

Ժ.Գ. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՄԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

(I ՍԱՍ)

ԵՐԵՎԱՆ 2011

Ժ.Գ. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

(I ՍԱՍ)

ՀՊԱՀ 2011

ՀՏԴ 663/664(075.8)

ԳՄԴ 36.96 գ⁷³

Ա 458

Աշխատանքը հավանության է արժանացել ՀՊԱՀ «Պարենամբերքի տեխնոլոգիաներ» ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի կողմից (01.07.2010 թ., արձանագրություն 10):

Գրախոսներ՝ տ. գ. դ., պրոֆ. Լ.Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի առաջին պրոռեկտոր)
տ. գ. դ., պրոֆ. Ռ.Ա. ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ (ՀՊԱՀ «Անասնաբուժական մեթոդների վերամշակման տեխնոլոգիա» ամբիոնի վարիչ)
տ. գ. դ., դոց. Ս.Ի. ՍԱՀՐԱՅԴՅԱՆ (ԵՊՏՀ ապրանքագիտության ամբիոն)
տ. գ. թ., պրոֆ. Ա.Վ. ԹԵՐԳՅԱՆ (ՀՊԱՀ «Ֆիզիկա և ջերմութեխնիկա» ամբիոն)
կ. գ. թ., դոց. Գ.Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ (ՀՊԱՀ «Բուսաբուժական մեթոդների վերամշակման տեխնոլոգիայի» ամբիոն)
տ. գ. թ., Ս.Ս. ԱԲՈՎՅԱՆ («Չորացված մթերք արտադրողների ասոցիացիա» ՀԿ)

Խմբագիր՝ Ա.Ա. ՖԱՀՐԱՍՅԱՆ

ԱՊԱԶՈՒՅՑԱՆ Ժ. Գ.

Ա 458

Պահածոյացման տեխնոլոգիա. Դասագիրք ՀՊԱՀ տեխնոլոգիական մասնագիտությունների գծով / Ժ.Գ. Աղաջանյան, Խմբ. Ա.Ա. Ֆահրասյան, նախարանը Վ.Ն. Յավոյանի. - Եր.: ՀՊԱՀ, 2011. Մաս 1. - 405 էջ:

Դասագիրքը գրված է սննդարդյունաբերության բարձրագույն կրթության մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերի համապատասխան:

Դասագրքում ընդգրկված են պահածոների արտադրության սինեմաներ, բաղադրատոմսեր, որակական ցուցանիշներ, հիմնական և օժանական նյութերի տեխնոլոգիական հաշվարկներ, տեխնոլոգիական սարքավորումների և ապարատների հաշվարկներ, հոմքի և պահածոների որակի գնահատման եղանակներ:

Դասագիրքը նախատեսված է «Պահածոյացման և սննդաստանյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտության ուսունողների, մագիստրանների համար: Գրքից կարող են օգտվել սննդի և այլ արտադրությունների մասնագետներ:

Հավելվածներում բերված հարուստ տեղեկատվական նյութերը հիմք կծառայեն սննդարդյունաբերության տեխնոլոգիական և ապարատային հաշվարկների համար:

ՀՏԴ 663/664(075.8)

ԳՄԴ 36.96 գ⁷³

© Աղաջանյան Ժ.Գ., 2011

© Հայաստանի պետական ազգարային համալսարան, 2011

Ստորագրված է տպագրության 15.05.2011թ..

Թղթի չափը 60x84^{1/16}, 24 տպ. մամոլ, 19,2 իրատ. մամոլ

Պատվեր 110: Տպարանակ 250:

ՀՊԱՀ-ի տպարան, Տերյան 74

ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԿՈՂՄԻՑ

Տարբեր հումքատեսակներ, որպես սննդամբերքներ համարվում են ոչ միայն կենսապահովման հիմք, այլև մարդու ստեղծագործ կենսագործունեության արդյունք, որը պատմականորեն նպաստել է մարդու մտավոր և ֆիզիկական զարգացմանը:

Սննդի հայրայթումը նախամարդու մոտ զարգացրել է մտավոր ունակություններ ուղղված ոչ միայն սննդի հավաքելուն, այլև հումք աճեցնելուն և վերամշակելուն, հետագայում նյութական և հոգևոր պահանջները բավարարելուն:

Հատկապես սննդին է, որ նախամարդուն դարձրել է ժամանակակից մարդ՝ իր որակներով՝ այդ ճանապարհին միավորելով սննդի հայրայթման, վերամշակման, պահպանման և օգտագործման կենցաղային կերպը վարքի հետ:

Ինչպես հայտնի է ներկայումս ռացիոնալ սննդելու և ֆունկցիոնալ սննդի խնդիրներին տրվում է գերակա նշանակություն և այսօր բարձրորակ սննդող դարձել է կանխարգելիչ թժկության այցեքարտը: Սակայն նույնիսկ նման մոտեցման պարագայում և միջազգային կազմակերպությունների կողմից սննդարդյունաբերության վերահսկմանը ուղղված կոշտ միջոցների կիրառման՝ մի շարք խնդիրներ մնում են չլուծված:

Պահածոյնման պարզագույն եղանակները՝ արևային չորացում, աղացում, թթվեցում, բնական ցրտի կիրառում հայտնի էին անհիշելի ժամանակներից և կիրառվում են նաև մեր օրերում:

Պահածոյնումը հերմետիկ փակ տարաներով և ստերիլիզացիայի ենթարկված առաջին անգամ առաջարկվել է 1810 թ. ֆրանսիացի գիտնական Նիկոլա Ապարերի կողմից՝ հետագայում դառնալով մթերքների պահածոյնման հիմնական տարրերակներից մեկը:

Ակնհայտ է, որ գյուղատնտեսական մթերքների արտադրումը առընչվում է իրացման խնդիրներին: Այդ իմաստով կարևորելով պահպանման համար ոչ կայուն մթերքներից կայուն մթերքների ստացումը: Փաստորեն վերամշակող արտադրություններն իրենց բնույթով պետք է հանդիսանան ազրարային ոլորտի պատվիրատուններ: Այդպիսին լինելու հրամայական պահանջ է զարգացած սննդարդյունաբերության առկայությունը, որում կիրառվում են առաջավոր տեխնոլոգիաներ:

Բարձրորակ պահածոյների արտադրությունը պայմանավորված է ոչ միայն լավագույն հումքի և օժանդակ նյութերի օգտագործմամբ, այլև հաջողված բաղադրատումների, տեխնոլոգիական սխեմաների, ռեժիմների կիրառմամբ, արտադրություն ընդունված հումքի, օժանդակ նյութերի, տեխնոլոգիական գործընթացների որակական վերահսկմամբ:

Նշված խնդիրներից ելնելով է, որ հարկ համարվեց լծվել հայերեն լեզվով «Պահածոյացման տեխնոլոգիա» գրքի առաջին մասի կազմնան աշխատանքներին: Ծրագրված է և աշխատանքներ են տարվում գրքի ևս 3 մասերի կազմնան ուղղությամբ: Գրքի առաջին մասում ընդգրկված նյութերի ընտրությունը պայմանավորված է հայերենով այդ նյութերն ունենալու առաջնահերթությամբ:

Դրանք նվիրված են բուսական և կենդանական ծագման հումքատեսակների պահածոյան տեխնոլոգիայի հիմնախնդիրների բացահայտմանը և ներառում են ինչպես տարրեր հումքատեսակների վերամշակման մանրամասներ, այնպես էլ նյութական և ջերմատեխնիկական հաշվարկների մերոդիկաներ և հաշվարկային խնդիրների լուծման օրինակներ:

Գրքի վերջում բերված հավելվածները պարունակում են տեղեկատվական նյութեր, որտեղ ընթերցողը կգտնի տարրեր հաշվարկների համար անհրաժեշտ հաստատում մեծություններ, հումքատեսակների ջերմաֆիզիկական հատկությունների թվային արժեքներ:

Դասագրքի ձեռագիր օրինակի մշակման ընթացքում հաշվի են առնը-վել գրախոսողների ցանկություններն ու դիտողությունները, ինչի համար հայտնում եմ իմ խորին շնորհակալությունը:

ՆԱԽԱԲԱՆ

Հայաստանի հանրապետության սննդարդյունաբերության և գյուղատնտեսական հոմքի վերամշակման ոլորտների հեռանկարային զարգացման կարևորագույն խնդիրներից է հոմքի վերամշակման տեխնոլոգիաների և դրանց իրականացման տեխնիկական միջոցների կատարելագործումը և դրանց արդյունքների ներդրումը արտադրությունում, ինչով կապահովվի երկիր պարենային անվտանգությունը և հոմքի ու սննդամթերքի արտահանման ծավալների աճը:

Գյուղակցելով ոլորտի ընդգծված կարևորությունը՝ հանրապետության գործարաները վերջին 10 տարիների ընթացքում, պետական մարմինների աջակցությամբ, ապահովեցին սննդարդյունաբերության գոեթե բոլոր ճյուղերի կտրուկ զարգացումը, ինչը հանգեցրեց այնպիսի իրավիճակի, երբ վերջին 2-3 տարիներին հանրապետության ներքին համախառն արդյունքի (ՀՆԱ) ընդհանուր ծավալում ոլորտը գրանցեցրեց առաջատար դիրք, տարով ՀՆԱ-ի շուրջ 30-35 %-ին համարժեք արտադրանք, որի ավելի քան 45-50 %-ն արտահանվում է:

Ասվածը հավասարապես վերաբերում է սննդարդյունաբերության կարևորագույն ճյուղերից մեկի՝ գյուղատնտեսական հոմքի պահածոյացման ոլորտին, որտեղ ներկայումս ներդրվել են այնպիսի նորագույն տեխնոլոգիաներ և տեխնիկական միջոցներ, ինչպիսիք են՝ հոմքի քիմիական, կենսաբիմիական և ֆիզիկատեխնիկական մշակման օրակուր զարգացող տեխնոլոգիաները, հոմքախառնուրդի մշակումը էլեկտրական հոսանքով, պտուղբանջարեղենային հյութերի մշակումը ֆերմենտային պատրաստուկներով, մրգահատապտղային արտադրանքի ստացման ժամանակ եթերայուղերի կորզումը և կիրառումը այլ արտադրատնտակներում, տապակած բանջարեղենի և ձկնեղենի փակուտմային պաղեցումը, հոմքի և սննդամթերքի իոնիզացնող ճառագայթահարումը, խորը սառեցումով բուսական հոմքի պահածոյացումը, հոմքի չորացման նորագույն տեխնոլոգիաներն ու տեխնիկական միջոցները, տոմատի մածուկի և տոմատամթերքների, կանաչ ոլորտի, բանջարեղենային խավիարի, պարզեցված և պատղամտված հյութերի, ձկնեղենի բնական պահածոների արտադրությունների լիովին մեքենայացված և ավտոմատացված հոսքագծերը:

Ինքնաստիճարյան պարզ է, որ սննդարդյունաբերության զարգացման առևկա պայմաններում, երբ ներդրվում են ելքոպական ստանդարտներին համապատասխանող արդիական տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ, մեծ կարևորություն է ձեռք բերում մասնագետներով այդ արտադրությունների համարման, նրանց պարբերական վերապատրաստման խնդիրը, ինչով գրադարձ է և ապագայում կարող է ավելի մեծ մասշտաբներով գրադարձ հանրապետությունում այդպիսի մասնագետներ պատրաստող միակ պետական բուհը՝ Հայաստանի պետական ազգարային համալսարանը (ՀՊԱՀ):

Մասնագիտների պատրաստման և վերապատրաստման արդյունավետությունը մեծ չափով կախված է մասնագիտական, հատկապես մայրենի լեզվով գրականության առկայությունից: Ցավոք սննդարդյունաբերության գրեթե բոլոր ճյուղերին նվիրված գրականության գերակշռող մասը հրատարակվել է լավագույն դեպքում նախորդ դարավերջին, այն էլ օտարալեզու:

Այս տեսակետից խիստ ողջունելի պետք է համարել պահածոյացման գծով հանրապետության առաջատար մասնագետներից մեկի՝ ՀՊԱՀ «Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաներ» ամբիոնի ղոցենստ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Ժիրայր Աղաջանյանի վերջին տարիների աշխատանքը, որի արդյունքն է ընթերքցողի դատին հանձնվող սույն դասագիրքը: Այն ներառում է ոլորտի բոլոր կարևորագույն խնդիրները և մեր խորին համոզմամբ կարող է պիտանի լինել ոչ միայն ուսանողներին ու մագիստրանտներին, այլ նաև արտադրության բազմապրոֆիլ մասնագետներին:

Պրոֆեսոր

Վ. Ն. ՅԱՎՐՈՒՅԱՆ

ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ
ՊԱՀԱԾՈՒԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ՍԽԵՄԱՆԵՐ, ԲԱՂԱԴՐԱՑՈՍՄԱՆ, ՈՐԱԿԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՃՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1. ՏՈՍԱՏԱԹԵՐՁՆԵՐ

ՏՈՍԱՏԻ ՊՅՈՒՐԻ ԵՎ ՏՈՍԱՏԻ ՍԱԾՈՒԿ

Պատրաստի պահածոն տրորած պյուրեանման կամ մածուկանման խտացված տոմատի զանգված է:

Պահածոների արտադրության տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է. հումքի լվացում, ողողում, ջոկում, տեսակափրում, ողողում, ջարդում, սերմազատում, տաքացում, տրորում, տաքացում, խտացում:

Հետագա տեխնոլոգիական պյուրեաներն իրականացվում են հետևյալ տարրերակներով.

- ա) լցնում, մակաֆակում, մանրէազերծում, հովացում,
- բ) տաքացում, լցնում, մակաֆակում, հովացում,
- գ) մանրէազերծում, հովացում, տարայափորում հականեխիչ (ասեպտիկ) պայմաններում,
- դ) խառնում կերակրի աղի հետ, տարայափորում:

12-ից մինչև 24 % չոր նյութեր պարունակող խտացրած տոմատի զանգվածները կոչվում են տոմատի պյուրե, 24 %-ից ավել չոր նյութեր պարունակողները՝ տոմատի մածուկ:

Միավոր արտադրաքանակի համար հումքի պահանջարկը կախված է տոմատի պտուղների և պատրաստի արտադրանքի չոր նյութերի պարունակությունից:

ՏՈՍԱՏԻ ԲՆԱԿԱՆ ՀՅՈՒԹ

Պատրաստի հյութը տոմատի պտուղներից անջատված պըտղահյութն է՝ պտղամսի նուրբ մասերով, կերակրի աղով կամ առանց աղի:

Հյութի արտադրման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է. հումքի լվացում, ողողում, ջոկում, տեսակափրում, ողողում, ջարդում, տաքացում, լուծամզում (երաշտակցիա), համաստռացում (հոմոզենացում), օղազերծում (դեսերտացիա), տաքացում, լցնում, մակաֆակում, մանրէազերծում, հովացում: Տոմատի հյութ արտադրվում է նաև տրորման եղանակով, այդ դեպում հյութի ելքն ավելի շատ է ստացվում:

ՏՈՍԱՏԻ ՍՈՈՒՄՆԵՐ

Տոմատի սոումներն արտադրվում են հասուն, թարմ պտուղներից կամ տոմատի պյուրեից, տոմատի մածուկից՝ ավելացրած շաքար, աղ, համեմունքներ, քացախաթթու, ավելացրած խնձորի պյուրե, ալյուր, կիտրոնաթթու, բուսական յուղ կամ առանց դրանց:

Տոմատի սոուսների արտադրման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է. հումքի և նյութերի նախապատրաստում, համեմունքների թուրմի կամ եթերայուղերի խառնուրդի պատրաստում, սոուսի եփում, տարայավորում, մակաֆակում, մանրէազերծում և հովացում:

Տոմատի սոուսներն արտադրվում են քաղցր և կծու տարբերակներով, որոնք միմյանցից տարբերվում են բուրանյութերի կազմով:

Տոմատի սոուսներից «Սուր» և «Կուրանյան» տեսակների բաղադրատոմսները բերված են աղուսակ 1-ում:

Աղուսակ 1

**Տոմատ սոուսների բաղադրատոմսները և ծախսի նորմաները
1 տ պատրաստի սոուսի համար, կգ**

№	Հումք և նյութեր	Տոմատի սոուս «Սուր»			Տոմատի սոուս «Կուրանյան»		
		Դարձնանակը	Նիրարարների հարաբերական %	Դաշտային աճածնուցանակը ուժ կիրակության համար օրը	Դարձնանակը	Նիրարարների հարաբերական %	Դաշտային աճածնուցանակը ուժ կիրակության համար օրը
1	Տոմատի պտուղներ 5 % Չն կամ տոմատ պյուրե 12 % Չն	3169 1213	12,6 4,9	2770 1154	2475 -	14,5 -	2116 -
2	Սխտոր	0,4	28,0	0,3	1,8	28,0	1,3
3	Սոխ	-	-	-	106	17,0	88
4	Շաքար	140	1,0	138	153	1,0	151
5	Կերակրի աղ	24	1,0	23,0	24	1,0	23
6	Աև պղպեղ	0,3	2,0	0,29	0,57	2,0	0,56
7	Հոտավետ պղպեղ	0,67	2,0	2,66	0,57	2,0	0,56
8	Մեխակ	0,22	2,0	1,2	1,7	2,0	1,67
9	Դարչին	1,22	2,0	1,2	0,4	2,0	0,39
10	Սուկասի ընկույզ	0,36	3,5	0,35	-	-	-
11	Մանանեխ	-	-	-	1,7	2,0	1,67
12	Քացախարքու (80 %-անց)	6,2	2,0	6,0	8,3	2,0	8,2

Ալյուսակ 2

Տոմատի պյուրեի և տոմատի մածուկի զգայարոշման ցուցանիշներ

Զգայարոշման ցուցանիշներ	Բարձր տեսակ	1-ին տեսակ
Արտաքին տեսք	Առանց պտղակեղևի, սերմերի և կոշտ մասերի խտացված, մանրացված միատարբ տոմատի զանգված Թույլատրվում է ջարդված սերմերի և պտղակեղևի մաճը կտրոների աննշան առկայություն	
Համ և հոս	Բնական հասուկ խտացված տոմատի զանգվածին, առանց այրող և այլ համի ու հոսի Թույլատրվում է թույլ արտահայտված համ և հոս	
Գույն	Կարմիր, նարնջակարմրավուն, հասուկ տոմատի հասուն պտուղներից արտադրված տոմատամբերքներին, համասեռ ամբողջ զանգվածով Թույլատրվում է թույլ արտահայտված գորշ երանգ	

Ալյուսակ 3

Տոմատ պյուրեի և տոմատ մածուկի ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշներ
(ըստ ԳՈՒՏ 3343-71)

Ցուցանիշներ	Նորմա
Չոր նյութերի պարունակությունը ըստ ռեֆրակտոմետրի, % տոմատ պյուրեում տոմատ մածուկում	12, 15, 20 25-30, 35, 40
Կոշտ հանքային նյութերի պարունակությունը, %, ոչ ավելի քարձը տեսակի տոմատի պյուրեում 1-ին տեսակում	Չեն թույլատրվում 0,05
քարձը տեսակի տոմատ մածուկում 1-ին տեսակում	Չեն թույլատրվում 0,08
Մթերքի 1 կգ-ում ծանր մետաղների պարունակությունը, մգ, ոչ ավելի պրինձ տոմատ պյուրեում ըստ չոր նյութերի պարունակության 12 % 15 % 20 %	12 15 20
տոմատ մածուկում ըստ չոր նյութերի պարունակության 30 % 35 % անագ կապար	40 50 200
Կողմնակի խառնուրդներ	Չեն թույլատրվում

Աղյուսակ 4

Տոմատի հյութին ներկայացվող պահանջները
ըստ (Գ.ՈՒՏ 937-72)

Զգայառոշման և ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշներ	Տոմատի հյութ
Արտաքին տեսք	Պոտամսի նորք, կախված մասնիկներով միատարր հեղուկ զանգված, բույլատքրվում է ջարդված սերմերի աննշան պարունակություն և հյութի շերտավերում
Համ և հոտ	Հաճելի բնական՝ հատուկ տոմատի հասուն պատուղներին, առանց կողմնակի համի և հոտի
Գույն	Կարմիր կամ նարնջակարմրավուն հատուկ տոմատի հասուն պատուղներին
Կողմնակի խառնուրդներ	Չեն թույլատրվում
Չոր նյութերի պարունակությունը ըստ ռեֆրակտոմետրի, %, ոչ պակաս	4,5
Կերակրի աղով հյութի դեպքում, աղի քանակը, %	0,6 – 1,0
Ծանր մետաղների պարունակությունը 1 լ հյութում, մգ, ոչ ավելի անազ պղինձ կապար	100 5,0 Չի թույլատրվում

Աղյուսակ 5

Տոմատի սոուսների որակին ներկայացվող պահանջներ
ըստ (Գ-ՈՒՍ 17471-72)

Զգայադրոշման և ֆիզիկո-քիմիական ցուցանիշներ	Տոմատի սոուս «Սուր»	Տոմատի սոուս «Կուբանյան»
Արտաքին տեսք	Առանց սերմերի, պրո-դակելիքի միատարր, տրորած զանգված: Միատարր զանգված՝ սուխի ու թույլատրվում է համեմուքների և կանաչինետի սերմերի և պտղակեղևի մանրացված մասեր կտորների աննշան պարունակություն	Առանց սերմերի, պտղակեղևի միատարր զանգված՝ սուխի ու թույլատրվում է համեմուքների և կանաչինետի սերմերի և պտղակեղևի մանրացված մասեր կտորների աննշան պարունակություն
Համ և հոս	Քաղցրաբրված, սուր, բանջարեղենների և համեմունքների ցայտուն արտահայտված բույրով: Կողմնակի համ և հոս չի թույլատրվում:	
Գույն	Կարմիր, ճարմագույն, ճարմջակարմրավուն, միատարր աճքող զանգվածում: Թույլատրվում է թույլ գորշավուն երանգ: Արիեստական ներկում չի թույլատրվում:	
Կողմնակի խառնուրդներ	Չեն թույլատրվում	
Չոր նյութերի պարունակությունը ըստ ռեժիսուրմենտի, %, ոչ պակաս	29	28
Ընդհանուր քրվուրյունը՝ (վերահաշված խնձորաթթվի), %	1,1 – 1,5	1,1 – 1,5
Կերակրի աղի պարունակությունը, %	2,0 – 2,5	2,0 – 2,5
Ծանր մետաղների պարունակությունը, մգ 1 կգ մթերքում, ոչ ավելի անազ արինձնական կազար	200 25	200 25
Հանքային խառնուրդների պարունակությունը, %, ոչ ավելի	0,03	0,03

ԳԼՈՒԽ 2. ԲԱՆՁԱՐԵՂԵՆՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐ

ԿՄԱՎ ՈԼՈՌ ԲՆԱԿԱՆ

Պատրաստի մքերքն իրենից ներկայացնում է կանաչ ոլոռի հատիկ-ները շաքարի և աղի ջրային լուծույթում:

Հումքը բերքահավաքի է ենթարկվում եթե ձևավորված ունդերի պարունակությունը հասնում է 80 %-ի: Կանաչ զանգվածից պատիճների ելքը կազմում է 18-20 %, պատիճներից հատիկների ելքը՝ 38-42 %:

Պահածոյի արտադրման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է. պատիճներից հատիկների անջատում, մաքրում, լվացում (ֆլուտացիա), ջրախաչում, հովացում, ջոկում-տեսակավորում, խառնում լցահյութի հետ, լցնում, մակափակում, ստերիլիզացիա և հովացում:

Սինչ 0,5 լ ծավալով տուփերով պահածոն ստերիլիզացվում է 120 °C-ում՝ 25-30 ր տևողությամբ:

1 տ պատրաստի մքերքի համար հումքի և նյութերի ծախսի նորմաներ, կգ-ներով

Ոլոռի ունդեր 734,

Ոլոռ պատիճներով 1873,

Շաքար 10,

Կերակրի աղ 11:

Աղյուսակ 6

«Կանաչ ոլոռ բնական» պահածոյի որակին ներկայացվող պահանջներ
(ըստ ԳՈՍՏ 158442-70)

Զգայառոշման և ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշներ	Պահածոյի տեսակը		
	բարձր	առաջին	սեղանի
Արտաքին տեսք	Ամրողական, չջարդված, առանց հատիկների բառանթների և օտար խառնորդների		
Համ և հոտ	Բնական, բնորոշ մատղաշ, կաթնամոմային հաստինացման վիճակի կանաչ ոլոռին		
Գույն	Կանաչ, բնորոշ ոլոռի եփված հատիկներին, միագույն մեկ տուփում		
Լցահյութի վիճակը	Լցահյութը բնորոշ գույնի՝ կանաչավուն երանգով Թույլատրվում է փոքր նստվածք	օսլայաննան նստվածք	
Ոլոռի կշիռը պահածոյի զանգվածի նկատմամբ, %, ոչ պակաս	65	65	65
Կերակրի աղի պարունակությունը, %	0,8 – 1,5	0,8 – 1,5	0,8 – 1,5
Ծանր մետաղների պարունակությունը, մգ 1 կգ մթերքում, ոչ ավելի անազ կապար		100	Չեն թույլատրվում
Կողմնակի խառնուրդներ		Չեն	թույլատրվում

ԿԱՆԱՉ ԼՈԲԻ ԲՆԱԿԱՆ

Պահածոն իրենից ներկայացնում է ամբողջական կամ կտրատած երիտասարդ պատիճներով կանաչ կամ բաց դեղնավուն հարթ քավշյա մակերեսով ուղիղ կամ քիչ կորացած չհասունացած փոքր հատիկներով հումքը՝ կերակրի աղի լուծույթում:

Պահածոյի արտադրման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է. խոկում-տեսակավորում, ծայրամասերի կտրատում, լվացում, ջրախաշում, դարսում տուփերում, լցահյութի ավելացում, մակափակում, ստերիլիզացիա և հովացում: Լցահյութը իրենից ներկայացնում է կերակրի աղի 3 %-ոց լուծույթ:

1 տ պատրաստի մթերքի համար հումքի և նյութերի ծախսի նորմա-ներ, կգ

Կանաչ լորի _____ 612,5,

Կերակրի աղ _____ 10,0:

Մինչև 0,5 լ ծավալով տուփերով պահածոն ստերիլիզացվում է 120 °C-ում՝ 20 ր տևողությամբ:

Աղյուսակ 7

«Կանաչ լորի բնական» պահածոյի որակին ներկայացվող պահանջներ ըստ (Գ-ՈՒՍ 15979-70)

Զգայառոշման և ֆիզիկա-քիմիկան ցուցանիշներ	Պահանջներ
Արտաքին տեսք	ՈՒնդերը կամ դրանց կտրմները առանց պրտղամսի, չպայթած, ձևը պահպանած, առանց վնասատումների հասցրած վնասվածքների
Համ և հոտ	Բնական, հաճելի, մատղաշ, հյութալի լորուն քննորշ, առանց կողմնակի համի և հոտի
Գույն	Կանաչ կամ դեղլին՝ կախված բուսաբանական սորտից, միագույն մեկ տուփում
Հասունացման աստիճան և կազմություն	ՈՒնդերը կարնային հասունացման փուլում, հատիկները ունդի մակերեսին չեն առանձնանում
Աղաջրի քափանցիկությունը	Համարյա քափանցիկ, առանց կախված մասնիկների, կտրատած լորու պահածոներում թույլատրվում է եզակի կախված մասնիկների առկայություն
Հումքի քանակը պահածոյի զանգվածի նկատմամբ, %, ոչ պակաս	60
Պտուղների երկարությունը, մմ ամբողջական կտրատած	50 - 90 20 - 30
Կերակրի աղի պարունակությունը, %	0,8 – 1,5
Ծանր մետաղների պարունակությունը, մգ անագ կապար	100 Չեն թույլատրվում Չեն թույլատրվում
Կողմնակի խառնուրդներ	

ԾԱՂԿԱԿԱՂԱՄԲ ԲՆԱԿԱՆ

Պատրաստի մթերքը իրենից ներկայացնում է սպիտակ գլխիկներով, հասած, առողջ կտրատած ծաղկաբույթը՝ կերակրի աղի և կիտրոնաբբվի լուծույթով:

Պահածոյի արտադրման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է. ինկում-տեսակավորում, մաքրում, լվացում, սպիտակեցում, ջրախաշում, դարսում տուփերում, լցահյութի ավելացում, մակափակում, ստերիլիզացիա և հովացում: Լցահյութը իրենից ներկայացնում է կերակրի աղի և կիտրոնաբբվի լուծույթ:

Աղյուսակ 8

1 տ պատրաստի մթերքի համար հումքի և նյութերի ծախսի նորմաներ, կգ

№	Հումք և նյութեր	Մնացորդներ և կորուստներ, %	1 տ պատրաստի մթերքի համար ծախսի նորմա, կգ
1	Ծաղկակաղամբ	52	1200
2	Կերակրի աղ	2	13,1
3	Կիտրոնաբբու	1	1,17

Մինչև 0,5 լ ծավալով տուփերով պահածոն ստերիլիզացվում է 108 °C-ում՝ 20 ր տևողությամբ, մինչև 1 լ ծավալով տուփերը՝ 116 °C-ում:

Աղյուսակ 9

«Ծաղկակաղամբ բնական» պահածոյի որակին ներկայացվող պահանջներ ըստ (ΠUS 18-30-71)

Զգայառոշման և ֆիզիկո-քիմիական ցուցանիշներ	Պահանջներ
Արտաքին տեսք	Տուփում խիտ գլխիկները վեր դարսված ծաղկաբույթը, կերակրի աղի և կիտրոնաբբվի լուծույթում
Համ և հոտ	Բնորոշ քարմ եփված ծաղկակաղամբին, առանց կողմնակի համի և հոտի
Գույն	Սպիտակ՝ կաթնագույն, բաց վարդագույն կամ դեղնագույն երանցով
Կազմություն	Ծաղկաբույթը խիտ՝ ձեր պահպանած
Լցահյութի քափանցիկությունը	Թափանցիկ, թույլատրվում է աննշան պղտորություն
Հումքի քանակը պահածոյի զանգվածի նկատմամբ, %, ոչ պակաս	55
Կերակրի աղի պարունակությունը լցահյութում, %	0,9 – 1,3
Լցահյութի թթվայնությունը, վերահաշված կիտրոնաբբվի, %, ոչ ավելի	0,13 – 0,18
Ծծմբային անհիդրիդի պարունակությունը, %, ոչ ավելի	0,001
Ծանր մետաղների պարունակությունը, %, ոչ ավելի	
անագ կապար	200
Կողմնակի խառնուրդներ	Չեն թույլատրվում

ՏՈՍԱՏ ԲՆԱԿԱՆ ԱՄՔՈՂԶԱԿԱՆ

Պատրաստի մթերքը իրենից ներկայացնում է պտղակեղևով կամ առանց պտղակեղևի տոմատի ամբողջական պտուղները լցված տոմատի զանգվածով կամ տոմատի հյութով՝ ավելացրած կերակրի աղ, քացախարբությամբ: Պահածոն արտադրվում է նաև կանաչիների ավելացումով կամ առանց դրանց:

Պահածոյի արտադրման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է. ջոկում-տեսակավորում, չափարկում, լվացում, տեսակավորում, պտղակեղևի հեռացում, լվացում, դարսում տուփերում, լցահյութի ավելացում, մակավակում, ստերիլիզացիա և հովացում:

Լցահյութի պատրաստման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է՝ լվացում, ջոկում-տեսակավորում, ջարդում, տաքացում, տրորած զանգվածի հետ մնացած քաղաքրիչների խառնում, մատուցում լցնող մեթենային: Տոմատի հյութ օգտագործելիս տրորման փոխարեն իրականացվում է էքստրակցիա:

Մինչև 0,5 լ ծավալով տուփերով պահածոն ստերիլիզացվում է 105 °C-ում՝ 25 ր տևողությամբ, 1 լ ծավալով տուփերը՝ 40 ր տևողությամբ:

Աղյուսակ 10

Հումքի և նյութերի մնացորդների և կորուստների նորմաներ

№	Հումք և նյութեր	Հումքի և նյութերի մնացորդներ և կորուստներ երանութիւնառությամբ, %				
		ընդունում, պահպանում	ջոկում, լվացում, մաքրում, կտրատում, ջարդում	պտղակեղևի հեռացում	տրորում կամ էքստրակցիա	դարսում, լցնում
1	Տոմատի ամբողջական պտուղներ պտղակեղևով առանց պտղակեղևի	2,0 2,0	5,0 5,0	-- 12,0	-- --	1,0 1,0
2	Տոմատ լցահյութի համար	2,0	5,0	--	4,5	2,0
2	Կերակրի աղ	--	--	--	2,0	2,0
3	Սխտոր	1,5	26,5	--	--	1,0
4	Մաղաղանոս, նեխուր, սամիթ, ծովարողկ	2,0	22,0	--	--	1,0
5	Քացախարբությամբ կիսողնարբությամբ	--	--	--	--	1,0

Աղյուսակ 11

1 տ պատրաստի մթերքի համար հումքի և նյութերի ծախսի նորմաներ, կգ

№	Հումք և նյութեր	1 տ պատրաստի մթերքի համար ծախսի նորմա, կգ	
		առանց կանաչների	կանաչներով
1	Տոմատի պտուղներ պտղակեղևով առանց պտղակեղևի	1106 1203	1106 1203
2	Կերակրի աղ	20,8	20,8
3	Մխտոր	--	3,5
4	Կանաչի մաղարանոս նեխուր սամիք ծովարողկ	-- -- -- --	3,3 6,7 13,4 6,7
5	Կայցիումի քորիդ	0,9	--
6	Քացախաբբու 80 %-ոց	2,52	2,52
7	Կիտրոնաբբու	2,02	2,02

Աղյուսակ 12

«Տոմատ ամբողջական բնական» պահածոյի որակին ներկայացվող
պահանջներ (ըստ ԳՈՍՏ 7231-72)

Զգայառոշման և ֆիզիկո-քիմիական ցուցանիշներ	Բարձր տեսակ	Առաջին տեսակ		
		1	2	3
Արտաքին տեսք	Պտուղները ամբողջական, առանց պտղակորերի, մինչնույն ձևի և հասունացման աստիճանի, հավասարաչափ գունավորված, պտղակեղևով կամ առանց պտղակեղևի, կանաչներով կամ առանց դրանց, ավելացրած տոմատի տրորած զանգված, տոմատի հյութ կամ աղացորդ: Թույլատրվում է:			
	Հատուկներ սերմերի առկայություն առանց պտղակեղևի պահածոյած տոմատի ցանցություն:			
			պտղամի կախված մասնիկների առկայություն աղացրով պահածոներում	
	Ծաքած պտղակեղևով պտուղներ մինչև 1 կգ քաշի տուփերում	2	4	
			Դեֆորմացված պտուղներ մինչև 1 կգ քաշի տուփերում, ոչ ավելի պտղակեղևով տոմատի պահածոյի համար 1 2 առանց պտղակեղևի տոմատի պահածոյի համար 2 4 2 3	
	Մասամբ՝ մինչև 1 սմ ² մակերեսով չմաքրված կեղևով պտուղներ մինչև 1 կգ քաշի տուփերում, ոչ ավելի	2	3	

1	2	3
Համ և հոս	Հաճելի, բնական, լավ արտահայտված, բնորոշ տվյալ տիպի մթերքին, համեմունքների բույրով կամ առանց դրա, աղաջրով տոմատի պահածոյում՝ աղային համով: Կողմնակի համ և հոս չի թույլատրվում:	
Գույն	Միատարր, հասուն տոմատին բնորոշ, կարմիր կամ նարնջակարմրավուն՝ կարմրապտող տոմատի համար, դեղիճ՝ դեղնապտող տոմատի համար: Պոտղակեղևով պահածոներում բույլատրվում է պոտղակորի մոտ 1 սմ ² -ից ոչ ավելի կանաչ հատվածով տողներ (%-ով պտուղների ընդհանուր քանակի հանդեպ, ոչ ավելի)	15 30
	Լցահյութի գույնը կարմիր կամ նարնջա-կարմիր, բնորոշ հասուն տոմատին: Աղաջրով պահածոներում լցահյութը անզույն կամ թերև ուկեզույն:	
Պտուղների չափը	Փաթեթավորման յուրաքանչյուր միավորում պատուղները հավասարաշափ՝ ըստ մեծության: Ժույլատրվում է պտուղների չափերի շեղում, մմ ° 10 ° 20	
Հումքի քանակը պահածոյի զանգվածի նկատմամբ, %, ոչ պակաս սալորանման պտուղների համար զնդաձև պտուղների համար		60 50
Կերակրի աղի պարունակությունը, %		0,8 – 1,2
Ծանր մետաղների պարունակությունը, մգ 1 կգ մթերքում, ոչ ավելի անագ կապար		200 Չեն թույլատրվում
Կողմնակի խառնուրդներ		Չեն թույլատրվում

- Ծանոթություն:** 1. Կերակրի աղի պարունակությունը որոշվում է աղով պահածոներում:
 2. Անագի և կապարի պարունակությունը որոշվում է երկարյա տարայով պահածոներում:

ՔԱՂՅՐ ՏԱԶԴԵՂ ԲՆԱԿԱՆ

Պատրաստի մթերքն իրենից ներկայացնում է նախապատրաստված հաստապատ քաղցր տարղեղի պտուղները, դարսված ապակյա կամ թիթեղյա տուփերում լցահյութով, հերմետիկ փակված, ստերիլիզացված, լցահյութը՝ շաքարի, կերակրի աղի և կիտրոնաթթվի լուծույթ:

Պահածոյի արտադրման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է. ջոկում-տեսակավորում, չափարկում, լվացում, պտղակորի և ստրմնարնի հեռացում, ցնցուղահրում, ջրախաշում, դարսում տուփերում, լցահյութի ավելացում, մակափակում, ստերիլիզացիա և հովացում: Կտրատած արտադրատեսակն արտադրելին՝ ջրախաշելոց հետո հումքը կտրատվում է:

Մինչև 0,5 լ ծավալով տուփերով պահածոն ստերիլիզացվում է 100 °C-ում՝ 17 ր տևողությամբ:

Աղյուսակ 13

1 տ պատրաստի մթերքի համար հումքի և նյութերի ծախսի նորմաներ, կգ

№	Հումք	Պատրաստի պահածոյում նյութերի քանակը՝ ըստ քաղաքացառմանի		Հումքի ծախսի նորման
		քաղցր տարղեղ ամբողջական	քաղցր տարղեղ կտրատած կեներով կամ երկայնական կտորներով	
1	Տարղեղ	550,0	600,0	814,8
2	Շաքար	27,0	24,0	27,2
3	Կերակրի աղ	13,5	12,0	13,7
4	Կիտրոնաթթու	2,7	2,4	2,72
				2,42

Աղյուսակ 14

«Քաղցր տարղեղ բնական» պահածոյի որակին ներկայացվող պահանջները ըստ (ՍՈ-ՏՈՒ 18/285-69)

Զգայառոշման և ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշներ		Պահանջներ
1		2
Արտաքին տեսք		Պտուղները ամբողջական կամ կտրատած տարրեր երկարության կտորների, 5 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ, տարայում խիստ դարսված: Ամբողջական պտուղները պետք է լինեն միևնույն չափի:
Համ և հոս		Հաճելի, բնական, լավ արտահայտված, բնորոշ տվյալ տիպի մթերքին:
Գույն		Սիատարք, բնորոշ տեխնիկական հասունացման վիճակի տարղեղին:

1	2	
Կազմություն	Պոտոլմերը ոչ գերեփված, բայց և ոչ կոշտ, սոուփից հանելիս՝ ձևը պահպանելով	
Լցահյութ	Թափանցիկ, թույլատրվում է աննշան պրտուրություն	
Հումքի քանակը պահածոյի զանգվածի նկատմամբ, %, ոչ պակաս	ամբողջական 50	Կտրատած 55
Կերակրի աղի պարունակությունը լցահյութում, %		1,2 – 1,5
Ընդհանուր թթվությունը, վերահաշված կիտրոնաթթվի, %, ոչ ավելի		0,22 – 0,3
Ռծ, ոչ բարձր		4,0
Կողմնակի խառնուրդներ	Չեն թույլատրվում	

ԹԱԿՆԴԵՂ ԵՎ ԳԱԶԱՐ ԽԱՎԱՐՏԱՅԻՆ

Պահածոն իրենից ներկայացնում է կտրատած գազարը, ամբողջական կամ կտրատած ճակնդեղը տուփերում լցված շաքար, կերակրի աղ և կիտրոնաթթու պարունակող լցահյութով: Պահածոն արտադրվում է նաև նիցինով:

Պահածոյի արտադրման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է. լվացում, ջոկում-տեսակավորում, մաքրում, կտրատում, գազարի ջրախաշում, դարսում տուփերում, լցահյութի ավելացում, մակափակում, ստերիլիզացիա և հովացում:

Սինչե 0,5 լ ծավալով տուփերով պահածոն ստերիլիզացվում է 116 °C-ում՝ 30 ր տևողությամբ:

Աղյուսակ 15

1 տ պատրաստի մթերքի բաղադրատումսը, կգ

№	Արտադրատեսակ	Բանջարեղեն	Շաքար	Կերակրի աղ	Կիտրոնաթթու	Նիզին
1	Գազար կտրատած	580	21,0	2,1	1,05	0,210
2	Ճակնդեղ ամբողջական	630	18,5	1,85	1,11	0,211
3	Ճակնդեղ կտրատած	580	21,0	2,1	1,26	0,210

Հումքի և օժանդակ նյութերի ծախսի նորմաներ

Արտադրատեսակ	Հումք և նյութեր				
	բանջարեղեն	շաքար	կերակրի աղ	կիտրոնաթթու	նիզին
Կորուստներ, %					
Արտադրելիս					
ա) մինչև 1 հունվարի	19,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Գազար կտրատած	24,0	1,0	1,0	1,0	2,0
ճակնդեղ ամրողական	24,0	1,0	1,0	1,0	2,0
ճակնդեղ կտրատած					
բ) հունվարի 1-ից հետո					
Գազար կտրատած	22,0	1,0	1,0	1,0	2,0
ճակնդեղ ամրողական	29,0	1,0	1,0	1,0	2,0
ճակնդեղ կտրատած	29,0	1,0	1,0	1,0	2,0
Տարայավորելիս	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1 տ պատրաստի մթերքի համար հումքի և նյութերի ծախսի նորմաներ, կգ					
Արտադրելիս					
ա) մինչև 1 հունվարի					
Գազար կտրատած	723,0	21,4	2,14	1,07	0,214
ճակնդեղ ամրողական	837,0	19,0	1,9	1,13	0,215
ճակնդեղ կտրատած	771,0	21,4	2,14	1,28	0,214
բ) հունվարի 1-ից հետո					
Գազար կտրատած	751,0	21,4	2,14	1,07	0,214
ճակնդեղ ամրողական	896,0	19,0	1,9	1,13	0,215
ճակնդեղ կտրատած	825,0	21,4	2,14	1,28	0,214

«Ճակնդեղ և գազար խավարտային» պահածոյի որակին ներկայացվող պահանջներ (ըստ ΠΟΣ 18-34-71)

Զգայառոշման և ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշներ	Պահանջներ	
	1	2
Արտաքին տեսք	Պոտոլները փաթեթավորման յուրաքանչյուր միավորում ամրողական կամ կտրատած, միևնույն ձևի: Ամրողական ճակնդեղի տրամագիծը 40-70 մմ:	
Համ և հոս	Համելի, բնորոշ թարմ եփված գազարին կամ ճակնդեղին, առանց կողմնակի համի և հոսի	
Գույն	Գազար՝ նարնջագույն, ճակնդեղ՝ մուգ-կարմիր:	
Կազմություն	Խիտ, քայլ ոչ կոշտ, ոչ գերեփված	
Լցահյութ	Թափանցիկ, պտղանմի կախված մասնիկների աննշան քանակությամբ	

1	2
Հումքի քանակը պահածոյի զանգվածի նկատմամբ, %, ոչ պակաս կտրատած զազարի կամ ճակնդեղի համար ամբողջական ճակնդեղի համար	55,0 60,0
Ծանր մետաղների պարունակությունը, մգ 1 կգ մթերքում, ոչ ավելի անագ կազմար	200 Չեն թույյատրվում
Կողմնակի խառնուրդներ	Չեն թույյատրվում
ρH, ոչ բարձր	4,5

ՎԱՐՈՒՆԳ ՊԱՀԱԾՈՅԱԾ

Պահածոն իրենից ներկայացնում է ամբողջական, բարմ վարունգները, դարսված տուփերում, ավելացրած համեմունքներ, լցված քացախարվի և կերակրի աղի լուծույթով:

Պահածոյի արտադրման տեխնոլոգիական սխեման իրականացվում է 2 տարրերակով:

1. Վարունգի թրջումով՝ ջոկում-տեսակավորում, թրջում, լվացում, պտղակորերի հեռացում, ջոկում-տեսակավորում, կանաչիների և համեմունքների նախապատրաստում, լցահյութի պատրաստում, դարսում տուփերում, լցահյութի ավելացում, մակափակում, ստերիլիզացիա և հովացում:
2. Վարունգի ջրախաշումով՝ ջոկում-տեսակավորում, լվացում, պրոցեսակորերի հեռացում, ջոկում-տեսակավորում, ջրախաշում, կանաչիների և համեմունքների նախապատրաստում, լցահյութի պատրաստում, դարսում տուփերում, լցահյութի ավելացում, մակափակում, ստերիլիզացիա և հովացում:

Մինչև 0,5 լ ծավալով տուփերով պահածոն ստերիլիզացվում է 100 °C-ում՝ 5 ր տևողությամբ, մինչև 1,0 լ-ը 8 ր, 1,0-ից մինչև 3 լ ծավալով տուփերը՝ 10-12 ր:

Աղյուսակ 18

1 տ պատրաստի մթերքի համար հումքի և նյութերի ծախսի նորմաներ, կգ

№	Հումք և նյութեր	1 տ պատրաստի մթերքի բաղադրատում, կգ	Կորուստներ, %	1 տ պատրաստի մթերքի համար ծախսի նորմաներ, կգ
1	Վարունգ	570	9,0	627,0
2	Կերակրի աղ	30	2,0	31,0
3	Քացախաթռու, 80 %-ոց	6,0	2,0	6,2
4	Կանաչիներ Մաղաղանոս Սամիթ կամ սամիթի եթերայուղ Նեխուր Ծովաբողկի տերև Անանուխի տերև	2,5 10 0,068 6,0 6,0 0,5	25,0 25,0 --- 25,0 25,0 40,0	3,2 13,3 0,07 8,0 8,0 0,7
5	Սխտոր	2,5	28,0	3,5
	Համեմունքներ Չոր տարրեղ Սև պղպեղ Դափնիներև	0,7 0,4 0,2	22,0 2,0 1,0	0,9 0,41 0,2

Աղյուսակ 19

«Վարունգ պահածոյած» պահածոյի որակին ներկայացվող պահանջներ
(ըստ ՍՌ-ՏՌ 18/12-65)

1	2	Բարձր տեսակ	Առաջին տեսակ
		3	
Արտաքին տեսք	Պտուղները ամբողջական, 90 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ առանց պտղակորի և ծաղկի մնացորդների, մաքուր, չկնճռոտված, չսեղմած, առանց մեխանիկական և այլ վնասվածքների Պտուղները ամբողջությամբ ծածկված են աղաջրով	Պտուղները ամբողջական, 110 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ առանց պտղակորի և ծաղկի մնացորդների, մաքուր, չկնճռոտված, չսեղմած, առանց մեխանիկական և այլ վնասվածքների Պտուղները ամբողջությամբ ծածկված են աղաջրով	
Համ և հոս	Համը աղի-թթվաշ, բնորոշ ջերմային մշակում անցած աղ դրած վարունգին, հոտը հաճելի համեմունքային բույրով, առանց կողմնակի համի և հոտի: Թույլատրվում է տարրեղի թեթև բնական կծվությունը		
Գույն	Կանաչավուն՝ առանց լսքաների և այրվածքների		

1	2
Կազմությունը	Վարունգը խոշոր, ձիգ, առանց դատարկ հատվածների, խիտ խրխրթան պտղամսով, չհասունացած սերմերով
Աղաջրի որակը	Թափանցիկ կամ բույլ պղտոր: Թույլատրվում է սպիտակ նստվածք տուփի հատակին:
Հումքի քանակը պահածոյի զանգվածի նկատմամբ, %, ոչ պակաս մինչև 70 մմ երկարության կորնիշոնի համար այլ չափերի կորնիշոն և վարունգ	55 50
Համեմունքների զանգվածը պահածոյի մասսայի նկատմամբ, %	2,5 – 3,5
Կերակրի աղի պարունակությունը, %	2,5 – 3,0
Ընդհանուր թթվությունը, վերահաշված քացախա-թթվի, %, ոչ ավելի	0,4 – 0,6
Ծանր մետաղների պարունակությունը, մգ 1 կգ մթերում, ոչ ավելի անագ կապար	200 Չեն թույլատրվում
Կողմնակի խառնուրդներ	Չեն թույլատրվում

ՊԱՏԻՒՍՈՆ ՊԱՀԱԾՈՅԱԾ

Պահածոն իրենից ներկայացնում է ամբողջական կամ կտրատած պատիստնի մատուց պատումներ, համեմունքային կանաչներով դարսված տուփերում, քացախաթթվի և կերակրի աղի լուծույթում:

Պահածոյի արտադրման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է. ջոկում-տեսակավորում, լվացում, կտրատում, ջրախաշում, կանաչների և համեմունքների նախապատրաստում, լցահյութի պատրաստում, դարսում տուփերում, լցահյութի ավելացում, մակափակում, ստերիլիզացիա և հովացում:

Մինչև 0,5 լ ծավալով տուփերով պահածոն ստերիլիզացվում է 100 °C-ում՝ 5 ր տևողությամբ, մինչև 1,0 լ-ը՝ 8 ր և 3,0 լ ծավալով տուփերը՝ 20 ր:

Աղյուսակ 20

1 տ պատրաստի մթերքի համար հումքի և նյութերի ծախսի նորմա-ներ, կգ

№	Հումք և նյութեր	1 տ պատրաստի մթերքի ծախսի նորմա, կգ
1	Վարունգ	650,0
2	Կերակրի առ	30,0
3	Քացախարքու, 80 %-ոց	6,0
4	Կանաչիներ Սաղադանոս Սամիթ Նեխուր Ծովարողիկի տերև Անանովի տերև	2,5 10,0 6,0 6,0 0,5
5	Սխտոր	2,5
6	Համեմունքներ Կծու չոր տարղեղ Սև պղպղ Դափնետերև	0,7 0,4 0,2

Աղյուսակ 21

«Պատիստն պահածոյած» պահածոյի որակին ներկայացվող պահանջներ
(ըստ ՈՍ 18/111-73)

Զգայառոշման և ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշներ	Բարձր տեսակ	Առաջին տեսակ
1	2	3
Արտաքին տեսք	Պտուղները ամբողջական, հարթ, սկավառականման, չափերով մոտիկ, 70 մմ-ը չգերազանցող տրամագծվ, մաքուր, չկնճռուված, առանց պտղակորի և ծաղկի մնացորդների, մեխանիկական և այլ վնասվածքների,	Պտուղները կտրատված միևնույն չափի (40–60 մմ) կտորների, առանց պտղակորների, ծաղիկների մնացորդների և մեխանիկական վնասվածքների,
Համ և հոս	Համը հաճելի, բույլ բրվաշ, համեմունքային բույրով, առանց կողմնակի համի և հոսի:	
Գույն	Միագույն, կանաչասպիտակավունից դեղին	Փարերավորման միավորում բույլատրվում է ոչ միանման գույժի առանձին պտուղների առկայություն

1	2	3
Կազմությունը	Պտուղները ծիգ, առանց դատարկ հատվածների, խիտ խրբխրբան պտղամսով, նորք պտղակեղեռով և չհասունացած սերմերով	Թույլատրվում են ավելի քիչ ամուր և ծիգ պտուղներ
Աղաջրի որակը	Թափանցիկ, դեղնավուն երանգով և համեմունքների մասնիկներով	Թույլատրվում է բույլ պղտորություն
Հումքի քանակը պահածոյի զանգվածի նկատմամբ, %, ոչ պակաս		55
Համեմունքների զանգվածը պահածոյի զանգվածի նկատմամբ, %		2,5 – 3,5
Կերակրի աղի պարունակությունը, %		2,0 – 3,0
Ընդհանուր թթվությունը, վերահաշված քացախա-թթվի, %, ոչ ավելի		0,3 – 0,5
Ծանր մետաղների պարունակությունը, մգ 1 կգ մթերքում, ոչ ավել անագ կապար		200 Չեն թույլատրվում
Կողմնակի խառնուրդներ		Չեն թույլատրվում

ԴՐՄԿ ՊԱՀԱԾՈՅԱՑ

Պահածոն իրենից ներկայացնում է ամբողջական կամ օդակաձև կտրատած չհասունացած սերմերով դրմիկի պտուղներ, համեմունքային կանաչներով և համեմունքներով, դարսված տուփերում, քացախաթթվի և կերակրի աղի լուծույթում:

Պահածոյի արտադրման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է. ջոկում-տեսակավորում, լվացում, մաքրում, կտրատում, կանաչների, համեմունքների և սխտորի նախապատրաստում, լցահյութի պատրաստում, դարսում տուփերում, լցահյութի ավելացում, մակափակում, ստերիլիզացիա և հովացում:

Սինչև 0,5 լ ծավալով տուփերով պահածոն ստերիլիզացվում է 100 °C-ում՝ 5 ր տևողությամբ, մինչև 1,0 լ ծավալով տուփերը՝ 8 ր:

Աղյուսակ 22

Պահածոյի բաղադրատոմսը և հումքի ու նյութերի ծախսի նորմաները

№	Հումք և նյութեր	1 տ պատրաստի մթերքի բաղադրատոմս, կգ	Կորուստներ, %	1 տ պատրաստի մթերք իհամար ծախսի նորմաներ, կգ
1	Դդմիկ ամբողջական կտրատած	585 625	8,0 9,0	636,0 687
2	Կերակրի աղ	20	2,0	25,5
3	Քացախաթթու, 80%-ոց	6,25	2,0	7,7
4	Կանաչիներ Սալաղանու Սամիք Նեխուր Ծովաբողկի տերն Անանուխի տերն	2,5 10 6,0 6,0 0,5	25,0 25,0 25,0 25,0 40,0	3,3 13,3 8,0 8,0 0,8
5	Մխսոր	2,5	28,0	3,5
6	Համեմունքներ Կծու, չոր տարղեղ Սև պղպղեղ Դափնետերն	0,7 0,4 0,2	22,0 2,0 1,0	0,9 0,41 0,2

ՍՊԱՆԱԽԻ ԵՎ ԹՐԹՆԶՈՒԿԻ ՊՅՈՒՐԵ

Մթերքը իրենից ներկայացնում է սպանախի և թրթնջուկի տրորված տերևներ առանձին-առանձին կամ դրանց խառնուրդ:

Արտադրման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է. ջոկում-տեսակավորում, լվացում, ջրախաշում, տրորում, խտացում և տաքացում, լցնում, մակաֆիակում, ստերիլիզացիա և հովացում:

Պահածոն ստերիլիզացվում է 120°C -ում, մինչև 0,5 լ ծավալով տուփերը 65 ր տևողությամբ, մինչև 1,0 լ-ը՝ 75 ր:

Աղյուսակ 23

Հումքի և նյութերի ծախսի նորմաներ

№	Հումք և նյութեր	Կորուստներ, %	1 տ պատրաստի մթերքի համար ծախսի նորմաներ, կգ
1	Սպանախ սպանախի պյուրեյի համար	10,0	1111,0
2	Թրթնջուկ թրթնջուկի պյուրեյի համար	10,0	1111,0
3	Խառնուրդ պյուրեյի համար սպանախ թրթնջուկ	10,0 10,0	555,0 555,0
4	Նիզին	2,0	0,204
5	Սորբինաթթու	1,5	0,304
6	Կիտրոնաթթու	2,0	3,03

«Սպանախի և թրթնջուկի պյուրե» պահածոյի որակին ներկայացվող
պահանջներ (ըստ ΠΟΣ 18-24-70)

Զգայառոշման և ֆիզիկո-քիմիական ցուցանիշներ	Պահանջներ
Արտաքին տեսք	Համասեռ, հավասարաչափ տրորած զանգված
Համ և հոտ	Եփված սպանախի կամ թրթնջուկի տե- րևներին բնորոշ, առանց կողմնակի համի և հոտի
Գույն	Կանաչ կամ կանաչ դարչնագույն երան- գով, միագույն ամրող զանգվածում
Չոր նյութերի պարունակությունը, %, ոչ պակաս	6
Ծանր մետաղների պարունակությունը, մգ 1 կգ մթերքում, ոչ ավելի անազ արդինձ կապար	150 5 Չի բույրատրվում
Սաղման մեթոդով որոշվող ավազի քանակը, %, ոչ ավելի	0,05
Կողմնակի խառնուրդներ	Չեն բույրատրվում

ԳԼՈՒԽ 3. ԲԱՆՁԱՐԵՂԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՏԻԿԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐ

Տարրերվում է բանձարեղենների խորտիկային պահածոների երեք
տեսակ. ամբողջական տապակած բանձարեղեննը, արմատապտուղների և
սոխի լցոնով, լցված տոնատի կամ այլ տեսակի սոուսով, կտրատած բան-
ձարեղեններ տապակված արմատապտուղների և սոխի հետ, ավելացրած
տոմատի սոուս կամ բուսական յուղ, բանձարեղենային խավիարներ՝ տա-
պակած բանձարեղենի մանրացրած խառնուրդ, տոմատ մածուկի և այլ բա-
ղադրիչների ավելացումով:

ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

1. Լցոնած բանձարեղեններ տոմատի սոուսում. բաղրիջան՝ բանձարե-
ղենային լցոնով, բաղրիջան՝ բանձարեղենային և բրնձի լցոնով, տոլմա՝
բանձարեղենային լցոնով, տոլմա՝ բանձարեղենային և բրնձի լցոնով,
տաքդեղ՝ բանձարեղենային լցոնով, տաքդեղ՝ բանձարեղենային և
բրնձի լցոնով, տոմատ՝ բանձարեղենային լցոնով:
2. Օղակած կտրատած բանձարեղեն՝ տոմատի սոուսում. բաղրիջան՝
օղակած կտրատած, բաղրիջան՝ օղակած կտրատած բանձա-
րեղենային լցոնով, բաղրիջան՝ բուլղարական ձևով բանձարեղենային

- լցոնով, դրմիկ՝ օղակաձև կտրատած, դրմիկ՝ օղակաձև կտրատած բանջարեղենային լցոնով:
3. Բանջարեղենային խավիարմեր. բաղրիջամի, դրմիկի, պատիսմի:
 4. Կտրատած բանջարեղեններ տոմատի սոուսում. բաղրիջամ՝ բանջարեղենային լցոնով, դրմիկ՝ բանջարեղենային լցոնով, կաղամք՝ բանջարեղենային լցոնով, տաքդեղ՝ բանջարեղենային լցոնով, տաքդեղ և տոմատ:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՀՈՒՍՔԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ (ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԽԵՄԱՆԵՐ)

Բաղրիջամ, դրմիկ և պատիսմ. Օգտագործվում են տեխնիկական հասունացման փուլում գտնվող այսուղներ: Մշակման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է ջոկում, տեսակավորում, լվացում, մաքրում (պտղակորչի հեռացում), կտրատում, տապակում, հովացում, մատուցում համապատասխան պահածո արտադրելու համար:

Բաղրիջամից, դրմիկից և պատիսմից կտրատած բանջարեղենային պահածո արտադրելու համար, կտրատած հումքը տապակման փոխարեն ջրախաշվում է և հովացվում:

Կաղամք սպիտակագլուխ. Օգտագործվում է միջին չափերի (20-25 սմ տրամագծով) պտղուղներ: Մշակման տեխն. վիճական հետևյալն է. իոկում, չափարկում, մաքրում, կտրատում, տեսակավորում, մանրութի հեռացում, ջրախաշում, հովացում, մատուցում լցոնախառնիչ՝ կտրատած բանջարեղենային լցոնով կաղամքի պահածո արտադրելու համար:

Տղմա տեսակի պահածո արտադրելիս անջատվում են կաղամքի թերթերը ջրախաշվում, հովացվում և տրվում լցոնման:

Քաղցր տաքդեղ. Օգտագործվում է թե տեխնիկական և թե կենսաբանական հասունացման վիճակների պտղուղներ: Մշակման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է՝ լվացում, ջոկում, տեսակավորում, չափարկում, մաքրում, ողողում, ջրախաշում, հովացում, մատուցում լցոնման՝ տաքդեղ բանջարեղենային լցոնով պահածո արտադրելու համար:

Կտրատած տաքդեղ պահածոներ արտադրելիս մինչ ջրախաշումը տաքդեղը ենթարկվում է կտրատման:

Տոմատ. Տոմատ բանջարեղենային լցոնով պահածոյի արտադրման համար օգտագործվում են վառ կարմիր գունավորված, ամուր պտղամսով, 40-60 մմ տրամագծով զնդաձև պտղուղներ:

Մշակման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է՝ ջոկում, տեսակավորում, չափարկում, լվացում, պտղի վերին հատվածի կտրում, սերմնարնի մասնիկի հեռացում, մատուցում լցոնման:

Սպիտակ արմատ. Ապիտակ արմատ ընդհանուր անվամբ օգտագործվում են մաղաղանոսի, նեխուրի արմատային սրտերը և ստեպինը:

Մշակման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է՝ ջոկում, տեսակավորում, լվացում, պտղակեղի մաքրում, վերամաքրում, լվացում, կտրատում, մաղում, տապակում, հովացում, մատուցում լցոնախառնիչ:

Կանաչի. Օգտագործվում է մաղաղանոս, նեխուր և սամիթ: Մշակման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է՝ ջոկում, տեսակավորում, լվացում, ջոկում, ըստ բաղադրատոմսի կանաչիների խառնուրդի կազմում, կտրատում 3-4 մմ երկարությամբ կտորների, մատուցում լցոնախառնիչ:

Խավիարներ արտադրելիս կանաչին կտրտման փոխարեն աղացվում է:

Գազար. Օգտագործվում է գազարի դեղին և կարմրանարնջագույն սեղանի սորտեր: Մշակման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է՝ չափարկում, լվացում, ջոկում, տեսակավորում, ծայրամասերի կտրում, պտղակեղի մաքրում, վերամաքրում, լվացում, ողողում, կտրատում, մաղում, տապակում, հովացում, մատուցում լցոնախառնիչ:

Խավիարներ արտադրելիս տապակված գազարը մատուցվում է աղաց:

Գլոխ սոխ. Օգտագործվում է ամենալայն մասում 30 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով պտուղներ: Մշակման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է՝ ջոկում, չափարկում, ծայրամասերի կտրում, պտղակեղի մաքրում, վերամաքրում, լվացում, կտրատում, տապակում, հովացում, մատուցում լցոնախառնիչ: Խավիարներ արտադրելիս տապակված սոխը մատուցվում է աղաց:

Համեմունքներ. Բանջարեղենների խորտիկային պահածոների համար օգտագործվում են սև և հոտավետ պղպեղներ և դափնետերներ:

Թղթեղները մաղվում են, աղացվում և խառնվում ըստ բաղադրատոմսերի: Դափնետերները ջոկում է հեռացվում ցողունները, օտար խառնուրդները և լվացվում:

Նարմիք տարղեղի պյուրե. Օգտագործվում են կենսաբանական հասունացման փուլի քարմ պտուղները: Մշակման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է՝ ջոկում, տեսակավորում, լվացում, պտղակորի և սերմնաբնի հեռացում, ողողում, շղթեհարում, տրորում:

Բրինձ. Օգտագործվում է ոչ ցածր առաջին տեսակից փայլեցրած բրինձ: Մշակման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է՝ ջոկում, լվացում, ջրախառում, լվացում սառը ջրով, մատուցում լցոնախառնիչ:

Ծաքար, կերակրի աղ և այլուր. Սինչ օգտագործումը իրականացվում է մաղում և մազգիսային մշակում: Այուրը ենթարկվում է ջերմային մշակման մինչև գույնի մասնակի գորշացումը:

Տոմատի տրորված զանգված. Տոմատի սոռու պատրաստելու համար տոմատի տրորած զանգվածը խտացվում է մինչև 8 կամ 12 % չոր նյութերի պարունակությունը: Եթե օգտագործվում է տոմատ պյուրե կամ մածուկ, ապա դրանք ջրով նորացվում են մինչև պահանջվող չոր նյութերի պարունակության հասնելը:

Եթերայուղեր. Թարմ համեմունքային կանաչիները և համեմունքները կարելի է փոխարինել դրանց եթերայուղերի բուսայուղային լուծույթով:

Բուսական յուղ. Բանջարեղենների խորտիկային պահածների արտադրման համար պիտանի են բուսական յուղերի բոլոր տեսակները: Մինչ տապակումը բուսական յուղը ենթարկվում է դադման 160 - 170 °C-ում մեկ ժամ տևողությամբ, մինչև կապված ջրի հեռանալը:

ԼՑՈՆԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ԼՑՈՆՈՒՄ

Լցոնի համար մշակված հումքատեսակները և օժանդակ նյութերը ըստ կոնկրետ պահածոյի տեսակի համար նախատեսված բաղադրատոմսով լցվում է լցոնախառնիչ, տարացմամբ խառնվում ոչ պակաս 15 ր և մատուցվում լցոնման:

Աղյուսակ 25

Լցոնի բաղադրատոմսեր թարմ կանաչիներով, %-ներով

№	Լցոնի բաղադրիչներ	Բանջարեղենային լցոն	Լցոն բանջարեղեններով և ըրնձով	Կտրատած բանջարեղենների լցոն	Բաղրիչան ըսլդարական ձևով պահածների լցոն
1	Սպիտակ արմատ տապակած	8,0	3,0	8,0	—
2	Գազար տապակած	76,0	35,0	78,0	—
3	Սոխ տապակած	11,0	7,5	11,0	32,0
4	Բրինձ ջրախաշված	—	45,0	—	—
5	Կանաչի թարմ	3,0	3,0	1,0	3,0
6	Բուսական յուղ	—	5,0	—	8,0
7	Սև պղպեղ	—	—	—	0,01
8	Հոտավետ պղպեղ	—	—	—	0,02
9	Կերակրի աղ	2,0	1,5	2,0	1,7
10	Տոմատի տրորած զանգված 8 % չոր նյութերով	—	—	—	50,27
11	Միսոոր	—	—	—	5,0

Լցոնի բաղադրատոմսեր եթերայուղերով, %-ներով

№	Լցոնի բաղադրիչներ	Բանջարեղենային լցոն			Բանջարեղենային լցոն ըրնծով	
		Տարդեղ լցոնած, տոլմա	Տոմաշ լցոնած	Բաղրիջան լցոնած	Տարդեղ լցոնած, տոլմա	Բաղրիջան լցոնած
1	Սալիտակ արմատ տապակած	8,0	8,0	8,0	3,0	3,0
2	Գազար տապակած	78,5	78,3	78,2	37,5	37,2
3	Սոխ տապակած	11,0	11,0	11,0	7,5	7,5
4	Բրինձ ջրախաշված	—	—	—	45,0	45,0
5	Բուսական յուղ	—	—	—	5,0	5,0
6	Եթերայուղ աղով այդ բվում կերակրի աղ Եթերայուղի բուսական յուղային լուծույթ	2,5 2,0	2,7 2,0	2,8 2,0	2,0 1,5	2,3 1,5
		0,5	0,7	0,8	0,5	0,5

ՏՈՄԱՏԻ ՍՈՌԻՄԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Տոմատի սոուսը պատրաստվում է երկշապկանի կաթսաներում կամ ռեակտորներում, բաղադրիչները խառնելով և եփելով:

Տոմատի սոուսի բաղադրամասեր, %-ներով

№	Սոուսի կազմային բաժիններ	Բարձրացն այլ շահագործություններ	Նախառարկային շահագործություններ	Ծառայություններ	Ծառայություններ	Տոմատի պատճենահանություններ	Եղանակային գործադրություններ	Մարդաբանական գործադրություններ
1	Կանաչի	—	—	—	0,52	—	0,52	—
2	Դափնիետերներ	—	—	—	—	—	—	0,1
3	Տապակած սոխ	—	—	—	3,13	—	3,13	—
4	Ալյուր	—	1,0	3,0	—	—	—	—
5	Սև պղպեղ	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
6	Հոտավետ պղպեղ	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
7	Շաքար	7,14	6,2	8,2	6,2	5,3	5,3	5,0
8	Կերակրի աղ	3,1	2,3	3,1	4,2	6,4	5,3	3,0
9	Տոմատի տրորած զանգված՝ 8 %-ոց 12 %-ոց	89,71	90,45	85,65	90,1 — 94,65	— 91,0	91,97	90,64
10	Չոր նյութերի պարունակությունը սուսում ըստ ռեֆրակտումների, %	17,0	15,6	17,9	17,0 20,0 20,0	20,0 14,0	14,0	—

ԽԱՎԻԱՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏԱՊԱԿԱԾ ԲԱՆՁԱՐԵԴԵՆՆԵՐԻՑ

Տապակած բանջարեղեններն, ըստ բաղադրատոմսի՝ առանձին առանձին մանրացվում է աղացով կամ տրորող մեքենայով և լցվում խավիարխառնիչ։ Խավիարխառնիչում զանգվածը տաքացմամբ խառնվում է ոչ պակաս 15 ր, պոմպով մղվում ջերմափոխանակիչ, այնուհետև տարայավորվում, մակափակվում և ենթարկվում ստերիլիզացիայի։

Տապակած բանջարեղենային խավիարմերի բաղադրատոնս, %-ներով

№	Հումք	Խավոսոցի ճշողականություն	Խավիարմերի ճշողականություն	Խավիարմերի ճշողականություն	Խավիարմերի ճշողականություն	Խավիարմերի ճշողականություն
1	Բարիչան տապակած	70,0	70,0	—	—	—
2	Տապակած սպիտակարմատ ¹	1,3	1,3	1,3	1,3	2,0
3	Թարմ կանաչիներ ²	0,3	—	0,3	—	0,3
4	Դդմիկ կամ պատիստն տապակած	—	—	77,33	77,33	76,60 5
5	Սոխ տապակած	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2
6	Բուսական յուղ	—	—	3,6	3,6	3,6
7	Գազար տապակած	4,6	4,7	4,6	4,7	4,6
8	Սև պղպեղ աղացած	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9	Հոտավետ պղպեղ աղացած	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
10	Երերայուղեր աղի հետ այդ թվում աղ (1,5 %-ոց)	—	1,7	—	1,7	—
11	Շաքար	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
12	Կերակրի աղ	1,5	—	1,5	—	1,5
13	Տոմատ պյուրե (12 %-ոց)	18,3	18,3	—	—	—
14	Տոմատ մածուկ (30 %-ոց)	—	—	7,32	7,32	7,32

1. Սպիտակ արմատի կազմը՝ ստեպին – 50 %, մաղադանոս – 25 %, նեխուր - 25 %:

2. Կանաչիների կազմը՝ մաղադանոս – 50 %, սամիթ - 25 %, նեխուր - 25 %:

ԼՅՈՆԱԾ ԲԱՆՁԱՐԵՂԵՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

Նախապատրաստված հիմնական հումքը լցոնվում է լցոնախառնիչում խառնված լցոնով: Տուփի մեջ կանխավ լցվում է պահանջվող սոուսի կեսը այնուհետև դարսվում լցոնված բանջարեղենը, ավելացվում սոուսի մնացած քանակը, տուփը նակափակվում և ենթարկվում ստերիլիզացիայի:

Լցոնած բանջարեղենային պահածոների բաղադրամասեր, %-ներով

№	Պահածոն	Կանաչիներով				Երերայութերով			
		Հիմնական հոմք	Լցոն	Տոմս- առուս	Բուսական լույս	Հիմնական հոմք	Լցոն	Տոմս- առուս	Բուսական լույս
1	Բաղրիջան բան- ջարեղենային լցոնով	37-43	22-28	30,4-36,4	1,6	37-43	22-28	30,5-36,5	1,5
2	Դրմիկ բանջա- րեղենային լցոնով	37-43	22-28	30 - 36	2,0	37-43	22-28	30,1-36,1	1,9
3	Տոլմա բանջա- րեղենային լցոնով	22-28	37-43	30 - 36	2,0	20,2-26,2	37-43	32-38	1,8
4	Տոլմա բանջարե- ղենային լցոնով՝ բրնձով	22-28	37-43	29,4-35,4	2,6	22,1-28,1	37-43	29,4-35,4	2,5
5	Տարդեղ բանջա- րեղենային լցոնով	22-28	37-43	30-36	2,0	20,2-26,2	37-43	32-38	1,8
6	Տարդեղ բանջա- րեղենային լցո- նով բրնձով	22-28	37-43	29,4-35,4	2,6	22,1-28,1	37-43	29,4-35,4	2,5
7	Տոմատ բանջա- րեղենային լցոնով	32-38	27-33	29-35	3,0	32,1-38,1	27-33	28,7-34,7	3,2

«ԿՏՐԱՏԱԾ ԶԱՂՅՈ ՏԱԶԴԵՂ» ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

Նախապատրաստված հիմնական հոմքը և մշակված բաղադրիչները լցվում են լցոնախառնիչ, խառնվում տաքացմանար ոչ պակաս 15 ր, տարայափոխվում, մակափակվում և ենթալկվում ստերիլիզացիայի: Տուփերում սուսի կամ տոմատի տրորած զանգվածի կեսը լցվում է նախօրոր:

«Կտրատած քաղցր տաքդեղ» լցոնով պահածոների քաղաղրամասեր %-ներով

№	Բաղադրիչներ	Քաղցր տաքդեղի պահածոներ		
		Տաքդեղ կտրատած տոմատի սոուսով	Տաքդեղ և տոմատ կտրա- տած տոմատի սոուսում	Տաքդեղ և տոմատ կտրատած տոմատի տրորած զանգվածում
1	Կտրատած ջրախաշած սպիտակ արմատ	–	1,0	1,0
2	Կտրատած կանաչի	–	0,5	0,5
3	Տաքդեղ կտրատած ջրախաշած	75,0	48,0	62,0
4	Կերակրի աղ	0,8	0,5	1,5
5	Տոմատ-սոուս	24,2	30,0	–
6	Տոմատի տրորած զանգված	–	–	15,0
7	Տոմատի կտրատած պտուղներ	–	20,0	20,0

ԲԱՆՁԱՐԵՂԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՏԻԿԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱՅԻ ՌԵԺԻՄՆԵՐԸ

Ապակյա և թիթեղյա տոուփերում լցված բանջարեղնեների խորտիկային պահածոները ստերիլիզացվում են 120-130 °C-ում: Մինչև 0,5 լ ծավալով տոուփերն ստերիլիզացնելիս՝ ջերմաստիճանի և ճնշման բարձրացնան և իջեցման տևողությունները կազմում են 20-25 ր, բուն ստերիլիզացիայի տևողությունը՝ 40-60 ր:

ԲԱՆՁԱՐԵՂԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՏԻԿԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԵԼԻՄ ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿՈՐՈՒՏՏՆԵՐ

Բանջարեղնեների խորտիկային պահածոների տեխնոլոգիական հաշվարկներում հաշվի է առնվում ոչ միայն հիմնական հումքատեսակների և օժանդակ նյութերի կորուստները արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում, այլ նաև տասկակման գործընթացում կշռային պակասորոր (տապակման տեսանելի տոկոս):

Հումքի և օժանդակ նյութերի կորուստներ, % - ներով

№	Հումք և օժանդակ նյութեր	Նախապատրաստված հումքի կորուստներ										
		Ըստ բարձր գույնի դաշտի բարձրության նույնացման դաշտում՝ նախապատրաստված հումքի կորուստներ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Բաղրիջան օղակաձև կտրատած	7,5	8	38	53,5	25	5	-	-	3	1	20
2	Բաղրիջան խավիարի համար	7,5	8	30-32	39	12	3	-	0,5	-	2,2	50
3	Բաղրիջան լցոնման համար	7,5	8	32-35	39,5- 42	11	-	-	-	3	-	-
4	Սպիտակ արմատ	20,0	25	35	43	13	-	-	-	2	1	3-7
5	Կանաչի	10,0	35	-	-	-	-	-	-	-	1,7- 2,2	-
6	Դղմիկ խավիարի համար	5,0	5	35-40	41	6	10	-	0,5	2	1,7	10 - 15
7	Դղմիկ օղակաձև կտրատած	5,0	5	43-48	52	8	15	-	-	3	1	15-20
8	Կաղամբ տոլմայի համար	10,0	65,5	-	-	-	-	3	-	2	1	-
9	Սոխ	13,0	17,0	50	64	27	2	-	-	3	1	3 - 5
10	Գազար	12,0	10,5	45-50	52-56	12	2	-	-	2	1,7- 2,2	3 - 7
11	Ալյոր	-	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Պատիսոնն խավիարի համար	5,0	5	35-40	41	6	10	-	0,5	2	1,7	15 - 20

Աղյուսակ 31-ի շարտանակությունը

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Տաքեղ լցոնման հանար	7,5	24	—	—	—	—	2	—	—	1	—
14	Տաքեղ տապակման հանար	7,5	24	17-19	—	8,5	—	—	—	—	—	—
15	Տոմատի մածուկ	30	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7- 2,2	—
16	Տոմատի պտուղներ խավիարի հանար	5,5	6	—	—	—	—	—	0,5	—	2,2	—
17	Տոմատ լցոնման հանար	5,5	45*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Սխտոր	35,5	25	—	—	—	—	—	—	—	3	—

* - օգտագործելի մնացորդներ

Լցոնած բանջարեղեններ և տոլմա պահածոների հումքի և օժանդակ նյութերի ծախսը 1 տ պատրաստի պահածոյի համար կգ-ներով

№	Հումք և օժանդակ նյութեր	Տարբերակած բանջարեղենի պահածոյի ստուգա ստուգա	Տարբերակած բանջարեղենի յիշ ստուգա վեցական ստուգա	Տոմսառ բանջարեղենի յիշ ստուգա վեցական ստուգա	Տոմսառ բանջարեղենի նախկին տոմսառի ստուգա	Տոմսառ բանջարեղենի յիշ ստուգա վեցական ստուգա	Բարձրացած բանջարեղենի նախկին տոմսառի ստուգա
1	Թարմ տաքղեղ	348,0	348,0	—	—	—	—
2	Տարբեղ արագ սառեցրած	424,0	424,0	—	—	—	—
3	Տոմսառ	—	—	649,0	—	—	—
4	Կաղամբ	—	—	—	794,0	794,0	—
5	Բաղրիջան	—	—	—	—	—	690,0
6	Գ-ազար	693,6	319,0	520,0	694,0	319,0	434,0
7	Սպիտակ արմատ	66,0	25,0	50,0	66,0	25,0	42,0
8	Սոխ	115,0	78,0	86,0	115,0	78,0	71,0
9	Բըինձ	—	93,0	—	—	93,0	—
10	Կանաչի	19,0	19,0	14,0	19,0	19,0	12,0
11	Կերակրի ար	16,0	15,0	17,0	15,0	15,0	16,0
12	Շաքար	21,8	22,4	28,0	21,8	22,4	25,1
13	Սև պղպեղ աղացած	0,07	0,072	0,0171	0,07	0,072	0,07
14	Հոնավետ պղպեղ աղացած	0,104	0,108	0,107	0,004	0,108	0,105
15	Տոմսառ պյուրե 12 %-ոց	211,0	249,0	205,0	211,0	249,0	210,2
16	Ալյուր	3,8	3,8	10,8	3,8	3,7	—
17	Բուսական յուղ 6 % կորուստների պայմաններում	79,0	76,6	77,6	79,0	76,6	101,3

Լրացում. Տոմսառի ստուգի կորուստները լցնելիս ընդունվում է հավասար 5 %-ի, կերակրի աղի, շաքարի և համեմունքների կորուստները 1 %:

Եթերայուղերով բանջարելենների խորտիկային պահածոների հումքի
և օժանդակ նյութերի ծախսը 1 տ պատրաստի պահածոյի
համար կգ-ներով

№	Հումք			Համկերմասնութեա զույցի յուջկերով		
1	Տռմատ	—	—	649,4	—	—
2	Տարղեղ թառմ	320,0	320,0	—	—	—
3	Տարղեղ արագ սառեցրած	393,0	393,0	—	—	—
4	Կաղամբ	—	—	735,4	735,4	—
5	Գ-ազար	717,2	342,8	536,7	717,4	342,9
6	Եթերայուղերի խառնորդ այդ թվում՝ սամիրի եթերայուղ մաղաղանոսի եթերայուղ նեխուրի եթերայուղ	0,0284 0,0071 0,0142 0,0071	0,0284 0,0071 0,0142 0,0071	0,0284 0,0071 0,0142 0,0071	0,0284 0,0071 0,0142 0,0071	0,0284 0,0071 0,0142 0,0071

Lրացում. Եթերայուղերով բանջարելենների խորտիկային պահածոներ
արտադրելիս մնացած հումքատեսակների և օժանդակ նյութերի
ծախսերը միևնույնն են, ինչ որ կանաչիներով պահածոներ ար-
տադրելիս:

1 ս օղակաձև կտրատած բանջարեղենների խորտիկային պահածոնների արտադրման համար հումքատեսակների և օժանդակ նյութերի ծախսերը կգ-ներով

№	Հումք և օժանդակ նյութեր	Բանջարեղեններ օղակաձև կտրատած տոմատ սոուսում				Բաղրի-ջան բուլղարական ձևով
		Բաղրիջան լցոնով	Դ-դմիկ լցոնով	Բաղրի-ջան	Դ-դմիկ	
1	Սպիտակ արմատ	16,4	24,6	—	—	—
2	Կանաչի	2,8	4,5	2,8	2,0	14,2*
3	Սոխ թարմ կամ սոխ չորացրած	27,5 5,9	41,0 8,5	29,7 6,5	18,7 4,2	— 161,1
4	Բուսական յուղ 6 % կորուստների պայմաններում	144,6	96,2	144,6	99,9	151,1
5	Գազպար	168,7	96,3	—	—	—
6	Հիմնական հումք (ըստ պահածոյի անվան)	1024,2	1467,9	1116,0	1838, 9	1267,6
7	Հանճմունքներ	0,178	0,127	0,210	0,127	0,102
8	Շաքար	21,2	12,7	24,3	12,7	—
9	Կերակրի աղ		18,7	18,7	18,7	28,3
10	Տոմատ պյուրե 12 % չոր նյութերի պարունակությամբ	112,8	228,1	236,3	216,5	—
11	Տոմատի պտուղներ	—	—	—	—	315,0
12	Մխտոր	—	—	—	—	23,5

* – միայն մաղաղանոս

Տապակած բանջարեղեններով 1 տ խավիարի արտադրման համար
հումքատեսակների և օժանդակ նյութերի ծախսերը կգ-ներով

№	Հումք	Տապակած բանջարեղենների խավիար			
		Բաղրիչան		Դրմիկ	
		Կանաչիով	Եթերա-յուրով	Կանաչիով	Եթերա-յուրով
1	Բաղրիչան	1187,0	1187,0	—	—
2	Դրմիկ	—	—	1505,0	1504,0
3	Պատիսոն	—	—	—	1505,0
4	Գազար	105,0	107,0	104,0	106,0
5	Սալիտակ արմատ	27,0	27,0	41,0	41,0
6	Սոխ	82,0	82,0	83,0	83,0
7	Կանաչի	4,6	—	4,6	—
8	Եթերայուղերի խառ-նորդ 2 % կորուստների պայմաններում	—	0,0284	—	0,0284
9	Կերակրի աղ	15,2	15,2	15,2	15,2
10	Ծաքար	7,6	7,6	7,6	7,6
11	Սև պղպեղ աղացած	0,505	0,505	0,505	0,505
12	Հոտավետ պղպեղ աղացած	0,505	0,505	0,757	0,757
13	Տոմատ պյուրե 12 %-ոց	187,1	187,1	—	—
14	Տոմատ մածով 30 %-ոց	—	—	74,5	74,5
15	Բուսական յուղ 6 % կորուստների պայմաններում	112,2	114,3	110,8	112,9
					110,8

- Լրացում.** 1. Կերակրի աղի, շաքարի և համեմունքների արտադրական կորուստները կազմում են 1 %:
 2. Թույլատրվում է հիմնական հումքը մինչև 85 կգ քանակով փոխարինել քաղցր տարղեղով:
 3. Ավելացվող բուսական յուղի կորուստները ընդունվում են հա-վասար 2 %-ի, որը տեղի է ունենում յուղի դադման գործըն-թացում:

ԲԱՆՉԱՐԵԴՆԵՐԻ ԽՈՐՏԻԿԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱԾՆԵՐ

Բանջարեղենների խորտիկային պահածոների զգայառոշման ցուցանիշները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին:

Բանջարեղենային խավիար

Արտաքին տեսք և կազմություն: Հավասարաչափ մանրացված համաստու զանգված, բավող կամ բույլ հատիկային կազմությամբ, առանց կոշտ սերմերի և առանձնացող հեղուկի:

Համ և հոտ: Հատուկ տվյալ տեսակի մթերքին: Բաղրիջանի խավիարում բուլատրվում է յուրահատուկ այրող համ: Կծկած յուղի և կողմնակի համեր ու հոտեր չի բուլատրվում:

Գույն: Բաղրիջանի խավիարի գույնը պետք է լինի դեղինից մինչև բաց գորշագույն, դրմիկի և պատիստնի խավիարներինը բաց դողնավոնից մինչև բաց գորշագույն: Թուլատրվում է ապակե տուփերում խավիարի վերին շերտի անճան մգացում:

Լցոնած բանջարեղեններ տոմասի սոուսում

Արտաքին տեսք և կազմություն: Ձեր պահպանման լցոնած ամբողջական պտուղներ՝ տոմասի սոուսում: Թուլատրվում է լցոնած պտուղների անճան պատովածքները: Պտուղների կամ կաղամբի տերևների կազմությունը ամուր, բայց ոչ կոշտ:

Համ և հոտ: Հատուկ՝ տապակած բանջարեղեններին և մյուս բաղադրիչներին: Կծկած յուղի և օտար համի ու հոտի առկայություն չի բուլատրվում:

Գույն: Տարդեղինը համաստու յուրաքանչյուր տուփում, տոմատինը և տոմասի սոուսինը նարնջակարմրավուն, բաղրիջանինը մանուշակագույն շագանակագույն հետքերով, լցոնինը բնորոշ տապակած բանջարեղենին:

Կտրատած բանջարեղեններ տոմասի սոուսում

Բաղրիջան և դրմիկ օղակածն կտրատած լցոնով և առանց լցոնի տոմասի սոուսում:

Արտաքին տեսք: Պտուղների խավասարաչափ օղակներ՝ 30–70 մմ տրամագծով հավասար հաստությամբ: Թուլատրվում է բափկած միջուկով օղակների առկայություն բարձր տեսակի պահածոներում մինչև 10 % և առաջին տեսակի պահածոներում՝ մինչև 25 %:

Գույն: Բնորոշ տապակած բանջարեղեններին, սոուսը՝ նարնջակարմրավուն:

Համ և հոտ: Բնորոշ տապակած բանջարեղենին և մնացած բաղադրիչներին: Կծկած յուղի և օտար համի ու հոտի առկայություն չի բուլատրվում:

Կազմություն: Ամուր, բայց ոչ կոշտ չեփված պտուղներ:

Տարդեղ կտրատած լցոնով տոմաս սոուսում

Արտաքին տեսք: Տաքէնի կտորները տարածել:

Գույն: Տաքէնինը կարմիր, լցոնինը բաց շագանակագույն, տոմատի սոուսինը նարնջակարմրավուն:

Համ և հոս: Հատուկ տվյալ բանջարեղեններին և տոմատի սոուսին:

Կազմություն: Ամուր բայց ոչ կոշտ չեփված պտուղներ:

Աղյուսակ 36

Բանջարեղենների խորտիկային պահածոների ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ

№	Պահածոներ	Պարունակություն, %			
		Չոր նյութեր, ոչ պակաս	Բուսական յուղ, ոչ պակաս	Թթվությունն ըստ խնճորաբրվի, ոչ պակաս	Կերակրի աղ
1	Բանջարեղեննային խավիար ա) բաղրիջանի բ) դրմիկի և պատիսնի	24 21	9 9	0,5 0,5	1,2 - 1,6 1,2 - 1,6
2	Բանջարեղեններ կտրատած՝ տոմատի սոուսում բաղրիջան օղակած կտրատած լցոնով և առանց լցոնի բ) դրմիկ օղակած կտրատած՝ դրմիկ օղակած կտրատած՝ լցոնով դ) տարղեղ կտրատած՝ լցոնով	— — — —	12 6 8 4	0,5 0,5 0,5 0,5	1,3 - 1,8 1,3 - 1,8 1,3 - 1,8 1,3 - 1,8
3	Լցոնած բանջարեղեններ ա) բաղրիջան բ) տարղեղ և տոմատ	— —	8 6	0,5 0,5	1,3 - 1,6 1,3 - 1,6

- Լրացում.** 1. Լցոնած և կտրատած բանջարեղենների խորտիկային պահածոներ արտադրելիս թույլատրվում է օգտագործել ա) խորը սառեցրած տաքեղ, բ) խորը սառեցրած, աղ դրած կամ չորացրած կանաչիներ, գ) բարձ կանաչիները փոխարինել եթերայուղատու բույսերից ստացված եթերայուղերի խառնուրորում:
2. Բոլոր տեսակի բանջարեղենների խորտիկային պահածոներում թույլատրվում է ծանր մետաղներ մզ 1 կգ-ում՝ անագ-200, պղինձ – 10, կապար չի թույլատրվում:

ԳԼՈՒԽ 4. ՄՐԳԱՀԱՏԱՊՏՎԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐ

ՄՐԳԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՏԱՊՏՎԱՅԻՆ ԿՈՄՊՈՆԵՐ

Կոմպոները երկրադադրիչ պահածոներ են, իրենցից ներկայացնում են բարմ, արագ սառեցրած կամ ստերիլիզացված մրգերը և հատապտուղները, ինչպես և դրանց խառնուրդները (ասորտի) տուփերում՝ ավելացրած շաքարի օշարակ: Օգտագործվում են որպես դեսերտ:

Հոմք: Կոմպոների պատրաստման համար օգտագործվում են տեխնիկական հասունացման փուլի մրգեր և հատապտուղներ:

Օժանդակ պարեր՝ շաքար, կիտրոնաթթու և գիներաբարթու, որոնք համապատասխանում են գործող տեխնիկական պայմաններին:

Տեխնոլոգիական պահածում: Ընդունում, պահպանում, ջոկում, տեսակավորում, չափարկում, լվացում, հումքի նախապատրաստում, օշարակի պատրաստում, լցնում, մակափակում, ստերիլիզացիա:

Չոկում, տեսակավորում, չափարկում: Հումքից հեռացվում են ոչ պիտանի նմուշները, իսկ մնացածը տեսակավորում ըստ որակի, չափերի, հասունացման աստիճանի և գույնի:

Լվացում: Տեսակավորված պտուղներն ու հատապտուղները լավ լվացվում են: Հնդավոր պտուղները հաջորդաբար լվացվում են էլեասորային, հետո քամհարային լվացող մեքենաներում, կորիզավորները՝ քամհարային կամ քափահարող լվացող մեքենաներում, հատապտուղները լվացվում են ցնցուի տակ:

Հոմքի նախապատրաստում: Չոկած, տեսակավորած մաքուր հումքը մինչև տուփերում դարսելը ենթարկվում են նախապատրաստական մշակման:

Չեղճ՝ խոշորապոտ սորտերը բաժանվում են 2 մասի և հեռացվում կորիզը, մանրապտուղները պահածոյվում են ամբողջական: Երկու դեպքում էլ դեղճը մշակվում է 2 - 3 %-ոց կառատիկ սորտայի եռացող լուծույթում 1,5 րոպե տևողությամբ, որին հետևում է սորտայի և պտղակեղեկի մնացորդների անհապաղ և լրիվ լվացումը սառը ջրով: Թույլատրվում է 5 րոպե ջրաշումը եռացող ջրում կամ գոլորշով:

Դեղճի մզացող սորտերը մաքրումից հետո պահվում են 1 %-ոց կիտրոնաթթվի կամ գիներաբարթվի լուծույթում:

Սալոր՝ մանրապտուղ սորտերը պահածոյվում են ամբողջական պտուղներով, խոշոր, կորիզից հեշտ անջատվող սորտերը պահածոյվում են կեսերով:

Տարայի մեջ ամբողջական պտուղների խիտ դասավորման և ստերիլիզացիայի ժամանակ եփումը կանխելու համար կիրառվում են հետևյալ եղանակներից որևէ մեկը՝

1. ջրախաշում են 0,5-1,0 %-ոց կառատիկ սոլյայի լուծույթում 90°C -ում մի քանի վայրկյան, մինչև պտղակեղիկ վրա ցանցի առաջացումը, հետո լվացվում սառը ջրով,
2. ջրախաշում $80-85^{\circ}\text{C}$ ջրում՝ 3 - 5 րոպե,
3. 3 անգամ ջրախաշում են ջրով կամ գոլորշով 20 վրկ յուրաքանչյուրից հետո հովացումով,
4. ջրախաշում են 25 %-ոց շաքարի օշարակում $80 - 85^{\circ}\text{C}$ -ում 80 վրկ՝ առանց հովացման,
5. ծակձկում:

Սալորի որոշ սորտերից թույլատրվում է կոմպոստների արտադրություն առանց ջրախաշման:

Ծիրամ' խոշոր պտուղները բաժանում են 2 կեսի կամ 4 մասի, հեռացնում կորիզները և պտղակորերը: Մանր պտուղները պահածոյում են ամբողջական:

Խաղող' հատիկները անջատվում են չանչից, տեսակափորվում են ըստ չափի և որակի և լվացվում:

Բայ, իռն, կեռսա' հեռացնում են պտղակորերը:

Սորի, ազնվամորի և եղակ' մաքրվում է բաժակարթերթերից և պտղակորերից: Սորու որդից վնասված հատապտուղները 5-10 րոպե պահվում կերակրի աղի 1 %-ոց լուծույթում: Հատապտուղները պահվում են շաքարի 65 %-ոց օշարակում 2-4 ժամ:

Թուզ' հեռացվում են պտղակորերը և ջրախաշվում 85°C -ի ջրում 5-10 ր:

Սերկելի' բարակ կեղևով պտուղները պահածոյվում են չմաքրած, իսկ հասս կեղևը մաքրվում է մեխանիկական կամ կառատիկ սոլյայի 30-35 %-ոց լուծույթում 1-2 ր եռացնելով, պտղակեղևը հեռացվում է սառը հոսող ջրով լվանալով մինչև սողայի լուծույթի և կտղակեղևի մնացորդների լրիվ հեռանալը: Սողայի բացակայությունը ստուգվում է ֆենոլֆտալեհնով:

Թե մաքրված և թե չմաքրված պտուղներից հեռացվում են սերմնաբները և կտրատվում 20 -30 մմ հաստությամբ հավասար կտորների:

Պտուղների կտորները ջրախաշվում են ջրում կամ կիտրոնաթթվի կամ գինեքարարթվի 0,1 %-ոց լուծույթում $80-90^{\circ}\text{C}$ -ում: Ջրախաշման տևողությունը յուրաքանչյուր դեպքում որոշվում է փորձնական ճանապարհով:

Մաքրված և կտրատված պտուղները մինչ տարայափորելը պահվում են կիտրոնաթթվի կամ գինեքարարթվի 0,5 %-ոց լուծույթում:

Տանձ' բարակ պտղամաշկով պտուղները պահածոյվում են առանց մաքրելու, իսկ հաստից հեռացնում են կեղևը 1 մմ-ից ոչ ավելի շերտով: Մանրապտուղ սորտերը պահածոյում են ամբողջական, խոշորները բաժանում 2 կամ 4 մասի: Պտուղներից հեռացնում են պտղակորերը, սերմնաբունը և ջրախաշում 85°C -ում 0,1 % կիտրոնաթթվի կամ գինեքարարթվի լու-

ծույթում 10 րոպե տևողությամբ, հետագա հովացումով: Նախապատրաստված տանձը պահպում է կիտրոնաբթվի 0,1 %-ոց լուծույթում:

Խնձոր՝ նախապատրաստվում է այնպես ինչպես տանձը և ջրախաշվում կիտրոնա- կամ զինեքարաբթվի 0,1 %-ոց լուծույթում 2-3 ր՝ կախված պտուղների սորտից և հասունացման աստիճանից: Թույլատրվում է ջրախաշումը 5-10 %-ոց շաքարի օշարակում: Հեշտ եփվող սորտերը ջրախաշվում են 30-35 %-ոց շաքարի օշարակում 80-90 °C- ում 2-6 ր: Ջրախաշումից հետո պտուղները պահպում են դրանց հովացման և օշարակի հեռացման համար:

Օշարակի պատրաստում: Շաքարը լուծվում է եռացող ջրում, որից հետո լուծույթի պարզեցման համար ավելացվում սննդային ալրումին 4 գ 100 կգ շաքարին կամ 4 ձվի սպիտակուց 100 կգ շաքարին: Անընդհատ խառնելով խառնուրդը հասցվում է եռման, հեռացվում փրփուրը, օշարակը ֆիլտրվում խիտ գործվածքի օգնությամբ:

4 գ սննդային ալրումինը, մինչ շաքարի լուծույթին ավելացնելը, կանխավ թրջվում է 1 լ սառը ջրով:

Տանձի, բաց գունավորված կեռասի և «Սաքենի» սորտի ծիրանի կոմպուտների համար օշարակին ավելացվում է կիտրոնաբթու կամ զինեքարաբթու 50 %-ոց լուծույթի տեսքով՝ տանձի կոմպուտի համար 0,3 %, կեռասի և ծիրանի կոմպուտների համար 0,2 %:

Ալրումինի և սախոտավորության դեպքում օշարակը եռալուց հետո պահպում է 1 ժ, հետո ֆիլտրում խիտ գործվածքով:

Դարսում, մակափակում, ստերիլիզացիա: Նախապատրաստած պըտուղները և հատապտուղները դարսում են 1-3 լ տարողությամբ տուփերի մեջ, ավելացնում օշարակ և անմիջապես մակափակում: Արագ սառեցրած հումքը դարսում են սառած վիճակում, առանց հետհալեցման: Բային, կեռասին, հոնին ավելացվող օշարակի ջերմաստիճանը պետք է լինի 60 °C, խաղողին՝ 40 °C, իսկ մնացած դեպքերում 80-85 °C: Մակափակված տուփերը ենթարկում են ստերիլիզացիայի:

**Կոմպոտների բաղադրամասեր, որակի հիմնական պահանջներ ԳՈՍ
816–70-ի համաձայն և ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշներ**

№	Կոմպոտի անվանումը	Պտուղների ձևը	Պտուղների կո- րուստը տեխնո- լոգիական գործ- ունակություն, %		Պտուղների զարարա- տի մթեր- քում, %	Կոմպո- տում չոր նյութերի պարունա- կություն, %
			հումք	շաքար		
1	Ծիրանի	Ամբողջական Կեսերը Կտորներ՝ կեղևով Կտորները՝ առանց կեղևի	8 15 25	1,5 1,5 1,5	50 60	21 21
2	Սերկսիլի	Կտորներ՝ առանց կեղևի	45	1,5		
3	Հոնի	Ամբողջական	7	1,5	55	30
4	Բաղի	Ամբողջական Կեսերը կամ 1/4 մասերը, կեղևով կամ առանց կեղևի,	10	1,5	55	27
5	Տանձի	առանց սերմնաբնի Ամբողջական կեղևով առանց կեղևի	35	1,5	55	16
6	Թզի	Ամբողջական Ամբողջական կեղևով	16 35	1,5 1,5	50	16
7	Դեղձի Կորիզով	Ամբողջական, պտուղները առանց կեղևի Կեսերը առանց կեղևի	10 30	1,5 1,5	50 60	17 16
8	Սալորի	Ամբողջական	8	1,5	55	18
9	Սալորի	Կեսերով	14	1,5	60	18
10	Կեռասի	Ամբողջական	10	1,5	55	19
11	Սև հաղարջի	Ամբողջական	10	1,5	60	29
12	Սերկսիլի	Առանց պտղակորի 1/4 մասերով	45		60	20
13	Խաղողի Սորուազնը- վամորու, եւակի	Պտուղները առանց շամչերի Ամբողջական պտուղներ	20 10	1,5 1,5	55 46	18 25
14	Խնձորի Խնձորի	Կեսերը կամ 1/4 մասերը կեղևով առանց կեղևի, առանց սերմնաբնի Ամբողջական կեղևով առանց կեղևի	18 32 16 35	1,5 1,5 1,5 1,5	55 55 50 50	16 16 16 16

Յուղումներ: Կառւստիկ սովայի ծախսը 100 կգ դեղճի մաքրման համար՝ 0,6 կգ, սալորի ջրախաշման համար՝ 0,5 կգ: Կիտրոնաբթվի ծախսը 100 կգ տանձի կոմպոսիտի համար՝ 0,12 կգ, կեռասի բաց սորտերի համար՝ 0,08 կգ:

Աղյուսակ 38

Կոմպոսիտների արտադրության հումքի և նյութերի ծախսի նորմաներ և բաղադրատումներ

№	Կոմպոսիտի անվանումը	Բաղադրատում- ներ, կգ, 1 տ պատ- րաստի մթերքի համար		Հումքի ծախսի նորման, կգ 1 տ պատրաստի մթերքի համար	Ըստ նյութի մթերքի ծախսի պատրաստի մթերքի համար %	Օգուտի սե- փական մասնակի- չության %	Համարված կու- տակ կուտակ մասնակի- չության %
		պտուղ	օշարակ				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ծիրանի ամբողջական	604	396	657	11 12 13	40 38 36	151 145 125
	կեսերով	728	272	857	11 12 13	52 50 48	144 138 133
2	Սերկնիի կտորներ կեղևով	709	291	945	13 14 15	45 43 41	133 127 121
	Կտորները առանց կեղևի	709	291	1289	13 14 15	45 43 41	133 127 121
3	Հոնի	673	327	724	14 15 16	67 65 63	223 216 209
4	Բալի	693	307	770	14 15 16	60 58 56	187 181 175
5	Տանձի կեսերը կամ Զ մասերը կեղևով	703	297	857	10 11 12	35 33 31	106 100 94
	առանց կեղևի, առանց սերմնաբնի	675	325	1038	10 11 12	35 33 31	116 109 102
6	Տանձի ամբողջա- կան կեղևով	701	299	835	10 11 12	35 33 31	106 100 94
	ամբողջական առանց կեղևի	675	325	1038	10 11 12	35 33 31	116 109 102

Աղյուսակ 38-ի շարունակությունը

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Թզի	718	282	816	12 13 14	40 38 36	115 109 103
8	Դեղձի ամբողջական առանց կեղևի	639	361	710	10 11 12	35 33 31	128 121 114
9	Դեղձի կեսերով առանց կեղևի	670	330	957	10 11 12	35 33 31	117 111 104
10	Սալորի ամբողջական	672	328	723	13 14 15	32 30 28	107 100 93
11	Սալորի կեսերով	651	349	757	13 14 15	30 28 26	106 99 92
12	Կեռասի	716	284	796	14 15 16	35 33 31	101 95 89
13	Սև հաղարջի	650	350	722	13 14 15	62 60 58	220 213 206
14	Խաղողի	750	250	938	15 16 17	30 28 26	76 71 66
15	Մորու	701	299	779	7 8 9	70 68 66	213 206 200
16	Ազնվամորու	650	350	722	10 11 12	55 53 51	195 188 181
17	Խնձորի կեսերով կամ քառորդ մասերով կեղևով	641	359	783	9 10 11 12	32 30 28 26	117 109 102 95
	առանց կեղևի				9 10 11 12	32 30 28 26	117 109 102 95
18	Խնձորի ամբողջական կեղևով	568	432	676	10 11 12	32 30 28	140 132 123
	առանց կեղևի				10 11 12	32 30 28	140 132 123

Կոմպոտների ստերիլիզացիայի ռեժիմներ 100 °C-ում

№	Կոմպոտի անվանումը	Տարա	Հակածնշում, մթն.	Տևողությունը, րոպե
1	Ծիրանի	մինչև 1 լ	1,2	25 – 25 - 25
2	Հոնի	մինչև 1 լ	1,2	25 - (5 -10) -25
		մինչև 3 լ	1,2	30 – 35 - 30
3	Բալի	1,0 լ	1,2	25 - (15 - 20) -25
		3,0 լ	1,2	30 – 35 - 30
4	Տանձի	1,0 լ	1,2	25 - (35 - 45) -25
5	Սորու, ազնվամորու, ելակի	0,5 լ	1,2	20 – 5 - 20
6	Դեղճի կորիզով առանց կորիզի	1,0 լ	1,2	25 - (25 - 30) -25
		3,0 լ	1,2	30 – 55 - 30
		1,0 լ	1,2	25 - (20 - 25) -25
		3,0 լ	1,2	30 – 45 - 30
7	Սալորի	1,0 լ	1,2	25 - (20 - 25) -25
		3,0 լ	1,2	30 – 35 - 30
8	Կեռասի	1,0 լ	1,2	25 - (30 - 35) - 25
		3,0 լ	1,2	30 -50 - 30
9	Մերկսիլի	1,0 լ	1,2	25 – 25 - 25
10	Խաղողի	1,0 լ	1,2	25 – 10 - 25

ՍՈՒՐԱԲԱ, ԶԵՄ, ՊՈՎԻՇՆԼՈ, ՑՈՒԿԱՏ, ԿՈՆՖԻՏՅՈՒՐ

ՍՈՒՐԱԲԱ

Սուրաբաները իրենցից ներկայացնում են շաքարաջրում եփված պտուղներ: Պատրաստի մուրաբայում պտուղները պետք է լինեն եփված, սակայն չքայքայված, ամբողջական կամ կտրատած կտորներով, օշարակը մածուցիկ, բայց ոչ դոնդողանման: Սուրաբայում պտուղ - օշարակ հարաբերությունը 1:1:

Հումք: Բոլոր պտուղները բացի ընկույզից, պետք է լինեն լրիվ հասունացած, բայց ոչ գերհասունացած: Խակ պտուղների օգտագործումը բերում է եփման ժամանակ պտուղների ծավալի փոքրացման և դրա հետևանքով պատրաստի մթերքի ելքի փոքրացման: Բացի այդ թերհասունացած հումքը, որը հարուստ է պեկտինով (աև հաղարջ, գետնամորի) առաջացնում է օշարակի ժելեացում:

Կանաչ հունական ընկույզը մուրաբայի եփման համար օգտագործում է կաթնամոմային հասունացման շրջանում: Վարդի մուրաբան պատ-

բաստվում է ոչ լրիվ բացված ծաղիկների թերթիկներից: Հոնի կորիզի զանգվածը չափում է գերազանցի պտղի զանգվածի 30 %-ը:

Տեխնոլոգիական սլեմա: Չոլում-տեսակավորում, լվացում, հումքի նախապատրաստում, օշարակի պատրաստում, մուրաբայի եփում, լցնում, մակասափակում, ստերիլիզացիա և հովացում:

Չոկում, տեսակավորում: Պոտուղներն ու հատապտուղները ենթարկվում են ջոկման, հեռացվում են անապետը նմուշները և տեսակավորվում առանձին խմբաքանակների՝ ըստ տեսակի, հասունացման աստիճանի, գույնի և չափի:

Լվացում: Պոտուղների տեսակավորված խմբաքանակները լվացվում են հոսող ջրով լվացող մեքենաներում:

Հոմքի ճախապատրաստում: 35 մմ-ից ավելի չափերով ծիրանը կտրում են մասերի և հեռացնում կորիզները, պտուղները ամրողական եփելիս՝ ծակձկում:

Բալիզ, կեռասից հեռացնում են պտղակորերը և եփում կորիզով կամ առանց կորիզի:

Դեղճի մանր պտուղները նախօրոք կխում են, խոշոր պտուղները կտրատում 4-8 մասի, հեռացնում կորիզը: Պտղամաշկը հեռացվում է կառատիկ սողայի 2-3 %-ոց եռացող լուծույթում 90 վ պահելով, որից հետո 5 ր ջրախաշվում է 85 °C-ի ջրում կամ 5 ր 85 °C-ի 25-30 %-ոց շաքարի օշարակում: Օրում նկացող սորտերի մաքրած պտուղները պահպանվում են կիտրոնարթրվի կամ գինեքարարքվի լուծույթում:

Սալորի խոշոր պտուղները բաժանվում են 2 մասի, կիսած պտուղները չեն ջրախաշվում:

Հոնից հեռացվում են պտղակորերը, ջրախաշվում 10 %-անոց եռացող շաքարաջրում 1 րոպե տևողությամբ:

Հնդավորները՝ տանձ, խնձոր, սերկելի - մաքրվում է պտղակեղեր, սերմնարունը, կտրատվում 15-25 մմ կտորների, ջրախաշվում եռացող ջրում 5 - 10 ր (խնձոր, տանձ), սերկելիլ՝ մինչև փափկելը:

Խնձորի հեշտ քայլայվող սորտերը ջրախաշվում են 10-30 %-անոց շաքարաջրում: Որպեսզի հնդավորների պտուղները չսևանան, ջրախաշումից հետո դրանք 30 րոպե տևողությամբ պահվում են 0,5-1 %-անոց կիտրոնարթրվի լուծույթում:

Թուզ - հեռացվում է պտղակորը, ջրախաշվում 5 ր եռացող ջրում:

Ընկույզ - մաքրումը կատարվում է կառատիկ սողայի 5 %-անոց եռացող լուծույթում 3-5 ր մշակելով: Այնուհետև լվացմամբ հեռացվում է քայլայված պտղամաշկը: Կարելի է պտղակեղեր հեռացնել նաև մեխանիկական եղանակով ձեռքով կամ կարտոֆիլ մաքրող մեքենայով: Մաքրած պտուղները 2 օր պահվում է սառը ջրում 6 ժամը մեկ ջուրը փոխելով: Դարադանյութերը, որոնք պատրաստի մթերքին տալիս են տտիչ համ, այդ ընթացքում հիմնայնանում են: Թրցումը ավարտվում է, եթե պտուղները ձեռք

Են բերում դեղին գունավորում, իսկ ջուրը դադարում է գունավորվելուց: Այնուհետև պտուղները մշակվում են 1,045- 1,06 գ/սմ³ խտության (7-10 %) կրաջրի լուծույթում 24 ժ: Այդ ընթացքում պտուղները ձեռք են բերում մուգ մանուշակագույն գունավորում և անհրաժեշտ կոշտություն: Պտուղները սառը ջրով լսվ լվանալուց հետո ծակծկվում են և հյուսվածքներին ամրություն տալու համար 15-20 ր տևողությամբ մշակվում այլումինա-կալիումական պաղեղի եռացող լուծույթում, այնուհետև շոգեխաշում 20-30 ր 5 %-անոց եռացող շաքարաջրում կամ ջրում: Այս եղանակով նախապատրաստված պտուղներով մուրաբան ունենում է մուգ մանուշակագույնից մինչև սև երանց:

Դրախտային խնձորը եփվում է ամբողջական պտուղներով: Պտուղները ջրախաշում են 3-5 ր, շաքարաջրի 10 %-անոց եռացող լուծույթում, հետո ծակծկում:

Վարդ - աճշատվում են վարդի թերթերը, մաղվում՝ ծաղկափոշին հեռացնելու համար, լվացվում, ջրախաշվում 10 ր: Ջրախաշման ջուրը, որը պարունակում է վարդի եթերայուղեր, օգտագործվում է օշարակի պատրաստման համար:

Սեխ - մաքրվում է սերմերից, կեղևից, պտղամսի ներքին բարակ շերտից, կտրատվում 2 սմ հաստությամբ, 3-5 սմ չափերով կտորների և 5-10 ր ջրախաշվում:

Խաղող - աճշատվում են հատիկները:

Սև հաղարջ - մաքրվում, շոգեխարվում:

Օշարակի եփում: Օշարակը պատրաստվում է շաքարավագի լուծումով ֆիլտրված ջրում, որում ջրախաշվել են պտուղները:

Ջրախաշման չենքարկվող պտուղների համար օշարակը պատրաստվում է ջրով:

Օշարակը, հատկապես բաց գունավորմամբ պտուղների համար (ծիրան, սերկել, տանձ, դեղձ, կեռաս, խնձոր), նախապես պարզեցվում է:

Մուրաքայի եփում:

Մուրաքան եփվում է երկշապկանի կաթսաներում կամ վակուում ապարատներում:

Եփումը երկշապկանի կաթսաներում:

Եփելուց առաջ նախապատրաստած պտուղները և հատապտուղները տեղավորում են այլումինե թասերի մեջ, վրան լցնում 70-80 °C-ի շաքարի օշարակ 1:1 հարաբերությամբ և պահում 3- 4 ժամ:

Սալորի մուգ գույնի սորտերը, բալը, խաղողը, սև հաղարջը նախապես օշարակում չեն պահվում, այլ անմիջապես լցվում են եռացող օշարակի մեջ:

Հատապտուղները շաքարով եփելիս՝ վրան շաքար է լցվում, պահվում 8-10 ժ և եփում մինչև պատրաստի լինելը:

Եփման գործընթացը բաղկացած է մեկ կամ մի քանի եփումներից, որոնք անցկացվում են մինչև յուրաքանչյուր եփման վերջում, օշարակում չոր նյութերի հաստատված պարունակությունը: Եփման նման եղանակը կոչվում է բազմանվագ եփում, եթե տաքացումը ընդմիջվում է հովացմամբ: Օշարակում չոր նյութերի սկզբնական պարունակությունը, եփումների միջև հովացման տևողությունը և յուրաքանչյուր եփման վերջում օշարակում չոր նյութերի քանակը որոշվում է ելնելով տվյալ պտղի սորտից, հասունացման աստիճանից և առանձնահատկություններից:

Որոշ պտուղների համար տեխնոլոգիայում քույլատրվում են հետևյալ փոփոխությունները.

- հոնի և բալի մուրաքա եփելիս բաղադրատոնսով նախատեսված շաքարի քանակի կեսը ավելացվում է երկրորդ եփի ժամանակ,
- նախապատրաստված հատապտուղների վրա ավելացվում է շաքար, թողնվում 8 -10 ժ և եփվում մինչև պատրաստ լինելը,
- սեխի մաքրած և կտրատած խորանարդիկները լցվում են 25-50 %-անոց եռացող շաքարի օշարակի մեջ 1,8 լ օշարակին – 1 կգ հումք հարաբերությամբ, եփվում 10–15 ր, հետո ավելացվում մնացած շաքարը, 70 %-անոց օշարակի տեսքով և եփվում մինչև պատրաստ լինելը,
- կրկնակի եփումների ժամանակ ցածր թքվայնությամբ պտուղներին ավելացվում է 55-65 %-անոց շաքարի օշարակ, իսկ բարձր թքվայնությամբ պտուղներին՝ 65 - 70 % - անոց:

Եփումը վակուում ապարատներում:

Նախապատրաստված խաղողը, բալը, ազնվամորին, սև հաղարջը, կեռասը անմիջապես տրվում են եփման: Նախապատրաստված մյուս պտուղներն ու հատապտուղները եփելուց առաջ պահպում են շաքարի օշարակում այնպես՝ ինչպես երկշապկանի կարսաներում եփելիս:

Պտուղները նախապես օշարակում պահելով՝ եփելիս սկզբից լցվում է մնացած օշարակը, տաքացվում մինչև եռալը, որից հետո բեռնվում են պտուղները օշարակի հետ միասին:

Հումքը առանց նախապես օշարակում պահելով՝ եփելիս լցվում է ամբողջ օշարակը, տաքացվում մինչև եռալը, որից հետո բեռնվում պտուղները: Բալը, սալորը, կեռասը և սև հաղարջը կարելի է նախապես խառնել տաք օշարակի հետ, որից հետո բեռնել խառնությունը:

Վակուում ապարատում եփման ընդհանուր գործընթացը կազմված է առանձին եփերից, որոնք տարվում են հաստատված եռման տևողության և վակուումի խորացման պայմաններում: Յուրաքանչյուր եփից հետո զանգվածը 10 ր հովացվում է տաքացումը դադարեցնելու և աստիճանաբար՝ առաջին 6 րոպեների ընթացքում վակուումի խորացման միջոցով այն հաշ-

վով, որ վակուումի ավելացումը ամեն բոպեի համար կազմի 60 մմ ս.ս. ոչ ավելի (ճնշման իջեցում 8 կՊա-ով):

Հովացումը ավարտվելուց հետո վակուումը խախտվում է, միացվում գոլորշային տաքացումը և իրականացվում հերթական եփումը՝ ընդունված ռեժիմի համաձայն: Առանձին եփումների թիվը, տևողությունը, վակուումի խորությունը՝ կախված սրբից, հասունացման աստիճանից և այլ առանձնահատկություններից ճշտվում է: Անորաբայի եփման ռեժիմները երկշապկանի կարսաներում տես աղյուսակ 5-ում:

Վակուումի խորությունը եփերից հետո հովացմելիս կազմում է՝ I եփից հետո 400, II -ից՝ 450, III - 450-500, IV - 400 – 600: II և հետագա ե-փումներից հետո որոշվում է չոր նյութերի պարունակությունը պտուղներում և օշարակում և եթե տարրերությունը գերազանցի 8%, ապա հովացումը և հետագա եփումը իրականացվում է ավելի խորը վակուումում: Եթե դա էլ չբերի անջրպետի նվազմանը, ապա հերթական եփումից հետո հովացման փոխարեն զանգվածը պահպան է առանց վակուումի խորացման, բաց վիճակում՝ 20 – 30 ր: Զանգվածի զերմաստիճանը այդ դեպքում պետք է լինի 75 – 80 °C: Անհրաժեշտ զերմաստիճանին հասնելու համար ապարատում եփման վերջում ստեղծվում է 200-220 մմ ս.ս. ճնշում, ապարատի տաքացումը դադարեցվում է և կափարիչը բացվում:

Ըստ չոր նյութերի պարունակության մուրաբայի պատրաստի լինելու ստուգումից հետո անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում է լրացողիչ եփում:

Եփումը իրականացվում է չոր հագեցած գոլորշու 1,2 – 2,0 կգ/սմ² (120-200 կՊա) ճնշման պայմաններում և ռեժիմի պահպանման դեպքում մինչև չոր նյութերի պարունակությունը օշարակում հասնի 70 - 72 %-ի, պտուղներում՝ 65 – 67 %-ի:

Անորաբային 1 տ-ի հաշվով ավելացվում է.

1. խաղողի, դդմի, թզի, կեռասի և խնձորի մուրաբաներին՝ վերջին եփի ավարտին 0,05 կգ վանիլին,
2. հիմնային մշակմամբ նախապատրաստված ընկույզի մուրաբային՝ համեմունքներ մասը այն փոքր տոպրակով (մեխակ - 0,62 կգ, դարչին - 0,38 կգ, հիլ - 0,12 կգ),
3. առանց հիմնային մշակման նախապատրաստված ընկույզի մուրաբային՝ վերջին եփի ավարտին՝ 0,05 կգ վանիլին,
4. վարդի մուրաբային՝ եփման ավարտից 2 – 3 ր առաջ՝ 1,25 կգ կիտրոնարբու:

Պատրաստի տաք մուրաբայից հեռացվում է փրփուրը և պահպան 2-4 ժ' օշարակում և պտուղներում շաքարի պարունակության հավասարեցման համար:

Խաղողի, առանց կորիզի բալի, գետնամորու, ազնվամորու, սև հա-դարչի մուրաբաները կարելի է լցնել առանց նախապես պահելու, բայց այդ

դեպքում պետք է հաշվի առնել չոր նյութերի պարունակության և հետագա պահպանման ժամանակ մուրաբայում դիֆուզիայի հետևանքով պտուղների և օշարակի զանգվածի փոփոխությունը:

Պատրաստի մուրաբայի համը և հոտը լավացնելու համար վակուում ապարատում իրականացվում է պտուղների բույրային նյութերը որսալով և հետ վերադարձնելով՝ այդ նպատակի համար օգտագործվում է հատուկ կառուցվածքի տեղակայան:

Բույրանյութերի որսումը իրականացվում է եփման առաջին 15 ր-ի ընթացքում, առաջացած հյութային գոլորշիները ուղղվում են մակերեսային կոնդենսատոր: Այս եղանակով ստացված բույրային բորբածքը կոնդենսվում է մինչև ծավալի կրկնակի փոքրացում և հավաքվում հատուկ հավաքարանում:

Թորվածքը եփման վերջում ավելացվում է մուրաբային և խառնվում:

Բույրանյութի անջատումից հետո ապարատը միացվում է վակուումի աղբյուրին, համապատասխան ռեժիմում իրականացվում է եփումը:

Աղյուսակ 40 Մուրաբայի եփման ռեժիմները երկշապկանի կաթսաներում

№	Հումք	ՕՇ սպառագիր մակարդակը, %	Դիմումների մասնաւորությունը, Ը	Օշարակում չոր նյութերի պարունակությունը եփերի վերցում, %				Եփման պահանջման ընդունությունը, %	
				Նվազներ					
				I	II	III	IV		
1	Ծիրան	45-50	8	55	60	65	75	4	
2	Կարմիր սալոր	50-60	5	60	70	75	-	3	
3	Սերկակի	45-55	8	50	60	65	75	4	
4	Խաղող	45-55	8	60	70	75	-	3	
5	Բաղ կորիզով	25-40	5	60	75	-	-	2	
6	Սեխ	70-75	8	70	72	75	-	3	
7	Թուզ	45-50	8	60	70	75	-	3	
8	Հոն	25-40	8	45	75	-	-	2	
9	Ելակ	70-75	12	70	72	75	-	3	
10	Ընկույզ	35-40	8	40	65	75	-	3	
11	Դեղճ	45-50	8	50	65	75	-	3	
12	Սալոր	45-50	8	50	60	70	-	4	
13	Վարդ (թերթեր)	40	-	74	-	-	-	1	
14	Կեռաս	50-60	5	60	75			2	
15	Ան հաղարջ	70-75	5	70	75			2	
16	Դրախտախնձոր	45-55	8	50	60	65	75	4	

Աղյուսակ 41

Սուրաբայի եփման ռեժիմները վակուում ապարատներում

№	Հումք	Օչորովի սիցին-ալի և ան խոռոչյան, %	Եփեր							
			1-ին		2-րդ		3-րդ		4-րդ	
			տևողություն, ր	վավերական, մմ ս. ս.						
1	Սերկնիլ	50	15	150	15	150	15	150	15	150
2	Խաղող	70	15	200	15	200	15	200	-	-
3	Բալ առանց կորիզի կորիզով	65 50	15 15	200 200	15 15	200 200	15 15	200 200	-	-
4	Տանձ	50	15	150	15	150	10	150	15	150
5	Գետնամորի	65	10	200	10	200	-	-	-	-
6	Ազնամորի	65	10	200	10	200	5	300	-	-
7	Ընկույզ	55	30	200	30	200	30	200	30	200
8	Սալոր	55	10	200	10	200	10	200	10	200
9	Սև հաղարջ	55	10	200	15	200	-	-	-	-
10	Կեռաս կորիզով	60	10	200	10	200	10	200	-	-
11	Խնձոր	50	15	150	15	150	15	150	15	150

Աղյուսակ 42

Սուրաբաների բաղադրատումներ ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի

№	Անվանում	Կորուստներ տեխնոլոգիական գործընթացներում, %	Չոր նյութերի պարունակություն, %	Բաղադրատումն ըստ հարաբերության պառուղ, կգ/շաքար, կգ
1	Ծիրան	15	13 - 15	40.0 58,3
2	Կարմիր սալոր	8	13 - 15	40.0 58,3
3	Սերկնիլ	40	14 - 16	45.0 53,5
4	Խաղող	20	16 - 18	45.0 53,5
5	Բալ կորիզով	10	16 - 18	50.0 48,5
6	Բալ առանց կորիզի	22	14 - 16	50.0 48,5
7	Սեխ	34	5 - 7	45.0 53,5
8	Թուզ	9	12 - 14	45.0 53,5
9	Հոն	5	15 - 17	40.0 58,3
10	Երակ	17	7 - 9	40.0 58,3
11	Ընկույզ	20	1,5	45.0 53,5
12	Դեղճ	33	12 - 14	45.0 53,5
13	Սալոր	8	14 - 16	45.0 53,5
14	Վարդ	34	12	10.0 90,0
15	Կեռաս	8	16 - 18	45.0 53,5
16	Սև հաղարջ	10	12 - 14	40.0 58,3
17	Դրախտախնձոր	8	16 - 18	45.0 53,5

Ծարարակալման կանխում: Հիմնական պայմաններն են.

- եփնան տևողության կրծատում,
- ինվերտ շաքարների (գլյուկոզա, ֆրուկտոզա) պարունակության իսխտ և անընդհատ կարգավորում եփնան պրոցեսում:

Չատերիլիզացված մուրաբայում կամ ջեմում պետք է լինեն 30-40 % ինվերտ շաքարներ, բացառությամբ սալորի, հոնի մուրաբաների և ջեմերի, որոնցում ինվերտ շաքարների պարունակությունը բույլատրվում է մինչև 45 %:

Ստերիլիզացված մուրաբայում բույլատրվում է 50 % ինվերտ շաքար: 70 %-ից ոչ բարձր չոր նյութերի պարունակությամբ, հերմետիկ փակված տարայում և ստերիլիզացված մուրաբան պահպանելիս չի շաքարակալվում:

Ինվերտ շաքարների պարունակությունը բարձրացնելու անհրաժեշտության դեպքում խորհուրդ է տրվում.

- ցածր թթվայնությամբ պտուղներից մուրաբա եփելիս՝ առաջին եփերից սկսած ավելացնել կիարոնաքրվի կամ գինեքարաքրվի 40 %-անոց լուծույթ, որոնց քանակը որոշվում է փորձնական եղանակով՝ համտեսման միջոցով,
- նախավերջին եփին ավելացնել մաք՝ շաքարա-մաթային օշարակի տեսքով, շաքարի զանգվածի 15 % - ի չափով,
- վերջին եփին օշարակի փոխարեն ավելացնել չոր շաքար:
- նախավերջին եփումից հետո դատարկել օշարակի մի մասը և այն փոխարինել օշարակի բաժնով: Անշատված օշարակը օգտագործվում է ժեղեների արտադրման համար կամ տարայավորվում և օգտագործվում որպես մրգա-շաքարային օշարակ:

Lցնում: Մուրաբան լցվում է մաքուր, չորացրած մինչև 1 լ ծավալի տուփերի և բաժակների մեջ: Ստերիլիզացված մուրաբան լցնելիս՝ չոր նյութերի պարունակությունը պտուղներում պետք է լինի 64 %-ից ոչ պակաս, օշարակում՝ 73 %-ից ոչ պակաս: Չատերիլիզացված մուրաբայում չոր նյութերի պարունակությունը պտուղներում և օշարակում պետք է լինի 71-72 %-ի սահմաններում: Պտուղներում և օշարակում չոր նյութերի պարունակությունների նշվածից բարձր լինելը պահպանելիս առաջացնում է մուրաբայի շաքարակալում:

Մուրաբան լցվում է 1 լ -ից ոչ ավելի ծավալով ապակյա կամ թիթեղյա տարաների մեջ կամ 25 լ-ից ոչ ավելի ծավալով փայտե տակառների մեջ, ինչպես նաև 30-250 մլ ծավալի պլաստիկատե պղոխմերային նյութերից տարաների մեջ:

Անկախակում և ստերիլիզացիա: Ապակյա տարաները և բաժակները մակափակվում և ստերիլիզացվում են 100°C -ում, 1,2 կգ/սմ² ճնշման պայմաններում հետևյալ ռեժիմներով՝

0,5 լ	20 – 15 - 20
1.0 լ	20 – 20 - 20
200 մլ	20 - 10 - 20

Ստերիլիզացիայից հետո ջուրը ավտոկլավում հովացվում է մինչև $30\text{--}35^{\circ}\text{C}$:

Աղյուսակ 43

Որակի հիմնական պահանջները ԳՈՍՏ 7061-70-ի համաձայն

Օրգանոլեպտիկ գուցանիշներ

Արտաքին տեսք	Անբողջական պատուղներ կամ կտրատած պտղամասերը հավասարաշափ մեծությամբ բախչված շաքարաջրում:
Համ և հոստ	Ցայտուն արտահայտված, հատուկ այն պտղիմ, որից պատրաստված է մթերքը:
Գույն	Հասուկ այն պտղիմ, որից պատրաստված է մթերքը:
Օշարակի կազմությունը	Ոչ ժելեանման, բույլատրվում է բույլ ժելեացում սերվիլի, հոնի, հաղարջի և սալորի որոշ տեսակների մուրաքսներում:

Ֆիզիկա-քիմիական գուցանիշներ

Չոր նյութերի պարունակությունը.	
Ստերիլիզացվող, % ոչ պակաս	68
Չստերիլիզացվող, % ոչ պակաս	70
Պտղի քանակը պատրաստի մթերքում, %	45 – 50

Զ Ե Մ

Պատրաստի ջեմը իրենից ներկայացնում է ամբողջական կամ կրտատած մրգերից և հատապտուղներից շաքարով եփված ժելեանման մթերք: Պատրաստի մթերքում օշարակը չպետք է անջատվի պտղային զանգվածից:

Հումք: Զեմերի արտադրությունում օգտագործում են թարմ կամ սառեցրած պտուղներ, հատապտուղներ կամ դրում, սեխ՝ ջեմի տեսակին համապատասխան:

Լավ ժելեացող ջեմ ստանալու համար օգտագործվում են պտուղներ և հատապտուղներ, որոնցում պարունակվում է 1 %-ին մոտ պեկտին և 1 %-ից ոչ պակաս օրգանական թթուներ (ρH = 3,2 \div 3,6) ըստ խնճորաբթվի: Պտուղները պետք է պարունակեն նշանակալի չափով պեկտիններ և թթուներ, որպեսզի ապահովվի մթերքի ժելեացումը: Զեմերի ժելեանալու ունակությունը հնարավոր է մեծացնել պեկտինի, պեկտինային կոնցենտրատի կամ խնճորի, սալորի ժելեացնող հյութի, կիտրոնաբթվի կամ գինեքարաբթվի ներմուծումով:

Չեմերի արտադրության համար օգտագործվում են տեխնիկական հասունացման փուլի պտուղներ և հատապտուղներ: Գերհասունացած հումքի մշակում չի բույատրվում:

Արտադրման տեխնոլոգիական պիտույք: Հումքի մեջ պեկտինի պարունակության որոշում և բաղադրատոմսի կազմում, ջոկում, տեսակավորում, լվացում, օշարակի պատրաստում, հումքի նախապատրաստում, ջեմի եփում, ինվերտ շաքարների պարունակության որոշում, լցնում, մակաֆակում, ստերիլիզացիա:

Պեկտինի պարունակության որոշում և բաղադրատոմսի կազմում: Պոտի ժելեանալու ունակությունը որոշվում է պտղահյութին 1 : 3 հարաբերությամբ կուպույանտ ավելացնելով: Դրանցից են 6 %-անց էթիլ սպիրտ կամ ացետոն: Կուպույանտը և հյութը խառնելուց հետո բողնվում է հանգիստ և եթե առաջանում է դրոնդ ամբողջական զանգվածով, նշանակում է պտուղների ժելեանալու ունակությունը բավարար է: Եթե առաջանում է թելանման լրդացող զանգված՝ ունակությունը բավարար չէ: Չեմ եփելուց առաջ հումքի մեջ որոշվում է պեկտինի քանակը խտացման փորձով՝ քամվում է 5-10 մլ մաքուր հյութ, լցվում փորձանորի մեջ, ավելացվում 15-30 մլ 6 %-անց էթիլ կամ մեթիլ սպիրտ կամ ացետոն, խառնուրդը բափահարվում է և առաջացած նատվածքից սպիրտը կամ ացետոնը զգույշ հեռացվում:

Եթե նատվածքը ունի ամբողջական միասնական զանգվածի տեսք, ապա պեկտինը հյութում 1 %-ից ավելի է և ավելացնել պետք չէ, իսկ եթե նատվածքը իրենից ներկայացնում է ոչ մեծ առանձին փարիներ, ապա պեկտինը բավարար չէ և դրա պարունակության բարձրացման համար ավելացվում են ժելեանող հյութեր:

Ժելեանող հյութերը ստացվում են սերկելից, վայրի և մշակովի խնճորից, հյութերի արտադրությունից ստացված քամված խնճորից, խնճորի այլուրեի արտադրությունից ստացված առաջնային տրորվածքից, խնճորի մաքրումից ստացված սերմնարներից և կեղելից: Մաքուր, թարմ պտուղները, քամվածքը, տրորվածքը, պտղակեղելը կամ կեղելը եփվում է ջրով՝ 2 մաս ջրին 1 մաս պտուղ ավելացնելով և եփելով մինչև փափկելը:

Եփումը ավարտելուց հետո հյութը հովացվում է, բողնվում, որ նատի և դեկանտվում: Անացած պտղային զանգվածից մամիչով անջատվում է հյութը, նատեցվում, որից հետո խառնվում դեկանտված հյութին: Հյութի խտությունը ըստ ռեֆրակտոմետրի պետք է լինի 10 %-ից ոչ ցածր, անհրաժեշտության դեպքում խտությունը բարձրացվում է եփումով:

Պտուղների և հատապտուղների եփումը տարվում է վակուում ապարատներում կամ երկշապկանի կարսաներում:

Թթուների պարունակության և թH-ի կարգավորման համար բույատրվում է սննդային գիներթվի կամ կիտրոնաթթվի 40 %-անց լուծույթների ավելացում՝ նախապատրաստված հումքի նկատմամբ 0,2- 0,4 %-ի չափով:

Զոկում-տեսակավորումը, լվացումը կատարվում է այնպես ինչպես մուրաքաներ եփելիս:

Հոմքի նախազատրաստում: Խնձորը, տանձը և սերկելիք մաքրվում են պտղակեղևից, սերմնաբնից, պտղակորերից և կտրատվում մասերի:

Սալորը, դեղձը, ծիրանը և այլ կորիզավոր պտուղները մաքրվում են կորիզներից և պտղակորերից, խոշոր պտուղները կտրվում մասերի:

Հատապտուղներից հեռացվում են պտղակորերը, ծածկող տերևները, որոշ հատապտուղներ ենթարկվում են մասնակի ջարդման:

Դրումը և սեխը մաքրվում են պտղակեղևից, կորիզներից և կտրատվում կտորների:

Թուզը մաքրվում է պտղակորերից:

Աև հաղարջը մաքրվում է պտղակորերից և վալցով ճզմվում:

Սառեցրած հումքը հետ է բերվում եփելուց անմիջապես առաջ:

Եփում: Եփումից առաջ նախապատրաստած հումքը ջրախաշվում է ջրում կամ 10-15 %-անոց օշարակում, ավելացնում 70-75 %-անոց ֆիլտրած շաքարի օշարակ կամ մաղած շաքարավազ և եփվում մինչև պատրաստի լինելը: Եփումը տարվում է վակուում-ապարատներում կամ երկշապկանի կարսաներում 1 բեռնումով մինչև 73 % չոր նյութերի պարունակություն՝ չստերիլիզացված և 69 %՝ ստերիլիզացված ջեմի համար: Եփման ավարտից 5-10 ր առաջ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնում են մելեացնող մթերքներ: Նախապատրաստված ելավը, սալորը, բալը, թուզը, խնձորը և սերկելիք շաքարի օշարակում եփելուց առաջ նախապես եփում են ջրում (10-15 % պտուղների զանգվածի նկատմամբ)՝ հատապտուղները 3-5 ր տևողությամբ, մնացածը (բացի սերկելիից)՝ 10-15 ր, սերկելիք՝ մինչև փափելը:

Սառեցրած հումքը եփելուց առաջ հետ է բերվում և առանց ջրախաշման եփվում ինչպես թարմ հումքը:

Ինվերտ շաքարների պարունակության կարգավորում: Զեմերի եփումը պետք է ուղեկցվի ինվերտ շաքարների պարունակության պարբերաբար ստուգմամբ: Չստերիլիզացված ջեմերում ինվերտ շաքարները պետք է պարունակվեն 40 %-ից ոչ ավելի, ստերիլիզացվածում՝ 50 %-ից ոչ ավելի:

Պատրաստի մթերքում ինվերտ շաքարների պարունակությունը կարգավորվում է ինչպես մուրաքաներ արտադրելիս:

Lցմում, մակափակում: Զեմերը լցվում են 1 լ-ից ոչ ավելի տարրողության ապակյա տուփերի մեջ և մակափակվում: Ստերիլիզացվող ջեմը լցվում է 70 °C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանում, իսկ չստերիլիզացվողը 60 °C-ից ոչ բարձր: Լցմելուց հետո մակափակված տարաները ուղարկում են ստերիլիզացիայի:

Ստերիլիզացիա: 0,5 և 1,0 լ տարրողության տուփերով ջեմերի ստերիլիզացիան իրականացվում է 100 °C-ում 1,2 կգ/սմ² հակածնշման պայմաններում:

0,5 լ 20 – 15-20 ր
 1,0 լ 20 - 20 – 20 ր
 Ստերիլիզացիայից հետոն տուփերը հռվագնում են մինչև 35–40 °C
 ջերմաստիճանը:

Աղյուսակ 44

Որակի հիմնական պահանջները ԳՈՍ 7009 – 71 - ի համաձայն

Օռջանութեատիկ գուցանիշներ

Արտաքին տեսք	Ժելեանման քսվող զանգված չտրորած պտուղներից, որը հորիզոնական մակերեսին չի հոսում։ Շաքարակալում չի թույլատրվում։
Համ և հրու	Բնորոշ այն պտուղներին, որոնցից պատրաստված է ջեմը։ Համը քաղցր կամ քաղցրաթթվաշ։
Գույն	Սլաքույն, բնորոշ այն պտուղներին, որոնցից պատրաստված է ջեմը։ Բաց պտղածառվ պտուղներից ջեմերի համար բաց շաղանակագույն եռանձ։

Չոր նյութերի պարունակություն %, ոչ պակաս

ՀԱՐԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱՆ ԱՌԵՎԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 68

Համարվություններ
Համարվություններ

Ընդհանուր շարադիերի պարունակություն, %

Հայութական շաքարանի պայմանագրյալ, 72
Կողմնակի խառնուրդներ Զի թույլատրվում

Ցուցումներ: 99,85 % չոր նյութերի պարունակությամբ շաքարի կորուստները բոլոր տեսակի ցեմերի արտադրությունում ընդունվում է 0,13 %: Հումքի կրուստներ - ծիրան՝ 15 %, դեղձ՝ 33 %, բուլգ՝ 9 %, եկալ՝ 10 %, սալոր՝ 15 %, խնձոր՝ 29 %:

ՊՈՎԻԴԼՈ

Պովիդլոն իրենից ներկայացնում է մրգային կամ հատապտղային խյուս (կամ դրանց խառնուրդը) շաքարով եփված՝ սննդային պեկտինի և սննդային թթուների ավելացումով կամ առանց դրանց:

Հոմք և օժանդակ մյուրեր: Թարմ պատրաստած կամ պահածոյած մրգա-հատապտղային խյուս: Թույլատրվում է 2-ից ոչ ավելի պտուղների խառնուրդ, որոնցից հիմնականի պարունակությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 60 %:

Արտադրման տեխնոլոգիական սխեմա: Զոկում, տեսակավորում, լվացում, շղգեհարում, կորիզանջատում (սերմնանջատում), տրորում, եփում, հովազում, յօնում, մակափակում, ստերիլիզացիա:

Պատղահին յայուսի ստացումը իրավականացնելու պահանջութեան արդարութեան տեխնոլոգիայում:

Եփում: Պովիլուն եփում է հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով:

- ա) խյուսի եփում առանց շաքարի մինչև 16 % չոր նյութեր, այնուհետև շաքարով մինչև պատրաստ լինելը:
բ) պյուրեի եփում բաղադրատոմսով նախատեսված շաքարի 50 %-ի ավելացումով մինչև խառնուրդի չոր նյութերը 45 % հասնելը, այնուհետև եփումով շաքարի մնացած 50 %-ի ավելացումով:
գ) պյուրեի եփում շաքարի նախատեսված ամբողջ քանակի հետ՝ մինչև պատրաստի լինելը:

Պատրաստի պովիլուն պետք է պարունակի 66 %-ից ոչ պակաս չոր նյութեր:

Անհրաժեշտ ժեղեացնող բաղադրության ապահովելու համար մրգային բաժնի պարունակությունը (խյուս) պետք է կազմի ոչ պակաս 54 %, որի համար 1 բաժին շաքարին վերցվում է 1,25 բաժին խյուս 11 % և ավելի չոր նյութերի պարունակության դեպքում: Պեկտինի ցածր պարունակությամբ կորիզավոր պտուղներից (դեղձ) պովիլուների ժեղեացնող ունակությունը բարձրացնելու համար դրանց մեջ ավելացնում են սննդային պեկտինի 5 %-անոց լուծույթ, որը պատրաստում են օգտագործելուց 1 օր առաջ: Դրա համար չոր պեկտինը թթվավում է սառը ջրով 5 բաժին պեկտինին - 95 բաժին ջուր հարաբերությամբ և պահպում 12 - 24 ժ: Պեկտինի փոխարեն կարելի է օգտագործել շատ պեկտին պարունակող խյուսեր (խնձորի):

Lցմում, մակագիակցում: Պովիլուն լցում է մինչև 1 լ տարողության ապակյա տուփերի մեջ 70 °C-ում, անմիջապես մակագիակցում և ստերիլիզացվում:

Ստերիլիզացիա: Պովիլուն ստերիլիզացվում է 100 °C-ում մինչև 0,5 լ տարողության տուփերը 10 – 20 - 15, 1,0 կգ/սմ² ճնշման, իսկ մինչև 1,0 լ տարողության տուփերը՝ 10 – 25 - 20, 1,5 կգ/սմ² ճնշման ռեժիմներով:

Աղյուսակ 45

Որակի հիմնական պահանջներ Գ-ՈՒՏ 6929-71-ի համաձայն

Օրգանուեպտիկ գուցանիշներ

Արտաքին տեսք	Համասեռ զանգված՝ առանց սերմերի, սերմնաբների, կորիզների և պտղամսի կտորների:
Համ և հոս	Քաղցրաթթվաշ, հատուկ այն պտուղներին, որոնցից պատրաստված է պովիլուն:
Գույն	Բաց գույնի պտղամսով պտուղներից պովիլուների համար թույլատրվում է բաց շագանակագույն երանգներ, իսկ մուգ պտղամսով պտուղների համար՝ շագանակագույն
Խտություն	Հնդավոր պտուղներից և հատապտուղներից պովիլուների համար՝ խիստ բավող զանգված:
Շաքարակայում	Չի թույլատրվում:

Ֆիզիկա - քիմիական գուցանիշներ

Չոր նյութերի պարունակություն	
Ըստ ռեֆրակտոմետրի, % ոչ պակաս	66
Ընդհանուր շաքարների պարունակություն, %	60
Ընդհանուր թթվություն (ըստ խնձորաթթվի), %	0,2 - 1,0
Պինդ խառնուրդների (ավագ)	
պարունակություն, %, ոչ ավելի	0,05
Կողմնակի խառնուրդներ	Չի
թույլատրվում	

ՑՈՒԿԱՏ

Պատրաստի մթերքն իրենից ներկայացնում է շաքարի օշարակում եփված մրգեր, որոնք հետագայում չորացվում են, պատվում շաքարայուրով և ջնարակվում շաքարի օշարակով:

Հումք: Թարմ պտուղ-հատապտուղներ, չստերիլիզացված մուրաբա:

Արտադրման տեխնոլոգիական սխեմա: Հումքի նախապատրաստում, օշարակի պատրաստում, եփում, օշարակից պտուղների անջատում, շաքարայուրի ցանում կամ օշարակով ջնարակում, չորացում, տարայավորում:

Հումքի ճախապատրաստումը կատարվում է ինչպես մուրաբայի եփման դեպքում:

Պտուղների անջատում օշարակից: Եփված պտուղները անջատվում են օշարակից տեխուրներով, դարսվում դարսակներում և թողնվում 2-3 ժ' մինչև օշարակը լրիվ հոսի: Հետագայում օշարակը օգտագործում են ջեմ կամ պովիլով արտադրելու համար: Պտուղները տեսակավորվում են, խոշորները կտրատվում 15 - 25 մմ մասերի:

Շաքարայուրի ցանում: Պտուղները սեղանների վրա խառնում են շաքարայուրի հետ, որի քանակը պտուղների զանգվածի նկատմամբ պետք է կազմի 13 - 15 %:

Օշարակացնարակում: Պատրաստվում է 79-83 %-ոց օշարակ, ֆիլտրվում, ավելացվում նախապատրաստված պտուղները 2:1 հարաբերությամբ, խառնելով մի փոքր եփվում: 10 կգ օշարակին կանխավ ավելացվում է 100 մլ սպիրտ: Պտուղները ընկղմվում են լուծույթում մինչև մակերեսին բարակ քափանցիկ թաղանթի առաջացումը: Պտուղները դուրս են բերվում, թողնվում, որ օշարակի ավելցուկը քամվի:

Հորացում: Օշարակացնարակված պտուղները չորացվում են չոր շինության մեջ 20-25°C պայմաններում 6-12 ժ տևողությամբ:

Շաքարայուրով պտուղները դարսվում են տեխուրներում 1 շերտով և չորացվում 50-65 °C-ի պայմաններում՝ 5-6 ժ տևողությամբ:

Տարայափրում, փաթեթավորում: Ցուկատները տարայափրում են մինչև 1 կգ կշռով պոլիեթիլենային տոպրակներում կամ ստվարաքղթե տուփերում կամ մինչև 10 կգ ծավալի փայտե արկղերում:

Պահպանում: Ցուկատները պահպանվում են չոր, լավ օդափոխվող շինություններում 0-20 °C և 75 % ոդի հարաբերական խոնավության պայմաններում: Պահպանման ժամկետը մինչև 6 ամիս:

Հումքի և շաքարի ծախսի նորմաները ցուկատների արտադրությունում: Այս նորմաները նախատեսում են ցուկատների պատրաստում 2 փուլով՝ կիսապատրաստուկի (մուրաբայի) պատրաստում, ցուկատների ստացում կիսապատրաստուկից (մուրաբայից): Կիսապատրաստուկներ պատրաստելիս՝ հումքի և շաքարի ծախսի նորմաները նույնն են, ինչ որ շտերիլիզացված մուրաբաներինը:

Կիսապատրաստուկի մնացորդներն ու կորուստները ընդունվում են՝ շաքարապատ ցուկատներ արտադրելիս՝ 26 %, օշարակապատ ցուկատներ արտադրելիս՝ 28 %: Պտուղների ելքը կիսաֆարբիկատից՝ 50 %, շաքարի կորուստները՝ 4 %: Կիսաֆարբիկատից հեռացված օշարակը օգտագործվում է պովիլուների, ջեմերի և այլ մթերքների արտադրությունում:

Որակի հիմնական պահանջները OUS 1829 – 71 - ի համաձայն

Արտադրինից պտուղները պետք է լինեն ճեռվ և չափերով միանման, իրար չկամած: Ըստ չափի և ձևի շերտումները թույլատրվում են 3 - 5 %-ի սահմաններում:

Ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշներ

Չոր նյութերի պարունակություն	
Ըստ ռեֆրակտումների, %, ոչ պակաս	83
Ընդհանուր շաքարների պարունակություն, %	75
Պտուղներից անջատված շաքարի քանակ, %, ոչ ավելի (մինչև 1 կգ տարաներ)	5

Յուցում: 73 % չոր նյութերի պարունակությամբ կիսապատրաստուկների ծախսի նորման 100 կգ պատրաստի մթերքի համար՝ 236,2 կգ, շաքարի ծախսի նորման՝ 14,8 կգ:

ԿՈՆՖԻՏՅՈՒՐ

Կոնֆիտյուրները իրենցից ներկայացնում են թարմ կամ սառեցրած պտուղները և հատապտուղները շաքարի, պեկտինի և սննդային թթուների ավելացմամբ եփված մինչև մելեանման կազմություն:

Հումք: Թարմ կամ սառեցրած մրգերը և հատապտուղները ստանդարտների պահանջներին բավարարող շաքար և սննդային թթուներ, պեկտին՝ սննդային չոր կամ ալեկտինային խտանյութ:

Արտադրման տեխնոլոգիական սխեմա: Զոկում-տեսակավորում, լվացում, հումքի նախապատրաստում, պեկտինի լուծույթի պատրաստում, օշարակի պատրաստում, եփում, լցոնում, մակաֆակում, ստերիլիզացիա:

Տեսակավորումը և լվացումը կատարվում է այնպես ինչպես ջեմեր արտադրելիս:

Հոմքի նախապատրաստում: Թարմ հնդավոր պտուղները (խնձորը, սերկվածիլը) մաքրվում են պտղակեղեցից, սերմնարնից, պտղակորթերից և կտրատվում հավասարաշափ կտորների կամ մանրացվում հավասարաշափ տաշեղների, այնուհետև ջրախաշվում հումքի զանգվածի 10-15 %-ի չափով եռացող ջրով, խնձորը՝ 10-15 ր տևողությամբ, սերկվածիլը՝ մինչև փափկելը:

Կեռասի, բայի և սալորի և ծիրանի մանրապտուղ սորտերը չափարկվում են ըստ մեծության 2-3 չափերի, մաքրվում պտղակորթերից և կորիզը հեռացվում կորիզանջատող մեքենաներով:

Խոշորապտուղ ծիրանը, սալորը, դեղնը կտրատում են կեսերի կամ մասերի՝ միաժամանակ հեռացնելով կորիզը:

Թուզը կտրատվում է մասերի և ջրախաշվում ջրում 5-10 ր, 95-100 °C-ում:

Հատապտուղները ազատվում են պտղակորթերից, բաժակարերերից և ենթարկվում ջրախաշման ջրում կամ գոլորշով:

Սառեցրած մրգերը և հատապտուղները պտղամսի մզացումից խուսափելու համար հետ են բերվում եփելուց անմիջապես առաջ: Հետ բերման ավարտից մինչև եփելն ընկած ժամանակը չպետք է գերազանցի 20 ր-ն:

Պեկտինի լուծույթի պատրաստում: 1 բաժին չոր պեկտինը խառնվում է 3 բաժին շաքարավագի հետ և ստացված զանգվածը լուծվում 16 բաժին ջրի հետ՝ խառնելով մինչև պեկտինի լրիվ լուծվելը և հոմոգեն զանգվածի ստացվելը: Այն օգտագործվում է պատրաստման օրը:

Պեկտինային խտանյութի օգտագործման դեպքում այն նախապես խառնվում է շաքարի և ջրի հետ հետևյալ հարաբերությամբ՝ 1 մաս խտանյութ - 3 մաս շաքար - 3 մաս սառը ջուր: **Պեկտինային խտանյութը պատրաստվում է խնձորի հյութով կամ խնձորի պտղակեղեկի և սերմնարնի խառնուրդների թուրմով:**

Թրմելու նպատակով պտղակեղեկի և սերմնարնի խառնուրդը խառնվում է ջրի հետ 1 : 1 հարաբերությամբ, եռացվում 10-15 րոպե, հովացվում, ապա քամվում: Ստացված հյութը գոլորշացմամբ խտացվում է մինչև ծավալի 1/3-ի հասնելը և օգտագործվում կոնֆիտյուրներ արտադրելիս: **Պեկտինի հետ ներմուծվող շաքարի պարունակությունը հաշվի է առնվում բաղադրատոմսում:**

Օշարակի պատրաստում: 70-75 %-ոց շաքարի օշարակը պատրաստվում է այնպես, ինչպես կոմպոնների արտադրությունում:

Եփում: Եփումից առաջ հումքը ջրախաշվում է նշված ռեժիմներով նույն ապարատում, որում եփվում է: Ջրախաշված պտուղներին ավելաց-

վում են 70 %-անց ֆիլտրած օշարակ կամ մաղած շաքարավագ և եփում 30 ր-ից ոչ ավելի:

Եթե զանգվածում չոր նյութերի պարունակությունը հասնում է 56 %-ի, ավելացվում է պեկտինային լուծույթ, այնուհետև կիտրոնաթթվի 50 %-անց լուծույթ: Ավելացվող կիտրոնաթթվի քանակը որոշվում է ելնելով հումքի թթվայնությունից, այն հաշվով, որ պատրաստի մթերքում ընդհանուր թթվայնությունը կազմի 0,8-1,3 %:

Կեռասի, թզի կոնֆիտյուրին եփման ավարտին ավելացվում է վանիլին՝ 15 գ 1 տ կոնֆիտյուրի հաշվով:

Սառեցրած պտուղներից կոնֆիտյուր եփելիս՝ ջրախաշում չի իրականացվում: Հետագա եփումը տարվում է այնպես ինչպես թարմ պտուղներից կոնֆիտյուր եփելիս: Եփումը ավարտվում է երբ չոր նյութերի պարունակությունը հասնում է 56 %-ի:

Եփելուց հետո կոնֆիտյուրը հովացվում է մինչև $80-85^{\circ}\text{C}$ լցում նախապատրաստված մինչև 1 լ տարողությամբ չոր տուփերի մեջ, անմիջապես մակափակվում և ստերիլիզացվում 100°C -ում, 1,2 կգ/սմ² ճնշման պայմաններում:

Ուժիմներ՝

0,5 լ – 20 – 15 – 20 ր

1,0 լ – 20 – 20 – 20 ր

Պահպանում: Կոնֆիտյուրները պահպանվում են $0-20^{\circ}\text{C}$ -ում և 75 % օդի հարաբերական խոնավության պայմաններում:

Որակի հիմնական պահանջները ԳՈՒՏ 10-15-71-ի համաձայն

Չոր նյութերի պարունակություն (ըստ ուժքակտումների) %, ոչ պակաս	57
Ընդհանուր շաքարների քանակը, %	48
Թթվայնությունը %, ոչ պակաս	0,4
Կողմնակի խառնուրդներ	չի թույլատրվում

Ցուցումներ: Նորմաները հաշվելիս չոր նյութերի պարունակությունը պատրաստի կոնֆիտյուրում 57 %: 100 կգ կոնֆիտյուրի պատրաստման համար պեկտինի ծախսի նորման խնձորի, սև հաղարջի համար՝ 0,5 կգ չոր պեկտին կամ 5 կգ խտանյութ, մնացած մրգերի համար 1 կգ չոր պեկտին կամ 10 կգ խտանյութ: Կիտրոնաթթվի ծախսի նորման 100 կգ կոնֆիտյուրի համար (ծիրան, ելակ, սալոր, խնձոր, բայ)՝ 0,35 կգ, կորուստները 0,15 %:

99,85 % չոր նյութերի պարունակությամբ շաքարի կորուստները բոլոր արտադրատեսակների համար կազմում է 0,13 %:

Հումքի կորուստները տեխնոլոգիական գործընթացներում՝ ծիրան 13 %, դեղձ -33 %, սալոր -15 %, ելակ -17 %, սերկվի -40 %:

ԳԼՈՒԽ 5. ՄՐԳԱ-ՀԱՏԱՊՏՎԱՅԻՆ ՀՅՈՒԹԵՐ

Հյութերմ օգտագործվում են որպես ըմպելիքներ, ինչպես և օշարակների, լիկյորների, ոչ ալկոհոլային գազավորված ըմպելիքների, մելեմների հոմք:

Հյութերն ունեն դիետիկ, խալ երբեմն բուժիչ նշանակություն, նպաստում են սննդի մարսմանը, լավացնում օրգանիզմի նյութափոխանակությունը:

ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՎԱԾ ՀՅՈՒԹԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Բնական հյութեր – արտադրվում են որևէ մեկ հումքատեսակից, առանց շաքարի կամ շաքարաջրի, թթուների, ներկանյութերի, բույրային և պահածոյացնող նյութերի ավելացման: Օգտագործվում են որպես ըմպելիքներ (խնձոր, խաղող) կամ լիկյորներ, ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների արտադրույան կիսապատրաստուկներ (բալ, սև հաղարջ և այլն):

Կուպաժացված հյութեր – Այս հյութերը ստացվում են հիմնական հյութին այլ հյութ խառնելով (տաճճ - խնձոր 80 : 20, բալ - կեռաս 65 : 35 և այլն), ինչպես և նույնանուն հումքի տարրեր սորտերի, որի նպատակն է համային արժանիքների և սննդարժերի բարձրացումը:

Շարարով հյութեր – Համային հատկությունները լավացնելու համար ավելացնում են շաքար, առանց պտղամսի հյութերին և շաքարաջուր՝ պըտդամսով հյութերին: Կիրառվում է այն հումքատեսակների դեպքում, որոնք աչքի են ընկնում թթուների մեծ պարունակությամբ:

Գազավորված հյութեր – ստանում են հյութն ածխաթթու գազով հագեցնելով, որը հյութին տալիս է թարմացնող հատկություն, բաղադրիչները պահպանում օքսիդացումից, մեծացնում է սննդարժեքը և ճնշում մանրէներին:

Խմորված հյութեր – Այս հյութերը ստանում են հումքի շաքարների լրիվ կամ մասնակի էթիլ սալիւտի խմորումով: Օգտագործվում են որպես թույլ ալկոհոլային ըմպելիքներ (խնձորի սիդը) կամ կիսապատրաստուկներ:

Խտացված հյութեր – Ստացվում են բնական հյութերից ջրի մի մասը հեռացնելով: Հետագայում ջրի ավելացումով ստացվում է ելանյութը: Խտացված հյութերը պահանջում են թիջ տարա, պահեստային փոքր մակերես, փորրացնում տրանսպորտային ծախսերը:

Ըստ պահածոյացման եղանակի հյութերը բաժանվում են հետևյալ խմբերի:

Դասստերիզացված - հերմետիկ տարայում լցնելուց և մակափակելուց հետո ենթարկված ջերմային մշակման:

Ասեպտիկ պահածոյած – արտադրույան գործընթացներում ստերիլիզացված հյութ ստերիլ պայմաններում լցված ստերիլ տարաներում:

Սառը սպահանված - հովացրած հյութ 0 - ից մինչև - 2 Ը-ում, ածխաբթու զագի ճնշման տակ:

Անտիսեպտիկներով պահածոյացրած - էթիլ սպիրտ, սորբինաթթու, ծծմբային անհիդրիդ, նատրիումի բենզոատ: Կիրառվում են ոչ ալկոհոլային և լիկյորային արտադրություններում:

Հստ հյութում կախված մասնիկների տարրերվում են առանց պտղամսի և պտղամսով պտղահյութեր:

Առանց պտղամսի հյութեր - տարրերվում են պղտոր, չպարզեցված և քափանցիկ պարզեցված: Այդ հյութերն իրենցից ներկայացնում են բջջահյութն անշատված՝ ջրում չլուծվող պտղային հյուսվածքներից: Լրիվ քափանցիկ հյութ ստանալու համար հյութը պարզեցնում են և ֆիլտրում: Եթե հյութի պարզությունը պարտադիր չէ, ապա բավարարվում են կոշտ, կախված մասնիկների մեխանիկական անշատումով:

Պտղամսով մրգահյութեր (Անկուպրներ) - արտադրվում են տրորված, հոմոգենիզացված զանգվածը (խոյս) շաքարի օշարակի հետ խառնած: Անվանվում են նաև հեղուկ մրգեր:

ՀՈՒՄՁԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԸ

Հյութերի արտադրման համար նախատեսվող հումքն ընտրվում է այնպիս, որ դրանում շաքարները, թթուները, դարաղանյութերը, բույրային նյութերը և ներկանյութերը գտնվեն նպաստավոր հարաբերակցության մեջ, որպեսզի հյութն ունենա հաճելի համ, լավ բույր և գեղեցիկ գունավորում:

Կախված հումքատեսակից՝ հյութերի ստանդարտում սահմանվում է չոր նյութերի քանակն ու թթվությունը: Սահմանափակվում է էթիլ սպիրտի (0,3-0,5 %) և ծանր մետաղների պարունակությունը: Համային հատկանիշները նշանակալի շափով կախված են շաքարաբբվային ինդեքսից, հատկապես բնական հյութերում, որոնց որակը ամբողջապես կախված է հումքից:

Փոտած և բորբոսասնկերով վարակված պտուղները հյութին տալիս են տիհած համ: Մեծ նշանակություն ունի հումքի հասունացման աստիճանը: Վատ հասունացած հումքում բջջները լցված են պրոտոպլազմայով, վակուոլը (խոռոչ) փոքր է, բջջահյութը քիչ, որը բերում է հյութի փոքր ելքի և մանելիս մեծ կրորատների, հյութը պարունակում է մեծ քանակության ազատ թթուներ, քիչ շաքար, այն թթու է:

Գերհասունացած պտուղների հյուսվածքները փափկած են, մամլելիս ստացվում է համաստ զանգված, առանց հյութանջատման ուղիների, հյութը դժվար է անջատվում, անջատվածը լինում է շատ պղտոր, դժվար պարզեցվում և ֆիլտրվում:

Հասունացած պտուղներում հյութի քանակը հասնում է 90-95 %: Կորիզի, սերմերի, պտղակորթերի քանակը հաշվի առած՝ պտուղներում հյու-

թի մոտավոր քանակն է՝ ծիրան – 77 %, խաղող – 84 %, բալ – 71 %, տանձ – 95 %, սև հաղարջ – 88 %, խնձոր – 92 %:

Պտղամտում պտղահյութի քանակը որոշվում է պտղի չոր նյութերի կամ թթվության և հյութի չոր նյութերի կամ թթվության հարաբերությամբ՝

$$C = \frac{a_1}{a_2} \%,$$

որտեղ a_1 և a_2 -ը չոր նյութերի կամ թթվության քանակներն են՝ համապատասխանաբար պտղում և անջատված հյութում, %:

Պտղումների որոշ թերություններ՝ խալեր, արևայրութներ, հյութի ելքի վրա չեն ազդում:

ԱՌԱՆՑ ՊՏՂԱՍՄԱՆ ՀՅՈՒԹԵՐ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

Այս հյութերը ստացվում են մամլմամբ: Մամլմամբ անջատվող հյութի քանակը կախված է պտղի հյուսվածքի կառուցվածքից և հումքի նախնական մշակման տեխնիկայից: Հյութի մեծ ելք է ստացվում մամլելով՝ խաղողից, խնձորից, բալից, ազնվածորուց, ելակից: Սալորի, ծիրանի, սև հաղարջի, հոնի, սերվիկի մամլումից ստացվում է հյութի փոքր ելք:

Հյութի ելքը պայմանավորված է պտղային հյուսվածքի ֆիզիոլոգիական և անատոմիական հատկություններով: Կենդանի հյուսվածքի պրոտոպլազման բջջահյութի էքստրակտիվ նյութերի համար վատ քափանցելի է, այն արգելակում է հյութի անջատումը:

Մամլելիս՝ հյութի ելքի աստիճանը որոշվում է բուսական հյուսվածքի բջջի քափանցելիությամբ:

Պրոտոպլազմայի վրա ուժեղ ազդեցության դեպքում տեղի է ունենում պրոտոպլազմայի լրիվ կուգուլացիա, բջիջը մահանում է, կորցնում հյութը պահելու ունակությունը, որը դուրս է գալիս գոյացած խոշոր խտացված մասերի միջև եղած տարածությունից: Բջջի խաթարում կարելի է առաջացնել մեխանիկական մանրացմամբ, տարացմամբ, սառեցմամբ, էլ. հոսանքի ազդեցությամբ: Խնձորի, խաղողի, բալի պրոտոպլազման հեշտությամբ խաթարվում է և միայն ջարումը քավական է հյութի մեծ ելք ստանալու համար:

Նախապատրաստական գործընթացներ: Հումքի մթերումը, պահպանումը, լվացումը, ջոկում - տեսակավորումն իրականացվում են ընդհանուր սխեմաներով:

ՊՏԾՈՒՂՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ՀՅՈՒԹԻ ԵԼՔԻ ՄԵԾԱՑՄԱՆ ՀԱՍԱՐ

Մեխանիկական մամրացում – մինչ մամլումը բոլոր մրգերը և հատապտուղները ենթարկվում են ջարդման, բաժանման, կտրատման և այլն: Մեխանիկական մանրացումը մեծ արդյունք է տալիս, եթե բջիջների մեծ մասը վնասվում է, սակայն այն իրականացնելը դժվար է, այսպես ջարդված մասնիկների 0,3 սմ չափերի դեպքում վնասվում է բջիջների ընդամենը 15 %-ը 50 մկմ չափերով:

Խնձորի համար այդպիսի ջարդումը բավարար է, որը ապահովում է հյութի ելք 70-80 %-ի չափով, ինչը բացատրվում է, որ մի բջիջ վնասվելը բերում է շրջակա բջիջների մահե, այդ պատճառով էական է մանրացման աստիճանը, այսպես՝ խնձորի կտրատմանը բառակի մեծ չափերով տալիս է 30-35 % հյութի ելք: Բուսական հյուսվածքի վնասվածության աստիճանը որոշվում է օսղիլողագիր եղանակով՝

$$\varphi = \left(1 - \frac{a_0}{a_1} \right) \cdot 100, \%$$

որտեղ φ -ն վնասվածության աստիճանն է, a_0 -ն՝ սոուզի հումքի ելքային ազդանշանների ամպլիտուդը, a_1 -ը՝ ջարդված հումքի ելքային ազդանշանների ամպլիտուդը:

Տաքացում – Բարձր ջերմաստիճանների ազդեցությամբ սպիտակուցները կուգուլացվում են և բջջային թափանցելիությունը մեծանում է, ֆերմենտները ենթարկվում են ինակտիվացիայի, հյութի հետ անջատվում են բույրանյութերը և ներկանյութերը: Պտուղները տաքացվում են 65 - 85 °C տաք ջրով, գոլորշիով կամ տաք օդով:

Մշակումը 10-15 % ջրի ավելացմամբ կիրառվում է սալորի, ազնվամորու, սև հաղարջի համար: Մշակված պտուղները մամլում են, խոկ մնացած ջուրը օգտագործելով մի քանի անգամ, խառնվում է անջատված հյութին: Եղանակը թույլ է տալիս սալորից ստանալ 90 - 95 % հյութի ելք: Սակայն հյութի որակը ջուր խառնելու հետևանքով լավ չէ: Հյութի առավել լավ որակ՝ մեծ ելքով, ապահովում է շոգեհարումը, որն իրականացվում է ժապավենային շոգեհարիչներում (մեկ շերտով պտուղներ):

Հումքի հաստ շերտերով շոգեհարումը հյութի փոքր ելք է տալիս մամլեիս, քանի որ պտուղները գերտաքանում են և ճգմվում: Այն կիրառելի է պտղանատվ պտղահյութեր արտադրելիս (տրորում):

Հումքի ջերմային մշակումը պարզ և գործուն միջոց է մամլելուց առաջ: Սակայն մի շարք դեպքերում հումքը տաքացնելիս հյութը ձեռք է բերում եփված մթերքին հատուկ տիհած համ, զանգվածը դառնում է մածուցիկ, ինչը դժվարացնում է հյութանցատումը:

Զարդված զանգվածի մշակումը բորբոսասնկերի ֆերմենտային պատրաստուկներով - Հյութանջատման մեծ ելք ստանալու եղանակներից մեկն է զարդված զանգվածի մշակումը Aspergillus avamori, Aspergillus niger, ԹՍ-119 և այլ բորբոսասնկերի ֆերմենտային պատրաստուկներով: Ֆերմենտային պատրաստուկ ստանալու համար բորբոսասնկերը աճեցվում են սննդամիջավայրի՝ պեկտինային հյութերով հարուստ խնձորի մամլված զանգվածի և զազարի եփուկի վրա: Աճից հետո միջավայրը չորացվում է և աղացվում: Սնկերի աճման ընթացքում սննդամիջավայրում կուտակվում են միկրոօրգանիզմների կողմից արտադրված պեկտոլիտիկ ֆերմենտներ:

Պատրաստի պատրաստուկում կենդրանի սմկեր այլև չկան, սակայն պարունակվում է դրանց կողմից արտադրված ֆերմենտների կոմպլեքսը:

Մինչև 40-45 °C տաքացված, զարդված զանգվածին, ինտենսիվ խառնելով, ավելացնում են ֆերմենտային պատրաստուկի բուրմը, որը պատրաստվում է պատրաստուկը 5 - 10 անգամ ավելի մեծ զանգվածի հյութում մի քանի ժամ թրմելով: Չոր, մաքուր պատրաստուկի ծախսը կազմում է զարդված զանգվածի նկատմամբ 0,02-0,03 %: Խառնելուց հետո զանգվածը սկահամանվում է 40-45 °C-ում 3-4 ժամ: Ֆերմենտային պատրաստուկի ազդման մեխանիզմը հետևյալն է՝ սկզբից պրոտոպեկտինազան քայլայում է պրոտոպեկտինը, որը սոսնձում է բուսական հյուսվածքի առանձին բջիջները: Արդյունքում բջիջները անջատվում են, բուսական հյուսվածքը փափկում է: Պրոտոպեկտինի քայլայման պատճառով պրոտոպլազմայի մեմբրանը դառնում է անպաշտպան մեխանիկական ներգործության նկատմամբ: Պոլիգալակտուրոնազան առաջացնում է պեկտինի քայլայում, իջեցնելով հյութի մածուցիկությունը: Միաժամանակ բջիջ են քափանցում պրոտեոլիտիկ ֆերմենտները և որոշ ոչ ֆերմենտային բնույթի հյութեր, որոնք պրոտոպլազմայի վրա ունենում են թունավոր ներգործություն, առաջացնելով սպիտակուցա-լիպոիդային մեմբրանի կոագուլացիա և բուսական հյուսվածքի մահ: Այս ամենի շնորհիվ, բջջային քափանցելիությունը մեծանում է, պրոտոպլազմայի մեմբրանը պատրաստվում և հումքից հյութանջատումը կտրուկ մեծանում: Հյութի որոշ մասը անջատվում է ինքնահոս, մամլումն ընթանում է առավել ինտենսիվ, հյութի կորուստները պակասում են շնորհիվ մամլված զանգվածին չկաչելուն:

Հատկապես սալորի և սև հաղարջի հյութեր արտադրելիս այս եղանակը շատ գործուն է: Ֆերմենտային պատրաստուկներից մեծ կիրառություն ունեն պեկտավամարինը և պեկտոֆիետինինը, որոնք պարունակում են պոլիգալակտուրոնազան, պեկտիննեստերազան, թթու պրոտեազան, հեմիցելյուլազան և այլ ֆերմենտներ:

Ըստ երկրներում օգտագործվում են ֆերմենտներ, որոնք ունեն ֆիբրմային անվանումներ, այսպիս՝ Բիստրին, ՊԵՊ - 1 (Բուլղարիա), ուրլսրազին (Ռումինիա), ֆիլազին (Հունգարիա), պեկտինոլ (ԱՄՆ), պենզին (Գերմանիա), սկլազե (Ճապոնիա) և այլն:

Մշակումը էլեկտրական հոսանքով - եղանակը մշակել է Բ. Լ. Ֆլաու-մենբառումը - պտղային աճրողական կամ ջարդված զանգվածի միջով բաց է քողնվում 220 Վ փոփոխական հոսանք: Այդ ընթացքում տեղի է ունենում պրոտոպլազմայի ակնթարքային մաս, որի պատճառով բջջի քափանցելիությունը մեծանում է և մամլելիս հյութի ելքը նշանակալիորեն ավելանում:

Եղանակը անվանվում է էլեկտրոպլազմոլիզ - պարամետրերը որոշվում են օսիլոգրաֆի միջոցով:

Էլեկտրական հոսանքը բուսական հյուսվածքում առաջացնում է իոնների շարժում, որի շնորհիվ սպիտակուցները ենթակվում են իոնների քարձր խտությունների ազդեցությանը և տեղի է ունենում դրանց կուագուլացիա:

Էլեկտրական պլազմոլիզատորն իրենից ներկայացնում է չժանգությող պողպատից պատրաստված 250 - 300 մմ տրամագծով 2 գլաններ, մեկուսացված առանցքակալներից և սարքի իրանից: Հումքի ջարդված զանգվածն անընդհատ հոսքով անցնում է գլանների միջև եղած տարածությունով և փակում էլ. շղան: Մշակման տևողությունը չափվում է տասնորդական վայրկյաններով՝ կախված հոսանքի լարվածությունից և էլեկտրոդների միջև եղած տարածությունից (1 - 3 մմ), կորիզավոր պտուղների դեպքում կորիզները շարդելու համար՝ 4 - 5 մմ:

Գլանների մակերեսները կարող են լինել հարթ և խորդուքորդ կամ ակոսավոր:

Հնդավոր պտուղները նախօրոք ջարդվում են, խաղողը անջատվում է շանչերից:

Էլեկտրական պլազմոլիզատորն աշխատում է հոսանքի 200 - 220 Վ լարվածությամբ հոսանքի 50 - 75 Ա ուժով: Խնձորի և խաղողի հյութի ելքը մեծանում է 4 - 8 %-ով:

Սառեցում - Սառեցումը, հետագա հետ բերելուց հետո, հեշտացնում է մամլումը: Հայտնի է, որ դանդաղ սառեցնելիս բյուրեղանում է լուծիչը և ոչ թե լուծույթը: Բյուրեղացման հետևանքով մնացած հեղուկի խտությունը մեծանում է և դրանում պարունակվող բթուները և աղերը բունափորում են բջջը, միաժամանակ առաջացած բյուրեղների մեխանիկական ճնշումը վնասում է բջիջները:

Սառեցումն իրականացվում է արագ սառեցնող ապարատներով, օդով կամ սառնակիրների լուծույթներում ընկղմնելով: Սառեցումից հետո հետ բերելը կատարվում է օդում մինչև 1 օր կամ ջրում՝ 15 - 20 ր, ջրի և պտղի հարաբերությունը 2 : 1:

Սառեցումը ֆերմենտների վրա չի ազդում: Այդ պատճառով հետ բերելուց հետո պտուղները մզանում են:

Սառեցնում են հիմնականում հատապտուղները՝ մորին, ազնվա-մորին, հաղարջները և այլն:

Սառեցումը, լինելով դժվար, բանկարժեք գործընթաց, հյութի ելքն անմշակի նկատմամբ մեծացնում է միջինը 40 %-ով:

Մշակումը ուղարաձայնով - Օգտագործում է ուղարաձայն վայրկյանում 20000 hg հաճախականությամբ տատանում, որի շնորհիվ տեղի է ունենում կավիտացիա (ճնշման արագ փոփոխում), պտղի բջիջները պատռվում են և հյութի ելքը մեծանում է: Խաղողի հյութի ելքը մեծանում է 8 - 9 %-ով:

Ուղարաձայնի ազդեցության նշանակալի արդյունք հնարավոր է ստանալ միայն հեղուկ միջավայրում, երբ ջարդված զանգվածի հետ հյութ է խառնված, որը նախօրոք ստացվում է նույնանուն հումքից:

Մշակումը մեխանիկական բրբոցով - Հյութի ելքը մեծանում է բոպե-ում 2500-3000 բրբոցում իրականացնելով: Այսպես խնձորի ջարդված զանգվածի 5 - 15 Վրկ բրբոցները տալիս է հետևյալ արդյունքը՝

Ջարդված զանգվածի բջիջների վնասվածություն – 75,2 %,

Թրբուացնելուց հետո - 85,2 %,

Հյութի ելքը 1-ին դեպքում – 64 %,

2-րդ դեպքում – 74,6 %:

Էլեկտրահմապուսային մշակում - Հեղուկ միջավայրում բարձր վոլտային իմպուսային պարպումն առաջացնում է էլեկտրահիդրավլիկ հարված, ուղեկցվելով ուղարաձայնային, կավիտացիոն և ռեզոնանսային երևոյթներով, առաջացնելով նաև իմպուս-էլեկտրամագնիսային դաշտ: Այս ամենը բերում է պրոտոպլազմայի սպիտակուցների կոագուլացիա՝ մեծացնելով բջջային թափանցելիությունը: Խաղողի հյութի ելքը մեծանում է 6 – 8 %, խնձորի հյութինը՝ 8 – 10 %:

Մշակումը իոնիզացնող ճառագայթներով – Իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցությամբ տեղի է ունենում բջիջների ֆիզիոլոգիական վնասում, քայլայվում է բջջային թաղանքի պրոտոպլետինը, մեծանում է բջջի թափանցելիությունը: Խաղողի մշակումն ալիքներով մեծացնում է հյութի ելքը 7-10 %-ով: Ճառագայթման ցանկալի չափաքանակն է 4 - 6 հազար ջոռով/կգ, ավելի մեծ չափաքանակներն առաջացնում են խիստ փափկեցում, դժվարացնելով հյութանջատումը, մգացնելով հյութը:

ՀՅՈՒԹԱՉԱՏՈՒՄ

Հյութազատումը մամլերով - Արտադրական պայմաններում մամլերը հյութանջատման հիմնական եղանակն է: Մամլեիս զանգվածը ենթարկվում է աստիճանաբար մեծացող ճնշման ազդեցությանը, որը բերում է պրոտոպլազմայի անջատում: Մամլերուց հետո, մնացած մնացորդը շոշափելիս, զգացվում է համարյա չոր զանգված: Մամլերու համար օգտագործվում են ընթիատ և անընդիատ գործողության մամլիչներ: Ընդհատ գործողության մամլիչները հիմնականում հիդրավլիկ մամլիչներն են՝ մինչև 20-25 ՄՊա ճնշում:

Անընդհատ գործողության շնեկային մամլիչները տալիս են մեծ ելք, սակայն կախված մասնիկների չափերը հիդրավլիկի համեմատ մեծ են լինում:

Խաղողի հյութի դեպքում շնեկից անջատված հյութը բաժանվում է 3 ֆրակցիայի: 1-ը և 2-ը օգտագործվում է հյութ արտադրելու, 3-ը գինենյութի համար:

Անընդհատ գործողության է ժապավենային մամլիչը: Գոյություն ունի 2 կառուցվածքի: 1-ը երկու ժապավեն է ուղղահայաց դիրքով, որոնց միջև եղած տարածությունը գնալով փորբանում է, իսկ ներքեւից շփվելով անցնում է հումքը մատուցող ժապավենը, 2-րդը ուղղահայաց դիրքով U-աձև ժապավեն է, որի բացվածքը գնալով փորբանում է: Ժապավենային մամլիչներ արտադրվում են գերմանական «Վիլմես», «Շենկ» և «Պրեֆիլտեկ» ֆիրմաների կողմից:

Մամլելիս՝ հյութի ելքը կախված է հումքի որակից, նախնական մշակման եղանակից, ճնշումից և ճնշման բարձրացման ինտենսիվությունից: Մամլիման հիմնական նպատակն է նախնական մշակման ժամանակ անջատված հյութը զանգվածից հեռացնելը: Ճնշման շատ կտրուկ բարձրացումը մասնիկների միջև եղած տարածությունը նեղացնում է՝ դժվարացնելով հյութանջատումը: Ամենաբարձր ճնշումն անհրաժեշտ է կիրառել մամլման գործընթացի վերջում:

Հյութի ելքը մեծացվում է զանգվածին թաղանթանյութի թելեր, պերլիտ, փայտանյութի տաշենդեր և այլն ավելացնելով: Թաղանթանյութի թելերը ներծծում են հյութը, ուռչում՝ ստեղծելով մեծ կապիլյար ուղիներ:

Հյութի ելքը կախված հումքի հյուսվածքի կառուցվածքից և նախնական մշակման եղանակից որոշվում է՝

$$B = A \cdot (\varphi_1 + \varphi_2) \cdot IK,$$

որտեղ B - մամլելիս հյութի ելքը, %, A - գործակից, որը հաշվի է առնում մամլված զանգվածի հետ տարվող հյութի կորուստները, $A \approx 0,85-0,95$, φ_1 , և φ_2 -նախնական մշակման ժամանակ այրոտուալազմայի վճառվածության աստիճանը: φ_1 -ը տատանվում է՝ 0 – 1, φ_2 -ը 0 – 0,2, $\varphi_1 + \varphi_2$ մեծությունը չի գերազանցում մեկից, I - հյութի քանակը հումքում, %, K - մամլված զանգվածում հումքի մասնիկների ամքողջությունը:

Խնձորի, խաղողի և բաի համար $K = 0,8-1$, սալորի համար՝ 0–0,7: Փաստորեն հյութի ելքը հիմնականում կախված է հումքում պարունակության չափից, այրոտուալազմայի վճառվածության աստիճանից, զանգվածի կառուցվածքից, մամլիչի կառուցվածքից և մամլման ռեժիմից:

Որոշ հումքատեսակների մինչ մամլումը տեղի է ունենում հյութանջատում, (ինքնահոս հյութ): Մամլիչների արտադրողականությունը, ինքնահոս հյութի անջատումից հետո մեծանում է:

Հյութի ինքնահոս մասը հնարավոր է արագ անջատել ֆիլտրող ցենտրիֆուգաներով, որտեղ զանգվածը կենտրոնախույս ուժի շնորհիվ մղվում է անցքավոր թմբուկի վրա, որից հյութը անջատվում է, իսկ զանգվածը հեռացվում ցենտրիֆուգայից: Հյութանջատման արագությունը որոշվում է՝

$$W = \sqrt{2gH}$$

որտեղ g -ազատ անկման արագացումը՝ 9.81 м/վրկ^2 , H -ճնշումը, կգ/սմ^2

Ցենտրիֆուգելիս ազատ անկման արագացումը փոխարինվում է կենտրոնախույս ուժի արագացումով՝

$$g = \frac{\omega^2}{R}$$

Հյութանջատման արագությունը ցենտրիֆուգայում որոշվում է՝

$$W = \sqrt{\frac{2\omega^2 H}{R}}$$

որտեղ ω -ցենտրիֆուգայի սկավառակի անկյունային արագությունը, պտ/վրկ , R -սկավառակի տրամագիծը, մ :

Հյութի ստացումը մամլա-էքստրակցիոն եղանակով - Հյութի լրիվ անջատման համար մամլելուց զատ անհրաժեշտ է իրականացնել էքստրակցիա: Զանգվածը, որը մնում է մամլելուց հետո, խառնվում է ջրի հետ և ենթարկվում կրկնակի մամլման: Անջատված հյութը խտացվում է և խառնվում առաջնային հյութին: Այս եղանակով հյութի ելքը մեծանում է 10-15 %-ով:

Էքստրակցիան նպատակահարմար է հատկապես այն դեպքերում, երբ արտադրվում են շաքարաջրով հյութեր (քալի): Այս դեպքում շաքարաջուրը պատրաստվում է էքստրակցիոն հյութով:

Հյութանջատումը դիֆուզիոն եղանակով - Հյութանջատումը դիֆուզիոն եղանակով հանդում է ջարդված զանգվածից էքստրակտիվ նյութերի ջրով անջատմանը: Անջատված հյութն իր խտությամբ պետք է մոտ լինի բնական հյութին:

Դիֆուզիայի պրոցեսը ենթարկվում է Ֆիկի հավասարմանը:

$$dg = -DF \frac{dc}{dx} dz$$

որտեղ dg -նյութի զանգվածը (կգ), որը դիֆուզիվ է dz ժամանակահատ-

վածում (վրկ) F մակերեսի միջով (մ^2), $\frac{dc}{dx}$ -դիֆուզիոն միավոր ճա-

նապարհում (մ) լուծույթի խտության անկումն է ($\text{կգ}/\text{մ}^3$) կամ խտության գրադիենտը, D-դիֆուզիայի գործակից, $\text{մ}^2/\text{վրկ}$:

Մինուս նշանը ցույց է տալիս X տարածության գնալով մեծանալուն զուգահեռ դիֆուզվող հյութի խտության անկումը:

Դիֆուզիոն տեղակայանքը կազմված է լինում 8-12 ապարատներից:

Յուրաքանչյուր դիֆուզոր իրենից ներկայացնում է անցրավոր կեղծ հատակով տարողություն: Անցրավոր հատակը ծածկվում է կոշտ կտորով և լցվում ջարդված զանգվածը:

1-ին դիֆուզորում ջուր է բաց բողնվում, որը հարստանալով էքստրակտիվ նյութերով, անցնում է 2-րդ դիֆուզոր, այսուհետև հերթականությամբ 3-րդ և 4-րդ և մնացած դիֆուզորներ: 1-ին դիֆուզորից անջատված հյութի խտությունը գնալով իշնում է և նրանից զանգվածը դատարկվում է ու լցվում նոր զանգվածով, այդ դեպքում փոխսկում են դիֆուզորների համարները և գործընթացը շարունակվում:

ՊԱՐՁԵՑՈՒՄ

Պոտահյութը կիսադիսաբերս համակարգ է: Որպեսզի ստացվի պարզ թափանցիկ մթերք, անհրաժեշտ է հյութն ազատել անզեն աչքի համար տեսանելի կախված մասնիկներից: Անջատված թարմ հյութն իրենից ներկայացնում է կոլորիտ լուծույթ, մասնիկների չափերը $10^{-6}\text{-}10^{-7}$: Այդ մասնիկները անլուծելի են, ունեն միջավայրից բաժանման մակերես և տիրապետում են ազատ մակերեսային էներգիայի: Այդ էներգիան ունի նվազելու միտում, որը բերում է մասնիկների խոշորացում և նստեցում:

Պոտահյութերը պարունակում են բարձրմոլեկուլյար նյութեր. պեկտին, սպիտակուցներ, ներկանյութեր, դարաղանյութեր, կիսաշաքարներ և քանի որ հյութերում դիսպերս միջավայրը հեղուկ է (ջուր), իսկ դիսպերս քազը պինդ մարմինը, դրանք համարվում են սուսպենզիաներ:

Հյութերում կոլորիտների ընդհանուր քանակը կախված է պտղի տեսակից և սորտից, ինչպես և բնակլիմայական պայմաններից: Խաղողի հյութում կոլորիտների ընդհանուր պարունակությունը տատանվում է 4 - 12 գր/լ, իսկ խնձորի հյութում միջինը 5 գր/լ:

Որպեսզի անջատվեն կախված մասնիկները և ստացվի պարզ հյութ, անհրաժեշտ է խախտել կոլորիտ համակարգը՝ առաջացնելով նստվածք:

Հյութի բաժանումը նստվածքի և պարզ հեղուկի կոչվում է պարեցում: Պարզեցման համար բավական է կոլորիտների քանակի կրճատում 20 – 30 %-ով:

Տարբերվում են հյութերի պարզեցման հետևյալ եղանակները:

1-ին – ֆիզիկական, որը չի բերում հյութի քիմիական կազմի փոփոխություն, դրանցից են քամումը, նստեցումը, ցենտրիֆուգումը, էլեկտրասեպարացիան և որոշ չափով բենտոնիտով սոսնձումը:

2-րդ – ֆերմենտատիվ, երբ քնական կամ ներմուծված ֆերմենտների ազդեցությամբ տեղի են ունենում կենսարիմիական և ֆիզիկաքիմիական փոփոխություններ, առաջ բերելով սեփսինտացիս (մասնիկների միացում, խոշոր մասնիկների գոյացում և նատեցում):

3-րդ – կոլորիտա-քիմիական, որն ուղղված է կոլորիտ համակարգի քայլայմանը -սոսնձման տարբեր եղանակներ, պարզեցումը կուպաժով, ջերմային մշակում (արագ տաքացում, սառեցում և հալում) մշակում կոագույանսով (սայրո):

4-րդ – քիմիական՝ հիմնված հյուրում պարունակվող նյութերի փոխներգործության վրա կամ քիմիական ռեագենտի ավելացումով:

Պարզեցման եղանակներն ունեն համակցված քնույթ:

Քամում - Քամումն իրականացվում է հյութից պտղամսի խոշոր մասնիկների հեռացման համար: Հյութն անցկացվում է 0,75 մմ անցքերի տրամագիծ ունեցող չժամնգոտվող պողպատյա մատերով կամ կոշտ կտորի միջով:

Նստեցում - Նստեցումն անհրաժեշտ է, որպեսզի մասնիկները ծանրության ուժի շնորհիվ անջատվեն և նստեն տարողության հատակին: Նստեցումով հնարավոր է ազատվել միայն 10^{-4} սմ տրամագծով մասնիկներից:

Ցենտրիֆուգում - Հյութի սուսպենզիան մասնիկների անջատումը խիստ արագանում է ցենտրիֆուգելով:

Ցենտրիֆուգաների ռոտորների պտույտների թիվը 6500 - 7500 պտ/ր:

Ցենտրիֆուգելուց հետո հյութը չի պարունակում խոշոր մասնիկներ, սակայն այն պղտոր հեղուկ է:

Էլեկտրասեպարացիա - Հյուրում կայուն հոսանք անցնելիս՝ տեղի է ունենում էլեկտրոլիզ: Էլեկտրոլիզներից անջատվող գազային քշտիկները աղտորում են կախված մասնիկները և բարձրացնում մակերես, որտեղից հեռացվում են:

Արյունքում նստվածքի քանակը հետագայում պակասում է 70 – 75 %-ով, իսկ հյութի համք և քիմիական կազմը չեն փոխվում: Էլեկտրասեպարացիան իրականացվում է 15 - 30 ր:

Ինքնապարզեցում – Տևական պահպանման ընթացքում հյութը բաժանվում է պինդ և հեղուկ ֆազերի և ֆիլտրելուց հետո ստացվում պարզ հյութ:

Ինքնապարզեցումը պահպանելիս հյուրում ընթացող ֆերմենտատիվ և քիմիական պրոցեսների հետևանքը է:

Պտուղները պարունակում են պեկտազա ֆերմենտը, որի ազդեցությամբ պեկտինային կոմպլեքսից անջատվում է մետոքսիլային խմբերը, առաջանում են անլուծելի միացություններ, որոնք և նստում են:

Ինքնապարզեցում առաջանում է նաև դարադանյութերի և սպիտակուցների փոխներգործությունից՝ առաջացնելով անլուծելի միացություններ:

Ինքնապարզեցումից կողիդների ընդհանուր քանակը պակասում է 20 – 25 %-ով: Ինքնապարզեցման տևողությունը կախված է հյութի քիմիական կազմից և ֆերմենտների ակտիվությունից, կարող է կազմել մի քանի շաբաթից մի քանի ամիս:

Կիրառվում է խաղողի համար, պահպանելով հյութ-կիսապատրաստուկ 3-4 ամիս: Խնձորի հյութը ինքնապարզեցման չի ենթարկվում:

Պարզեցումը ֆերմենտային պատրաստուկներով - Ֆերմենտների պարզեցնող հատկությունը բացատրվում է դրանց պեկտուխիլ հատկությամբ: Այդ դեպքում պեկտինների լրիվ քայրայում տեղի չի ունենում, խաղողի հյութում պահպանվում է պեկտինների 75 %-ը, խնձորի հյութում՝ 55 %-ը:

Պարզեցումը տարվում է կամ չոր ֆերմենտային պատրաստուկով կամ դրանց բուրմով: Թուրմ ստանալու համար չոր պատրաստուկի վրա լցվում է նրա կշիռը 4-5 անգամ գերազանցող քանակի հյութ, պահվում 3-4 ժամ՝ 40-42 °C-ում և փրկվում:

Հյութի պարզեցման համար տրվում է մաքուր ֆերմենտային պատրաստուկ՝ 0,02 – 0,03 %-ի չափով: 20 °C-ում պահվում է 3-4 ժամ, 40-50 °C-ում 1 - 2 ժամ:

Ազգրում փոքրանում է հյութի մածուցիկությունը, որը հետևանք է կոլիտի համակարգի կայունազրկման: Այնուհետև սկսվում է պոլիգլաւակտուրնային թթվի քայրայումը զյուկողիդային կապերի շրջանում, առաջացնելով մննազակտուրնային թթուներ, որից հետո սկսվում է սեղմենտացիա:

Դեպեկտինիզացիայի ենթարկված հյութը տաքացվում է մինչև 80-85 °C՝ ֆերմենտների ինակտիվացիայի և սպիտակուցների կոագույացիայի նպատակով:

Սոսնձում – Հյութերի սոսնձումը՝ հյութերի պարզեցումն է իրականացված կողիդ լուծույթների ավելացումով:

Այդ լուծույթները չեղոքացնում են բնական կողիդները՝ առաջ բերելով սեղմենտացիա:

Սոսնձանյութերից են ժելատինը, ձկան սոսինձը, ագարը, մանանեխիթեփը կամ սերմերը, ալգինաթթվի նատրիումական աղը և այլն:

Պոտղահյութերը պարզեցնելիս՝ երեսն ժելատինի հետ օգտագործվում է տանին:

Ժելատինի մոլեկուլները կրում են դրական լիցք, պոտղահյութի պեկտինային կողիդները լիցքավորված են բացասական, որոնք չեղոքացնում են ժելատինով՝ առաջացնելով խոշոր մասնիկներ և սեղմենտացիա:

Ժելատինի լուծույթները առաջացնում են նաև նույնանուն լիզքավորված սպիտակուցների կողիդների կոագուլացիա:

Պարզեցում առաջացնող սոսնձումը կախված է նաև սպիտակուցների և դարադանյութերի միացումից չլուծվող միացությունների առաջանալուց: Առավել հաճախ օգտագործվում է ժելատինի և տանինի 1 %-ոց լուծույթներ (ջրում կամ հյութում): Արտադրական պարզեցումը ($10 - 12^{\circ}\text{C}$) տևում է 6 - 10 ժամ:

Պարզեցումը ֆերմենտային պատրաստուկով և ժելատինով - Պարզեցնան այս եղանակի դեպքում սկզբից ավելացվում է ֆերմենտային պատրաստուկը, այնուհետև ժելատինը: Խնձորի հյութը այս եղանակը կիրառելիս, 20°C -ում պարզվում է 1 ժամ ավանարին ավելացնելուց հետո և լրացնիչ 1 ժամ ժելատին ավելացնելուց հետո:

Ֆերմենտների անհրաժեշտ քանակը որոշվում է հյութում կոլոիդների քանակով, որը հաշվարկվում է հյութի հարաբերական մածուցիկությամբ:

$$X = \frac{\eta}{\eta_0} \cdot 6,2 - 4,76 :$$

Պարզեցումը մանանեխով - Մանանեխի մանրափոշին բերում է պարզեցում, սակայն հյութին տախու է տիհած համ: Կիրառվում է խիստ սահմանափակ, հաճախ այլ եղանակների հետ կոմբինացված:

Պարզեցումը ակնթարթային տաքացմամբ - Հյութի արագ տաքացումը և հովացումը փոխում է սպիտակուցային մոլեկուլների կառուցվածքը, տեղի է ունենում սպիտակուցների կուագույացիա և սեղմենտացիա:

Արագ տաքացնելիս՝ կոլոիդների ընդհանուր պարունակությունը պակասում է, մի քանի բովել տաքացնելիս՝ կոլոիդների քանակն ավելանում է: Այդ պատճառով տաքացմանը պետք է հետևի արագ հովացումը, ընդհանուր 10 վրկ տևողությամբ:

Խնձորի հյութը տաքացվում է 80°C , խկ խաղողինը՝ 75°C , հովացվում $15 - 20^{\circ}\text{C}$: Արդյունքում մասնիկների մեծ մասը նատում է:

Սոսնձումն իրականացվում է խողովակային կամ թիթեղավոր (անընդհատ գործողության) ջերմափոխանակիչներով: 1-ին ջերմափոխանակիչում տեղի է ունենում տաքացում գոլորշիով: 2-րդում հովացումը սառը ջրով, ավելի հաճախ՝ սառնակրով:

Այս եղանակը բույլ է տալիս պարզեցումը տանել անընդհատ հոսքով:

Սառեցում և հալում - Սառեցումը և հալումը բերում է կոլոիդների պակասում $5-15\%$ -ի չափով, հյութի մածուցիկությունն իջնում է $5-10\%$ -ով:

Այս եղանակով լրիվ պարզեցում ստանալ հնարավոր չէ:

Պարզեցումը հողերով - Պարզեցման համար կիրառվում են հրաբխային ծագման հողեր (բենտոնիտներ և սուրբենտոնիտներ), որոնց հիմնական մասը՝ մոնտմորիլլիպնիտ հանքանյութն է $n\text{CaMgOAl}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{SiO}_2 \cdot X\text{H}_2\text{O}$:

Հողերի պարզեցնող հատկությունը բացատրվում է հյութերի կոլոիդների լիցքերի լիցքաբափումով:

Պարզեցնելիս՝ հյուրին ավելացվում է քենտոնիտ ($0,1 - 0,2 \%$, երեմն մինչև 2%) լավ խառնվում, թողնվում հանգիստ մի քանի ժամից մինչև մի քանի օր, որից հետո դեկանտվում և ֆիլտրվում: Խաղողի հյութը ակնթարթային տաքացմամբ և հովացմամբ մշակելուց հետո պարզեցվում է հյութին քենտոնիտ ավելացնելով և անմիջապես ֆիլտրելով: Քենտոնիտը նստում է ֆիլտր-ստվարաթղթի պատերին՝ քույլ չտալով ստվարաթղթի խցանում:

Հյութին ավելացվում է քենտոնիտի մանրափոշի՝ 125 q ֆիլտրող մակերեսի 1 m հաշվով: Ֆիլտրման հետագա գործընթացում քենտոնիտի ավելացում չի պահանջվում:

Պարզեցումը կուագույշանող – Կիրառվում է էթիլ սպիրոտ, կիսապատրաստուկների պահպանման և պարզեցման համար: Բնական հյութերի պարզեցման համար չի կիրառվում:

ՖԻԼՏՐԱՑԻԱ

Պարզեցված հյութը ֆիլտրվում է ֆիլտր-ստվարաթղթի մամլած ասթեստի, սորուն նյութերի (թելավոր ասրեստ, կիզիլգիր, քենտոնիտային հող) նյութերի շերտով, որոնք նստեցվում են մետաղական ցանցի կամ ֆիլտրող թաղանթի վրա:

Հյութի կախված մասնիկները մասսամբ նստում են մակերեսին, մասսամբ քափանցում ֆիլտրող նյութի միջին հատված: Պտղահյութերը ֆիլտրվում են ոչ քարձու կայուն ճնշման պայմաններում: Շնչումը քարձրացնելիս՝ հյութի օրգանական մասնիկները հեշտությամբ սեղմվում են, փակելով ֆիլտրող նյութի անցքերը, դանդաղեցնելով, իսկ հետագայում դադարեցնելով ֆիլտրումը:

Ֆիլտրման համար կիրառվում են տարբեր կառուցվածքի ֆիլտրեր՝ ֆիլտր-մամլիչներ, թմբուկային ֆիլտրեր, նստեցրած շերտով ֆիլտրեր և այլն:

Նստեցրած շերտով ֆիլտրերը կազմված են ուղղահայաց մետաղական իրաններից, որոնք պատված են խիտ մետաղական ցանցերով և միացված մեկ ընդհանուր պարզ հյութի ընդունարանին: Մետաղական ցանցի վրա քաշվում է սինթետիկ կտոր, որի վրա նստեցվում է ֆիլտրող նյութը, թելավոր ազքեստ, կիզիլգիր կամ քենտոնիտային հող: Ֆիլտրված հյութը անցնում է ընդհանուր հավաքարան: Նման աշխատանքային սկզբունքը ունեն թմբուկային ֆիլտրերը: Թմբուկի վրա նստեցվում է ֆիլտրող նյութը, իսկ ֆիլտրումն իրականացվում է թմբուկում վակուում ստեղծելով:

Ֆիլտրող նյութը նստեցնելու համար այն խառնվում է հյութի սկզբնական քանակին, հյութն անցնում է, իսկ ֆիլտրող նյութը նստում սինթետիկ կտորի վրա, կազմելով $6,0 - 8,0 \text{ mm}$ հաստությամբ շերտ: Հյութի հաջորդ բաժինների հետ ֆիլտրող նյութը չի տրվում:

Ֆիլտր մամիչներում օգտագործվում է ֆիլտր-ստվարաքուղար, որը սեղմվում է մետաղական ցանցերի միջև: Ֆիլտր-ստվարաքուղարը իրենից ներկայացնում է մամլված ազբաստարարանութային տախտակ: Ֆիլտրերու աշխատանքային գործընթացում ֆիլտրման արագույքունը գնալով բուլանում է և միջինը 15 ժամ աշխատելուց հետո պահանջվում է փոխել ֆիլտրերը:

Որպեսզի կանխավի ֆիլտրվող հյութի գույնի մգացումը անհրաժեշտ է բացառել շփումն օդի հետ, հյութը մինչ ֆիլտրումը տաքացնել մինչև 100°C :

ԴԵԱԷՐԱՑԻԱ

Հյութերի արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում օդը վատացնում է հյութերի որակը, դաբաղանյութերն օքսիդանում են՝ նգացնելով հյութի գույնը: Խաղողի հյութում օդը քայլայում է ներկանյութերը՝ առաջացնելով նատվածք, քայլայվում են նաև վիտամինները:

Հյութից օդի հեռացումը հնարավոր է տաքացնամք կամ մեխանիկական օդազրկմամբ: Տաքացման համար կիրառելի են անընդհատ գործողության ջերմափոխանակիչները:

Մեխանիկական դեաէրացիան իրականացվում է վակուումի միջոցով:

ԼՅՈՒՌԱ

Հյութերը լցվում են ապակյա, թիթեյյա, ալյումինե, պոլիմերային նյութերից պատրաստված և ստվարաթրեն տուփերի կամ շշերի մեջ:

Հյութի ջերմաստիճանը լցնելիս, տարայից կախված, տարբեր է: Տաք լցնելիս՝ առանց ստերիլիզացիայի $90 - 95^{\circ}\text{C}$: Ստերիլիզացնելով՝ $50 - 60^{\circ}\text{C}$, նույնը պոլիմերային և ստվարաթրեն տարաների դեպքում:

ՀՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՈՒՄ

Հյութերի պաստերիզացիա - Ստերիլիզացիան 100°C -ից ցածր ջերմաստիճաններում $75 - 85^{\circ}\text{C}$ $10 - 60$ ր., $90 - 92^{\circ}\text{C}$ $4 - 5$ ր ընդհատ և անընդհատ գործողության ստերիլիզատորներում:

Տաք լցնում - Մրգահյութերն ունեն բարձր ակտիվ թթվուրյուն և դրանցում կարող են զարգանալ տաքացման դեպքում, ոչ կայում միկրոֆլորա՝ բորբոսասնկեր և խմորասնկեր: Նշվածը հաշվի առնելով հյութը հաճախ պահածոյացնում են տաք լցումնով՝ տաքացնելով $90 - 95^{\circ}\text{C}$ $30-40$ վրկ և հենց այդ ջերմաստիճանում լցնում նախօրոք պատերիզացված տաք տուփերի կամ շշերի մեջ: Փակելուց հետո տարաները ուշ են հովանում, այսպիսով ձեռք է բերվում ստերիլիզացնող էֆեկտ: Եղանակի թերությունն այն է, որ տևական բարձր ջերմաստիճանը կարող է խթանել մելանիդա-

յին ռեակցիաները, որի պատճառով հյութը ծեռք է բերում տիաճ, եփված մթերքի համ և մգանում է: Այս երևոյթները կարող են նկատվել բավականին ուշ՝ պահպանման ընթացքում:

Ասեպտիկ պահածոյում - Եղանակը հիմնված է - տաքացում $120 - 135^{\circ}\text{C}$ $15 - 20$ վրկ., արագ հովացում $25 - 30^{\circ}\text{C}$ և լցնում մեծ տարողությունների մեջ: Տաքացումը և հովացումը իրականացվում է խողովակային կամ թիթեղնավոր ջերմափոխանակիչներով: Ասեպտիկ եղանակով մշակված հյութը լցվում է նաև թիթեղյա տուփերի մեջ: Թե թիթեղյա տուփերը, և թե մեծ տարողությունները նախապատրաստվում են ստերիլիզացիոնով 210°C -ի գոլորշով: ԱՄՆ-ում թիթեղյա տուփերը ստերիլիզացնում են հնֆրաւկարմիր ճառագայթներով մինչև 180°C :

Մոլդովայում լցվում է թիթեղյա տակառների մեջ, դրանք ստերիլիզացնելով $105 - 110^{\circ}\text{C}$ $50 - 60$ վրկ. և հովացվում մինչև 30°C : Բոլոր դեպքերում լցվում է ստերիլ պայմաններում և անմիջապես մակափակվում:

Հյութի պահպանումը ածխաթթու գազի ճնշման տակ – CO_2 -ի $1,5\%$ պարունակությունը ճնշում է մանրէներին և կտրուկ իջեցնում ֆերմենտների ակտիվությունը: Այս երևոյթի վրա է հիմնված հյութի պահպանումը CO_2 -ով հագեցած միջավայրում հերմետիկ ցիստեռնաներում: Որպեսզի ապահովվի CO_2 -ի $1,5\%-ոց$ խսություն անհրաժեշտ է ստեղծել հետևյալ պայմանները՝ ճնշում և ջերմաստիճան:

Զերծաստիճան, $^{\circ}\text{C}$	0	5	10	15	20
Ճնշում, $\text{U}^{\text{Պա}}$	0.37	0.46	0.57	0.68	0.82

Ավելի ցածր ($-1 \dots -2^{\circ}\text{C}$) ջերմաստիճաններում պահպանելիս CO_2 -ի լուծման փոխարեն կարելի է կիրառել CO_2 -ի բարձ:

Մինչև լցնելը ցիստեռներից օղը համելու նպատակով ջուր է լցվում, որը հետագայում դուրս է մղվում CO_2 -ով: Պահպանվող հյութի որակը գնահատվում է դրանում սպիրտի պարունակությամբ: Հյութերը պահպանում են նաև ազոտի ճնշման տակ: CO_2 -ով կամ ազոտով պահպանելիս հյութը լրիվ պարզեցնան և ֆիլտրման չեն ենթարկում, քանի որ պահպանման ընթացքում այն պարզվում է, հետագայում հյութը ֆիլտրվում և լցվում է փոքր տարաներ:

Գազացված հյութեր - Զեռք են բերում հաճելի ծարավ հագեցնող, թարմացնող հատկություն, CO_2 -ը լավացնում և ինտենսիվացնում է հյութի բույրը, ճնշում է մանրէներին, կատեցնում թթվեցման գործընթացը:

Հյութը հովացվում է $2 - 4^{\circ}\text{C}$, հագեցվում CO_2 -ով $200 - 400$ ԿՊա ճնշման տակ: Մթերքի 1 լիտրում պարունակվում է $3 - 5$ գր. CO_2 :

Նպատակահարմար է կիրառել վակուում-սատուրատորներ, այդ նպատակով սկզբից հյութը ենթարկվում է դեսերացիայի, այնուհետև հագեցվում CO_2 -ով: Գազացված հյութերը շշերով ենթարկվում են պաստերիզացիայի մեղմ ռեժիմներով:

Քիմիական կոնսերվանտների կիրառումը - Եթիլ սպիրտ ռեկտիֆիկատ վերին մաքրության՝ ավելացվում է հյութերին 25 - 30 % օդիալիկյուրային արտադրության համար և 16 % - ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների համար: Սպիրտը ոչ միայն կոնսերվանտ է, այլ նաև առաջացնում է կոլորիդների կուագուլացիա և նստեցում:

Սուլֆիտացիան իրականացվում է գազային SO_2 -ով, որը տրվում է բարոններից՝ 0,1 – 0,15 %: Հյութը պահպանվում է տակառներում և ենթարկվում դեսուֆիտացիայի օգտագործելուց անմիջապես առաջ տարացնելով:

Նատրիումի բենզոատը ավելացվում է հյութին 0,1 % բենզոյաթթվի հաշվով, Սորբինաթթուն օգտագործվում է 0,05 %-ի չափով:

Գերմանիայում օգտագործվում է պիրուզոլային թթվի դիեթիլային եթերը – 0,02 -0,03 % պարզեցված և 0,03 – 0,06 % պտղամսով հյութերի համար: Այս թթուն ջրում չի լուծվում, լուծվում է սպիրտում, հյութ է ներմուծվում ազոտի կամ CO_2 -ի հետ, մեկ օրուն հիդրոլիզվում է՝ առաջացնելով սպիրտ և CO_2 : Այսպես պահածոյում են հյութերը հերմետիկ տարաներում:

ԱՄՆ-ում կիրառվում է մոնորիդքացախաթթու – 0, 04 %:

Պահածոյացումը բարձր հաճախականության հոսանքով - Փոփոխական էլեկտրական հոսանքի դաշտում հյութը էներգիա է կլանում, որը վերածվում է ջերմային՝ ոչնչացնելով մանրէները: Այս եղանակով հնարավոր է մշակել հյութերը ապակյա տարաներում կամ անընդհատ հոսքում: Տևողությունը՝ 50-60 վրկ: Եղանակը տախս է էլեկտրաէներգիայի մեծ ծախս, պահանջում բարդ սխեմա, սահմանափակ է կիրառվում:

Պահածոյացումը իմինիզացնող ճառագայթներով - Խաղողի և խնձորի հյութերի ստերիլիզացիայի համար անիրաժեշտ է ճառագայթում 10-20 հազար Զոով/ kg դրացով, այդ ընթացքում արագանում է հյութի պարզեցումը, սակայն տեղի է ունենում հյութի գունազրկում:

Պահածոյացումը հակարիտիկներով- կիրառվում է ալիլո-մանանեխային եթեր՝ սահմանափակ:

Պահածոյացումը սառեցնելով – Ստվարաթղթե տուփերով հյութը սառեցվում է և պահպում -18 $^{\circ}\text{C}$ -ի պայմաններում: ԱՄՆ-ում հյութը սառեցվում է պոմպով բարակ շերտով մղելով, սառած բարակ շերտը ձյան նման թերվում է անընդհատ լցվում թիթեղյա տուփերը, փակվում, վերասառեցվում և պահպանվում՝ -18 $^{\circ}\text{C}$ -ում:

ԽՏԱՑՎԱԾ ՀՅՈՒԹԵՐ

Խտացված հյութերը արտադրվում են բնական հյութերից ջուրը հեռացնելով: Կիրառվում է գոլորշացում, սառեցում կամ հակադարձ օսմոս: Հյութի վերջնական խտությունը կախված է հումքի տեսակից, սկզբնական հյութի պարզությունից և ջրազրկման եղանակից: Պարզեցված խնձորի հյութը վակուում ապարատներում հնարավոր է խտացնել մինչև 70 %, իսկ

շպարզեցվածը, որը հարուստ է այելտինային նյութերով և հեշտությամբ դռնդրանում է մինչև 55 %: Պարզեցված հյութերը կրկնակի սառեցնելուց հետո ունենում են 50 - 55 % չոր նյութեր: Հյութերը խտացվում են վակուում շոգեմշակման բազմակորպուս կամ միակորպուս ապարատներում: Խտացնելիս՝ սկզբից իրականացվում է բույրային նյութերի հավաքում, որը վերջում ավելացվում է խտացված հյութին:

Խտացված հյութերը պահպանվում են մեծ տարողություններում ասեպտիկ եղանակով կամ իներտ գագերի ճնշման տակ: Փոքր ծավալի տարաներում լցնելիս ենթարկվում են պատերիզացիայի: Տաք լցնումը ցանկալի չէ, քանի որ վատացնում է մթերքի որակը:

Հյութերի խտացումը ցրտով հիմնված է լուծիչի (ջուր) առանձին և ավելի շուտ բյուրեղանալու հատկության վրա: Հյութը նախօրոք հովացվում է 2 - 4 °C, այնուհետև սառեցվում կրիստալիզատորում, ջերմությունը խվելով պատի միջով կամ չեղոք սառնապենտի (CO₂, ֆրեոն) հետ անմիջական շփման միջոցով: Խտացված հյութի խտությունը կախված է հյութի մածուցիկությունից և սառեցման վերջնական ջերմաստիճանից: Սառած զանգվածը ստացվում է ձյունանման, սառույցը հյութից անջատվում է ցենտրիֆուգելով: Սառեցումը և հյութի անջատումը կրկնվում է 2-3 անգամ: Այս եղանակով խտացված հյութը պահպանվում է ցածր ջերմաստիճաններում: Ուսումնասիրվում է խտացումը մեմբրանային ֆիլտրերի օգնությամբ:

ՊՏՂԱՍՍՈՎ ՊՏՂԱՀՅՈՒԹԵՐ (ՆԵԿՏԱՐՆԵՐ, ՀԵՂՈՒԿ ՊՏՈՒՂՆԵՐ)

Մեկ կամ բազմաբաղադրիչ նեկտարները իրենցից ներկայացնում են տրորված պտղային զանգված (խյուս), ըմպելիքային կազմություն ձեռք բերելու համար՝ խառնված շաքարաջրի հետ: Խյուս ստանալու համար պտուղները լվացվում են, ջոկվում տեսակավորվում, շոգեհարվում, կորիզանջատվում և տրորվում, 1,5 – 2,0, ապա՝ 0,4 – 0,8 մմ թմբուկի անցքերի տրամագծով երկաստիճան տրորող մեքենաներով: Հնդավորները մինչև շոգեհարումը կարելի է ջարդել: Երբեմն հնդավորներից խյուսը անջատում են առանց ջերմային մշակման, մամլելով $0,1 \times 2,0$ ճեղքավոր թմբուկներով մամլիչներում:

Տրորելով անջատված խյուսը ունենում է 500 մկմ չափերի խոշոր մասնիկներ, որն առաջացնում է պատրաստի մթերքի շերտավորում: Մասնիկների չափերը 50-90 մկմ հասցնելու համար խյուսը կամ հյութը ենթարկում են հոմոգենիզացիայի կամ մշակում կոլոֆոնային աղացներով:

Հոմոգենիզատորներում խյուսը 15-20 ՄՊա ճնշման տակ մղվում է 30-100 մկմ չափերի ճեղքերով: Կոլոխ աղացներում խյուսը մղվում է ոռոտորի և ստատորի միջև, ենթարկվում տրորման և ոռոտորի առաջացրած տատանումներին, որը մոտ է ուլտրաձայնին: Ուլտրաձայնային հոմոգենիզա-

տորներում ի հաշիվ կավիտացիոն երևոյթների (ճնշումների տարրերություն, տատանում) պտղային մասնիկներում տեղի են ունենում պայթյուններ, առաջանում են քշտիկներ (գազային և գոլորշային), որոնք բերում են լրացուցիչ ճնշում և մասնիկների մասնացում 30 - 60 մկմ:

Խյուսը խառնվում է շաքարաջրի հետ, ավելացվում անտիօքսիդանտ ասկորբինաթթու (0,03 - 0,05 %), երբեմն համը լսվացնելու համար կիտրոնաթթու (0,15-0,17 %), ենթարկվում դեաէրացիայի, տաքացվում և տարայա-վորվում: Հյութը ստերիլիզացվում է 100°C -ում:

Աղյուսակ 46

Մրգահատապտղային շաքարով հյութերի արտադրման
բաղադրատոմսեր և հումքի ու շաքարի ծախսի նորմաներ

№	Հյութեր	Բաղադրա- տոմս, %		Օշարակի խտորդյու- նը, %	Հումքի ստուգա- ներ, %	Ծախսի նորման, կգ 1 տ հյութի համար	
		հյութի	օշարակի			հումքի	շաքարի
1	Ազնվածորու	80	20	35	44	1429	71
2	Բայի	60	40	27	39	984	110
3	Ելակի	80	20	40	31	1160	81
4	Խաղողի	60	40	25	40	1000	107
5	Խնձորի	95	5 (շար.)	-	40	1583	51
6	Կարմիր հաղարջի	60	40	30	36	938	122
7	Հապալասի	93	7 (շար.)	-	31	1348	71
8	Հոնի	70	30	35	53	1490	107
9	Մասուրի	90	10 (շար.)	-	50	1800	102
10	Մոշի	70	30	25	44	1250	76
11	Նուան	70	30	30	62	1842	91
12	Չիչիսանի	60	40	40	33	900	163
13	Սալորի	80	20	35	48	1538	71
14	Սերկսիլի	80	20	40	50	1600	81
15.	Սև հաղարջի	60	40	30	37	953	122
16.	Վայրի սալորի	80	20	35	57	1861	71
17	Տանձի	94	6 (շար.)	-	41	1954	61

**Հումքի ծախսի նորման 1000 կգ բնական մրգահատապտղային հյութեր
արտադրելու համար**

№	Հյութեր	Թափոն-ներ ջո-կելիս և մամի-լիս, %	Հյութի ելքը, %	Կորուստներ տեխնոլո- գիական գործընթաց- ներում, %,	Ընդամենը թափոն- ներ և կո- ռուստներ, %,	Պատ- րաստի մթերքի ելքը, %	Հումքի ծախսի նորման կգ 1 տ հյութի համար
1	Ազնվածորու	38	62	6	44	56	1786
2	Բարի	32	68	7	39	61	1640
3	Խնձորի պարզեցված չպարզեցված	36 36	64 64	8 4	44 40	56 60	1787 1668
4	Կարմիր հաղարջի	30	70	6	36	64	1563
5	Կեռասի	39	61	7	46	54	1852
6	Հոնի	42	58	11	53	47	2128
7	Մոշի	38	62	6	44	56	1786
8	Նռան	52	48	10	62	38	2632
9	Չիչխանի	26	74	7	33	67	1493
10	Սալորի	38	62	10	48	52	1923
11	Սերկնիլի	47	53	8	55	45	2222
12	Սև հաղարջի	38	62	8	46	54	1852
13	Վայրի սալորի	47	53	10	57	43	2326
14	Տանձի	36	64	5	41	59	1695

Բնական և շաքարով մրգահատապտղային հյութերի
ֆիզիկո-քիմիական ցուցանիշներ

№	Ցուցանիշներ	Բնական հյութեր		Շաքարով հյութեր	
		բարձր տեսակ	առաջին տեսակ	բարձր տեսակ	առաջին տեսակ
1	2	3	4	5	6
Չոր նյութերի պարունակություն բատ ռեֆրակտոմետրի, %, ոչ պակաս					
1	Ազնվածորու	8,5	7	13	12
2	Բարի	13	11	18	16
3	Խաղողի	-	-	19	18
4	Խնձորի	11	9,5	15	13
5	Կարմիր հաղարջի	8,5	7	17	15
6	Կեռաս	11	9	-	-
7	Հոնի	11	9	17	16
8	Մասուրի	-	-	17	16
9	Մոշի	9	8	13	12
10	Նռան	12	10	17	15
11	Չիչխանի	9	8	20	19
12	Սալորի	12	10	16	14
13	Սերկնիդի	11	9	16	14
14	Սև հաղարջի	12	10	19	17
15	Վայրի սալորի	9	8	13	12
16	Տամճի	11	10	15	14
Սալիրտի պարունակություն, %, ոչ ավել		0,3	0,5	0,3	0,5
Ընդհանուր թթվություն բատ խնձորաթթվի, %					
1	Ազնվածորու	0,8 – 1,7		0,6 – 1,5	
2	Բարի	0,9 – 2,4		0,6 – 1,5	
3	Խաղողի	-		0,5 – 1,6	
4	Խնձորի	0,3 – 1,2		0,3 – 1,2	
5	Կարմիր հաղարջի	1,4 – 2,9		1,0 – 1,9	
6	Կեռաս	0,3 – 1,0		-	
7	Հոնի	1,0 – 2,9		0,7 – 2,0	
8	Մասուրի	-		0,8 – 1,8	
9	Մոշի	0,9 – 2,2		0,5 – 1,5	
10	Նռան	0,6 – 3,0		0,5 – 2,1	
11	Չիչխանի	1,5 – 2,5		0,6 – 1,5	
12	Սալորի	0,3 – 1,5		0,3 – 1,1	
13	Սերկնիդի	0,8 – 1,6		0,7 – 1,3	
14	Սև հաղարջի	1,5 – 3,7		0,9 – 2,2	
15	Վայրի սալորի	0,8 – 2,8		0,6 – 2,2	
16	Տամճի	0,3 – 0,8		0,2 – 0,8	

Աղյուսակ 48-ի շարտանակությունը

1	2	3	4
	Սորբինաթթվի պարունակություն, %, ոչ ավելի	0,06	0,06
	Ծանր մետաղների աղերի պարունակություն, մգ 1 լ հյութին, ոչ ավելի աղինձ ըստ պղնձի անագ ըստ անագի կապար ըստ կապարի	5,0 100 Չի բույլատրվում	5,0 100 Չի բույլատրվում
	Կողմնակի խառնուրդներ	Չեն բույլատրվում	Չեն բույլատրվում

Աղյուսակ 49

Հումքի ծախսի նորման պարզեցրած խաղողի հյութ արտադրելիս

Քաղցուի ստացման մասինի տեսակը	-ոռմուտուուովդի-ժամանակը	Եղանակի-ժամանակը	Կորուստներ հյութ-կիսապատրաստուկը մշակելիս, %	Վճարելի վարումների մասին պահանջումներ		%	Նիմեյան նմուշների պահանջումներ		
				Առաջնական պահանջումներ	Եղանակի-ժամանակը				
Հիյրավիլիկ	69,3	1443	0,3	2,9	4,5	92,5	1082	64,1	1561
Շնեկային	60,2	1661	0,3	2,9	4,5	92,5	1082	55,7	1797

Աղյուսակ 50

Խաղողի հյութի ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշներ

№	Ցուցանիշներ	Հյութի տեսակը	
		Տեսակավոր	Բարձր տեսակի
1	Չոր նյութերի պարունակություն ըստ ուժքակտումների, %, ոչ պակաս	16	16
2	Թթվագույն ըստ գինեթթվի, %	0,2 – 1,0	0,2 – 1,0
3	Սալիրտի պարունակություն, %, ոչ ավելի	0,3	0,3
4	Նստվածքի առկայություն, %, ըստ զանգվածի, ոչ ավելի	0,05	0,10
5	Սորբինաթթվի պարունակություն, %, ոչ ավելի	-	-
6	Ծանր մետաղների աղերի պարունակություն, մգ 1 լ հյութին, ոչ ավելի աղինձ ըստ պղնձի անագ ըստ անագի կապար ըստ կապարի	5 100 Չի բույլատրվում	5 100 Չի բույլատրվում
6	Կողմնակի խառնուրդներ	Չեն բույլատրվում	Չեն բույլատրվում

Աղյուսակ 51

Պտղամսով պտղահյութերի բաղադրատոմսեր (նեկտարներ)

№	Հյութեր	Չոր նյութերի պարունակություն, %	Հարաբերությունը, %		Շաքարի օշարակի խտությունը, %
			Խյուս	օշարակ	
1	Բալի	13	65	35	40
2	Դեղձի	12	55	45	20
3	Խնձորի	10	75	25	40
4	Ծիրանի	12	50	50	18
5	Կարմիր հաղարջի	7	55	45	40
6	Հոնի	14	50	50	33
7	Սալորի	12	60	40	23
8	Սերկնիի	9	50	50	30
9	Սև հաղարջի	10	50	50	35

Աղյուսակ 52

Պտղամսով պտղահյութերի հումքի, կիսապատրաստուկների և շաքարի ծախսի նորմաներ

№	Հյութեր	Թափոններ և կորուստներ մշակելիս, %			Հումքի, կիսապատրաստուկի, շաքարի ծախսի նորմաներ, կգ-ով 1 տ-ի համար			
		Քարմ հումք	Կիսապատրաստուկ		Քարմ հումք	Կիսապատրաստուկ		
			ամբողջա- կան	կոռ- ված		ամբողջա- կան	կոռ- ված	
1	Բալի	23	18	-	844	793	-	142
2	Դեղձի	32	24	-	809	728	-	91
3	Խնձորի	30	-	-	1071	-	-	102
4	Ծիրանի	24	17	6	658	602	532	91
5	Կարմիր հաղարջի	25	18,5	6	733	675	585	183
6	Հոնի	37	31,5	-	794	730	-	168
7	Սալորի	21	15	-	760	706	-	93
8	Սերկնիի	28	-	6	694	-	532	152
9	Սև հաղարջի	30	22	7	714	641	538	178

№	Հյութեր	Չոր նյութերի պարունակություն, ըստ ռեֆրակտոմետրի, %, ոչ պակաս	Թթվություն, ըստ խնձորաթթվի %, ոչ ավելի	Պատղամսի պարունակություն, %, ոչ ավելի
1	Բայի	20	0,6 – 1,6	40
2	Դեղճի	15	0,5 – 0,9	60
3	Խնձորի	16	0,2 – 1,0	40
4	Ծիրանի	14	0,5 – 1,1	40
5	Կարմիր հաղարջի	20	0,7 – 1,6	60
6	Հոնի	20	0,5 – 1,4	60
7	Սալորի	15	0,5 – 0,9	30
8	Սերկեխի	18	0,4 – 0,8	60
9	Սև հաղարջի	21	0,8 – 1,9	60

Սպիրտի պարունակությունը, %, ոչ ավելի – 0,4

Սորբինաթթվի պարունակությունը, %, ոչ ավելի – 0,06

Ծանր մետաղների աղերի պարունակություն, մգ 1 լ հյութին, ոչ ավելի

պղինձ ըստ պղնձի – 5

անագ ըստ անագի – 100

կապար ըստ կապարի – չի թույլատրվում

կողմնակի խառնուրդներ – չեն թույլատրվում:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ
ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԱՆ
ԳԼՈՒԽ 6. ՊԱՀԱԾՈՅԱՑՐԱԾ ՄԹԵՐՔՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՆ
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՆ ԸՍ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՏՈՒՓԵՐԻ

ՀՀ պահածոների արտադրությունում պատրաստի մթերքն ըստ պայմանական տուփերի հաշվարկման համար ընդունված են 2 պայմանական միավորներ:

Որպես ծավալային պայմանական տուփի միավոր ընդունված է № 8 թիրեղյա տուփի ծավալը՝ հավասար 353,4 մլ-ի, որպես կշռային պայմանական տուփի միավոր՝ մթերքի 400 գ -ը:

Ծավալային այմանական տուփերով են հաշվարկվում մրգերից, բանջարեղեններից, մսից, ձկնեղենից և կարից արտադրված բոլոր տեսակի պահածոները բացառությամբ մուրաբաների, չեմերի, ժեկեների, պովիդլոների, մրգաբանջարեղենային հյութերի, սոուսների, այուրեների, մածուկների և մարինադմների, որոնք հաշվարկվում են կշռային պայմանական տուփերով:

Որպեսզի որոշվի ծավալային պայմանական տուփերի թիվը, ցանկացած տարայում անհրաժեշտ է այդ տարայի ծավալը բաժանել ծավալային պայմանական տուփի միավորի (353,4 մլ) վրա:

Կշռային պայմանական տուփերի թիվը որոշման համար անհրաժեշտ է տարայի պարունակության կշիռը բաժանել կշռային պայմանական տուփի միավորի (400 գ) վրա: Բացառություն են կազմում խտացրած տոմատամթերքները, որոնք հաշվարկվում են կշռային պայմանական տուփերով՝ ըստ 12 % չոր նյութերի պարունակության և խտացրած մրգային մթերքները (մրգային սոուսներ, մածուկներ), որոնց համար ըստ չոր նյութերի պարունակության սահմանված են գործակիցներ: 32 % չոր նյութերի պարունակությամբ մրգային սոուսների և 18 %-ոց մրգային մածուկների համար գործակիցը հավասար է 1,5-ի, 25 %-ոց մրգային մածուկներինը 2,0-ի, 30 %-ոց ինը՝ - 2,5-ի, 45 - %-ոց խտացրած մանդարինի հյութինը՝ 4,5-ի, իսկ 55 %-ոց խնձորի հյութինը՝ 5,0-ի:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԱՂԱԴՐԱԾՈՍՄԵՐԻ, ՀՈՒՄՁԻ, ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՄԻ, ՄՆԱՅՈՐԴՆԵՐԻ ԵՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Պահածոների որակը գնահատվում է զգայառողջման, քիմիկատեխնիկական և մանրէաբանական հետազոտությամբ: Այն մեծ չափով կախված է բաղադրատոմսից, այսինքն այն նյութերի մասնաբաժիններից, որոնցից կազմված է պահածոն:

Հստ բաղադրատոմսի՝ պահածոները լինում են պարզ և բարդ: Պարզ բաղադրատոմսով պահածոներից են բնական հյութերը, պյուրեները, որոնք կազմված են մեկ բաղադրիչից, պարզ են համարվում նաև երկրադադրիչ պահածոները, որոնցից են մրգային կոմպուտները և բանջարեղենային բնական պահածոները:

Բարդ բաղադրատոմսով պահածոներն են՝ բանջարեղենների խորտիկային, ճաշատեսակային և խտացրած մրգային ու բանջարեղենային պահածոները:

Բաղադրատոմսով են պայմանավորված պահածոյի զգայառոշիչ, քիմիկաֆիզիկական ցուցանիշները, որոնք պետք է համապատասխանեն որոշակի ստանդարտի: Որքան բարդ է բաղադրատոմսը, այնքան ավելի շատ ցուցանիշներ են մտնում տվյալ պահածոյի ստանդարտում:

Բոլոր տեսակի պահածոների համար գոյություն ունեն հումքի և օժանդակ նյութերի ծախսերի հաստատված նորմաներ: Ծախսի նորմաները որոշվում են հումքից սննդում առաջացող մնացորդներով, որոնք կամ սննդում ընդհանրապես, կամ տվյալ պահածոյում չեն օգտագործվում:

Հումքի և օժանդակ նյութերի ծախսի նորմաները կախված են նաև արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացներում առաջացող թափոններից, որոնցից լիովին խուսափել հնարավոր չէ, սակայն տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի զարգացմանը զուգահեռ հնարավոր է դրանց քանակի կրծառումը: Արտադրությունում առաջացող մնացորդների և թափոնների ընդհանուր քանակը կազմում են արտադրական կուրուտներ: Այսպիսով միավոր արտադրաքանակի համար պահանջվող հումքի և օժանդակ նյութերի քանակները կազմված են բաղադրատոմսով նախատեսված քանակների և արտադրական կորուտների գումարելիներից:

ՏԱՐԲԵՐ ՀՈՒՄՁԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐ ՊԱՏՐԱՍՏԻ ՄԹԵՐՁԻ ԵԼՔԻ ՀԱԾՎԱՐԿ

Տեխնոլոգիական նոր սարքավորումների, ապարատների կառուցվածքային խնդիրներ լուծելիս, գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելիս և արտադրությունում որակյալ արտադրանք տպարության հակողության նպատակներով, անհրաժեշտություն է առաջանում հաշվարկել պատրաստի մթերքի ելքը՝ կախված հումքի ու պատրաստի

մթերքի չոր նյութերի պարունակությունից և արտադրվող պահածոների բաղադրատոմսերից:

Ընդունելով հետևյալ նշանակումները՝ քննարկենք խտացրած տոմատամթերքների ելքը՝ կախված տոմատի տրորված զանգվածի չոր նյութերի պարունակությունից:

B_1 - տոմատի տրորած զանգվածի բանակությունը մինչ խտացումը, և
կամ կգ,

B_2 - պատրաստի մթերքի ելքը, և կամ կգ,

C_1 - տոմատի տրորած զանգվածի չոր նյութերի պարունակությունը,
%,

C_2 - չոր նյութերի պարունակությունը խտացրած տոմատամթերքներում:

Չոր նյութերի պարունակության չափը տոմատի տրորած զանգվածում կլինի $\frac{B_1 \cdot C_1}{100}$ կգ, իսկ պատրաստի մթերքում՝ $\frac{B_2 \cdot C_2}{100}$ կգ:

Եթե տոմատի տրորած զանգվածի խտացման տեխնոլոգիական գործընթացում հաշվի չառնենք տեղի ունեցող կորուստները՝

$$\frac{B_1 \cdot C_1}{100} = \frac{B_2 \cdot C_2}{100} \quad (1)$$

Հետևաբար պատրաստի մթերքի ելքը կկազմի՝

$$B_2 = \frac{B_1 \cdot C_1}{C_2} \quad (2)$$

Եթե տոմատի տրորած զանգվածի և պատրաստի մթերքի ելքը տըրպած է լիտրերով, կշռային միավորների անցնելու համար կարելի է օգտվել յուղ չպարունակող մթերքների համար ստացված փորձնական բանաձևի՝

$$\rho = \frac{267}{267 - n} \quad (3)$$

որտեղ ρ - մթերքի խտությունը 20°C -ում, տ/մ³, n - մթերքի չոր նյութերի պարունակությունը, %:

Օրինակ 1: Խտացման է տրվել $10\,000$ լ տոմատի տրորած զանգված 6% չոր նյութերի պարունակությամբ և խտացվել մինչև 29% չոր նյութերի պարունակությունը:

29% չոր նյութերի պարունակությամբ տոմատի մածուկի ելքը կորոշվի՝

$$B_2 = \frac{B_1 \cdot C_1}{C_2} = \frac{10\,000 \cdot 6}{29} = 2069 \text{ l:}$$

29% չոր նյութերի պարունակությամբ տոմատի մածուկի խտությունն է՝

$$\rho = \frac{267}{267 - 29} = 1,1218 \text{ տ/մ}^3:$$

Հետևաբար ստացված տոմատի մածուկը կկշռի՝
 $20,69 \cdot 1,1218 = 2321$ կգ:

Հաճախ անհրաժեշտ է լինում որոշել խտացրած տոմատամթերքի ելքը և կշռային միավորներով, և պայմանական տուփերով՝ հաշվի առնելով նաև տեխնոլոգիական գործընթացներում տեղի ունեցող կորուստները:

Կատարենք հետևյալ նշանակումները՝

T - ելանյութի քանակը, կգ,

B₁ - պատրաստի մթերքի ելքը, կգ,

B₂ - պատրաստի մթերքի ելքը պայմանական տուփերով, ալ. տ.,

C₁ - չոր նյութերի պարունակությունը հումքում, %,

C₂ - չոր նյութերի պարունակությունը պատրաստի մթերքում, %,

P - արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում տեղի ունեցող կորուստների գումարային քանակը ելանյութի նկատմամբ, %:

Հումքի ընդհանուր քանակից պատրաստի մթերքի է վերածվում T կգ՝

$$\text{հանած կորուստները, այսինքն՝ } T - \frac{PT}{100} \text{ կամ } T \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right), \text{ կգ:}$$

$$\text{Այդ քանակում կպարունակվեն չոր նյութեր՝ } \frac{T \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right) \cdot C_1}{100}, \text{ կգ:}$$

Նույն քանակի չոր նյութեր կպարունակվեն նաև անհայտ B₁ կգ պատրաստի մթերքում C₂ չոր նյութերի պարունակությամբ:

$$\frac{T \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right) \cdot C_1}{100} = \frac{B_1 \cdot C_2}{100} \quad (4)$$

որտեղից՝

$$B_1 = \frac{T \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right) \cdot C_1}{C_2}, \text{ կգ} \quad (5)$$

Պատրաստի մթերքի ելքը պայմանական տուփերով (B₁) ստանալու համար անհրաժեշտ է պատրաստի մթերքի քանակը (B₁) և չոր նյութերի քանակը (C₂) հաշվարկել ըստ պայմանական տուփերի համար ընդունված չոր նյութերի պարունակության, այսինքն ըստ 12 %-ի և բաժանել կշռային պայմանական տուփի միավորի (0,4 կգ) վրա:

$$B_2 = \frac{T \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right) \cdot C_1}{12 \cdot 0,4} \text{ պտ}$$

կամ

$$B_2 = \frac{B_1 \cdot C_2}{12 \cdot 0,4} \quad (6)$$

Օրինակ 2: Որոշել 25 %-ոց տոմասի մածուկի ելքը կշռային միավորով և պայմանական տուփերով 40 տ տոմասի 5 % չոր նյութերի պարունակությամբ պտուղմերից, ընդունելով տեխնոլոգիական գործընթացներում տեղի ունեցող կորուստները հավասար 8 %-ի:

$$B_1 = \frac{T \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right) \cdot C_1}{C_2} = \frac{40 \cdot \left(1 - \frac{8}{100}\right) \cdot 5}{25} = 7.36 \text{ տ:}$$

Պայմանական տուփերով հաշվարկված կստացվի՝

$$B_2 = \frac{T \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right) \cdot C_1}{12 \cdot 0,4} = \frac{B_1 \cdot C_2}{12 \cdot 0,4} = \frac{40.000 \left(1 - \frac{8}{100}\right) \cdot 5}{12 \cdot 0,4} = \frac{7360 \cdot 25}{12 \cdot 0,4} = 38333 \text{ պ. տ.:}$$

38333 պայմանական տուփ կամ 38.333 հազար պայմանական տուփ (հ.պ.տ.):

Պահածոների գործարաններում ընդունված տոմասի հումքից միաժամանակ կարող է արտադրվել և տոմասի մածուկ, և տոմասի հյութ, որի արտադրման մնացորդներն օգտագործվում են տոմասի մածուկ արտադրելու համար:

Եթե ընդունել, որ հասունացած տոմասի պտուղներում պարունակվում է պտղակեղև և սերմեր 4 %-ի չափով, ապա հյութային էքստրակտորում հյութը (60 %) աճատեղուց հետո մնացած զանգվածում այն կկազմի 11,0 – 11,5 %: Որպեսզի հաշվի խտացված տոմասամթերքի ելքը կշռային միավորներով, որը ստացվում է տոմասի քարմ պտուղներից և հյութային էքստրակտորից ստացված մնացորդից, անհրաժեշտ է օգտվել հետևյալ բանաձևից:

$$B_1 = \frac{T_1 \cdot (100 - P_1) \cdot (100 - P_2) \cdot C_1}{100^2 \cdot C} + \frac{T_2 \cdot (100 - P_1) \cdot (100 - P_3) \cdot C_2}{100^2 \cdot C} \quad (7)$$

որտեղ B_1 -պատրաստի մթերքի ելքը, տ կամ կգ, C -չոր նյութերի պարունակությունը խտացված տոմասամթերքում, %, C_1 – չոր նյութերի քանակը տոմասի քարմ պտուղներում, %, C_2 – չոր նյութերի պարունակությունը էքստրակտորից աճատված զանգվածում, %, P_1 -կորուստները արտադրման տեխնոլոգիական պրոցեսներում, %, P_2 – սերմերի և պտղակեղևի քանակը քարմ պտուղներում, %, P_3 –

սերմերի և պտղակեղևի քանակը էքստրակտորից անջատված զանգվածում, %:

Օրինակ 3: Հաշվել 25 %-ոց սոսատի մածուկի ելքը 70 տ քարս պտղից և 20 տ էքստրակտորային զանգվածից: Չոր նյութերի պարունակությունը քարս պտղում՝ 5,5 %, էքստրակտորային զանգվածում՝ 6,1 %: Կեղևի և սերմերի քանակը քարս պտղում՝ 4 %, էքստրակտորային զանգվածում՝ 11 %, կորուստները արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսներում՝ 4,5 %:

$$B_1 = \frac{70 \cdot (100 - 4.5) \cdot (100 - 4) \cdot 5.5 + 20 \cdot (100 - 4.5) \cdot (100 - 11) \cdot 6.1}{100^2 \cdot 25} = 18.26 \text{ տ:}$$

Ստացված տոմատ մածուկը պայմանական տուփերով հաշվելու համար անհրաժեշտ է այն վերահաշվարկել ըստ 12 % չոր նյութերի պարունակության և քամանել պայմանական տուփի միավորի վրա:

$$B_2 = \frac{B_1 \cdot C}{12 \cdot 400} = \frac{18260 \cdot 25}{12 \cdot 400} = 95100 \text{ պ.տ} = 95.1 \text{ հ.պ.տ.}$$

Որոշ դեպքերում պահանջվում է որոշել պատրաստի պահածոյի ելքը պայմանական և ֆիզիկական տուփերով, ելենով ելանյութի հանձնարարված քանակից, հայտնի բաղադրատոմսից և արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացներում տեղի ունեցող կորուստներից:

Հաշվարկման համար կատարենք հետևյալ նշանակումները.

B₁ - պահածոների ելքը, պ.տ.,

B₂ - պահածոների ելքը, ֆիզիկական տուփ, հատ,

A - վերամշակման տրվող հումքի քանակը, կգ,

S - ֆիզիկական տուփի մեջ լցվող հումքի քանակը, կգ,

P - հումքի ընդհանուր կորուստները արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում, հումքի սկզբնական քանակի նկատմամբ, %:

Եթե ըստ բաղադրատոմսի ֆիզիկական տուփի մեջ անհրաժեշտ է լցնել S կգ նախապատրաստված հումք, իսկ հումքը նախապատրաստելիս կորուստները կազմել են P %, ապա հումքի քանակն ընդունելով 100 %, մեկ ֆիզիկական տուփի համար պահանջվող հումքի քանակը կորոշվի.

$$X = \frac{S \cdot 100}{100 - P}$$

Ա քանակի հումքից ֆիզիկական տուփերով պահածոների ելքը կրստացվի՝

$$B_2 = \frac{A \cdot (100 - P)}{S \cdot 100} \quad (8)$$

Պահածոների ելքը պայմանական տուփերով որոշելու համար անհրաժեշտ է ֆիզիկական տուփերի քանակը բազմապատկել այդ տուփի փոխանցման գործակցով:

$$B_1 = B_2 \cdot K \quad (9)$$

որտեղ K - կոնկրետ տուփի փոխանցման գործակիցն է:

Օրինակ 4: Որոշել կոմպոսի ելքը 15 տ ելակից՝ լցված 500 մլ ծավալի ապակյա տուփերի մեջ, ելմերվ ըստ բաղադրատոմսի՝ տուփում 389 գ ելակի քանակից:

Հումքի կորուստները արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացներում 7 %՝

$$B_2 = \frac{15000 \cdot (100 - 7)}{0,389 \cdot 100} = 35861 \text{ տուփ:}$$

Կոմպոստները հաշվարկվում են ըստ ծավալային պայմանական տուփերի, 500 մլ ծավալով ապակյա տուփի փոխանցման գործակիցը որոշելու համար տուփի ծավալը բաժանվում է ծավալային պայմանական տուփի միավորի վրա:

$$K = \frac{500}{353,4} = 1,415 :$$

Հետևաբար արտադրված կոմպոսի քանակը պայմանական տուփերով կկազմի՝

$$B_1 = 35861 \cdot 1,415 = 50743 \text{ պ.տ.} = 50,7 \text{ հ.պ.տ.:}$$

Ըստ հանձնարարվող բաղադրատոմսի, որոշ պահածոների ելքը հաշվարկելիս կարևորվում է ոչ միայն հումքի այլ նաև օգտագործվող օժանդակ նյութի չոր նյութերի պարունակությունը: Այդպիսի պահածոներից են մուրաբաները, ջեմերը, պովիլոնները և այլն:

Հաշվարկման համար կատարենք հետևյալ նշանակումները՝

B_1 - մթերքի ելքը, կգ,

B_2 - մթերքի ելքը, պ.տ.,

S_h - սպարատ լցվող նախասպատրաստված հումքի քանակը, կգ,

C_h - չոր նյութերի պարունակությունը հումքում, %,

S_2 - ապարատ լցվող շաքարի քանակը է, կգ,

C_2 - չոր նյութերի պարունակությունը շաքարում, %,

$C_{պ.տ.}$ - չոր նյութերի պարունակությունն է պատրաստի մթերքում, ըստ ստանդարտի, %:

$$\text{Ապարատ } \text{լցվող } \text{հումքի } \text{չոր } \text{նյութերի } \text{քանակը } \text{կկազմի՝ } \frac{S_h \cdot C_h}{100} \text{ կգ,}$$

շաքարինը՝ $\frac{S_2 \cdot C_2}{100}$ կգ, հետևաբար ապարատում ընդհանուր չոր նյութերի պարունակությունը կկազմի՝ $\frac{S_h \cdot C_h}{100} + \frac{S_2 \cdot C_2}{100}$:

Եթե $C_{պ.մ.}$ չոր նյութերի պարունակությամբ B_1 քանակի պատրաստի մթերքի ելքը ընդունենք 100 %, ապա դրա քանակը կորոշվի՝

$$\frac{S_h \cdot C_h}{100} + \frac{S_2 \cdot C_2}{100} = C_{պ.մ.}$$

$$B_1 = \frac{S_h \cdot C_h + S_2 \cdot C_2}{100}$$

որտեղից՝

$$B_1 = \frac{S_h \cdot C_h + S_2 \cdot C_2}{C_{պ.մ.}} \text{ կգ}$$
(10)

մթերքի ելքը ըստ կշռային պայմանական տուփերի՝

$$B_2 = \frac{B_1}{0.4} \text{ պ.տ.:$$
(11)

Օրինակ 5: Եվհման ապարատ է լցվել 590 կգ մրգային պյուր 11 % չոր նյութերի պարունակությամբ և 401 կգ շաքար՝ 98 % չոր նյութերի պարունակությամբ: Որոշել 65 % չոր նյութերի պարունակությամբ պովիլոյի ելքը՝

$$B_1 = \frac{590 \cdot 11 + 401 \cdot 98}{65} = 704.4 \text{ կգ}$$

որը կկազմի՝ $B_2 = \frac{704.4}{0.4} = 1761_{պ.տ.} = 1.761 \text{ հ.պ.տ.}$

ՄԹԵՐՔԻ ԵԼՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿ ԸՆՏԱՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ

Պահածոների արդյունաբերությունում տապակելիս, չորացնելիս, թառամեցնելիս և ապխտելիս՝ անհրաժեշտ է լինում որոշել պատրաստի մթերքի ելքը՝ կախված դրանցում խոնավության նախնական և վերջնական պարունակությունից:

Ընդունենք վերամշակման է տրվել M կգ որևէ սննդամթերք՝ W_1 % խոնավությամբ և վերամշակելիս խոնավության պարունակությունը հասցվել է W_2 %: Պահանջվում է որոշել B կգ մթերքի ելքը:

Եթե մթերքի նախնական M կգ քանակն ընդունենք 100 %, ապա 100 - W_1 -ը կկազմի դրանում չոր նյութերի տոկոսային պարունակությունը:

Այդպիսով չոր նյութերի պարունակությունը մինչ վերամշակումը կկազմի՝

$$\frac{M \cdot (100 - W_1)}{100}$$

Վերամշակված մթերքում կպարունակվեն նույնքան չոր նյութեր: Եթե B կգ քանակը ընդունվի 100 %, այսինքն՝

$$\begin{aligned} & \frac{B \cdot (100 - W_2)}{100} : \\ & \frac{M \cdot (100 - W_1)}{100} = \frac{B \cdot (100 - W_2)}{100}, \\ & \text{Կստացվի մթերքի ելքը՝ կախված սկզբնական և վերջնական խոնա-} \\ & \text{վության պարունակությունից՝} \\ & B = \frac{M \cdot (100 - W_1)}{100 - W_2} \end{aligned} \quad (12)$$

Օրինակ 6: «Միզ բուսական յուղում» պահածո արտադրելիս թառա-
մեցման է տրվել 5 տ ձուկ 77 % խոնավության պարունակությամբ: Որոշել
թառամեցրած ձկան քանակը եթե խոնավությունը իջեցվել է մինչև 62 %:

$$B = \frac{5000 \cdot (100 - 77)}{100 - 62} = 3026.3 \text{ կգ:}$$

Օրինակ 7: Տապակման է տրվել 3000 կգ բաղրիջան 93 % խոնավութ-
յան պարունակությամբ: Տապակումից հետո մթերքում խոնավությունը
կազմել է 81 %, իսկ ներծծված յուղի քանակությունը 7,5 %: Որոշել տապակ-
ված բաղրիջանի ելքը:

Այդ դեպքում (12) քանածել կստանա հետևյալ տեսքը՝

$$B = \frac{M \cdot (100 - W_1)}{(100 - W_2) - n} \quad (13)$$

որտեղ n -ներծծված յուղի քանակությունը, %:

$$B = \frac{3000 \cdot (100 - 93)}{(100 - 81) - 7.5} = 1826.1 \text{ կգ:}$$

ԳԼՈՒԽ 7. ՀՈՒՄՁԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀՈՍՔԱԳԾԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ, ԱՐՏԱԴՐԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՊՅՈՒՍՏԱՎՈՐՆԵՐ

Հումքի ընդունման գրաֆիկներում արտացոլվում է հումքատեսակնե-
րի գործարան մթերման սկիզբը և վերջը՝ հաշվի առնելով տվյալ տարածա-
շրջանում հումքատեսակների հասունացման և բերքահավաքի ժամանա-
կահատվածները:

Օրինակ 8: Կազմել ծիրանի, վարունգի, բաղրիջանի, տոմատի և խա-
ղողի հումքի ընդունման գրաֆիկները Արմավիրի մարզում գործող պահա-
ծոների գործարանում:

Աղյուսակ 54

Ծիրանի վարունգի, բաղրիջանի, տոմատի և խաղողի ընդունման
աշխատանքային գրաֆիկ

□	Հումքատեսակ	Ա Մ Ի Ս Ն Ե Ր				
		Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր
1	Ծիրան	26		28		
2	Վարունգ	7	17		5	12
3	Բաղրիջան			1		7
4	Տոմատ	12				29
5	Խաղող			20		19

Ըստ կազմված գրաֆիկի՝ գործարանում ծիրանը սկսում է ընդունվել հունիսի 26-ից և շարունակվում է մինչև հուլիսի 28-ը, վարունգը՝ հունիսի 7-ից մինչև հուլիսի 17-ը, այնուհետև սեպտեմբերի 5-ից մինչև հոկտեմբերի 12-ը, բաղրիջան՝ օգոստոսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 7-ը, տոմատ՝ հուլիսի 12-ից մինչև հոկտեմբերի 29-ը և խաղող՝ օգոստոսի 20-ից մինչև սեպտեմբերի 19-ը:

Տեխնոլոգիական հոսքագծերի աշխատանքային գրաֆիկներում արտացոլվում են արտադրատեսակը, արտադրման օրերի և հերթափոխերի թիվը:

Օրինակ 9: Կազմել ծիրանի կոմպոտի և հյուրի արտադրման տեխնոլոգիական հոսքագծերի աշխատանքային գրաֆիկները ըստ ծիրանի հումքի ընդունման գրաֆիկի (օրինակ 8):

Աղյուսակ 55

Ծիրանի կոմպոտի արտադրման տեխնոլոգիական հոսքագծի
աշխատանքային գրաֆիկ

Հերթափոխեր	Ա Մ Ի Ս Ն Ե Ր		Արտադրական սեղոն
	Հունիս	Հուլիս	
I	26	22	27
II	28	17	20
օր	5	22	27
հերթափոխ	8	39	47

**Ծիրանի հյութի արտադրման տեխնոլոգիական հոսքագծի
աշխատանքային գրաֆիկ**

Հերթափոխեր	Ա Ս Ի Ս Ն Ե Ր		Արտադրական սեզոն
	Հունիս	Հուլիս	
I	29	28	30
II	29	28	30
III	1	25	25
օր	2	28	30
հերթափոխ	4	81	85

Ըստ տեխնոլոգիական հոսքագծերի աշխատանքային գրաֆիկի արտադրական տարում (սեզոն) ծիրանի կոմպոստ արտադրվում է 47 հերթափոխում և ծիրանի հյութ՝ 85 հերթափոխում:

Արտադրաքանակների աղյուսակները կազմվում են ըստ հոսքագծերի աշխատանքային գրաֆիկների, հաշվի առնելով հոսքագծերի արտադրական հզորությունները:

Օրինակ 10: Կազմել ծիրանի կոմպոսի և հյութի արտադրաքանակների աղյուսակ ըստ թերված օրինակների, եթե 22 % չոր նյութերի պարունակությամբ կոմպոսի արտադրման տեխնոլոգիական գծի հզորությունն է 3 հ.պ.տ./ժամ, իսկ հյութինը՝ 5 հ.պ.տ./ժամ:

Կշռային միավորներով արտահայտելու համար անհրաժեշտ է կոմպոսի համար (հաշվարկվում է ըստ ծավալային միավորների) հաշվի առնելով չոր նյութերի պարունակությունը, որոշել խտությունը, ապա 1հ.պ.տ.-ի կշիռը

$$\rho = \frac{267}{267 - 22} = 1,089 \text{ տ/մ}^3$$

կնշանակի 1 հ.պ.տ ծիրանի կոմպոսի կշիռը կկազմի՝

$$1,089 \cdot 353,4 = 385 \text{ կգ,}$$

իսկ 3 հ.պ.տ-ն կկշռի՝ $3 \cdot 385 = 1155$ կգ:

Ծիրանի հյութը հաշվարկվում է ըստ կշռային պայմանական տուփերի, կնշանակի՝ 5 հ.պ.տ. հյութը կկշռի՝ $5 \cdot 400 = 2000$ կգ:

Հերթափոխում արտադրաքանակը գտնելու համար ժամային արտադրաքնակը բազմապատկվում է 7 ժամով, իսկ ըստ ամիսների և սեզոնում որոշելու համար հերթափոխի արտադրաքանակը բազմապատկվում է հերթափոխությունում:

Արտադրաքանակներ «Ծիրանի կոմպոտ» և «Ծիրանի հյութ»
արտադրատեսակների համար հ.պ.տ -ներով և կշռային միավորներով՝
ժամում, հերթափոխում, ըստ ամիսների՝ սեզոնում

□	Արտադրա- տեսակ	Ժամ		Հերթափոխ		Հունիս		Հույս		Սեզոն	
		հայտ	տ	հայտ	տ	հայտ	տ	հայտ	տ	հայտ	տ
1	Ծիրանի կոմպոտ	3	1.15	21	8.05	168	64.4	819	313.9	987	378.4
2	Ծիրանի հյութ	5	2.0	35	14	140	56.0	2835	1134	2975	1190
3	Ընդամենը եր- կու արտադրա- տեսակ	8	3.15	56	22.05	308	120.4	3654	1447.9	3962	1568.4

Ըստ ստացված արդյունքների՝ երկու արտադրատեսակների ընդհանուր քանակը արտադրական սեզոնում կազմում է 1568,4 տ, 3962 հ.պ.տ.
կամ՝ 3,962 մ.պ.տ. (միլիոն պայմանական տուփ):

ԳԼՈՒԽ 8. ՀԱՆՁԱՐԱՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՔՈՒԹՅԱՄՐ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ

Բանջարեղենների բնական պահածոներ

Օրինակ 11: Կատարել հերթափոխում 30 հ.պ.տ. արտադրողականությամբ սոոմատ հյութի տեխնոլոգիական հաշվարկ: Օգտագործվում են 850 մլ ծավալի ասպակյա շշեր:

Հումքի ընդունման գրաֆիկ

Հումք	Ա Մ Ի Ս Ի Ե Ր		
	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր
Տոմատ	5.		.20

Տոմատի հյութի արտադրման տեխնոլոգիական հոսքագծի
աշխատանքային գրաֆիկ

Հերթափոխներ	Ա Մ Ի Ս Ի Ե Ր			Սեզոն
	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	
I	5.		.20	77
II	15.		.5	52
III	25.		.30	37
օր	27	30	20	77
հերթափոխ	51	90	25	166

Աղյուսակ 60

Արտադրաքանակ ըստ հանձնարարականի ժամում, հերթափոխում,
ըստ ամիսների, սեզոնում հ.պ.տ-ներով

Արտադրատեսակ	Ժամ	Հերթափոխ	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Սեպտեմբեր
Տոմատի հյութ	4,28	30	1530	2700	750	4980

1 հ.պ.տ. պահածոյի համար անհրաժեշտ հումքի
քանակի հաշվարկ

Տոմատի հյութը պարզ բաղադրատոմսով պահածոն է, հաշվարկվում է ըստ կշռային պայմանական տուփերի: Պահածոյի կազմում տոմատից զատ այլ նյութեր չկան: Կնշանակի պատրաստի 1 հ.պ.տ. պահածոն կկողի 400 կգ ($S_{\text{տ}} = 400$ կգ):

1 հ.պ.տ տոմատի հյութի արտադրման տոմատի հումքի պահանջվող քանակի հաշվարկման համար, անհրաժեշտ է հաշվի առնել տեխնոլոգիական գործընթացներում տեղի ունեցող կորուստները: Տոմատի հյութը արտադրվում է տեխնոլոգիական երկու սխեմայով, մեկում հյութանջատումը իրականացվում է էքստրակտորով, մյուսում եռաստիճան տրորող մեքենայով: Առավել բարձրորակ հյութ ստացվում է էքստրակտորով հյութանջատելով, որի դեպքում արտադրական կորուստների և մնացորդների գումարային քանակը կազմում է 40% (P = 40 %):

Տոմատի պատուղմներից հյութի կազմ են անցնում պտղահյութը և պրտղամսի նույր մասերը, արտադրական մնացորդները ենթարկվում են տրորման և անջատված պտղամսն օգտագործվում է տոմատի մածուկի արտադրման համար: 1 հ.պ.տ-ի համար պահանջվող հումքի քանակը (T) կստացվի՝

$$T_{\text{տ}} = \frac{S_{\text{տ}} \cdot 100}{100 - P_{\text{տ}}} = \frac{400 \cdot 100}{100 - 40} = 666.6 \text{ կգ:}$$

Աղյուսակ 61

Անհրաժեշտ հումքի քանակ ժամում, հերթում, ըստ ամիսների սեզոնում
տոննաներով

Հումք	1 հայտ-ի նորման	Ժամ	Հերթափոխ	Օգոստոս	Սեպտեմ- բեր	Հոկտեմբեր	Սեպտեմբեր
Տոմատ	0,666	2.85	19.8	1009.8	1782	495	3286,8

Պահածոների արտադրման տեխնոլոգիական հոսքագծերում պահանջվող արտադրողականությամբ սարքավորումներ և ապարատներ ընտրելու համար, անհրաժեշտ է հաշվարկել թե կոնկրետ որևէ տեխնոլոգիական գործընթացում ինչ քանակի հումք կամ կիսապատրաստուկ է անհրա-

ԺԵԿ Վերամշակել: Այդ նպատակով պահանջվում է արտադրական կորուստների և մնացորդների ընդհանուր քանակը բաշխել ըստ տեխնոլոգիական գործընթացների և կազմել տեխնոլոգիական գործընթացների կիսապատրաստուկների աղյուսակ: Աղյուսակը կազմվում է 1 ժամվա համար, հաշվի առնելով այն հանգանակը, որ տեխնոլոգիական սարքավորումների արտադրողականությունը սահմանվում է արտադրող գործարանի, կամ առաջավոր պահածոների գործարանի կողմից միավոր ժամանակի (1 ժամ) համար:

Աղյուսակ 62

Կիսապատրաստուկների ելքը ըստ տեխնոլոգիական գործընթացների մեկ ժամվա համար

№	Տեխնոլոգիական գործընթացներ	Կորուստներ		Հումք և կիսապատրաստուկներ, կգ
		%	կգ	
1	Ընդունում, պահպանում			2850
2	Լվացում	1,0	28,5	2850
3	Զոկում, տեսակավորում	2,5	70,5	2821,5
4	Զարդում	0,5	14,2	2751
5	Տաքացում			2736,8
6	Էքստրակցիա	33,5	954,7	2736,8
7	Տաքացում			1782,1
8	Հոմոգենիզացիա	0,5	14,2	1782,1
9	Դեսերտացիա	1,0	28,5	1767,9
10	Տաքացում			
11	Լցնում	1,0	28,5	1739,4
12	Մակաֆակում			
13	Ստերիլիզացիա			
	Ընդամենը	40	1128	1710,9

$$\text{Ստուգում՝ } S_f = \frac{1710,9}{4,28} = 399,7 \approx 400 \text{ կգ:}$$

Պահանջվող շաբաթի և կափարիչների քանակի հաշվարկ

Տոմատի պտուղներում չոր նյութերի պարունակությունը կազմում է 4-7 %, քանի որ տոմատի հյութ արտադրելիս հումքը ենթարկվում է այնպիսի տեխնոլոգիական վերամշակման, որը աճշատված հյութի խտացում չի ենթարկում և տոմատի հյութը կունենա այնպիսի չոր նյութերի պարունակություն, ինչպիսին հումքում է:

Պահածոների տեխնոլոգիական հաշվարկներում ընդունված է, որ մինչև 10 % չոր նյութերի պարունակությամբ պահածոներ հաշվարկելիս խտությունը հաշվի չառնել, այսինքն ընդունել, որ միավոր ծավալում տեղա-

Վորվում է նույնքան կշռային միավոր: 850 մլ ծավալի ապակյա շշերի փոխանցման գործակիցը կստացվի՝ $K = \frac{850}{400} = 2,125$:

1 h.պ.տ տոմատի հյութ տարայավորելու համար պահանջվող շշերի քանակը կկազմի՝ $\frac{1000}{2,125} = 470,58$ շիշ:

Տուփերի, շշերի լվացման, շղթեհարման, լցման, մակափակման և ստերիլիզացիայի գործընթացներում տեղի է ունենում տարաների կորուստ 1,9 %-ի չափով, որը հաշվի առնելով 1 h.պ.տ. տոմատի հյութի տարայավորման համար կպահանջվի՝

$$470,58 \cdot 1,019 = 479,5 \text{ շիշ:}$$

Թիթեղյա կափարիչների կորուստը կազմում է 1,5 %: Կափարիչների պահանջվող քանակը կստացվի՝

$$470,58 \cdot 1,015 = 477,6 \text{ կափ:}$$

Աղյուսակ 63

Տոմատի հյութի արտադրման տեխնոլոգիական հոսքագծում պահանջվող ապակյա շշերի և թիթեղյա կափարիչների պահանջվող քանակներ ժամում, հերթափոխում, ըստ ամիսների սեզոնում հազար հատերով

Անվա-նում	1 հաստ-ի նորման	Ժամ	Հերթա- փոխ	Օգոստոս	Սեպտեմ- բեր	Հոկտեմ- բեր	Սեպտ
Ապակյա տուփի	0.4795	2.05	14.38	733.63	1294.65	359.62	2387.91
Թիթեղյա կափարիչ	0.4776	2.04	14.33	730.73	1289.52	358.20	2378.45

Օրինակ 12: «Կատարել կանաչ լորի բնական» պահածոյի տեխնոլոգիական հաշվարկ ժամում 1200 կգ պահածո արտադրելու կարողությամբ: Օգտագործվում են № 8 թիթեղյա տուփեր: Հաշվարկումը կատարել կշռային սիստմուներով:

Աղյուսակ 64

Հումքի ընդունման գրաֆիկ

Հումք	Ա Մ Բ Ս Ն Ե Ր		
	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս
Կանաչ լորի	20		.24

Աղյուսակ 65

«Կանաչ լորի բնական» պահածոյի արտադրման տեխնոլոգիական հոսքագծի աշխատանքային գրաֆիկ

Հերթափոխեր	ԱՄԲՈՒԵՐ			Սեզոն
	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	
I	20.		.24	66
II	26.		.15	51
օր	11	31	24	66
հերթ	16	52	39	117

Աղյուսակ 66

Արտադրաքանակ ըստ հանձնարարականի ժամում, հերթափոխում, ըստ ամիսների սեզոնում տոննաներով

Արտադրատեսակ	Ժամ	հերթափոխ	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեզոն
Կանաչ լորի բնական	1,2	8,4	134,4	520,8	327,6	982,8

Միավոր քանակի (1 տ) պահածոյի համար անհրաժեշտ հումքի և օժանդակ նյութերի քանակի հաշվարկ

Ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի «Կանաչ լորի բնական» պահածոյի հումքի քանակը պետք է կազմի ոչ պակաս 60 %, լցահյութը 40 %: Կանաչ լորու քանակը պատրաստի պահածոյի 1տ-ում կկազմի՝

$$S_1 = \frac{1000 \cdot 60}{100} = 600 \text{ կգ:}$$

$$\text{Լցահյութինը՝ } S_2 = \frac{1000 \cdot 40}{100} = 400 \text{ կգ:}$$

Պահածոյի արտադրման տեխնոլոգիական պրոցեսներում տեղի են ունենում կորուստներ՝ լորուց – 8 %, լցահյութից – 3 %:

1 տ «Կանաչ լորի բնական» պահածու արտադրելու համար պահանջվող հումքի քանակը կկազմի՝ $T_1 = \frac{S_1 \cdot 100}{100 - P_1} = \frac{600 \cdot 100}{100 - 8} = 652,2 \text{ կգ:}$

$$\text{Լցահյութի քանակը կկազմի՝ } T_2 = \frac{S_2 \cdot 100}{100 - P_2} = \frac{400 \cdot 100}{100 - 3} = 412,4 \text{ կգ:}$$

«Կանաչ լորի բնական» պահածոյի լցահյութը կերակրի աղի 3 %-ոց լուծույթ է ($C_1 = 3\%$): 1 տ պահածու արտադրելու համար պահանջվող կերակրի աղի քանակը կկազմի՝

$$T_3 = \frac{T_2 \cdot C_1}{C_{աղ}} \quad (15)$$

որտեղ $C_{աղ}$ - չոր նյութերի պարունակությունը կերակրի աղում, $C_{աղ} = 97 \%$:

$$T_3 = \frac{412,4 \cdot 3}{97} = 12,75 \text{ կգ:}$$

Աղյուսակ 67

Անհրաժեշտ հումքի և կերակրի աղի քանակներ Ժամանակակից ժամանակակից ամիսների սեզոնում կշռային միավորներով

Անվանում	Չափի միավոր	1 տ-ի նորման	Ժամանակակից ժամանակակից ամիսների սեզոնում կշռային միավորներով	Օգոստոս	Սեպտեմբեր
Կանաչ լորի	տ	0,652	0,782	5,47	87,63
Կերակրի աղ	կգ	12,75	15,3	107,1	1713,6

Աղյուսակ 68

Կիսապատրաստուկների ելք ըստ տեխնոլոգիական գործընթացների
մեջ Ժամկանակակից ամիսների սեզոնում կազմակերպությունների

□	Տեխնոլոգիական գործընթացներ	Կորուստներ		Հումք և կիսապատրաստուկներ, կգ
		%	կգ	
1	Ընդունում, պահպանում	1,0	7,8	782
2	Զոլոտում, տեսակավորում	0,5	3,9	774,2
3	Ծայրերի կտրատում	4,0	31,2	770,3
4	Լվացում			739,1
5	Ջրախաշում	1,0	7,8	739,1
6	Դարսում	0,5	3,9	731,3
7	Լցահյութի լցնում, մակափակում ստերիլիզացիա	1,0	7,8	727,4
	Ընդամենը	8	62,4	719,6

$$\text{Սունդում՝ } S_1 = \frac{719,6}{1,2} = 599,7 \approx 600 \text{ կգ:}$$

Պահանջվող թիթեղյա տուփերի քանակի հաշվարկ

«Կանաչ լորի բնական» պահածոյում չոր նյութերի պարունակությունը մինչև 10 % է, կնշանակի կարելի է ընդունել, որ միավոր ծավալում կտեղավորվի միավոր կշռով մթերք:

Ընտրված □ 8 թիթեղյա տուփի ծավալը հավասար է 353 մլ, կնշանակի տուփի պարունակությունը կկազմի նույնքան գրամ:

Մեկ տոննա «Կանաչ լորի բնական» պահածոն արտադրելու համար պահանջվող տուփերի քանակը կկազմի՝ $\frac{1000}{0.353} = 2832.8$ տուփ:

Տեղի է ունենում տուփերի կորուստ 1,2 %-ի չափով, որը հաշվի առնելով 1 տ համար պահանջվող տուփերի քանակը կկազմի՝

$$2832 ,8 \cdot 1,012 = 2866 ,7 \text{ տուփ:}$$

Աղյուսակ 69

«Կանաչ լորի քնական» պահածոյի արտադրման տեխնոլոգիական հոսքագծերում թիթեղյա տուփերի պահանջվող քանակներ ժամում, հերթափոխում, ըստ ամիսների սեզոնում հազար հատերով

Անվանում	1 տ-ի նորման	Ժամ	Հերթափոխում	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտ.
Թիթեղյա տուփ	2.86	3.43	24.02	384.38	1489.48	936.93	2810.8

Բանջարեղենների խորտիկային պահածոներ

Օրինակ 13: Կատարել «Տաքեղ լցոնած տոմատ սոուսում» պահածոյի տեխնոլոգիական հաշվարկ ժամում 480 կգ տաքեղից: Հաշվարկը կատարել պայմանական տուփերով: Օգտագործվող տարա՞ 12 թիթեղյա տուփեր:

Աղյուսակ 70

Հունիսի ընդունման գրաֆիկ

Հունիս	ԱՄԻՍՆԵՐ	
	Օգոստոս	Սեպտեմբեր
Տաքեղ	7._____	.26

Աղյուսակ 71

«Տաքեղ լցոնած տոմատ սոուսում» պահածոյի տեխնոլոգիական հոսքագծի աշխատանքային գրաֆիկ

Հերթափոխեր	ԱՄԻՍՆԵՐ		Սեպտ.
	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	
I	7._____	.26	51
II	12._____	.20	40
օր	25	26	51
հերթ	45	46	91

1 հ.պ.տ պահածոյի համար անհրաժեշտ հունիսի և օժանդակ նյութերի քանակի հաշվարկ

Պահածոն հաշվարկվում է ծավալային պայմանական տուփերով (1 հ.պ.տ-ի ծավալը 353,4 լ): Կշռային միավորների անցնելու համար օգտվենք յուղ պարունակող մթերքների էմպիրիկ բանաձևերում:

$$\rho = \frac{267}{267 + 1.23 \cdot n_{\text{յող}} - n_{\zeta, \text{ü}}} \quad (16)$$

որտեղ $n_{\text{յող}}$ - պահածոյի բուսական յուղի պարունակության չափն է,
 $n_{\text{յող}} = 6 \%$, $n_{\zeta, \text{ü}}$ - չոր նյութերի պարունակությունը պահածոյում, %,
 $n_{\zeta, \text{ü}} = 10 - 16 \%$,

$$\rho = \frac{267}{267 + 1.23 \cdot 6 - 13} = 1.0215 \text{ կգ/դմ}^3.$$

Կնշանակի 1 հ.պ.տ պահածոն կկշռի՝ $353.4 \cdot 1.0215 = 361$ կգ:

Աղյուսակ 72

Պահածոյի կազմը ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի

Բաղադրամասեր	Պարունակություն	
	%	կգ 1 հ.պ.տ-ում, (S)
Տարղեղ ջրախաշած	25,0	90,25
Լցոն	40,0	144,40
Տոմատ սոուս	35,0	126,35
Ընդամենը	100	361

Աղյուսակ 73

Լցոնի կազմը ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի

□	Բաղադրամասեր	Պարունակություն	
		%	կգ 1 հայտ-ում, (S)
1	Գազար տապակած	78,5	111,19
2	Սալամակ արմատ տապակած	8,2	11,55
3	Սոխ տապակած	11,2	15,88
4	Կանաչի	2,1	2,88
	Ընդամենը	100	141,50

Աղյուսակ 74

Տոմատ սոուսի կազմը ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի

□	Բաղադրամասեր	Պարունակություն	
		%	կգ 1 հայտ-ում, (S)
1	Տոմատի տրորած զանգված 8 %-ոց	93,75	118,45
2	Շաքար	6,20	7,83
3	Աև պղպեղ	0,02	0,025
4	Հոտավետ պղպեղ	0,03	0,038
	Ընդամենը	100	126,35

Մնացորդներ և կորուստներ արտադրման տեխնոլոգիական
գործընթացներում

	Հոմք	Մնացորդներ և կորուստներ, %						
		Ընդպահում	մաքրում լվացում կտրաստում	ջրախա- շում	տապակ- ման տեսանելի տոկոս	քա- նում	լցոնում դարսում, լցոնում մա- կափակում	
1	Տարղեղ	2.4	24.0	4.0			2.0	32.4
2	Գազար	1.5	10.5		50.0	2.0	1.0	65.0
3	Սպիտակ արմատ	1.5	25.0	—	35.0	2.0	1.0	64.5
4	Սոխ	1.5	17.0		50.0	3.0	1.0	72.5
5	Կանաչի		35.0					35.0

Տոմատի սոուսի յուրաքանչյուր բաղադրիչի և կերակրի արի կորուստ-
ները 5 % են՝

$$T_{\text{տաք}} = \frac{S_{\text{տ}} \cdot 100}{100 - P_{\text{տ}}} = \frac{90.25 \cdot 100}{100 - 32.4} = 133.50 \text{ կգ,}$$

$$T_q = \frac{S_q \cdot 100}{100 - P_q} = \frac{111.19 \cdot 100}{100 - 65} = 317.68 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{սպ.արմատ}} = \frac{S_{\text{սպ}} \cdot 100}{100 - P_{\text{սպ}}} = \frac{11.55 \cdot 100}{100 - 64.5} = 32.53 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{սոխ}} = \frac{S_{\text{սոխ}} \cdot 100}{100 - P_{\text{սոխ}}} = \frac{15.88 \cdot 100}{100 - 72.5} = 57.74 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{կանաչի}} = \frac{S_{\text{կանաչ}} \cdot 100}{100 - P_{\text{կանաչ}}} = \frac{2.88 \cdot 100}{100 - 35} = 4.43 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{տ.պյուր}} = \frac{S_{\text{տ.պ}} \cdot 100}{100 - P_{\text{պյուր}}} = \frac{188.45 \cdot 100}{100 - 5} = 124.68 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{շաքար}} = \frac{S_{\text{շաք}} \cdot 100}{100 - P_{\text{շաք}}} = \frac{7.83 \cdot 100}{100 - 5} = 8.24 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{սևպղ}} = \frac{S_{\text{սևպղ}} \cdot 100}{100 - P_{\text{սևպղ}}} = \frac{0.025 \cdot 100}{100 - 5} = 0.026 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{հոտ.պղ}} = \frac{S_{\text{հ.պղ}} \cdot 100}{100 - P_{\text{հոտ.պղ}}} = \frac{0.038 \cdot 100}{100 - 5} = 0.040 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{աղ}} = \frac{S_{\text{աղ}} \cdot 100}{100 - P_{\text{աղ}}} = \frac{2.88 \cdot 100}{100 - 5} = 3.03 \text{ կգ:}$$

Պահածոյում յուղի քանակի հաշվարկ

Գազարը տապակելիս յուղ է ներծծում տապակված զանգվածի 12 %, սպիտակ արմատը 13 % և սոխը՝ 27 %-ի չափերով:

Գազարի ներծծած յուղի քանակը կստացվի՝ $11119 \cdot 0.12 = 1334$ կգ, սպիտակ արմատինը՝ $11,55 \cdot 0.13 = 1,50$ կգ, սոխինը՝ $15.88 \cdot 0.27 = 4.28$ կգ, ընդհամենը ներծծված յուղի քանակը կկազմի՝ $13.34 + 1.50 + 4.28 = 19.12$ կգ:

Ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի «Տաքեղեղ լցոնած տոմատ սոուսում» պահածոյի մեջ բուսական յուղի քանակը պետք է կազմի 6 %:

Պահածոյի 1 հ.պ.տ-ում յուղի քանակը պետք է լինի՝ $361 \cdot 0.06 = 21.66$ կգ, կնշանակի պահածոյում անհրաժեշտ է ավելացնել բուսական յուղ՝ $21.66 - 19.12 = 2.54$ կգ:

Տապակման տեխնոլոգիական գործընթացում յուղի կորուստները կազմում են 6 %, ավելացվող յուղինը 2 %, որոնք հաշվի առնելով՝ 1 հ.պ.տ պահածոյի համար պահանջվող յուղի քանակը կկազմի՝

$$T_{\text{յուղ}} = \frac{19.12 \cdot 100}{100 - 6} + \frac{2.54 \cdot 100}{100 - 2} = 22.93 \text{ կգ:}$$

Արտադրաքանակի հաշվարկ ըստ հաճանարարականի

1 ժամում վերամշակվում է 480 կգ տաքեղեղ կնշանակի պահածոյի ժամային արտադրությունը հ.պ.տ-ներով $\frac{480}{133.5} = 3.595$ հ.պ.տ:

Աղյուսակ 76

Արտադրաքանակ ժամում, հերթափոխում, ըստ ամիսների՝ սեզոնում հ.պ.տ-ներով

Արտադրատեսակ	Ժամ	Հերթափոխ	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Սեպտեմբեր
Տաքեղեղ լցոնած տոմատ սոուսում	3,595	25,2	1134	1159,2	2293,2

Աղյուսակ 77

Անհրաժեշտ հումքատեսակների և օժանդակ նյութերի քանակներ ժամում,
հերթափոխում ըստ ամիսների սեզոնում կշռային միավորներով

№	Հումք և օժանդակ նյութեր	1 հալտ-ի նորման, կգ	Ժամ, կգ	Հերթափոխ, կգ	Օգոստոս ս	Սեպտեմբեր, ս	Սեզոն, ս
1	Տարղեղ	133,50	479,9	3364,2	151,39	154,75	306,14
2	Գազար	317,68	1142,1	8005,5	360,25	368,25	728,50
3	Սպիտակ պանաստ	32,53	116,9	819,7	36,89	37,71	74,59
4	Սոխ	57,74	207,6	1455,0	65,48	66,93	132,41
5	Կանաչի	4,43	15,9	111,6	5,02	5,13	10,16
6	Տոմատի պյուրե	124,68	448,2	3141,9	141,38	144,53	285,92
7	Շաքար	8,24	29,6	207,6	9,34	9,55	18,89
8	Ան պղպեղ	0,026	0,093	0,64	0,029	0,03	0,059
9	Հոտավետ պղպեղ	0,040	0,144	1,01	0,045	0,046	0,092
10	Աղ	3,03	10,89	76,3	3,44	3,51	6,95
11	Բուսական յուղ	22,93	82,43	577,8	26,00	26,58	52,58

Աղյուսակ 78

Տարղեղի կիսապատրաստուկների ելքը ըստ տեխնոլոգիական
գործընթացների մեկ ժամկան համար

□	Տեխնոլոգիական գործընթացներ (կորուստներով)	Կորուստներ		Հումք և կիսապատ- րաստուկներ, կգ
		%	կգ	
1	Բնդումում պահպանում	2,4	11,50	479,90
2	Մաքրում, լվացում, սերմնաբնի հեռացում	24,0	115,17	468,40
3	Զրախաշում	4,0	19,19	353,23
4	Լցոնում, դարսում, սոսոսի լցոնում, մակավիակում, ստերիլիզացիա	2,0	9,59	334,04
5	Բնդամենը	32,4	155,45	324,45

Ստուգում՝ $S_{տաք} = \frac{324,45}{3,595} = 90,25$ կգ:

Պահանջվող № 12 թիթեղյա տուփերի քանակի հաշվարկ

«Տարդեղ լցոնած տոմատ սոուսում» պահածոն հաշվարկվում է ըստ ծավալային պայմանական տուփերի: № 12 թիթեղյա տուփի ծավալն է 565 մլ, որի փոխանցման գործակիցը կստացվի $K = \frac{565}{353.4} = 1.598$:

1 հ.պ.տ պահածոն տարայավորելու համար անհրաժեշտ թիթեղյա տուփերի քանակը կկազմի՝ $\frac{1000}{1.598} = 625.78$ տուփ:

Տուփերի շոգեհարման, դարսման, լցման, մակափակման և ստերիլիցացիայի արողեսներում տեղի է ունենում տուփերի կորուստ 1,2 % չափով, որը հաշվի առնելով 1 հ.պ.տ պահածոյի համար անհրաժեշտ են № 12 թիթեղյա տուփեր՝ $625.78 \cdot 1.012 = 638.3$ տուփ:

Աղյուսակ 79

«Տարդեղ լցոնած տոմատ սոուսում» պահածոյի արտադրման տեխնոլոգիական հոսքագծում պահանջվող № 12 թիթեղյա տուփերի քանակը ժամում, հերթափոխում, ըստ ամիսների՝ սեզոնում հազար հատերով

Անվանում	1 հավա-ի նորման	Ժամ	Հերթափոխ	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Սեպտեմբեր
№ 12 թիթեղյա տուփեր	0,6383	2,295	16,085	723,83	739,92	1463,75

Օրինակ 14: Հաշվել խնձորի բնական պարզեցրած հյութի ելքը, կշռային սիստեմներով և պայմանական տուփերով 50 տ խնձորի պտուղներից:

Ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի հյութի ելքը խնձորի պտուղներից, շնեկային մամլիչով մամլեիս կազմում է 56 %, կորուստները տեխնոլոգիական գործընթացներում 44 %, որոնք բաշխվում են՝ ընդունում պահպանում - 0,5 %, լվացում ջոկում, տեսակավորում - 2,5 %, ջաղորում, մամլում - 34 %, քամում, նստեցում - 2 %, ֆիլտրացիա - 2,5 %, դեաերացիա, տաքացում, լցնում-մակափակում - 2,5 %:

50 տ խնձորից կգ-ներով ստացվող հյութի քանակը կստացվի՝

$$G_h = \frac{G_{ju} \cdot (100 - P_{ju})}{100} = \frac{50000 \cdot (100 - 44)}{100} = 2800 \text{ կգ}, \quad (17)$$

որը կկազմի՝ $\frac{2800}{400} = 7,0$ հ.պ.տ:

1 հ.պ.տ-ի համար պահանջվող հումքի քանակը կկազմի՝

$$T_{\text{hu}} = \frac{S_{\text{hu}} \cdot 100}{100 - P_{\text{hu}}}, \quad (18)$$

$$T_{\text{hu}} = \frac{400 \cdot 100}{100 - 44} = 714.28 \text{ կգ, } S_{\text{hu}} = 400 \text{ կգ:}$$

Օրինակ 15: Հաշվել 1500 հ.պ.տ ծիրանի հյութ արտադրելու համար պահանջվող պտղի և շաքարի անհրաժեշտ քանակները:

Ըստ գործող տեխնոլոգիական հրահանգի ծիրանի պտղամսով մրգահյութում պտղային պյուրեի քանակը պետք է կազմի 50 % և նոյնան՝ շաքարի օչարակը: Չոր նյութերի պարունակությունը հյութում սահմանված է հավասար 12 %-ի: Չոր նյութերի պարունակությունը ծիրանի պտուղներում կարող է լինել 12 – 16 %-ի սահմաններում, ընդունենք $C_1 = 13,5\%$:

Ծիրանի կորուստները արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում $P_{\delta} = 17\%$, շաքարի կորուստները՝ $P_2 = 1.5\%$:

$$S_{\delta} = \frac{S_h \cdot 50}{100} = \frac{400 \cdot 50}{100} = 200 \text{ կգ և նոյնան շաքարի օչարակ:}$$

1 հ.պ.տ հյութ արտադրելու համար պահանջվող պտղի քանակը կստացվի՝

$$T_{\delta} = \frac{S_{\delta} \cdot 100}{100 - P_{\delta}} = \frac{200 \cdot 100}{100 - 17} = 240.96 \text{ կգ:}$$

Շաքարի օչարակի պահանջվող քանակը կստացվի՝

$$T_{o_2} = \frac{S_{o_2} \cdot 100}{100 - P_2} = \frac{200 \cdot 100}{100 - 1.5} = 203.05 \text{ կգ:}$$

Շաքարի պահանջվող քանակը կստացվի՝

$$T_2 = \frac{T_{o_2} \cdot C_{o_2}}{C_2} \quad (19)$$

որտեղ C_{o_2} - չոր նյութերի պարունակությունը շաքարում հավասար է 98 %-ի:

Օշարակի չոր նյութերի պարունակությունը (C_{o_2}) կախված է ծիրանի պյուրեի (T_{δ}), և օշարակի S_{o_2} քանակներից, պյուրեի (C_{δ}) ու պատրաստի հյութի (C_h) չոր նյութերի պարունակություններից:

$$C_h = \frac{S_{o_2} \cdot C_{o_2} + S_{\delta} \cdot C_{\delta}}{S_{o_2} + S_{\delta}},$$

$$\text{որտեղից՝ } C_{o_2} = \frac{C_h \cdot (S_{o_2} + S_{\delta}) - S_{\delta} \cdot C_{\delta}}{S_{o_2}} = \frac{12 \cdot (200 + 200) - 200 \cdot 13.5}{200} = 10.5 \%:$$

$$T_2 = \frac{203.05 \cdot 10.5}{98} = 21.75 \text{ կգ:}$$

Խտացրած տոմատամբերքներ

Խտացրած տոմատամբերքներն իրենցից ներկայացնում են մինչև պյուրեանման կամ մածուկանման կազմության խտացրած տոմատի տրորած զանգված: Իրականում դրանք միևնույն մթերքներն են և դրանց տարբեր անվանումները պայմանական են՝ պայմանավորված չոր նյութերի պարունակությամբ: Ընդունված է անվանել տոմատ պյուրե 12 - 24 և մածուկ՝ 24-ից ավելի տոկոս չոր նյութերի պարունակությամբ տոմատի տրորած զանգվածները:

Խտացրած տոմատամբերքները պայմանական տուփերով հաշվարկում են ըստ չոր նյութերի պարունակության: Հետևաբար 1 հ.պ.տ խտացրած տոմատամբերք արտադրելու համար պահանջվող հումքի քանակը կախված է հումքի չոր նյութերի պարունակությունից և արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում տեղի ունեցող կրողուստներից: Կնշանակի 1 պայմանական տուփ խտացրած տոմատամբերքում կպարունակվի 48 գ չոր նյութերը $\left(\frac{400 \cdot 12}{100} \right)$ կամ 48 կգ 1 հ.պ.տ-ում: Այդ քանակի չոր նյութեր

ստանալու համար, կպահանջվի C% չոր նյութերի պարունակությամբ A₁ քանակի տոմատի տրորած զանգված: Այդ դեպքում ճիշտ է հետևյալ հավասարությունը՝ $\frac{400 \cdot 12}{100} = \frac{A_1 \cdot C}{100}$, որտեղից՝

$$A_1 = \frac{400 \cdot 12}{C} \quad (20)$$

Տրորած զանգվածի խտացման և խտացրած տոմատամբերքի հաջորդիվ տեխնոլոգիական գործընթացներում չոր նյութերի կորուստներն ընդունելով P₂ % 1 հ.պ.տ-ի համար տրորած զանգվածի ծախսը նշանակելով A₂ կարելի է կազմել հետևյալ հարաբերությունը՝

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{(100 - P_2)}{100}, \quad (21)$$

որտեղից՝

$$A_2 = \frac{A_1 \cdot 100}{100 - P_2}$$

Հումքի կորուստները մինչ խտացման տեխնոլոգիական գործընթացը ընդունելով P₁ %

1 հ.պ.տ խտացրած տոմատամբերքի համար անհրաժեշտ հումքի T քանակը կորոշվի՝

$$\frac{A_2}{T} = \frac{(100 - P_1)}{100},$$

որտեղից՝

$$T = \frac{A_2 \cdot 100}{100 - P_1} \quad (22)$$

կամ

$$T = \frac{400 \cdot 12 \cdot 100^2}{(100 - P_1) \cdot (100 - P_2) \cdot C} \quad (23)$$

Օրինակ 16: Հաշվարկել 1 հ.պ.տ խտացրած տոմատմթերք արտադրելու համար պահանջվող հումքի քանակը, եթե չոր նյութերի պարունակությունը տոմատի պտուղներում հավասար է 55 %-ի: Հումքի կորուստները մինչ խտացման գործընթացները կազմում են 5 %, իսկ խտացումից հետո՝ 3 %:

$$T = \frac{400 \cdot 12 \cdot 100^2}{(100 - 5) \cdot (100 - 3) \cdot 5.5} = 947.07 \text{ կգ:}$$

Նոյն հավասարումով հնարավոր է հաշվարկել նաև ցանկացած ծավալի և քանակի ֆիզիկական տուփերի լցման համար պահանջվող հումքի ծախսը. կախված խտացրած տոմատմթերքի չոր նյութերի պարունակությունից: Այդ դեպքում անհրաժեշտ է 1 հ.պ.տ-ի կշռի (400 կգ) փոխարեն հավասարումով տեղադրել ընտրված ծավալի և քանակի տուփերում խտացրած տոմատամթերքի զանգվածը, իսկ 12 %-ի փոխարեն՝ իրական չոր նյութերի պարունակությունը:

Օրինակ 17: Որոշել $C_2 = 30\%$ չոր նյութերի պարունակությամբ $V = 0.5 \text{ l}$ ծավալի ապակյա $N = 3000$ տուփերի լցման համար պահանջվող հումքի քանակը, եթե չոր նյութերի պարունակությունը հումքում հավասար է 5.2 %-ի, կորուստները՝ 5 և 3 %-ների:

Հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է որոշել 500 մլ ծավալով ապակյա տուփերում տեղադրվող 30 % չոր նյութերի պարունակությամբ տոմատի մածուկի կշռը, օգտվելով յուղ չափառնակող մթերքների խտության որոշման էնպիրիկ բանաձևից և ստացված խտությունը բազմապատկել տուփի ծավալով՝ $\rho = \frac{267}{267 - n} = \frac{267}{267 - 30} = 1.127 \text{ կգ/դմ}^3$:

0.5 l ծավալի տուփում 30 %-ոց տոմատի մածուկը կկշռի.

$$g = v \cdot \rho = 0.5 \cdot 1.127 = 0.564 \text{ կգ,}$$

$$T = \frac{g \cdot N \cdot C_2 \cdot 100^2}{(100 - P_1) \cdot (100 - P_2) \cdot C_1} = \frac{0.564 \cdot 3000 \cdot 30 \cdot 100^2}{(100 - 5) \cdot (100 - 3) \cdot 5.2} = 10610.4 \text{ կգ:}$$

Հպտ-ներով արտահայտված խտացրած տոմատամթերքների տարայավորման համար պահանջվող քանակի որոշակի ծավալի տուփերի

հաշվարկներում անհրաժեշտ է խտացրած տոմատամթերքը վերահաշվար-
կել ըստ 12 % չոր նյութերի պարունակության:

Օրինակ 18: <աշվել 12000 հ.պ.տ ո = 25 % չոր նյութերի պարունա-
կությամբ տոմատ մածուկի տարայափորման համար անհրաժեշտ V = 0.8 լ
ծավալով ապակյա տուփերի անհրաժեշտ քանակը:

0.8 լ ծավալով ապակյա տուփերում տոմատ մածուկը կկշռի՝

$$g = v \cdot \rho ; \quad \rho = \frac{267}{267 - n} = \frac{267}{267 - 25} = 1.103 \text{ կգ/դմ}^3,$$

$$g = 0.8 \cdot 1.103 = 0.88 \text{ կգ:}$$

Փոխանցման գործակիցը կստացվի՝

$$K = \frac{g \cdot n}{12 \cdot 0.4} = \frac{0.88 \cdot 25}{12 \cdot 0.4} = 4.583 :$$

Անհրաժեշտ տուփերի քանակն է՝

$$N = \frac{12000}{4.583} = 2618.4 \text{ տուփ:}$$

Կոմպոտ

Կոմպոտները երկրադադրիչ պահածոներ են, իրենցից ներկայացնում են բարձ, արագ սառեցրած կամ սուբրիլիզացված մրգերը և հատապտուղ-ները, ինչպես և դրանց խառնուրդները (ասորտի) տուփերում՝ ավելացրած շաքարի օշարակ, մթերքներ: Օգտագործվում են որպես դեսերտ:

Կոմպոտների տեխնոլոգիական հաշվարկներ կատարելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել բաղադրությունը, այսինքն տուփերում դարս-վող պտուղների և օշարակի հարաբերությունը արտահայտված կշռային միավորներով կամ տոկոսներով:

Հաշվարկումը կատարելու համար ընդունենք հետևյալ նշանակումնե-
րը՝

S_{պտ} - պտուղների զանգվածը 1 հ.պ.տ կոմպոտում, կգ,

P_{պտ} - հումքի գումարային կորուստները արտադրման տեխնոլոգիական պրոցեսներում, %,

P_{օշ} - օշարակի կորուստները, %

S_{օշ} - օշարակի զանգվածը 1 հ.պ.տ կոմպոտում, կգ,

C_{օշ} - չոր նյութերի պարունակությունը օշարակում, %,

C_{պտ} - չոր նյութերի պարունակությունը հումքում, %,

T_{պտ} - 1 հ.պ.տ կոմպոտի արտադրման համար անհրաժեշտ հումքի քանա-
կը, կգ,

T_{օշ} - 1 հ.պ.տ կոմպոտի արտադրման համար անհրաժեշտ օշարակի քա-
նակը, կգ,

T₂ - 1 հ.պ.տ կոմպոտի արտադրման համար անհրաժեշտ շաքարի քանակը,

կգ:

$S_{\text{պա}}$ և S_{o_2} - կոնկրետ արտադրատեսակում որոշվում են ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի կոմպոսում դրանց տոկոսային պարունակության չափով:

Հումքի պահանջվող քանակը կորոշվի՝

$$T_{\text{պա}} = \frac{S_{\text{պա}} \cdot 100}{100 - P_{\text{պա}}} \quad (24)$$

Շաքարի ծախսի նորման հաշվելու համար անհրաժեշտ է որոշել օշարակի չոր նյութերի պարունակությունը, դրա համար պետք է օգտվել միջին տոկոսային թվի բանաձևից:

$$C_{\text{կ}} = \frac{S_{\text{պա}} \cdot C_{\text{պա}} + S_{\text{o}_2} \cdot C_{\text{o}_2}}{S_{\text{պա}} + S_{\text{o}_2}} \quad (25)$$

որտեղ $C_{\text{կ}}$ - չոր նյութերի պարունակությունն է կոմպոսում, ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի:

Օշարակի չոր նյութերի պարունակությունը կորոշվի՝

$$C_{\text{o}_2} = \frac{C_{\text{կ}} \cdot (S_{\text{պա}} + S_{\text{o}_2}) - S_{\text{պա}} \cdot C_{\text{պա}}}{S_{\text{o}_2}} \quad (26)$$

Օշարակի պահանջվող քանակը որոշվում է՝

$$T_{\text{o}_2} = \frac{S_{\text{o}_2} \cdot 100}{100 - P_2} \quad (27)$$

Շաքարի պահանջվող քանակը՝

$$T_2 = \frac{T_{\text{o}_2} \cdot C_{\text{o}_2}}{C_2} \quad (28)$$

որտեղ C_2 - չոր նյութերի պարունակությունը շաքարում, %:

Օրինակ 19: Հաշվել 1 հ.պ.տ սալորի կոմպոսի արտադրման համար պահանջվող հումքի և շաքարի պահանջվող քանակները, եթե պտղի պարունակությունը կոմպոսում պետք է կազմի 57 %, օշարակինը 43 %, հումքի կորուստները 7 %, շաքարինը 1,5 %, չոր նյութերի պարունակությունը պտղում 14 %, պատրաստի կոմպոսում 21 %:

Կոմպոստները հաշվարկվում են ծավալային միավորով, 1 հ.պ.տ կոմպոսի ծավալն է $0,3534 \text{ m}^3$:

Այդ ծավալի կոմպոսի կշիռը որոշելու համար հաշվարկենք կոմպոսի խտությունը

$$\rho = \frac{267}{267 - C_{\text{կ}}} = \frac{267}{267 - 21} = 1.085 \text{ t/m}^3$$

$$S_{\text{կ}} = 0.3534 \cdot 1.085 = 0.3835 \text{ t} = 383.5 \text{ կգ}$$

Պտղի քանակը կոմպոսում կստացվի՝

$$S_u = \frac{383.5 \cdot 57}{100} = 218.6 \text{ կգ}$$

օշարակինը՝

$$S_{o_2} = \frac{383.5 \cdot 43}{100} = 164.9 \text{ կգ}$$

1 հ.պ.տ կոմպոստի արտադրման համար պահանջվող սալորի քանակըն է՝

$$T_u = \frac{S_u \cdot 100}{100 - P_u} = \frac{218.6 \cdot 100}{100 - 7} = 235.1 \text{ կգ},$$

$$\text{օշարակինը՝ } T_{o_2} = \frac{S_{o_2} \cdot 100}{100 - P_{o_2}} = \frac{164.9 \cdot 100}{100 - 1.5} = 167.4 \text{ կգ:}$$

Օշարակի չոր նյութերի պարունակությունը՝

$$C_{o_2} = \frac{C_u (S_u + S_{o_2}) - S_u \cdot C_u}{S_{o_2}} = \frac{21 \cdot (218.6 + 164.9) - 218.6 \cdot 14}{164.9} = 30.28\%$$

Չոր նյութերի պարունակությունը շաքարում ընդունելով 98,5 %, շաքարի պահանջվող քանակը կստացվի՝

$$T_2 = \frac{T_{o_2} \cdot C_{o_2}}{C_2} = \frac{167.4 \cdot 30.28}{98.5} = 51.46 \text{ կգ:}$$

Օրինակ 20: Հաշվել 1 տ կիսած պտուղներով ծիրանի կոմպոստի արտադրման համար պահանջվող հումքի, շաքարի և 0,8 լ ծավալով ապակյա տուփերի քանակները, եթե չոր նյութերի պարունակությունը ծիրանի պտուղներում կազմում է 15 %, կոմպոստում 22 %, պտղի քանակը պահաժոյում 62 %, օշարակինը 38 %, պտղի կորուստները՝ 15 %, օշարակինը՝ 1,5:

1 տ կոմպոստում ծիրանի քանակը կկազմի՝

$$S_d = \frac{1000 \cdot 62}{100} = 620 \text{ կգ},$$

օշարակինը՝

$$S_{o_2} = \frac{1000 \cdot 38}{100} = 380 \text{ կգ:}$$

1 տ կոմպոստ արտադրելու համար պահանջվող ծիրանի քանակն է՝

$$T_d = \frac{S_d \cdot 100}{100 - P_d} = \frac{620 \cdot 100}{100 - 15} = 729.4 \text{ կգ,}$$

օշարակինը՝

$$T_{o_2} = \frac{S_{o_2} \cdot 100}{100 - P_{o_2}} = \frac{380 \cdot 100}{100 - 1.5} = 385.8 \text{ կգ,}$$

օշարակի չոր նյութերի պահանջվող տոկոսը՝

$$C_{o_2} = \frac{C_u (S_d + S_{o_2}) - S_d \cdot C_d}{S_{o_2}} = \frac{22 \cdot (620 + 380) - 620 \cdot 15}{380} = 33.42 \%$$

Ծաքարի ահանջվող քանակը եթե չոր նյութերի պարունակությունը շաբարում կազմում է 99 %, կստացվի՝

$$T_2 = \frac{T_{o2} \cdot C_{o2}}{C_2} = \frac{385.8 \cdot 33.42}{99} = 130.2 \text{ կգ:}$$

Ապակյա 800 մլ ծավալով տուփերում կոմպոսը կկշռի՝

$$\rho = \frac{267}{267 - C_{\text{կ}}} = \frac{267}{267 - 22} = 1.0898 \text{ կգ/սմ}^3:$$

$$g_{\text{կ}} = 800 \cdot 1.0898 = 871.8 \text{ գ} = 0.8718 \text{ կգ:}$$

Տուփերի պահանջվող քանակը կստացվի՝

$$N_{\text{ար}} = \frac{1000}{0.8718} = 1147 \text{ տուփ:}$$

1,2 %-ի չափով կորուստները հաշվի առնելով պահանջվող տուփերի քանակը կկազմի՝

$$N_{\text{ար}}^1 = \frac{1147 \cdot 100}{100 - 1.2} = 1161 \text{ տուփ:}$$

Բանջարեղենային մարինադ

Բանջարեղենային մարինադները մթերքներ են, որոնք արտադրվում են թարմ կամ աղ դրած, ամբողջական կամ կիսած առանձին կամ խառը (ասորտի) պտուղներից, ավելացրած բուսական յուղ կամ առանց դրա, նաև համեմունքներ՝ լցված մարինադային լուծույթով: Ըստ քացախարթվի պարունակության տարրերվում են բույլ թթվային մարինադներ քացախարթվի 0,4 – 0,6 % և թթու մարինադներ՝ 0,61 – 0,9 % պարունակություններով:

Մարինադներում, ըստ ընդունված քաղաքացատոմսերի, օգտագործվում են համեմունքներ 2 տարրերակով:

1-ին տարրերակով 1 տ մարինադ արտադրելու համար համեմունքների կազմը և քանակները հետևյալն է՝ դարչին – 0,3 կգ, մեխակ – 0,2 կգ, հոտավետ պղպեղ – 0,2 կգ, սև պղպեղ – 0,15 կգ, դափնետերև – 0,4 կգ:

2 - րդ տարրերակով՝ ծովարողի արմատ աղացած – 1,8 կգ, կանաչ սամիթ – 5,0 կգ, սամիթի սերմեր – 0,16 կգ, կանաչ մաղաղանոս և նեխուր – 3,75 կգ, կամ մաղաղանոսի մանրացրած արմատ – 1,8 կգ, չորացրած կծու կարմիր տարղեղ կամ սև պղպեղ – 0,2 կգ, դափնետերև – 0,18 կգ, սխտոր – 1,6 կգ, թարխուն – 0,6 կգ:

2 - րդ տարրերակով թույլատրվում են համեմունքների փոխարինում միմյանցով՝

1. Փոխադարձորեն – մաղաղանոսը, նեխուրը և թարխունը:

2. Դափնետերևը – 0,18 կգ՝ 4,0 կգ սև հաղարջի թարմ տերևներով:

3. Թարխունը – հավասար քանակի ռեհանով:

Համեմունքները մարինադային լուծույթի մեջ կարելի է ավելացնել բնական կամ քուրմերի ձևերով:

Սուսվել նպատակահարմաք է ավելացնել համեմունքների եթերայուղերի քացախարքվային լուծույթը:

Օրինակ 21: Հաշվարկել 1 հ.պ.տ տոմատի քույլ թթվային մարինադի արտադրման համար պահանջվող հումքի, կերակրի աղի, շաքարի և 82 %-ոց քացախարքվի քանակները:

Համաձայն տեխնոլոգիական հրահանգի բաղադրիչների հարաբերությունը պահածոյում հետևյալն է. տոմատի պտուղներ 55 %, մարինադային լցահյութ 45 %: Մարինադային լցահյութը պետք է պարունակի՝ կերակրի աղ, 4,8 %, շաքար 4,6 % և քացախարքու 1 %: Արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում կորուստների քանակներն են՝ տոմատ – 8 % և աղ, շաքար, քացախարքու 2 - ական տոկոս:

Մարինադները հաշվարկվում են ըստ կշռային պայմանական տուփերի, 1 հ.պ.տ-ի կշիռը 400 կգ:

Թարմ տոմատի պտուղների նորման կորոշվի՝

$$T_{\text{տ}} = \frac{M \cdot S_{\text{տ}}}{100 - P_{\text{տ}}},$$

որտեղ M - 1 հ.պ.տ պահածոյի զանգվածը, $S_{\text{տ}}$ - պահածոյում տոմատի տոկոսային պարունակությունը:

$$T_{\text{տ}} = \frac{400 \cdot 55}{100 - 8} = 239.1 \text{ կգ:}$$

Շաքարի և կերակրի աղի նորման կորոշվի՝

$$T_2 = \frac{M \cdot S_{\text{ց}} \cdot g}{(100 - P) \cdot 100},$$

որտեղ $S_{\text{ց}}$ - պահածոյում լցահյութի տոկոսային պարունակությունը, %, P - շաքարի և աղի կորուստները, %, g - շաքարի և աղի տոկոսային պարունակությունները լցահյութում:

$$T_2 = \frac{400 \cdot 45 \cdot 4.6}{(100 - 2) \cdot 100} = 8.44 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{աղ}} = \frac{400 \cdot 45 \cdot 4.8}{(100 - 2) \cdot 100} = 8.81 \text{ կգ:}$$

Քացախարքվի նորման կախված հանգամանքից, որ այն ոչ թե 100 այլ 82 %-ոց է, քանածեռում պետք է վերահաշվարկում կատարվի ըստ 82 %-ոց քացախարքվի:

$$T_{\text{քաց}} = \frac{400 \cdot 45 \cdot 1.0 \cdot 100}{(100 - 2) \cdot 100 \cdot 80} = 2.29 \text{ կգ:}$$

Հաշվարկումը կարելի է կատարել նաև երկրորդ տարբերակով՝ 1 հ.պ.տ պատրաստի մարինադում պտղի քանակը՝

$$S_{un} = \frac{400 \cdot 55}{100} = 220 \text{ կգ:}$$

Լցահյութի քանակը՝

$$S_{lg} = \frac{400 \cdot 45}{100} = 180 \text{ կգ:}$$

Պտողի և լցահյութի նորմաները 1 հ.պ.տ-ի համար՝

$$T_{un} = \frac{S_{un} \cdot 100}{100 - P_{un}} = \frac{220 \cdot 100}{100 - 8} = 239.1 \text{ կգ,}$$

$$T_{lg} = \frac{S_{lg} \cdot 100}{100 - P_{lg}} = \frac{180 \cdot 100}{100 - 2} = 183.67 \text{ կգ:}$$

Կերակրի աղի, շաքարի և քացախաբթվի պահանջվող քանակները կորոշվի՝

$$T_{un} = \frac{T_{lg} \cdot g_{un}}{100} = \frac{183.67 \cdot 4.8}{100} = 8.81 \text{ կգ,}$$

$$T_2 = \frac{T_{lg} \cdot g_2}{100} = \frac{183.67 \cdot 4.6}{100} = 8.44 \text{ կգ,}$$

$$T_{paw} = \frac{T_{lg} \cdot g_{paw} \cdot 100}{100 \cdot 80} = 2.29 \text{ կգ:}$$

Զեմ, պովիդլո, մուրաքա

Զեմերն իրենցից ներկայացնում են մելեացված զանգված, շաքարի օշարակում եփված մրգի կտորներով, մթերքում պեկտինի քանակության կարգավորման նպատակով մելեացնող հյութերի կամ պեկտինային խտանյութերի ավելացմամբ կամ առանց դրանց:

Պովիդլոները իրենցից ներկայացնում են մրգահատապտղային պյուրե (կամ պյուրեների խառնուրդ) եփված շաքարով, սննդային պեկտինի և թթվի ավելացմամբ կամ առանց դրանց:

Մուրաքաները իրենցից ներկայացնում են բարձ կամ սուլֆիտացված մրգերը, հատապտուղները, վարդի թերթերը, կաթնամոմային հասունացնան փուլի հունական ընկույզը, սեխը, դդումը եփված շաքարի կամ շաքարամաքային օշարակի լուծույթում:

Մուրաքաների, զեմերի և պովիդլոյի արտադրություններում հումքի և շաքարի ծախսի նորմաները կախված են ոչ միայն հումքի վերամշակման տեխնոլոգիական գործընթացներում տեղի ունեցող կորուստների չափից, այլ նաև դրանցում չոր նյութերի պարունակությունից, որոնց պարունակությունն ըստ ստանդարտների ու տեխնիկական պայմանների սահմանվում է:

Եներով պատրաստի մթերքի ելքից՝ կարելի է հաշվարկել հումքի և շաքարի ծախսի նորմաները ինչպես կշռային միավորներով, այնպես էլ հ.պ.տ-ներով:

Օրինակ 22: Ծիրանի ջեմի տեխնոլոգիական հաշվարկ:
Ելակետային տվյալներ՝

- Տեխնոլոգիական զծի արտադրողականությունը՝ 1200 կգ/ժամ պատրաստի արտադրանք:
- Չոր նյութերի պարունակությունը ջեմում՝ $n_1 = 69\%$:
- Չոր նյութերի պարունակությունը ծիրանի պտուղներում՝ $n_2 = 14\%$:
- Չոր նյութերի պարունակությունը շաքարում՝ $n_3 = 99,85\%$:
- Ծիրանի կորուստներն արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացներում՝ $P_1 = 15\%$:
- Շաքարի կորուստներն արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացներում՝ $P_2 = 1,3\%$:
- Ըստ բաղադրատոմսի բաղադրիչների բաժին՝
ա) ծիրան՝ $g_1 = 100$ կգ, բ) շաքար՝ $g_2 = 120$ կգ:
 1. Պատրաստի ջեմի ելքը ըստ բաղադրատոմսի՝

$$B = \frac{g_1 \cdot n_1 + g_2 \cdot n_2}{n_3} = \frac{100 \cdot 14 + 120 \cdot 99,85}{69} = 193,9 \text{ կգ:}$$
 2. Ծիրանի բանակությունը 1200 կգ ջեմում՝

$$S_1 = \frac{g_1 \cdot 1200}{B} = \frac{100 \cdot 1200}{193,9} = 618,87 \text{ կգ:}$$
 3. Շաքարի բանակությունը 1200 կգ ջեմում՝

$$S_2 = \frac{g_2 \cdot 1200}{B} = \frac{120 \cdot 1200}{193,9} = 742,65 \text{ կգ:}$$
 4. 1200 կգ ծիրանի ջեմ արտադրելու համար պահանջվող ծիրանի բանակը՝

$$T_1 = \frac{S_1 \cdot 100}{100 - P_1} = \frac{618,87 \cdot 100}{100 - 15} = 728,1 \text{ կգ:}$$
 5. 1200 կգ ծիրանի ջեմ արտադրելու համար պահանջվող շաքարի բանակը՝

$$T_2 = \frac{S_2 \cdot 100}{100 - P_2} = \frac{742,65 \cdot 100}{100 - 1,3} = 752,43 \text{ կգ:}$$
 - 6.

Հումքի քանակներն ըստ տեխնոլոգիական գործընթացների՝

№	Տեխնոլոգիական գործընթացներ	Կորուստներ		Հումքի քանակները տեխնոլո- գիական պրոցեսներում, կգ
		%	կգ	
1	Ընդունում-պահպանում	0,5	3,64	728,10
2	Ջուրում-տեսակավորում	0,5	3,64	724,46
3	Լվացում	-	-	724,46
4	Կորիզանցատում	12,5	91,01	720,82
5	Եփում	0,5	3,64	629,81
6	Լցնում, մակաֆակում, ստերիլիզացիա	1,0	7,28	626,17
	Ընդամենը՝	15	109,21	-
	Պատրաստի ջեմում ծիրանի քանակը՝			618,89

7. Եփման տրվող մշակված ծիրանի և շաքարի խառնուրդի քանակը՝

ա) Եփման տրվող ծիրանի քանակը՝ $G_d = 629,81$ կգ:

բ) Շաքարի կորուստների կեսը տեղի է ունենում կշռման և մաղման գործընթացներում, որը հաշվի առնելով եփման տրվող շաքարի քանակը կկազմի՝

$$G_2 = \frac{T_2 \left(100 - \frac{P_2}{2} \right)}{100} = \frac{752,43 \left(100 - \frac{1,3}{2} \right)}{100} = 747,54 \text{ կգ :}$$

գ) Խառնուրդի քանակը կստացվի՝

$$G_{\text{լո}} = G_d + G_2 = 629,81 + 747,54 = 1377,35 \text{ կգ:}$$

8. Չոր նյութերի պարունակությունը խառնուրդում՝

$$n_{\text{լո}} = \frac{G_d \cdot n_d + G_2 \cdot n_2}{G_{\text{լո}}} = \frac{629,81 \cdot 14 + 747,54 \cdot 99,85}{1377,35} = 60,59 \text{ %:}$$

Խառնուրդների բաղադրատոմսը տոկոսներով ըստ տեխնոլոգիական հաշվարկի.

ա) Ծիրան՝

$$\frac{G_d \cdot 100}{G_{\text{լո}}} = \frac{629,8 \cdot 100}{1377,35} = 45,725 \text{ %:}$$

բ) Շաքար՝

$$\frac{G_2 \cdot 100}{G_{\text{լո}}} = \frac{747,54 \cdot 100}{1377,35} = 54,275 \text{ %:}$$

Օրինակ 23: Սալորի պովհիոյի տեխնոլոգիական հաշվարկ:

Հաշվարկի ելակետային տվյալներ՝

- Տեխնոլոգիական գծի արտադրողականությունը՝ 2500 կգ/ժամ այստքաստի արտադրանք:
- Չոր նյութերի պարունակությունը սալորի պտուղներում՝ $n_u = 13\%$:
- Չոր նյութերի պարունակությունը պյուրենում՝ $n_{uj} = 11\%$:
- Չոր նյութերի պարունակությունը շաքարում՝ $n_2 = 99,85\%$:
- Չոր նյութերի պարունակությունը պովիլոյում՝ $n_p = 67\%$:
- Կորուստներ սալորից՝ պյուրեն ստանալիս՝ $P_u = 11\%$:
- Կորուստներ պյուրեից՝ պովիլոյ ստանալիս՝ $P_{uj} = 1,5\%$:
- Շաքարի կորուստներ՝ $P_2 = 0,85\%$:
- Ըստ բաղադրատոմսի բաղադրիչների բաժինը՝
ա) պյուրե՝ $g_{uj} = 754$ կգ,
բ) շաքար՝ $g_2 = 600$ կգ:

1. Պատրաստի պովիլոյի ելքը ըստ բաղադրատոմսի՝

$$B = \frac{g_{uj} \cdot n_{uj} + g_2 \cdot n_2}{n_{uj}} = \frac{754 \cdot 11 + 600 \cdot 99,85}{67} = 1018 \text{ կգ:}$$

2. Սալորի պյուրեի քանակությունը 2500 կգ պովիլոյում՝

$$S_{uj} = \frac{g_{uj} \cdot 2500}{B} = \frac{754 \cdot 2500}{1018} = 1851,67 \text{ կգ:}$$

3. Շաքարի քանակությունը 2500 կգ պովիլոյում՝

$$S_2 = \frac{g_2 \cdot 2500}{B} = \frac{600 \cdot 2500}{1018} = 1473,47 \text{ կգ:}$$

4. 2500 կգ սալորի պովիլոյ արտադրելու համար պահանջվող պյուրեի քանակը՝

$$T_{uj} = \frac{S_{uj} \cdot 100}{100 - P_{uj}} = \frac{1851,67 \cdot 100}{100 - 1,5} = 1879,87 \text{ կգ:}$$

5. 2500 կգ սալորի պովիլոյ արտադրելու համար պահանջվող շաքարի քանակը՝

$$T_2 = \frac{S_2 \cdot 100}{100 - P_2} = \frac{1473,47 \cdot 100}{100 - 0,85} = 1486,10 \text{ կգ:}$$

6. 2500 կգ սալորի պովիլոյ արտադրելու համար պահանջվող պտղի քանակը՝

$$T_u = \frac{T_{uj} \cdot 100 \cdot n_{uj}}{(100 - P_u) \cdot n_u} = \frac{1879,87 \cdot 100 \cdot 11}{(100 - 11) \cdot 13} = 1787,25 \text{ կգ:}$$

7.

Աղյուսակ 81

Հումքի քանակները տեխնոլոգիական գործընթացներում, պայուրե ստանալիս՝

№	Տեխնոլոգիական պրոցես	Կորուստներ		Հումքի քանակները տեխնոլոգիական պրոցեսներում, կգ
		%	կգ	
1	Ընդունում-ասիստանում	0,5	8,94	1787,25
2	Զոլոտմ-տեսակավորում	1,0	17,87	1778,31
3	Լվացում	-	-	1760,44
4	Շոգեհարում	-	-	1760,44
5	Կորիզանջատում	7,0	125,10	1760,44
6	Տրորում	2,5	44,67	1635,34
	Ընդամենը՝	11	196,58	-
	Պովիլոյ եփելու համար տրվող սալորի քանակը՝			1590,67

8. Սալորի շոգեհարման գործընթացում հումքի զանգվածին խառնը-ված կոնդենսատի պատճառով տրորումից հետո պայուրեի քանակը կկազմի՝

$$T'_{այ.} = \frac{1590,67 \cdot n_u}{n_{այ.}} = \frac{1590,67 \cdot 13}{11} = 1879,88 \text{ կգ,}$$

$$T'_{այ.} = T_{այ.} \approx 1879,87 \text{ կգ:}$$

9.

Աղյուսակ 82

Պայուրեի քանակները, պովիլոյ եփելու ըստ տեխնոլոգիական գործընթացների

№	Տեխնոլոգիական գործընթացներ	Կորուստներ		Հումքի քանակները տեխնոլոգիական գործընթացներում, կգ
		%	կգ	
1	Եփում	0,5	9,40	1879,87
2	Լցնում, մակափակում, ստերիլիզացիա	1,0	18,79	1870,47
	Ընդամենը՝	1,5	28,19	-
	Պատրաստի պովիլոյում պայուրեի քանակը՝			1851,68

10. Եփման տրվող պայուրեի և շաքարի խառնուրդի քանակը՝

ա) Եփման տրվող պայուրեի քանակը՝ $G_{այ.} = 1851,68 \text{ կգ:}$

բ) Եփման տրվող շաքարի քանակը՝

$$G_2 = \frac{T_2 \cdot \left(100 - \frac{P_2}{2}\right)}{100} = \frac{1486,1 \left(100 - \frac{0,85}{2}\right)}{100} = 1479,78 \text{ կգ:}$$

գ) Խառնուրդի քանակը կստացվի՝

$$G_{\text{ի}} = G_{\text{այ.}} + G_2 = 1851,68 + 1479,78 = 3331,46 \text{ կգ:}$$

11. Չոր նյութերի պարունակությունը խառնորդում՝

$$n_{\text{ի}} = \frac{G_{\text{այ.}} \cdot n_{\text{այ.}} + G_2 \cdot n_2}{G_{\text{ի}}} = \frac{1851,68 \cdot 11 + 1479,78 \cdot 99,85}{3331,46} = 50,46 \%:$$

Խառնուրդի բաղադրատոմսը տոկոսներով՝ ըստ տեխնոլոգիական հաշվարկի

ա) պյուրե

$$\frac{G_{\text{այ.}} \cdot 100}{G_{\text{ի}}} = \frac{1851,68 \cdot 100}{3331,46} = 55,58 \%:$$

բ) շաքար

$$\frac{G_2 \cdot 100}{G_{\text{ի}}} = \frac{1479,78 \cdot 100}{3331,46} = 44,42 \%:$$

Օրինակ 24: Դեղձի մուրաքայի տեխնոլոգիական հաշվարկ:

Հաշվարկի ելակետային տվյալներ՝

- Տեխնոլոգիական գծի արտադրողականությունը՝ 50 հատ/հերթ:
- Չոր նյութերի պարունակությունը շաքարում՝ $n_2 = 99,85 \%$:
- Չոր նյութերի պարունակությունը մուրաքայում՝ $n_3 = 69 \%$:
- Կորուստներ դեղձից արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսներում՝ $P_1 = 33 \%$:
- Շաքարի կորուստներու արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսներում՝ $P_2 = 2,5 \%$:
- Ըստ բաղադրատոմսի բաղադրիչների բաժինը՝

ա) դեղձ՝ $g_1 = 450 \text{ կգ}, \text{ բ) շաքար՝ } g_2 = 534,7 \text{ կգ:}$

1.

Աղյուսակ 83

Տեխնոլոգիական գծի աշխատանքային գրաֆիկ

Արտադրատեսակ	Հերթափոխ	Ամիսներ		Սեզոն
		Օգոստոս	Սեպտեմբեր	
Դեղձի մուրաքա	I	15 —	20 —	36
	II	20 —	15 —	26
օր		16	20	36
հերթ		27	35	62

2.

Արտադրաքանակ հպտ-երով ժամում, հերթում, ըստ ամիսների սեզոնում

Արտադրատեսակ	Արտադրաքանակ				
	Ժամ	հերթ	օգոստոս	սեպտեմբեր	սեպտեմբեր
Դեղճի մուրաքա	7,16	50	1350	1750	3100

3. Պատրաստի մթերքի ելքն ըստ բաղադրատոմսի՝

$$B = \frac{g_1 \cdot n_1 + g_2 \cdot n_2}{n_d} = \frac{450 \cdot 12 + 534,7 \cdot 99,85}{69} = 852 \text{ կգ:}$$

4. Դեղճի քանակությունը 1 հպտ պատրաստի մուրաքայում՝

$$S_1 = \frac{g_1 \cdot 400}{B} = \frac{450 \cdot 400}{852} = 211,26 \text{ կգ:}$$

5. Շաքարի քանակությունը 1 հպտ պատրաստի մուրաքայում՝

$$S_2 = \frac{g_2 \cdot 400}{B} = \frac{534,7 \cdot 400}{852} = 251,03 \text{ կգ:}$$

6. 1 հպտ պատրաստի մուրաքա արտադրելու համար պահանջվող դեղճի քանակը՝

$$T_1 = \frac{S_1 \cdot 100}{100 - P_1} = \frac{211,26 \cdot 100}{100 - 33} = 315,3 \text{ կգ:}$$

7. 1 հպտ պատրաստի մուրաքա արտադրելու համար պահանջվող շաքարի քանակը՝

$$T_2 = \frac{S_2 \cdot 100}{100 - P_2} = \frac{251,03 \cdot 100}{100 - 2,5} = 257,4 \text{ կգ:}$$

8.

Դեղճի և շաքարի պահանջվող քանակներ ժամում, հերթում,
ըստ ամիսների՝ սեզոնում

Անվանում	Պահանջվող քանակը կշռային միավորներով				
	Ժամ, կգ	հերթ, կգ	օգոստոս, տ	սեպտեմբեր, տ	սեպտեմբեր, տ
Դեղճ	2257,5	15765	425,6	551,7	977,4
Շաքար	1842,9	12870	347,5	450,45	797,9

Հումքի քանակներն ըստ տեխնոլոգիական գործընթացների՝ 1 ժամվա
համար

№	Տեխնոլոգիական գործընթացներ	Կորուստներ		Հումքի քանակները տեխնո- լոգիական գործընթացներում, կգ
		%	կգ	
1	Ընդունում-պահպանում	2,0	45,15	2257,50
2	Զոկում-տեսակավորում	2,5	56,45	2212,35
3	Կտրատում, կորիզանչառում	19,0	428,92	2155,91
4	Քիմիական մաքրում	7,0	158,02	1726,99
5	Եփում	1,5	33,86	1568,97
6	Լցնում, մակափակում, ստեղիլիզացիա	1,0	22,57	1535,11
	Ընդամենը՝	33	744,96	-
	Հումքի քանակը պատրաստի մուրաբայում՝			1512,54

10. Կորուստների հաշվարկի ստուգում՝

$$S_{\eta} = \frac{1512,54}{7,16} = 211,25 \approx 211,26 \text{ կգ:}$$

11. Եփման տրվող մշակված դեղձի և շաքարի խառնուրդի քանակը:

ա) Եփելիս շաքարից պատրաստվում է $n_{o_2} = 50\%$ չոր նյութերի պարունակությամբ օշարակ, որի քանակը 1 ժամում կկազմի՝

$$G_{o_2} = \frac{7,16 \cdot T_2 \cdot (100 - P_2) \cdot n_{o_2}}{100 \cdot n_{o_2}} = \frac{7,16 \cdot 257,4(100 - 2,5) \cdot 99,85}{100 \cdot 50} = 3589,3 \text{ կգ/ժամ:}$$

բ) Եփման տրվող մշակված դեղձի քանակն է՝

$$G_{\eta} = 1568,97 \text{ կգ:}$$

գ) Խառնուրդի քանակը կստացվի՝

$$G_{\eta u} = G_{o_2} + G_{\eta} = 3589,3 + 1568,97 = 5158,3 \text{ կգ/ժամ:}$$

12. Չոր նյութերի պարունակությունը խառնուրդում՝

$$n_{\eta u} = \frac{G_{o_2} \cdot n_{o_2} + G_{\eta} \cdot n_{\eta}}{G_{\eta u}} = \frac{3589,3 \cdot 50 + 1568,97 \cdot 12}{5158,3} = 38,44 \text{ %:}$$

13. Պատրաստի մուրաբան կստացվի՝

$$G_{d} = \frac{G_{\eta u} \cdot n_{\eta u}}{n_d} = \frac{5158,3 \cdot 38,44}{69} = 2873,7 \text{ կգ/ժամ:}$$

Համաձայն գործող ստանդարտների՝ պատրաստի մուրաբայում պրտուլիների քանակը պետք է կազմի 50% և նույնքան՝ օշարակը. Ստանդարտներում բերված բաղադրատոնմերի և եփման ռեժիմների ճշգրիտ իրականացումը պետք է ապահովի ստանդարտին համապատասխան պր-

տուղ-օշարակ հարաբերությունը: Արտադրական պայմաններում, մուրաքանները տարայավորելիս, հաճախ առաջանում է ավելցուկային օշարակ, ինչը արտադրությունում տնտեսավես նպատակահարմար չէ: Ավելցուկային օշարակի առաջանալը օգտագործվող հումքի ոչ բավարար որակի և տեխնոլոգիական ռեժիմների սխալ ընթացքի հետևանք է: Որպես կանոն, թերհասունացած հումքից մուրաքաններ արտադրելիս, պատրաստի մթերում ստացվում են նախնական ծավալը նշանակալիորեն կորցրած, սեղմրված և չոր պտուղներ: Օշարակի ավելցուկը կամ պակասորդը կարող է հետևանք լինել նաև հումքի և շաքարի ծախսերի սխալ հաշվարկի: Արտադրվող մուրաքայի որակի վերահսկման և թերությունների վերհանման նպատակներով անհրաժեշտ է պատրաստի մուրաքայում հաշվի առնել պտուղների ծավալի պահպանման և շաքարա-ջրային գործակիցները:

Պտուղների ծավալի պահպանման գործակից

Ծավալի պահպանման գործակիցը բնորոշվում է մուրաքայում պտղի V_2 ծավալի և նույն հումքի նախնական V_1 ծավալի տոկոսներով արտահայտված հարաբերությամբ:Գիտական հետազոտություններով և պրակտիկ ցուցանիշներից հայտնի է, որ մուրաքայի եփման գործընթացը ճիշտ իրականացնելիս, կորիզավոր պտուղների ծավալի պահպանման գործակիցը տատանվում է 70 – 80 %, իսկ հնդավորներինը՝ 90 – 100 %-ների սահմաններում:

Իմանալով պտղի խտությունը մինչ եփումը և պատրաստի մուրաքայում, ինչպես և հումքի կորուստները արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում՝ կարելի է հաշվարկել ծավալի պահպանման գործակիցը և համեմատել պատրաստի մուրաքայի փաստացի տվյալների հետ:

Նախապատրաստված պտուղների V_1 ծավալը 1 հ.պ.տ մուրաքայի համար կորոշվի՝

$$V_1 = \frac{T_{պտ} (100 - P_{պտ})}{100 \cdot \rho_{պտ}} \quad (29)$$

որտեղ $T_{պտ}$ - 1 հ.պ.տ մուրաքայի համար անհրաժեշտ հումքի քանակը, կգ, $P_{պտ}$ - վերամշակելիս պտղի կորուստները, %, $\rho_{պտ}$ - պտուղների խտությունը, գր/սմ³:

Պտուղների խտությունը մուրաքայում կորոշվի՝

$$V_2 = \frac{M_d}{\rho_d}, \quad (30)$$

որտեղ M_d - պատրաստի 1 հ.պ.տ մուրաքայում պտուղների զանգվածը, կգ, ρ_d - պատրաստի մուրաքայում պտղի խտությունը, գր/սմ³:

Պտուղների ծավալի պահպանման գործակիցը կորոշվի՝

$$K = \frac{V_2}{V_1} \cdot 100 = \frac{M_d \cdot \rho_{\text{պա}} \cdot 100^2}{T_{\text{պա}} \cdot (100 - P_{\text{պա}}) \cdot \rho_d} \quad (31)$$

Օրինակ 25: Որոշել պտղի ծավալի պահպանման գործակիցը դեղձի մուրաքայի համար՝ ընդունելով պտուղների զանգվածը 1 հ.պ.տ (400 կգ) մուրաքայում հավասար 200 կգ-ի: Չոր նյութերի պարունակությունը հումքում (մուրաքայում), հումքի կորուստները 1 հ.պ.տ-ի համար հումքի ծախար վերցնել ըստ 23 օրինակի:

Թարմ պտղի խտությունը ստացվում է՝

$$\rho_{\text{պա}} = \frac{267}{267 - 12} = 1.047 \text{ գ/սմ}^3:$$

Պտղի խտությունը մուրաքայում՝

$$\rho_d = \frac{267}{267 - 69} = 1.348 \text{ գ/սմ}^3:$$

Դեղձի պտուղների ծավալի պահպանման գործակիցը կստացվի՝

$$K = \frac{200 \cdot 1.047 \cdot 100^2}{315.3 \cdot (100 - 33) \cdot 1.348} = 73.5 \text{ %:}$$

Պտուղների ծավալի պահպանման (K) գործակիցի ազդեցությունը հումքի և շաքարի ծախսի նորմայի վրա կարող է արտահայտվել հետևյալ բանաձևով՝

$$T_{\text{պա}} = \frac{M_d \cdot \rho_{\text{պա}} \cdot 100^2}{K \cdot (100 - P_{\text{պա}}) \cdot \rho_d}:$$

Օրինակ 26: Որոշել հումքի ծախսի նորման K = 80 % պայմաններում:

Այդ դեպքում 1 հ.պ.տ դեղձի մուրաքա արտադրելու համար պահանջվող հումքի քանակը կկազմի՝

$$T_p = \frac{200 \cdot 1.047 \cdot 100^2}{80 \cdot (100 - 33) \cdot 1.348} = 289.8 \text{ կգ:}$$

Քերպած օրինակից հետևում է, որ K գործակիցի աճը 6,5 %-ով (80 – 73,5) բույլ է տալիս 1 հ.պ.տ դեղձի մուրաքա արտադրելու ունենալ հումքի տնտեսում 315.3 – 289.8 = 25.5 կգ-ի կամ 8 %-ի չափով:

K գործակիցի փոփոխմամբ պայմանավորված 1 հ.պ.տ դեղձի մուրաքայի արտադրման համար պահանջվող հումքի քանակի փոփոխությունն առաջ է բերում այդ քանակի մուրաքայի արտադրման համար անհրաժեշտ շաքարի քանակի փոփոխություն: 1 հ.պ.տ մուրաքայի համար պահանջվող շաքարի քանակը (T_2), կարելի է հաշվարկել հետևյալ բանաձևով՝

$$T_2 = \left[\frac{M \cdot C_d}{100} - T_{\text{պա}} \cdot (100 - P_{\text{պա}}) \cdot \frac{C_{\text{պա}}}{100^2} \right] \cdot \frac{100}{100 - P_2} \quad (32)$$

որտեղ M - 1 հ.պ.տ մուրաքայի կշիռը, կգ, C_d - չոր նյութերի պարունակությունը մուրաքայում ըստ ստանդարտի, %, P_2 - կորուստները, %:

Օրինակ 27: Որոշել 1 հ.պ.տ դեղճի մուրարա արտադրելու համար շաքարի ծախսը (ըստ 23 և 25 օրինակների) $K=80\%$ պայմաններում:

$$T_2 = \left[\frac{400 \cdot 69}{100} - 289.8 \cdot (100 - 33) \cdot \frac{12}{100^2} \right] \cdot \frac{100}{100 - 2.5} = 259.18 \text{ կգ:}$$

Զբաշաքարային գործակից

Մուրարայի եփման տեխնոլոգիական գործընթացում պտուղներում և օշարակում ընթանում է բարդ նյութափոխանակություն: Օշարակից շաքարի մոլեկուլները միջքջային անցումներով և քջաքաղանքի միջով թափանցում են բջջի ներս, իսկ ջուրը և լուծված օրգանական ու անօրգանական միացությունները անցնում օշարակ: Կախված թե ինչ արագությամբ և որ ուղղությամբ, ինչ ինտենսիվությամբ են ընթանում այդ գործընթացները, պատրաստի մուրարան ստացվում է տարբեր որակներով: Բնական է, որ լավորակ մուրարա ստանալու միակ ճանապարհը այդ գործընթացների ղեկավարման հնարավորությունն է:

Այդ իմաստով ծավալի պահպանման գործակցի հետ միասին ոչ պակաս կարևոր որակական ցուցանիշ է զրաշաքարային գործակիցը: Զբաշաքարային գործակիցը պտղից դուրս նղաված ջրի և պտուղ ներծծված շաքարի քանակների հարաբերությունն է ($K_{\varphi/2}$):

Պտղից ջրի դուրս մղումը իրականանում է օսմոտիկ ճանապարհով, որի քանակը կորոշվի՝

$$M_w = M_{w_1} \cdot \left(1 - \frac{C_{w_1}}{100} \right) - M'_{w_1} \cdot \left(1 - \frac{C'_{w_1}}{100} \right) \quad (33)$$

որտեղ M_w - աճատված ջրի քանակը, գ, C_{w_1} - պտուղներում չոր նյութերի պարունակությունը մինչ եփումը, %, C'_{w_1} - պտուղներում չոր նյութերի պարունակությունը եփելուց հետո, %, M'_{w_1} - ստուգի ցանցի վրա դրված պտուղների զանգվածն եփելուց հետո, գ:

Պտուղ թափանցած շաքարի քանակը M_2 գրամներով որոշվում է՝

$$M_2 = M'_{w_1} \frac{C'_{w_1}}{100} - M_{w_1} \cdot \frac{C_{w_1}}{100} \quad (34)$$

$$\text{Զբաշաքարային գործակիցը որոշվում է՝ } K \varphi/2 = \frac{M_w}{g_2} < 1:$$

$$K \varphi/2 = \frac{100 \cdot M_{w_1} \left(1 - \frac{C_{w_1}}{100} \right) - 100 \cdot M_{w_1} \cdot \left(1 - \frac{C'_{w_1}}{100} \right)}{M_{w_1} \cdot C_{w_1} - M_{w_1} \cdot C'_{w_1}} = \\ = \frac{100 \cdot M_{w_1} - M_{w_1} \cdot C_{w_1} - 100 \cdot M_{w_1} + C'_{w_1}}{M'_{w_1} \cdot C_{w_1} - M_{w_1} \cdot C_{w_1}}$$

Կրճատումներից հետո կստացվի՝

$$K_{\%} = 1 + \frac{100 \cdot (M_{u_1} - M'_{u_1})}{M_{u_1} \cdot C_{u_1} - M_{u_1} \cdot C'_{u_1}} \quad (35)$$

Օրինակ 28:

1. Որոշել $K_{\%}$ գործակիցը եթե $M_{u_1} = 100$ գր, $M'_{u_1} = 107$ գր,
 $C'_{u_1} = 69\%$ և $C_{u_1} = 14\%$:

$$K_{\%} = 1 + \frac{100 \cdot (100 - 107)}{107 \cdot 69 - 100 \cdot 14} = 0.88:$$

2. Որոշել $K_{\%}$ գործակիցը, եթե $M_{u_1} = 100$ գր, $M'_{u_1} = 97$ գր,
 $C_{u_1} = 14\%$, $C'_{u_1} = 69\%$:

Այս դեպքում՝

$$K_{\%} = 1 + \frac{100 \cdot (100 - 97)}{97 \cdot 69 - 100 \cdot 14} = 1.056:$$

Օրինակ 28-ը ցույց է տալիս, որ այն դեպքում, եթե պտղի զանգվածը մուրաբայում ավելի է պտղի նախնական քաշից կամ եթե պտղից անջատված ջրի քանակը պակաս է ներծծված շաքարի քանակից, ջրաշաքարային գործակիցը փոքր է ստացվում $1 < K < 1.28$ օրինակում բնուրագրվում է այն դեպքը, եթե պատրաստի մուրաբայում պտղի զանգվածը նախնական զանգվածի նկատմամբ փոքրացել է, այսինքն պտղից անջատված ջրի քանակը գերազանցում է պտուղ ներծծված շաքարի քանակին և ջրաշաքարային գործակիցը մեծ է ստացվում $1 < K > 1$:

Այսպիսով՝ որպեսզի ապահովի բարձրորակ մուրաբայի մեծ եթ անհրաժեշտ է, որ ջրաշաքարային գործակիցը հավասար կամ փոքր լինի $1 < K < 1$:

Ջրաշաքարային գործակցի որոշումը արտադրամասերում առանձնակի դժվարություն չի ներկայացնում, իսկ ստացված տվյալներն օգնում են մուրաբաների արտադրման տեխնոլոգիական ռեժիմների համապատասխան ընտրմանը:

Մուրաբաների արտադրումը պահածոյած հումքից

Սիզաեզրային ժամանակահատվածում մուրաբաներ արտադրվում են պահածոյած հումքից: Հումքի բուռն բերքահավաքի ընթացքում պահածոյածների գործարանները հաճախ չեն հասցնում վերամշակել ամբողջ հումքը մինչև պատրաստի մթերք: Այդպիսի դեպքերում հումքից պատրաստվում են կիսապատրաստուկներ, հումքը պահածոյում են:

Մուրաբաների, ջեմերի, պովլիդոների արտադրման համար կիսապատրաստուկներ արտադրվում են հումքը սուլֆիտացնելով կամ 30 – 40 %-ոց շաքարի օշարակում պահելով: Շաքարի օշարակում պահելիս՝ զանգվածը ենթարկվում է պաստերիզացիայի կամ օգտագործվում են թույլատրված պահածոյող նյութեր, ինչպիսիք են նատրիումի թխուլֆատը, բենզոյաթթվային նատրիումը և սորբինաթթուն: Պտուղները շաքարի օշարակում պահպանելիս, ի հաշիվ պտղի մեջ շաքարի թափանցման, բարձրանում է չոր նյութերի պարունակությունը, որը մուրաբաներ եփելիս նշանակալի չափով կրճատում է եփման տևողությունը, լավացնում պատրաստի մթերքի որակը: Նման կիսապատրաստուկներից պատրաստի մթերքներ արտադրելիս անհրաժեշտ է ճշգրտորեն պահպանել ստանդարտներով սահմանված բաղադրատոմսերը, հումքի և շաքարի ծախսի նորմաները: Այդ նպատակով նախապես ռեֆրակտումետրով որոշվում է կիսապատրաստուկի լուծելի չոր նյութերի պարունակությունը և հաշվարկվում ավելացվող շաքարի քանակը:

Ենթադրենք համաձայն բաղադրատոմսի՝ որոշակի քանակի թարմ պտուղներից մուրաբա արտադրելիս ծախսվում է G_1 կգ շաքար: Այդ դեպքում շաքարի այդ քանակից անհրաժեշտ է հանել պահպանելիս օշարակից պտուղ անցած շաքարի քանակը և պահպանման օշարակի հետ անցնող շաքարի քանակը: Ավելացվող շաքարի քանակը կորոշվի՝

$$G_2 = G_1 - \frac{A_{\text{պ}}(C_1 - C_{\text{զ}}) + M_{\text{o2}} \cdot C_{\text{o2}}}{100} \quad (36)$$

որտեղ G_2 - ավելացվող շաքարի քանակը, կգ, $A_{\text{պ}}$ - եփման տրվող պտղի քանակը, կգ, C_1 - չոր նյութերի պարունակությունը կիսապատրաստուկի պտուղներում, %, $C_{\text{զ}}$ - չոր նյութերի պարունակությունը թարմ պտուղներում, %, M_{o2} - օշարակի քանակությունը կիսապատրաստուկում, կգ, C_{o2} - օշարակի չոր նյութերի պարունակությունը կիսապատրաստուկում, %, G_1 - շաքարի ահանգվող քանակը ըստ բաղադրատոմսի, կգ:

Օրինակ 29: Համաձայն բաղադրատոմսի 13 % չոր նյութերի պարունակությամբ 450 կգ թարմ դեղձին անհրաժեշտ է ավելացնել 535 կգ շաքար: Հաշվարկել որքան շաքար է պետք ավելացնել օշարակում պահպանված 1 տ դեղձին, պայմանով, որ չոր նյութերի պարունակությունը պտուղներում կազմում է 32 %: Օգտագործվող 34 %-ոց օշարակի քանակն է 560 կգ:

1 տ նախապատրաստված թարմ դեղձից մուրաբա եփելու պահանջվող շաքարի քանակը կկազմի՝ $G_1 = \frac{535 \cdot 1000}{450} = 1189$ կգ:

Ավելացվող շաքարի քանակը կկազմի՝

$$G_2 = 1189 \cdot \frac{1000 \cdot (32 - 13) + 560 \cdot 34}{100} = 808.6 \text{ կգ:}$$

Ցուկատ

Ցուկատներն իրենցից մերկայացնում են շաքարի օշարակում եփված, չորացրած, շաքարալյուրով ծածկված կամ շաքարած մրգեր, հատապտողներ, սեխի, ձմերուկի կեղիկի կտորներ:

Ցուկատների արտադրման համար հումքը նախապատրաստվում է ինչպես մուրաբաներ արտադրելիս, հումքի և շաքարի ծախսերի հաշվարկը տարվում է երկու փուլով:

1. Կիսապատրաստուկի (մուրաբա) պատրաստում,
2. Կիսապատրաստուկից ցուկատի ստացում:

Համաձայն տեխնոլոգիական հրահանգի՝ մուրաբաներում պտուղ-օշարակ հարաբերությունը պետք է լինի 1:1:

Մուրաբաներից ցուկատներ արտադրելիս՝ տեղի են ունենում հետև-յալ կորուստները և քաշաճը՝

- տարաներից դատարկում, տաքացում $P_1 = 2,8 \%$,
- պտղի անջատումը օշարակից $P_2 = 3 \%$,
- ջոկոմ, տեսակավորում, կտրատում $P_3 = 5 \%$,
- պտղի պատումը շաքարով (քաշաճ) $P_4 = 14 \%$,
- չորացում $P_5 = 15 \%$,
- տարայավորում $P_6 = 3 \%$:

1 տ ցուկատ արտադրելու համար պահանջվող կիսապատրաստուկի (մուրաբա) քանակը հաշվարկվում է հետևյալ քանածնով.

$$T_{\text{մուր}} = \frac{1000 \cdot 2 \cdot 100^6}{(100 - P_1) \cdot (100 - P_2) \cdot (100 - P_3) \cdot (100 + P_4) \cdot (100 - P_5) \cdot (100 - P_6)} \quad (37)$$

$$T_{\text{Մասն}} = \frac{1000 \cdot 2 \cdot 100^6}{(100 - 2.8) \cdot (100 - 3) \cdot (100 - 5) \cdot (100 + 14) \cdot (100 - 15) \cdot (100 - 3)} = 2380 \text{ կգ:}$$

Կոնկրետ հումքատեսակներից ցուկատներ արտադրելու համար հումքի և շաքարի պահանջարկը հաշվարկվում է տվյալ հումքատեսակի համար սահմանված բաղադրատումներով և տեխնոլոգիական գործընթացներում տեղի ունեցող կորուստների շափով, ինչպես մուրաբաների տեխնոլոգիական հաշվարկները (օրինակ 23):

1 տ ցուկատը շաքարով պատելու համար պահանջվող շաքարի քա-նակը հաշվարկվում է՝

$$T_{\text{շաք}} = \frac{1000 \cdot P_4}{100 - P_7} = \frac{1000 \cdot 14}{100 - 2.5} = 143.6 \text{ կգ,}$$

որտեղ $P_7 = 2.5 \%$ - շաքարի կորուստները՝ պտուղները պատելիս:

Պոտղի ծախսը կորոշվի՝

$$T_{\text{պոտ}} = \frac{T_{\text{մուր}}}{2} = \frac{2380}{2} = 1190 \text{ կգ:}$$

Խտացրած մրգահատապտղային հյութեր

Խտացրած հյութերն իրենցից ներկայացնում են բույրանյութերի որսմամբ 60 – 65 % չոր նյութերի պարունակության հասցրած բնական հյութեր:

Սիավոր քանակի խտացրած հյութ արտադրելու համար պահանջվող բնական հյութի քանակը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$T_h = \frac{T_{ju,h} \cdot 100 \cdot C_{ju,h}}{(100 - P_h) \cdot C_h} \quad (38)$$

որտեղ $T_{ju,h}$ - խտացված հյութի քանակը, կգ, $C_{ju,h}$ - չոր նյութերի պարունակությունը խտացրած հյութում, %, P_h - հյութի կորուստները խտացման տեխնոլոգիական պրոցեսներում, %, C_h - չոր նյութերի պարունակությունը հյութում, %:

Սիավոր քանակի խտացրած հյութ արտադրելու համար պահանջվող հումքի քանակը կհաշվարկվի՝

$$T_{h_{\text{հումք}}} = \frac{T_{ju,h} \cdot 100^2 \cdot C_{ju,h}}{(100 - P_{h_{\text{հումք}}}) \cdot (100 - P_h) \cdot C_h} \quad (39)$$

որտեղ $P_{h_{\text{հումք}}}$ - բնական հյութի արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում հումքի կորուստները:

Օրինակ 30: Հաշվարկել 5 տ խնձորի բնական հյութ արտադրելու համար պահանջվող հումքի քանակը, պայմանով, որ արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում խնձորի կորուստները կազմում են 44 %:

$$T_{ju} = \frac{5000 \cdot 100}{100 - 44} = 8928.5 \text{ կգ:}$$

Օրինակ 31: Հաշվարկել 5 տ 60 %-ոց խտացրած հյութ արտադրելու համար 9 % չոր նյութերի պարունակությամբ խնձորի պարզեցրած հյութի պահանջվող քանակը: Խտացման գործընթացներում հյութի կորուստները կազմում են 7%:

$$T_h = \frac{5 \cdot 100 \cdot 60}{(100 - 7) \cdot 9} = 35.84 \text{ տ:}$$

Օրինակ 32: Հաշվարկել 5 տ 60 %-ոց խտացրած հյութ արտադրելու համար 9, 5 % չոր նյութերի պարունակությամբ խնձորի պարզեցրած հյութի պահանջվող քանակը: Խնձորի կորուստները սկզբաքանակի նկատմամբ՝ 44 %, հյութի կորուստները՝ 7 %:

$$T_{ju} = \frac{5 \cdot 100^2 \cdot 60}{(100 - 44) \cdot (100 - 7) \cdot 9.5} = 60.63 \text{ տ:}$$

Տոմատի սոուս

Տոմատի սոուսներն իրենցից ներկայացնում են հասունացած թարմ տոմատի պտուղներից կամ տոմատի մածուկից, շաքարի, կերակրի աղի, համեմունքների, քացախաբթվի պարտադիր և կտրատած բանջարեղենների, խնձորի պյուրեի, ալյուրի, կիտրոնաբթվի բուսական յուղի ավելացմամբ կամ առանց դրանց եփված մթերքները։ Սոուսները կարող են ունենալ տարբեր աստիճանների կծվություն կամ լինել քաղցր։ Կծվությունը սոուսներում կարգավորվում է համեմունքների բաժնեմաս համարվող կծու կարմիր տարղեղի, սև պղպեղի և սխտորի ավելացմամբ։

Սոուսների տեսականիները միմյանցից հիմնականում տարբերվում են համեմունքային կազմով։ ՀՀ պահածոների գործարաններում ավելի շատ արտադրվում է սուր տոմատ սոուսը, որի բաղադրատոմսը 1 տ պատրաստի արտադրանքի համար ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի կգ-ներով հետևյալն է՝ տոմատի պյուրե 12 % - ng - 1154, սխտոր - 0,3, շաքար - 138, կերակրի աղ - 23, սև պղպեղ - 0,29, հոտավետ պղպեղ - 0,66, մեխակ - 1,2, դարչին - 1,2, մուսկատի ընկույզ - 0,35, քացախաբթու 80 % - ng տոմատի 0,4 % թթվության պայմաններում 2,5։

Հումքի և օժանդակ նյութերի կորուստները արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում կազմում են՝ տոմատի պյուրե - 4,9 %, սխտոր - 35 %, շաքար - 1,0 %, կերակրի աղ - 1,0 %, սև պղպեղ - 2,0 %, հոտավետ պղպեղ - 2,0 %, մեխակ - 2,0 %, դարչին - 2,0 %, մուսկատի ընկույզ - 3,5 %, քացախաբթու - 2,0 %։

Օրինակ 33: Հաշվարկել 5 տ 29,5 % չոր նյութերի պարունկությամբ տոմատի սոուս արտադրելու համար անհրաժեշտ հումքի և ժանդակ նյութերի պահանջվող քանակները։

Հաշվարկումը կատարվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$T = \frac{S \cdot 100 \cdot G}{100 - P} \quad (40)$$

որտեղ T - պահանջվող քանակի մթերք արտադրելու համար պահանջվող հումքի կամ օժանդակ նյութերի զանգվածը, կգ, S - միավոր քանակ (1 տ կամ 1 հ.պ.տ) արտադրանքում հումքի կամ օժանդակ նյութերի զանգվածը, կգ, P - կորուստների քանակը արտադրման տեխնոլոգիական պրոցեսներում, %, G - պահանջվող արտադրաքանակը, տ։

$$T_{\text{տո}} = \frac{1154 \cdot 100 \cdot 5}{100 - 4.9} = 6067 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{սխ}} = \frac{0.3 \cdot 100 \cdot 5}{100 - 35} = 2.3 \text{ կգ,}$$

$$T_2 = \frac{138 \cdot 100 \cdot 5}{100 - 1} = 696.97 \text{ կգ},$$

$$T_{\text{աղ}} = \frac{23 \cdot 100 \cdot 5}{100 - 1} = 116.16 \text{ կգ},$$

$$T_{\text{սեպղալ}} = \frac{0.29 \cdot 100 \cdot 5}{100 - 2} = 1.48 \text{ կգ},$$

$$T_{\text{հ.պղալ}} = \frac{0.66 \cdot 100 \cdot 5}{100 - 2} = 3.37 \text{ կգ},$$

$$T_{\text{մեխան}} = \frac{1.2 \cdot 100 \cdot 5}{100 - 2} = 6.12 \text{ կգ},$$

$$T_{\text{դարչին}} = \frac{1.2 \cdot 100 \cdot 5}{100 - 2} = 6.12 \text{ կգ},$$

$$T_{\text{ճ.ընկ}} = \frac{0.35 \cdot 100 \cdot 5}{100 - 3.5} = 1.81 \text{ կգ},$$

$$T_{\text{քացախ}} = \frac{2.5 \cdot 100 \cdot 5}{100 - 2} = 12.75 \text{ կգ:}$$

1 և 29,5 %-ոց պատրաստի սոուսի համար հաշվարկը ըստ բաղադրատոմսերի հիմնական նյութերի կատարվում է հետևյալ բանաձևերով՝

$$C_{\text{խառ}} = \frac{S_{\text{տ.պլ}} \cdot C_{\text{տ.պլ}} + S_2 \cdot C_2 + S_{\text{աղ}} \cdot C_{\text{աղ}}}{C_{\text{խառ}}} \quad (41)$$

$$B_{\text{սոուս}} = \frac{G_{\text{խառ}} \cdot C_{\text{խառ}}}{C_{\text{սոուս}}} \quad (42)$$

որտեղ $C_{\text{խառ}}, C_{\text{տ.պլ}}, C_2, C_{\text{աղ}}$ և $C_{\text{սոուս}}$ համապատասխանաբար՝ $G_{\text{խառ}}$ - տոմատ պյուրե, շաքար և կերակրի աղ, ըստ բաղադրատոմսի խառնելիս, խառնությունի տոմատ պյուրեի, շաքարի, աղի և սոուսի չոր նյութերի պարունակությունն է, %

$$G_{\text{խառ}} = S_{\text{տ.պլ}} + S_2 + S_{\text{աղ}} = 1154 + 138 + 23 = 1315 \text{ կգ},$$

B - ըստ բաղադրատոմսի տոմատ սոուսի ելքը, կգ:

$$C_{\text{խառ}} = \frac{1154 \cdot 12 + 138 \cdot 97.5 + 23 \cdot 97.5}{1315} = 22.4\%,$$

$$B_{\text{սոուս}} = \frac{1315 \cdot 22.4}{29.5} = 998.5 \approx 1000 \text{ կգ:}$$

Աղ դրած և քրվեցրած մթերքներ

Թթվեցրած մթերքներն իրենցից ներկայացնում են կարնարքվային խմորման ենթարկված թարմ բանջարեղեններ և մրգեր: Օգտագործվում են որպես խորտիկ, խավարտ և որպես կիսապատրաստուկ՝ խոհարարական ճաշատեսակների համար:

Օրինակ 34:Հաշվարկել 5 տ սպիտակագլուխ կաղամքի թքու արտադրելու համար անհրաժեշտ հումքի և օժանդակ նյութերի քանակները:

Կաղամքի թքու արտադրվում է 2 եղանակով՝ չոր աղով լավայաձև կտրատած կաղամբով և աղի լուծույթով կաղամբի կտորներով: Տեխնոլոգիական հրահանգներով կաղամքի թքու արտադրելիս օգտագործվում է գազար, խնձոր, լոռամրգի, չաման, դափնետերև, կերակրի աղ: Ընտրենք տեխնոլոգիական հրահանգով 1 տ թքու կաղամքի հետևյալ բաղադրատում՝

- կտրատած կաղամք - 1062 կգ,
- կտրատած գազար - 32 կգ,
- կտրատած խնձոր - 16,50 կգ,
- կերակրի աղ - 17 կգ:

Կաղամքի կորուստները, մաքրելիս, կտրատելիս, խառնելիս և բարձելիս, կազմում են 8,0%, խմորման ընթացքում՝ 12,0 %, գազարի կորուստները 18 %, խնձորինը 4 % և կերակրի աղինը՝ 1 %: Խմորումից հետո կաղամքի ելքը կկազմի՝

$$S_{\text{կ}} = \frac{1062 \cdot (100 - 12)}{100} = 934.5 \text{ կգ:}$$

Թթու կաղամքի ելքը գազարի, խնձորի և կերակրի աղի հետ միասին կկազմի՝

$$S_{\text{բ.կ}} = 934.5 + 32 + 16.5 + 17 = 1000 \text{ կգ:}$$

1 տ պատրաստի մթերքի համար պահանջվող քանակները՝

$$T_{\text{կաղ}} = \frac{934.5 \cdot 100^2}{(100 - 8) \cdot (100 - 12)} = 1154.7 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{գազար}} = \frac{32 \cdot 100}{100 - 18} = 39.0 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{խնձ}} = \frac{16.5 \cdot 100}{100 - 4} = 17.2 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{աղ}} = \frac{17 \cdot 100}{100 - 1} = 17.2 \text{ կգ:}$$

5 տ պատրաստի մթերքի համար համապատասխանաբար կպահանջվի՝ կաղամք - 5773,5 կգ, գազար - 195 կգ, խնձոր - 86 կգ, աղ - 86 կգ:

Օրինակ 35: Հաշվարկել 5 տ վարունգի թրու արտադրելու համար անհրաժեշտ հումքի և օժանդակ ձյուքերի քանակները:

Հստ տեխնոլոգիական հրահանգների բաղադրատոմսերից մեկով 1 տ պատրաստի մթերքի համար նախապատրաստված հումքի և նյութերի քանակները հետևյալներն են՝ վարունգ - 1042 կգ, սամիք - 30 կգ, ծովարողկի արմատ - 5 կգ, սխտոր - 3 կգ, կարմիր կծու տաքդեղ - 1 կգ, կերակրի աղի 8 %-ոց լուծույթ՝ 887 կգ: Հումքը և նյութերը նախապատրաստելիս տեղի են ունենում կորուստներ, հետևյալ չափերով՝ վարունգ - 2,8 %, սամիք - 9 %, ծովարողկ - 34 %, սխտոր - 10 %, տաքդեղ - 5 %, կերակրի աղ - 1 %: Վարունգի կորուստները խմորման գործընթացում նախնական քանակի նկատմամբ կազմում է 4,0 %:

Վարունգի քանակությունը խմորումից հետո կազմում է՝

$$S_{\text{վար}} = \frac{1042 \cdot (100 - 4.0)}{100} = 1000 \text{ կգ:}$$

5 տ պատրաստի մթերք արտադրելու համար պահանջվող հումքի և նյութերի քանակները՝

$$T_{\text{վար}} = \frac{1000 \cdot 100^2 \cdot 5}{(100 - 2.8) \cdot (100 - 4)} = 5358.4 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{սամ}} = \frac{30 \cdot 100}{100 - 9} = 32.97 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{ծով}} = \frac{5 \cdot 100}{100 - 34} = 7.57 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{սխտ}} = \frac{3 \cdot 100}{100 - 10} = 3.33 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{տաք}} = \frac{1 \cdot 100}{100 - 5} = 1.05 \text{ կգ,}$$

$$T_{\text{աղ}} = \frac{887 \cdot 8 \cdot 100}{98 \cdot (100 - 1)} = 73.14 \text{ կգ,}$$

որտեղ 98 - կերակրի աղի չոր նյութերի պարունակությունը, %:

ԳԼՈՒԽ 9. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ

Հոմքի ծախսի հաշվարկ մեջից ավելի արտադրատեսակների համար

Պահածոների գործարան ընդունված հոմքը հաճախ համասեռ չի լինում, մասնավորապես այն կարող է կազմված լինել հասունացման տարբեր աստիճաններ ունեցող քանակներից: Հնարավոր է նաև ընդունված նույնանուն հոմքատեսակի խմբաքանակը կազմված լինի տարբեր սրտերից, որոնք պիտանի են տարբեր արտադրատեսակների արտադրության համար:

Հաշվի առնելով նշված պատճառները, ինչպես նաև գործող տեխնոլոգիական տարբեր հոմքագծերի ոիբմիկ աշխատանքի անհրաժեշտությունը՝ գործարան մթերված հոմքը միաժամանակ օգտագործվում է տարբեր արտադրատեսակների արտադրման համար: Նման դեպքերում հնարավոր չի լինում կշռելով որոշել առանձին արտադրատեսակի համար հոմքի ծախսված քանակը, ինչը կատարվում է հաշվարկային եղանակով:

$$D_i = \frac{D_{\text{ըն}} \cdot N_i \cdot T_i}{N_1 \cdot T_1 + N_2 \cdot T_2 + \dots + N_n \cdot T_n}$$

որտեղ $D_{\text{ըն}}$ - բոլոր արտադրատեսակների համար ծախսված հոմքի ընդհանուր քանակը, կգ, D_i - հոմքի ծախսը, որևէ մեկ արտադրատեսակի արտադրման համար, կգ, N_1, N_2, \dots, N_n հոմքի տվյալ խմբանակից արտադրված յուրաքանչյուր արտադրատեսակի արտադրանակը հպտ-մերով կամ կշռային միավորներով, T_1, T_2, \dots, T_n - միավոր արտադրաքանակի (հ.պ.տ կամ տոննա) համար հոմքի ծախսի նորման:

Օրինակ 36: Արտադրամաս ընդունված 50 տ սալորից արտադրվել է կոմպոտ 90,4 հ.պ.տ, պտղամսով պտղահյութ 68,5 հ.պ.տ և մուրարա՝ ամբողջական պտղուղթով 15,08 հ.պ.տ: Մեկ հ.պ.տ կոմպոտ, հյութ և մուրարա արտադրելու համար սալորի պահանջվող քանակներն են համապատասխանարար՝ 232,3; 373,6 և 226 կգ:

Հոմքի ծախսը ըստ արտադրատեսակների կստացվի՝

$$D_{\text{կոմպ}} = \frac{50 \cdot 90.4 \cdot 232.3}{90.4 \cdot 232.3 + 68.5 \cdot 373.6 + 15.08 \cdot 226} = 21 \text{ տ},$$

$$D_{\text{հյութ}} = \frac{50 \cdot 68.5 \cdot 373.6}{90.4 \cdot 232.3 + 68.5 \cdot 373.6 + 15.08 \cdot 226} = 25.6 \text{ տ},$$

$$D_{\text{մուրարա}} = \frac{50 \cdot 15.08 \cdot 226}{90.4 \cdot 232.3 + 68.5 \cdot 373.6 + 15.08 \cdot 226} = 3.4 \text{ տ}:$$

Օրինակ 37: Արտադրամաս ընդունված 30 տ բաղրիչանից արտադրվել է 7 տ բաղրիչան լցոնած բանջերեղենային լցոնով, 10 տ բաղրիչանի խավիար և 9,8 տ բաղրիչան օղակածն կտրատած տոմատ սոսութմ պահածոները: 1 տ պատրաստի արտադրանքի համար պահանջվող բաղրիչանի բանակները համապատասխանաբար են՝ 1024,2 կգ, 1187 կգ և 1116 կգ:

Հումքի ծախսը ըստ արտադրատեսակների կստացվի՝

$$D_{\text{բ.լցոն}} = \frac{30 \cdot 7 \cdot 1024,2}{7 \cdot 1024,2 + 10 \cdot 1187 + 1116 \cdot 9,82} = 7.169 \text{ տ},$$

$$D_{\text{խավիար}} = \frac{30 \cdot 10 \cdot 1187}{7 \cdot 1024,2 + 10 \cdot 1187 + 1116 \cdot 9,82} = 11.87 \text{ տ},$$

$$D_{\text{օղակ}} = \frac{30 \cdot 9,8 \cdot 1116}{7 \cdot 1024,2 + 10 \cdot 1187 + 1116 \cdot 9,82} = 10,5 \text{ տ:}$$

Չոր նյութերի պարունակության հաշվարկ կիսապատրաստուկներում և պատրաստի մքերքներում

Որոշ պահածոների ստանդարտներում և տեխնիկական պայմաններում արտացոլված են չոր նյութերի և յուղի պարունակությունը: Որպեսզի բացառվի ստանդարտին չհամապատասխանող պահածոների արտադրությունը, անհրաժեշտ է ելնելով հումքի բնութագրից հաշվարկման միջոցով կանխավ որոշել պահանջվող ցուցանիշներն ապահովող բաղադրատոմսերը:

Կոմպոտներ

Չոր նյութերի պարունակությունը կոմպոտներում կախված է հումքում և շաքարի օշարակում չոր նյութերի պարունակությունից:

Կոմպոտների ստերիլիզացիայից հետո դիֆուզիոն գործընթացները տուփերում շարունակվում են և պտղում ու օշարակում չոր նյութերի պարունակության հավասարման համար պահանջվում է առնվազն 15 օր: Ստանդարտին անհամապատասխան արտադրանք բողարկելուց խուսափելու համար, կախված պտղում չոր նյութերի պարունակությունից, կորիզավորների դեպքում նաև ամբողջական կամ կիսած պտուղներով արտադրատեսակից, որոշվում է շաքարի օշարակի պահանջվող չոր նյութերի պարունակությունը: Պահածոյի տուփում դարսված ամբողջական պտուղներում չոր

Այութերի պարունակությունը կազմում է $\frac{S_{պա} \cdot (100 - K) \cdot C_{պա}}{100^2}$ և կիսած պտուղմերի դեպքում՝ $\frac{S_{պա} \cdot C_{պա}}{100}$ տուփում լցված շաքարի օշարակում՝ $\frac{S_{օ2} \cdot C_{օ2}}{100}$:

Ըստ զանգվածի չոր նյութերի գումարային պարունակությունը տուփերում կազմում է՝

$$\frac{S_{պա} \cdot C_{պա} + S_{օ2} \cdot C_{օ2}}{100} \text{ կամ } \frac{S_{պա} \cdot (100 - K) \cdot C_{պա} + S_{օ2} \cdot C_{օ2}}{100^2},$$

որտեղ $S_{պա}$ - պտղի քանակը տուփում ըստ բաղադրատոմսի, q , $S_{օ2}$ - շաքարի օշարակի քանակը տուփում ըստ բաղադրատոմսի, q , $C_{պա}$ - չոր նյութերի պարունակությունը պտղում, %, $C_{օ2}$ - չոր նյութերի պարունակությունը օշարակում, %, K - պտղի զանգվածի նկատմամբ կորիզի պարունակությունը, %:

Տուփում կոմպոնի զանգվածը /գ/ ընդունելով 100 %՝ հաշվարկվում է չոր նյութերի պարունակությունը %-ներով

$$C_{կոմպ} = \frac{S_{պա} \cdot C_{պա} + S_{օ2} \cdot C_{օ2}}{B_{կ}} \quad (43)$$

Կամ կորիզով պտուղներով կոմպոտներում

$$C_{կոմպ} = \frac{S_{պա} (100 - K) \cdot C_{պա} + S_{օ2} \cdot C_{օ2} \cdot 100}{B_{կ} \cdot 100} \quad (44)$$

Օրինակ 38: Որոշել 1 լ ծավալով ապակյա տուփում սալորի ամբողջական պտուղներով կոմպոտի չոր նյութերի պարունակությունը, եթե հումքի լուծելի չոր նյութերի պարունակությունը ըստ ռեֆրակտումների կազմում է 11 %, եթե համաձայն բաղադրատոմսի 1 լ ծավալով տուփում պտղի քանակը պետք է կազմի 640 գ, օշարակին՝ 445 գ, մթերքի մաքուր քաշը՝ 1085 գ, շաքարի օշարակի խոտորդյունը 41 %:

Կորիզների զանգվածը պտուղներում որոշվում է արտադրությունում և կախված սորտերից կարող է ունենալ տարբեր արժեքներ, ընդունենք այն հավասար 7,5 %-ի:

Կոմպոտի չոր նյութերի պարունակությունը կստացվի՝

$$C_{կ} = \frac{640 \cdot (100 - 7.5) \cdot 11 + 445 \cdot 41 \cdot 100}{1085 \cdot 100} = 22.8 \%:$$

Ըստ ստանդարտի սալորի ամբողջական պտուղներով արտադրված կոմպոտներում չոր նյութերի պարունակությունը սահմանվում է ոչ պակաս 21 %-ից:

Թարմ պտուղներում չոր նյութերի սահմանային նվազագույն պարունակության չափը, որը բույլ կտա դրանք օգտագործել ստանդարտ կոմպոնենտ արտադրելու համար կորոշվի՝

$$C_{\text{պտ}} = \frac{C_{\text{կ}} \cdot B_{\text{կ}} - S_{\text{o2}} \cdot C_{\text{o2}}}{S_{\text{պտ}}} = 22.8 \quad (45)$$

ամբողջական կորիզավոր պտուղների դեպքում՝

$$C_{\text{պտ}} = \frac{(C_{\text{կ}} \cdot B_{\text{կ}} - S_{\text{o2}} \cdot C_{\text{o2}}) \cdot 100}{S_{\text{պտ}} \cdot (100 - K)} \quad (46)$$

Օրինակ 39. Որոշել սալորի պտուղներում նվազագույն չոր նյութերի պարունակությունը, որը բույլ կտա արտադրել ամբողջական պտուղներով ստանդարտին համապատասխան կոմպոնենտ:

Ըստ օրինակ 38-ի և պատրաստի կոմպոնում ոչ պակաս 21 % չոր նյութերի պարունակության, պտղի նվազագույն չոր նյութերի պարունակությունը կստացվի՝

$$C_{\text{պտ}} = \frac{(1085 \cdot 21 - 445 \cdot 41) \cdot 100}{640 \cdot (100 - 7.5)} = 7.67 \%:$$

Հայտնի չոր նյութերի պարունակությամբ հումքից պահանջվող բաղադրատոմսով կոմպոնումներ արտադրելիս անհրաժեշտ է լինում որոշել չոր նյութերի պարունակությունը օշարակում։ Չոր նյութերի պարունակությունը պատրաստի կոմպոնում կարտահայտվի $\frac{B_{\text{կ}} \cdot C_{\text{i}}}{100}$ արտահայտությամբ։

Պահածոյի տուփում պտղի բերած չոր նյութերի պարունակությունը՝ $\frac{S_{\text{պ}} \cdot C_{\text{պ}}}{100}$ արտահայտությամբ։ Եթե կորիզավոր պտուղներից արտադրվում է

ամբողջական պտուղներով կոմպոնում՝ $\frac{S_{\text{պտ}} \cdot (100 - K)}{100^2}$ արտահայտությամբ։

Օշարակի կողմից կոմպոնումներուն պահածոյի տուփում պարունակությունը կորոշվի՝ $\frac{B_{\text{կ}} \cdot C_{\text{կ}}}{(100 - K)} - \frac{S_{\text{պտ}} \cdot C_{\text{պտ}}}{100} = \frac{S_{\text{o2}} \cdot C_{\text{o2}}}{100}$,

որտեղից

$$C_{\text{o2}} = \frac{B_{\text{կ}} \cdot C_{\text{կ}} - S_{\text{պտ}} \cdot C_{\text{պտ}}}{S_{\text{o2}}} \quad (47)$$

Կորիզավոր ամբողջական պտուղներով կոմպոնում արտադրելիս՝

$$C_{\text{ոԲ}} = \frac{B_{\text{i}} \cdot C_{\text{i}} \cdot 100 \cdot S_{\text{պտ}} \cdot (100 - K) \cdot C_{\text{պտ}}}{S_{\text{ոԲ}} \cdot 100} \quad (48)$$

Օրինակ 40: Ըստ օրինակ 38 -ի 1st ծավալով ապակյա տուփերում սալորի կոմպոնում է 1085 գ, կազմված 640 գ պտղից և 445 գ օշարա-

լից: Չոր նյութերի պարունակությունը պտղում՝ 11 %, կորիզի պարունակությունը՝ 7,5 %:

Հաշվել օշարակի չոր նյութերի պարունակությունը, ստանդարտով սահմանված ոչ պակաս 21 % չոր նյութերով կոմպոտ արտադրելու համար:

$$C_{o_2} = \frac{1085 \cdot 21 \cdot 100 - 640 \cdot (100 - 7.5) \cdot 11}{445 \cdot 100} = 36.56 \%$$

Բանջարեղենների խորտիկային պահածոներ

Բանջարեղենների խորտիկային պահածոները կազմված են շատ բաղադրիչներից՝ հիմնական հումք, լցոն և տոմատի սոուս: Լցոնը և տոմատի սոուսը իրենց հերթին կազմված են մի քանի բաղադրիչներից:

Բանջարեղենների խորտիկային պահածոների արտադրման գործընթացներում վերահսկվում է չոր նյութերի պարունակությունը ելանյութում և բուսական յուղի քանակը տապակված քանչարեղենում:

ՈՒնենալով պահածոյի բաղադրատոմսը՝ չոր նյութերի և բուսական յուղի պարունակությունները հումքում ու կիսապատրաստուկներում, կարենի և հաշվարկել դրանց պարունակությունը պատրաստի մթերքում:

Տապակված մթերքում չոր նյութերի ընդհանուր քանակը կազմված է հումքում չոր նյութերի պարունակությունից և տապակած հումքում ներծծված բուսական յուղի քանակից: Եմանալով հումքի քանակը մինչ տապակումը և տվյալ հումքի տապակման տեսանելի տոկոսը՝ հնարավոր է հաշվարկել հումքի զանգվածը B (կգ-ներով) տապակումից հետո:

$$B = \frac{S \cdot (100 - X)}{100} \quad (49)$$

որտեղ X- տապակման տեսանելի տոկոսը, հումքի զանգվածի նկատմամբ, %, S - հումքի զանգվածը մինչ տապակումը, կգ:

Տապակված հումքում չոր նյութերի պարունակությանը (կգ-ներով) կորոշվի՝

$$C = \frac{S \cdot C_{\text{հումք}}}{100} + \frac{S \cdot (100 - X) \cdot y}{100^2} \quad (50)$$

որտեղ $C_{\text{հումք}}$ - չոր նյութերի պարունակությունը հումքում, %, y - տապակած մթերքում ներծծված յուղի քանակությունը %-ներով, տապակած մթերքի զանգվածի նկատմամբ:

Տապակած հումքի զանգվածն ընդունելով 100 %՝ կարելի է որոշել չոր նյութերի պարունակությունը տապակած մթերքում, %:

$$\frac{\frac{S \cdot (100 - X)}{100} - 100}{100} + \frac{S \cdot C_{\text{հումք}}}{100} + \frac{S \cdot (100 - X) \cdot y}{100^2} - C_{\text{Ի 3 ձ.}}$$

$$\text{որտեղից} \quad C_{\text{տապ}} = \frac{C_{\text{հուճ}} \cdot 100}{100 - X} + Y \quad (51)$$

Օրինակ 41: Որոշել չոր նյութերի սովորային պարունակությունը տապակած սոխում, եթե մինչ տապակումը սոխում չոր նյութերի պարունակությունն է 13 %, տապակած մթերքում ներծծված յուղի քանակը 27 %, տապակման տեսանելի սովոր՝ 50 %:

$$C_{\text{տապ}} = \frac{13 \cdot 100}{100 - 50} + 27 = 53 \%$$

Չոր նյութերի պարունակությունը խորտիկային պահածոներում կազմված է քաղադրիչների չոր նյութերի պարունակությունից: Քաղադրիչներում չոր նյութերի պարունակությունը (կգ-ներով) կորոշվի՝

$$G_{\text{ընդ}} = \frac{S_1 \cdot C_1}{100} + \frac{S_2 \cdot C_2}{100} + \dots + \frac{S_n \cdot C_n}{100}$$

որտեղ S_1, S_2, S_n - ըստ քաղադրատոմսի կազմային քաղադրիչների պարունակությունը, որոնց գումարային քանակը կազմում է 100 %, C_1, C_2, C_n - պահածոյում կազմային քաղադրիչների չոր նյութերի պարունակությունները, %:

Պահածոյի զանգվածն ընդունելով 100 %՝ կարելի է որոշել չոր նյութերի սովորային պարունակությունը.

$$C_{\text{Ճ 3 Ն}} = \frac{S_1 \cdot C_1 + S_2 \cdot C_2 + \dots + S_n \cdot C_n}{100} \quad (52)$$

Օրինակ 42: Ելնելով սոսանդարտով հաստատված քաղադրատոմսից՝ որոշել չոր նյութերի պարունակությունը քաղադրիչամի խավիարում:

Խնդրի լուծման համար կազմենք քաղադրիչամի խավիարի քաղադրիչների սովորային պարունակության, հումքում չոր նյութերի պարունակության, տապակման տեսանելի սովորի և տապակած քանարեղենում ներծծվող յուղի քանակի աղյուսակ:

Բաղրիջանի խավիարի բաղադրիչների տոկոսային պարունակությունը, հումքում չոր նյութերի պարունակությունը, տապակման տեսանելի տոկոսը և տապակած բանջարեղենում ներծծվող յուղի քանակը

№	Բաղադրիչներ	Բաղադրիչների %-ային պարունակությունը	Չոր նյութերի պարունակությունը հումքում, %	Տապակման տեսանելի %-ը	Ներծծված յուղի քանակը տապակած բանջարեղենում, %
1	Բաղրիջան տապակած	70	6,5	35	11
2	Գազար տապակած	4,6	12	50	12
3	Սպիտակարմատ տապակած	1,3	20	35	13
4	Սոխ տապակած	3,15	13	50	27
5	Կանաչի թարմ	0,1	10	-	-
6	Կերակրի աղ	1,7	96	-	-
7	Շաքար	0,75	98	-	-
8	Համեմունքներ	0,1	92	-	-
9	Տոմատ պյուրե	18,3	12	-	-

Կազմային բաղադրիչներում չոր նյութերի պարունակությունը կկազմի՝

$$C_{\text{բադ}} = \frac{6,5 \cdot 100}{100 - 35} + 11 = 21\%,$$

$$C_{\text{գազ}} = \frac{12 \cdot 100}{100 - 50} + 12 = 36\%,$$

$$C_{\text{սպ.արմ}} = \frac{20 \cdot 100}{100 - 35} + 13 = 43.8\%,$$

$$C_{\text{սոխ}} = \frac{13 \cdot 100}{100 - 50} + 27 = 53\%:$$

Չոր նյութերի պարունակությունը բաղրիջանի խավիարում կստացվի՝

$$C_{\text{խավ}} = \frac{70 \cdot 21 + 4,6 \cdot 36 + 1,3 \cdot 43,8 + 3,15 \cdot 53 + 0,1 \cdot 10 + 1,7 \cdot 96 + 0,75 \cdot 98 + 0,1 \cdot 92 + 18,3 \cdot 12}{100} = 23.26\%$$

Հումքի տապակման հաշվարկներ

Բանջարեղենների և ձկան խորտիկային, առաջին և երկրորդ ճաշատեսակային պահածոներ արտադրելիս՝ բանջարեղենը, ձուկը, միսը տապակվում են բուսական յուղում: Տապակված մթերքների հաշվարկման համար որոշվում են տապակման տեսանելի և իրական տոկոսները ելանյութի զանգվածի նկատմամբ:

Տապակման տեսանելի տոկոսը X արտահայտում է մթերքի կշռային կորուստների իրական տոկոսը:

Հումքի զանգվածը մինչ տապակումը նշանակելով A կգ, իսկ տապակված մթերքինը B կգ, A-B-ն կրնորոշի հումքի կորուստները կգ-ներով:

Հումքի զանգվածը մինչ տապակումը ընդունելով 100 % և ելնելով

$$\frac{A}{A - B} \cdot 100 = X$$

համեմատությունից՝ կորոշվի տապակման տեսանելի տոկոսը՝

$$X = \frac{A - B}{A} \cdot 100 \quad (53)$$

Տապակման տեսանելի տոկոսը կարող է որոշվել նաև այլ եղանակով:

Ընդունենք տապակման է ենթարկվել A կգ հումք, իսկ տապակված մթերքի քանակը կազմել է B կգ: Հումքի զանգվածը մինչ տապակումը ընդունելով 100 % և կազմելով համեմատություն, կորոշվի տապակված մթերքի X_1 տոկոսային պարունակությունը.

$$\frac{A}{B} \cdot 100 = X_1$$

$$X_1 = \frac{B \cdot 100}{A} \quad (54)$$

Հումքի քանակից (100 %) հանելով տապակված մթերքի տոկոսային պարունակությունը (X_1)՝ կստացվեն հումքի զանգվածի կորուստները տապակումից հետո, այսինքն տապակման տեսանելի տոկոսը:

$$X = 100 - X_1 = 100 - \frac{B \cdot 100}{A} \quad (55)$$

Տապակման տեսանելի տոկոսի որոշման բանաձևերը կիրառելի են նաև չորացման, թառամեցման, ապիստման, աղ դրման և այլ տեխնոլոգիական գործընթացներում մթերքի զանգվածի կորուստների տոկոսային արտահայտությամբ որոշման համար:

Օրինակ 43: Աղ են դրվել 5000 կգ տոմատի կանաչ պտուղներ: Խոմրուսից հետո պտուղների զանգվածը կազմել է 4700 կգ: Որոշել տոմատի պտուղների կորուստը աղ դմելիս:

$$X = 100 - \frac{4700 \cdot 100}{5000} = 6\% :$$

Օրինակ 44: Տապակման է եճրարկվել 5000 կգ նախապատրաստված ծուկ և տապակումից հետո կազմել 4200 կգ: Որոշել տապակման տեսանելի տոկոսը:

$$X = \frac{5000 - 4200}{5000} \cdot 100 = 16\% :$$

Տապակման իրական տոկոսը, հաշվի առնելով մթերք ներծծված յուղի քանակը, արտացոլում է տապակված մթերքից ջրի հեռացման իրական տոկոսը:

Փաստորեն տապակման իրական տոկոսը հավասար է տապակման տեսանելի տոկոսին գումարած ներծծված յուղի քանակը տոկոսներով՝ ելանյութի նկատմամբ: Յուղոտ ձկներ և միս տապակելիս, դրանցում պարունակվող յուղը մասամբ հալվում է և խառնվում տապակման յուղի հետ, իսկ տապակման յուղը իր հերթին թափանցում տապակվող մթերք: Արդյունքում մթերքի յուղի պարունակությունը փոխվում է:

Յուղի պակաս պարունակությամբ ծով և միս տապակելիս դրանցում յուղի պարունակությունն աճում է, իսկ յուղոտ ձկներում և մսում կարող է և պակասել: Նշվածները ինչ որ չափով ազրում են տապակման իրական տոկոսի վրա:

Նման մթերքների տապակման իրական տոկոսի որոշման համար անհրաժեշտ է խմանալ յուղի պարունակության տոկոսը ելանյութի զանգվածի նկատմամբ:

Տապակված մթերքում յուղի քանակը (կգ) կկազմի $\frac{B \cdot G_i}{100}$: Եթե ելանյութի A զանգվածն ընդունենք 100 %, ապա համեմատությամբ կգտնենք՝

$$\frac{A}{100} \frac{B \cdot G_{un}}{G_1}$$

$$G_1 = \frac{B \cdot G_{un}}{A} \quad (56)$$

որտեղ G_{un} - յուղի պարունակությունը տապակված մթերքում, %, G_1 - տապակված մթերք ներծծված յուղի քանակը տոկոսներով, հումքի սկզբնական զանգվածի նկատմամբ

Տապակման տեսանելի տոկոսը կստացվի՝

$$y = \left(\frac{A - B}{A} \right) \cdot 100 + \frac{B \cdot G_{un}}{A} \quad (57)$$

կամ՝

$$y = X + G_1 \quad (58)$$

Տապակման իրական տոկոսը կարելի է որոշել նաև հետևյալ քանածենով՝

$$y = X + \frac{G_{un} \cdot (100 - X)}{100} \quad (59)$$

Օրինակ 45: Բարդիշամի տապակմամ տեսամեջի տոկոսը կազմում է 35 %: Որոշել տապակմամ իրական տոկոսը, եթե տապակված մթերքում յուղի պարունակությունը կազմում է 12 %:

$$y = 35 + \frac{12 \cdot (100 - 35)}{100} = 42.8\% :$$

Յուղ պարունակող մթերքների համար տապակման իրական տոկոսը հաշվելու համար սկզբից որոշվում է ելանյութի քանակը (կգ) առանց յուղի

$$A - \frac{A \cdot G_{ham}}{100}$$

կամ

$$A \cdot \left(1 - \frac{G_{ham}}{100}\right),$$

որտեղ G_{ham} - յուղի պարունակությունը հումքում մինչ տապակումը, %,

տապակված մթերքի զանգվածը (կգ) առանց պարունակվող յուղի

$$B - \frac{B \cdot G_{un}}{100} \quad \text{կամ} \quad B \cdot \left(1 - \frac{G_{un}}{100}\right):$$

Այնուհետև հաշվվում է հեռացված ջրի քանակը, (կգ)

$$A \cdot \left(1 - \frac{G_{ham}}{100}\right) - B \cdot \left(1 - \frac{G_{un}}{100}\right) - y$$

Եթե ելանյութի զանգվածն ընդունվի 100 %՝ կստացվի համեմատություն՝

$$\frac{A}{A \cdot \left(1 - \frac{G_{ham}}{100}\right) - B \cdot \left(1 - \frac{G_{un}}{100}\right)} \cdot 100$$

որտեղից

$$y = \frac{\left[A \cdot \left(1 - \frac{G_{ham}}{100}\right) - B \cdot \left(1 - \frac{G_{un}}{100}\right) \right] \cdot 100}{A} \quad (60)$$

Օրինակ 46: Տապակմամ է տրվել 5 տ ճախապատրաստված բարդիշամ, տապակումից հետո ստացվել է 3 տ տապակված բարդիշամ՝ 12 % յուղի պարունակությամբ: Որոշել տապակման իրական տոկոսը՝

$$y = \left(\frac{5-3}{5}\right) \cdot 100 + \frac{3 \cdot 12}{5} = 47.2\% :$$

Օրինակ 47: Տապակմամ է տրվել 5 տ ճախապատրաստված սիզ՝ 2,5 % յուղի պարունակությամբ, ստացվել է 4 տ տապակված մթերք՝ յուղի 5,5 % պարունակությամբ: Որոշել տապակման իրական տոկոսը:

$$y = \frac{\left[5 \cdot \left(1 - \frac{2.5}{100} \right) - 4 \cdot \left(1 - \frac{5.5}{100} \right) \right] \cdot 100}{5} = 21.9\% :$$

Բանջարեղենների խորտիկային պահածոնների արտադրությունում ըստ բաղադրատումսի՝ տապակած արմատապտուղներ՝ գազար և սպիտակ արմատ, օգտագործվում են տարբեր քանակներով, ընդ որում կախված պահածոյի տեսակից՝ գազարի քանակը 3,5-ից մինչև 10 անգամ գերազանցում է սպիտակ արմատի քանակին:

Արտադրական պայմաններում արմատապտուղները վերամշակվում են միևնույն տեխնոլոգիական հոսքագծով և, կախված այդ հումքատեսակների ըստ բաղադրատումսի պահանջարկի չափից, կորուստներից և տապակման տեսանելի տոկոսից անհրաժեշտ է լինում դրանց վերամշակումը սկսել համապատասխան քանակներով:

Գազարի և սպիտակ արմատի քանակների հարաբերությունը որոշվում է հետևյալ քանածներով՝

$$T_q = 100 : \left[1 + \frac{B_{\text{սպ}} \cdot (100 - P_q) \cdot (100 - X_q)}{B_q \cdot (100 - P_{\text{ըա}}) \cdot (100 - X_{\text{սպ}})} \right] \quad (61)$$

$$T_{\text{սպ}} = 100 : \left[1 + \frac{B_q \cdot (100 - P_{\text{սպ}}) \cdot (100 - X_{\text{սպ}})}{B_{\text{սպ}} \cdot (100 - P_q) \cdot (100 - X_q)} \right] \quad (62)$$

որտեղ T_q , $T_{\text{սպ}}$ - համապատասխանաբար գազարի և սպիտակ արմատի քանակներն են տոկոսներով, որոնք անհրաժեշտ են մատուցել տեխնոլոգիական հոսքագծերի առաջին գործընթացին՝ լվացմանը, B_q , $B_{\text{սպ}}$ - համապատասխանաբար տապակված գազարի և սպիտակ արմատի քանակները տոկոսներով, ըստ բաղադրատումսի, P_q , $P_{\text{սպ}}$ - մինչ տապակումը գազարի և սպիտակ արմատի կորուստները արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում, X_q , $X_{\text{սպ}}$ - գազարի և սպիտակ արմատի տապակման տեսանելի տոկոսները:

Օրինակ 48: Եղնեղով բաղրիչանի խավիարի բաղադրատումսից՝ հաշվել թե ինչ հարաբերությամբ գազար և սպիտակ արմատ պետք է մատուցել տեխնոլոգիական հոսքագծի լվացող մեքենային։ Համաձայն տեխնոլոգիական հրահանգի՝ պահածոյում (տոկոսներով) տապակած գազար, տապակած սպիտակ արմատ հարաբերությունն է համապատասխանաբար $B_q = 78\%$ և $B_{\text{սպ}} = 22\%$ ։ Տապակման տեսանելի տոկոսները $X_q = 50\%$ և $X_{\text{սպ}} = 35\%$ ։ Կորուստները տեխնոլոգիական պրոցեսներում $P_q = 10.5\%$ և $P_{\text{սպ}} = 23\%$ ։

$$T_q = 100 : \left[1 + \frac{22 \cdot (100 - 10.5) \cdot (100 - 50)}{78 \cdot (100 - 23) \cdot (100 - 35)} \right] = 80.0\% ,$$

$$T_{\text{սպ}} = 100 : \left[1 + \frac{78 \cdot (100 - 23) \cdot (100 - 35)}{22 \cdot (100 - 10.5) \cdot (100 - 50)} \right] = 20.0 \%$$

Հաշվարկի ճշտությունը ստուգվում է ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի, 1 տ բաղրիջանի խավիար արտադրելու համար ընդունված են ծախսի հետևյալ նորմաները՝

Գ-ազար	—	105 կգ	կամ	80 %
Սպիտակարմատ	—	27 կգ	կամ	20 %
ընդամենը	—	132 կգ	կամ	100 %:

Հոգեյուղային վառարանների յուղի փոխման գործակցի հաշվարկ

Հումքի (բանջարեղեն, ձուկ, միս) տապակման տեխնոլոգիական գործընթացում բուսական կամ կենդանական յուղը հումքի, ջրի, բարձր ջերմաստիճանների, օդի թթվածնի և այլ գործոնների ազդեցությամբ ենթարկվում է բարդ ֆիզիկա-քիմիական փոփոխությունների: Այդ փոփոխությունները նշանակալի չափով իջեցնում են յուղի սննդարժեքը, վատացնում համը, հոտը, գույնը իսկ դրանք իրենց հերթին վատթարացնում են տապակված մթերքի որակը: Տապակման գործընթացում յուղի որակի վատթարացման աստիճանը հիմնականում կախված է շոգեյուղային վառարանում յուղի փոխման գործակցից: Յուղի փոխման K գործակիցը, յուղի օրեկան G₁ կգ ծախսի հարաբերությունն է շոգեյուղային վառարանում պարունակվող G₂ կգ յուղին.

$$K = \frac{G_1}{G_2} \quad (63)$$

Գիտափորձերով և փորձնական եղանակով հաստատվել է, որ յուղի որակի պահպանման համար յուղի փոխման գործակիցը 1,2 - ից մեծ պետք է լինի:

Յուղի փոխման մեծ գործակից ունենալու համար անհրաժեշտ է, որ շոգեյուղային վառարանը հնարավորինս յուղ քիչ պարունակի և աշխատի լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ, առանց դադարների:

Օրինակ 49. Մեկ օրում շոգեյուղային վառարանի անդադար աշխատելու պայմաններում տապակվել է 40 տ բաղրիջան, տապակման տեսանելի տոկոսը կազմել է 36 %, մթերքում յուղի պարունակությունը 11,8 %: Յուղի պարունակությունը շոգեյուղային վառարանում 1 տ: Որոշել յուղի փոխման գործակիցը:

Նախ անհրաժեշտ է որոշել տապակված բաղրիջանի քանակը՝

$$B = \frac{S \cdot (100 - X)}{100} = \frac{40 \cdot (100 - 36)}{100} = 21.6 \text{ տ:}$$

Այնուհետև որոշվում է ներծծված յուղի քանակը՝

$$G_1 = \frac{21.6 \cdot 11.8}{100} = 2.54 \text{ տ:}$$

$$\text{Յուղի փոխման գործակիցը կստացվի՝ } K = \frac{2.54}{1} = 2.54 :$$

Յուղ պարունակող հումք տապակելիս, յուղի փոխման K գործակիցը հաշվելու համար անհրաժեշտ է որոշել յուղի պարունակությունը հումքում մինչ տապակումը և տապակումից հետո, այնուհետև դրանց տարբերությամբ գտնել մեկ օրում յուղի ծախսը, որից հետո որոշել K գործակիցը:

Օրինակ 50: Սեկ օրում տապակվել է 22 տ սիզ 2,7 % յուղայնությամբ, տապակման տեսանելի 19 տոկոսով: Տապակված մթերքում յուղի քանակը 7,7 %: Յուղի քանակությունը շոգեյուղային վառարանում՝ 1 տ: Որոշել յուղի փոխման գործակիցը:

Յուղի քանակությունը հումքում մինչ տապակումը կկազմի՝

$$G_{\text{հումք}} = \frac{22000 \cdot 2.7}{100} = 594 \text{ կգ:}$$

Յուղի պարունակությունը տապակված մթերքում կկազմի՝

$$G_{\text{Y}} = \frac{22000 \cdot (100 - 19) \cdot 7.7}{100^2} = 1372 \text{ կգ:}$$

Յուղի ծախսը կկազմի՝ $1372 - 594 = 778$ կգ:

$$\text{Յուղի փոխման գործակիցը կստացվի՝ } K = \frac{778}{1000} = 0.78 :$$

Շոգեյուղային վառարանի հայտնի ժամային արտադրողականության, տապակման տեսանելի տոկոսի և տապակված մթերքում յուղի պարունակության դեպքում, յուղի փոխման գործակիցը որոշվում է հետևյալ քանածեով՝

$$K = \frac{24 \cdot T \cdot (100 - X) \cdot G_{\text{ս}} \cdot 100}{100^2 (100 - P) \cdot M} \quad (64)$$

որտեղ T - շոգեյուղային վառարանի ժամային արտադրողականությունը ըստ հումքի, կգ, X - տապակման տեսանելի տոկոսը, %, $G_{\text{ս}}$ - յուղի պարունակությունը տապակված մթերքում, %, P - յուղի կորուստները տապակելիս, %, M - շոգեյուղային վառարանում պարունակվող յուղի քանակը, կգ:

Եթե ըստ տապակված մթերքի հայտնի է շոգեյուղային վառարանի T_1 (կգ) արտադրողականությունը, ապա նախորդ քանածելը կստանա հետևյալ տեսքը՝

$$K = \frac{24 \cdot T_1 \cdot G_{un} \cdot 100}{100 \cdot (100 - P) \cdot M} \quad (65)$$

Ելնելով ըստ հումքի շոգեյուղային վառարանի ժամային արտադրողականությունից և յուղի պարունակությունից՝ յուղի փոխման գործակցի հաշվարկման համար կիրառելի է հետևյալ բանաձևը՝

$$K = \frac{24 \cdot T \cdot G'_{un} \cdot 100}{100 \cdot (100 - P) \cdot M} \quad (66)$$

որտեղ G'_{un} - յուղի պարունակությունը տապակումից հետո, վերահաշվարկված ըստ թարմ հումքի, %:

G'_{un} -ը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ տապակման պրոցեսում, վերցված նմուշի մեջ որոշվում է յուղի G_{un} պարունակությունը և X տապակման տեսանելի տոկոսը: Իմանալով մինչ տապակումը հումքի T զանգվածը և X տապակման տեսանելի տոկոսը՝ որոշվում է տապակված հումքի զանգվածը՝

$$\frac{T \cdot (100 - X)}{100}$$

Տապակված հումքի զանգվածը բազմապատկելով յուղի տոկոսային պարունակության հետ՝ որոշվում է յուղի պարունակությունը տապակված հումքում: Որպեսզի հաշվարկվի յուղի այդ քանակությունը %-ներով հումքի նկատմամբ, անհրաժեշտ է $\frac{T \cdot (100 - X) \cdot G_{un}}{100^2}$ արտահայտությունը բազմա-

պատկել 100-ով և բաժանել ըստ հումքի շոգեյուղային վառարանի T ժամային արտադրողականության վրա: Կրճատումներից հետո կստացվի հետևյալ հավասարումը

$$G'_{un} = \frac{(100 - X) \cdot G_{un}}{100} \quad (67)$$

Օրինակ 51: Մեկ օրում տապակվել է 40 տ բաղրիչան, 36 % տապակման տեսանելի տոկոսով, յուղի պարունակությունը տապակված մթերքում 11,8 %: Յուղի պարունակությունը շոգեյուղային վառարանում՝ 1 տ: Որոշել յուղի օրեկան փոխման գործակիցը, ընդունելով յուղի կորուստները տապակման գործընթացում հավասար 6 %-ի:

(ըստ 65 բանաձևի)

$$K = \frac{40000(100 - 36)11.8}{100(100 - 6)1000} = 3.2 :$$

(ըստ 67 բանաձևի) նախօրոք որոշելով G'_{un} -ը՝

$$G'_{un} = \frac{(100 - 36) \cdot 11.8}{100} = 7.5\%,$$

$$\text{կգտնեմք՝ } K = \frac{40000 \cdot 7.5}{(100 - 7.5) \cdot 1000} = 3.2 :$$

Բուսական յուղի որակական փոփոխության հաշվարկ

Տապակելիս յուղի որակական կարևորագույն ցուցանիշներից է թթվային թիվը, որի 4,5-ից ավելի լինելու դեպքում, յուղի օգտագործումը չի բույլատրվում: Յուղի ռացիոնալ օգտագործման նպատակով շոգեյուղային վառարանում եղած աշխատող յուղին, ծախսին համապատասխան քանակներով, պարբերաբար ավելացվում են բարձ յուղի բաժիններ: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է լինում հաշվարկման միջոցով որոշել յուղային խառնուրդի թթվային թիվը:

Շոգեյուղային վառարանում K_1 թթվային թվով Ա քանակի բուսական յուղին K_2 թթվային թվով Բ քանակի յուղ ավելացնելիս՝ խառնուրդի K_3 թթվային թիվը կարելի է հաշվարկել հետևյալ հավասարումով.

$$A \cdot K_1 + B \cdot K_2 = (A + B) \cdot K_3$$

$$\text{որտեղից՝ } K_3 = \frac{A \cdot K_1 + B \cdot K_2}{A + B} \quad (68)$$

Ստացված հավասարումից հնարավոր է հաշվարկել ավելացվող յուղի B քանակը, որն անհրաժեշտ է ավելացնել բարձր թթվային թիվ ունեցող աշխատող յուղին, որպեսզի ստացվի ցանկալի թթվային թվով յուղային խառնուրդ:

$$B = \frac{A(K_1 - K_3)}{K_3 - K_2} \quad (69)$$

Օրինակ 52: Շոգեյուղային վառարանում աշխատող $A = 1$ տ յուղի թթվային թիվն է՝ $K_1 = 3.2$, ավելացվում է բարձր յուղ $K_2 = 0.5$ թթվային թվով $B = 200$ կգ: Որոշել յուղերի խառնուրդի թթվային թիվը:

(լստ 68 քանաձնի)

$$K_3 = \frac{1000 \cdot 3.2 + 200 \cdot 0.5}{1000 + 200} = 2.75 :$$

Այդպիսի թթվային թվով բուսական յուղը զգայառողման նորմալ ցուցանիշների դեպքում լիովին պիտանի է օգտագործման համար:

Օրինակ 53: Աշխատած $A = 700$ կգ յուղի թթվային թիվն է՝ $K_1 = 4.8$:

Որոշել ողբան պետք է կազմի B քանակի ավելացվող յուղը $K_2 = 0.4$ թթվային թվով, որպեսզի խառնուրդի թթվային թիվը կազմի $K_3 = 1.8$ դ:

$$\text{(լստ 69 քանաձնի)} \quad B = \frac{700(4.8 - 1.8)}{1.8 - 0.4} = 1500 \text{ կգ:}$$

Բուսական յուղի հաշվեկշիռը բանջարեղենների խորտիկային պահածոների արտադրությունում

Բուսական յուղի հաշվեկշիռ կազմելիս՝ հաշվի է առնվում գործարան բերված յուղի ընդհանուր քանակը, արտադրամաս ընդունված քանակը և հաշվետու ժամանակում յուղի մնացորդը: Բուսական յուղի ծախսային բաժնի հաշվեկշիռը հաշվի է առնվում հաշվետու ժամանակահատվածում արտադրված պահածոներում պարունակվող յուղը և հաշվետու ժամանակահատվածի վերջում արտադրամասում մնացած, ինչպես և աշխատած այլս անօգտագործելի յուղերի քանակներն ու կորուստները, արտադրամաս ընդունված, մնացած և աշխատած յուղերի քանակներն ու կորուստները: Արտադրամաս ընդունված, մնացած և աշխատած յուղերի քանակները հաշվում են կշռելով կամ ծավալը որոշելով, որը բազմապատկելով խտորչյամբ՝ ստանում զանգվածը: Պատրաստի պահածոներում յուղի քանակը որոշվում է հաշվետու ժամանակահատվածում հապտն-երով կամ ֆիզիկական տուփերով՝ արտահայտված արադրաբանակների մաքուր քաշի և դրանցում բուսական յուղի տոկոսային պարունակության հաշվարկներով:

Օրինակ 54: Արտադրամասի շղգեյտային վառարաններ հաշվետու ժամանակահատվածում ընդունվել է 19 000 կգ յուղ, վառարաններում յուղի մնացորդը՝ 1 000 կգ, ընդամենը ընդունված է 20 000 կգ:

Արտադրվել են պահածոներ՝

Բարդիշանի խավիար 300 000 ապակյա

350 մլ տարողությամբ տուփերով

խավիարի մաքուր քաշը 340 գ

յուղի պարունակությունը 9 % 9180 կգ

Բարդիշան օղակաձև կտրատած

տոմատ սոսուտմ՝ 170 000 ապակյա

500 մլ տարողությամբ տուփերով,

պահածոյի մաքուր քաշը՝ 510 գ

յուղի պարունակությունը 10 % 8 670 կգ

Ընդամենը պահածոներում 17 850 կգ

Բուսական յուղի մնացորդը

շղգեյտային վառարաններում 1000 կգ

Աշխատած անօգտագործելի յուղ 450 կգ

Բուսական յուղի անորոշ կորուստներ 700 կգ

Ըստ տեխնոլոգիական հրահանգների՝ բանջարեղենների խորտիկային պահածոներ արտադրելիս բուսական յուղի կորուստները թույլատրվում են 6 %-ի չափով, հաշվեկշորի բերված օրինակում կորուստները նշանակալի չափով պակաս են ստացվել կազմելով 2,52 %, ինչը հետևանք կարող է լինել տեխնոլոգիական ռեժիմների ճշգրիտ պահպանման:

Մուտք	Քանակ		Ծախս	Քանակ	
	կգ	%		կգ	% ընդհանուր քանակի նկատմամբ
ընդունվել է արտադրամաս մնացորդ վառարաններում	19 000	95,0	պահածոներում, մնացորդ վառարաններում աշխատած յուղ անորոշ կորուստներ	17 850 1 000 450 700	89,25 5,00 2,25 3,50
Ընդամենը	20 000	100		20 000	100

ԳԼՈՒԽ 10. ՄՐԳԱԲԱՆՁԱՐԵՂԵՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՉՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

**Բանջարեղենների խորտիկային պահածոների արտադրության
չոր նյութերի հաշվեկշիռ**

Բանջարեղենների խորտիկային պահածոների արտադրության մեջ մտնում են տարրեր հարաբերությամբ և տարրեր չոր նյութերի պարունակությամբ մի շարք բաղադրիչներ:

Այդ պահածոների չոր նյութերի մուտքի հաշվեկշռում ընդգրկվում են արտադրություն մտնող բոլոր հումքատեսակների և օժանդակ նյութերի քանակները: Յուրաքանչյուր բաղադրիչի չոր նյութերի պարունակությունները բազմապատկելով քանակներով և գումարելով միմյանց՝ ստացվում է արտադրություն ընդունված հումքատեսակների և օժանդակ նյութերի գումարային չոր նյութերի պարունակությունը: Արտադրության ծախսի հաշվեկշիռը կազմում են արտադրված պահածոների քանակը, հումքի մնացորդները, բափոնները և անորոշ կորուստները: Յուրաքանչյուր պահածոյի մնացորդների և կորուստների քանակները բազմապատկելով իրենց չոր նյութերի պարունակությամբ և գումարելով միմյանց՝ ստացվում է ծախսային հաշվեկշիռ:

Օրինակ 55: «Տարղեղ լցոնած» 80 000 հատ 500 մլ ծավալով տուփերով, «Դղմիկի խավիար» 60 000 հատ 350 մլ ծավալով տուփերով և «Դղմիկ օղակածն կտրատած բանջարեղենային լցոնով» 40 000 հատ 500 մլ ծավալով տուփերով խորտիկային պահածոների համար կազմվել է չոր նյութերի հաշվեկշիռ: Պահածոների մաքուր կշիռները տուփերում՝ տարղեղ լցոնած – 500 գ, դղմիկի խավիար – 340 գ, դղմիկ օղակածն կտրատած լցոնով – 510 գ: Յուղի մնացորդը շոգեյուղային վառարաններում՝ 500 կգ:

Խնդրի լուծումը աղյուսակ 89-ում:

Չոր նյութերի ընդհանուր հաշվեկշիռ

№	Ընդունվել է արտադրություն					Ստացվել է պահածոներում և կորուստներում				
	Հումք և օժանդակ նյութեր	Քանակը, կգ	Չոր նյութեր			Պահածոների և կորուստների անվանումը	Քանակը, կգ	Չոր նյութեր		
			%	կգ	% ընդհանուր քանակի նկատմամբ			%	կգ	% ընդհանուր քանակի նկատմամբ
1	Տարղեղ	14800	8.6	1272,8	5.58	Տարղեղ լցոնած	40000	25.0	10000,0	43.86
2	Դդմիկ	66220	6.0	3973,2	17.43	Դդմիկի խավիար	20400	24.0	4896,0	21.48
3	Գազար	34800	13.0	4524,0	19.85	Դդմիկի օղակաձև	20400	24.5	4998,0	21.92
4	Սպիտակ արմատ	3948	20.0	789,6	3.46	ընդամենը պահածոներում կորուստներ՝	-	-	19894,0	87.26
5	Սոխ	3114	13.0	404,8	1.77	Տարղեղ	3800	7.5	285,0	1.25
6	Տոմատ պյուրե	9804	12.0	1176,5	5.16	Դդմիկ	3720	5.0	186,0	0.82
7	Շաքար	1349	100.0	1349,0	5.92	Գազար	3780	12.0	453,6	1.99
8	Կերակրի աղ	1590	100.0	1590,0	6.97	Սպիտակարմատ	988	20.0	197,6	0.87
9	Կանաչի	648	10.0	64,8	0.28	Սոխ	528	20.0	105,6	0.46
10	Համեմունքներ	31,2	100.0	31,2	0.13	Կանաչի	228	10.0	22,8	0.10
11	Բուսական յուղ	7620	100,0	7620	33,43	Ընդամենը կորուստ	-	-	1250,6	5.49
						Յուղի մնացորդներ	500	100	500,0	2,19
						Անորոշ կորուստներ	-	-	1151,3	5,05
	Ընդամենը	143924,2	-	22795,9	100		-	-	22795,9	100

Տոմատամթերքների արտադրության չոր նյութերի հաշվեկշիռ

Տոմատամթերքների արտադրության չոր նյութերի հաշվեկշիռ կազմելիս՝ հաշվի է առնվում հումքի քանակի նկատմամբ սերմերի և $\frac{A \cdot P}{100}$: Տոմատի տրորած զանգվածի քանակը առանց

$$\text{սերմերի և պտղակեղևի կորոշվի } A - \frac{A \cdot P}{100} \text{ կամ } A \left(1 - \frac{P}{100}\right) \text{ քանաձևով:}$$

Չոր նյութերի պարունակությունը վերամշակված զանգվածում կշռային միավորներով որոշվում է՝

$$C_z = \frac{\left(A - \frac{P}{100}\right) C_1}{100} \quad (69)$$

որտեղ A - վերամշակված տոմատի քանակը, կգ, P - սերմերի և պտղակեղևի քանակը հումքում, %, C_1 - չոր նյութերի պարունակությունը հումքում, %:

Քանի որ 1 հ.պ.տ խտացրած տոմատամթերքը հաշվարկված ըստ 12 % չոր նյութերի պարունակության կայուն մեծություն է հավասար 400 կգ-ի, ապա չոր նյութերի պարունակությունը 1 հ.պ.տ պատրաստի մթերքում կշռային միավորներով կորոշվի՝

$$C_{\text{պ}} = \frac{T \cdot 400 \cdot 12}{100} \quad (70)$$

որտեղ T - խտացրած տոմատամթերքի արտադրված քանակը, հ.պ.տ:

Հումքում չոր նյութերի պարունակությունը ընդունելով 100 %՝ պատրաստի մթերքում տոկոսներով այն կորոշվի համեմատությամբ՝

$$X_1 = \frac{C_z - 100}{C_{\text{պ}} - X_1}$$

$$X_1 = \frac{C_{\text{պ}} \cdot 100}{C_z}$$

$$\text{կամ } X_1 = \frac{T \cdot 400 \cdot 12 \cdot 100}{A \left(1 - \frac{P}{100}\right) C_1} \quad (71)$$

Խտացրած տոմատամթերքների արտադրության լվացման, ջոկման, տեսակավորման, ջարդման, տարացման, տրորման, խտացման և տարայավորման տեխնոլոգիական գործընթացներից շատերում հնարավոր է որոշել չոր նյութերի կորուստները:

Չոր նյութերի կորուստները լվացման գործընթացում որոշելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել օգտագործվող ջրի քանակը և չոր նյութերի պարունակությունը լվացման ջրում՝ $C_{լլ}$:

Չոր նյութերի պարունակությունը տոմատի պտուղների լվացման համար օգտագործված ջրում հավասար կլինի $\frac{b \cdot C_{լլ}}{100}$ կգ, որը տոկոսներով վերամշակված հումքի չոր նյութերի նկատմամբ կկազմի՝

$$X_1 = \frac{b \cdot C_{լլ} \cdot 100}{A \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right) \cdot C_1} \quad (72)$$

Հումքի ընդհանուր չոր նյութերի նկատմամբ լվացման ջրի հետ տարվող չոր նյութերի կորուստները հնարավոր է հաշվել նաև հետևյալ կերպ: Իմանալով վերամշակվող հումքի A քանակը և դրա լվացման ջրի քանակը, կարելի է հաշվել ջրի տոկոսային քանակը հումքի զանգվածի նկատմամբ: Այդ մեծությունը նշանակելով n-nվ՝ չոր նյութերի քանակը կգ-ներով լվացման ջրում կրոշվի հետևյալ արտահայտությամբ՝

$$C_2 = \frac{A \cdot n \cdot C_{լլ}}{100 \cdot 100} \quad (73)$$

որը ըստ հումքի չոր նյութերի պարունակության կկազմի՝

$$\frac{C_1 - 100}{C_2 - X_1} \quad X_2 = \frac{C_2 \cdot 100}{C} \text{ կամ } X_2 = \frac{A \cdot n \cdot C_{լլ}}{A \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right) \cdot C_1} \quad (74)$$

Եթե հաշվի չառնվի սերմերի և պտղակեղեկի քանակը հումքում, ապա (74) քանածեղ կարտահայտվի՝

$$X_2 = \frac{n \cdot C_{լլ}}{C_1} \quad (75)$$

Չոր նյութերի կորուստը ջոկման և տեսակավորման տեխնոլոգիական գործընթացներում կգ-ներով կարելի է որոշել հետևյալ քանածնունդ՝

$$C_{ջոկ} = \frac{g \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right) \cdot C_2}{100}$$

որտեղ g- ջոկման-տեսակավորման փոխադրիչից հեռացված պտուղների քանակը, կգ:

Գերամշակման ընդունված հումքի կորուստները ելանյութի նկատմամբ կորոշվի համեմատությամբ՝

$$\begin{aligned} C_1 & - 100 \\ C_{\text{զոլ}} & - X_3 \end{aligned}$$

$$X_3 = \frac{C_g \cdot 100}{C} \quad \text{կամ} \quad X_3 = \frac{g \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right) \cdot C_2 \cdot 100}{A \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right) C_1} \quad (76)$$

Եթե ջոկված, տեսակավորված տոմատի պտուղներում պարունակվեն ելանյութին համահավասար չոր նյութեր, սերմեր և կեղև, ապա (76) բանաձևը կստանա հետևյալ տեսքը՝

$$X_3 = \frac{g \cdot 100}{A} \quad (77)$$

Չոր նյութերի կորուստները տրորման տեխնոլոգիական գործընթացում մնացորդների հետ որոշվում է՝

$$C_{\text{ար}} = \frac{D \cdot C_{\text{մն}}}{100} \quad (78)$$

որը վերամշակման ենթարկված հումքի չոր նյութերի նկատմամբ տոկոսներով կկազմի՝

$$X_4 = \frac{D \cdot C_{\text{մն}} \cdot 100}{A \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right) \cdot C_1} \quad (79)$$

որտեղ D - մնացորդների քանակն է տրորման տեխնոլոգիական գործընթացում, կգ, $C_{\text{մն}}$ - լուծելի չոր նյութերի պարունակությունն է մնացորդներում, %, $C_{\text{մն}}$ - նշանակությունը որոշվում է մնացորդների միջին նմուշի անալիզի միջոցով:

Այդ նապատակով միջին նմուշի որոշակի կշռված քանակ թրմվում է տաք թրորած ջրով ֆիլտրելով տեղափոխվում 200 մլ ծավալով փորձանոթի մեջ, նատվածքը մի քանի անգամ լվացվում է տաք ջրով և ֆիլտրի միջով տեղափոխվում փորձանոթի մեջ մինչև նիշին հասնելը: Ֆիլտրատի չոր նյութերի պարունակությունը որոշվում է ռեֆրակտոմետրով:

Ենթադրենք լուծելի չոր նյութերի պարունակությունը ստացվել է C %, կնշանակի 200 մլ - ում կարունակվեն $\frac{200 \cdot C}{100}$ գ չոր նյութեր: Համեմատությամբ կստանանք

$$Q = 100$$

$$\frac{200 \cdot C}{100} = - C_{\text{ան}},$$

որտեղից $C_{\text{ան}} = \frac{200 \cdot C}{Q}$ (80)

Տեխնոլոգիական այն գործընթացները, որոնցում հնարավոր չէ քանակավեց որոշել չոր նյութերի կորուստները նշանակվում է X_5 -ով, դրանց ընդհանուր մեծությամբ: Եթե չոր նյութերի ընդհանուր քանակը հումքում ընդունվի 100 %, ապա X_1, X_2, X_3, X_4 և X_5 մեծությունների գումարը նույնապես պետք է հավասար լինի 100 %-ի և X_5 -ը, որը արտադրությունում անվանվում է անորոշ կորուստներ, կորոշվի:

$$X_5 = 100 - (X_1 + X_2 + X_3 + X_4) \quad (81)$$

Օրինակ 56:Հաշվետու ժամանակահատվածում վերամշակվել է 6000 տ տոմատի պտուղներ, որից արտադրվել է 5,7 մատ տոմատի մածուկ, տոմատի սոուս արտադրելու համար ծախսվել է 528 հ.պ.տ տոմատի պյուրե: Գործարան ընդունված հումքի չոր նյութերի միջին պարունակությունը կազմել է 5,5 %, հումքում սերմերի և պտղակեղեկի քանակը՝ 4 %: Հումքի լվացման տեխնոլոգիական պրոցեսում ծախսվել է 9000 մ³ ջուր, լվացման ջրում չոր նյութերի միջին պարունակությունը կազմել է 0,05 %: Զոկման տեսակավորման տեխնոլոգիական պրոցեսում, հեռացվել է 240 տ ոչ պիտանի հումք, որոնցում չոր նյութերի միջին պարունակությունը կազմել է 4 %, սերմերը և պտղակեղեկը՝ 4,6 %: Տրորման տեխնոլոգիական գործընթացում անշատվել է 300 տ բափոն՝ 0,3 % չոր նյութերի պարունակությամբ: Կազմել չոր նյութերի հաշվեշիռ:

- Գործարան ընդունված հումքի չոր նյութերի ընդհանուր քանակը լստ (69) բանաձևի.

$$C_i = \frac{6000 \cdot \left(1 - \frac{4}{100}\right) \cdot 5.5}{100} = 316.8 \text{ տ:}$$

- Չոր նյութերի պարունակությունը պատրաստի արտադրանքում լստ (70) բանաձևի կորոշվի.

$$C_{\text{պ}} = \frac{5700 \cdot 400 \cdot 12}{100} = 273.6 \text{ տ:}$$

Պատրաստի մթերքում չոր նյութերի պարունակությունը ընդհանուրի նկատմամբ լստ (71) բանաձևի կկազմի՝

$$X_1 = \frac{5700 \cdot 400 \cdot 12 \cdot 100}{6000 \left(1 - \frac{4}{100}\right) \cdot 5.5} = 86.36 \%:$$

- Լվացող ջրի հետ կորչող չոր նյութերի պարունակությունը լստ (73) բանաձևի.

$$C_2 = \frac{6000 \cdot 150 \cdot 0.05}{100 \cdot 100} = 4.5 \text{ տ},$$

որտեղ՝ $n=150\%$:

Զրի հետ կորչող չոր նյութերի կորուստը ընդհանուրի նկատմամբ ըստ (74) բանաձևի կկազմի.

$$X_2 = \frac{6000 \cdot 150 \cdot 0.05}{6000 \left(1 - \frac{4}{100}\right) 5.5} = 1.42 \text{ \%:}$$

4. Զոկման տեսակավորման տեխնոլոգիական գործընթացում չոր նյութերի կորուստները որոշվում են հետևյալ բանաձևով՝

$$C_{\text{շոկ}} = \frac{g \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right) \cdot C_2}{100}, \quad C_{\text{շոկ}} = \frac{240 \left(1 - \frac{4.6}{100}\right) \cdot 4}{100} = 9.15 \text{ տ:}$$

Վերամշակման տրված հումքի քանակի նկատմամբ տոկոսային պարունակությունը կորոշվի ըստ 76 բանաձևի՝

$$X_3 = \frac{240 \left(1 - \frac{4.6}{100}\right) 4 \cdot 100}{6000 \left(1 - \frac{4}{100}\right) 5.5} = 2.89 \text{ \%:}$$

5. Տրորման տեխնոլոգիական պրոցեսում կորուստները մնացորդների հետ որոշվում են ըստ 78 բանաձևի՝

$$C_{\text{սոր}} = \frac{300 \cdot 0.3}{100} = 0.9 \text{ տ},$$

որը վերամշակման տրված հումքի քանակի նկատմամբ տոկոսային արտահայտությամբ կորոշվի ըստ 107 բանաձևի՝

$$X_4 = \frac{300 \cdot 0.3 \cdot 100}{6000 \left(1 - \frac{4}{100}\right) 5.5} = 0.284 \text{ \%:}$$

6. Տոմատ սոուս արտադրելու համար ծախսված 528 հ.պ.տ տոռմատ պյուրենում պարունակվող չոր նյութերի քանակը կկազմի՝

$$C_{\text{սոուս}} = \frac{528 \cdot 400 \cdot 12}{100} = 25.34 \text{ տ:}$$

տոկոսային արտահայտությամբ վերամշակման տրված հումքի քանակի նկատմամբ կորոշվի՝

$$X_5 = \frac{25.34 \cdot 100}{6000 \left(1 - \frac{4}{100}\right) 5.5} = 7.99 \text{ \%:}$$

7. Ընդամենը չոր նյութեր պատրաստի մթերքներում և որոշակի կորուստներում կկազմի՝
 $X_{\text{ընդ}} = (X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5) = 86.36 + 1.42 + 2.89 + 0.284 + 7.99 = 98.944 \%$:
 Կնշանակի անորոշ կորուստները տոկոսներով արտահայտված կրկազմեն՝

$$X_{\text{անորոշ}} = 100 - 98.944 = 1.056 \%$$

Կշռային արտահայտությամբ կկազմի՝

$$C_{\text{անորոշ}} = 316,8 - (273.6 + 4.5 + 9.15 + 0.9 + 25.34) = 3.31 \text{ տ:}$$

Աղյուսակ 90

Չոր նյութերի հաշվեկշիռ

Արտադրություն է ընդունվել չոր նյութեր			Արտադրությունում չոր նյութերի բաշխումը		
Հումքի անվանում	քանակը, տոննա	ընդհանուր չոր նյութերի քանակի նկատմամբ, %	արտադրված մթերքներ, մնացորդներ և կորուստներ	քանակը, տոննա	ընդհանուր չոր նյութերի քանակի նրկատմամբ, %
Տոմատ (առանց սերմերի և պտղակեղևի)	316,8	100	Տոմատի մածուկ Պյուրե տոմատի սոսսի համար	273,6 25,34	86,36 7.99
			Ընդամենը արտադրանք	298,94	94,35
			Լվացման ջրի հետ	4,5	1,42
			Զոկման տեսակագործանքացում	9,15	2,89
			Տրորման գործընթացում (առանց սերմերի և պտղակեղևի)	0,9	0,284
			Ընդամենը կորուստներ	14,55	4,594
			Անորոշ կորուստներ	3,31	1,056
			Ընդամենը	316,8	100

Յանկացած ժամանակահատվածի համար (հերթափոխ, օր, ամիս, սեզոն) հումքի չոր նյութերի միջին պարունակությունը տոկոսներով որոշվում է հետևյալ կերպ:

Ընդունենք, որ ինչ որ ժամանակահատվածում մթերվել է ո խմբաքանակների հումք, որոնց զանգվածները կազմել են $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ կգ՝ համա-

պատասխանաբար $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ չոր նյութերի պարունակություններով:
Չոր նյութերի միջին կշռային պարունակությունը կորոշվի՝

$$C = \frac{A_1 \cdot C_1 + A_2 \cdot C_2 + A_3 \cdot C_3 + \dots + A_n \cdot C_n}{A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_n} \quad (82)$$

Օրինակ 57: Մեկ հերթափոխում մշակվել է 7 խմբաքանակ տոմասի հումք, համապատասխանաբար խմբաքանակների զանգվածները կազմել են 15, 12, 21, 20, 9, 17, 25 տոննա, չոր նյութերը՝ 4,7 %, 5,2 %, 6,1 %, 5,4 %, 5,7 %, 5,7 % և 5,5 %:

Չոր նյութերի միջին կշռային պարունակությունը կկազմի՝

$$C = \frac{15 \cdot 4,7 + 12 \cdot 5,2 + 21 \cdot 6,1 + 20 \cdot 5,4 + 9 \cdot 5,7 + 17 \cdot 5,7 + 25 \cdot 5,5}{15 + 12 + 21 + 20 + 9 + 17 + 25} = 5,5 \%:$$

Մրգային պահածոների չոր նյութերի հաշվեկշիռ

Մրգային պահածոների հիմնական բաղադրիչներն են մրգերը և շաքարը: Քանի որ մրգերի չոր նյութերը հիմնականում շաքարներ են, ապա մրգային պահածոների չոր նյութերի հաշվեկշիռը կարող է համարվել շաքարների հաշվեկշիռ:

Մրգային պահածոների արտադրման սեղոնում միևնույն և տարրեր մրգերից միաժամանակ արտադրվում են բազմատեսակ պահածոներ: Գործարան ընդունված մրգերը տեսակաբորբում են ըստ սրտերի, հատունության աստիճանի, գունավորման, չափերի, ձևի ինդեքսի և օգտագործվում ըստ նշանակության՝ կոմպոներ, հյութեր, մուրաքաներ, ջեմեր և այլ մթերքներ արտադրելու համար:

Հումքի մասսայական բերքահավաքի և գործարան մասսայական ընդունման ժամանակահատվածում դժվարություններ են առաջանում յուրաքանչյուր արտադրատեսակի համար հաշվարկել հումքի ծախսը: Այսպիսի դեպքերում չոր նյութերի հաշվեկշիռ կազմելու համար գրանցվում է գործարան բերված հումքի ընդհանուր քանակը՝ նշելով մրգերի և հատապտուղների տեսակը: Հումքում չոր նյութերի պարունակությունը որոշվում է միջին նմուշի լարորատոր անալիզով:

Պասիվում հաշվարկվում է արտադրված տարրեր տեսակի մթերքների քանակներն ըստ զանգվածի առանձին-առանձին, չոր նյութերի պարունակությունը տոկոսներով, մնացորդների քանակը, ինչպես և վերամշակման համար ոչ ախտամի հումքի քանակը ու լրանցում չոր նյութերի պարունակության տոկոսը: Այդ ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկվում է չոր նյութերի քանակական պարունակությունը պատրաստի մթերքներում, մնացորդներում և խոտանված հումքում:

Չոր նյութերի անորոշ կորուստները որոշվում են գործարան ընդունված հումքի չոր նյութերի և արտադրությունում ստացված չոր նյութերի քանակների տարրերությամբ:

Օրինակ 58: Կազմել արտադրամասում արտադրված մրգային պահածոների չոր նյութերի հաշվեկշիռ:

1. Դեղճի կոմպոսից № 13 թիրեղյա տուփերով 500 հազար տուփ կամ 1,25 մատ
2. Սալորի կոմպոսից 1000 մլ-ոց ապակյա տուփերով 1073 հազար տուփ կամ 3,036 մատ:
3. Սալորի հյութ 1000 մլ-ոց ապակյա շշերով 480 հազար տուփ կամ 1,5 մատ:
4. Խնձորի հյութ պարզեցրած 1000 մլ-ոց ապակյա շշերով 480 հազար տուփ կամ 1,2 մատ:

Նշված քանակի պահածոները արտադրելու համար ծախսված հումքաբանակներն են՝ դեղճ - 340 տ, սալոր - 1265,68 տ, խնձոր - 857,76 տ, շաքարի ծախսը կազմել է՝ 239,54 տ:

Արտադրության տեխնոլոգիական գործնքացներում տեղի ունեցած կորուստներն են՝ դեղճ - 34 տ, սալոր - 189,37 տ և խնձոր - 360,26 տ:

Խնդրի լուծումը՝ 91 աղյուսակում:

Աղյուսակ 91

Չոր նյութերի հաշվեկշիռ

Հումք և նյութեր	Հոմքի և նյութերի քանակներ, տ	Չոր նյութերի պարունակ.			Պահածոների նմացողականություններ և կորուստներ	Պահածոների քանակներ, տ	Չոր նյութերի քանակը		
		%	տ	Բնիամուր քանակի նկատմանը, %			%	տ	Բնիամուր քանակի նկատմանը, %
դեղճ	340	10	34,0	5,92	Կոմպոստներ	481,40	17	818	14,24
սալոր	1265,68	15	189,8	33,04	դեղճի սալորի Հյութեր	1169,27	22	257,2	44,77
խնձոր	857,76	13	111,5	19,41	սալորի խնձորի	600,00	11	84,0	14,62
շաքար	239,54	99,85	239,2	41,63		480,00	13	62,4	10,68
					Ընդամենը պահածո- ներում կորուստներ	-	-	485,4	84,49
					դեղճ սալոր խնձոր	34,00	10	3,4	0,59
						189,37	15	28,4	4,94
						360,26	13	46,8	8,15
					Ընդամենը կորուստներ Անորոշ կորուստներ	--	--	78,6	13,68
						--	--	10,5	1,83
			574,5	100,0	Ընդամենը	---	---	574,5	100

Չոր նյութերի հաշվեկշիռ մրգեր և քանջարեղեններ չորացնելիս

Հաշվետու ժամանակահատվածում չոր նյութերի հաշվեկշիռ կազմելու համար որոշվում են հետևյալ որակական և քանակական ցուցանիշները:

1. Հումքի ընդհանուր քանակը, չվերամշակված և այլ արտադրության տրված հումքի քանակները:

Լարորատոր հետազոտության հիման վրա հաշվարկվում են պիտանի և ոչ պիտանի հումքի տոկոսային քանակները՝

$$A = \frac{a_1 \cdot m_1 + a_2 \cdot m_2 + \dots + a_n \cdot m_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} \quad (83)$$

որտեղ A - հաշվետու ժամանակահատվածում պիտանի հումքի միջին տոկոսային քանակությունը, a - առանձին խմբաքանակներում պիտանի հումքի տոկոսային պարունակությունները, m - խմբաքանակների զանգվածը տոկոսներով:

Օրինակ 59: Առաջին 15 տ խմբաքանակում պիտանի հումքի քանակը կազմել է 87 %, երկրորդում (20տ) - 84 %, երրորդում (25տ) - 93 %, որոշել պիտանի հումքի միջին տոկոսային պարունակությունը:

$$A = \frac{15 \cdot 87 + 20 \cdot 84 + 25 \cdot 93}{15 + 20 + 25} = 88.5\% :$$

Չորացման համար ոչ պիտանի հումքի քանակը կկազմի 11,5 % (100 – 88,5):

2. Այլ արտադրության տրված հումքի քանակը հաշվարկելիս՝ հաշվի է առնվում հումքի այն քանակը, որն օգտագործվում է այդ արտադրությունում (օրինակ ծիրանի ջեմի արտադրություն):
3. Հումքի մաքրման տեխնոլոգիական պրոցեսներում մնացորդներն ըստ զանգվածի տոկոսներով, որոշվում է արտադրություն բերված հումքի և մաքրված հումքի քանակների տարբերությամբ, առանց այլ արտադրության տրված հումքի քանակի:

Օրինակ 60: Արտադրամաս է ընդունվել 500 տ քանջարեղեններ: Մաքրումից և վերամաքրումից հետո մնացել է 430 տ: Մնացորդները կազմել են $500 - 470 = 70$ տ կամ $\frac{70 \cdot 100}{500} = 14\%$:

4. Հումքի կորուստները տոկոսներով լվացման ու կտրատման տեխնոլոգիական գործընթացներում, որոշվում են լարորատոր անալիզով:

Օրինակ 61: Արտադրամաս ընդունված 500 տ հումքից, լվացման ժամանակ միջին կշռային կորուստները կազմել են 2 %, կտրատման ժամանակ՝ 0,5 %: Ընդհանուր կորուստները՝ 2,5 %, որն ըստ զանգվածի կկազմի՝ $\frac{500 \cdot 2,5}{100} = 12.5$ տ:

1. Չորացման տրվող նախապատրաստված հումքի քանակը որոշվում է ընդունված հումքի և կորուստների ընդհանուր քանակների տարրերությամբ: Բերված օրինակում ստացված տվյալներով՝
 $500 - (70 + 125) = 4175$ տ:
2. Չորացրած քանչարեղենի քանակը ստացվել է 52,9 տ:
3. Չորացրած մթերք ստանալու համար ըստ նորմայի հումքի ծախսը որոշվում է ստացված մթերքի զանգվածը միավոր քանակի (1տ) մթերք ստանալու համար նորմայով (9.6 տ) քազմապատկելով՝
 $52,9 \times 9,6 = 507,84$ տ:
4. Հումքի տնտեսումը կամ գերածախար որոշվում է իրական և ըստ նորմայի ծախսերի տարրերությամբ $507,84 - 500 = 7,84$ տ: Ստացված տնտեսումը կազմում է $1,57\%$:
5. Պատրաստի մթերքի կորուստներն ըստ զանգվածի, իսկ տոկոսներով՝ ըստ չոր նյութերի, անվանվում են անորոշ կորուստներ: Անորոշ կորուստները որոշվում են նախապատրաստված հումքի չոր նյութերի պարունակությամբ, որը բերված օրինակում 12,5, իսկ չորացրած մթերքում 92% է:

Կնշանակի չորացման նախապատրաստված հումքում չոր նյութերի պարունակությունը կազմել է՝ $\frac{417,5 \cdot 12,5}{100} = 52,19$ տ, իսկ չորացրած

մթերքում՝ $\frac{52,9 \cdot 92}{100} = 48,7$ տ:

Չոր նյութերի կորուստները կազմել են՝ $52,19 - 48,7 = 3,49$ տ:

Վերամշակման ընդունված հումքում չոր նյութերի պարունակությունը հավասար է՝

$$\frac{500 \cdot 12,5}{100} = 62,5 \text{ տ:}$$

Ստացված հումքի նկատմամբ անորոշ կորուստները ստացվում են՝

$$\frac{3,49 \cdot 100}{62,5} = 5,58 \text{ տ:}$$

Այսպիսով հումքի ընդհանուր կորուստները կվազմեն
 $14 + 2,5 + 5,58 = 22,08\%$:

Լուծույթների խտության հաշվարկում

Լուծույթների խտությունը հաշվարկվում է հետևյալ քանածնով.

$$C = \frac{A}{A + B} \quad (84)$$

որտեղ C - լուծույթի խտությունը, A - լուծված նյութի քանակը, B - լուծիչի քանակը:

Լուծույթի կշիռը նշանակելով $S-n\%$ ՝ $S=A + B$ (14) բանաձևը կստանա հետևյալ տեսքը՝

$$C = \frac{A}{S} \quad (85)$$

Լուծույթների խտությունը տոկոսներով արտահայտած՝

$$P = C \cdot 100 = \frac{A}{S} \cdot 100 = \frac{A}{A+B} \cdot 100 \quad (86)$$

Եթե հայտնի է լուծույթի խտությունը տոկոսներով (P) և լուծիչի քանակը (B) լուծված նյութի (A) քանակը կորոշվի՝

$$\begin{aligned} P \cdot (A+B) &= A \cdot 100 \\ P \cdot A + P \cdot B &= A \cdot 100 \\ P \cdot B &= A \cdot (100 - P) \end{aligned} \quad (87)$$

$$A = \frac{P \cdot B}{100 - P}$$

Եթե հայտնի է լուծույթի խտությունը տոկոսներով (P) և լուծված նյութի քանակը (A) ապա լուծույթի (S) քանակը կորոշվի՝

$$\begin{aligned} P &= \frac{A}{S} \cdot 100 \\ A &= \frac{P \cdot S}{100} \quad \text{և} \quad S = \frac{100 \cdot A}{P} \end{aligned} \quad (88)$$

Լուծիչի կշռաքանակը կորոշվի օգտվելով (87) բանաձևից՝

$$B = \frac{A \cdot (100 - P)}{P} \quad (89)$$

ԳԼՈՒԽ 11. ԿԱԹՆԱՅԻՆ, ԶԿՆԱՅԻՆ, ՍՍԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐ

ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐ

Կաթնային պահածոների, ըստ յուղի և յուղագորկ չոր նյութերի ստանդարտ կազմ ապահովելու համար, ելանյութը վերամշակելուց առաջ նորմալացվում է: Կաթի նորմալացումը կատարվում է ըստ մեկ (յուղի պարունակություն), երկու (յուղ-սալիստակուց, յուղ-յուղագրկված մնացորդ, յուղ-բրվություն) կամ մի քանի (յուղ, չոր յուղագորկ մնացորդ, ջուր, շաքար) ցուցանիշներով:

Պահանջվող կազմով խառնուրդ ստանալու համար կաթին ավելացվում է յուղագորկ կաթ, եթե անհրաժեշտ է իջեցնել յուղայնությունը և կաթնասեր՝ յուղայնությունը բարձրացնելու նպատակով:

Նորմալացված կաթը պետք է պարունակի 2,5 կամ 3,2 % յուղ, 8-8,5 % չոր յուղազորկ նյութեր և 11-12 % ընդհանուր չոր նյութեր:

Կաթի նորմացման հաշվարկները կատարվում են նյութական բա-լանսի հավասարումներով:

$$M_1 + M_2 = M_{\text{ü}}$$

որտեղ $M_{\text{ü}} - G_{\text{ü}}$ յուղայնությամբ նորմալացված կաթի զանգվածը, $M_1 - G_1$ յուղայնությամբ կաթի զանգվածը, $M_2 - G_2$ յուղայնությամբ կաթի զանգվածը:

Հետևաբար հնարավոր է կազմել հետևյալ հավասարումը.

$$M_1 \cdot G_1 + M_2 \cdot G_2 = M_{\text{ü}} \cdot G_{\text{ü}}$$

Լուծելով այդ հավասարումները՝ կստանանք.

$$M_2 = M_{\text{ü}} - M_1$$

$$M_1 \cdot G_1 + (M_{\text{ü}} - M_1) \cdot G_{\text{ü}} = M_{\text{ü}} \cdot G_{\text{ü}}$$

$$M_1 \cdot G_1 + M_{\text{ü}} \cdot G_{\text{ü}} - M_1 \cdot G_2 = M_{\text{ü}} \cdot G_{\text{ü}}$$

$$M_1 \cdot (G_1 - G_2) = M_{\text{ü}} \cdot (G_{\text{ü}} - G_{\text{ü}})$$

$$M_1 = \frac{M_{\text{ü}} \cdot (G_{\text{ü}} - G_{\text{ü}})}{G_1 - G_2} \quad (90)$$

Նման եղանակով կստացվի M_2 -ի նշանակությունը՝

$$M_2 = \frac{M_{\text{ü}} \cdot (G_{\text{ü}} - G_1)}{G_2 - G_1} \quad (91)$$

Օրինակ 62: Հաշվարկել 3,7 % յուղայնությամբ կաթի և 0,05 % յու-ղայնությամբ յուղազորկ կաթի անհրաժեշտ քանակները 5000 կգ 3,2 % յու-ղայնությամբ նորմալացված կար ստանալու համար:

3,7 % յուղայնությամբ կաթի քանակը կստացվի՝

$$M_1 = \frac{5000 \cdot (3,2 - 0,05)}{3,7 - 0,05} = 4315,1 \text{ կգ:}$$

0,05 % յուղայնությամբ կաթի քանակը կստացվի՝

$$M_2 = \frac{5000 \cdot (3,2 - 0,05)}{0,05 - 3,7} = 684,9 \text{ կգ:}$$

Սառուզում՝ $M_{\text{ü}} = 4315,1 + 684,9 = 5000$ կգ:

Շաքարով խտացրած կաթ

Խտացրած կաթնային պահածոներ արտադրելիս՝ կաթի կազմային բոլոր բաժիններն անցնում են պատրաստի մթերք: Խտացման ընթացքում կազմային բաժինների պարունակությունն աճում է միանման չափով, հե-

տևաբար յուղի հարաբերությունը չոր յուղագրկված կաթնային մնացորդին, պատրաստի մթերքում և նորմալացված կաթում կունենա նույն արժեքը:

$$K_{\text{պ}} = \frac{G_{\text{ü}}}{K_{\text{ü}}} = \frac{G_{\text{պ}}}{K_{\text{պ}}} \quad (92)$$

որտեղ $G_{\text{պ}}$ - պատրաստի մթերքում յուղի նորմատիվային պարունակությունը, %, $K_{\text{պ}}$ - պատրաստի մթերքում չոր յուղագրկված մնացորդի նորմատիվային պարունակությունը, %, $G_{\text{ü}}$ - յուղի պարունակությունը նորմալացված կաթում, %, $K_{\text{ü}}$ - պատրաստի մթերքում յուղի պարունակության հարաբերությունն է չոր նյութերի պարունակությանը, %:

Նման հավասարում կարելի է կազմել նաև պահածոյի մյուս բաղադրիչի՝ շաքարի համար:

$$\frac{Z_{\text{ü}}}{G_{\text{ü}}} = \frac{Z_{\text{պ}}}{G_{\text{պ}}} \quad (93)$$

որտեղ $Z_{\text{ü}}$ - շաքարի պարունակությունը նորմալացված կաթում, %, $Z_{\text{պ}}$ - շաքարի պարունակությունը պատրաստի մթերքում, %:

Հավելանյութերով պահածոների համար պատրաստի մթերքում հավելանյութի քանակի հարաբերությունը յուղի պարունակությանը հավասար է նույն հարաբերությանը նորմալացված կաթում՝

$$\frac{H_{\text{ü}}}{G_{\text{ü}}} = \frac{H_{\text{պ}}}{G_{\text{պ}}} \quad (94)$$

որտեղ $H_{\text{ü}}$, $H_{\text{պ}}$ - համապատասխանաբար հավելանյութի պարունակությունը նորմալացված կաթում և պատրաստի մթերքում, %:

(92) և (94) արտահայտությունների հարաբերությամբ հաշվարկվում է կաթնային խառնուրդի բաղադրիչները նորմալացնելիս, ինչպես և շաքարի ու հավելանյութերի պահանջվող քանակները:

Կաթնային պահածոներ արտադրելիս՝ կաթի նորմալացման համար անհրաժեշտ է ունենալ յուղի և չոր անյուղ մնացորդի $K_{\text{ü}}$ հարաբերությունը ելանյութում և դրանց պահանջվող հարաբերությունը նորմալացված կաթում ու պատրաստի մթերքում:

$$\text{Եթե՝} \quad \frac{G_{\text{ü}}}{K_{\text{ü}}} = \frac{G_{\text{պ}}}{K_{\text{պ}}} = \frac{G_{\text{ü}}}{K_{\text{ü}}} \quad (95)$$

ապա կարը նորմալացում չի պահանջում:

$$\text{Եթե՝} \quad \frac{G_{\text{ü}}}{K_{\text{ü}}} < \frac{G_{\text{պ}}}{K_{\text{պ}}} \quad (96)$$

ապա խառնուրդ կազմելիս անհրաժեշտ է $\frac{G_{\text{լ}}}{K_{\text{լ}}}$ հարաբերությունը մեծաց-

նել մինչև հանձնարարականը $\frac{G_{\text{ալ}}}{K_{\text{ալ}}} :$ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է կաթին

կարճասեր ավելացնել, որի քանակը որոշվում է պատրաստի մթերքի և նորմալացված կաթի յուղի ու անյուղ չոր մնացորդի քալանսի հավասարումով:

Խառնուրդը կազմվում է կաթից և կարճասերից՝

$$M_{\text{լ}} = M_{\text{լ}} + M_{\text{ս}},$$

որտեղ $M_{\text{լ}}$ - կաթի գանգվածը, $M_{\text{ս}}$ - կարճասերի գանգվածը:

Յուղի քալանսը կստացվի՝

$$M_{\text{լ}} \cdot G_{\text{լ}} = M_{\text{լ}} \cdot G_{\text{լ}} + M_{\text{ս}} \cdot G_{\text{ս}}$$

որտեղ $G_{\text{լ}}$ - կարճասերի յուղայնությունը, %:

Հատ չոր անյուղ մնացորդի քալանսը կազմվում է՝

$$M_{\text{լ}} \cdot K_{\text{լ}} = M_{\text{լ}} \cdot K_{\text{լ}} + M_{\text{ս}} \cdot K_{\text{ս}} :$$

Յուղի և անյուղ չոր մնացորդի քալանսների հարաբերությամբ ստացվում է՝

$$\frac{G_{\text{լ}}}{K_{\text{լ}}} = \frac{M_{\text{լ}} \cdot G_{\text{լ}} + M_{\text{ս}} \cdot G_{\text{ս}}}{M_{\text{լ}} \cdot K_{\text{լ}} + M_{\text{ս}} \cdot K_{\text{ս}}} \quad (97)$$

$\frac{G_{\text{լ}}}{K_{\text{լ}}}$ - օշանակությունը տեղադրելով (92) հավասարումում կստանանք՝

$$K_{\text{ս}} = \frac{M_{\text{լ}} \cdot G_{\text{լ}} + M_{\text{ս}} \cdot G_{\text{ս}}}{M_{\text{լ}} \cdot K_{\text{լ}} + M_{\text{ս}} \cdot K_{\text{ս}}}$$

որտեղից

$$M_{\text{ս}} = \frac{M_{\text{լ}} \cdot (K_{\text{լ}} \cdot K_{\text{ս}} - G_{\text{լ}})}{G_{\text{ս}} - K_{\text{ս}} \cdot K_{\text{լ}}} \quad (98)$$

Եթե $\frac{G_{\text{լ}}}{K_{\text{լ}}} < \frac{G_{\text{ալ}}}{K_{\text{ալ}}},$ ապա խառնուրդը կազմելիս անհրաժեշտ է $\frac{G_{\text{լ}}}{K_{\text{լ}}}$

հարաբերությունը փոքրացնել մինչև $\frac{G_{\text{ալ}}}{K_{\text{ալ}}},$ յուղագորկ կաթ ավելացնելով:

Յուղագրկված կաթի քանակը հաշվելիս՝ հաշվի է առնվում, որ խառնուրդը կազմված է՝ $M_{\text{լ}} = M_{\text{լ}} + M_{\text{յ.գ.}}$

քալանսի այլ տարրերակ է յուղի քալանսը՝

$$M_{\bar{u}} \cdot G_{\bar{u}} = M_u \cdot G_u + M_{J,q} \cdot G_{J,q}$$

որտեղ $M_{J,q}$ և $G_{J,q}$ - յուղագրկված կաթի զանգվածը և յուղայնությունը: Բալանսն ըստ չոր յուղագորդի մնացորդի՝ $M_{\bar{u}} \cdot K_{\bar{u}} = M_{up} \cdot K_{up} + M_{J,q} \cdot K_{J,q}$, որտեղ $K_{\bar{u}}, K_{up}, K_{J,q}$ - չոր յուղագորդի մնացորդի պարունակությունը նորմա-լացված, առաջնային և յուղագրկված կաթերում, %:

Յուղագրկված կաթի զանգվածը կհաշվարկվի՝

$$M_{J,q} = \frac{M_{up} \cdot (G_{up} \cdot K_{up} \cdot K_{\bar{u}})}{K_{J,q} \cdot K_{\bar{u}} \cdot G_{J,q}} \quad (99)$$

Նորմալացված կաթի յուղայնությունը հաշվարկվում է հետևյալ բա-նաձևերով՝

$$G_{\bar{u}} = \frac{M_{up} \cdot G_{up} + M_u \cdot G_u}{M_{up} + M_u} \quad (100)$$

$$G_{\bar{u}} = \frac{M_{up} \cdot G_{up} + M_{J,q} \cdot G_{J,q}}{M_{up} + M_{J,q}} \quad (101)$$

Կաթնային պահածոների համար նորմալացված կաթի յուղայնութ-յունը կարելի է հաշվարկել նաև՝ $G_{\bar{u}} = K_{up} \cdot K_{\bar{u}}$

$K_{\bar{u}}$ - մեծությունը կարելի է արտահայտել K_{up} -ի միջոցով:

Այդ նպատակով առաջնային նորմալացված կաթերի համար կազմ-փում է չոր յուղագորդի մնացորդի բալանս: Բալանսից դուրս է բերվում բա-նաձևը՝

$$G_{\bar{u}} = \frac{100 \cdot K_{\bar{u}} \cdot K_{up}}{100 - G_{up} + K_{\bar{u}} \cdot K_{up}} \quad (102)$$

Օրինակ 63: Հաշվարկել շաքարով խտացրած կաթի արտադրման համար 5 տ քանակով կաթի նորմալացումը, եթե սկզբնական կաթի յուղայ-նությունն է 4,2 %, իսկ չոր յուղագորդի մնացորդը 8,90 %, իսկ խտացրած կաթում այդ ցուցանիշները համապատասխանաբար պետք է կազմեն 8,8 և 20,7 %:

Սկզբնական և խտացրած կաթերում յուղերի և չոր յուղագորդի մնացորդների հարաբերությունները համապատասխանաբար կստացվեն՝

$$\frac{G_{up}}{K_{up}} = \frac{4.2}{8.9} = 0.472, \quad K_{\bar{u}} = \frac{8.8}{20.7} = 0.425$$

Քանի որ $0.472 > 0.425$ անհրաժեշտ է կաթի նորմալացում յուղագրկ-ված կաթով, որի անհրաժեշտ քանակը հաշվարկվում է (46) բանաձևով, ըն-դունելով, որ յուղագրկված կաթում $G_{J,q} = 0.045 \%$, $K_{J,q} = 8,8 \%$:

$$M_{J,q.} = \frac{5000(4,2 \cdot 8,9 \cdot 0,425)}{8,8 \cdot 0,425 \cdot 0,045} = 564,9 \text{ կգ:}$$

Ըստ (101) բանաձևի որոշվում է նորմալացված կաթի յուղայնությունը՝

$$G_{\text{ü}} = \frac{5000 \cdot 4,2 + 564,9 \cdot 0,045}{5000 + 564,9} = 3,77\%$$

Մեկ հ.պ.տ շաքարով խտացրած կաթ արտադրելու համար նորմալացված կաթի $T_{\text{ü}}$ ծախսի նորման հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$T_{\text{ü}} = \frac{C_{\text{խս}} \cdot 400 \cdot 100}{(C_{\text{ü}} + C_{\text{զք}}) \cdot (100 - P_{\text{չü}})} \quad (103)$$

որտեղ $C_{\text{խս}}$ - չոր նյութերի պարունակությունը խտացրած կաթում, %, $C_{\text{ü}}$ - չոր նյութերի պարունակությունը նորմալացված կաթում, %, $C_{\text{զք}}$ - շաքարների պարունակությունը նորմալացված կաթում, %, $P_{\text{չü}}$ - չոր նյութերի կորուստները արտադրական պրոցեսներում, %, 400 - 1 հ.պ.տ զանգվածը, կգ:

1 հ.պ.տ շաքարով խտացրած կաթի համար նորմալացված կաթի ծախսի նորման կարելի է հաշվարկել հաշվարկային ցուցանիշ ընտրելով յուղի պարունակությունը

$$T_{\text{ü}} = \frac{G_{\text{զք}} \cdot 400 \cdot 100}{G_{\text{ü}} \cdot (100 - P_{\text{չü}})} \quad (104)$$

որտեղ $G_{\text{զք}}$ - մթերքում յուղի նորմատիվային պարունակությունը, %, $G_{\text{ü}}$ - յուղի պարունակությունը նորմալացված կաթում, %, $P_{\text{չü}}$ - վերամշակված նորմալացված կաթի յուղի կորուստները, %:

Մեկ հ.պ.տ ստերիլիզացված խտացրած կաթի արտադրման համար նորմալացված կաթի ծախսի նորման որոշվում է՝

$$T_{\text{ü}} = \frac{G_{\text{խս}} \cdot 400 \cdot 100}{G_{\text{ü}} \cdot (100 - P_{\text{չü}})} \quad (105)$$

Նորմալացված կաթի քանակով $M_{\text{ü}}$ հաշվարկվում է շաքարով խտացրած կաթի քանակը՝

$$M_{\text{խս}} = \frac{M_{\text{ü}} \cdot C_{\text{ü}} \cdot (100 - P_{\text{չü}})}{400 \cdot C_{\text{խս}} \cdot 100} \quad (106)$$

Շաքարի քանակությունը կշռային միավորներով որոշվում է՝

$$M_{\text{զք}} = \frac{M_{\text{ü}} \cdot G_{\text{ü}} \cdot Z_{\text{խս}} \cdot 100}{G_{\text{խս}} \cdot 100 \cdot (100 - P_{\text{չզք}})} \quad (107)$$

որտեղ $Z_{\text{խս}}$ - խտացրած կաթում շաքարի նորմատիվային պարունակությունը, %, $P_{\text{չզք}}$ - շաքարի կորուստները արտադրման տեխնոլոգիական պրոցեսներում, %:

Շաքարի օշարակի գանգվածը կշռային միավորներով որոշվում է՝

$$M_{o_2} = \frac{M_{\text{շաք}} \cdot C_{\text{շաք}}}{C_{o_2}},$$

որտեղ $C_{\text{շաք}}$ - չոր նյութերի պարունակությունը շաքարում,
 $C_{\text{շաք}} = 98 \div 99,85\%$,

C_{o_2} - չոր նյութերի պարունակությունը օշարակում,
 $C_{o_2} = 60 \div 65\%$:

Օշարակ պատրաստելու համար պահանջվող ջրի քանակը կշռային միավորներով որոշվում է՝

$$B = \frac{C_{\text{շաք}} \cdot (C_{\text{շաք}} - C_{o_2})}{C_{o_2}} \quad (108)$$

Խտացման ժամանակ հեռացվող խոնավության քանակը կշռային միավորներով որոշվում է՝

$$W = M_u + M_{o_2} - M_{\text{խո}}$$

Կակաոյով խոտացրած կար արտադրելու համար կարը նորմալացվում է համաձայն պատրաստի մթերքին ներկայացվող պահանջների: Տոկոսներով արտահայտված այն պետք է պարունակի 26,8 % ջուր, 7,2 % յուղ, 44,8 % շաքար, 14,1 % կարի չոր յուղագործկ մնացորդ և 7,1 % կակաոյի չոր նյութեր:

Հաշվարկներում կարի յուղը ընդունվում է ստանդարտի պահանջից 0,3 %-ով պակաս, քանի որ յուղի այդպիսի քանակ ներմուծվում է կակաոյի միջոցով:

Պատրաստի մթերքում յուղի և կարի չոր յուղագործկ մնացորդի պահանջվող հարաբերությունը պետք է լինի՝ $\frac{7,2}{14,1} = 0,51$, ինչի համար սկզբ-

նական կարն անհրաժեշտ է նորմալացնել կարնասերով:

Խտացման համար պահանջվող կակաոյի պահանջվող քանակությունը կշռային միավորներով որոշվում է հետևյալ քանածնով՝

$$K_{z,u} = \frac{M_u \cdot G_u \cdot C_u}{100 \cdot G_{\text{ճր}}} \quad (110)$$

որտեղ C_u - կակաոյի չոր նյութերի պարունակությունը պատրաստի մթերքում, որն ըստ ստանդարտի հավասար պետք է լինի 7,1 %, $G_{\text{ճր}}$ - պատրաստի մթերքի յուղի պարունակությունն, ըստ ստանդարտի հավասար 7,2 %:

Կակաոյի ալյուրի պահանջվող քանակը կշռային միավորներով, հաշվի առնելով կակաոյում 5 – 6 % խոնավության պարունակությունը, որոշվում է՝

$$K_{\text{կ.ալ}} = \frac{100 \cdot K_{\text{զն}}}{100 - W_{\text{կ.ալ}}} \quad (111)$$

որտեղ $W_{\text{կ.ալ}}$ - կակաոյի այսուրի խոնավության պարունակությունը, %:

Կակաոյի և շաքարի օշարակի եփման համար պահանջվող ջրի քանակը կշռային միավորներով որոշվում է՝

$$W = \frac{K_{\text{կ.ալ}} \cdot (C_{\text{կ.ալ}} - C_{\text{կ-օչ}})}{C_{\text{կ-օչ}}} + \frac{K_{\text{շաք}} \cdot (C_{\text{շաք}} - C_{\text{կ-օչ}})}{C_{\text{կ-օչ}}} \quad (112)$$

որտեղ $C_{\text{կ.ալ}}$ - կակաոյի այսուրի չոր նյութերի պարունակությունը, %, $C_{\text{կ-օչ}}$ - կակաոյի շաքարային օշարակի չոր նյութերի պարունակությունը, %, $K_{\text{շաք}}$ - կակաո - շաքարային լուծույթի պատրաստման համար վերցված շաքարի քանակը, կգ:

$$C_{\text{կ-օչ}} = 100 - W_{\text{մք}} \quad (113)$$

որտեղ $W_{\text{մք}}$ - պատրաստի մթերքի խոնավությունը, %:

Սուրճով խոտացրած կաթ արտադրելիս՝ պատրաստի մթերքում յուղի և կաթի չոր անյուղ մնացորդի հարաբերությունը պետք է կազմի $\frac{7,4}{14,0} = 0,528$, որը թելադրում է կաթի նորմալացումը կաթնաերով:

Կաթնասերի եփման համար շաքարի անհրաժեշտ քանակները հաշվարկվում են (98) և (107) բանաձևերով:

Սուրճի K_u և եղերդի K_{bq} անհրաժեշտ քանակներն էքստրակտ պատրաստելու համար, որը պետք է պարունակի սուրճի ոչ պակաս $5,6\%$ էքստրակտիվ նյութեր, որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$K_u + K_{bq} = \frac{C_{u-bq}}{0,3} \quad (114)$$

որտեղ C_{u-bq} - սուրճի և եղերդի էքստրակտի չոր նյութերի պարունակությունը կշռային միավորներով, $0,3$ - սուրճի և եղերդի չոր նյութերի օգտագործման աստիճանը:

Սուրճում և եղերդում չոր էքստրակտիվ նյութերի պարունակությունը որոշվում է՝

$$C_{u-bq} = \frac{M_{\text{զ}} \cdot C_{\text{եք}} \cdot K_{\text{զն}}}{100 \cdot K_{\text{մք}}} \quad (115)$$

որտեղ $C_{\text{եք}}$ - պատրաստի մթերքում չոր էքստրակտիվ նյութերի պարունակությունը, որն ըստ ստանդարտի պետք է լինի $5,6\%$, $K_{\text{զն}}$ - կաթի չոր անյուղ մնացորդի քանակությունը նորմալացված խառնություն, %, $K_{\text{մք}}$ - կաթի չոր անյուղ մնացորդի քանակը պատրաստի մթերքում, կգ:

Սուրճի և եղերդի անհրաժեշտ քանակները որոշվում են ստանդարտով սահմանված նորմայով, ըստ որի՝ 100 բաժին սուրճին խառնվում է 20 բաժին եղերդ:

$$K_u = \frac{K_u + K_{teq}}{1.2} \quad (116)$$

որտեղից $K_{teq} = 1.2 \cdot K_u - K_u = 0.2 \cdot K_u$:

ԶԿՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐ

Զկնային պահածոները մթերքներ են, որոնք արտադրվում են՝ թարմ, հովացրած, սառեցրած, ապիտած, մասնակի չորացրած ձկներից: Տարեք վում են՝ բնական, բուսական յուղերով և տոնատի սոուսով ձկնային, ինչպես և ձկնաբանջարեղենային պահածոներ, պրեսերվներ: Պահածոները անվանվում են կոնյլետ ձկնատեսակի անվամբ:

Զկնային պահածոները հաշվարկվում են ծավալային պայմանական տուփերով:

Օրինակ 64: Հաշվարկել 1 հազ «Հարինգ բուսական յուղում» պահածոն արտադրելու համար անհրաժեշտ սառեցրած ատլանտյան հարինգի և բուսական յուղի քանակները, եթե պատրաստի պահածոյում ձկան քանակը կազմում է 80 %, իսկ բուսական յուղինը՝ 20 %:

1 հազ պահածոն կշռում է 353,4 կգ, որից

$$\text{ձուկ՝ } S_d = \frac{353,4 \times 80}{100} = 282,72 \text{ կգ,}$$

$$\text{բուսական յուղ՝ } S_p \cdot \text{յուղ} = \frac{353,4 \times 20}{100} = 70,68 \text{ կգ:}$$

Պահածոյի արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում տեղի են ունենում կշռային կորուստներ հետևյալ չափերով՝

1. Սառեցրած ձկան հետ թերում $P = 2 \%$:

2. Կտրատում, մաքրում, լվացում $P = 38,5 \%$:

3. Աղ դնում $P = 1,5 \%$:

Ընդամենը $\Delta P = 42 \%$:

4. Թերմիկ մշակում նախնական տեխնոլոգիական գործընթացներից անցած հումքի քանակի նկատմամբ $P = 22 \%$:

5. Դարսում, բուսական յուղի լցնում, մակափակում, ստերիլիզացիա, թերմիկ մշակում անցած հումքի քանակի նկատմամբ $P = 1 \%$:

6. Բուսական յուղի կորուստները մինչ լցնումը (դադում, հովացում) $P = 2 \%$:

1 հազ «Հարինգ բուսական յուղում» պահածոն արտադրելու համար պահանջվում է՝

ձուկ՝

$$T_{\delta} = \frac{S_{\delta} \times 100^3}{(100 - \Delta P)(100 - P_4)(100 - P_5)} = \frac{282,72 \times 100^3}{(100 - 42)(100 - 22)(100 - 1)} = 631,24 \text{ կգ},$$

բուսական յուղ՝

$$T_{P.J.} = \frac{S_{P.J.} \times 100^2}{(100 - P_5)(100 - P_6)} = \frac{70,68 \times 100^2}{(100 - 1)(100 - 2)} = 72,85 \text{ կգ:}$$

ՄՍԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐ

Մսային պահածոներն արտադրվում են տավարի, ոչխարի, խոզի, ձիու ուլորահան արած մսեղիքից: Արտադրվում են նաև քոչնամսի պահածոներ:

Օրինակ 65: Հաշվել 20 հազ արտադրողականությամբ տեխնոլոգիակամ հոսքագծով «Տոմատում շոգեխաշված միս» պահածոյի արտադրմամ համար ամերածեցած ուլորահանած մսի և օժանդակ մյութերի պահանջվող քանակները: Պահածոն լցվում է №12 թիթեղյա տուփերի մեջ, որոնցում պահածոյի մաքուր քաշը կազմում է 550գ: Պահածոն արտադրվում է տավարի, ոչխարի կամ խոզի մսեղիքից:

Աղյուսակ 92

«Տոմատում շոգեխաշված միս» պահածոյի բաղադրատում

N	Բաղադրիչներ	Պարունակությունը պահածոյի տուփում	
		գ	%
1	Ուլորահան արած միս	480,7	87,487
2	Ուլորայուղ	22	4,004
3	Տոմատ մածուկ 30 %-ոց	22	4,004
4	Չաքար	5,5	1,001
5	Կերակրի աղ	6,6	1,201
6	Տապակած սոխ	11,0	2,002
7	Կարմիր տաքդեղ	1,65	0,300
8	Դափնիտերն	0,55	0,100
	Ընդամենը	550,00	100

Կտրատման և դարսման ժամանակ մսի կորուստները կազմում են 0,3 %, յուղի կորուստները՝ 0,4 %, տոմատի մածուկի, կերակրի աղի, շաքարի և տապակած սոխի կորուստները մեկական տոկոս, տաքդեղի կորուստները մաքրման, լվացման, կտրատման և դարսման ժամանակ՝ 27 %, դափնիտերներինը՝ 7 %:

Մսե բոլոր տեսակի պահածոները հաշվարկվում են ծավալային պայմանական տուփերով: Ընդունելով, որ միավոր ծավալում պարունակվում է միավոր կշռով պահած՝ 1 հպտ պահածոյի մեջ հումքը և օժանդակ նյութերը կլշուն՝

$$S_{\text{միս}} = \frac{353,4 \times 87,487}{100} = 309,12 \text{ կգ},$$

$$S_{\text{յուղ}} = \frac{353,4 \times 4,004}{100} = 14,15 \text{ կգ},$$

$$S_{\text{տոնմատ}} = \frac{353,4 \times 4,004}{100} = 14,15 \text{ կգ},$$

$$S_{\text{շաքար}} = \frac{353,4 \times 1,001}{100} = 3,54 \text{ կգ},$$

$$S_{\text{աղ}} = \frac{353,4 \times 1,201}{100} = 4,24 \text{ կգ},$$

$$S_{\text{տարրեղ}} = \frac{353,4 \times 0,300}{100} = 1,06 \text{ կգ},$$

$$S_{\text{դաՓնետերև}} = \frac{353,4 \times 0,100}{100} = 0,35 \text{ կգ},$$

$$S_{\text{սոխ}} = \frac{353,4 \times 2,002}{100} = 7,07 \text{ կգ:}$$

1 հպտ պահածոյի համար պահանջվող հումքի և օժանդակ նյութերի քանակները կկազմեն՝

$$T_{\text{միս}} = \frac{S_{\text{միս}} \times 100}{100 - P_{\text{միս}}} = \frac{309,12 \times 100}{100 - 0,3} = 310,05 \text{ կգ},$$

$$T_{\text{աղ}} = \frac{S \times 100}{100 - P} = \frac{4,24 \times 100}{100 - 1} = 4,28 \text{ կգ},$$

$$T_{\text{յուղ}} = \frac{S \times 100}{100 - P} = \frac{14,15 \times 100}{100 - 0,4} = 14,21 \text{ կգ},$$

$$T_{\text{տարրեղ}} = \frac{S \times 100}{100 - P} = \frac{1,06 \times 100}{100 - 27} = 1,45 \text{ կգ},$$

$$T_{\text{տոնմատ}} = \frac{S \times 100}{100 - P} = \frac{14,15 \times 100}{100 - 1} = 14,29 \text{ կգ},$$

$$T_{\text{դաՓնետերև}} = \frac{S \times 100}{100 - P} = \frac{0,35 \times 100}{100 - 7} = 0,38 \text{ կգ},$$

$$T_{\text{շաքար}} = \frac{S \times 100}{100 - P} = \frac{3,57 \times 100}{100 - 1} = 3,57 \text{ կգ},$$

$$T_{\text{սոխ}} = \frac{S \times 100}{100 - P} = \frac{7,07 \times 100}{100 - 1} = 7,14 \text{ կգ:}$$

20 հպտ պահածոյի արտադրման համար պահանջվող հումքի և օժանդակ նյութերի քանակները կկազմեն՝

1. Միս – $20 \times 310,05 = 6201$ կգ:
2. Ուկրայուղ – $20 \times 14,21 = 284,2$ կգ:
3. Տոմատի մածուկ – $20 \times 14,29 = 285,8$ կգ:
4. Շաքար - $20 \times 3,57 = 71,4$ կգ:
5. Կերակրի աղ – $20 \times 4,28 = 85,6$ կգ:
6. Տապակած սոխ – $20 \times 7,14 = 142,8$ կգ:
7. Տարղեղ – $20 \times 1,45 = 29$ կգ:
8. Դափնիներն - $20 \times 0,38 = 7,6$ կգ:

ԳԼՈՒԽ 12. ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱԾՎԱՐԿՆԵՐ

Շաքարի պահանջվող քանակի հաշվարկ

Պահածոների արտադրությունում շաքարն օգտագործվում է մուրա-բաներ, ջեմեր, պովիլոններ, մելեներ, կոմպոսիներ, մրգահատապտղային հյութեր, մարինադներ, սոուսներ և այլ արտադրատեսակներ արտադրելիս։ Կախված արտադրատեսակից շաքարն օգտագործվում է չոր կամ օշարակների ձևերով։

Պահանջվող խտության օշարակ պատրաստելու համար որոշակի քանակով կշռված շաքարը խառնելով լուծվում է որոշակի քանակի տաք ջրում։ Ստացված լուծույթի խտությունը ստուգվում է ռեֆրակտոմետրով կամ արենոմետրով։ Արենոմետրով լուծույթի խտությունը որոշելով և օգտրվելով հատուկ աղյուսակից գտնվում է շաքարի տոկոսային պարունակությունը լուծույթում։

Աղյուսակ 93

Օշարակի խտության կախվածությունը դրանում լուծված շաքարի քանակից (20°C -ում)

Խտությունը, կգ/լմ ³	Շաքարի պարու- նակությունը, %	Խտությունը, կգ/լմ ³	Շաքարի պարու- նակությունը, %
1,01785	5	1,22957	50
1,03814	10	1,25754	55
1,05917	15	1,28646	60
1,08096	20	1,31633	65
1,10356	25	1,34717	70
1,12698	30	1,38897	75
1,15128	35	1,41172	80
1,17645	40	1,44539	85
1,20254	45	1,47998	90

Եթե պատրաստված օշարակի խտությունը չի համապատասխանում պահանջվածին, ապա այն կարգավորվում է շաքար կամ ջուր ավելացնելով, ցածրի դեպքում հնարավոր է նաև գողորշիացումով խտացում:

Շաքարի լուծելիությունը ուղղակիորեն կախված է ջրի ջերմաստիճանից: Շաքարը (սախարոզա) ունի այնպիսի հատկություն, որ դրա լուծումը ջրում բերում է լուծույթի ծավալի փոքրացման: Առավելագույն ծավալային փոքրացումը նկատվում է 62,6 %-ոց լուծույթում, որը 1 լ լուծույթի հաշվով կազմում է 13,7 սմ³:

Աղյուսակ 94

Զրում սախարոզայի լուծելիության կախվածությունը ջերմաստիճանից

Ջերմաստիճան, °C	Լուծելիություն, %	Ջերմաստիճան, °C	Լուծելիություն, %
5	64,87	55	73,20
10	65,58	60	74,18
15	66,33	65	75,18
20	67,09	70	76,22
25	67,89	75	77,27
30	68,70	80	78,36
35	69,55	85	79,46
40	70,42	90	80,61
45	71,32	95	81,77
50	72,25	100	82,97

Օշարակի խտությունը կարելի է արտահայտել 100 գ օշարակում շաքարի գրամների քանակով:

Եթե 100 գ օշարակում պարունակվում է 20 գ շաքար և 80 գ ջուր, ապա այդպիսի լուծույթը կունենա 20 % խտություն, $\left(\frac{20 \cdot 100}{100}\right)$ պայմանով, որ շաքարի չոր նյութերի պարունակությունը հավասար լինի 100 %-ի: Եթե 20 գ շաքարը լուծվել է 100 գ ջուր և ստացվել 120 գ օշարակ, ապա օշարակի խտությունը կկազմի 16 % $\left(\frac{20 \cdot 100}{120}\right)$:

Հանձնարարված խտությամբ պահանջվող քանակի լուծույթ պատրաստելու համար կատարվում է հետևյալ հաշվարկը: Ենթադրենք պահանջվում է պատրաստել G կգ օշարակ C % խտությամբ: Անհրաժեշտ է հաշվարկել շաքարի (g₁) և ջրի (g₂) պահանջվող քանակները, եթե չոր նյութերի պարունակությունը շաքարում կազմում է n %:

Ծաքարի պահանջարկը կգ-ներով հաշվում է՝ $g_1 = \frac{G \cdot C}{n}$, իսկ զրի պահանջվող քանակը՝ $g_2 = G - g_1$ կամ $g_2 = G \cdot \left(1 - \frac{C}{n}\right)$:

Օրինակ 66: Պահանջվում է պատրաստել $G=750$ կգ օշարակ $C=42\%$ շաքարի պարունակությամբ: Չոր նյութերի պարունակությունը շաքարում $n=99,5\%$: Որոշել որքան շաքար և ջուր է անհրաժեշտ լուծույթը պատրաստելու համար:

$$g_1 = \frac{750 \cdot 42}{99,5} = 316,58 \text{ կգ շաքար},$$

$$g_2 = 750 - 316,58 = 433,42 \text{ կգ ջուր},$$

$$g_2 = 750 \cdot \left(1 - \frac{42}{99,5}\right) = 433,42 \text{ կգ ջուր}:$$

Օրինակ 67: Հաշվել թե որքան շաքար է անհրաժեշտ ավելացնել $g_2 = 750$ կգ զրին $C=42\%$ -ոց օշարակ ստանալու համար:

$$g_1 = \frac{g_2 \cdot C}{n - C} = \frac{750 \cdot 42}{99,5 - 42} = 547,83 \text{ կգ շաքար}:$$

Արտադրությունում հաճախ անհրաժեշտ է լինում փոխել (մեծացնել կամ փոքրացնել) պատրաստի օշարակի խտությունը: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է լինում փոխել ջրի կամ շաքարի քանակները: Եթեմն անհրաժեշտ է լինում տարբեր խտությունների օշարակների խառնումով ստանալ այլ խտության օշարակ: Նման անհրաժեշտություն առավել հաճախ հանդիպում է մրգահյութերի արտադրությունում, երբ որոշակի չոր նյութերի պարունակությամբ հյութ արտադրելու համար, կախված մրգապյուրեի չոր նյութերի պարունակությունից, փոխվում է օշարակի անհրաժեշտ խտությունը:

Օրինակ 68: Առևա $G_1 = 300$ կգ $C_1 = 28\%$ -ոց օշարակն անհրաժեշտ է դարձնել $C_2 = 13\%$ -ոց:

Օշարակի քանակը կստացվի՝

$$G_2 = \frac{G_1 \cdot C_1}{C_2} = \frac{300 \cdot 28}{13} = 646,15 \text{ կգ:}$$

Կայահանջվի ավելացնել ջուր՝

$$g = G_2 - G_1 = 646,15 - 300 = 346,15 \text{ կգ:}$$

$$\text{կամ } g = \frac{G_1 \cdot C_1}{C_2} - G_1 = \frac{300 \cdot 28}{13} - 300 = 346,15 \text{ կգ:}$$

Օրինակ 69: Առկա $G_1 = 300$ կգ $C_1 = 12$ %-ոց օշարակն անհրաժեշտ է դարձնել $C_2 = 40$ %-ոց: Որոշել $n = 99,5$ %-ոց չոր նյութերի պարունակությամբ անհրաժեշտ շաքարի և ստացվող օշարակի քանակները:

$$G_1 \text{ կգ օշարակում պարունակվում է շաքար՝ } \frac{G_1 \cdot C_1}{n + g}:$$

Շաքարի նման քանակ կապարունակվի C_2 խտության օշարակում՝

$$\frac{(G_1+g) \cdot C_2}{n}, \text{ այդպիսով՝ } \frac{G_1 \cdot C_1}{n + g} = \frac{(G_1+g) \cdot C_2}{n},$$

որտեղից ավելացվող շաքարի g քանակը կորոշվի՝

$$g = \frac{G_1 \cdot C_2 - G_1 \cdot C_1}{n - C_2} = \frac{300 \cdot 40 - 300 \cdot 12}{99,5 - 40} = 141,18 \text{ կգ:}$$

Ստուգում՝

$$C_2 = \frac{G_1 \cdot C_1 - g \cdot n}{G_1 + g} = \frac{300 \cdot 12 + 141,18 \cdot 99,85}{300 + 141,18} = 40 \text{ %:}$$

Ստացված լուծույթը կլշով՝

$$G_2 = G_1 + g = 300 + 141,18 = 441,18 \text{ կգ:}$$

Կերակրի աղի քանակի հաշվարկ

Կերակրի աղն օգտագործվում է մարինադներ, սոուսներ, խորտիկային, բնական և այլ տեսակի պահածոներ արտադրելիս:

Պահաճվող խտության աղաջրեր պատրաստելու համար կերակրի աղի որոշակի քանակը լուծվում է որոշակի քանակի ջրի մեջ: Պատրաստի աղաջրի խտությունը որոշվում է արեոնմետրերով և օգտվելով աղյուսակային տվյալներից գտնվում է լուծույթում կերակրի աղի տոկոսային պարունակությունը (աղ. 95): Անհրաժեշտության դեպքում աղաջրի խտությունը կարգավորվում է աղի կամ ջրի ավելացումով:

Աղյուսակ 95

Աղաջրերի խտության կախվածությունը կերակրի աղի պարունակությունից (20°C -ում)

Խտությունը, կգ/ մ^3	Կերակրի աղի պարունակություն, %	Խտությունը, կգ/ մ^3	Կերակրի աղի պարունակություն, %	Խտությունը, կգ/ մ^3	Կերակրի աղի պարունակություն %
1,0053	1	1,0707	10	1,1398	19
1,0125	2	1,0789	11	1,1478	20
1,0196	3	1,0857	12	1,1559	21
1,0268	4	1,0933	13	1,1640	22
1,0340	5	1,1009	14	1,1722	23
1,0413	6	1,1085	15	1,1804	24
1,0486	7	1,1162	16	1,1888	25
1,0569	8	1,1241	17	1,1972	26
1,0633	9	1,1319	18		

Կերակրի աղի լուծելիությունը ջրում ուղիղ կախվածություն ունի ջերմաստիճանից (աղ. 96):

Կերակրի աղի լուծելիությունը $0 - 108^{\circ}\text{C}$ -ում որոշվում է Դ. Ի. Մենդելեևի փորձնական ճանապարհով ստացած բանաձևով.

$$Q = 35,7 + 0,024 \cdot T + 0,00027$$

որտեղ $35,7$ – կերակրի աղի հագեցած լուծույթում աղի պարունակությունը,
%, T – ջերմաստիճանը, $^{\circ}\text{C}$:

Աղյուսակ 96

Կերակրի աղի լուծելիության կախվածությունը ջերմաստիճանից

Ջերմաստիճանը, $^{\circ}\text{C}$	Աղի պարունակությունը հագեցած լուծույթում, %	Աղի լուծելիությունը 100 րաժին ջրում	Ջերմաստիճանը, $^{\circ}\text{C}$	Աղի պարունակությունը հագեցած լուծույթում, %	Աղի լուծելիությունը 100 րաժին ջրում
0	26,28	35,64	60	27,07	37,12
10	26,32	35,72	70	27,30	37,55
20	26,39	35,85	80	27,55	38,03
30	26,51	36,07	90	27,81	38,52
40	26,68	36,39	100	28,15	39,18
50	26,86	36,76	107,7	28,32	39,51

Աղաջրի խտությունը կարելի է արտահայտել աղի գրամների քանակով 100 գ լուծույթում (P) և աղի գրամների քանակով 100 գ ջրում (g): P և g մեծությունների միջև գոյություն ունի մաքենաստիկական կախվածություն.

$$P = \frac{g \cdot 100}{100 + g} \quad \text{կամ} \quad g = \frac{P \cdot 100}{100 - P} :$$

Օրինակ 70: Պատրաստված 500 կգ աղաջրում աղի քանակությունը կազմում է 100 կգ, այսինքն $20\%-ով$ լուծույթ:

Այդ դեպքում՝

$$g = \frac{100 \cdot 500}{500 - 100} = 125 \text{ կգ:}$$

Կմշանակի 20 %-ով լուծույթ ստանալու համար անհրաժեշտ է 500 կգ

ջրի մեջ լուծել 125 կգ կերակրի աղ, այդ դեպքում՝ $P = \frac{100 \cdot 125}{500 + 125} = 20\%:$

Կերակրի աղի հանձնարարված խտության լուծույթ պատրաստելու համար կարելի է օգտվել հետևյալ հաշվարկներից: Ընդունենք ունենք B կգ ջուր և անհրաժեշտ է որոշել, թե որքան կերակրի աղ (g կգ) է անհրաժեշտ P %-ով լուծույթ ստանալու համար:

Տվյալ դեպքում ջրի և կերակրի աղի ընդհանուր զանգվածը կկազմի $B+g$, որը բազմապատկելով P %-ով հնարավոր կլինի որոշել խառնուրդում աղի քանակը $\frac{(B+g) \cdot P}{100}$, իսկ դա հավասար պետք է լինի g -ի: Այդպիսով կատարվի մեկ անհայտով հավասարում. $g = \frac{(B+g) \cdot P}{100}$ կամ $BP + gP = 100 \cdot g$,

$$BP = g \cdot (100 - P),$$

$$g = \frac{B \cdot P}{100 - P} \quad (117)$$

Օրինակ 71: Հաշվել թե որքան կերակրի աղ է անհրաժեշտ ավելացնել 500 կգ ջրին, որպեսզի արդյունքում սուազի 15 % -ոց աղաջուր:

Ըստ (117) քանաձևի կգունենք.

$$g = \frac{500 \cdot 15}{100 - 15} = 88,24 \text{ կգ:}$$

Օրինակ 72: Հաշվել թե որքան կերակրի աղ է անհրաժեշտ ավելացնել տոմատի սոուսին, եթե տոմատի սոուսով ձկան պահածոյում կերակրի աղի քանակությունը պետք է կազմի 1,6 %:

Ըստ պահածոյի բաղադրատոմսի՝ մաքուր քաշով պատրաստի մթերքում ձուկը պետք է կազմի 60 %, իսկ տոմատի սոուսը 40 %: Սին տապակումը, աղ դնելու հետո ձկան մեջ պետք է պարունակվի 1,8 % կերակրի աղ: Տապակելիս ձկան տապակման տեսանելի տոկոսը հովացման հետ միասին կազմում է 20 %:

Ակզրից որոշվում է կերակրի աղի անհրաժեշտ քանակը 1 հալտ պահածոյում.

$$g_1 = \frac{353,4 \cdot 1,6}{100} = 5,6 \text{ կգ:}$$

Այնուհետև անհրաժեշտ է որոշել թե որքան կերակրի աղ է ներմուծվում պահածո: Պահածոյում տապակած ձկան քանակը կազմում է

$$\frac{353,4 \cdot 60}{100} = 212 \text{ կգ:}$$

Ձկան զանգվածը մինչ տապակում՝

$$212 \quad \text{-----} \quad (100 - 20)$$

$$X \quad \text{-----} \quad 100 \quad X = \frac{212 \cdot 100}{80} = 265 \text{ կգ:}$$

Ձկան այդպիսի քանակում պարունակվում է կերակրի աղ.

$$g_2 = \frac{265 \cdot 1,8}{100} = 4,7 \text{ կգ:}$$

Կնշանակի կերակրի աղի քանակը, որը պետք է ներմուծվի տոմատի սոուսի հետ կկազմի. $g_3 = g_1 - g_2 = 5,6 - 4,7 = 0,9$ կգ:

Համաձայն տեխնոլոգիական հրահանգի «Զուկ տոմատի սոուսում» 1 հալու պահածոյի համար տոմատի սոուսի հետ անցնող աղի քանակը պետք կազմի 1 կգ: Հաշվարկայինից տարբերությունը չի խաթարի պահածոյի որակը, քանզի պահածոյում աղի պարունակությունը սահմանվում է $1,2 - 2,5 \%$:

Քացախսաթթվի քանակի հաշվարկ

Պահածոների արտադրությունում քացախսաթթուն կիրառվում է քանչարեղենային, մրգային, ձկնային մարինադներում, ձկան տոմատի սոուսում, տոմատի սոուսներում, խորտիկային և այլ տեսակի պահածոներում:

Քիմիապես մաքուր քացախսաթթուն անվանվում է սառցային քացախսաթթու, որի հալման ջերմաստիճանն է $16,7^{\circ}\text{C}$: Քացախսաթթուն ջրում լուծվում է ցանկացած հարաբերությամբ:

Պահածոների լցահյութերը և սոուսները պարունակում են քացախսաթթվի տարրեր քանակներ: Որպեսզի պահածոներում ապահովվի պահանջվող բբվությունը, անհրաժեշտ է լինում, կատարել օգտագործվող քացախսաթթվի (քացախս էսենցիա) կամ քացախի քանակական հաշվարկ: Հաշվարկնան համար կատարենք հետևյալ նշանակումները.

K – 100 կգ լցահյութի համար պահանջվող քացախի կամ քացախսաթթվի քանակ, կգ,

P – սոուփում պահածոյի զանգված, կգ,

L - լցահյութի պարունակություն պահածոյի տուփում, %,

m_1 – քացախսաթթվի պարունակությունը պահածոներում ըստ ստանդարտի կամ տեխնիկական պայմանների , %,

m_2 - քացախսաթթվի պարունակությունը քացախս էսենցիայում կամ քացախում , %:

Հաշվարկումը կատարվում է քացախը կամ քացախս էսենցիան պայմանական $100\%-\text{ոց}$ քացախսաթթվի վերահաշվարկելով: Այն կազմում է $\frac{P \cdot m_1}{100}$ կգ: Որպեսզի որոշվի, թե որքան քացախ կամ քացախս էսենցիա է հարկավոր $m_2\%$ քացախսաթթվի պարունակությամբ, անհրաժեշտ է հաշվարկել $\frac{P \cdot m_1 \cdot 100}{100 \cdot m_2}$ կամ $\frac{P \cdot m_1}{m_2}$, այդպիսի քանակով քացախսաթթու պետք

է պարունակվի մեկ տուփ պահածոյի լցահյութում, այսինքն՝ $\frac{P \cdot L}{100}$ կգ:

Համեմատությամբ կորոշվի, թե որքան քացախ կամ քացախ էսենցիա պետք է պարունակվի 100 կգ լցահյութում.

$$\begin{aligned} \frac{\Pi \cdot \frac{m_1}{m_2}}{100} &= \frac{\Pi \cdot L}{100} \\ K &= 100 \end{aligned}$$

որտեղից՝

$$K = \frac{m_1}{m_2} \cdot 100 \cdot \frac{100}{L} \text{կգ} \quad (118)$$

Օրինակ 73: Հաշվարկել որքան 70 %-ոց քացախ էսենցիա է ամերածեցտ ավելացնել «Վարունգ պահածոյած» պահածոյի լցահյութին, որպեսզի պատրաստի մթերում քացախաբթվի պարունակությունը սուանդարտին համապատասխան կազմի 0,5 %: Լցահյութի քանակը լցնելիս՝ 40 %:

Ըստ (118) քանաձևի՝

$$K = \frac{0,5}{70} \cdot 100 \cdot \frac{100}{40} = 1,79 \text{ կգ}$$

Հաշվարկի ճշտության սոուզման համար 2 լ տարողությամբ ապակյաս տուփերով «Վարունգ պահածոյած» պահածոյի կշիռն ընդունենք 2 կգ:

1,79 կգ 70 %-ոց քացախ էսենցիայում պարունակվում է $\frac{1,79 \cdot 70}{100} = 1,253$ կգ քացախաբթու:

100 %-ոց քացախաբթվի այդպիսի քանակ կապարունկվի 100 կգ լցահյութում, իսկ 2 լ տուփի լցահյութի քանակը կստացվի $\frac{2 \cdot 40}{100} = 0,8$ կգ:

Հետևաբար 0,8 կգ լցահյութում քացախաբթուն կկազմի $\frac{1,253 \cdot 0,8}{100} = 0,01$ կգ, որը 2 կգ պահածոյի տուփում կկազմի $\frac{0,01 \cdot 100}{2} = 0,5$ %:

Տոմատի սոուսների արտադրման համար պահանջվող քացախի կամ քացախ էսենցիայի քանակը հաշվարկելու համար կատարենք հետևյալ նշանակումները՝

B — արտադրվող տոմատի սոուսի քանակը, կգ,

b — տոմատի սոուսում թթվի պարունակությունը ըստ քացախաբթվի, %,

D — տոմատի սոուսում տոմատի պյուրեի քանակը, կգ,

d — տոմատի պյուրեում թթվի պարունակությունը վերահաշվարկված ըստ քացախաբթվի, %:

Սոուսում ավելացվող 100 %-ոց քացախաբթվի քանակությունը կկազմի՝

$$G = \frac{B \cdot b}{100} - \frac{D \cdot d}{100},$$

իսկ օգտագործվող քացախի կամ քացախ էսենցիայի պահանջվող քանակն ըստ K % քացախաբթվի պարունակության կորոշվի՝

$$G' = \frac{Bb - Dd}{K} \quad (119)$$

Օրինակ 74: Հաշվել թե որքամ 65 %-ոց քացախ էսենցիա կպահանջվի 2,5 տ ըստ քացախաբթվի 1,35 % բրվությամբ տունուի սուս արտադրելու համար, եթե այդ քամակի սուս արտադրելու համար ժամանել է 1150 կգ 15 %-ոց ըստ քացախաբթվի 1 % բրվայնությամբ տունատի պյուրե։

Ըստ (119) բանաձևի՝

$$G' = \frac{2500 \cdot 1,35 - 1150 \cdot 1}{65} = 34,23 \text{ կգ:}$$

Համեմունքների պահանջվող քանակների հաշվարկներ

Պահածոների արտադրությունում համեմունքներն օգտագործվում են՝ մարինադներ, սոսուներ, մուրաքաներ, խորտիկային և այլ տեսակի պահածոներ արտադրելիս։ Սոսուներ արտադրելիս համեմունքներից պատրաստվում են քացախի կամ ջրային թուրմեր և այդ վիճակով ներմուծվում պահածոն։ Մարինադներում համեմունքները կարող են ներմուծվել ինչպես հատերով, այնպես էլ թուրմերի ձևով։

Ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի 1 տ քանչարեղենային մարինադ արտադրելիս՝ ծախսվում է 0,35 կգ դարչին, 0,25 կգ մեխակ, 0,20 կգ հնտավետ պղպեղ, 0,18 կգ սև պղպեղ, 0,45 կգ դափնիներև և 6,4 կգ 80 %-ոց քացախաբթու։

Համեմունքների քացախային թուրմ պատրաստելու համար համեմունքների գումարային (1,43 կգ) քանակը 10 օր բրմվում է 20 % քացախաբթու պարունակող քացախում 1 : 15 - 20 հարաբերությամբ։

6,4 կգ 80 %-ոց քացախ էսենցիայից 20 %-ոց կստացվի՝

$$\frac{6,4 \cdot 80}{20} = 25,6 \text{ կգ:}$$

Հետևաբար 6,4 կգ քացախ էսենցիային անհրաժեշտ կլինի ջուր ավելացնել $25,6 - 6,4 = 19,2$ կգ։

Ծրմելիս՝ համեմունքներ — քացախ հարաբերությունը կկազմի՝

$$\left(\frac{25,6}{1,43} = 17,9 \right) 1 : 17,9-ի։$$

Ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի՝ «Վարունգի մարինադ» պահածոյի մեջ հումքի քանակը պետք է կազմի 60 %, լցահյութինը՝ 40 %։

Կմշանակի 1 տոննա պատրաստի մթերքում լցահյութի քանակը կկազմի 400 կգ և թրմումից հետո քամված 25,6 կգ բուրմին անհրաժեշտ կլինի ավելացնել $400 - 25,6 = 374,4$ կգ, 21 կգ կերակրի աղ և 20,4 կգ շաքար պարունակող լուծույթ:

$$\frac{25,6 \cdot 20}{1000} = 0,512 \% \text{ բբվություն}, \text{այնքան ինչքան պահանջվում է բույլ բբվա-}$$

յին մարինադներում:

Առավել բարձրորակ պահածոներ արտադրելու և կորուստները կրծ-ձատելու համար, կախված պահածոյի տեսակից, օգտագործվում են համեմունքների, եթերայուղների, սպիրտային, քացախաթթվային կամ բուսական յուղի լուծույթներ: Մեկ կիլոգրամ բնական չոր համեմունքներին համապատասխանում են դրանց եթերայուղերը հետևյալ քանակներով (գ): Աևաղեղ - 20, հոտավետ պղպեղ - 30, դարչին - 12, մեխսակ - 80, իմբիր - 15, մուսկատի ընկույզ - 100, մուսկատի ծաղիկ - 80, անիտոն - 17, դափնետերև - 10:

Ծծմբային անհիդրիդի և ծծմբային բբվի քանակական հաշվարկ

Տեխնոլոգիական հրահանգի համաձայն սուֆիտացված կիսապատրաստուկներում ծծմբային անհիդրիդի պարունակությունը պետք է տատանվի $0,1 - 0,2 \%$ -ի սահմաններում:

Ծծմբային անհիդրիդի պահանջվող քանակը կիլոգրամներով կարելի է հաշվարկել հետևյալ քանաձնով՝

$$L = \frac{B \cdot S}{100} \quad (120)$$

որտեղ B – սուֆիտացիայի ենթակա մթերքի քանակը, կգ, S – ը ծծմբային անհիդրիդի պարունակությունը մթերքում, %:

Հեղուկ ծծմբային անհիդրիդը չափվում է ծավալով սուֆիտատորում, իսկ մեծ քանակներ օգտագործելիս՝ կշռվում:

Մրգային կիսապատրաստուկները ծծմբային բբվով սուֆիտացնելիս՝ անհրաժեշտ է իմանալ ջրում լուծված ծծմբային անհիդրիդի քանակը, ինչը որոշվում է անուղղակի ճանապարհով:

Արենմետրով որոշվում է լուծույթի խտությունը, որից և աղյուսակի օգնությամբ որոշվում ծծմբային անհիդրիդի պարունակությունը լուծույթում:

Լուծույթում ծծմբային անհիդրիդի պարունակությունը

Լուծույթի խտությունը գ/սմ ³	Լուծույթի կոնցենտրացիան %	Լուծույթի խտությունը գ/սմ ³	Լուծույթի կոնցենտրացիան
1,0028	0,5	1,0248	4,5
1,0056	1,0	1,0275	5,0
1,0085	1,5	1,0302	5,5
1,0113	2,0	1,0328	6,0
1,0141	2,5	1,0353	6,5
1,0168	3,0	1,0377	7,0
1,0194	3,5	1,0401	7,5
1,0221	4,0	1,0426	8,0

Ենթադրենք անհրաժեշտ է սուլֆիտացնել B կգ մթերք S % ծծմբային անհիդրիդի պարունակությամբ, որի համար առկա է S₁ % ծծմբային անհիդրիդի պարունակությամբ աշխատանքային լուծույթ (ծծմբային թթու):

Սկզբից անհրաժեշտ է որոշել թե որքան ծծմբային անհիդրիդ պետք է պարունակվի B կգ մթերքում, գումարած անհայտ աշխատանքային լուծույթի (P) քանակը կգ-ներով՝

$$L = \frac{S(B+P)}{100},$$

Նույնքան ծծմբային անհիդրիդ պետք է պարունակվի նաև սուլֆիտացիայի համար պահանջվող աշխատանքային լուծույթում (PS₁), այսինքն՝

$$\frac{S(B+P)}{100} = \frac{PS_1}{100}; \quad B \cdot S + P \cdot S = PS_1$$

որտեղից՝

$$P = \frac{B \cdot S}{S_1 - S} \quad (121)$$

Որոշ դեպքերում, մրգային կիսապատրաստուկները սուլֆիտացնելիս, ըստ դրանցում նորմավորված ծծմբային անհիդրիդի, նորմավորվում է ավելացվող աշխատանքային լուծույթի քանակը: Դրա համար անհրաժեշտ է լինում հաշվարկել թե ինչ խտության պետք է պատրաստել աշխատանքային լուծույթը:

Եթե անհրաժեշտ է սուլֆիտացնել B կգ մթերք S % ծծմբային անհիդրիդի պարունակությամբ և պետք է ավելացվի աշխատանքային լուծույթ P₁ % - ի չափով, ապա կապահանջվի որոշել թե որքան ծծմբային անհիդրիդ պետք է պարունակվի S₁ աշխատանքային լուծույթում, որպեսզի մթերքում ապահովվի S % ծծմբային անհիդրիդ:

Մթերքի քանակն աշխատանքային լուծույթի հետ համատեղ կգ-ներով կկազմի՝

$$B + \frac{BP_1}{100} = B \left(1 + \frac{P_1}{100}\right);$$

Ծծմբային անհիդրիդը (կգ) խառնուրդում կպարունակվի՝

$$D = B \left(1 + \frac{P_1}{100}\right) \cdot \frac{S}{100};$$

Ավելացվող աշխատանքային լուծույթի քանակը (կգ) կգտնվի՝

$$P = \frac{B \cdot P_1}{100};$$

Աշխատանքային այդ լուծույթում, որի քանակը ընդունելով 100 %, պետք է պարունակվի D կգ ծծմբային անհիդրիդ, որտեղից կգտնվի և S₁ տոկոսային պարունակությունը՝

$$\begin{aligned} \frac{B \cdot P_1}{100} &----- 100 \\ B \left(1 + \frac{P_1}{100}\right) \cdot \frac{S}{100} &----- S_1 \\ S_1 = S \left(1 + \frac{P_1}{100}\right) \cdot \frac{100}{P} & \end{aligned} \quad (122)$$

Որոշ տեսակի պտուղների, մասնավորապես հնդավորների, սուֆիտացումն իրականացվում է ծծումքի այրումից ստացվող ծծմբային անհիդրիդով ծխահարելով կամ այդ նպատակի համար օգտագործվում է ճնշումային բալոններում լցված հեղուկ ծծմբային անհիդրիդ:

Եթե պտուղները ծխահարվում են ծծումքի այրումով՝ $S + O_2 = SO_2$, իրականացվում է պահանջվող քանակի հաշվարկ՝ ելնելով թթվածնի և ծծմբի ատոմային զանգվածից. $32S + 32O_2 = 64SO_2$:

Եթե ծխահարվող պտուղներում ըստ տեխնոլոգիական իրահանգի պետք է պարունակվի 0,1 % ծծմբային անհիդրիդ, ապա 1 տ պտուղների համար կպահանջվի 1 կգ: Անհրաժեշտ ծծումքի քանակը կորոշվի ելնելով նրանից, որ եթե 32 կգ ծծումքի այրումից առաջանում է 64 կգ ծծմբային անհիդրիդ, ապա 1 կգ-ի համար կպահանջվի 0,5 կգ (32 : 64):

Քանի որ ծծումքի այրումով սուֆիտացնելիս տեղի են ունենում ծծմբային անհիդրիդի մեծ կորուստներ, տեխնոլոգիական իրահանգով 1 տ մրգի սուլֆիտացման համար նախատեսվում է 2 կգ ծծումք:

Օրինակ 75: Որոշել թե որքան ծծմբային անհիդրիդ է անհրաժեշտ 5 տ մրգային պյուրեի սուլֆիտացման համար, եթե SO_2 -ի քանակը պետք է կազմի 0,15 %:

Ըստ 120 բանաձեկ՝

$$L = \frac{5000 \cdot 0,15}{100} = 7,5 \text{ կգ:}$$

Օրինակ 76: Որոշել թե որքան 5 %-ոց SO_2 -ի աշխատանքային լուծույթ է անհրաժեշտ 5 տ մրգային պյուրեի սուլֆիտացման համար, եթե SO_2 -ի բանակը մրերրում պետք է կազմի 0,15 %:

Ըստ 121 բանաձեկ՝

$$P = \frac{5000 \cdot 0,15}{5 - 0,15} = 154,6 \text{ կգ կամ } 158,9 \text{ լ}$$

(ըստ 5 %-ոց լուծույթի խտության 1,0275 գ/սմ³):

Էթիլ սպիրտի քանակի հաշվարկ

Ոչ ալկոհոլային և ալկոհոլային ըմպելիքներ արտադրելիս օգտագործվում է էթիլ սպիրտով պահածոյած մրգահատապտղային հյութ-կիսապատրաստուկներ: Կիսապատրաստուկներն արտադրվում են հյութերին 20 - 30 ծավալային տոկոս էթիլ սպիրտ ավելացնելով: Սալիրտը առաջացնում է հյութերի կալորիդների կոագուլյացիա և նստեցում, որից հետո հյութը դեկանտվում է, ֆիլտրվում և տարայափորվում:

Հյութերի սպիրտացման համար պահանջվող էթիլ սպիրտի քանակը լիստրերով որոշվում է՝

$$S = \frac{D \cdot C_1}{C - C_1}, \quad (123)$$

որտեղ S - պահանջվող սպիրտի քանակը, լ, D - սպիրտացման ենթակա հյութի քանակը, լ, C - օգտագործվող սպիրտի թնդությունը, ծավ. %, C_1 - սպիրտացված հյութի թնդությունը, %:

Օրինակ 77: Որոշել թե որքան 96,5 %-անոց էթիլ սպիրտ է անհրաժեշտ 10000 լ մրգահյութի պահածոյացման համար, սպիրտի պարունակությունը հասցնելով 22 %-ի:

Ըստ (123) բանաձեկ՝

$$S = \frac{10000 \cdot 22}{96,5 - 22} = 2953 \text{ լ:}$$

2953 լ 96,5 %-անոց սպիրտով բացարձակ սպիրտի քանակը կկազմի՝

$$\frac{2953 \cdot 96,5}{100} = 2849,6 \text{ լ:}$$

Հյութի և 96,5 %-անոց սպիրտի քանակների խառնուրդը կկազմի՝
 $10000 + 2953 = 12953 \text{ լ:}$

Խառնուրդում սպիրտի տոկոսային պարունակությունը ստացվում է՝

$$\frac{2849,6 \cdot 100}{12953} = 21,99 \approx 22 \%:$$

Ընդեղենների ուռճեցման հաշվարկ

Պահածոների արտադրությունում ընդեղեններն օգտագործվում են մսարնդեղենային, ձկնարնդեղենային և այլ տեսակների պահածոներ արտադրելիս: Ընդեղենների նախնական վերամշակման կարևոր գործընթացներից են բրջումը և ջրախաշումը, որոնք նպաստում են պահածոների բաղադրիչների ճշշտ հաշվարկմանը և որակի բարձրացմանը:

Ընդեղենների բրջման տևողությունը կազմում է 3-4 ժամ և ավարտվում է, եթե հատիկներում ջրի պարունակությունը հասնում է 60 %-ի, իսկ չոր հատիկի նկատմամբ ուռճեցվածինը կազմում է 160 %: Թրջված, ուռճեցած ընդեղենները լվացվում են, այնուհետև օալայի ուռճեցման նպատակով ենթարկվում են ջրախաշման եռացող ջրում 2-6 րոպ. տևողությամբ:

Ջրախաշումից հետո ընդեղենների զանգվածը չոր զանգվածի նկատմամբ կազմում է 185 %: Ընդեղեններով պահածոների մթերային հաշվարկման համար ելակետային տվյալներ են բաղադրատոմսը և արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում տեղի ունեցող կորուստները: Որպես օրինակ ընտրենք «Տավարի միս լոբով՝ արգանակում» պահածոյի բաղադրատոմսը:

Աղյուսակ 98

«Տավարի միս լոբով՝ արգանակում» պահածոյի բաղադրատոմս

Հ/հ	Բաղադրիչներ	% - ներով	1 տ պատրաստի պահածոյի կց-ներով
Հիմնական			
1	Ռուկրահան միս	27,94	279,4
2	Հայած ճարպ	2,20	22,0
3	Ուռճեցված լոբի	42,35	423,5
4	Արգանակ	27,51	275,1
	Ընդամենը	100	1000
Արգանակ			
5	Նախապատրաստված գազար	1,10	11,0
6	Նախապատրաստված սպիրտակ արմատ	0,37	3,7
7	Նախապատրաստված սոխ	1,32	13,2
8	Նախապատրաստված կարմիր տաքողեղ	0,009	0,09
9	Կերակրի աղ	1,18	11,8
10	Չոր	23,53	235,31
	Ընդամենը	27,51	275,1

Արգանակը եփվում է, քամվում, և ստացված բուրմի քանակը, եթե պակաս է լինում 275,1 կգ-ից, ջուր է ավելացվում մինչև պահանջվող զանգվածի ստացվելը:

Արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացներում տեղի ունեցող կորուստներն են՝

- Սիս ոսկրահանելիս, բաժանելիս՝ 29 %, կտրատելիս ու դարսելիս՝ 0,3 %,
- Հալած ճարպ՝ 0,5 %,
- Թարմ զազար՝ 20 %,
- Թարմ սպիտակ արմատ՝ 25 %,
- Գլուխ սոխ՝ 19,5 %,
- Կարմիր տարղեղ՝ 3 %,
- Կերակրի աղ՝ 1%,
- Չոր լորի (1,8 միավոր ուռնեցմամբ)՝ 5,8 % ջոկման, տեսակավորման և լվացման գործընթացներում,
- Արգանակ՝ 6 %:

1 տ պատրաստի պահածոյի արտադրման համար պահանջվող հիմնական հումքատեսակների և օժանդակ նյութերի քանակները կստացվեն՝

$$1. \text{Սիս } T_{\text{սիս}} = \frac{279,4 \cdot 100^2}{(100-29)(100-0,3)} = 394,7 \text{ կգ:}$$

$$2. \text{Ճարպ } T_{\text{ճ}} = \frac{22 \cdot 100}{(100-5)} = 22,1 \text{ կգ:}$$

$$3. \text{Զազար } T_{\text{զ}} = \frac{11 \cdot 100}{(100-20)} = 13,8 \text{ կգ:}$$

$$4. \text{Սպիտակարմատ } T_{\text{սպ}} = \frac{3,7 \cdot 100}{(100-25)} = 4,9 \text{ կգ:}$$

$$5. \text{Սոխ } T_{\text{ս.}} = \frac{13,2 \cdot 100}{(100-19,5)} = 16,4 \text{ կգ:}$$

$$6. \text{Տարղեղ } T_{\text{տ.}} = \frac{0,09 \cdot 100}{(100-3)} = 0,09 \text{ կգ:}$$

$$7. \text{Կերակրի աղ } T_{\text{աղ}} = \frac{11,8 \cdot 100}{(100-1)} = 11,9 \text{ կգ:}$$

$$8. \text{Լորի } T_{\text{l}} = \frac{423,5 \cdot 100}{(100-5,8)} = 249,7 \text{ կգ:}$$

$$9. \text{Արգանակ } T_{\text{ար}} = \frac{275,1 \cdot 100}{(100-6)} = 292,6 \text{ կգ:}$$

Ազատ արգանակի քանակը, ստերիլիզացիայից հետո լրու լրիվ ուղ-
ճեցման պայմաններում՝ «արգանակի ներծծմամբ» %-ներով որոշվում է՝

$$A = \frac{a - l(n - u) + m \cdot 0,45 \cdot 100}{1000} \quad (124)$$

որտեղ a – արգանակի բաղադրատոմսային քանակը, կգ, l – լրու բա-
ղադրատոմսային քանակը վերահաշվարկած չոր լրու $\left(\frac{423,5}{1,8}\right)$, n

- ստերիլիզացիայից հետո լրու լրիվ ուղճեցումը ($n = 3$), u - լրու
ուղճեցումը թրջումից և ջրախաշումից հետո, m - մսի քանակը ըստ
բաղադրատոմսի, 0,45 - ստերիլիզացիայից հետո մսի զանգվածի
պահպանման գործակիցը:

$$A = \frac{275,1 - 235,3(3,0 - 1,8) + 279,4 \cdot 0,45 \cdot 100}{1000} = 11,8 \%,$$

որքան և պահանջվում էր ըստ ստանդարտի:

Չորացրած սոխի քանակի հաշվարկ

Որոշ պահածոների արտադրությունում թույլատրվում է բարմ սոխի
փոխարեն օգտագործել չորացրած սոխ: Չորացրած սոխի տապակման
համար այն կանխավ ջրում թրջոց է դրվում, մինչև զանգվածի 4 անգամ ա-
վելանալը:

ՈՒղճեցած սոխը տապակելիս, տապակման տեսանելի տոկոսն ըն-
դունվում է հավասար 40-ի, տապակումից հետո հովացման գործընթացում
կշռային կորուստները կազմում են 3 %:

Օրինակ 78: Չորացրած սոխից տապակված սոխ կստացվի՝

$$T_{տապ.} = \frac{1000 \cdot 4(100 - 40)(100 - 3)}{100^2} = 2328 \text{ կգ:}$$

1 հպտ պահածոյի արտադրման համար անհրաժեշտ չորացրած սո-
խի պահանջվող քանակը կհաշվարկվի՝

$$T_{չոր.} = \frac{S \cdot 100^2}{(100 - P_1)(100 - P_2)n} = 2328 \text{ կգ,} \quad (123)$$

որտեղ S - ըստ բաղադրատոմսի 1 հպտ պահածոյում տապակած սոխի
քանակը, կգ, P_1 - տապակման տեսանելի տոկոսը, %, P_2 - սոխի
կորուստները հովացնելիս, % տապակած սոխի նկատմամբ, n -
սոխի զանգվածի ավելացումը՝ թրջելիս, անգամ:

Օրինակ 79: № 8 թիթեղյա տուփերով «Մսի պաշտետ» պահածոյի
յուրաքանչյուր տուփում ըստ բաղադրատոմսի լցվում է 3,4 գ տապակված
սոխ: Որոշել № 8 թիթեղյա տուփերով 50 հպտ «Մսի պաշտետ» պահածոյի
արտադրման համար պահանջվող չորացրած սոխի քանակը:

Ըստ (123) բանաձեռնության՝

$$T_{\text{ռոր.}} = \frac{50 \cdot 3,4 \cdot 1000 \cdot 100^2}{(100 - 40)(100 - 3)} = 73 \text{ կգ:}$$

Նման եղանակով հաշվարկվում է նաև չորացրած արմատապուղ-ների պահանջվող քանակները, եթե դրանք պահանջվում օգտագործվում են տապակած վիճակով:

Արգանակ պատրաստելու համար ուկորների պահանջվող քանակի հաշվարկ

Ուկորի արգանակ պատրաստելու համար 1:3 հարաբերությամբ երկ-շապկանի կարսա է բարձվում կտրատված ուկոր և ջուր: Ընդ որում նույն հարաբերությամբ ուկորները եփվում են երեք անգամ: Արգանակի համար պահանջվող ուկորի քանակը հաշվարկվում է՝

$$T_{\text{ռոր.}} = \frac{S \cdot 100^2}{(100 - P_1)(100 - P_2) \cdot n \cdot m} \quad (124)$$

որտեղ S - ըստ բաղադրատոմսի 1 հատ պահանջյում արգանակի զանգ-վածը, կգ, n - ջորի բաժինները 1 բաժնի ուկորի նկատմամբ, m - միև-նույն ուկորի եփերի թիվը, P_1 - ուկորի կորուստները կտրատելիս, %, P_2 - արգանակի կորուստները պահած արտադրելիս, %:

Օրինակ 80: 2500 ֆիզիկական № 8 թիթեղյա սուստերով «Սսի պաշտետ» պահանջյի արտադրման համար հաշվարկել պահանջվող ուկորի քանակը, եթե յուրաքանչյուր սուստում ծախսվում է 61 գ արգանակ և $P_1 = 1,5$ %, $P_2 = 3$ %:

Ըստ (124) բանաձեռնության՝

$$T_{\text{ռոր.}} = \frac{61 \cdot 2500 \cdot 100^2}{3 \cdot 3(100 - 1,5)(100 - 3)} = 17,7 \text{ կգ:}$$

Պարզեցնող նյութերի քանակի հաշվարկ

Մրգահատապտղային պարզեցրած հյութերի պարզեցման համար կիրառվում են ֆիզիկական, ֆերմենտային, կոլորիդաքիմիական և քիմիական եղանակներ:

Առավելագույն պարզեցման հասնելու համար, անհրաժեշտ է պարզեցվող հյութին ավելացվող պարզեցնող նյութի քանակի ճշգրիտ հաշվարկ:

Պարզեցումը հողերով: Հյութերի պարզեցման համար կիրառվում է հրաբխային ծագման հողեր, մասնավորապես սպիտակուցների նկատմամբ մեծ սորբին ունակությամբ օժտված թենտոնիտներ: Զրային լուծույթներում թենտոնիտները բացասական են լիցքավորված: Իսկ հյութի կոլորիդներն ունեն դրական լիցքավորում և թենտոնիտի հետ փոխներգործությու-

Այս տեղի է ունենում լիցքերի չեզոքացում ու սպիտակուցային կոլոիդների արագ նստեցում: Բենտոնիտային հողերի ավելցուկային օգտագործումն առաջացնում հյութի կորուստների մեծացում:

Բենտոնիտի պահանջվող քանակը որոշվում է փորձնական սոսնձման միջոցով, որն իրականացվում է հետևյալ կերպ՝ կշռված բենտոնիտին ավելացվում է ջուր՝ 4 անգամ գերազանցող քանակով, խառնուրդը սուր գոլրշինով տարացվում է մինչև $70 - 75^{\circ}\text{C}$, խառնվում է և թողնվում 24 ժամ, այնուհետև ավելացվում է խառնուրդի զանգվածը 3 անգամ գերազանցող քանակով հյութ:

Բենտոնիտի պատրաստի կախույթը ֆիլտրվում է 2 - 3 մմ անցքերի տրամագիծ ունեցող մաղով, որից հետո այն պատրաստ է օգտագործման:

250 մլ տարողությամբ ապակյա 8 գլաններում լցվում է 200 - ական մլ պարզեցվող հյութ: Բենտոնիտի կախույթը լավ խառնվում է և կաթոցիկով (պիտուկա) հերթականությամբ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 և 16 մլ քանակներով լցվում հյութով գլանների մեջ: Գլանները բափահարվում են և 12 ժամ թողնվում հաճախատ: Ընտրվում է առավել պարզ հյութով գլանը, այդպիսով որոշելով բենտոնիտի պահանջվող չափարանակը:

Արտադրությունում ընտրված չափարանակով ըստ պարզեցվող հյութի քանակի հաշվարկված բենտոնիտային կախույթը ներմուծվում է հյութ, լավ խառնվում, թողնվում մինչև 3 օր: Պարզված հյութը դեկանտվում է և ֆիլտրվում:

Ենթադրենք, որ լավագույն պարզեցում ստացվել է այն գլանում, որում ավելացվել է 10 մլ բենտոնիտի կախույթ, 1000 l հյութի համար պահանջվող կախույթի քանակը $\frac{0,010 \times 1000}{0,2} = 50 \text{ l}$:

Բենտոնիտի կախույթի խտությունը հնարավոր է որոշել նաև հաշվարկումով: Եթե 1 քամին չոր բենտոնիտին ավելացվում է 4 քամին ջուր, ապա ստացվում է 5 քամին կախույթ: Այդ կախույթին ավելացնելով 3 քամին հյութ ստացվում է 20 քամին ($5 \times 3+5$) ջրահյութային կախույթ, որում 4 քամին բենտոնիտը կազմում է 5 %:

Ընդունելով, որ ստացված կախույթի միավոր ծավալն ունի միավոր կշիռ ($50 \text{ l} = 50 \text{ կգ}$), կստացվի, որ 1000 l հյութի համար կպահանջվի 2,5 կգ բենտոնիտ:

Օրինակ 81: Հաշվարկել, թե որքան բենտոնիտի 5 %-անց ջրահյութային կախույթ և չոր բենտոնիտ է անհրաժեշտ 7000 l հյութի պարզեցման համար, եթե 200 մլ հյութի համար, փորձնական սոսնձումով, լավագույթ տարրերակ է՝ ընտրել կախույթի 8 մլ ծախսը:

7000 l հյութի համար 5 %-անց կախույթի ծախսը կստացվի՝ $\frac{0,008 \times 7000}{0,2} = 280 \text{ l}$:

$$\text{Չոր բենտոնիտի քանակը կկազմի՝ } \frac{280 \times 5}{100} = 14 \text{ կգ:}$$

Պարզեցումը ժելատինով և տանիհնով: Հյուրերի պարզեցումը ժելատինի լուծույթով (սոսնձում), հիմնված է հյուրերի որոշ կողիդի նյուրերի քացասական և ժելատինի կողիդմերի դրական էլեկտրական լիցքերի փոխազդեցության վրա:

Սոսնձելիս հակառակ լիցքավորված մասնիկները ձգելով միմյանց լիցքաբահվում են, խոշորանում և սկսում նստել, ճանապարհին իրենց հետ տանելով այլ կողիդներ ու կախված մասնիկներ:

Միայն ժելատինի կիրառումը, հաճախ քավարար չի լինում պարզ հյուր ստանալու համար, քանի որ ջրային թաղանքը խանգարում է կոագույացիային: Այդպիսի դեպքերում մինչ ժելատինի ավելացումը հյուրի մեջ ներմուծվում է տանինի ջրային լուծույթ, որը ունակ է քայլայելու կողիդ մասնիկների ջրային թաղանքը: Միաժամանակ տանինը սպիտակուցների հետ առաջացնում է անլուծելի միացույքուներ, որոնք նույնպես նստում են: Պարզեցվող հյուրի որակը կախված է ժելատինի և տանինի լուծույթների օգտագործման ճշգրիտ չափարաժմներից: Դրանց պակասի դեպքում լրիվ պարզեցում չի ընթանում, իսկ ավելցուկի դեպքում առաջանում է պղտորություն:

Հյուրի յուրաքանչյուր խճքաբանակի համար ժելատինի և տանինի պահանջվող չափարաժմների որոշման նպատակով իրականացվում է փորձնական սոսնձում:

Փորձնական սոսնձման համար անհրաժեշտ է 3 շարք՝ 10 - ական փորձանորներ: Յուրաքանչյուր փորձանորի մեջ լցվում է 10 - ական մլ պարզեցվող հյուր: Առաջին շարքի փորձանորներին հերթականությամբ ավելացվում է 0,1 - 1,0 մլ ժելատինի 1 %-անոց լուծույթ: Երկրորդ շարքի բոլոր 10 փորձանորներում կանխավ ավելացվում է 0,1 և երրորդ շարքի փորձանորներում 0,2 մլ տանինի 1 % - անոց լուծույթ, այնուհետև ժելատինի 0,1 - 1,0 մլ լուծույթ՝ ըստ հերթականության:

Բոլոր փորձանորների պարունակությունը լավ թափահարվում է և 15 - 20 ր քողնվում հանգիստ: Ժելատինի և տանինի պահանջվող չափարաժմները որոշվում է այն փորձանորի չափարաժմով, որում պարզեցումը առավել արագ և լավ է ընթացել, իսկ միանման արդյունքի դեպքում, այն փորձանորի չափարաժմի հաշվով, որում նյուրերի առավել պակաս քանակ է օգտագործվել:

Արտադրությունում ժելատինով և տանինով պարզեցնելիս տեխնոլոգիական գործընթացի տևողությունը կազմում է մինչև 10 ժամ: Նստեցված (պարզված) հյուրը դեկանտվում է և ֆիլտրվում:

Ենթադրենք, որ հյուրի լավագույն պարզեցում ստացվել է երկրորդ շարքի յոթերորդ փորձանորում, որում ավելացվել է 0,1 մլ 1 % - անոց տանինի լուծույթ, և 0,7 մլ ժելատինի 1 %-անոց լուծույթ: 1000 լ հյուրի պար-

զեցման համար 1 %-անց լուծույթների և չոր ժելատինի ու տանինի պահանջվող քանակները կհաշվարկվեն տանինի 1 %-անց լուծույթ՝

$$\frac{0,0001 \times 1000}{0,010} = 10 \text{ լ:}$$

Չոր տանինի քանակը (ընդունելով 1 լ-ի կշիռը հավասար 1 կգ-ի՝)

$$\frac{10 \times 1}{100} = 0,1 \text{ կգ:}$$

Ժելատինի 1 % - անց լուծույթ՝ $\frac{0,0007 \times 1000}{0,010} = 70 \text{ լ:}$

Չոր ժելատինի (ընդունելով 1 լ-ի կշիռը հավասար 1 կգ-ի՝)

$$\frac{70 \times 1}{100} = 0,7 \text{ կգ:}$$

Օրինակ 82: Հաշվարկել, թե որքան տանինի և ժելատինի 1 %-անց լուծույթները ու չոր նյութերը են անհրաժեշտ 5000 լ հյութի պարզեցման համար, եթե փորձնական սոսնձման արդյունքները ծախսել են 0,2 մլ տանինի և 0,8 մլ ժելատինի 1 %-անց լուծույթներ:

Տանինի 1 %-անց լուծույթի ծախսը կկազմի՝

$$\frac{0,0002 \times 5000}{0,01} = 100 \text{ լ:}$$

Չոր տանին (ընդունելով 1 լ-ի կշիռը հավասար 1 կգ-ի՝)

$$\frac{100 \times 1}{100} = 1 \text{ կգ:}$$

Ժելատինի 1 %-անց լուծույթի ծախսը կկազմի՝

$$\frac{0,0008 \times 5000}{0,01} = 400 \text{ լ:}$$

Չոր ժելատին (ընդունելով 1 լ - ի կշիռը հավասար 1 կգ-ի՝)

$$\frac{400 \times 1}{100} = 4 \text{ կգ:}$$

Կալցիումի լակտատի քանակի հաշվարկ

Կալցիումի լակտատն օգտագործվում է խաղողի բնական հյութի պարզեցման համար: Խաղողի հյութից գինեքարի հեռացումը կալցիումի լակտատի օգնությամբ հիմնավորված է կարնաթթվի կալցիումական աղերի և գինեքարի փոխազդեցությամբ, ինչի արդյունքում առաջանում է դժվարալուծ կալցիումի տարտարատ: Կալցիումի տարտարատի լուծելիությունը գրեթե 30 անգամ ավելի փոքր է գինեքարի լուծելիությունից և այն բավարար արագ բյուրեղների ձևով նատում է տարողության հատակին:

Գինեքարի և կաթնաթթվային կալցիումի փոխագդեցությունն ընթանում է հետևյալ քիմիական ռեակցիայով.



Ենչպես երևում է բերված ռեակցիայից, բացի կալցիումի տարտարատից առաջանում է համապատասխան շափի ազատ օրգանական թթուներ, ի հաշիվ որոնց հյութի տիտրվող թթվությունը չի փոփոխվում, ինչը նպաստում է հյութի որակական ցուցանիշների պահպանանը: Կալցիումի լակտատի կիրառմամբ գինեքարի նստեցումը կախված հյութի պահպանանան զերմաստիճանից կազմում է 6 - 10օր: Այդ ժամանակահատվածը բավարար չէ հյութի ինքնապարզեցման և քափանցիկ հյութ ստանալու համար, կալցիումի լակտատի կիրառումը համակցվում է ժելատինով, տանինով կամ ֆերմենտային այրեպարատով սոսնձման հետ:

Նման եղանակով պարզեցման համար սկզբից հյութին ավելացվում է անհրաժեշտ քանակի տանինի, այնուհետև մելատինի լուծույթներ և փոշի՝ կալցիումի լակտատ: Ֆերմենտներով պրեպարատներ պարզեցնելիս կալցիումի լակտատը տաք հյութին ավելացվում է ֆերմենտային պրեպարատի հետ միաժամանակ:

Հյութի մեջ պարզեցնող ու դետարտարացնող նյութերի ներմուծումից հետո, ամբողջը լավ խառնվում է և պահանջվող տևողությամբ թողնվում հանգստի:

Գինեքարի նստեցման համար, պահանջվող կալցիումի լակտատի քանակը տոկոսներով մշակվող հյութի զանգվածի նկատմամբ որոշվում է հետևյալ քանաձնով՝

$$C = \frac{140 \cdot (g - 0,2)}{m} \quad (125)$$

որտեղ g - գինեքարի վերահաշվարկված գինեքրվի ընդհանուր քանակը հյութում, %, m - օգտագործվող ռեակտիվում կալցիումի լակտատի պարունակությունը, %, 0,2 - պարզեցման ընթացքում հյութում չըյուրեղացող գինեքարի քանակությունը, %:

Օրինակ 83: Պահանջվում է որոշել, թե որքան կալցիումի լակտատ է անհրաժեշտ 20 տ, 0,55 % գինեքար պարունակող խաղողի հյութի գինեքարի ավելցուկի նստեցման համար, եթե օգտագործվող ռեակտիվում կալցիումի լակտատի պարունակությունը 99 % է:

Ըստ (125) քանաձնի՝

$$C = \frac{140 \cdot (0,55 - 0,2)}{99} = 0,495 \%,$$

Հյութի զանգվածի նկատմամբ 20 տ խաղողի հյութի համար կպահանջվի՝

$$C = \frac{20000 \cdot 0,495}{100} = 99 \text{ կգ:}$$

**Մրգահատապտղային հյութերի քաղցրացման համար պահանջվող
շաքարի քանակի հաշվարկ**

Քաղցրացրած մրգահատապտղային հյութերի համային արժանիք-ները ապահովում են շաքարների և օրգանական թքուների ներդաշնակ հարաբերությամբ: Նման հարաբերությունը կարգավորվում է շաքարա-թթվային ինդեքսով:

Շաքարաթթվային ինդեքսը հյութերում շաքարների տոկոսային պա-րունակության հարաբերությունն է օրգանական թքուների տոկոսային պա-րունակությանը:

Ընդունված է, որ մրգահատապտղային հյութերի համար շաքարա-թթվային ինդեքսի լավագույն ցուցանիշը ընկած է 20 – 26-ի սահմաններում: 20-ից ցածր շաքարաթթվային ինդեքսը ունեցող հյութերը թթվաշ են, 26-ից բարձրներին տիպիկ է տիած քաղցր համը:

Բնական մրգահյութերի քաղցրացման համար օգտագործվում է շաքարի օշարակ, որի քանակը հաշվարկվում է ելեկով հանձնարարված բաղադրատոմսից, պահպանելով անհրաժեշտ շաքարաթթվային ինդեքսը:

Շաքարի քանակը, որն անհրաժեշտ կլինի հյութ ներմուծել օշարակի հետ որոշվում է հետևյալ քանաճնում՝

$$\frac{g_{o_2} \cdot C_{o_2}}{100} = C - \frac{g_{p\text{.h.j.}} \cdot C_2}{100} \quad (126)$$

որտեղ g_{o_2} – շաքարի օշարակի քանակն ըստ բաղադրատոմսի, %, C_{o_2} –

շաքարի օշարակի անհրաժեշտ խտությունը, %, C – շաքարի քա-նակը քաղցրացվող հյութում ըստ ստանդարտի, %, $g_{p\text{.h.j.}}$ – բնական հյութի քանակն ըստ բաղադրատոմսի, %, C_2 – շաքարի քանակը բնական հյութում, %:

Քաղցրացված հյութերում շաքարի պարունակությունը կարելի է արտահայտել շաքարաթթվային ինդեքսով:

$$\alpha = \frac{C}{F_p},$$

որտեղ α – շաքարաթթվային ինդեքս, F_p – քաղցրացրած հյութի թթվու-թյունը, %,

որտեղից՝ $C = \alpha \cdot F_p$.

և քանի որ $F_p = \frac{g_{p\text{.}} \cdot F_{p\text{.}}}{100}$,

ապա $C = \frac{\alpha \cdot g_{p\text{.}} \cdot F_{p\text{.}}}{100}$,

որտեղ F_p – բնական հյութի քրվությունը, %, C_{O_2} – լ կորոշվի հետևյալ բանաձևով՝

$$C_{O_2} = \frac{g_p \cdot (a \cdot F_p - C_2)}{g_{O_2}} \quad (127)$$

Բերված բանաձևում արտահայտվում է բաղադրատոմսը, պահանջվող շաքարաքվային ինդեքսը, բնական հյութի շաքարների և թթուների պարունակությունը, ինչը անհրաժեշտ է շաքարի օշարակի խտությունը հաշվելու համար:

Առաջարկված բանաձևով հնարավոր է հաշվարկել նաև բաղադրատոմսեր, եթե հայտնի է օշարակի խտությունը, ինչպես և շաքարաքվային ինդեքսը, եթե հայտնի են բաղադրատոմսը և շաքարի օշարակի խտությունը:

Ելնելով քաղցրացրած բնական հյութերի համար շաքարի ստանդարտ պարունակության չափից և բաղադրատոմսից՝ օշարակում շաքարի պարունակությունը հաշվարկելու համար կարելի է օգտվել արդեն բերված հավասարումից՝

$$\frac{g_{O_2} \cdot C_{O_2}}{100} = C - \frac{g_p \cdot C_2}{100}, \text{ կամ } g_{O_2} \cdot C_{O_2} = 100 \cdot C - g_p \cdot C_2, \\ \text{որտեղից, } C_{O_2} = \frac{(100 \cdot C - g_p \cdot C_2)}{g_{O_2}} \quad (128)$$

Օրինակ 84: Հաշվարկել բալի հյութի քաղցրացման համար անհրաժեշտ օշարակի խտությունը. եթե պահանջվում է, որ շաքարաքվային ինդեքսը հավասար լինի 22-ի ($\alpha = 22$):

Ըստ 127 բանաձևի՝

$$C_{O_2} = \frac{65 \cdot (22 \cdot 1,65 - 14)}{35} = 41,4 \%:$$

1 տ քաղցրացրած հյութի համար պահանջվող շաքարի ծախսը կհաշվարկվի՝

$$T_2 = \frac{1000 \cdot g_{O_2} \cdot C_{O_2}}{100 \cdot (100 - P)} \text{ բանաձևով,}$$

որտեղ P – շաքարի կորուստները, %:

Օրինակ 85: Հաշվարկել շաքարի ծախսի նորման 1 տ քաղցրացրած հյութի համար, եթե համաձայն քաղցրատոմսի բնական հյութին ավելացվող շաքարի քանակն է 35 %, օշարակի խտությունը 41,4 %, շաքարի կորուստները արտադրական գործընթացներում 1%:

$$T_2 = \frac{1000 \cdot 35 \cdot 41,4}{100 \cdot (100 - 1)} = 146,4 \text{ կգ:}$$

ԵՐԵՐԾՈՒ ԲԱԺԻՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՋԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ
ԳԼՈՒԽ 13. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀՈՍՔԱԳԾԵՐԻ ԿԱԶՄԱՆ
ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՍԹԱՑՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿ

Տեխնոլոգիական գործընթացի գրաֆիկի միջոցով որոշվում է աշխատանքային հերթափոխի տարրեր ժամանակահատվածներում գոլորշու, ջրի, էլեկտրաէներգիայի, ցրտի պահանջարկը, սահմանվում՝ սարքերի աշխատանքի սկիզբը և վերջը:

Աշխատանքային փուլի տևողությունը կախված է արտադրվող մթերքի տեսակից, ընտրված տեխնոլոգիական սխեմայից, սարքերի աշխատանքի բնույթից և պահածոների շատ տեսակների համար կազմում է 2-3 ժամ: Սիմյանց հաջորդող գործընթացների միջև ընկած ժամանակը կախված է նախորդ գործընթացի բնույթից, այսպես՝

ա) Երկու գործընթացների միջև ընկած ժամանակահատվածը, որոնց տևողությունը կանխավ որոշված է լինում (տապակում, ջրախաշում և այլն), հավասար է գործընթացի որոշված, հանձնարարված ժամանակին:

բ) Ընդհատ գործողության սարքերի, ապարատների բարձման տևողությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ $\tau = \frac{V}{q}$, որտեղ՝ V - ապարատի

տարողությունը (կգ, լիտր, հատ), q - տեխնոլոգիական հոսքագծի արտադրողականությունը (կգ/ր, լ/ր, հատ/ր):

գ) Գործընթացի արագությունը կապված տեղափոխման հետ հաշվում է՝

$$\tau = \frac{1}{60 \cdot V}$$

որտեղ 1- փոխադրիչի երկարությունը, մ, V - փոխադրիչի շարժման արագությունը, մ/վրկ:

դ) Գորշիացման տևողությունը ընդհատ գործողության ապարատներում հաշվում է ջերմային հաշվարկ կատարելուց հետո:

Օրինակ 86: Կազմել դդմիկի խավիարի արտադրման տեխնոլոգիական գործընթացների գրաֆիկը: Տեխնոլոգիական հոսքագծի արտադրողականությունն է 2,7 տ/ժամ, տարայավորվում է 500 մլ տարողության ապակյա սուլուտում: Արտադրամասում աշխատանքն սկսվում է \mathcal{T}^0 -ին:

Դդմիկի խավիարի արտադրման տեխնոլոգիական սխեման հետևյալն է. լվացում, ջոկում, տեսակավորում, պտղակորի հեռացում, կտրատում, հումքի մատուցում տապակման, տապակում, քամում, տապակված դդմիկի աղում, խառնում պահածոյի կազմի մեջ մտնող բաղադրիչների հետ, տա-

քացում, լցնում, մակափակում, ստերիլիզացիա, պահեստային աշխատանքներ:

Նշված գործընթացների տևողությունները որոշվում են.

1. Լվացում: Նդմիկը լվացվում է քամիարային կամ խոզանակային լվացող մեքենաներով, որոնց երկարությունը կազմում է 5,5-6,5 մ, ժապավենի շարժման արագությունը 0,15 մ/վրկ, հումքի տեղափոխման տևողությունը կկազմի՝ $\tau_{լլ.} = \frac{6}{60 \cdot 0,15} = 0,66$ ր:

2. Չոկում, տեսակավորում, պտղակորերի հեռացում գործընթացն իրականացվում է գլանիկային կամ ժապավենային փոխադրիչների վրա: Փոխադրիչի երկարությունը կախված է սայսարկող բանվորների թվից, բանվորների թիվը՝ գործընթացը կատարելու նրանց ընդունակությունից և ամեն աշխատատեղին հասկացված երկարությունից: Փոխադրիչի երկու ծայրերում, շարժմաբերի միացման և անվտանգության նկատառումներով բողնովում է 1,5-2 մ երկարություն:

Նշված հանձնարարականի պայմաններում, բանվորների արտադրողականությունն ընդունելով 270 կգ/ժամ, հաշվի առնելով, որ աշխատանքն իրականացվում է փոխադրիչի երկու կողմում, փոխադրիչի երկարությունը կկազմի՝

$$l = \frac{2700}{270 \cdot 2} + 1,5 + 1,5 = 8 \text{ մ:}$$

Գործընթացի իրականացման համար պահանջվում է, որ փոխադրիչի շարժման արագությունը կազմի 0,1-0,15 մ/վրկ, այդ պայմաններում հումքի տեղափոխման տևողությունը կկազմի՝ $\tau_{տեղ.} = \frac{8}{60 \cdot 0,1} = 1,33$ ր:

3. Կորատում: Կորատող մեքենան հաջորդ գործընթացին սկսում է մատուցել կորատած դրմիկ գործարկելուց անմիջապես հետո:

4. Տապակում: Տապակումն իրականացվում է շոգեյուղային վառարանում, որի զամբյուղների տարողությունը միջինը կազմում է 12 կգ: Զամբյուղների լցնումն իրականացվում է կորտած դրումը Էլեատորով անընդհատ մատուցելով: Փաստորեն շոգեյուղային վառարանը սկսում է աշխատել կորատող մեքենայի հետ միաժամանակ:

Այդպիսով բոլոր նախնական գործընթացներն սկսվում են հերթափոխի սկզբից՝ մինչև 5 ր տարբերությամբ:

5. Աղում: Նդմիկի տապակման տևողությունն ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի կազմում է 10 ր: Հետևաբար տապակված դրմիկը աղաց կմատուցվի $7^{\frac{45}{45}}$ -ին: Աղացը տապակված դրմիկի աղացած զանգված կսկսի մատուցել խավիարիստնիշը գործարկելուց անմիջապես հետո:

6. Խառնում: Աղացած զանգվածը մնացած բաղադրիչների հետ խառնվում է ընդհատ գործողության խավիարիստնիշում, որի բանվորա-

կան տարողությունը կազմում է 240 կգ: Խավիարում ըստ բաղադրատոմսի տապակած, աղացած դրմիկի զանգվածը պետք է կազմի ընդհանուրի 70 %-ը: Կնշանակի խավիարիստնիշ պետք է լցվի $240 \times 0,7 = 168$ կգ տապակած աղացած դրմիկ: 1 տ խավիար արտադրելու համար դրմիկի ծախսը կազմում է 1150 կգ: Տեխնոլոգիական հոսքագծի արտադրողականությունը հանձնարարված է 2,7 տ/ժամ: Նախորդ տեխնոլոգիական գործընթացներում կորուստները կազմում են 45 %, կնշանակի խավիարիստնիշ տապակած, աղացած, դրմիկի զանգված կմատուցվի.

$$\frac{1150 \cdot 2,7 \cdot (100 - 45)}{100} = 1707 \text{ կգ/ժամ:}$$

$$\text{Խավիարիստնիշի լցման տևողությունը կկազմի՝ } \frac{168 \cdot 60}{1707} = 6 \text{ ր:}$$

Խավիարիստնիշ մնացած բաղադրիչների բարձումը ընդունելով 3 ր, խառնման գործընթացը կազմում է $7^{\frac{54}{54}} = 6$ ր:

7. Տաքացում, լցնում: Ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի խավիարի բաղադրիչները պետք է խառնվեն 15 ր, հետևաբար խավիարի տաքացումը, որն իրականացվում է պատյանախողվակային ջերմափոխանակիչում և լցնումը կազմում է $8^{\frac{99}{99}} = 6$ ր:

8. Մակափակում: Լցված տուփերն անմիջապես մատուցվում են ավտոմատ մակափակող մեքենային, հետևաբար մակափակող մեքենայի աշխատանքը կազմում է $8^{\frac{99}{99}} = 6$ ր:

9. Ստերիլիզացիա: Ավտոկլավի զամբյուլում տեղավորվում է 500 մլ ծավալի 456 տուփ, երկամբյուլանի ավտոկլավում կտեղավորվի 912 տուփ: Տեխնոլոգիական հոսքագծի 2,7 տ/ժամ արտադրողականության և տուփում 510 գ խավիար տեղավորվելու պայմաններում 500 մլ ծավալի տուփերի քանակը մեկ րոպեում կկազմում է $\frac{2700}{0,51 \cdot 60} = 88$ տուփ:

Ավտոկլավի երկու գամբյուլների լցման տևողությունը կկազմում է $8^{\frac{912}{88}} = 10,4 \approx 11$ ր:

Ավտոկլավի աշխատանքը կազմում է $8^{\frac{912}{88}} = 10,4 \approx 11$ ր:

10. Պահեստային աշխատանքներ: 500 մլ ծավալի տուփերով դրմիկի խավիարի ստերիլիզացիայի ռեժիմն է՝ $\frac{25 - 35 - 25}{126^0\text{C}}$: Կնշանակի ստերիլիզացիայի ռեժիմը՝ 5 րոպե, գումարային՝ 100 րոպե: Հետևաբար պահեստային աշխատանքները (տուփերի լվացում, չորացում, պիտակավորում, փարեթավորում) կազմում են $10^{\frac{90}{90}} = 10$ րոպե:

**Հրմիկի խավիարի արտադրման տեխնոլոգիական հոսքագծերի
աշխատանքային գրաֆիկ**

1. Լվացում - 7³⁰
2. Ջոկում, տեսակավորում, պտղակորերի հեռացում - 7³⁰
3. Կտրատում - 7³⁰
4. Հումքի մատուցում տապակման, տապակում, քամում - 7³⁰
5. Տապակված դղմիկի աղում - 7⁴⁵
6. Խառնում - 7⁵⁴
7. Տաքացում, լցնում - 8⁰⁹
8. Մակափակում - 8⁰⁹
9. Ստերիլիզացիա - 8²⁰
10. Պահեստային աշխատանքներ - 10⁰⁰:

**Տեխնոլոգիական սարքավորումների ընտրում և հաշվարկման
ընդհանուր դրույթներ**

Տեխնոլոգիական հոսքագծերում գերադասելի են անընդհատ գործողության սարքերը և ապարատները: Տարբերում են ոչ ավտոմատ, կիսա-ավտոմատ և ավտոմատ սարքավորումներ: Սարքավորումներ ընտրելիս բաղդատվում են արտադրմասի և սարքավորման արտադրողականությունները:

Տեխնոլոգիական հոսքագծերում հատկապես կարևորվում է հանգույային սարքերի ու ապարատների առավել չափով շահագործումը: Այդպիսի սարքավորումներից են վակուում շոգեմշակման բազմիքան տեղակայանքները, շոգեյուղային վառարանները, ջրախաչիչները, շոգեհարիչները, լցնող և մակափակող մեքենաները, ստերիլիզատորները: Տեխնոլոգիական հոսքագծերի հիմնական պարամետրերն են.

1. Գլխավոր պարամետր: Հոսքագծի արտադրողականությունը:
2. Չափման միավորը: Հոսքագծերի արտադրողականությունը չափվում է տոննաներով - կշռային միավոր, լիտրերով – ծավալային միավոր, հալտ-մերով – պայմանական միավոր, արտահայտված ժամանակի միավորի համար (րոպե, ժամ, հերթափոխ):
3. Որոշ դեպքերում արտադրողականությունն արտահայտվում է հումք վերանակելու չափով:
4. Քանակը: Տեխնոլոգիական հոսքագծի արտադրողականության թվական նշանակությունը պետք է համապատասխանի ստանդարտին նախապատվելի թվով: Ըստ պարամետրական շարքերի տեխնոլոգիական հոսքագծերի արտադրողականությունները կազմում են՝
 1. Տոնատի մածուկի տեխնոլոգիական հոսքագիծ – 150, 200, 300, 500, 700 տ հումք/օր:

2. Կանաչ ոլորի տեխնոլոգիական հոսքագիծ - 4, 8, 12, 20 տ հումք/ժամ:
3. Մարինադների և կոմպուտների տեխնոլոգիական հոսքագիծ - 3, 6, 12 տ հումք/ժամ:
4. Պողահյութերի տեխնոլոգիական հոսքագիծ - 3, 6, 10 տ հազար լիտր/ժամ:
5. Մուրաքաների, ջեմերի տեխնոլոգիական հոսքագիծ - 25, 50, 100 հավաք/հերթ:

Սարքավորումների հիմնական տեխնիկական բնութագրերի տվյալները հետևյալներն են՝

1. Արտադրող երկիր, գործարան և սարքավորման մակարդակ: Տվյալներն օգտագործվում են սարքավորումների հայտ ներկայացնելու նպատակով:
2. Արտադրողականության չափը, կգ/ժամ, լիտր/ժամ, հատ/ժամ: Տեխնոլոգիական սարքավորումների արտադրողականության չափում պետք է նշված լինի թե այն ինչպիսի հումքի համար է հաշված, քանի որ հումքի մեկ այլ տեսակի համար արտադրողականությունը կարող է տարբեր լինել:
3. Սարքավորումների չափերը՝ երկարություն, լայնություն, բարձրություն: Այդ տվյալները թույլ են տալիս որոշելու սարքավորման համար անհրաժեշտ մակերեսը և արտադրամասի պահանջվող բարձրությունը:
4. Սարքավորման բեռնամասն և բեռնաքաման բարձրությունը: Այդ տվյալները թույլ են տալիս որոշելու սարքերի փոխադարձ կապը:
5. Տանող հոլովակի անհրաժեշտ հզորությունը, տրամագիծը և պրոտույտների թիվը: Այդ տվյալներն անհրաժեշտ են էլեկտրականության ծախսի հաշվարկի, ել. շարժիչի ընտրման և կինեմատիկական սխեմայի կազմման համար:
6. Զերմային ապարատի տաքացման մակերեսը ցուցանիշ, որից կախված է ապարատի արտադրողականությունը:
7. Կցախողվակների տրամագիծը: Կցախողվակներն անհրաժեշտ են ապարատներին մքերք, գոլորշի, ջուր, ցրտագենու, սառնակիր մատուցելու և կոնդենսատի, կոյուղու հեռացման համար: Այդ տրվյալներն օգտագործվում են կոմունիկացիոն սխեմաներ կազմելիս:
8. Սարքի զանգվածը: Այդ ցուցանիշից է կախված արտադրամասի հատակի, իսկ բազմահարկի դեպքում՝ ծածկի հաշվարկը:

Մեքենաների և ապարատների քանակական հաշվարկ

Անընդհատ գործողության սարքերի անհրաժեշտ քանակը հաշվվում է՝ $n = \frac{N}{M}$ բանաձևով,

որտեղ N – արտադրամասի կամ տեխնոլոգիական հոսքագծի ժամային արտադրողականությունը կգ-ով, լիտրով կամ հասով, M – սարքի ժամային արտադրողականությունը նույն չափողականությամբ ըստ տեխնիկական բնութագրի:

Ընդհատ գործողության ապարատների անհրաժեշտ քանակը հաշվ-

$$\text{վում է՝ } n = \frac{N \cdot \tau}{60 \cdot V} \text{ բանաձևով,}$$

որտեղ τ – ապարատի աշխատանքային լրիվ փուլի տևողությունը (քեռնում, մշակում, բեռնաբափում, նախապատրաստում), րոպե, V – ապարատի տարողությունը, նույն չափման միավորներով ինչ, որ N – ը:

Եթե հաշվարկի արդյունքը ստացվում է կոտորակային թիվ, ընդունվում է մոտակա մեծ ամբողջական թիվը:

Օրինակ 87: Որոշել անհրաժեշտ անընդհատ գործող երկաստիճան տրորող մեքենաների թիվը, եթե համաձայն նյութական հաշվարկի մեկ ժամում տրորման է մատուցվում 27 տ տոմատի ջարդված զանգված, իսկ տրորող մեքենաների արտադրողականությունն է 8 տ/ժամ, $n = \frac{27}{8} = 3,4 : 8$

Ընտրվում է 4 տրորող մեքենա:

Ընդհատ գործողության մեքենայի կամ ապարատի համար որոշվում է աշխատանքի հերթականությունը, այսինքն տվյալ սարքի արտադրական փուլի մեջ մտնող ամեն գործընթացի սկիզբը և վերջը: Նման մոտեցումը հատկապես կարևորվում է զերմային ապարատների համար, կապված շողու մատակարարման սկզբի և վերջի հետ, ինչով որոշվում է գոլորշու խողովակագծի և կաթսայատան լարվածությունը:

Սարքերի աշխատանքի միջև ընկած տևողությունը որոշվում է՝

$$\Delta\tau = \frac{60 \cdot V}{N} :$$

Հաշվարկելով $\Delta\tau = 6$ որոշվում է սարքերի աշխատանքային հերթականությունը, ստուգվում հաշվարկով ստացված սարքերի անհրաժեշտ քանակների ճշտությունը:

Օրինակ 88: Հաշվել ընդհատ գործողության երկամբյուղանի հիդրավլիկ մանիչների անհրաժեշտ քանակը, եթե մամլման է ենթարկվելու ջարդված, չանչանցատված խաղողի զանգված $g = 150$ կգ/ր չափով: Ջարդված զանգվածի խսությունն է՝ $\delta = 0,85$ տ/մ³: Յուրաքանչյուր զամբյուղի ծավալը՝ $V = 2,5$ մ³, քանվորական տարողությունը 90 %-ի չափով: Աշխատանքային հերթափոխում սկսվում է առավոտյան ժամը $T^{**} - ին:$

1. Զամբյուղի բանվորական տարողությունը՝

$$V_1 = V_1 \cdot \delta \cdot 0,9 = 2,5 \cdot 0,85 \cdot 0,9 = 1,9 \text{ տ:}$$

2. Զամբյուղի լցման համար անհրաժեշտ ժամանակը՝

$$\tau_1 = \frac{V_1}{g} = \frac{1900}{150} = 12,5,$$

- Կնշանակի մամլիչի աշխատանքը կսկզի $7^{12,5}$ -ին:
3. Մամլիչի աշխատանքային լրիվ փուլի տևողությունը՝
ա) լցված զամբյուղի մատուցում մամլիչին - 10 օր
բ) մանլում - 30 օր
գ) ճնշման իջեցում մաքրում - 10 օր
 4. Անհրաժեշտ զամբյուղների թիվը.

$$n = \frac{N \cdot \tau}{60 \cdot V_1} = \frac{150 \cdot 60 \cdot 50}{60 \cdot 1900} = 3,95 = 4 \text{ զամբյուղ},$$

$$N = q \cdot 60 = 150 \cdot 60 = 9000 \text{ կգ/ժամ:}$$

5. Անհրաժեշտ մամլիչների քանակը՝ $\frac{4}{2} = 2$ մամլիչ:
6. Մամլիչների բեռնաբարձման միջև ընկած ժամանակահատվածը՝
 $\Delta\tau = \frac{60 \cdot V \cdot 2}{N} = \frac{60 \cdot 1900 \cdot 2}{150 \cdot 60} = 25 \text{ ր:}$

7.

Աղյուսակ 99

Մամլիչների աշխատանքային գրաֆիկ

№	Տեխնոլոգիական փուլի գործնաբացներ	Գործընթացների սկզբի և վերջի ժամանակը				
		№ 1		№ 2		№ 1
		1-ին զամբյուղ	2-րդ զամբյուղ	1-ին զամբյուղ	2-րդ զամբյուղ	1-ին զամբյուղ
1	Մամլիչի բարձման սկիզբը	$7^{12,5}$	7^{25}	$7^{37,5}$	7^{50}	$8^{02,5}$
2	Մամլման սկիզբը	$7^{22,5}$	7^{35}	$7^{47,5}$	8^{00}	
3	Մամլիչի դատարկման սկիզբը	$7^{52,5}$	8^{05}	$8^{17,5}$	8^{30}	
4	Մամլիչի դատարկման վերջը	$8^{02,5}$	8^{15}	$8^{27,5}$	8^{40}	

Հինգերորդ զամբյուղի անհրաժեշտության ժամանակ առաջինն արդեն ազատված է լինում:

Օրինակ 89: Հաշվել ժամում 500 կգ զազար մաքրելու համար անհրաժեշտ կարրորունդային մաքրող մեքենաների անհրաժեշտ քանակը եթե մեքենայի տարողությունը $V = 26$ կգ:

Կարբորունդային մաքրող մեքենայի աշխատանքային լրիվ փուլը կազմված է՝
ա) բարձում - 2 ր,
բ) մաքրում - 5 ր,
գ) բեռնաբաշխում - 2 ր,
ընդամենը - 9 ր:

1. Անհրաժեշտ մեքենաների քանակը.

$$n = \frac{N \cdot \tau}{60 \cdot V_1} = \frac{500 \cdot 9}{60 \cdot 25} = 3,0 \text{ մեքենա:}$$

2. Մեքենաների բեռնաբարձման միջև ընկած ժամանակահատվածը.

$$\Delta\tau = \frac{60 \cdot V}{N} = \frac{60 \cdot 25}{500} = 3 \text{ ր:}$$

3.

Աղյուսակ 100

Մեքենաների աշխատանքային գրաֆիկ

№	Տեխնոլոգիական գործընթացներ	Գործընթացի սկզբի և վերջի ժամանակը			
		№ 1	№ 2	№ 3	№ 1
1	Բեռնաբարձման սկիզբը	8 ⁰⁰	8 ⁰³	8 ⁰⁶	8 ⁰⁹
2	Մաքրման սկիզբը	8 ⁰²	8 ⁰⁵	8 ⁰⁸	
3	Բեռնաբափման սկիզբը	8 ⁰⁷	8 ¹⁰	8 ¹³	
4	Բեռնաբափման վերջը	8 ⁰⁹	8 ¹²	8 ¹⁵	

Չորրորդ մեքենայի անհրաժեշտության ժամանակ առաջինը արդեն ազատված է լինում:

ԳԼՈՒԽ 14. ԾԱՓԻԿԱՎՈՐ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ

Երկշապկանի կարսայի հաշվարկ

Օրինակ 90:Տեխնոլոգիական հոսքագծում պահանջվում է $N = 5200$ կգ/հերթ, $n_{o_2} = 31\%$ չոր նյութերի պարունակությամբ շաքարի օշարակ:

Ընտրվում է երկշապկանի կարսա $V = 250$ լ բանվորական ծավալով:
31% - ոց օշարակի խտորդյունը կազմում է՝

$$\rho = \frac{267}{267 - n} = \frac{267}{267 - 31} = 1,13 \text{ կգ/դմ}^3:$$

Ապարատի բեռնաբարձման և բեռնաբափման տևողությունն ընդունվում է հավասար 5 - ական րոպե, օշարակի եփման տևողությունն ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի՝ 5 րոպե:

Երկշապկանի ապարատների պահանջվող քանակի հաշվարկման համար անհրաժեշտ է կատարել ջերմային հաշվարկ՝

- Կարսայի տաքացման համար պահանջվող ջերմաքանակ՝

$$Q_1 = G_1 \cdot C_1 (t_q - t_{uf}) = 195 \cdot 0,115 \cdot (100,6 - 40) = 1360 \text{ կկալ,}$$

որտեղ G_1 – ապարատի լրիվ զանգվածը, $G_1 = 487$ կգ, որի 40 %-ը

$$\text{կազմում է կարսայի կշիռը՝ } G_1 = \frac{487 \cdot 40}{100} = 195 \text{ կգ, } C_1 - \text{պող-}$$

պատի ջերմունակությունը, $C_1 = 0,115 \text{ կկալ/կգ}^{\circ}\text{C}$:

2. Պահանջվող ջերմաքանակ մթերքի տաքացման համար՝
 $Q_2 = G_2 \cdot C_2 (t_q - t_{uf}) = 282 \cdot 0,8 \cdot (100,6 - 20) = 18200 \text{ կկալ,}$
 որտեղ G_2 – օշարակի զանգվածը, կգ, C_2 – ը օշարակի ջերմունակությունը, $G_2 = V \cdot p = 250 \cdot 1,13 = 282$ կգ, C_2 – ը որոշվում է փորձնական ճանապարհով ստացված բանաձևով՝
 $C_2 = \frac{100 - 0,66 \cdot n}{100} = \frac{100 - 0,66 \cdot 31}{100} = 0,8 \text{ կկալ/կգ}^{\circ}\text{C}:$

3. Ջերմային կորուստներ 8 %-ի չափով՝
 $Q_3 = 8\% \sum Q_1 + Q_2 = 1560 \text{ կկալ:}$

4. Ջերմաքանակի գումարային ծախս՝
 $Q_{\text{ընդ}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 21120 \text{ կկալ:}$

5. Տաքացման տևողություն՝

$$\tau_2 = \frac{Q_{\text{ընդ}}}{KF\Delta t},$$

որտեղ K – ջերմափոխանցման գործակիցը, $K = 800 \text{ կալ}/\text{մ}^2\text{ժամ}^{\circ}\text{C}$,
 F – կարսայի մակերևույթը, $F = 1,3 \text{ մ}^2$, Δt – ապարատի միջին
 ջերմաստիճանը, $\Delta t = 76^{\circ}\text{C}$,

$$\tau_2 = \frac{21120}{800 \cdot 1,3 \cdot 76} = 20 \text{ ր:}$$

6. Ապարատի աշխատանքային լրիվ փուլի տևողություն՝

$$\tau_{\text{ընդ}} = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \tau_4 = 5 + 20 + 5 + 5 = 35 \text{ ր,}$$

որտեղ τ_1 – ապարատի բեռնաբարձման տևողությունը, ր, τ_2 – ջերմաստիճանի բարձրացման տևողությունը, ր, τ_3 – օշարակի եփման տևողությունը, ր, τ_4 – բեռնաբափման տևողությունը, ր:

7. Ապարատի աշխատանքային փուլերի հերթափոխում՝

$$n_1 = \frac{60 \cdot 7}{\tau_{\text{ընդ}}} = 12 \text{ փուլ:}$$

8. Ապարատի արտադրողականությունը մեկ հերթափոխում՝

$$n_2 = n_1 \cdot V,$$

$$n_2 = 12 \cdot 250 = 3000 \text{ լ:}$$

9. Պահանջվող կարսաների թիվը՝

$$n_3 = \frac{N}{n_2 \cdot \rho} = \frac{5200}{3000 \cdot 1,13} = 2 \text{ կարսա:}$$

10. Գոլորշու ծախսը ապարատի աշխատանքային I փուլում՝

$$D_1 = \frac{Q_{\text{լնդ}}}{i_q - i_u} = \frac{21120}{653,4 - 100,6} = 38 \text{ կգ:}$$

11. Գոլորշու ժամային ծախսը՝

$$D'_1 = \frac{D_1 \cdot 60}{\tau_2} = \frac{38 \cdot 60}{20} = 112 \text{ կգ/ժամ:}$$

12. Զերմության ծախսը աշխատանքային II փուլում (օշարակի եփում)՝

$$Q_4 = KF\tau_3\Delta t = 800 \cdot 1,3 \cdot 0,08 \cdot 41,5 = 3360 \text{ կկալ,}$$

$$\tau_3 = \frac{5}{60} = 0,08 \text{ ժամ:}$$

13. Գոլորշու ծախսը եռացնելու համար՝

$$D_2 = \frac{3360}{653,4 - 100,6} = 6,1 \text{ կգ:}$$

14. Գոլորշու ժամային ծախսը՝

$$D'_2 = \frac{D_2}{0,08} = 76 \text{ կգ/ժամ:}$$

15. Գոլորշու գումարային ծախսը՝

$$D_{\text{լնդ}} = D_1 + D_2 = 38 + 61 = 44,1 \text{ կգ:}$$

16. Գոլորշու խողովակագծի տրամագիծը՝

$$d = \sqrt{\frac{4D'_1}{3600 \cdot \pi \cdot V \cdot \rho}},$$

որտեղ V – Ա $P = 4,0 \text{ կգ/սմ}^2$ ճնշման պայմաններում գոլորշու շարժման արագությունն է, $V = 30 - 40 \text{ մ/վրկ, } \rho$ – գոլորշու խտությունն է, $\rho = 2,125 \text{ կգ/մ}^3$,

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 122}{3600 \cdot 3,14 \cdot 40 \cdot 2,125}} = 14 \text{ մմ:}$$

Ընդունվում է ըստ ստանդարտի $d = 15 \text{ մմ}$ տրամագծի խողովակ:

Միակորպուս վակուում շոգենշակման ապարատ ջեմի եփման համար

Օրինակ 91: Հաշվարկի ելակետային տվյալներ.

- տեխնոլոգիական գծի արտադրողականությունը՝ 1200 կգ/ժամ պատրաստի արտադրանք,
- չոր նյութերի պարունակությունը ջեմում՝ $n_1 = 69 \%$,
- չոր նյութերի պարունակությունը ծիրանի պսուլմերում՝ $n_2 = 14 \%$,
- չոր նյութերի պարունակությունը շաքարում՝ $n_3 = 99,85 \%$,
- ծիրանի կորուստներն արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսներում՝ $P_1 = 15 \%$,
- շաքարի կորուստներն արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսներում՝ $P_2 = 1,3 \%$,
- բատ բաղադրատոմսի բաղադրիչների քաժինը՝
ա) ծիրան՝ $g_1 = 100$ կգ,
բ) շաքար՝ $g_2 = 120$ կգ:

Տեխնոլոգիական հաշվարկ

Պատրաստի ջեմի ելքն ըստ բաղադրատոմսի.

$$B = \frac{g_1 \cdot n_1 + g_2 \cdot n_2}{n_3} = \frac{100 \cdot 14 + 120 \cdot 99,85}{69} = 193,9 \text{ կգ:}$$

Ծիրանի քանակությունը 1200 կգ ջեմում.

$$S_1 = \frac{g_1 \cdot 1200}{B} = \frac{100 \cdot 1200}{193,9} = 618,87 \text{ կգ:}$$

Շաքարի քանակությունը 1200 կգ ջեմում.

$$S_2 = \frac{g_2 \cdot 1200}{B} = \frac{120 \cdot 1200}{193,9} = 742,65 \text{ կգ:}$$

1200 կգ ծիրանի ջեմ արտադրելու համար պահանջվող ծիրանի քանակը.

$$T_1 = \frac{S_1 \cdot 100}{100 - P_1} = \frac{618,87 \cdot 100}{100 - 15} = 728,1 \text{ կգ:}$$

1200 կգ ծիրանի ջեմ արտադրելու համար պահանջվող շաքարի քանակը.

$$T_2 = \frac{S_2 \cdot 100}{100 - P_2} = \frac{742,65 \cdot 100}{100 - 1,3} = 752,43 \text{ կգ:}$$

6.

Հումքի քանակներն ըստ տեխնոլոգիական պրոցեսների

№	Տեխնոլոգիական պրոցես	Կորուստներ		Հումքի քանակները տեխնոլոգիական պրոցեսների, կգ
		%	կգ	
1	Ընդունում-պահպանում	0,5	3,64	728,10
2	Զոկում-տեսակավորում	0,5	3,64	724,46
3	Լվացում	-	-	724,46
4	Կորիզանցատում	12,5	91,01	720,82
5	Եփում	0,5	3,64	629,81
6	Լցնում, մակափակում, մանրէազերծում	1,0	7,28	626,17
	Ընդամենը՝	15	109,21	-
	Պատրաստի ջեմում ծիրանի քանակը			618,89

7. Եփման տրվող մշակված ծիրանի և շաքարի խառնուրդի քանակը.
 ա) Եփման տրվող ծիրանի քանակը՝ $G_{\delta} = 629,81$ կգ:
 բ) Շաքարի կորուստների կեսը տեղի է ունենում կշռման և մաղման պրոցեսներում, որը հաշվի առնելով՝ խման տրվող շաքարի քանակը կազմում է կազմում.

$$G_2 = \frac{T_2 \left(100 - \frac{P_2}{2} \right)}{100} = \frac{752,43 \left(100 - \frac{1,3}{2} \right)}{100} = 747,54 \text{ կգ:}$$

- գ) Խառնուրդի քանակը կստացվի.
 $G_{\text{իւ}} = G_{\delta} + G_2 = 629,81 + 747,54 = 1377,35$ կգ:

8. Չոր նյութերի պարունակությունը խառնուրդում.

$$\eta_{\text{իւ}} = \frac{G_{\delta} \cdot n_{\delta} + G_2 \cdot n_2}{G_{\text{իւ}}} = \frac{629,81 \cdot 14 + 747,54 \cdot 99,85}{1377,35} = 60,59 \text{ %:}$$

Վակուում շոգեմշակման ապարատների հաշվարկ

Հաշվարկի ելակետային տվյալներ.

- Եփման տրվող խառնուրդի քանակը՝ $G_{\text{իւ}} = 1377,35$ կգ:
- Խառնուրդի չոր նյութերի պարունակությունը՝ $\eta_{\text{իւ}} = 60,59 \text{ %:}$
- Շոգեմշակման ապարատի տարողությունը՝ 800 լ կամ 1000 կգ:
- Ապարատի տաքացման մակերեսը՝ $F = 2,6 \text{ մ}^2$:
- Ապարատի ներքին մասի զանգվածը՝ $G_a = 1400$ կգ:
- Ապարատի շապիկի զանգվածը՝ $G_{\text{շպ}} = 400$ կգ:
- Տաքացման գոլորշու ճնշումը՝ $P_q = 294 \text{ կՊա},$ որի ցուցանիշներն են՝ ցերմաստիճանը՝ $t_q = 133^\circ\text{C},$ խսությունը՝ $\rho_q = 1,622 \text{ տ/մ}^3,$ գոլորշու էնթալպիան՝ $i_q = 2723 \text{ կ}{{\text{J}}/\text{կգ}},$ կոնդենսատի էնթալպիան՝ $i_{\text{q}} = 558 \text{ կ}{{\text{J}}/\text{կգ:}}$

- Եփելիս վակուումի խտորյումը 600 մմ սնդ. սյուն, որի պայմաններում եռման ջերմաստիճանը $t = 60^{\circ}\text{C}$, քաքնված ջերմաքանակը՝ $r = 2359 \text{ կ}.\text{Զ}/\text{կ}.$:
- Խառնուրդի բաղադրատոմսը տոկոսներով ըստ տեխնոլոգիական հաշվարկի.
 - $\delta_{\text{իրան}} = \frac{G_{\delta}}{G_{\text{ի}}} \cdot 100 = \frac{629,8 \cdot 100}{1377,35} = 45,725 \text{ \%},$
 - $\gamma_{\text{աքար}} = \frac{G_2}{G_{\text{ի}}} \cdot 100 = \frac{747,54 \cdot 100}{1377,35} = 54,275 \text{ \%}:$
 - Ապարատ բարձվող քանակները՝
 - $\delta_{\text{իրան}} - g_{\delta} = \frac{1000 \cdot 45,725}{100} = 457,25 \text{ կգ},$
 - $\gamma_{\text{աքար}} - g_2 = \frac{1000 \cdot 54,275}{100} = 542,75 \text{ կգ},$
 - ապարատի մեջ բարձվող խառնուրդի քանակը՝
 $g_{\text{ի.}} = g_{\delta} + g_2 = 457,25 + 542,75 = 1000 \text{ կգ:}$
 - Եփման տրվող խառնուրդի ջերմաստիճանը հավասար է միջավայրի ջերմաստիճանի՝ $t_{\text{ի.}} = 20^{\circ}\text{C}$:
 - Զեմին ելքը վակուում ապարատից.
- $$B_2 = \frac{g_{\text{ի.}} \cdot n_{\text{ի}}}{n_2} = \frac{1000 \cdot 60,59}{69} = 878,12 \text{ կգ:}$$
- Հեռացվող խոնավության քանակը.
 $W = g_{\text{ի.}} - B_2 = 1000 - 878,12 = 121,88 \text{ կգ:}$

Եփման 1-ին փուլ (Խառնուրդի տաքացում)

- Ապարատի շապիկի տաքացման համար պահանջվող ջերմաքանակը՝
 $Q_1 = G_{\text{շա}} \cdot C_{\text{ա}} (t_{\text{q}} - t_{\text{սլ}}) = 400 \cdot 0,481 \cdot (133 - 20) = 21741 \text{ կ}.\text{Զ},$
 որտեղ $C_{\text{ա}}$ - պողպատի ջերմունակությունը, $C_{\text{ա}} = 0,481 \text{ կ}.\text{Զ}/\text{կ}^0\text{C}$, $t_{\text{սլ}}$ - շապիկի սկզբնական ջերմաստիճանը, t_{q} - շապիկի վերջնական ջերմաստիճանը, $t_{\text{q}} = 133^{\circ}\text{C}$:
- Ապարատի ներքին մասի տաքացման համար պահանջվող ջերմաքանակը.
 $Q_2 = G_{\text{ց}} \cdot C_{\text{ա}} (t_{\text{q}} - t_{\text{սլ}}) = 1400 \cdot 0,481 \cdot (116,5 - 20) = 64983 \text{ կ}.\text{Զ},$
 $t_{\text{q}} = \frac{t_{\text{q}} + t_{\text{հ}}}{2} = \frac{133 + 100}{2} = 116,5^{\circ}\text{C},$

որտեղ t_h - մթնոլորտային ճնշման պայմաններում ջրի հագեցման ջերմաստիճանը, $t_h = 100 {}^{\circ}\text{C}$:

3. Խառնուրդի ջերմաստիճանը $100 {}^{\circ}\text{C}$ -ի հասցնելու համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_3 = g_{\text{լ}} \cdot c_{\text{լ}} (t_h - t_u) = 1000 \cdot 2,508 \cdot (100 - 20) = 200640 \text{ կ} \cdot \text{Զ},$$

որտեղ $C_{\text{լ}}$ - խառնուրդի ջերմունակությունը, որը հաշվարկվում է յուղ չպարունակող մթերքների համար ստացված փորձնական բանաձևով.

$$C_{\text{լ}} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot n_{\text{լ}})}{100} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot 60,59)}{100} = 2,508 \text{ կ} \cdot \text{Զ}/\text{կ} \cdot {}^{\circ}\text{C}:$$

4. Ջերմաքանակի գումարային ծախսը եփման 1-ին փուլում՝ հաշվի առնելով ջերմային կորուստները 3 %-ի չափով.

$$Q_{\text{ընդ}} = (Q_1 + Q_2 + Q_3) \cdot 1,03 = (21741 + 64983 + 200640) \cdot 1,03 = 295985 \text{ կ} \cdot \text{Զ}: \quad$$

5. Խառնուրդի ջերմաստիճանը $100 {}^{\circ}\text{C}$ հասցնելու համար պահանջվող տևողությունը.

$$\tau_1 = \frac{Q_{\text{ընդ}}}{K F \Delta t_{\text{սիզ}}} = \frac{295985}{1,396 \cdot 2,6 \cdot 69,4} = 1175 \text{ վրկ} = 19,58 \text{ ր}, (\text{ընդունում ենք } 20\text{ ր}),$$

որտեղ K - գոլորշուց մթերքին հաղորդվող ջերմափոխանցման գործակիցը, $K = 1,396 \text{ կՎտ}/\text{մ}^{20}\text{C}$, $\Delta t_{\text{սիզ}}$ - տաքացնող գոլորշու և մթերքի միջին ջերմաստիճանային տարրերությունը, որը հաշվարկվում է սկզբնական և վերջնական ջերմաստիճանային հարաբերությամբ: Եթե այդ հարաբերությունը 2-ից մեծ է ստացվում, ապա $\Delta t_{\text{սիզ}} - 2$ հաշվարկվում է միջին լոգարիթմականով, իսկ 2-ից փոքր լինելիս՝ միջին թվաքանականով.

$$\frac{\Delta t_{\text{սիզ}}}{\Delta t_{\text{ս}}} = \frac{t_q - t_u}{t_q - t_h},$$

$$\frac{\Delta t_{\text{սիզ}}}{\Delta t_{\text{ս}}} = \frac{133 - 20}{133 - 100} = \frac{113}{33} = 3,4, \text{ որը} > 2-\text{ից},$$

$$\Delta t_{\text{սիզ}} = \frac{\Delta t_{\text{ս}} - \Delta t_{\text{ս}}}{2,3 \lg \frac{\Delta t_{\text{ս}}}{\Delta t_{\text{ս}}}} = \frac{113 - 33}{2,3 \lg \frac{113}{33}} = 69,4 {}^{\circ}\text{C}:$$

6. Պահանջվող գոլորշու ծախսը.

$$D = \frac{Q_{\text{ընդ}}}{i_q - i_u} = \frac{295985}{2723 - 558} = 136,7 \text{ կ} \cdot \text{Զ}: \quad$$

7. Գոլորշու ծախսի իմտենսիվությունը.

$$D_1 = \frac{D \cdot 60}{\tau} = \frac{136,7 \cdot 60}{20} = 410,1 \text{ կ} \cdot \text{Զ}/\text{ժամ}:$$

Եփման 2-րդ փուլ (ջերմամշակում)

1. 100°C - ում ջերմամշակման համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_4 = KF\Delta t\tau_2, \tau_2 = 10\text{p} = 600 \text{ վրկ},$$

որտեղ τ_2 -ը ջերմամշակման տևողությունն է ըստ տեխնոլոգիական
հրահանգի,

$$Q_4 = 1,396 \cdot 2,6(133 - 100) \cdot 600 = 71865 \text{ կ}\Omega$$
2. Գոլորշու ծախսը ջերմամշակելիս.

$$D = \frac{71865}{2723 - 558} = 33,19 \text{ կգ:}$$
3. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_2 = \frac{D \cdot 60}{\tau_2} = \frac{33,19 \cdot 60}{10} = 199,1 \text{ կգ/ժամ:}$$
4. Գոլորշացած խոնավության քանակը 100°C - ում 10p -ի ընթացքում.

$$W_1 = \frac{Q_4}{r} = \frac{71865}{2255} = 31,9 \text{ կգ},$$

$r = 2255 \text{ կ}\Omega/\text{կգ}`$ թաքնված ջերմաքանակը 100°C – ում:
5. Ապարատում մնացած զանգվածի քանակը.

$$G_1 = g_{\text{ի}} - W_1 = 1000 - 31,9 = 968,1 \text{ կգ}$$
6. Չոր նյութերի պարունակությունը մնացած զանգվածում.

$$n_1 = \frac{g_{\text{ի}} \cdot n_{\text{ի}}}{G_1} = \frac{1000 \cdot 60,59}{968,1} = 62,58 \text{ %:}$$
7. 600 մմ սնդ. սյուն վակուում ստեղծելու շնորհիվ հեռացվող խոնավության քանակը. $W_2 = \frac{Q_5}{r}, Q_5 = G_1 \cdot C_1(t_{\text{սկ}} - t_{\text{վ}}),$

$$C_1 = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot n_1)}{100} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot 62,58)}{100} = 2,453 \text{ կ}\Omega/\text{կգ}^{\circ}\text{C},$$

$t_{\text{վ}}$ - 600 մմ սնդ. սյուն վակուումի պայմաններում ջրի հազեցման ջերմաստիճանը, $t_{\text{վ}} = 60^{\circ}\text{C}$, $r = 2359 \text{ կ}\Omega/\text{կգ},$

$$Q_5 = 968,1 \cdot 2,453 \cdot (100 - 60) = 94989 \text{ կ}\Omega$$

$$W_2 = \frac{94989}{2359} = 28,2 \text{ կգ:}$$
8. Ապարատում մնացած զանգվածի քանակը.

$$G_2 = G_1 - W_2 = 968,1 - 28,2 = 939,9 \text{ կգ:}$$
9. Չոր նյութերի պարունակությունը մնացած զանգվածում.

$$n_2 = \frac{G_1 \cdot n_1}{G_2} = \frac{968,1 \cdot 62,58}{939,9} = 64,45 \%$$

10. Մնացած խոնավության քանակը, որն անհրաժեշտ է հեռացնել.

$$W_3 = G_2 - B_2 = 939,9 - 878 = 61,90 \text{ կգ},$$

$$B_2 = \frac{G_2 \cdot n_2}{n_2} = \frac{939,9 \cdot 64,45}{69} = 878,00 \text{ կգ}:$$

Եփման 3-րդ փուլ (Խոտացում)

1. 600 մմ սնդ. սյուն վակուումի պայմաններում մնացած խոնավության հեռացման համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_5 = W_3 \cdot r = 61,9 \cdot 2359 = 146022 \text{ կՋ:}$$

2. Խոտացման պահանջվող տևողությունը.

$$\tau_3 = \frac{Q_5}{KF\Delta t} = \frac{146022}{1,396 \cdot 2,6 \cdot 73} = 551 \text{ վրկ} = 9,2 \text{ ր (ընդունում ենք 10 ր)}$$

$$\Delta t = t_q - t_{bh} = 133 - 60 = 73^{\circ}\text{C},$$

t_{bh} – 600 մմ սնդ. սյուն վակուումի պայմաններում ջրի հագեցման ջերմաստիճանը,

$$t_{bh} = 60^{\circ}\text{C}:$$

3. Գոլորշու ծախսը խոտացման պրոցեսում.

$$D = \frac{Q_5}{i_q - i_b} = \frac{146022}{2723 - 556} = 67,4 \text{ կգ:}$$

4. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_3 = \frac{D \cdot 60}{\tau} = \frac{67,4 \cdot 60}{10} = 404 \text{ կգ/ժամ:}$$

Եփման IV փուլ (պատրաստի մթերքի տաքացում)

Լցնելիս ջեմը տաքացվում է մինչև 95°C :

1. Տաքացման համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_6 = B_2 \cdot C_2 (t_q - t_{bh}) = 878 \cdot 2,276 \cdot (95 - 60) = 69941 \text{ կՋ}$$

$$C_2 = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot n_2)}{100} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot 69)}{100} = 2,276 \text{ կՋ/կգ}^{\circ}\text{C:}$$

2. Տաքացման տևողություն՝

$$\tau_4 = \frac{Q_6}{KF\Delta t_{m2}} = \frac{69941}{1,396 \cdot 2,6 \cdot 55,5} = 347 \text{ վրկ} = 5,8 \text{ ր (ընդունում ենք 6 ր),}$$

$$\tau_4 = 6 \text{ ր,}$$

$$\frac{\Delta t_{uq}}{\Delta t_q} = \frac{133 - 60}{133 - 95} = \frac{73}{38} = 1,9 < 2,$$

$$\Delta t_{uh} = \frac{\Delta t_{uq} + \Delta t_q}{2} = \frac{73 + 38}{2} = 55,5^0\text{C} :$$

3. Գոլորշու ծախսը աշխատանքային IV փուլում.

$$D = \frac{Q_6}{i_q - i_u} = \frac{69941}{2723 - 556} = 32,2 \text{ կգ:}$$

4. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_4 = \frac{D \cdot 60}{\tau_4} = \frac{32,2 \cdot 60}{6} = 322,7 \text{ կգ/ժամ:}$$

5. Գոլորշու խողովակագծի տրամագիծը հաշվարկվում է գոլորշու ամենամեծ ծախսի ինտենսիվության համար՝ $D_3 = 404 \text{ կգ/ժամ}$

$$d = \sqrt{\frac{4D}{3600 \cdot \pi \cdot v \cdot \rho}},$$

որտեղ v - խողովակագծում գոլորշու շարժման արագությունը,

$v = 40 \text{ մ/վրկ}, \rho = 133^0\text{C}-ի գոլորշու խտությունը, \rho = 1,622 \text{ կգ/մ}^3$,

$$d = \sqrt{\frac{4,404}{3600 \cdot 3,14 \cdot 40 \cdot 1,622}} = \sqrt{\frac{1616}{733403,6}} = 0,0451 \text{ մ:}$$

Ըստ ԳՕՍ 3262 - 75 ընտրվում է 60 մմ տրամագծի խողովակ:

6. Վակուում ապարատի աշխատանքային փուլերը.

I փուլ 1. Վակուումի ստեղծում՝ 5ր

2. Բեռնաբարձում՝ 20ր

3. Վակուումի խախտում՝ 5 ր

4. Տաքացում մինչև 100^0C ՝ 20 ր (հաշվարկային)

II փուլ 5. Զերմանշակում 100^0C -ում՝ 10 ր

III փուլ 6. Վակուումի ստեղծում՝ 5 ր

7. Խտացում վակուումի պայմաններում՝ 10 ր (հաշվարկային)

8. Վակուումի խախտում՝ 5 ր

9. Տաքացում մինչև լցման ջերմաստիճան (95^0C)՝ 6 ր (հաշվարկային)

10. Բեռնաբափում՝ 25 ր

ընդամենը – $\tau_{ըն} = 111 \text{ ր:}$

7. Ապարատների պահանջվող քանակը.

$$n_{ապ.} = \frac{G \cdot \tau_{ըն}}{60 \cdot B_g} = \frac{1200 \cdot 111}{60 \cdot 878,12} = 2,52 \text{ ապարատ (ընդունում ենք 3 ապարատ),}$$

որտեղ G -տեխնոլոգիական գծի արտադրողականությունը, կգ/ժամ,
 $\tau_{\text{ըսդ}}$ -աշխատանքային լրիվ փուլի տևողությունը, ր, B_2 - ապա-
 բատից ստացվող ջեմի քանակը՝ 878,12 կգ:

8. Ապարատների բեռնաբարձման միջև ընկած ժամանակահատվածը.

$$\Delta\tau = \frac{60 \cdot B_2}{G} = \frac{60 \cdot 878,12}{1200} = 43 \text{ ր:}$$

9.

Աղյուսակ 102

Վակուում ապարատների աշխատանքային գրաֆիկ

№	Գործընթաց	Ապարատներում պրոցեսների սկիզբը և վերջը			
		№ 1	№ 2	№ 3	№ 1
1	Վակուումի ստեղծման սկիզբը	8^{00}	8^{43}	9^{26}	10^{09}
2	Բեռնաբարձման սկիզբը	8^{05}	8^{48}	9^{31}	
3	Վակուումի խախտման սկ.	8^{25}	9^{08}	9^{51}	
4	Սինչև 100°C տաքացման սկիզբը	8^{30}	9^{13}	9^{56}	
5	Զերմանշակման սկիզբը	8^{50}	9^{33}	10^{16}	
6	Վակուումի ստեղծման սկիզբը	9^{00}	9^{43}	10^{26}	
7	Խտացման սկիզբը	9^{05}	9^{48}	10^{31}	
8	Վակուումի խախտման սկիզբը	9^{15}	9^{58}	10^{41}	
9	Տաքացման սկիզբը	9^{20}	10^{03}	10^{46}	
10	Բեռնաբարձման սկիզբը	9^{26}	10^{09}	10^{52}	
11	Բեռնաբարձման վերջը	9^{51}	10^{34}	10^{17}	

Միակորպուս վակուում շղգեմշակման ապարատ պովիդոյի եկման համար

Օրինակ 92: Հաշվարկի ելակետային տվյալներ՝

- տեխնոլոգիական գծի արտադրողականությունը՝ 2500 կգ/ժամ պատրաստի արտադրանք,
- չոր նյութերի պարունակությունը սալորի պատուղմերում՝ $n_u = 13 \%$,
- չոր նյութերի պարունակությունը պյուրետում՝ $n_{w_j} = 11 \%$,
- չոր նյութերի պարունակությունը շաքարում՝ $n_z = 99,85 \%$,
- չոր նյութերի պարունակությունը պոմիդորում՝ $n_w = 67 \%$,
- կորուստներ սալորից՝ պյուրետ սոսանալիս՝ $P_u = 11 \%$,
- կորուստներ պյուրետից՝ պոմիդոր սոսանալիս՝ $P_w = 1,5 \%$,
- շաքարի կորուստներ՝ $P_z = 0,85 \%$,
- բար բաղադրատումսի՝ բաղադրիչների բաժինը՝
 a) պյուրետ՝ $g_w = 754$ կգ,
 b) շաքար՝ $g_z = 600$ կգ:

Տեխնոլոգիական հաշվարկ

1. Պատրաստի պովիդլոյի ելքն ըստ բաղադրատոմսի.

$$B = \frac{g_{\text{պ.}} \cdot n_{\text{պ.}} + g_2 \cdot n_2}{n_{\text{պ.}}} = \frac{754 \cdot 11 + 600 \cdot 99,85}{67} = 1018 \text{ կգ:}$$

2. Սալորի պյուրեյի քանակությունը 2500 կգ պովիդլոյում.

$$S_{\text{պ.}} = \frac{g_{\text{պ.}} \cdot 2500}{B} = \frac{754 \cdot 2500}{1018} = 1851,67 \text{ կգ:}$$

3. Շաքարի քանակությունը 2500 կգ պովիդլոյում.

$$S_2 = \frac{g_2 \cdot 2500}{B} = \frac{600 \cdot 2500}{1018} = 1473,47 \text{ կգ:}$$

4. 2500 կգ սալորի պովիդլոյ արտադրելու համար պահանջվող պյուրեյի քանակը.

$$T_{\text{պ.}} = \frac{S_{\text{պ.}} \cdot 100}{100 - P_{\text{պ.}}} = \frac{1851,67 \cdot 100}{100 - 1,5} = 1879,87 \text{ կգ:}$$

5. 2500 կգ սալորի պովիդլոյ արտադրելու համար պահանջվող շաքարի քանակը.

$$T_2 = \frac{S_2 \cdot 100}{100 - P_2} = \frac{1473,47 \cdot 100}{100 - 0,85} = 1486,10 \text{ կգ:}$$

6. 2500 կգ սալորի պովիդլոյ արտադրելու համար պահանջվող պտղի քանակը.

$$T_u = \frac{T_{\text{պ.}} \cdot 100 \cdot n_{\text{պ.}}}{(100 - P_u) \cdot n_u} = \frac{1879,87 \cdot 100 \cdot 11}{(100 - 11) \cdot 13} = 1787,25 \text{ կգ:}$$

7.

Աղյուսակ 103

Հումքի քանակները տեխնոլոգիական պրոցեսներում՝ պտղից պյուրե ստանալիս

№	Տեխնոլոգիական պրոցես	Կորուստներ		Հումքի քանակները տեխնոլոգիական պրոցեսներում, կգ
		%	կգ	
1	Ընդունում-պահպանում	0,5	8,94	1787,25
2	Չոկոլ-տեսակավորում	1,0	17,87	1778,31
3	Լվացում	-	-	1760,44
4	Շոգեհարում	-	-	1760,44
5	Կորիզանջատում	7,0	125,10	1760,44
6	Տրորում	2,5	44,67	1635,34
	Ընդամենը	11	196,58	-
Պովիդլոյ եփելու համար տրվող սալորի քանակը				1590,67

8. Սալորի շոգեհարման պրոցեսում հումքի զանգվածին խառնված կոնդենսատի պատճառով տրորումից հետո պյուրեի քանակը կկազմի՝

$$T'_{\text{պյ.}} = \frac{1590,67 \cdot n_u}{n_{\text{պյ.}}} = \frac{1590,67 \cdot 13}{11} = 1879,88 \text{ կգ},$$

$$T'_{\text{պյ.}} = T_{\text{պյ.}} \approx 1879,87 \text{ կգ:}$$

9.

Աղյուսակ 104

Պյուրեի քանակները պովիդլով եփելիս՝ ըստ տեխնոլոգիական պրոցեսների

№	Տեխնոլոգիական պրոցես	Կորուստներ		Հումքի քանակները տեխնոլոգիական պրոցեսներում, կգ
		%	կգ	
1	Եփում	0,5	9,40	1879,87
2	Լցոնում, մակափակում, մամրէազերծում	1,0	18,79	1870,47
	Ընդամենը՝	1,5	28,19	-
	Պատրաստի պովիդլոյում պյուրեի քանակը			1851,68

10. Եփման տրվող պյուրեի և շաքարի խառնուրդի քանակը.

- ա) Եփման տրվող պյուրեի քանակը՝ $G_{\text{պյ.}} = 1851,68 \text{ կգ},$
բ) Եփման տրվող շաքարի քանակը.

$$G_2 = \frac{T_2 \cdot \left(100 - \frac{P_2}{2}\right)}{100} = \frac{1486,1 \cdot \left(100 - \frac{0,85}{2}\right)}{100} = 1479,78 \text{ կգ},$$

- գ) Խառնուրդի քանակը կստացվի՝

$$G_{\text{իւ.}} = G_{\text{պյ.}} + G_2 = 1851,68 + 1479,78 = 3331,46 \text{ կգ:}$$

11. Չոր նյութերի պարունակությունը խառնուրդում.

$$n_{\text{իւ.}} = \frac{G_{\text{պյ.}} \cdot n_{\text{պյ.}} + G_2 \cdot n_2}{G_{\text{իւ.}}} = \frac{1851,68 \cdot 11 + 1479,78 \cdot 99,85}{3331,46} = 50,46 \%:$$

Վակուում շոգեմշակման ապարատների հաշվարկ

Հաշվարկի եղակեռուային տվյալներ.

- Եփման տրվող խառնուրդի քանակը՝ $G_{\text{իւ.}} = 3331,46 \text{ կգ},$
- Խառնուրդի չոր նյութերի պարունակությունը՝ $n_{\text{իւ.}} = 50,46 \%,$
- Շոգեմշակման ապարատի տարրությունը՝ $800 \text{ l կամ } 1000 \text{ կգ},$
- Ապարատի տաքացման մակերեսը՝ $F = 2,6 \text{ m}^2,$
- Ապարատի ներքին մասի զանգվածը՝ $G_a = 1400 \text{ կգ},$
- Ապարատի շապիկի զանգվածը՝ $G_{\text{շպ.}} = 400 \text{ կգ},$
- Մաքացման գոլորշու ճնշումը՝ $P_q = 0,392 \text{ U}^{\circ}\text{մա, որի ցուցանիշներն են՝ } \vartheta_{\text{երմաստիճան}} = 143^{\circ}\text{C, խոռոչումը՝ }} \rho_q = 2,125 \text{ տ/մ}^3, \text{ գոլորշու}$

Էնթհալպիան՝ $i_q = 2735 \text{ կ.Ջ/կգ}$, կոնդենսատի էնթհալպիան՝ $i_l = 601 \text{ կ.Ջ/կգ}$:

- Եփելիս ճշգումն ապարատում $P_{ապ} = 20 \text{ ԿՊա}$ (600մմ սմդ. սյուն վակուում), որի պայմաններում ջրի հագեցման ջերմաստիճանն է $t = 60^{\circ}\text{C}$, բաքնված ջերմաքանակը՝ $r = 2359 \text{ կ.Ջ/կգ}$:

1. Խառնուրդի բաղադրատոմար տոկոսներով՝ ըստ տեխնոլոգիական հաշվարկի:

$$\text{ա) պյուրե} - \frac{G_{պյ.}}{G_{իւ}} \cdot 100 = \frac{1851,68 \cdot 100}{3331,46} = 55,58 \%,$$

$$\text{բ) շաքար} - \frac{G_2}{G_{իւ}} \cdot 100 = \frac{1479,78 \cdot 100}{3331,46} = 44,42 \%$$

2. Ապարատ բարձվող քանակները.

$$\text{ա) պյուրե} - g_{պյ.} = \frac{1000 \cdot 55,58}{100} = 555,8 \text{ կգ},$$

$$\text{բ) շաքար} - g_2 = \frac{1000 \cdot 44,42}{100} = 444,2 \text{ կգ},$$

զ) ապարատ բարձվող խառնուրդի քանակը.

$$g_{իւ} = g_{պյ.} + g_2 = 555,8 + 444,2 = 1000 \text{ կգ:}$$

3. Եփման տրվող խառնուրդի ջերմաստիճանը հավասար է. $t_{պյ.} = 80^{\circ}\text{C}$, $t_2 = 20^{\circ}\text{C}$:

$$t_{իւ} = \frac{g_{պյ.} \cdot t_{պյ.} + g_2 \cdot t_2}{g_{իւ}} = \frac{555,8 \cdot 80 + 444,2 \cdot 20}{1000} = 53^{\circ}\text{C:}$$

4. Պովիդլոյի ելքը վակուում ապարատից.

$$B_{պյ.} = \frac{g_{իւ} \cdot n_{իւ}}{n_{պյ.}} = \frac{1000 \cdot 50,46}{67} = 753,14 \text{ կգ:}$$

5. Հեռացվող խոնավության քանակը.

$$W = g_{իւ} - B_{պյ.} = 1000 - 753,14 = 246,86 \text{ կգ:}$$

Աշխատանքային 1-ին փուլ (Խառնուրդի տաքացում)

1. Ապարատի շապիկի տաքացման համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_1 = G_{շա} \cdot C_{պ} (t_{պ} - t_{պյ.}) = 400 \cdot 0,481 \cdot (143 - 20) = 23665,4 \text{ կ.Ջ}$$

որտեղ $C_{պ} -$ պողպատի ջերմունակությունը, $C_{պ} = 0,481 \text{ կ.Ջ/կգ}^{\circ}\text{C}$:

2. Ապարատի ներքին մասի տաքացման համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_2 = G_{\text{q}} \cdot C_{\text{q}} (t_{\text{q}} - t_{\text{uq}}) = 1400 \cdot 0,481 \cdot (122 - 34) = 59259 \text{ k}\Omega,$$

$$t_{\text{q}} = \frac{t_{\text{q}} + t_{\text{h}}}{2} = \frac{143 + 100}{2} = 122 \text{ }^{\circ}\text{C},$$

որտեղ t_{h} – մթնոլորտային ճնշման պայմաններում ջրի հագեցման ջերմաստիճանը, $t_{\text{h}} = 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$,

$$t_{\text{uq}} = \frac{G_{\text{q}} \cdot t_{\text{q}} + g_{\text{hu}} \cdot t_{\text{hu}}}{G_{\text{q}} + g_{\text{hu}}} = \frac{1400 \cdot 20 + 1000 \cdot 53}{1400 + 1000} = 34 \text{ }^{\circ}\text{C},$$

որտեղ t_{d} – միջավայրի ջերմաստիճանը, $t_{\text{d}} = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$:

3. Խառնուրդի ջերմաստիճանը $100 \text{ }^{\circ}\text{C}$ -ի հասցնելու համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_3 = g_{\text{hu}} \cdot c_{\text{hu}} (t_{\text{h}} - t_{\text{uq}}) = 1000 \cdot 2,79 \cdot (100 - 53) = 131130 \text{ k}\Omega$$

որտեղ C_{hu} – խառնուրդի ջերմունակությունը, որը հաշվարկվում է յուղ չայարունակող մթերքների համար ստացված փորձնական բանաձևով.

$$C_{\text{hu}} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot n_{\text{hu}})}{100} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot 50,46)}{100} = 2,79 \text{ k}\Omega/\text{k}\Omega \text{ }^{\circ}\text{C}:$$

4. Ջերմաքանակի գումարային ծախսը եփման 1-ին փուլում՝ հաշվի առնելով ջերմային կորուստները 3 %-ի չափով.

$$Q_{\text{ընդ}} = (Q_1 + Q_2 + Q_3) \cdot 1,03 = (23665 + 59259 + 131130) \cdot 1,03 = 220475 \text{ k}\Omega:$$

5. Խառնուրդի ջերմաստիճանը $100 \text{ }^{\circ}\text{C}$ հասցնելու համար պահանջվող տևողությունը.

$$\tau_1 = \frac{Q_{\text{ընդ}}}{KF \Delta t_{\text{d}h}} = \frac{220475}{1,2 \cdot 2,6 \cdot 68} = 1039,2 \text{ վրկ} = 17,3 \text{ ր, (ընդունում ենք 18 ր),}$$

որտեղ K - գոլորշուց մթերքին հաղորդվող ջերմաստվորյան գործակիցը, $K = 1,2 \text{ k}\Omega/\text{մ}^2 \text{ }^{\circ}\text{C}$, F – ապարատի տաքացման նակերեսը, $F = 2,6 \text{ մ}^2$, $\Delta t_{\text{d}h}$ - տաքացնող գոլորշու և մթերքի միջին ջերմաստիճանային տաքերությունը, որը հաշվարկվում է սկզբնական և վերջնական ջերմաստիճանային հարաբերությամբ: Եթե այդ հարաբերությունը 2-ից մեծ է ստացվում, ապա $\Delta t_{\text{d}h}$ -ը հաշվարկվում է միջին լոգարիթմականով, իսկ 2-ից փոքր լինելիս՝ միջին թվաբանականով.

$$\frac{\Delta t_{\text{uq}}}{\Delta t_{\text{q}}} = \frac{t_{\text{q}} - t_{\text{uq}}}{t_{\text{q}} - t_{\text{h}}}$$

$$\frac{\Delta t_{\text{uq}}}{\Delta t_{\text{q}}} = \frac{143 - 53}{143 - 100} = \frac{90}{43} > 2,$$

$$\Delta t_{\text{փ}} = \frac{\Delta t_{\text{ս}} - \Delta t_{\text{կ}}}{2,3 \lg \frac{\Delta t_{\text{ս}}}{\Delta t_{\text{կ}}}} = \frac{(143-53)-(143-100)}{2,3 \lg \frac{143-53}{143-100}} = \frac{47}{0,67} = 68^{\circ}\text{C} :$$

6. Պահանջվող գոլորշու ծախսը.

$$D = \frac{Q_{\text{ըն}}}{i_{\text{գ}} - i_{\text{կ}}} = \frac{220475}{2735 - 601} = 103,3 \text{ կգ:}$$

7. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_1 = \frac{D \cdot 60}{\tau_1} = \frac{103,3 \cdot 60}{18} = 344 \text{ կգ/ժամ:}$$

Աշխատանքային 2-րդ փուլ (զերմամշակում)

1. 100°C - ում եռացնելու համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_4 = K F \Delta t \tau_2 = 1,8 \cdot 2,6 \cdot (143 - 100) \cdot 300 = 60372 \text{ կՋ,}$$

$$\tau_2 = 5\text{ր} = 300 \text{ վրկ, } K = 1,8 \text{ կՎտ/}^{\circ}\text{C:}$$

2. Գոլորշու ծախսը՝ խառնուրդը եռացնելիս.

$$D = \frac{60372}{2735 - 601} = 28,3 \text{ կգ:}$$

3. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_2 = \frac{D \cdot 60}{\tau_2} = \frac{28,3 \cdot 60}{5} = 339,6 \text{ կգ/ժամ:}$$

4. Գոլորշացած խոնավության քանակը 100°C - ում 5 ր-ի ընթացքում.

$$W_1 = \frac{Q_4}{r} = \frac{60372}{2255} = 26,8 \text{ կգ,}$$

որտեղ $r = 100^{\circ}\text{C}$ – ում գոլորշագոյացման տեսակարար ջերմաքանակը, $r = 2255 \text{ կՋ/կգ:}$

5. Ապարատում մնացած զանգվածի քանակը.

$$G_1 = g_{\text{ի}} - W_1 = 1000 - 26,8 = 973,2 \text{ կգ:}$$

6. Չոր նյութերի պարունակությունը մնացած զանգվածում.

$$n_1 = \frac{g_{\text{ի}} \cdot n_{\text{ի}}}{G_1} = \frac{1000 \cdot 50,46}{973,2} = 51,85 \text{ %:}$$

7. 600 մմ սնդ. սյուն վակուում ստեղծելու շնորհիվ հեռացվող խոնավության քանակը՝

$$W_2 = \frac{Q_5}{r} = \frac{107052}{2359} = 45,4 \text{ կգ,}$$

$$Q_5 = G_1 \cdot C_1 (t_{\text{ս}} - t_{\text{կ}}) = 973,2 \cdot 2,75 \cdot (100 - 60) = 107052 \text{ կՋ,}$$

$$C_1 = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot n_1)}{100} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot 51,85)}{100} = 2,75 \text{ կ} \Omega / \text{կ} \text{C}$$

600 մմ սնդ. սյուն վակուումի պայմաններում ճնշումը ստացվում է
 $P = \frac{760 - 600}{695} = 0,23 \text{ կ} \text{Pa} / \text{ս}^2$, որի պայմաններում $\Delta t_q = 60 \text{ } ^\circ\text{C}$, $r = 2359 \text{ կ} \Omega / \text{կ} \text{q}$:

8. Ապարատում մնացած զանգվածի քանակը.

$$G_2 = G_1 - W_2 = 973,2 - 45,4 = 927,8 \text{ կ} \text{q}$$

9. Չոր նյութերի պարունակությունը մնացած զանգվածում՝

$$n_2 = \frac{G_1 \cdot n_1}{G_2} = \frac{973,2 \cdot 51,85}{927,8} = 54,39 \%$$

10. Մնացած խոնավության քանակը, որն անհրաժեշտ է հեռացնել.

$$W_3 = W - (W_1 + W_2) = 246,86 - (26,8 + 45,4) = 174,66 \text{ կ} \text{q}$$

Աշխատանքային 3-րդ փուլ (խտացում)

1. 600 մմ սնդ. սյուն վակուումի պայմաններում մնացած խոնավության հեռացման համար պահանջվող ջերմաքանակը՝ հաշվի առնելով ջերմային կորուստները 3%-ի չափով.

$$Q_5 = W_3 \cdot r \cdot 1,03 = 174,66 \cdot 2359,1 \cdot 1,03 = 424401 \text{ կ} \Omega$$

2. Խտացման պահանջվող տևողությունը.

$$\tau_3 = \frac{Q_5}{KF\Delta t} = \frac{424401}{1,8 \cdot 2,6 \cdot (143 - 60)} = 1092 \text{ վրկ} = 18,2 \text{ ր (ընդունում ենք 19ր),}$$

$$\Delta t = t_q - t_{ba},$$

$t_{ba} = 600$ մմ սնդ. սյուն վակուումի պայմաններում ջրի հագեցման ջերմաստիճանն է, $t_{ba} = 60^\circ\text{C}$:

3. Գոլորշու ծախսը խտացման ալորցեսում.

$$D = \frac{Q_5}{i_q - i_u} = \frac{424401}{2735 - 601} = 198,9 \text{ կ} \text{q}$$

4. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_3 = \frac{D \cdot 60}{\tau_3} = \frac{198,9 \cdot 60}{19} = 628 \text{ կ} \text{q}/\text{ժամ}$$

Աշխատանքային IV փուլ (տաքացում)

1. Պատրաստի մթերքի մինչև $100 \text{ } ^\circ\text{C}$ տաքացնելու համար պահանջվող ջերմաքանակը՝ հաշվի առնելով 3% ջերմային կորուստները.

$$Q_6 = B_{\text{պ}} \cdot C_{\text{պ}} \cdot (t_q - t_{ba}) \cdot 1,03 = 753,14 \cdot 2,33 \cdot (100 - 60) \cdot 1,03 = 72298 \text{ կ} \Omega$$

$$C_{\text{սլ.}} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot n_{\text{սլ.}})}{100} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot 67)}{100} = 2,33 \text{ կՋ/կգ } {}^{\circ}\text{C}:$$

2. Տաքացման տևողությունը.

$$\tau_4 = \frac{Q_6}{KF\Delta t_{\text{սիզ}}} = \frac{72298}{1,2 \cdot 2,6 \cdot 63} = 367,8 \text{ վրկ} = 6,1 \text{ ր} \text{ (ընդունում ենք 6ր), } \tau_4 = 6 \text{ ր,}$$

$$\frac{\Delta t_{\text{սլ}}}{\Delta t_{\text{կ}}} = \frac{143 - 60}{143 - 100} = 1,93 < 2,$$

$$\Delta t_{\text{սիզ}} = \frac{\Delta t_{\text{սլ}} + \Delta t_{\text{կ}}}{2} = \frac{(143 - 60) + (143 - 100)}{2} = 63 {}^{\circ}\text{C} :$$

3. Գոլորշու ծախսը աշխատանքային IV փուլում.

$$D = \frac{Q_6}{i_{\text{գ}} - i_{\text{սլ}}} = \frac{72298}{2735 - 601} = 33,88 \text{ կգ:}$$

4. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_4 = \frac{D \cdot 60}{\tau_4} = \frac{33,88 \cdot 60}{6} = 339 \text{ կգ/ժամ:}$$

5. Գոլորշու խողովակագծի տրամագիծը հաշվարկվում է ամենամեծ գոլորշու ծախսի ինտենսիվության համար՝ $D_3 = 628 \text{ կգ/ժամ,}$

$$d = \sqrt{\frac{4D_3}{3600 \cdot \pi \cdot v \cdot \rho}}, \quad v = 40 \text{ մ/վրկ,}$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 628}{3600 \cdot 3,14 \cdot 40 \cdot 2,125}} = \sqrt{\frac{2512}{960840}} = \sqrt{0,0026143} = 0,0511 \text{ մ:}$$

Ըստ ԳՕՍ 3262-75 ընտրվում է 60մմ տրամագծի խողովակ:

6. Վակուում ապարատի աշխատանքային փուլերը՝

- I փուլ 1. Վակուումի ստեղծում՝ 5 ր
 2. Բեռնաբարձում՝ 5 ր
 3. Վակուումի խախտում՝ 5 ր
 4. Տաքացում մինչև $100 {}^{\circ}\text{C}$ 18 ր (հաշվարկային)

II փուլ 5. Եռացում $100 {}^{\circ}\text{C}$ -ում՝ 5 ր

III փուլ 6. Վակուումի ստեղծում՝ 5 ր

IV փուլ 7. Խտացում վակուումի պայմաններում՝ 19 ր (հաշվարկային)

IV փուլ 8. Վակուումի խախտում՝ 5 ր
 9. Տաքացում լցման համար՝ 6 ր (հաշվարկային)

10. Բեռնաբարձում՝ 5 ր

ընդամենը – $\tau_{\text{ընդ}} = 78 \text{ ր:}$

7. Ապարատների պահանջվող քանակը.

$$n_{\text{ապ.}} = \frac{G_{\text{լո.}} \cdot \tau_{\text{ընդ.}}}{60 \cdot g_{\text{լո.}}} = \frac{3331,46 \cdot 78}{60 \cdot 1000} = 4,33 \text{ ապարատ (ընդունում ենք 5 ապարատ):}$$

8. Ապարատների բեռնաբարձման միջև ընկած ժամանակահատվածը՝

$$\Delta\tau = \frac{60 \cdot g_{\text{լո.}}}{G_{\text{լո.}}} = \frac{60 \cdot 1000}{3331,46} = 18 \text{ ր:}$$

9. Վակուում ապարատների աշխատանքային գրաֆիկը կազմվում է ինչպես ծիրանի ջեմի դեպքում:

Միակորպուս վակուում շղգեմշակման ապարատ մուրաքայի եփման համար

Օրինակ 93: Հաշվարկի ելակետային տվյալներ՝

- տեխնոլոգիական գծի արտադրողականությունը՝ 50 հազ/հերթ,
- չոր նյութերի պարունակությունը շաքարում՝ $n_1 = 99,85 \%$,
- չոր նյութերի պարունակությունը մուրաքայում՝ $n_2 = 69 \%$,
- կորուստներ դեղճից արտադրության տեխնոլոգիական սրոցեսներում՝ $P_g = 33 \%$,
- շաքարի կորուստները արտադրության տեխնոլոգիական սրոցեսներում՝ $P_d = 2,5 \%$,
- բայց բաղադրաստումից բաղադրիչների բաժինը.
ա) դեղճ՝ $g_g = 450 \text{ կգ},$
բ) շաքար՝ $g_d = 534,7 \text{ կգ}:$

Տեխնոլոգիական հաշվարկ

1.

Աղյուսակ 105

Տեխնոլոգիական գծի աշխատանքային գրաֆիկ

Արտադրատեսակ	Հերթափոխ	Ամիսներ		Սեզոն
		Օգոստոս	Սեպտեմբեր	
Դեղճի մուրաքա	I	15 -----	20 -----	36
	II	20 -----	15 -----	26
օր		16	20	36
հերթ		27	35	62

2.

Աղյուսակ 106

Արտադրաքանակ հ.պ.տ.-ով ժամում, հերթում, ըստ ամիսների սեզոնում

Արտադրատեսակ	Արտադրաքանակ				
	Ժամ	հերթ	օգոստոս	սեպտեմբեր	սեպտեմբեր
Դեղճի մուրարա	7,16	50	1350	1750	3100

3. Պատրաստի մքերքի ելքն ըստ բաղադրատոմսի.

$$B = \frac{g_1 \cdot n_1 + g_2 \cdot n_2}{n_d} = \frac{450 \cdot 12 + 534,7 \cdot 99,85}{69} = 852 \text{ կգ:}$$

4. Դեղճի քանակությունը 1 հալտ պատրաստի մուրաքայում.

$$S_1 = \frac{g_1 \cdot 400}{B} = \frac{450 \cdot 400}{852} = 211,26 \text{ կգ:}$$

5. Շաքարի քանակությունը 1 հալտ պատրաստի մուրաքայում.

$$S_2 = \frac{g_2 \cdot 400}{B} = \frac{534,7 \cdot 400}{852} = 251,03 \text{ կգ:}$$

6. 1 հալտ պատրաստի մուրաքա արտադրելու համար պահանջվող դեղճի քանակը.

$$T_1 = \frac{S_1 \cdot 100}{100 - P_1} = \frac{211,26 \cdot 100}{100 - 33} = 315,3 \text{ կգ:}$$

7. 1 հալտ պատրաստի մուրաքա արտադրելու համար պահանջվող շաքարի քանակը.

$$T_2 = \frac{S_2 \cdot 100}{100 - P_2} = \frac{251,03 \cdot 100}{100 - 2,5} = 257,4 \text{ կգ:}$$

8.

Աղյուսակ 107

Դեղճի և շաքարի պահանջվող քանակներ
(ժամում, հերթում, ըստ ամիսների սեզոնում)

Անվանում	Պահանջվող քանակը կշռային միավորներով				
	Ժամ, կգ	հերթ, կգ	օգոստոս, տ	սեպտեմբեր, տ	սեպտեմբեր, տ
Դեղճ	2257,5	15765	425,6	551,7	977,4
Շաքար	1842,9	12870	347,5	450,45	797,9

**Հումքի քանակներն ըստ տեխնոլոգիական գործընթացների՝
1 ժամվա համար**

№	Տեխնոլոգիական գործընթաց	Կորուստներ		Հումքի քանակները տեխնոլոգիական գործընթացներում, կգ
		%	կգ	
1	Ընդունում-պահպանում	2,0	45,15	2257,50
2	Զոկում-տեսակավորում	2,5	56,45	2212,35
3	Կարասում, կորիզամշասում	19,0	428,92	2155,91
4	Քիմիական մաքրում	7,0	158,02	1726,99
5	Եփում	1,5	33,86	1568,97
6	Լցնում, մակաֆակում, մամբէագերծում	1,0	22,57	1535,11
	Ընդամենը՝	33	744,96	-
	Հումքի քանակը պատրաստի մուրաքայում			1512,54

10. Կորուստների հաշվարկի սոուզում.

$$S_{\eta} = \frac{1512,54}{7,16} = 211,25 \approx 211,26 \text{ կգ:}$$

11. Եփման տրվող մշակված դեղձի և շաքարի խառնուրդի քանակը.

ա) Եփելիս շաքարից պատրաստվում է $n_{o_2} = 50$ % չոր նյութերի պարունակությամբ օշարակ, որի քանակը 1 ժամում կկազմի՝

$$G_{o_2} = \frac{7,16 \cdot T_{z_2} \cdot (100 - P_{z_2}) \cdot n_{z_2}}{100 \cdot n_{o_2}} = \frac{7,16 \cdot 257,4 \cdot (100 - 2,5) \cdot 99,85}{100 \cdot 50} = 3589,3 \text{ կգ/ժամ:}$$

բ) Եփման տրվող մշակված դեղձի քանակն է. $G_{\eta} = 1568,97$ կգ:

գ) Խառնուրդի քանակը կստացվի.

$$G_{ju} = G_{o_2} + G_{\eta} = 3589,3 + 1568,97 = 5158,3 \text{ կգ/ժամ:}$$

12. Չոր նյութերի պարունակությունը խառնուրդում.

$$n_{ju} = \frac{G_{o_2} \cdot n_{o_2} + G_{\eta} \cdot n_{\eta}}{G_{ju}} = \frac{3589,3 \cdot 50 + 1568,97 \cdot 12}{5158,3} = 38,44 \text{ %:}$$

13. Պատրաստի մուրաքան կստացվի.

$$G_{\delta} = \frac{G_{ju} \cdot n_{ju}}{n_{\delta}} = \frac{5158,3 \cdot 38,44}{69} = 2873,7 \text{ կգ/ժամ:}$$

Վակուում շոգեմշակման ապարատների հաշվարկ

Հաշվարկի ելակետային տվյալներ՝

- Եփման տրվող խառնուրդի քանակը՝ $G_{ju} = 5158,3$ կգ/ժամ,
- Խառնուրդի չոր նյութերի պարունակությունը՝ $n_{ju} = 38,44 \text{ %},$

- շոգեմշակման ապարատի տարրողությունը՝ $800 \text{ l} / \text{կամ } 1000 \text{ կգ}$,
- ապարատի տաքացման մակերեսը՝ $F = 2,6 \text{ m}^2$,
- ապարատի մերժին մասի զանգվածը՝ $G_{\text{զ}} = 1400 \text{ կգ}$,
- ապարատի շապիկի զանգվածը՝ $G_{\text{շ}} = 400 \text{ կգ}$,
- տաքացնող գոլորշու ճնշումը՝ $P_q = 0,294 \text{ U}^{\circ}\text{Pa}$, որի ցուցանիշներն են՝ $\vartheta_{\text{երմաստիճանը}}^{\circ} C$, $t_q = 133^{\circ} C$, $\rho_q = 1,622 \text{ kg/m}^3$, գոլորշու էնթերմալայինան՝ $i_q = 2723 \text{ kJ/kg}$, կոնդենսատի էնթերմալայինան՝ $i_l = 558 \text{ kJ/kg}$:

1. Խառնուրդի բաղադրատոնար տոլկուներով՝ ըստ տեխնոլոգիական հաշվարկի.

$$\text{ա) դեղձ} - \frac{G_{\text{դ}}}{G_{\text{ի}}} \cdot 100 = \frac{1568,97}{5158,3} \cdot 100 = 30,42 \%,$$

$$\text{բ) օշարակ} - \frac{G_{\text{օշ}}}{G_{\text{ի}}} \cdot 100 = \frac{3589,3}{5158,3} \cdot 100 = 69,58 \%$$

2. Ապարատ բարձվող քանակները՝

$$\text{ա) դեղձ} - g_{\text{դ}} = \frac{1000 \cdot 30,42}{100} = 304,2 \text{ կգ},$$

$$\text{բ) օշարակ} - g_{\text{օշ}} = \frac{1000 \cdot 69,58}{100} = 695,8 \text{ կգ},$$

գ) ապարատ բարձվող խառնուրդի քանակը՝

$$g_{\text{ի}} = g_{\text{դ}} + g_{\text{օշ}} = 304,2 + 695,8 = 1000 \text{ կգ:}$$

3. Եփման տրվող խառնուրդի ջերմաստիճանը.

$$t_{\text{ի}} = \frac{g_{\text{դ}} \cdot t_{\text{դ}} + g_{\text{օշ}} \cdot t_{\text{օշ}}}{g_{\text{ի}}} = \frac{304,2 \cdot 20 + 695,8 \cdot 70}{1000} = 54,79^{\circ} C,$$

որտեղ՝ $t_{\text{դ}}$ - ն և $t_{\text{օշ}}$ - ը համապատասխանաբար դեղձի և օշարակի ջերմաստիճաններն են ($t_{\text{դ}} = 20^{\circ} C$, $t_{\text{օշ}} = 70^{\circ} C$):

4. Մուրաբայի ելքը վակուում ապարատից.

$$B_{\text{մ}} = \frac{g_{\text{ի}} \cdot n_{\text{ի}}}{n_{\text{մ}}} = \frac{1000 \cdot 38,44}{69} = 557,1 \text{ կգ:}$$

5. Հեռացվող խոնավության քանակը.

$$W = g_{\text{ի}} \cdot \left(1 - \frac{n_{\text{ի}}}{n_{\text{մ}}} \right) = 1000 \cdot \left(1 - \frac{38,44}{69} \right) = 442,9 \text{ կգ:}$$

Աշխատանքային 1-ին փուլ

1. Ապարատի շապիկի տաքացման համար պահանջվող ջերմաբանակը.

$$Q_1 = G_{\text{շ}} \cdot C_{\text{պ}} (t_{\text{պ}} - t_{\text{սպ}}) = 400 \cdot 0,481 \cdot (133 - 20) = 21741 \text{ kJ},$$

որտեղ $G_{\text{զ}} -$ ապարատի շապիկի զանգվածը, $G_{\text{զ}} = 400 \text{ կգ}$, $C_{\text{զ}} -$ պողպատի ջերմունակությունը, $C_{\text{զ}} = 0,481 \text{ կ}\Omega/\text{կգ}^{\circ}\text{C}$, $t_{\text{զ}} -$ տաքացնող գոլորշու ջերմաստիճանը, $t_{\text{զ}} = 133^{\circ}\text{C}$, $t_{\text{սզ}} -$ շապիկի նախնական ջերմաստիճանը, $t_{\text{սզ}} = 20^{\circ}\text{C}$:

- Ապարատի ներքին մասի տաքացման համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_2 = G_{\text{զ}} \cdot C_{\text{զ}} (t_{\text{զ}} - t_{\text{սզ}}) = 1400 \cdot 0,481 \cdot (112 - 34,5) = 52188,5 \text{ կ}\Omega,$$

$$t_{\text{զ}} = \frac{t_{\text{զ}} + t_{\text{հ}}}{2} = \frac{133 + 91}{2} = 112^{\circ}\text{C},$$

որտեղ $t_{\text{հ}} = 200 \text{ մմ}$ սնդ. այան վակուումի պայմաններում ջրի եռման ջերմաստիճանը, որն ընտրվում է չոր հագեցած գոլորշու պարամետրերի աղյուսակից՝ նախօրոք հաշվելով մնացորդային ճշնշումը, $t_{\text{հ}} = 91^{\circ}\text{C}$

$$P_{\text{ճա.}} = \frac{760 - 200}{695} = 0,81 \text{ կգ}/\text{սմ}^2$$

695 – միջին ճնշումը Երևանում:

$$t_{\text{սզ.}} = \frac{G_{\text{զ.}} \cdot t_{\text{զ.}} + g_{\text{իւ.}} \cdot t_{\text{իւ.}}}{G_{\text{զ.}} + g_{\text{իւ.}}} = \frac{1400 \cdot 20 + 1000 \cdot 54,79}{1400 + 1000} = 34,5^{\circ}\text{C},$$

որտեղ $t_{\text{զ.}} -$ միջավայրի ջերմաստիճանը, $t_{\text{զ.}} = 20^{\circ}\text{C}$:

- Խառնուրդի ջերմաստիճանը $91^{\circ}\text{C}-ի$ հասցնելու համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_3 = g_{\text{իւ.}} \cdot c_{\text{իւ.}} (t_{\text{հ}} - t_{\text{սզ.}}) = 1000 \cdot 3,11 \cdot (91 - 34,5) = 175715 \text{ կ}\Omega,$$

որտեղ $C_{\text{իւ.}} -$ խառնուրդի ջերմունակությունը, որը հաշվարկվում է յուղ չպարունակող մթերքների համար ստացված փորձնական բանաձևով.

$$C_{\text{իւ.}} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot n_{\text{իւ.}})}{100} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot 38,44)}{100} = 3,11 \text{ կ}\Omega/\text{կգ}^{\circ}\text{C}:$$

- Ջերմաքանակի գումարային ծախսը եփման 1-ին փուլում՝ հաշվի առնելով ջերմային կորուստները 3 %-ի չափով.

$$Q_{\text{ընդ}} = (Q_1 + Q_2 + Q_3) \cdot 1,03 = (21741 + 52188,5 + 175715) \cdot 1,03 = 257134 \text{ կ}\Omega:$$

- Խառնուրդի ջերմաստիճանը 91°C հասցնելու տևողությունը.

$$\tau = \frac{Q_{\text{ընդ}}}{K F \Delta t_{\text{գիզ}}} = \frac{257134}{1,2 \cdot 2,6 \cdot 60,1} = 1371,3 \text{ վրկ} = 22,8 \text{ ր} \quad (\text{ընդունում ենք } 23 \text{ ր}),$$

որտեղ $K -$ գոլորշուց մթերքին հաղորդվող ջերմափոխանցման գործակիցը, $K = 1,2 \text{ կվտ}/\text{մ}^2^{\circ}\text{C}$, $F -$ ապարատի տաքացման մակերեսը, $F = 2,6 \text{ մ}^2$, $\Delta t_{\text{գիզ}} -$ տաքացնող գոլորշու և մթերքի միջին ջերմաստիճանային տարրերությունը, որը հաշվարկվում է սկզբ-

նական և վերջնական ջերմաստիճանային հարաբերությամբ,
 $\Delta t_{\text{միջ}} = \frac{\Delta t_{\text{սկ}}}{\Delta t_{\text{գ}}}$: Եթե այդ հարաբերությունը 2-ից մեծ է ստացվում,

ապա $\Delta t_{\text{միջ}}$ -ը հաշվարկվում է միջին լոգարիթմականով, իսկ 2-ից փոքր լինելիս՝ միջին թվարանականով.

$$\frac{\Delta t_{\text{սկ}}}{\Delta t_{\text{գ}}} = \frac{t_q - t_{\text{սկ}}}{t_q - t_h},$$

$$\frac{\Delta t_{\text{սկ}}}{\Delta t_{\text{գ}}} = \frac{133 - 54,79}{133 - 91} = \frac{78,21}{42} = 1,86 < 2,$$

$$\Delta t_{\text{միջ}} = \frac{\Delta t_{\text{սկ}} + \Delta t_{\text{գ}}}{2} = \frac{78,21 + 42}{2} = 60,1 \text{ } {}^{\circ}\text{C}:$$

6. Պահանջվող գոլորշու ծախսը.

$$D = \frac{Q_{\text{ընդ}}}{i_q - i_u} = \frac{257134}{2723 - 558} = 118,8 \text{ կգ:}$$

7. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_I = \frac{D \cdot 60}{\tau} = \frac{118,8 \cdot 60}{23} = 310 \text{ կգ/ժամ:}$$

8. Ջերմության ծախսը $91 \text{ } {}^{\circ}\text{C}$ -ում եռացնելու համար.
 $Q = K F \Delta t$

որտեղ $K = 91 \text{ } {}^{\circ}\text{C}$ -ում գոլորշուց մթերքին հաղորդվող ջերմաստվության
 գործակիցը, $K = 1,8 \text{ կՎտ/մ}^2 \text{ } {}^{\circ}\text{C}$,

$\tau = 5\text{ր} = 300 \text{ վրկ՝ ըստ տեխնոլոգիական հրահանգի:}$

$$Q = 1,8 \cdot 2,6 \cdot (133 - 91) \cdot 300 = 58968 \text{ կԶ:}$$

9. Եռալիս հեռացվող խոնավության քանակը.

$$W = \frac{Q}{r} = \frac{58968}{2276} = 25,9 \text{ կգ,}$$

որտեղ r – ը գոլորշու թաքնված ջերմաքանակն է, $r = 2276 \text{ կԶ/կգ } {}^{\circ}\text{C}:$

10. Ապարատում մնացած զանգվածի քանակը.

$$g_1 = g_{\text{իսա.}} - W = 1000 - 25,9 = 974,1 \text{ կգ:}$$

11. Չոր նյութերի պարունակությունը մնացած զանգվածում.

$$n_1 = \frac{g \cdot n}{g_1} = \frac{1000 \cdot 38,44}{974,1} = 39,46 \text{ %:}$$

12. Գոլորշու ծախսը եռալիս.

$$D = \frac{Q}{i_q - i_u} = \frac{58968}{2723 - 558} = 27,2 \text{ կգ:}$$

13. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_2 = \frac{D \cdot 60}{\tau} = \frac{27,2 \cdot 60}{5} = 326,4 \text{ կգ/ժամ:}$$

14. Հովացնելիս 400 մմ սնդ. սյան վակուումի խորացման շնորհիվ գոլորշացող խոնավության քանակը. $W = \frac{Q}{r}$:

Թաքնված ջերմաքանակի նշանակությունը գտնելու համար հաշվարկվում է մնացորդային ճնշումը.

$$P = \frac{760 - 400}{695} = 0,51 \text{ կգ/սմ}^2,$$

որտեղ 695-միջին ճնշումը Երևանի պայմաններում, $P=0,51 \text{ կգ/սմ}^2$, t – ճնշման գոլորշու ջերմաստիճանը, $t = 80 {}^\circ\text{C}$, r – թաքնված ջերմաքանակը, $r = 2306 \text{ կ}\Omega/\text{կգ} {}^\circ\text{C}$:

$$Q = g_1 \cdot C(t_{սկ.} - t_{վ.}),$$

որտեղ C - n_1 չոր նյութերի պարունակությամբ կիսապատրաստուկի ջերմունակությունը.

$$C = \frac{(100 - 0,66 \cdot n_1) \cdot 4,18}{100} = \frac{(100 - 0,66 \cdot 39,46) \cdot 4,18}{100} = 3,09 \text{ կ}\Omega/\text{կգ} {}^\circ\text{C},$$

$$Q = 974,1 \cdot 3,09 \cdot (91 - 80) = 33109 \text{ կ}\Omega,$$

$$W = \frac{33109}{2306} = 14,3 \text{ կգ:}$$

15. Ապարատում մնում է զանգված.

$$g_2 = g_1 - W = 974,1 - 14,3 = 959,8 \text{ կգ:}$$

16. Չոր նյութերի պարունակությունը մնացած զանգվածում.

$$n_2 = \frac{g_1 \cdot n_1}{g_2} = \frac{974,1 \cdot 39,46}{959,8} = 40,048 \text{ %:}$$

Աշխատանքային 2-րդ փուլ

Եփման 2-րդ փուլը տարվում է 200 մմ սնդ. սյան վակուումի պայման-ներում՝ $t = 91 {}^\circ\text{C}$:

1. Ապարատի ներքին մասի տաքացման համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_1 = G_{Ա.} \cdot C_{սկ.}(t_{վ.} - t_{սկ.}) = 1400 \cdot 0,481 \cdot (112 - 106,5) = 3704 \text{ կ}\Omega,$$

$$t_{վ.} = \frac{133 + 91}{2} = 112 {}^\circ\text{C}, \quad t_{սկ.} = \frac{133 + 80}{2} = 106,5 {}^\circ\text{C:}$$

2. Խառնուրդի ջերմաստիճանը $91 {}^\circ\text{C}$ -ի հասցնելու համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_2 = g_2 \cdot c(t_{վ.} - t_{սկ.}) = 959,8 \cdot 3,075 \cdot (91 - 80) = 32467 \text{ կ}\Omega,$$

$$c = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot n_2)}{100} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot 40,048)}{100} = 3,075 \text{ կ}\Omega/\text{կ}\text{q}^{\circ}\text{C}$$

3. Զերմաքանակի գումարային ծախսը եփման 2-րդ փուլում՝ հաշվի առնելով զերմային կորուստները 3 %-ի չափով՝

$$Q_{\text{ըն}} = (Q_1 + Q_2) \cdot 1,03 = (3704 + 32467) \cdot 1,03 = 37256 \text{ կ}\Omega:$$
4. Խառնուրդի զերմաստիճանը մինչև 91°C հասցնելու համար պահանջվող տևողությունը.

$$\frac{\Delta t_{\text{սկ}}}{\Delta t_{\text{կ}}} = \frac{133 - 80}{133 - 91} = \frac{53}{42} = 1,2 < 2,$$

$\Delta t_{\text{սի}}$ – ը որոշվում է միջին թվաքանականով.

$$\Delta t_{\text{սի}} = \frac{\Delta t_{\text{սկ}} + \Delta t_{\text{կ}}}{2} = \frac{53 + 42}{2} = 47,5^{\circ}\text{C},$$

$$\tau = \frac{Q_{\text{ըն}}}{KF\Delta t_{\text{սի}}} = \frac{37256}{1,2 \cdot 2,6 \cdot 47,5} = 251,4 \text{ վրկ} = 4,19 \text{ ր} \text{ (ընդունում ենք 5 ր):}$$

5. Պահանջվող գոլորշու ծախսը եփման 2-րդ փուլում.

$$D = \frac{Q_{\text{ըն}}}{i_q - i_k} = \frac{37256}{2723 - 558} = 17,2 \text{ կ}\text{q}:$$

6. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_3 = \frac{D \cdot 60}{\tau} = \frac{17,2 \cdot 60}{5} = 206 \text{ կ}\text{q}/\text{ժամ}:$$

7. Զերմության ծախսը 91°C -ում եռացնելու համար.

$$Q = KF\Delta t = 1,8 \cdot 2,6 \cdot (133 - 91) \cdot 300 = 58968 \text{ կ}\Omega, \quad \tau = 5\text{ր} = 300 \text{ վրկ}:$$

8. Եռալիս հեռացվող խոնավության քանակը.

$$W = \frac{Q}{r} = \frac{58968}{2276} = 25,9 \text{ կ}\text{q}:$$

9. Ապարատում մնացած զանգվածի քանակը.

$$g_3 = g_2 - W = 959,8 - 25,9 = 933,9 \text{ կ}\text{q}:$$

10. Ապարատում խառնուրդի չոր նյութերի պարունակությունը.

$$n_3 = \frac{g_2 \cdot n_2}{g_3} = \frac{959,8 \cdot 40,048}{933,9} = 41,16 \text{ \%:}$$

11. Գոլորշու ծախսը եռացնելիս.

$$D = \frac{Q}{i_q - i_k} = \frac{58968}{2723 - 558} = 27,2 \text{ կ}\text{q}:$$

12. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_4 = \frac{D \cdot 60}{\tau} = \frac{27,2 \cdot 60}{5} = 326,4 \text{ կ}\text{q}/\text{ժամ}:$$

13. Հովացնելիս 450 մմ սնդ. սյուն վակուումի խորացման շնորհիվ գոլորշացող խոնավության քանակը՝ $W = \frac{Q}{r}$:

Սնացորդային ճնշումը կազմում է.

$$P = \frac{760 - 450}{695} = 0,42 \text{ կգ/սմ}^2, \quad t = 76 {}^\circ\text{C}, \quad r = 2321 \text{ կ}\Omega/\text{կգ} {}^\circ\text{C}:$$

$$Q = g_3 \cdot c(t_{\text{սկ.}} - t_{\text{վ.}}),$$

որտեղ c - n_3 չոր նյութերի պարունակությամբ կիսապատրաստուկի ջերմունակությունը.

$$c = \frac{(100 - 0,66 \cdot n_3) \cdot 4,18}{100} = \frac{(100 - 0,66 \cdot 41,16) \cdot 4,18}{100} = 3,04 \text{ կ}\Omega/\text{կգ} {}^\circ\text{C},$$

$$Q = 933,9 \cdot 3,04 \cdot (91 - 76) = 70976 \text{ կ}\Omega,$$

$$W = \frac{70976}{2321} = 30,6 \text{ կգ:}$$

14. Ապարատում մնում է զանգված.

$$g_4 = g_3 - W = 933,9 - 30,6 = 903,3 \text{ կգ:}$$

15. Չոր նյութերի պարունակությունը մնացած զանգվածում.

$$n_4 = \frac{g_3 \cdot n_3}{g_4} = \frac{933,9 \cdot 41,16}{903,3} = 42,55 \text{ %:}$$

Աշխատանքային 3-րդ փուլ

Եփման 3-րդ փուլը տարվում է 200 մմ սնդ. սյան վակուումի պայման-ներում՝ $t = 91 {}^\circ\text{C}$:

1. Ապարատի ներքին մասի տաքացման համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_1 = G_{\text{սկ.}} \cdot C_{\text{սկ.}} \cdot (t_{\text{վ.}} - t_{\text{սկ.}}) = 1400 \cdot 0,481 \cdot (112 - 104,5) = 5050 \text{ կ}\Omega,$$

$$t_{\text{վ.}} = \frac{133 + 91}{2} = 112 {}^\circ\text{C}, \quad t_{\text{սկ.}} = \frac{133 + 76}{2} = 104,5 {}^\circ\text{C:}$$

2. Խառնուրդի ջերմաստիճանը $91 {}^\circ\text{C}$ -ի հասնելու համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_2 = g_4 \cdot c \cdot (t_{\text{վ.}} - t_{\text{սկ.}}) = 903,3 \cdot 3,006 \cdot (91 - 76) = 40729 \text{ կ}\Omega,$$

$$c = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot n_4)}{100} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot 42,55)}{100} = 3,006 \text{ կ}\Omega/\text{կգ} {}^\circ\text{C:}$$

3. Ջերմաքանակի գումարային ծախսը եփման 3-րդ փուլում՝ հաշվի առնելով ջերմային կորուստները 3 %-ի չափով.

$$Q_{\text{ընդ.}} = (Q_1 + Q_2) \cdot 1,03 = (5050 + 40729) \cdot 1,03 = 47152 \text{ կ}\Omega:$$

4. Խառնուրդի ջերմաստիճանը մինչև 91^0C հասցնելու համար պահանջվող տևողությունը.

$$\frac{\Delta t_{\text{սլ}}}{\Delta t_{\text{ս}}} = \frac{133 - 76}{133 - 91} = \frac{57}{42} = 1,36 < 2,$$

$\Delta t_{\text{սլ}}$ որոշվում է միջին քվարանականով.

$$\Delta t_{\text{միջ}} = \frac{\Delta t_{\text{սլ}} + \Delta t_{\text{ս}}}{2} = \frac{57 + 42}{2} = 49,5^0\text{C},$$

$$\tau = \frac{Q_{\text{ընդ}}}{KF\Delta t_{\text{միջ}}} = \frac{47152}{1,2 \cdot 2,6 \cdot 49,5} = 305 \text{ վրկ} = 5,08 \text{ ր, (ընդունում ենք 6 ր):}$$

5. Պահանջվող գոլորշու ծախսը եփման 3-րդ փուլում.

$$D = \frac{Q_{\text{ընդ}}}{i_q - i_u} = \frac{47152}{2723 - 558} = 21,8 \text{ կգ:}$$

6. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_5 = \frac{D \cdot 60}{\tau} = \frac{21,8 \cdot 60}{6} = 218 \text{ կգ/ժամ:}$$

7. Ջերմության ծախսը 91^0C -ում եռացնելու համար.

$$Q = KF\Delta t\tau = 1,8 \cdot 2,6 \cdot (133 - 91) \cdot 360 = 69076 \text{ կՋ,}$$

$$\tau = 6 \text{ ր} = 360 \text{ վրկ:}$$

8. Եռալիս հեռացվող խոնավության քանակը.

$$W = \frac{Q}{r} = \frac{69076}{2276} = 30,3 \text{ կգ:}$$

9. Ապարատում մնացած զանգվածի քանակը.

$$g_5 = g_4 - W = 903,3 - 30,3 = 873 \text{ կգ:}$$

10. Ապարատում խառնուրդի չոր նյութերի պարունակությունը.

$$n_5 = \frac{g_4 \cdot n_4}{g_5} = \frac{903,3 \cdot 42,55}{873} = 44,02 \text{ %:}$$

11. Գոլորշու ծախսը՝ եռացնելիս.

$$D = \frac{Q}{i_q - i_u} = \frac{69076}{2723 - 558} = 31,9 \text{ կգ:}$$

12. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_6 = \frac{D \cdot 60}{\tau} = \frac{31,9 \cdot 60}{6} = 319 \text{ կգ/ժամ:}$$

13. Հովացնելիս 500 մմ սնդ. սյուն վակուումի խորացման շնորհիվ գոլորշացող խոնավության քանակը. $W = \frac{Q}{r}$:

Սնացորդային ճնշումը կազմում է.

$$P = \frac{695 - 500}{695} = 0,29 \text{ կգ/սմ}^2, t = 72 {}^\circ\text{C}, r = 2327 \text{ կΩ/կգ } {}^\circ\text{C};$$

$$Q = g_5 \cdot c \cdot (t_{\text{սկ.}} - t_{\text{վ.}}),$$

որտեղ c - n_5 չոր նյութերի պարունակությամբ կիսապատրաստուկի ջերմումակությունը

$$c = \frac{(100 - 0,66 \cdot n_5) \cdot 4,18}{100} = \frac{(100 - 0,66 \cdot 44,02) \cdot 4,18}{100} = 2,965 \text{ կΩ/կգ } {}^\circ\text{C},$$

$$Q = 873 \cdot 2,965 \cdot (91 - 72) = 49180 \text{ կΩ},$$

$$W = \frac{49180}{2327} = 21,1 \text{ կգ:}$$

14. Ապարատում մնում է զանգված.

$$g_6 = g_5 - W = 873 - 21,1 = 851,9 \text{ կգ:}$$

15. Չոր նյութերի պարունակությունը մնացած զանգվածում.

$$n_6 = \frac{g_5 \cdot n_5}{g_6} = \frac{873 \cdot 44,02}{851,9} = 45,11 \text{ %:}$$

Աշխատանքային 4-րդ փուլ

Եփման 4-րդ փուլը տարվում է 300 մմ սնդ. սյան վակուումի պայման-ներում: Մնացորդային ճնշումը կազմում է $P = \frac{695 - 300}{695} = 0,57 \text{ կգ/սմ}^2, t = 85 {}^\circ\text{C}, r = 2294 \text{ կΩ/կգ } {}^\circ\text{C}$:

1. Ապարատի ներքին մասի տաքացման համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_1 = G_{\text{Ա.}} \cdot C_{\text{ա}} (t_{\text{վ.}} - t_{\text{սկ.}}) = 1400 \cdot 0,481 \cdot (109 - 102,5) = 4377 \text{ կΩ},$$

$$t_{\text{վ.}} = \frac{133 + 85}{2} = 109 {}^\circ\text{C}, \quad t_{\text{սկ.}} = \frac{133 + 72}{2} = 102,5 {}^\circ\text{C}:$$

2. Խառնուրդի ջերմաստիճանը $85 {}^\circ\text{C}$ -ի հասցնելու համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_2 = g_6 \cdot c \cdot (t_{\text{վ.}} - t_{\text{սկ.}}) = 851,9 \cdot 2,93 \cdot (85 - 72) = 32448 \text{ կΩ},$$

$$c = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot n_6)}{100} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot 45,11)}{100} = 2,93 \text{ կΩ/կգ } {}^\circ\text{C}:$$

3. Ջերմաքանակի գումարային ծախսը եփման 4-րդ փուլում՝ հաշվի առ-նելով ջերմային կորուստները 3 %-ի չափով.

$$Q_{\text{ընդ.}} = (Q_1 + Q_2) \cdot 1,03 = (4377 + 32448) \cdot 1,03 = 37929 \text{ կΩ:}$$

4. Խառնուրդի ջերմաստիճանը մինչև $85 {}^\circ\text{C}$ հասցնելու համար պահանջ-վող տևողությունը.

$$\frac{\Delta t_{\text{սկ}}}{\Delta t_{\text{կ}}} = \frac{133 - 72}{133 - 85} = \frac{61}{48} = 1,3 < 2,$$

Δt_{միջ} որոշվում է միջին թվաբանականով.

$$\Delta t_{\text{միջ}} = \frac{\Delta t_{\text{սկ}} + \Delta t_{\text{կ}}}{2} = \frac{61 + 48}{2} = 54,5 {}^{\circ}\text{C},$$

$$\tau = \frac{Q_{\text{ընդ}}}{KF\Delta t_{\text{միջ}}} = \frac{37929}{1,8 \cdot 2,6 \cdot 54,5} = 148,7 \text{ վրկ} = 2,47 \text{ ր, (ընդունում ենք հավասար 3 ր):}$$

5. Պահանջվող գոլորշու ծախսը եփման 4-րդ փուլում.

$$D = \frac{Q_{\text{ընդ}}}{i_q - i_k} = \frac{37929}{2723 - 558} = 17,5 \text{ կգ:}$$

6. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը

$$D_7 = \frac{D \cdot 60}{\tau} = \frac{17,5 \cdot 60}{3} = 350 \text{ կգ/ժամ:}$$

7. Զերմության ծախսը 85 {}^{\circ}\text{C}-ում 7 ր եռացնելու համար.

$$Q = KF\Delta t = 1,8 \cdot 2,6 \cdot (133 - 85) \cdot 420 = 94348 \text{ կՋ, } \tau = 7\text{ր} = 420 \text{ վրկ:}$$

8. Եռալիս հեռացվող խոնավության քանակը.

$$W = \frac{Q}{r} = \frac{94348}{2294} = 41,1 \text{ կգ:}$$

9. Ապարատում մնացած զանգվածի քանակը.

$$g_7 = g_6 - W = 851,9 - 41,1 = 810,8 \text{ կգ:}$$

10. Ապարատում խառնուրդի չոր նյութերի պարունակությունը.

$$n_7 = \frac{g_6 \cdot n_6}{g_7} = \frac{851,9 \cdot 45,11}{810,8} = 47,4 \%:$$

11. Գոլորշու ծախսը եռացնելիս.

$$D = \frac{Q}{i_q - i_k} = \frac{94348}{2723 - 558} = 43,5 \text{ կգ:}$$

12. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_8 = \frac{D \cdot 60}{\tau} = \frac{43,5 \cdot 60}{7} = 373 \text{ կգ/ժամ:}$$

13. Հովացնելիս 600 մմ սնդ. սյուն վակուումի խորացման շնորհիվ գոլորշա-

$$\text{ցող խոնավության քանակը. } W = \frac{Q}{r} :$$

Սնացորդային ճնշումը կազմում է.

$$P = \frac{695 - 600}{695} = 0,15 \text{ կգ/սմ}^2, \quad t = 59 {}^{\circ}\text{C}, \quad r = 2359 \text{ կՋ/կգ } {}^{\circ}\text{C:}$$

$$Q = g_7 \cdot c(t_{\text{սկ.}} - t_{\text{կ.}}),$$

որտեղ c - n_5 չոր նյութերի պարունակությամբ կիսապատրաստուկի ջերմունակությունը:

$$c = \frac{(100 - 0,66 \cdot n_7) \cdot 4,18}{100} = \frac{(100 - 0,66 \cdot 47,4) \cdot 4,18}{100} = 2,872 \text{ կ}\Omega/\text{կ}^{\circ}\text{C},$$

$$Q = 810,8 \cdot 2,872 \cdot (85 - 59) = 60544 \text{ կ}\Omega,$$

$$W = \frac{60544}{2359} = 25,6 \text{ կ}\Omega:$$

14. Ապարատում մնում է զանգված.

$$g_8 = g_7 - W = 810,8 - 25,6 = 785,2 \text{ կ}\Omega:$$

15. Չոր նյութերի պարունակությունը մնացած զանգվածում.

$$n_8 = \frac{g_7 \cdot n_7}{g_8} = \frac{810,8 \cdot 47,4}{785,2} = 48,9 \text{ \%:}$$

Աշխատանքայիմ 5-րդ փոլ

Եփման 5-րդ փոլը տարվում է 300 մմ սնդ. այսն վակուումի պայմաններում: Մնացորդային ճնշումը կազմում է. $P = \frac{695 - 300}{695} = 0,57 \text{ կ}\Omega/\text{ս}^2$, $t = 85^{\circ}\text{C}$, $r = 2294 \text{ կ}\Omega/\text{կ}^{\circ}\text{C}$:

1. Ապարատի ներքին մասի տաքացման համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_1 = G_a \cdot C_w (t_q - t_{ul}) = 1400 \cdot 0,481 \cdot (109 - 96) = 8754 \text{ կ}\Omega,$$

$$t_q = \frac{133 + 85}{2} = 109^{\circ}\text{C}, \quad t_{ul} = \frac{133 + 59}{2} = 96^{\circ}\text{C}:$$

2. Խառնուրդի ջերմաստիճանը 85°C -ի հասցնելու համար պահանջվող ջերմաքանակը.

$$Q_2 = g_8 \cdot c (t_q - t_{ul}) = 785,2 \cdot 2,83 \cdot (85 - 59) = 57775 \text{ կ}\Omega,$$

$$c = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot n_8)}{100} = \frac{4,18 \cdot (100 - 0,66 \cdot 48,9)}{100} = 2,83 \text{ կ}\Omega/\text{կ}^{\circ}\text{C}:$$

3. Ջերմաքանակի գումարային ծախսը եփման 5-րդ փոլում՝ հաշվի առնելով ջերմային կորուստները 3 %-ի չափով.

$$Q_{\text{ընդ}} = (Q_1 + Q_2) \cdot 1,03 = (8754 + 57775) \cdot 1,03 = 68543 \text{ կ}\Omega:$$

4. Խառնուրդի ջերմաստիճանը մինչև 85°C հասցնելու համար պահանջվող տևողությունը.

$$\frac{\Delta t_{ul}}{\Delta t_q} = \frac{133 - 59}{133 - 85} = \frac{74}{48} = 1,5 < 2,$$

$\Delta t_{\text{ծիզ}}$ որոշվում է միջին թվաքանականով:

$$\Delta t_{\text{փ}} = \frac{\Delta t_{\text{ս}} + \Delta t_{\text{կ}}}{2} = \frac{74 + 48}{2} = 61^{\circ}\text{C},$$

$$\tau = \frac{Q_{\text{ըն}}}{KF\Delta t_{\text{փ}}} = \frac{68543}{1,2 \cdot 2,6 \cdot 61} = 360 \text{ վրկ} = 6 \text{ ր:}$$

5. Պահանջվող գոլորշու ծախսը եփման 5-րդ փուլում.

$$D = \frac{Q_{\text{ըն}}}{i_q - i_k} = \frac{68543}{2723 - 558} = 31,6 \text{ կգ:}$$

6. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_9 = \frac{D \cdot 60}{\tau} = \frac{31,6 \cdot 60}{6} = 316 \text{ կգ/ժամ:}$$

7. Մնացած խոնավությունը, որն անհրաժեշտ է հեռացնել.

$$W = g_s - B_d = 785,2 - 557,1 = 228,1 \text{ կգ:}$$

8. Վակուումի պայմաններում W քանակի խոնավության հեռացման համար անհրաժեշտ ջերմությունը.

$$Q = W \cdot r = 228,1 \cdot 2294 = 523261 \text{ կՋ:}$$

9. W քանակի խոնավության հեռացման տևողությունը.

$$\tau = \frac{Q}{KF\Delta t} = \frac{523261}{1,8 \cdot 2,6 \cdot (133 - 85)} = 2329 \text{ վրկ} = 38,8 \text{ ր} \approx 39 \text{ ր:}$$

10. Գոլորշու ծախսը խոնավության հեռացման համար.

$$D = \frac{Q}{i_q - i_k} = \frac{523261}{2723 - 558} = 241,7 \text{ կգ:}$$

11. Գոլորշու ծախսի ինտենսիվությունը.

$$D_{10} = \frac{D \cdot 60}{\tau} = \frac{241,7 \cdot 60}{39} = 371 \text{ կգ/ժամ:}$$

12. Գոլորշու խողովակագծի տրամագիծը հաշվարկվում է գոլորշու ծախսի ինտենսիվության ամենամեծ արժեքի համար՝

$$D_8 = 373 \text{ կգ/ժամ,}$$

$$d = \sqrt{\frac{4D}{3600 \cdot 3,14 \cdot v \cdot \rho}},$$

որտեղ v -խողովակագծում գոլորշու շարժման արագությունը, $v = 40$ մ/վրկ, $\rho = 133^{\circ}\text{C}$ -ի գոլորշու խոտարքությունը, $\rho = 1,622 \text{ կգ/մ}^3$,

$$d = \sqrt{\frac{4,373}{3600 \cdot 3,14 \cdot 40 \cdot 1,622}} = 0,045 \text{ մ:}$$

Հստ ԳՕՍ 3262-75 ընտրվում է $d = 60$ մմ տրամագծի խողովակ:

13. Վակուում ապարատի աշխատանքային փուլերը.
1. Վակուումի ստեղծում՝ 5 ր
 2. Թեռնաբարձում՝ 5 ր
 3. Վակուումի խորացում մինչև 200 մմ սնդ. սյուն՝ 5 ր
 - I փուլ 4. Տաքացում մինչև 91°C 23 ր (հաշվարկային)
 5. Եռացում՝ 5 ր
 6. Հովացում 400 մմ սնդ. սյան վակուումի պայմաններում,
 $t = 80^{\circ}\text{C}$ 10 ր
 7. Վակուումի իջեցում մինչև 200 մմ սնդ. սյուն՝ 5 ր
 - II փուլ 8. Տաքացում մինչև 91°C 5 ր (հաշվարկային)
 9. Եռացում – 5 ր
 10. Հովացում 400 մմ սնդ. սյան վակուումի պայմաններում,
 $t = 76^{\circ}\text{C}$ 10 ր
 11. Վակուումի իջեցում մինչև 200 մմ սնդ. սյուն՝ 5 ր
 - III փուլ 12. Տաքացում մինչև 91°C 6 ր (հաշվարկային)
 13. Եռացում՝ 5 ր
 14. Հովացում 500 մմ սնդ սյուն վակուումի պայմաններում,
 $t = 72^{\circ}\text{C}$ 10 ր
 15. Վակուումի իջեցում մինչև 300 մմ սնդ. սյան՝ 5 ր
 - IV փուլ 16. Տաքացում մինչև 85°C 3 ր (հաշվարկային)
 17. Եռացում՝ 7 ր
 18. Հովացում 600 մմ սնդ. սյան վակուումի պայմաններում,
 $t = 59^{\circ}\text{C}$ 10 ր
 - V փուլ 19. Վակուումի իջեցում մինչև 300 մմ սնդ. սյուն՝ 5 ր
 20. Տաքացում մինչև 85°C – 6 ր (հաշվարկային)
 21. Եռացում՝ 39 ր (հաշվարկային)
 22. Վակուումի խախտում՝ 5 ր
 23. Մուրաքայի դատարկում ապարատից 85°C -ում՝ 5 ր

Ընդամենը՝ 189 ր:

14. Վակուում ապարատների պահանջվող քանակը.

$$n_{\text{պա.}} = \frac{G_d \cdot \tau_{\text{ընդ.}}}{60 \cdot B_d} = \frac{2873,7 \cdot 189}{60 \cdot 557,1} = 16,2 \text{ ապարատ}, \text{ (ընդունվում է 17 ապա-}$$

րատ),

որտեղ G – տեխնոլոգիական գծի արտադրողականությունը, կգ/ժամ,
 $\tau_{\text{ընդ.}}$ – աշխատանքային փուլի տևողությունը, ր:

15. Ապարատների բեռնաբարձման միջև ընկած ժամանակահատվածը՝

$$\Delta\tau = \frac{60 \cdot g_d}{G_d} = \frac{60 \cdot 1000}{5158} = 11 \text{ ր:}$$

16. Ապարատների աշխատանքային գրաֆիկը կազմվում է այնպես, ինչ-պես զեմի եփման աշխատանքային գրաֆիկը:

ԳԼՈՒԽ 15. ՏԱՊԱԿՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ

Ծոգեյուղային վառարանի հաշվարկ

Օրինակ 94: Հաշվարկել շոգեյուղային վառարան $G = 1500 \text{ կգ/ժամ}$ արտադրողականությամբ բաղրիջան տապակելու համար: Բաղրիջանի խտությունն է՝ $\rho = 0,6 \text{ տ/մ}^3$, տապակման տևողությունը՝ $\tau = 15 \text{ ր}$, տապակման իրական $\%-\text{ը}$ ՝ $x = 45 \%$, ներծծվող յուղի քանակը ելանյութի նկատմամբ $y = 12,6 \%$, յուղի կորուստները՝ $X_1 = 6 \%$:

Զամբյուղի շափերը մետրերով. երկարությունը՝ $L = 1 \text{ մ}$, լայնությունը՝ $b = 0,25 \text{ մ}$, բարձրությունը՝ $h = 0,1 \text{ մ}$, զամբյուղի զանգվածը՝ $g_q = 5 \text{ կգ}$:

Նախնական ջերմաստիճաններ. բաղրիջան՝ $20 {}^\circ\text{C}$, ջուր՝ $15 {}^\circ\text{C}$, զամբյուղ՝ $40 {}^\circ\text{C}$, ավելացվող յուղ՝ $30 {}^\circ\text{C}$, վառարանի յուղ՝ $135 {}^\circ\text{C}$, ջրի վերջնական ջերմաստիճանը՝ $50 {}^\circ\text{C}$ ջրի ծախսը՝ $M_{ջուր} = 1 \text{ լ/կգ հումքի հաշվով}$:

Ջերմունակություն. բաղրիջան՝ $c_{բաղ} = 3935 \text{ Ջուլ/կգ կ}$, պողպատ՝ $c_{պող} = 481,5 \text{ Ջուլ/կգ կ}$, բուսական յուղ՝ $c_{յուղ} = 2093 \text{ Ջուլ/կգ կ}$, ջուր՝ $c_{ջուր} = 4186,8 \text{ Ջուլ/կգ կ}$:

Գոլորշու պարամետրեր. ճնշում՝ $p = 1078 \text{ կՊա}$, ջերմաստիճան՝ $t = 183,2 {}^\circ\text{C}$, գոլորշու էնթալպիան՝ $i_q = 2780 \text{ Ջուլ/կգ}$, կոնդենսատի էնթալպիան՝ $i_l = 777 \text{ Ջուլ/կգ}$, խտությունը՝ $P = 5,530 \text{ կգ/մ}^3$, ջերմահաղորդման գործակիցը՝ $k = 407 \text{ Վտ/մ}^2$ Կելվին, բաքնված ջերմաքանակը՝ $r = 2002 \text{ կ.Ջուլ/կգ}$:

1. Վառարանի զամբյուղի տարողությունը.

$$V = b \cdot h = 1 \cdot 0,25 \cdot 0,1 = 0,025 \text{ մ}^3:$$

2. Մեկ զամբյուղում հումքի զանգվածը.

$$g = 1000 \cdot K_{q1} \cdot V \cdot \rho = 1000 \cdot 0,75 \cdot 0,0225 \cdot 0,6 = 10 \text{ կգ},$$

որտեղ K_{q1} – զամբյուղի լցման գործակիցը:

3. Մեկ ժամում վառարանով անցնող զամբյուղների թիվը.

$$N_{q1} = \frac{G}{g} = \frac{1500}{10} = 150 \text{ զամբյուղ:}$$

4. Միաժամանակ վառարան ընկրնվող զամբյուղների թիվը.

$$N_q = \frac{G \cdot \tau}{60 \cdot g} = \frac{1500 \cdot 15}{60 \cdot 10} = 38 \text{ զամբյուղ:}$$

5. Վառարանի բանվորական երկարությունը.

$$L = (b + a) \cdot n = (0,25 + 0,05) \cdot 38 = 12 \text{ մ:}$$

որտեղ a – զամբյուղների միջն եղած հեռավորությունը, $a = 0,03 \div 0,05$ մ:

6. Վառարանի բանվորական լայնությունը.
 $B = 1 + 0,2 = 1 + 0,2 = 1,2$ մ:
7. Վառարանի ժապավենի շարժման արագությունը՝

$$\varphi = \frac{L}{60 \cdot \tau} = \frac{12}{60 \cdot 15} = 0,013 \text{ մ/վրկ:}$$

8. Տաքացնող խողովակների սեկցիաների թիվը.

$$n_{\text{սեկ}} = \frac{L}{3} = \frac{12}{3} = 4 \text{ սեկցիա:}$$

9. Զերմության գումարային ծախսը.
 ա) Զերմության ծախսը զամբյուղների տաքացման համար.

$$Q_{\text{պոլ}} = \frac{n_{\text{զոլ}} \cdot g_{\text{զոլ}} \cdot c_{\text{զոլ}} \cdot (t_{\text{զոլ}}^{\text{հում}} - t_{\text{զոլ}}^{\text{սու}})}{3600} = \frac{150 \cdot 5 \cdot 481,5 \cdot (135 - 40)}{3600} = 9530 \text{ Վտ:}$$

բ) Զերմության ծախսը հովաքի տաքացման համար.

$$Q_{\text{հով}} = \frac{n_{\text{հովաք}} \cdot c_{\text{հովաք}} \cdot (t_{\text{զոլ}}^{\text{հում}} - t_{\text{զոլ}}^{\text{սու}})}{3600} = \frac{1500 \cdot 3935 \cdot (135 - 20)}{3600} = 188552 \text{ Վտ:}$$

գ) Զերմության ծախսը ջրի գոլորշացման համար.

$$Q_{\text{ջոլ}} = \frac{G \cdot X}{100 \cdot 3600} \cdot r = \frac{1500 \cdot 45 \cdot 2002 \cdot 10^3}{100 \cdot 3600} = 375000 \text{ Վտ:}$$

դ) Զերմության ծախսը ավելացվող յուղի տաքացման համար.

$$Q_{\text{ավ.յուղ}} = \frac{G \cdot y \cdot c_{\text{յուղ}} \cdot (t_{\text{զոլ}}^{\text{յուղ}} - t_{\text{զոլ}}^{\text{սու}})}{(100 - X_1) \cdot 3600} = \frac{1500 \cdot 12,6 \cdot 2093 \cdot (135 - 20)}{(100 - 6) \cdot 3600} = 12274 \text{ Վտ:}$$

ե) Զերմության ծախսը հովացնող ջրի տաքացման համար.

$$Q_{\text{ջուր}} = \frac{G \cdot M_{\text{ջուր}} \cdot c_{\text{ջուր}} \cdot (t_{\text{զոլ}}^{\text{ջուր}} - t_{\text{զոլ}}^{\text{սու}})}{3600} = \frac{1500 \cdot 1 \cdot 4186,8 \cdot (50 - 15)}{3600} = 61057 \text{ Վտ,}$$

որտեղ՝ $M_{\text{ջուր}}$ – հովացնող ջրի ծախսը լիտրով՝ 1 կգ հումքին:

զ) Զերմության գումարային ծախսը հաշվի առնելով նաև զերմային կորուստները.

$$\sum Q = (Q_{\text{պոլ}} + Q_{\text{հով}} + Q_{\text{ջոլ}} + Q_{\text{ավ.յուղ}} + Q_{\text{ջուր}}) \cdot 1,02 = \\ = (9530 + 188552 + 375000 + 12274 + 61057) \cdot 1,02 = 646413 \text{ Վտ:}$$

10. Տաքացման լնդիանուր մակերեսը.

$$F = \frac{\sum Q}{K \cdot \Delta t} = \frac{646413}{407 \cdot (183,2 - 135)} = 33,0 \text{ մ}^2,$$

որտեղ Δt – տաքացող գոլորշու և յուղի ջերմաստիճանային անկումը, ${}^{\circ}\text{C}$:

11. Յուրաքանչյուր սեկցիայի տաքացնող մակերեսը.

$$F' = \frac{F}{n_{\text{սելց}}^2} = \frac{33}{4} = 8,25 \text{ մ}^2:$$

12. Տեսակարար տաքացման մակերեսը ($\text{մ}^2/\text{մ}^2$ յուղի հայելու հաշվով).

$$F_{\text{տես}} = \frac{F}{LB} = \frac{33}{12 \cdot 1,2} = 2,3 \text{ մ}^2/\text{մ}^2:$$

13. Գոլորշու ծախսը.

$$D = \frac{\sum Q}{(i_q - i_u) \cdot 10^3} = \frac{646413}{(2780 - 777) \cdot 10^3} = 0,322 \text{ կգ/վրկ} = 1160 \text{ կգ/ժամ:}$$

14. Վառարանում միանվագ պարունակվող յուղի քանակը.

$$G = (L \cdot B \cdot h' - n_u \cdot v_u) \cdot \rho = (12 \cdot 1,2 \cdot 0,4 - 4 \cdot 0,3) \cdot 926 = 4222 \text{ կգ,}$$

որտեղ h' – յուղի շերտի բարձրությունը, v – տաքացման 1 սեկոնդայի ծավալը, մ^3 , ρ – յուղի խտությունը, $\text{կգ}/\text{մ}^3$:

15. Յուղի փոխման գործակիցը շոգեյուղային վառարանում.

$$K_{\text{գոյն}} = \frac{24 \cdot G_{\text{բաղ}} \cdot X \cdot 100}{100 \cdot (100 - X_1) \cdot G_{\text{յոն}}} = \frac{24 \cdot 1500 \cdot 45 \cdot 100}{100 \cdot (100 - 6) \cdot 4222} = 1,15 :$$

ԳԼՈՒԽ 16. ԲԱԶԱՐԱԿՈՐՊՈՒՄ ՎԱԿՈՒՈՒՄ ՇՈԳԵՍՉԱԿՄԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ

Եռակորպուս վակուում շոգեմշակման ապարատների հաշվարկ

Վակուում շոգեմշակման բազմակորպուս ապարատները հաշվարկվում են ըստ հումքի անհրաժեշտ քանակի հաշվարկի՝ հաշվի առնելով խթացվող մթերքի և պատրաստի արտադրանքի չոր նյութերի պարունակությունը:

Ընդունենք, որ ըստ տեխնոլոգիական հաշվարկի մեկ ժամում վերամշակման է տրվում 9,85 տ տոմատի պտուղ, որից ստացվող տոմատի տրորած զանգվածը կազմում է 9219,1 կգ:

Օրինակ 95: Հայտ շոգեմշակման բազմակորպուս ապարատների տեխնիկական բնուրագրի, ընտրում ենք «Լանգ» - 300 տեխնոլոգիական հոսքագիծը, որի արտադրողականությունն ըստ հումքի կազմում է 12500 կգ/ժամ: Խտացման է տրվում $G_{\text{ճր}} = 9219,1 \text{ կգ/ժամ}$ տոմատի տրորած զանգվածը, որի ջերմաստիճանը կազմում է $60 {}^{\circ}\text{C}$, չոր նյութերի պարունակությունը՝ $m_q = 6 \%$, պատրաստի մթերքի չոր նյութերը $m_d = 29 \%$:

Հաշվարկման համար ելակետային տվյալները վերցվում են «Լանգ» - 300 տեխնոլոգիական հոսքագծի տեխնիկական բնուրագրից:

I կորպուս: Տաքացնող գոլորշու ճնշումը՝ 98 կՊա, ջերմաստիճանը՝ $t_q = 99^0\text{C}$ տ, էնթալպիան՝ $i_q = 2673$ կջոռլ/կգ, կոնդենսատի էնթալպիան՝ $i_l = 415$ կջոռլ/կգ, գոլորշու խտությունը՝ $\rho = 0,5797$ կգ/մ³, տաքացնող մակերեսի ջերմափոխանցման գործակիցը՝ $K = 1629$ Վտ/մ²Կ:

Երկրորդային գոլորշու ճնշումը՝ 48 կՊա: Այդպիսի ճնշման պայմաններում տրորած զանգվածի եռման ջերմաստիճանը հավասար է $t_{bn} = 80^0\text{C}$ -ի, բաքնված ջերմաքանակը՝ $r = 2306$ կՋոռլ/կգ, ապարատի ճառագայթման մակերեսը՝ 25 մ²:

1. Ապարատի կողմից տրվող գումարային ջերմաքանակը՝

$$Q_q = F_{in} K \cdot (t_q - t_{bn}) = 90 \cdot 1629 \cdot (99 - 80) = 2785590 \text{ Վտ}$$
 որտեղ F_{in} - ապարատի տաքացման մակերեսը, մ², $(t_{bn} - t_{on})$, K - ջերմահաղորդման գործակիցը, Վտ/մ²Կ:
2. Ապարատի մակերևույթներից տեղի ունեցող ջերմային կորուստները՝

$$Q_l = F_{in} \cdot L \cdot (t_{bn} - t_{on}) = 25 \cdot 13,94 \cdot (80 - 20) = 20910 \text{ Վտ},$$

$$L = 9,74 + 0,07 \cdot (t_{up} - t_{on}) = 9,74 + 0,07(80 - 20) = 13,94 \text{ Վտ/մ}^2\text{Կ},$$
 որտեղ F_{in} - ապարատի ճառագայթման մակերեսը, մ², t_{up} - ապարատի պատի ջերմաստիճանը, $t_{bn} = 80^0\text{C}$, t_{on} - միջավայրի օդի ջերմաստիճանը, ${}^0\text{C}$:
3. Ջերմաքանակի օգտակար ծախսը.

$$Q_{eq} = Q_q - Q_l = 2785590 - 20910 = 2736680 \text{ Վտ:}$$
4. Ջերմության ծախսը զանգվածը մինչև եռման ջերմաստիճան հասցնելու համար.

$$Q = \frac{G_{dp} \cdot C_{dp} (t_{bn} - t_{up})}{3600} = \frac{9219,1 \cdot 4025 \cdot (80 - 50)}{3600} = 309224 \text{ Վտ},$$

$$C_{dp} = 4190 - 27,65 \cdot m_s = 4190 - 27,65 \cdot 6 = 4025 \text{ Ջոռլ/կգԿ},$$
 որտեղ C_{dp} - մթերքի ջերմունակությունը, Ջոռլ/կգԿ, m_s - չոր նյութերի պարունակությունը մթերքում, %:
 5. Հեռացվող խոնավության քանակը.

$$W = \frac{Q_{eq} - Q_{bn}}{r \cdot 10^3} = \frac{2785590 - 309224}{2306 \cdot 10^3} = 1,05 \text{ կգ/վրկ} = 3789 \text{ կգ/ժամ:}$$
6. Խտացված զանգվածի քանակը.

$$g_{hus} = G_{dp} - W = 9219,1 - 3789 = 5429 \text{ կգ/ժամ:}$$
7. Մթերքում չոր նյութերի պարունակությունը I կորպուսում խտացումից հետո.

$$m_1 = \frac{G_{\text{գր}} \cdot m_q}{g_{\text{լսն}}} = \frac{9219,1 \cdot 6}{5429} = 10,1 \%$$

8. Գոլորշու ծախսը.

$$D = \frac{Q_g}{(i_q - i_l) \cdot 10^3} = \frac{2785590}{(2673 - 415) \cdot 10^3} = 1,233 \text{ կգ/վրկ} = 4438 \text{ կգ/ժամ:}$$

9. Գոլորշու խողովակագծի տրամագիծը.

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot D}{3600 \cdot \pi \cdot V \cdot \rho}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 4438}{3600 \cdot 3,14 \cdot 40 \cdot 0,5797}} = 0,260 \text{ մ,}$$

որտեղ V – գոլորշու շարժման արագությունը խողովակագծում, մ/վրկ
(30 – 40 մ/վրկ):

II կորպուսը տաքացվում է. I կորպուսի երկրորդային գոլորշիներով: I կորպուսի երկրորդային գոլորշին II կորպուս է անցնում $t = 70^0\text{C}$, $i_q = 2658$ կԶոռու/կգ, $i_l = 374$ կԶոռու/կգ, $\rho = 0,05421$ կգ/մ³, $K = 1163$ Վտ/մ²Կ պարամետրերով: II կորպուսում ճնշումը կազմում է 8 կՊա (վակուում՝ 700 մմ սնդիկի այուն): Այդպիսի մնացորդային ճնշման պայմաններում մթերքի եռման ջերմաստիճանը $t_{in} = 48^0\text{C}$, $r = 2403$ կԶոռու/կգ: II կորպուսի ճառագայթման մակերևույթը $F_d = 25 \text{ մ}^2$:

1. Ապարատի կողմից տրվող գումարային ջերմաքանակ.

$$Q_q = F_u K \cdot (t_q - t_{in}) = 67 \cdot 1163 \cdot (70 - 48) = 1714262 \text{ Վտ}$$

որտեղ F_u – II կորպուսի տաքացման մակերեսը, մ²:

2. Ապարատի մակերևույթից տեղի ունեցող ջերմային կորուստները.

$$Q_l = F_d \cdot L \cdot (t_{in} - t_{op}) = 25 \cdot 11,70 \cdot (48 - 20) = 8190 \text{ Վտ,}$$

$$L = 9,74 + 0,07 \cdot (t_{պատ} - t_{op}) = 9,74 + 0,07 \cdot (48 - 20) = 11,7 \text{ Վտ/մ}^2\text{Կ:}$$

3. Ջերմաքանակի օգտակար ծախսը.

$$Q_{op} = Q_q - Q_l = 1714262 - 8190 = 1706072 \text{ Վտ:}$$

4. Հեռացվող խոնավության քանակը.

$$W = \frac{Q_{op}}{r \cdot 10^3} = \frac{1706072}{2403 \cdot 10^3} = 0,709 \text{ կգ/վրկ} = 2555 \text{ կգ/ժամ:}$$

5. Ինքնագոլորշացման հաշվին հեռացող խոնավությունը.

$$W = \frac{g_{\text{լսն}} \cdot C(t_{ul} - t_l)}{r \cdot 10^3} = \frac{5429 \cdot 3910 \cdot (70 - 48)}{2403 \cdot 10^3} = 194 \text{ կգ/ժամ:}$$

$$C = 4190 - 27,65 \cdot m_1 = 4190 - 27,65 \cdot 10,1 = 3910 \text{ Զոռու/կգ Կ:}$$

6. Հեռացված խոնավության գումարային քանակը.

$$W' = W + W_{\text{ինք}} = 2555 + 194 = 2749 \text{ կգ/ժամ:}$$

7. Խտացված զանգվածի քանակը.

$$g_2 = g - W' = 5429 - 2749 = 2680 \text{ կգ:}$$

8. Չոր նյութերի պարունակությունը խտացված զանգվածում.

$$m_2 = \frac{g_{\text{խո}} \cdot m_1}{g_2} = \frac{5429 \cdot 10,1}{2680} = 20,46 \%$$

9. I կորպուսի երկրորդային գոլորշիների ծախսը II կորպուսի տաքացման համար.

$$D = \frac{Q_q}{(i_q - i_u) \cdot 10^3} = \frac{1714262}{(2658 - 374) \cdot 10^3} = 0,75 \text{ կգ/վրկ} = 2702 \text{ կգ/ժամ:}$$

III կորպուս: Տաքացնող գոլորշու ճնշումը և վակուումի խորությունը III կորպուսում նույնն է ինչ II կորպուսինը: III կորպուսի ճառագայթման գումարային մակերեսն է 25 մ²:

1. III կորպուսին տրվող գումարային ջերմաքանակը՝

$$Q_q = F_{\text{ա}} K \cdot (t_q - t_{\text{եռ}}) = 52 \cdot 930 \cdot (70 - 48) = 1063920 \text{ Վտ:}$$

որտեղ $F_{\text{ա}}$ – III կորպուսի տաքացման մակերեսը, մ²:

2. Ապարատի մակերևույթից տեղի ունեցող ջերմային կորուստները՝

$$Q_u = F_D K \cdot (t_{\text{եռ}} - t_{\text{օդ}}) = 25 \cdot 11,7 \cdot (48 - 20) = 8190 \text{ Վտ:}$$

3. Ջերմաքանակի օգտակար ծախսը.

$$Q_{\text{օգ}} = Q_q - Q_u = 1063920 - 8190 = 1055730 \text{ Վտ:}$$

4. Անհրաժեշտ է արտադրել 29 % չոր նյութերի պարունակության տոմատի մածուկ.

$$g_3 = \frac{g_2 \cdot m_2}{m_3} = \frac{2680 \cdot 20,46}{29} = 1890,8 \text{ կգ:}$$

5. III կորպուսում անհրաժեշտ է հեռացնել խոնավությունը.

$$W_3 = g_2 - g_3 = 2680 - 1890,8 = 789,2 \text{ կգ:}$$

6. III կորպուսի տաքացման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը.

$$Q' = \frac{W_3 \cdot r \cdot 10^3}{3600} = \frac{789,2 \cdot 2403 \cdot 10^3}{3600} = 526791 \text{ Վտ:}$$

Քանի որ ընտրված աշխատանքային ռեժիմում III կորպուսում հնարավոր է 1063920 Վտ ջերմաքանակի ծախս, իսկ 29 % չոր նյութերի պարունակության տոմատի մածուկ արտադրելու համար պահանջվում է 526791 Վտ ջերմաքանակ, ապա ակնհայտ է, որ առաջադրված արտադրողականությունն իրագործելի է բավականին պահուստային չափերով: Տեղակայանքը հնարավորություն ունի արտադրելու 29 ÷ 34 % չոր նյութերի պարունակությամբ առաջադրված քանակի տոմատի մածուկ:

7. I կորպուսի երկրորդային գոլորշիների ծախսը III կորպուսի տաքացման համար՝

$$D = \frac{Q'}{(i_q - i_l) \cdot 10^3} = \frac{526791}{(2658 - 374) \cdot 10^3} = 0,230 \text{ կգ/վրկ} = 830 \text{ կգ/ժամ:}$$

8. 1 կորպուսի երկրորդային գոլորշիների գումարային ծախսը II և III կորպուսների տաքացման համար՝

$$\sum D = 2702 + 830 = 3552 \text{ կգ/ժամ:}$$

Առաջին կորպուսից անջատվում է 3789 կգ/ժամ երկրորդային գոլորշի, որը լիովին բավարարում է II և III կորպուսների տաքացման համար պահանջվող 3532 կգ/ժամ քանակը:

**Տոմատի մածուկի արտադրման երկկորպուսանի ապարատի
և ջերմափոխանակիչների հաշվարկ**

Օրինակ 96: Պահանջվում է խտացնել տոմատի տրորած զանգված 6 %-ից մինչև 29%: Արտադրողականությունը՝ 2900 կգ/ժամ, չոր նյութերի սկզբնական պարունակությունը 6 %: II կորպուսից դորս եկող հյութի չոր նյութերի պարունակությունը 29 %: Հյութի սկզբնական ջերմաստիճանը՝ $-35 {}^{\circ}\text{C}$:

$$\frac{Գ\cdot ոլորշու Ծնշումը}{Բարոմետրիկ Ծնշումը} = \frac{P}{P_K} = 1,1 / 0,2 \text{ մթ, } G' = 2900 \text{ կգ/ժամ:}$$

Կորուստները տրորման ժամանակ՝ V = 5 % = 145 կգ/ժամ:

Խտացվող հյութի քանակը, (կգ/ժամ)՝ $G = G' - V = 2900 - 145 = 2755 \text{ կգ/ժամ:}$

I. Տաքացուցիչի հաշվարկ

1 ժամում անհրաժեշտ է տաքացնել 2755 կգ տոմատի խտացրած զանգված: Տաքացնող գոլորշու պարամետրերն են՝ ճնշումը $P = 4$ մթն, ջերմաստիճանը $T = 142,92 {}^{\circ}\text{C}$, $T \approx 143 {}^{\circ}\text{C}$: Թաքնված ջերմաքանակը՝ $r = 537,9$ Կկալ/ժամ: Զանգվածի սկզբնական ջերմաստիճանը $t_1 = 35 {}^{\circ}\text{C}$: Անհրաժեշտ է տաքացնել մինչև $80 {}^{\circ}\text{C}$ մինչև I կորպուսում եռման ջերմաստիճանում: Տեսակարար ջերմունակությունը՝ $C = 0,96$ Կկալ/կգ ${}^{\circ}\text{C}$:

1. Միջին ջերմաստիճանը որոշում ենք ըստ գրաֆիկի՝

$$\Delta t_1 = T - t_1 = 143 - 35 = 108 {}^{\circ}\text{C:}$$

$$2. \quad \Delta t_2 = T - t_2 = 143 - 80 = 63 {}^{\circ}\text{C}, \quad \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} = \frac{108}{63} = 1, \quad t < 2 :$$

$$3. \quad \text{Այդ դեպքում} \quad \Delta t = \frac{\Delta t_1 + \Delta t_2}{2} = \frac{108 + 63}{2} = 85,5 {}^{\circ}\text{C}, \quad \text{եթե} \quad \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2} \text{ հարաբերությունը մեծ է լինում 2-ից, որոշվում է միջին լոգարիթմականը:}$$

Խտացվող 6 %-ոց տոմատի տրորած զանգվածի հարաբերական խտությունը հավասար է 1002 կգ/մ^3 : Տոմատի տրորած զանգվածը

նախնական տաքացուցիչ է մտնում 50 մմ տրամագիծ ունեցող խողովակով՝ $d = 50$ մմ:

$$4. \text{ Խողովակի կտրվածքի մակերեսը կլինի՝ } f' = \frac{\pi d^2}{4},$$

$$f' = \frac{3,14 \cdot 0,050^2}{4} = 0,001965 \text{ մ}^2:$$

5. Տաքացուցիչում տեղադրված է 11 խողովակ, որոնց ընդհանուր կտրվածքի մակերեսը կկազմի՝ $f = 11 \cdot 0,001965 = 0,021615 \text{ մ}^2$:

6. Զանգվածի շարժման արագությունը ցիրկուլացիոն պոմափի $V = 8000 \text{ լ/ժամ}$ դեպքում կկազմի՝ $v = \frac{V}{f \cdot 3600} = \frac{8}{0,021615 \cdot 3600} = 0,103 \text{ մ/վրկ:}$

7. Զերմափոխանցման գործակցի (K) հաշվարկը:

Օգտվելով փորձնական տվյալներից, որոնք ստացվել են 5 %-ոց տուժատի տրորած զանգվածի համար՝ կարմիր պղնձյան ապարատում հաշվվում է $K - ի$ մեծությունը՝ $K_{պղնձյան} = 750 \cdot \sqrt[3]{0,007 + v}$,

$$K_{պղնձյան} = 750 \cdot \sqrt[3]{0,007 + 0,103} = 460 \text{ կկալ/մ}^2 \text{ ժամ } {}^\circ\text{C:}$$

8. **Համարություն** տվյալների համաձայն պողպատյա ապարատների համար այդ մեծությունը պետք է փորձնացնել 15 % -ով՝

$$K_{պղնձյան} = 0,85 \cdot K_{պղնձյան} = 0,85 \cdot K = 0,85 \cdot 460 = 406 \text{ կկալ/մ}^2 \text{ ժամ } {}^\circ\text{C:}$$

$$K - ն ընտրում ենք = 400 \text{ կկալ/մ}^2 \text{ ժամ } {}^\circ\text{C:}$$

9. Զերմության պահանջվող ծախսը մթերքը տաքացնելու համար.

$$Q = G \cdot C \cdot (t_2 - t_1), \quad C = 1 - 0,007 \cdot n_{չոր նյութ},$$

$$C = 1 - 0,007 \cdot 6 = 1 - 0,042 = 0,957 \approx 0,96 \text{ կկալ/մ}^2 {}^\circ\text{C},$$

$$Q = 2755 \cdot 0,96 \cdot (80 - 35) = 129016 \approx 129000 \text{ կկալ/ժամ:}$$

10. Անհրաժեշտ տաքացման մակերեսը կլինի՝ $F = \frac{Q}{\Delta t \cdot K} = \frac{129000}{85,5 \cdot 400} = 3,8$

մ^2 , հաշվի առնելով անհրաժեշտ ապահովումը՝ $F - ի$ արդյունքը վերցվում է 45 % -ով ավելի՝

$$F = 3,8 + \frac{3,8 \cdot 45}{100} = 5,6 \text{ մ}^2:$$

11. Տաքացուցիչի երկարությունը.

$$l = \frac{F}{f \cdot 100} = \frac{5,6}{0,021615 \cdot 100} = 2,59 \text{ մ:}$$

12. Տաքացնող մակերեսի զերմային բեռնվածությունը.

$$T = \frac{Q}{F} = \frac{129000}{5,6} = 23036 \text{ կկալ/մ}^2 \text{ ժամ } {}^0\text{C}:$$

13. Տաքացնող գոլորշու ծախսը.

$g = \frac{Q}{r}$, հաշվի է առնվում նաև անհրաժեշտ ջերմության հավելյալ քանակը 5 %-ի չափով. $g = \frac{Q}{r} \cdot 1,05 = \frac{129000}{537,9} \cdot 1,05 = 251 \text{ կգ/ժամ:}$

II. Գոլորշիացնող սպառատի հաշվարկ

1. Եթե կորպուսներում գոլորշիացվող ջրի քանակը՝

$$W = G \cdot \left(1 - \frac{b}{B}\right) = 2755 \cdot \left(1 - \frac{6}{29}\right) = 2185 \text{ կգ/ժամ} = 0,6 \text{ կգ/վրկ:}$$

Պատրաստի մթերք ստացվում է՝ $D = G - W = 2755 - 2185 = 570 \text{ կգ/ժամ:}$

2. Ծանրաբեռնվածությունը բաշխվում է ըստ կորպուսների հետևյալ հարաբերությամբ՝ I : II = 1,0 : 1,1 : Ըստ կորպուսների գոլորշիացվող ջրի քանակը կլինի՝

$$\text{I կորպուսում՝ } W_1 = \frac{2185 \cdot 1}{1 + 1,1} = 1040,5 \text{ կգ/ժամ, } W_1 = 0,28 \text{ կգ/վրկ:}$$

$$\text{II կորպուսում՝ } W_2 = \frac{2185 \cdot 1,1}{1 + 1,1} = 1144,5 \text{ կգ/ժամ, } W_2 = 0,32 \text{ կգ/վրկ:}$$

$$\text{Ընդամենը՝ } W = W_1 + W_2, \quad W = 2185 \text{ կգ/ժամ:}$$

$$\text{I կորպուսից II կորպուս է անցնում կիսախտանյութ՝}$$

$$G_1 = G - W_1 = 2755 - 1040,5 = 1714,5 \text{ կգ/ժամ:}$$

$$\text{II կորպուսից ստացվում է խտանյութ՝}$$

$$G_2 = G - W = 2755 - 2185 = 570 \text{ կգ/ժամ:}$$

3. Խտությունն ըստ կորպուսների.

$$\text{I կորպուսում՝ } B_{K_1} = \frac{G \cdot B_{u1}}{G - W_1} = \frac{2755 \cdot 6}{2755 - 1040,5} = 9,5 \text{ %:}$$

II կորպուսում՝

$$B_{K_2} = \frac{G \cdot B_{u2}}{G - W_1 - W_2} = \frac{2755 \cdot 6}{2755 - 1040,5 - 1144,5} = \frac{16530}{570} = 29 \text{ %,}$$

$B_{K_2} = 29 \text{ %- ստացված խտությունը համապատասխանում է հանձնարկածին:}$

4. Ծննդան անկման բաժանումը կորպուսներում.

Ճնշման տարբերությունը՝ $\Delta P = P - P_K = 1,1 - 0,12$, ըստ հանձնարարականի, $\Delta P = 0,98$ կգ/սմ²: Ամեն կորպուսի համար ընդունում ենք՝ $\Delta P_{\text{պ.զ.}} = \frac{0,98}{2} = 0,49$ կգ/սմ², այդ դեպքում II կորպուսում կլինի՝ $P_2 = 1,1 - 0,49 - 0,49 = 0,12$ կգ/սմ² (հանձնարարվածը):

I կորպուսում՝ $P_1 = P_2 + \Delta P$, $P_1 = 0,12 + 0,49 = 0,61$ կգ/սմ²:

Աղյուսակից գտնում ենք հագեցման ջերմաստիճանը ($t_h, {}^0\text{C}$), էնթ-հալփիան ($i, \text{կկալ}/\text{կգ}$) և քաքնված ջերմաքանակը ($r, \text{կկալ}/\text{կգ}$):

Աղյուսակ 108

Կոր-պուս	Տարացնող գոլորշի				II - ական գոլորշի			
	$t_h, {}^0\text{C}$	Ճնշումը, կգ/սմ ²			$t_h, {}^0\text{C}$	Ճնշումը, կգ/սմ ²		
			i կկալ/կգ	r կկալ/կգ			i կկալ/կգ	r կկալ/կգ
I	100-102	1,1	639,8	537,9	86	0,61	633	547
II	86	0,61	633,5	548	50	0,12	619	569

5. Կորպուսներում ջերմային կորուստների հաշվարկ:

ա) Ֆիզիկա-քիմիական դեպրեսիայի հաշվին:

Կորպուս	B %-ով	$\Delta \phi_{\text{փ.ք.փ}} {}^0\text{C}$
I	9,5	0,55
II	29	1,6

Երկու կորպուսների համար $\Delta_{\text{փ.ք.փ}} = 0,55 + 1,6 = 2,15 {}^0\text{C}$:

բ) Հիդրոստատիկ դեպրեսիայի հաշվին.

$\Delta_{\text{հիդ}} - 1,5 {}^0\text{C}$ յուրաքանչյուր կորպուսում, ընդհանուրը $\Delta_{\text{հիդ}} = 3 {}^0\text{C}$:

գ) Հիդրավիկական դեպրեսիայի հաշվին, Δ_h

$$1 {}^0\text{C} \text{ յուրաքանչյուր կորպուսում, երկու կորպուսինը կկազմի՝ } \Delta_h = 2 {}^0\text{C};$$

Ընդհանուր կորուստների քանակը կլինի՝

$$\Delta = \Delta_{\text{փ.ք.փ}} + \Delta_{\text{հիդ}} + \Delta_h = 7,15 {}^0\text{C};$$

6. Ապարատներում կորուստների օգտակար ջերմաստիճանային տարրերության որոշումը: Ջերմաստիճանի լրիվ տարրերությունը՝

$$\Delta t_{\text{լրիվ}} = t_{h-1} + t_{h-2} = 100 - 50 = 50 {}^0\text{C};$$

Լրիվ տարրերությունը՝ $\Delta t = \Delta t_{\text{լրիվ}} - \Delta = 50 - 7,15 = 42,85 {}^0\text{C}$:

7. Կորպուսներում զանգվածի եռման ջերմաստիճանը:

$$\text{II կորպուսում՝ } t_2 = 50 + 1,6 + 1,5 = 53,1 {}^0\text{C};$$

$$I \text{ կորպուսում՝ } t_1 = 86 + 0,55 + 1,5 = 88,05 {}^{\circ}\text{C};$$

8. Զերմային բալանսը կորպուսներում զերմային կորուստները հաշվի առաջ.

$$I \text{ կորպուսում՝ } Q = W_1 \cdot r_1 \cdot 1,05 ,$$

$$Q_1 = 1040,5 \cdot 548 \cdot 1,05 = 588604 \text{ կկալ/ժամ:}$$

$$II \text{ կորպուսում՝}$$

$$Q_2 = [W_2 \cdot r_2 - G_1 C_1 \cdot (t_1 - t_2)] \cdot 1,05 = \\ = [1144,5 \cdot 569 - 1714,5 \cdot 0,96 \cdot (88,05 - 53,1)] \cdot 1,05 = 623186 \text{ կկալ/ժամ:}$$

9. Տաքացնող գոլորշու ծախսը՝ $D_1 = \frac{Q_1}{r_1} = 1094 \text{ կգ/ժամ:}$

$$\text{Գոլորշու տեսակարար ծախսը՝ } d_n = \frac{D_1}{W} = \frac{1094}{2185} = 0,5 \text{ կգ/կգ ջրին:}$$

10. Գոլորշու խողովակի տրամագիծը I կորպուսի գոլորշու համար՝

$$d_1 = \sqrt{\frac{4 \cdot D}{\pi \cdot V_q \cdot \rho_q \cdot 3600}} ,$$

որտեղ V_q – գոլորշու շարժման արագությունը, $V_q = 50 \text{ մ/վրկ}, \rho_q$ – գոլորշու խտությունը, $\rho_q = 0,08298 \text{ կգ/դմ}^3$:

$$d_1 = \sqrt{\frac{4 \cdot 1094}{3,14 \cdot 50 \cdot 0,08298 \cdot 3600}} = 310 \text{ մմ:}$$

11. Կորպուսներում օգտակար զերմաստիճանային տարբերության որոշումը: Ընդունում ենք, որ կորպուսները ունեն միևնույն տաքացնան մակերեսը: Նախնական հաշվարկով ստացված է՝ $K_1 = 1950 \text{ կկալ/մ}^2 \text{ ժամ } {}^{\circ}\text{C}, K_2 = 920 \text{ կկալ/մ}^2 \text{ ժամ } {}^{\circ}\text{C}$: Գտնում ենք համամասնական գործակիցը՝ $\frac{Q}{K}$:

$$I \text{ կորպուսի համար՝ } \frac{Q_1}{K_1} = \frac{588604}{1950} = 300,8 :$$

$$II \text{ կորպուսի համար՝ } \frac{Q_2}{K_2} = \frac{623186}{920} = 678,4 :$$

$$\sum_1^2 \frac{Q}{K} = 979,2 :$$

Կորպուսներում զերմաստիճանի օգտակար տարբերությունը.

$$\text{I կորպուսի համար՝ } \Delta t_1 = \frac{\Delta t \cdot \frac{Q_1}{K_1}}{\sum_{i=1}^2 \frac{Q_i}{K_i}} = \frac{42,86 \cdot 300,8}{979,2} = 13,16 \text{ } {}^\circ\text{C};$$

$$\text{II կորպուսի համար՝ } \Delta t_2 = \frac{\Delta t \cdot \frac{Q_2}{K_2}}{\sum_{i=1}^2 \frac{Q_i}{K_i}} = \frac{42,86 \cdot 678,4}{979,2} = 29,69 \text{ } {}^\circ\text{C};$$

Զերմաստիճանի ընդհանուր օգտակար տարբերությունը՝
 $\sum \Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2 = \Delta t_1 + \Delta t_2 = 13,16 + 29,69 = 42,86 \text{ } {}^\circ\text{C};$

12. Տաքացման մակերեսի որոշումը.

$$\text{I կորպուսի համար՝ } F_1 = \frac{Q_1}{K_1 \cdot \Delta t_1} = \frac{588604}{1950 \cdot 13,16} = 22,8 \text{ } \text{մ}^2;$$

Ընդունվում է $= 23 \text{ } \text{մ}^2$:

$$\text{II կորպուսի համար՝ } F_2 = \frac{Q_2}{K_2 \cdot \Delta t_2} = \frac{623186}{920 \cdot 29,26} = 22,8 \text{ } \text{մ}^2;$$

Ընդունվում է $= 23 \text{ } \text{մ}^2$:

$$F_1 = F_2 = 23 \text{ } \text{մ}^2;$$

13. Տաքացման մակերեսների կշռային ծանրաբեռնվածությունը (ջուր գոլուխացնելու համար)

$$\text{I կորպուս՝ } U_1 = \frac{W_1}{F_1} = \frac{1040,5}{22,8} = 46 \text{ կգ/մ}^2 \text{ ժամ},$$

$$\text{II կորպուս՝ } U_2 = \frac{W_2}{F_2} = \frac{1144,5}{22,8} = 50 \text{ կգ/մ}^2 \text{ ժամ}:$$

Սիջին կշռային ծանրաբեռնվածությունը՝ $\frac{46+50}{2} = 48 \text{ կգ/մ}^2 \text{ ժամ}$:

14. Տաքացման մակերեսի զերմային լարվածությունը.

$$\text{I կորպուս՝ } \frac{Q_1}{F_1} = \frac{588604}{22,8} = 25810 \text{ կկալ/մ}^2 \text{ ժամ},$$

$$\text{II կորպուս՝ } \frac{Q_2}{F_2} = \frac{623186}{22,8} = 27332 \text{ կկալ/մ}^2 \text{ ժամ}:$$

15. II կորպուսի գոլորշու խողովակի տրամագծի հաշվարկ:

$$d_2 = \sqrt{\frac{4 \cdot W_2}{\pi \cdot V_q \cdot \rho_q \cdot 3600}},$$

որտեղ V_q – գոլորշու շարժման արագությունը, $V_q = 40$ մ/վրկ, W_2 – II կորպուսում գոլորշիացվող ջրի քանակը, ρ_q – գոլորշու խսությունը, $\rho_q = 0,08340$ կգ/դմ³:

$$d_2 = \sqrt{\frac{4 \cdot 1144,5}{3,14 \cdot 40 \cdot 0,08340 \cdot 3600}} = 260 \text{ մմ:}$$

Աղյուսակ 109

Զերմային հաշվարկի տվյալներ

№	Ցուցանիշներ	Կորպուսներ	
		I	II
1	Զերմային ծանրաբեռնվածություն	25815	27332
2	Տեսակարար կշռային ծանրաբեռնվածություն	46	50
3	Զերմաստիճանային տարրերություն	16	36
4	Երկրորդական գոլորշու պարամետրերը ա) թաքնված զերմաքանակ բ) էնթիալպիա գ) ճնշում դ) զերմաստիճան ե) քանակ, կգ/ժամ	547 633 0,6 86 1040,5	569 619 0,12 50 1144,5
5	Տաքացնող գոլորշու պարամետրերը ա) թաքնված զերմաքանակ բ) էնթիալպիա գ) ճնշում դ) զերմաստիճան ե) զերմափոխանցման գործակից զ) քանակ, կգ/ժամ	539 639 1 – 1,1 100 – 102 1950 1094	

III. Ստերիլիզատորի հաշվարկ

Ըոգեմշակման ապարատը 1 ժամում արտադրում է $G' = 570$ կգ պատրաստի արտադրանք՝ 29 % չոր նյութերով:

Ստերիլիզատորը հաշվարկվում է ավելի մեծ արտադրողականության համար $G = 1000$ կգ/ժամ:

Ենթադրենք պատրաստի տոմատի մածուկի տաք լցում է կատարվում և անհրաժեշտ է այն տաքացնել մինչև 98°C , իսկ նրա զերմաստիճանը ապարատից դուրս գալուց առաջ ունենալու է 40°C զերմություն:

Տաքացնող չոր հագեցած գոլորշու պարամետրերն են՝

1. Ճնշումը – 2 կգ/մ²,
2. Զերմաստիճանը – 119°C ,
3. Ըօգեգոյացման տեսակարար զերմությունը – $525,7$ կկալ/կգ $^{\circ}\text{C}$:

Տոմատի մածուկի պարամետրերն են՝

1. Չոր նյութերի պարունակությունը՝ $b = 29 \%$,
2. Խտությունը՝ $\rho = 1120 \text{ կգ}/\text{մ}^3$,
3. Զերմունակությունը՝ $C = 0,79 \text{ կկալ}/\text{կգ} {}^{\circ}\text{C}$:

Զերմության ծախսը 1000 կգ/ժամ մբերքը տաքացնելու համար՝
 $Q = G \cdot C \cdot (t_2 - t_1) = 1000 \cdot 0,79 \cdot (98 - 40) = 46000 \text{ կկալ}/\text{ժամ}:$

Տաքացնող գոլորշու ծախսը 5 % կորուստներ հաշվի առած՝

$$g = \frac{Q}{r} \cdot 1,05 = \frac{46000}{525,7} \cdot 1,05 = 92 \text{ կգ}/\text{ժամ}:$$

Աղյուսակ 110

Գոլորշու ծախսը զերմային գործընթացների համար

№	Բաժանմունքը	Տաքացնող գոլորշի			Զերմության ծախսը, կգ/ժամ
		քանակը, կգ/ժամ	ճնշումը, կգ/մ²	թաքնված զերմա- քանակ, կկալ/կգ	
1	Նախնական տաքացուցիչ	251	4	510,2	129000
2	Գոլորշիացնող ապարատ	1094	1,1	539	1211890
3	Ստերիլիզատոր	92	2	525,7	46000
	Ընդամենը	1337	-	-	1386890

Զերմաստիճանի միջին տարրերության որոշում

Տաքացնող գոլորշու և տոմատի մածուկի զերմաստիճանային տարրերությունը՝ $\Delta t_1 = 119 - 40 = 79 {}^{\circ}\text{C}$, ստերիլիզացիայի վերջում՝

$$\Delta t_2 = 119 - 98 = 21 {}^{\circ}\text{C}, \quad \frac{\Delta t_2}{\Delta t_1} = \frac{21}{79} = 0,266 {}^{\circ}\text{C}: \quad$$

Միջին զերմաստիճանային տարրերությունը՝ $\alpha \cdot \Delta t = 0,552 \cdot 21 = 11,6 \text{ դեկ-} \text{րում կկազմի } 0,552 \cdot 79 = 43,6 {}^{\circ}\text{C}:$

Տաքացման մակերեսի հաշվարկ

Պոմափի արտադրողականությունը հավասար է՝ 6000 լ/ժամ: Ստերիլիզատորը կազմված է 26 խողովակներից 33/30 մմ տրամագծով: Կենդանի կտրվածքը կլինի. $f' = 0,00007 \text{ մ}^2$, $F' = 13 \cdot f' = 0,00091 \text{ մ}^2$, բազմապատկվում է 13-ով, որովհետև ստերիլիզատորի խողովակները 2 քայլից են:

Մածուկի շարժման արագությունը՝

$$v' = \frac{v}{F' \cdot 3600} = \frac{6}{0,00091 \cdot 3600} = 1,66 \text{ մ/վ,}$$

$$K_{\text{սոլին}} = 750 \cdot \sqrt[3]{0,007 \cdot v'} , \quad K_{\text{սոլին}} = 830 , \quad K_{\text{սոլո}} = 0,85 \cdot K_{\text{սոլո}} = 700 :$$

Տաքացման մակերեսը՝

$$F = \frac{Q}{\Delta t \cdot K} = \frac{46000}{43,6 \cdot 700} = 1,5 \text{ } \text{m}^2, \quad F = 1,5 \text{ } \text{m}^2:$$

Քարունետրիկ կոճղեմսասորի հաշվարկ

Քարունետրիկ կոճղեմսասորը պետք է կոնդենսացնի 1144,5 կգ/ժամ գոլորշի: Գոլորշու պարամետրերը.

1. քանակը $D = 1144,5 \approx 1250$ կգ/ժամ,
2. ճնշումը $P = 0,12 \approx 0,15$ կգ/սմ²,
3. ջերմաստիճանը $t = 50^{\circ}\text{C}$,
4. էնթիալպիան $i = 629$ կկալ/կգ,
5. շոգեգոյացման տեսակարար ջերմությունը $r = 569$ կկալ/կգ:

I. Հովացնող ջրի ծախսի հաշվարկ

Ջրի սկզբնական ջերմաստիճանը $t_{\text{սկզ.}} = 20^{\circ}\text{C}$, վերջնականը $t_{\text{վեր.}} = 40^{\circ}\text{C}$: Ջերմաստիճանային բալանս՝

$$D \cdot i + W \cdot t_{\text{սկզ.}} = D \cdot t_{\text{վեր.}} + W \cdot t_{\text{վեր.}}, \quad W = D \frac{i - t_{\text{վեր.}}}{t_{\text{վեր.}} - t_{\text{սկզ.}}},$$

$$W = 1250 \cdot \frac{619 - 40}{40 - 20} = 36500 \text{ կգ/ժամ} = 36,5 \text{ մ}^3/\text{ժամ}:$$

Ջրի տեսակարար ծախսը՝

$$m = \frac{W \cdot 2}{D} = \frac{36500 \cdot 2}{1250} = 14 \text{ կգ ջուր/կգ գոլորշի:}$$

Երբ ջրի սկզբնական ջերմաստիճանը հավասար է 20°C , 1 կգ ջուրը պարունակում է $0,000025$ կգ օդ:

Օդի լրիվ քանակությունը, որ պետք է հեռացվի, կկազմի՝

$$G_1 = 0,000025 \cdot D + 0,000025 \cdot W + 0,008 \cdot D = 10,94 \text{ կգ/ժամ:}$$

Վակուում պոմպի միջոցով հեռացվող օդի քանակությունը՝

$$V_1 = \frac{G_1 \cdot RT}{P},$$

որտեղ R – գազային հաստատունը՝ $29,27 \text{ մ կգ/կգ } {}^{\circ}\text{Կ}$, T – կոնդենսատորի օդի բացարձակ ջերմաստիճանը, $T = 273 + t_1 = 299^{\circ}\text{Կ}$:

$$t_1 = t_{\text{սկզ.}} + 4 + 0,1 \cdot (t_i - t_{\text{վեր.}}) = 26^{\circ}\text{C}:$$

Օդի ճնշումը կոնդենսատորում՝ $P = P_1 - P_2$,

որտեղ P_1 - կոնդենսատորում ընդհանուր ճնշումը $P_1 = \frac{b}{735,6} \cdot 10000$,

որտեղ b - կոնդենսատորի լիցքաբափումն է, $b = 74,25$ կգ/սմ²,

$$P_1 = \frac{74,25}{735,6} \cdot 10000 = 1009 \text{ կգ/մ}^3,$$

P_2 - ջրային գոլորշիների ճնշումը, $P_2 = 356,5$ կգ/սմ²,

$P = 1009 - 356,5 = 652,5$ կգ/մ²:

$$V_1 = \frac{G \cdot R \cdot T}{P_1} = \frac{10,94 \cdot 29,27 \cdot 299}{652,5} = 295 \text{ մ}^3/\text{ժամ:}$$

2. Կոնդենսատորի կարևոր չափերի հաշվարկ

$$\text{Տրամագիծը՝ } d_q = \sqrt{\frac{4 \cdot D}{0,3 \cdot \pi \cdot 3600 \cdot \rho_q \cdot v_q}} = 900 \text{ մմ,}$$

$\rho_q = 0,08298$ կգ/մ³, $v_q = 50$ մ/վրկ, այդ դեպքում՝ $d_q = 0,62835$ մ = 700 մմ:

Կոնդենսատորի բարձրությունը՝

$$H_q = 1,25 \cdot \left(h_n + 0,0001 \frac{D_n}{d_q} \right),$$

որտեղ n – թասերի թիվն է, h – թասերի միջև եղած հեռավորությունը,

$h = 0,25$ մ,

$$H_q = 1,25 \cdot \left(4 \cdot 0,25 + 0,0001 \cdot \frac{1144,5}{0,7} \right), H_q = 1,45 \text{ մ} = 1450 \text{ մմ:}$$

$$\text{Բարոմետրիկ խողովակի տրամագիծը՝ } d_p = \sqrt{\frac{4 \cdot (W + D)}{1000 \cdot 3600 \cdot \pi \cdot v_p}},$$

որտեղ v_p – խառնուրդի արագությունը, $v_p = 0,5$ մ/վրկ,

$$d_p = \sqrt{\frac{4 \cdot (1144,5 + 36500)}{1000 \cdot 3600 \cdot 3,14 \cdot 0,5}} = 0,163 \text{ մ} = 163 \text{ մմ:}$$

Բարոմետրիկ խողովակի բարձրությունը՝ $H_p = H_0 + H_1 + H_2 + H_3$,

որտեղ H_0 – ջրային սյան բարձրությունը, H_1 – ջրային սյան բարձրությու-

նը հիդրավիկ շարժման հաղթահարման համար, $H_1 \approx 0,15$ մ, H_2 –

խողովակի այն մասի երկարությունը, որը պահանջվում է ջրի մա-
կարդակը կարգավորելու համար, $H_2 = 0,5$ մ, H_3 – խողովակի այն

մասի բարձրությունը, որը գտնվում է ջրի բարի մեջ, $H_3 = 0,5$ մ,

$$H_0 = 1033 \cdot \frac{b}{760}, \quad b = 760 - 74,25 = 685,75 \text{ կգ/սմ}^2, \quad H_0 = 9,3 \text{ մ:}$$

Բարոմետրիկ խողովակի լրիվ բարձրությունը՝ $H_6 = 10,45$ մ:

II կորպուսի երկրորդական գոլորշիների խողովակի տրամագիծը՝

$$d_n = \sqrt{\frac{4 \cdot D}{\pi \cdot v_g \cdot \rho_g \cdot 3600}} = 0,340 \text{ մ} = 340 \text{ մմ:}$$

Հովացնող ջրի խողովակի տրամագիծը՝

$$d_{\text{զոր}} = \sqrt{\frac{4 \cdot W}{3600 \cdot 1000 \cdot \pi \cdot v_{\text{զոր}} \cdot \rho_{\text{զոր}} \cdot 3600}} = 0,064 \text{ մ} = 64 \text{ մմ:}$$

Օդի քաշման համար խողովակի տրամագիծի հաշվարկ.

$$d_l = \sqrt{\frac{4 \cdot G_l}{\pi \cdot 3600 \cdot v_l \cdot \rho_l}},$$

որտեղ v_l – օդի հոսքի արագությունը, $v_l = 30$ մ/վրկ, ρ_l – օդի խտությունը

20°C -ում, $\rho_l = 0,01729 \text{ կգ/դմ}^3$, $d_l = 0,085 \text{ մ} = 85 \text{ մմ:}$

Նախնական տարացուցիչի չափերը

1. Տաքացման մակերես – $5,6 \text{ մ}^2$
2. Տաքացնող խողովակներ՝
 - ա) տրամագիծ - $50/55$ մմ,
 - բ) երկարություն – 3300 մմ,
 - գ) քանակը - 11 հատ:
3. Կորպուսը մմ-ով
 - ա) տրամագիծ – 290 մմ,
 - բ) երկարություն – 3500 մմ:

Գոլորշիացնող ապարատների չափերը

1. Տաքացման մակերես - I կորպուս - 23 մ^2 , II կորպուս - 23 մ^2 ,
2. Տաքացնող խողովակներ՝
 - ա) տրամագիծ - $30/33$ մմ,
 - բ) երկարություն – 1000 մմ,
 - գ) քանակը - 236 հատ:
3. Կորպուսի չափերը՝
 - ա) բարձրություն – 4050 մմ,
 - բ) տրամագիծ – 680 մմ:
4. Կենտրոնական խողովակի տրամագիծ – 100 մմ:

Ստերիլիզատորի չափերը

1. Տարացման մակերես - $1,5 \text{ մ}^2$:
2. Տարացնող խողովակներ
 - ա) տրամագիծ - $30/33$ մմ
 - բ) երկարություն - 620 մմ
 - գ) քանակը - 26 հատ:
3. Կորպուս՝
 - ա) տրամագիծը - 320 մմ
 - բ) երկարությունը - 740 մմ:

ԳԼՈՒԽ 17. ԱՏԵՐԻԼԻԶԱՏՈՐՆԵՐԻ ՀԱԾՎԱՐԿՆԵՐ

Անընդհատ գործողության ստերիլիզատորի ջերմային հաշվարկ

Օրինակ 97: Որոշել թմբուկային ստերիլիզատորի արտադրողականությունը ստերիլիզացիայի $\tau = 22$ ր տարրերակում, իմշապես և գոլորշու ծախսը եթե № 14 թիթեղյա տուփով տոմասի մածովկը պահանջվում է ստերիլիզացմել $t_{ստ} = 98^{\circ}\text{C}$ -ում: Պահածոյի սկզբնական ջերմաստիճանը՝ $t_{ստ} = 40^{\circ}\text{C}$, շրջակա օդի ջերմաստիճանը՝ $t_{օդ} = 25^{\circ}\text{C}$: Տարացնող գոլորշու ծննդումը՝ $P_q = 6 \text{ կգ/սմ}^2$:

1. Ստերիլիզատորի թմբուկում միաժամանակ տեղավորվող տուփերի թիվը.

$$M = Z \cdot n = 30 \cdot 22 = 660 \text{ տուփ},$$

$$\text{որտեղ } Z - \text{թմբուկի առվակների թիվը, } Z = \frac{L}{S} = \frac{5910}{197} = 30 \text{ առվակ},$$

$$\text{որտեղ } L - \text{թմբուկի երկարությունը, } L = 5910 \text{ մմ, } S - \text{առվակների քայլը, } S = 197 \text{ մմ:}$$

Մեկ առվակում տեղավորվող տուփերի թիվը.

$$N = \frac{\Pi \cdot D_4}{L} = \frac{3,14 \cdot 1187}{169} = 22 \text{ տուփ},$$

որտեղ D_4 – տուփի կենտրոնով անցնող ուղու տրամագիծը,

$$D_4 = D + d_1 = 1030 + 157 = 1187 \text{ մմ,}$$

որտեղ d_1 – № 14 թիթեղյա տուփի տրամագիծը, $d = 157$ մմ, D – թմբուկի տրամագիծը, $D = 1030$ մմ, L – տուփերի կենտրոնների միջև եղած տարածությունը,

$$L = d + b = 157 + 12 = 169 \text{ մմ,}$$

որտեղ b – տուփերի միջև եղած տարածությունը, ընդունվում է $b = 12$ մմ:

2. Ստերիլիզատորի արտադրողականությունը $\tau = 22$ ր պայմաններում.

$$N = \frac{M}{\tau} = \frac{600}{22} = 30 \text{ տուփ/ր:}$$

3. Թիթեղյա տուփերի տաքացման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը, $g = 1200$ տուփ/ժամ, արտադրողականության պայմաններում.

$$Q_1 = G_p \cdot C_p \cdot (t_{usn} - t_{uq}) = 396 \cdot 0,46 \cdot (98 - 40) = 10565 \text{ կՋոուլ/ժամ,}$$

որտեղ C_p – թիթեղի ջերմունակությունը, $C_p = 0,46 \text{ կՋոուլ/կգ}^{\circ}\text{C}$, G_p – տուփերի զանգվածը, $G_p = g \cdot m_p = 1200 \cdot 0,33 = 396 \text{ կգ/ժամ:}$

4. Տոմատի մածուկի տաքացման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակ.

$$Q_2 = G_{un} \cdot C_{un} \cdot (t_{usn} - t_{uq}) = 3960 \cdot 3,3 \cdot (98 - 40) = 689040 \text{ կՋոուլ/ժամ,}$$

որտեղ C_{un} – 30 % չոր նյութերի պարունակությամբ տոմատի մածուկի ջերմունակությունն է, $C_{un} = 3,3 \text{ կՋոուլ/կգ}^{\circ}\text{C}$, G_{un} – տոմատի մածուկի զանգվածը, $G_{un} = g \cdot m_{un} = 1200 \cdot 3 = 3600 \text{ կգ/ժամ,}$
որտեղ m_{un} – № 14 թիթեղյա տուփում լցված տոմատի մածուկի կշիռը,
 $m_{un} = 3 \text{ կգ:}$

5. Շրջակա միջավայր ջերմային կորուստների լրացման համար պահանջվող ջերմաքանակ.

ա) Ստերիլիզատորի արտաքին մակերևույթ.

$$F = \Pi \cdot D_h \cdot L_h + \frac{\Pi \cdot D_h^2}{4} \cdot 2 = 3,14 \cdot 1,4 \cdot 6,5 + \frac{3,14 \cdot 1,4^2}{4} \cdot 2 = 32 \text{ մ}^2$$

որտեղ D_h – թմբուկի իրանի տրամագիծը, $D_h = 1400$ մմ, L_h – թմբուկի իրանի երկարությունը, $L_h = 6500$ մմ:

բ) թմբուկի մակերևույթի մեկուսացված մասը կազմում է ընդհանուրի 70%-ը.

$$F_d = 0,7 \cdot F = 0,7 \cdot 32 = 22 \text{ մ}^2:$$

գ) թմբուկի մակերևույթի չմեկուսացված մասի մակերեսը կազմում է.

$$F_z = F - F_d = 32 - 22 = 10 \text{ մ}^2:$$

դ) ջերմային կորուստներ կոնվեկցիայի և ճառագայթման հաշվին, ընդհանուր մակերևույթի մեկուսացված մասից.

$$Q_3 = \alpha_1 F_d \cdot (t_h - t_{on}) = 11,63 \cdot 22 \cdot (49 - 25) = 6140 \text{ Ջոուլ/վրկ,}$$

$$Q_3 = 22106 \text{ կՋոուլ/ժամ,}$$

որտեղ α_1 – ջերմատվության գումարային գործակիցը մեկուսացված մասից,

$$\alpha_1 = 9,7 + 0,07 \cdot (t_h - t_{on}) = 9,7 + 0,07 \cdot (49 - 25) = 11,63 \text{ Վտ/մ}^2\text{C},$$

t_h – մեկուսացված մասի մակերևույթի ջերմաստիճանը, $t_h = 49^{\circ}\text{C}$:

ե) թմբուկի մակերևույթի չմեկուսացված մասից տեղի ունեցող ջերմա-
յին կորուստներ

$$Q_4 = \alpha_2 \cdot F_s \cdot (t_{usn} - t_{on}) = 15 \cdot 10 \cdot (98 - 25) = 10950 \text{ Ջոուլ/վրկ},$$

$$Q_4 = 39420 \text{ կ.Ջոուլ/ժամ},$$

որտեղ α_2 – ջերմատվության գումարային գործակիցը չմեկուսաց-
ված մասից,

$$\alpha_2 = 9,7 + 0,07 \cdot (t_{usn} - t_{on}) = 9,7 + 0,07 \cdot (98 - 25) = 15 \text{ Վտ/մ}^2\text{C}:$$

6. Ստերիլիզացիայի՝ մեկ ժամում ջերմության գումարային ծախսը՝

$$Q_{p\bar{n}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 10565 + 689040 + 22106 + 39420 = 761131 \text{ կ.Ջոուլ/ժամ}:$$

7. Պահանջվող գոլորշու ծախսը՝

$$D = \frac{Q_{p\bar{n}}}{i_q - i_u} = \frac{761131}{2655,7 - 410} = 339 \text{ կգ/ժամ},$$

որտեղ՝ i_q – գոլորշու էնթալպիան, $i_q = 2655,7 \text{ կ.Ջոուլ/կգ}$, i_u – կոնդեն-

սատի էնթալպիան $t_{usn} = 98^{\circ}\text{C}$ -ի պայմաններում,

$$i_u = 410 \text{ կ.Ջոուլ/կգ}:$$

Ընդհատ գործողության ստերիլիզատորի (ավտոկլավ) հաշվարկ

Օրինակ 98:Հաշվարկել հանձնարարված արտադրողականությամբ
տեխնոլոգիական հոսքագծի համար անհրաժեշտ ավտոկլավների թիվը,
գոլորշու ծախսը մեկ ավտոկլավի համար, հովացնող ջրի ծախսը, ջրի և
գոլորշու կցախողովակմերի տրամադիթը:

Տեխնոլոգիական հոսքագծի արտադրողականությունն է $n = 1800$
տուփ/ժամ, արտադրվում է «Սալորի կոմպուտ» պահածո «Թվիսթ-օֆֆ» տի-
պի ապակյա տուփերով: Տուփի ջերմաստիճանը մինչ ստերիլիզացիան՝
 52°C , հովացնելուց 37°C , հովացնող ջրի ջերմաստիճանը՝ 17°C :

Ապակյա տուփի տրամագիծը՝ $d = 95 \text{ մմ}$, բարձրությունը՝ $h = 128 \text{ մմ}$, կշիռը՝ $g = 0,22 \text{ կգ}$, ծավալը՝ $v = 600 \text{ մլ}$:

$$\text{Ստերիլիզացիայի բանաձևը } \frac{20 - 15 - 20}{100} :$$

I. Տեխնոլոգիական հաշվարկ

1. Ավտոկլավի մեկ զամբյուղում տեղափորվող տուփերի քանակը.

$$Z = 0,785 \cdot \frac{d_q^2}{d_{in}^2} \alpha = 0,785 \cdot \frac{0,946^2}{0,095^2} \cdot 5 = 389 \text{ տուփ},$$

որտեղ d_q – ավտոկլավի զամբյուղի տրամագիծը, $d_q = 946$ մմ, d_{in} – սու-
փի տրամագիծը, α – զամբյուղի բարձրության (h_q) հարաբերութ-

$$\text{յունը տուփի բարձրությանը } \alpha = \frac{h_q}{h_{in}} = \frac{0,700}{0,128} = 5,46, \text{ ընդունվում է:}$$

$\alpha = 5$:

α -ի արժեքը կլորացվում է դեպի մոտակա փոքր ամբողջական թիվը:

2. Զամբյուղի լցման տևողությունը.

$$\tau_q = \frac{Z}{n} = \frac{389 \times 60}{1800} = 12,96 \approx 13 \text{ ր:}$$

Քանի որ մինչ ստերիլիզացիան մակափակված տուփերը բույա-
տրվում է պահպանել 30 ր-ից ոչ ավելի, ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է ընտ-
րել երկամբյուղանի ավտոկլավ, որի լցման տևողությունը կկազմի 26 ր:

3. Երկամբյուղանի ավտոկլավում տեղափորվող տուփերի քանակը.

$$n_{in} = 2 \cdot Z = 2 \cdot 389 = 778 \text{ տուփ:}$$

4. Ավտոկլավի աշխատանքային մեկ փուլի տևողությունը.

$$\tau = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \tau_4 + \tau_5 ,$$

որտեղ τ_1 – ավտոկլավի բեռնաբարձման տևողությունը, $\tau_1 = 10$ ր, τ_2 – ջեր-
մաստիճանի և ճնշման բարձրացման տևողությունը, $\tau_2 = 20$ ր,
 τ_3 – բուն ստերիլիզացիայի տևողությունը, $\tau_3 = 15$ ր, τ_4 – ջերմաս-
տիճանի և ճնշման իջեցման տևողությունը, $\tau_4 = 20$ ր, τ_5 – ավտո-
կլավի բեռնաբափման տևողությունը, $\tau_5 = 10$ ր,

$$\tau = 10 + 20 + 15 + 20 + 10 = 75 \text{ ր:}$$

5. Ավտոկլավի արտադրողականությունը.

$$M = \frac{n_{in}}{\tau} = \frac{778}{75} = 10,37 \text{ տուփ/ր:}$$

6. Տեխնոլոգիական հոսքագծերի համար անհրաժեշտ ավտոկլավների թի-

$$\text{վը. } n_{in} = \frac{n}{M \cdot 60} = \frac{1800}{10,37 \cdot 60} = 2,89 \approx 3 \text{ ավտոկլավ:}$$

Եթե n_{in} -ն ստացվում է կոտորակային թիվ, ապա այն կլորացվում
է դեպի մոտակա մեծ ամբողջական թիվը:

7. Հերթական ավտոկլավներից աշխատանքի միջև ընկած տևողությունը.

$$\Delta\tau = \frac{n_{un} \times 60}{n} = \frac{778 \cdot 60}{1800} = 25,9 \approx 26 \text{ ր:}$$

8. Ընդունելով, որ առաջին ավտոկլավի բեռնաբարձումը սկսվում է առավոտյան 9^{00} -ին, երեք ավտոկլավների աշխատանքային գրաֆիկը (ժամ-րոպե) կկազմնի՝

Աղյուսակ 111

Ստերիլիզացիոն բաժանմունքի աշխատանքային գրաֆիկ

№	Գործընթացներ	Ավտոկլավների համարներ			
		1	2	3	1
1	Բեռնաբարձման սկիզբը	9^{00}	9^{26}	9^{52}	10^{18}
2	Բեռնաբարձման վերջը	9^{10}	9^{36}	10^{02}	
3	Զերմաստիճանի և ճնշման բարձրացման վերջը	9^{30}	9^{56}	10^{22}	
4	Ստերիլիզացիայի սկիզբը	9^{45}	10^{11}	10^{32}	
5	Զերմաստիճանի և ճնշման իցեցման վերջը	10^{05}	10^{31}	10^{52}	
6	Բեռնաբախման վերջը	10^{15}	10^{41}	11^{02}	

Կազմված աղյուսակից ակնհայտ է, որ առաջին ավտոկլավը ազատվում է 10^{15} -ին, իսկ չորրորդ ավտոկլավի պահանջարկը 10^{18} -ին է, հետևաբար ազատված առաջին ավտոկլավը կարելի է նորից բեռնաբարձել: Յուրաքանչյուր ավտոկլավում գոլորշին օգտագործվում է սկսած բեռնաբարձման ավարտից մինչև ստերիլիզացիայի ավարտը, կնշանակի միաժամանակ գոլորշի է մասուցվում երկու ավտոկլավի:

II. Զերմային հաշվարկ

Ավտոկլավի աշխատանքային առաջին փուլում զերմությունը ծախսվում է հետևյալ նպատակներով:

1. Զերմության ծախսը ավտոկլավի տաքացման համար.

$$Q_1 = G_1 \cdot C_1 (t_{un} - t_1) = 1160 \cdot 0,481 \cdot (100 - 37) = 35151 \text{ Կջոուլ,}$$

որտեղ G_1 – ավտոկլավի զանգվածը, $G_1 = 1160$ կգ, C_1 – պողպատի զերմունակությունը, $C_1 = 0,481$ Կջոուլ/ $\text{կգ}^0\text{C}$, t_1 – ավտոկլավի զերմաստիճանը հովացումից հետո, $t_1 = 37^0\text{C}$, t_{un} – ստերիլիզացիայի զերմաստիճանը, $t_{un} = 100^0\text{C}$:

2. Զամբյուղների տաքացման համար անհրաժեշտ զերմաքանակ.

$$Q_2 = G_2 \cdot C_2 \cdot (t_{un} - t_2) = 100 \cdot 0,48 \cdot (100 - 25) = 3608 \text{ Կջոուլ,}$$

որտեղ G_2 – երկու զամբյուղների զանգվածը (մեկ զամբյուղի զանգվածն է 50 կգ), $G_2 = 1160$ կգ, t_2 – զամբյուղի ջերմաստիճանը, $t_2 = t_{\text{օդ}} = 25^{\circ}\text{C}$:

3. Ապակյա տուփերի տաքացման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակ.

$$Q_3 = G_3 \cdot C_3 \cdot (t_{\text{սռ}} - t_3) = 778 \cdot 0,22 \cdot 0,84 \cdot (100 - 52) = 6901 \text{ կ}\Omega,$$

որտեղ G_3 – ապակյա տուփերի զանգվածը, $G_3 = 778 \cdot 0,22 = 171,16$ կգ, C_3 – ապակու ջերմունակությունը, $C_3 = 0,84 \text{ կ}\Omega/\text{կգ}^{\circ}\text{C}$, t_3 – տուփերի սկզբնական ջերմաստիճանը, հավասար մթերքի t_4 ջերմաստիճանին, $t_3 = t_4 = 52^{\circ}\text{C}$:
4. Մթերքի տաքացման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակ.

$$Q_4 = G_4 \cdot C_4 \cdot (t_{\text{սռ}} - t_4) = 506,5 \cdot 3,6 \cdot (100 - 52) = 87523 \text{ կ}\Omega,$$

որտեղ G_4 – 778 տուփում $m = 21\%$ չոր նյութերի պարունակությամբ, $V = 600$ մլ ծավալով կոմպոսի զանգվածը, որի խտությունն է՝

$$\rho_4 = \frac{267}{267 - m} = \frac{267}{267 - 21} = 1.085 \text{ կգ}/\text{մ}^3,$$

$$G_4 = n_{\text{սռ}} \cdot V \cdot \rho = 778 \cdot 0,6 \cdot 1,085 = 506,5 \text{ կգ},$$

C_4 – մթերքի ջերմունակությունը, որը յուղ չպարունակող մթերքների համար որոշվում է՝

$$C_4 = \frac{100 - 0,66 \cdot m}{100} \cdot 4,18 = 3,6 \text{ կ}\Omega/\text{կգ}^{\circ}\text{C};$$
5. Ավտոկլավի ջրի տաքացման համար պահանջվող ջերմաքանակ.

$$Q_5 = G_5 \cdot C_5 \cdot (t_{\text{սռ}} - t_5) = 575 \cdot 4,18 \cdot (100 - 37) = 151420 \text{ կ}\Omega,$$

որտեղ G_5 – ավտոկլավում ջրի զանգվածը, որը որոշվում է ավտոկլավի ծավալից հանած զամբյուղների և տուփերի ծավալը, երկզամբյուղանի ավտոկլավների համար ընդունվում է $G_5 = 550 - 600$ կգ, C_5 – ջրի ջերմաստիճանը, $C_5 = 4,18 \text{ կ}\Omega/\text{կգ}^{\circ}\text{C}$, t_5 – ավտոկլավի ջրի ջերմաստիճանը, $t_5 = t_1 = 37^{\circ}\text{C}$:
6. Ջերմային կորուստները լրացնելու համար ջերմաքանակ.

$$Q_6 = F_w \cdot \tau_2 \cdot \alpha_0 \cdot (t_{\text{պատ}} - t_{\text{օդ}}) = 6,5 \cdot 1200 \cdot 10,2 \cdot (32 - 25) = 557 \text{ կ}\Omega,$$

որտեղ F_w – ավտոկլավի մակերեսույթը, $F_w = 6,5 \text{ մ}^2$, τ_2 – ջերմաստիճանի և ճնշման բարձրացման տևողությունը, $\tau_2 = 20 \text{ ր} = 1200 \text{ վրկ}$, $t_{\text{պատ}}$ – ավտոկլավի արտաքին մեկուսիչ պատի ջերմաստիճանը,

$$t_{\text{պատ}} = t_{\text{օդ}} + \frac{K}{\alpha_2} \cdot (t_{\text{ջիջ}} - t_{\text{օդ}}) = 25 + \frac{1,61}{10,5} \cdot (68,5 - 25) = 32 {}^{\circ}\text{C},$$

որտեղ K – ավտոկլավի ջրից օդին տրվող ջերմափոխանցման գործակիցը,

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_2} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{1}{\alpha_2} + \frac{\delta_2}{\lambda_2}} = \frac{1}{\frac{1}{232} + \frac{5}{46,5} + \frac{1}{10,5} + \frac{50}{0,11}} = 1,61 \text{ Վտ}/\text{մ}^2 {}^{\circ}\text{C},$$

որտեղ α_1 – ավտոկլավի ջրից պատին հաղորդվող ջերմատվորյան գործակիցը, $\alpha_1 = 232 \text{ Վտ}/\text{մ}^2 {}^{\circ}\text{C}$, α_2 – ավտոկլավի պատից օդին հաղորդվող ջերմատվորյան գործակիցը, $\alpha_2 = 10,5 \text{ Վտ}/\text{մ}^2 {}^{\circ}\text{C}$, δ_1 – ավտոկլավի պատի հաստությունը, $\delta_1 = 5 \text{ մմ}$, δ_2 – մեկուսիչ շերտի հաստությունը, $\delta_2 = 50 \text{ մմ}$, λ_1 – ավտոկլավի պատի ջերմահաղորդմանգործակիցը, $\lambda_1 = 46,5 \text{ Վտ}/\text{մ} {}^{\circ}\text{C}$, λ_2 – մեկուսիչ շերտի ջերմահաղորդման գործակից, $\lambda_2 = 0,11 \text{ Վտ}/\text{մ} {}^{\circ}\text{C}$, $t_{\text{ջիջ}}$ – ավտոկլավի ջրի միջին ջերմաստիճանը,

$$t_{\text{ջիջ.}} = \frac{t_5 + t_{\text{ստ}}}{2} = \frac{37 + 100}{2} = 68,5 {}^{\circ}\text{C}$$

α_0 – ջերմունակության գումարային գործակիցը,

$$\alpha_0 = 9,7 + 0,07 \cdot (t_{\text{պատ}} - t_{\text{օդ}}) = 9,7 + 0,07 \cdot (32 - 25) = 10,2 \text{ Վտ}/\text{մ}^2 {}^{\circ}\text{C},$$

$t_{\text{օդ}}$ – օդի ջերմաստիճանը արտադրամասում, $t_{\text{օդ}} = 25 {}^{\circ}\text{C}$:

7. Ջերմության գումարային ծախսը.

$$Q_{\text{ընդ}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 + Q_6 = 35151 + 3608 + 6901 + 87523 + 151420 + 557 = 285160 \text{ կՋ}:$$

8. Գոլորշու ծախսը ավտոկլավի աշխատանքի առաջին փուլում.

$$D_1 = \frac{Q_{\text{ընդ}}}{i_q - i_l} = \frac{285160}{2947 - 485} = 115 \text{ կգ},$$

որտեղ i_q և i_l – համապատասխանաբար $P = 4 \text{ կգ}/\text{սմ}^2$ ճնշման գոլորշու և կոնդենսատի էնթհալպիաները:

9. Գոլորշու ժամային ծախսը.

$$D_{\text{ժամ}} = \frac{D_1}{\tau_2} = \frac{115}{0,33} = 348 \text{ կգ}/\text{ժամ},$$

$$\tau_2 = 20 \text{ ր} = \frac{20}{60} = 0,33 \text{ ժամ:}$$

10. Ավտոկլավի աշխատանքային երկրորդ փուլում ջերմային էներգիան ծախսվում է ջերմային կորուստների լրացման համար.

$$Q_7 = F_w \cdot \tau_3 \cdot \alpha'_0 \cdot (t'_{սպառ} - t_{օղ}) = 6,5 \cdot 900 \cdot 10,6 \cdot (38,4 - 25) = 831 \text{ կՋ},$$

որտեղ τ_3 – բուն ստերիլիզացիայի տևողությունը՝

$$\tau_3 = 15 \text{ ր} = 900 \text{ վրկ} = 0,25 \text{ ժամ},$$

$t'_{սպառ}$ – մեկուսիչ շերտի ջերմաստիճանը բուն ստերիլիզացիայի ընթացքում,

$$t'_{սպառ} = t_{օղ} + \frac{K}{\alpha_2} \cdot (t_{սպառ} - t_{օղ}) = 25 + \frac{1,61}{9} \cdot (100 - 25) = 38,4 \text{ } ^\circ\text{C},$$

որտեղ α'_0 – ջերմատվության գումարային գործակիցը,

$$\alpha'_0 = 9,7 + 0,07 \cdot (t'_{սպառ} - t_{օղ}) = 9,7 + 0,07 \cdot (38,4 - 25) = 10,6 \text{ վտ/}^\circ\text{C}:$$

11. Գոլորշու ծախսը ավտոկլավի աշխատանքի երկրորդ փուլում՝

$$D_2 = \frac{Q_7}{i_q - i_l} = \frac{831}{2947 - 485} = 0,34 \text{ կգ:}$$

12. Գոլորշու ժամային ծախսը.

$$D_{ժամ} = \frac{D_2}{\tau_3} = \frac{0,34}{0,25} = 1,36 \text{ կգ/ ժամ:}$$

13. Գոլորշու ծախսը ավտոկլավի աշխատանքի երկու փուլերում.

$$D_{ընդ} = D_1 + D_2 = 115 + 0,34 = 115,34 \text{ կգ:}$$

14. Ավտոկլավի ջերմային բալանս.

$$Q = D_{ընդ} \cdot i_q = 115,34 \cdot 2947 = 339906 \text{ կՋ:}$$

Ջերմության ծախսը

ա) ավտոկլավի տաքացման համար $Q_1 = 3515 \text{ կՋ} — 10,50 \%$

բ) զամբյուղների տաքացման համար $Q_2 = 3608 \text{ կՋ} — 1,08 \%$

գ) տուփերի տաքացման համար $Q_3 = 6901 \text{ կՋ} — 2,07 \%$

դ) մթերքի տաքացման համար $Q_4 = 87523 \text{ կՋ} — 26,15 \%$

ե) ջրի տաքացման համար $Q_5 = 151420 \text{ կՋ} — 45,25 \%$

զ) կորուստներ առաջին փուլում $Q_6 = 557 — 0,17 \%$

ժ) կորուստներ երկրորդ փուլում $Q_7 = 831 \text{ կՋ} — 0,25 \%$

է.) կորուստներ կոնդենսատի հետ

$$4,18 \cdot (D_{ընդ} \cdot t_{սպառ}) = 4,18 \cdot (115,34 \cdot 100) = 48630 \text{ կՋ} — 14,53 \%$$

$$\frac{48630}{339906} = 0,1453 = 14,53 \%:$$

III. Հովացնող ջրի հաշվարկ

- Ջրի ծախսը պահածների հովացման համար և վերջնական ջերմաստիճանը $t_q = 37^0\text{C}$ հասցնելու համար

$$W = 2,3 \cdot \left(G_4 \frac{c_4}{c_5} \lg \frac{t_{\text{սռ}} - t_0}{t_q - t_0} + G_{\text{լն}} \frac{c_p}{c_5} \lg \frac{t_{\text{սռ}} - t_0}{t'_q - t_0} \right) = \\ = 2,3 \cdot \left(506,5 \frac{3,6}{4,18} \lg \frac{100 - 17}{37 - 17} + 2512,66 \frac{1,98}{4,18} \lg \frac{100 - 17}{31 - 17} \right) = 2736 \text{ կգ},$$

որտեղ t_0 – հովացնող ջրի ջերմաստիճանը, $t_0 = 17^0\text{C}$, $G_{\text{լն}}$ – ավտոկլավի, զամբյուղների, տուփերի, մթերքի և ջրի ընդհանուր գանգվածը,

$$G_{\text{լն}} = G_1 + G_2 + G_3 + G_4 + G_5 = 1160 + 100 + 171,16 + 506,5 + 575 = 2512,66 \text{ կգ},$$

c_p – բերված ջերմունակություն,

$$C_p = \frac{G_1 \cdot C_1 + G_2 \cdot C_2 + G_3 \cdot C_3 + G_4 \cdot C_4 + G_5 \cdot C_5}{G_{\text{լն}}} = \\ = \frac{1160 \cdot 0,481 + 100 \cdot 0,481 + 171,16 \cdot 0,84 + 506,5 \cdot 3,6 + 575 \cdot 4,18}{2512,66} = 1,98 \text{ կՋ/կգ}^0\text{C},$$

t'_q - ավտոկլավի, զամբյուղների և ջրի վերջնական ջերմաստիճանը, $t'_q = t_q - 6 = 37 - 6 = 31^0\text{C}$:

- Հովացմող ջրի ժամային ծախսը.

$$W_{\text{ժամ}} = \frac{W}{\tau_4} = \frac{2736}{0,33} = 8290 \text{ կգ/ժամ},$$

$\tau_4 = 20 \text{ ր} = 0,33 \text{ ժամ}$:

IV. Կոճասորուկուրական հաշվարկ

- Ավտոկլավի գոլորշու կցախողովակի տրամագիծը.

$$d_q = \sqrt{\frac{4D_{\text{վրկ.}}}{\pi \cdot V \cdot \rho_q}} = \sqrt{\frac{4 \times 0,096}{3,14 \times 30 \times 2,125}} = 0,04475 \text{ մ},$$

որտեղ $D_{\text{վրկ.}}$ – ավտոկլավի աշխատանքային առաջին փուլում գոլորշու վայրկանական ծախսը, $D_{\text{վրկ.}} = 348 \text{ կգ/ժամ} = 0,096 \text{ կգ/վրկ.}$, V – խողովակագծում գոլորշու շարժման արագությունը, $V = 30 \text{ մ/վրկ.}$, ρ_q – գոլորշու խտությունը, $\rho_q = 2,125 \text{ կգ/մ}^3$:

- Ընտրվում է ըստ ստանդարտի 34/37 մմ տրամագծի խողովակ:
2. Ավտոկլավի ջրի կցախողովակի տրամագիծը.
- $$d_g = \sqrt{\frac{4W_{\text{վրկ}}}{\pi \cdot V_g \cdot \rho_g}} = \sqrt{\frac{4 \times 2,3}{3,14 \times 2,5 \times 100}} = 0,0343 \text{ մ},$$
- որտեղ $W_{\text{վրկ}}$ – հովացնող ջրի վայրկյանական ծախսը,
 $W_{\text{վրկ}} = \frac{8290}{3600} = 2,3 \text{ կգ/վրկ}, V_g$ – ջրի շարժման արագությունը,
 $V_g = 1 \text{ մ/վրկ}, \rho_g$ – ջրի խոռոչությունը, $\rho_g = 1000 \text{ կգ/մ}^3$:
- Ընտրվում է ըստ ստանդարտի 34 / 37 մմ տրամագծի խողովակ:

ՉՈՐԲՈՐԴ ԲԱԺԻՆ

ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ԳԼՈՒԽ 18. ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Սննդարդյունաբերության ձեռնարկություններում լաբորատորիան հանդիսանում է արտադրության կարևոր օղակներից մեկը, որի հիմնական խնդիրն է ապահովել բարձրորակ սննդամբերքների արտադրությունը:

Գործարանային լաբորատորիան հաճարվում է արտադրանասերի թողարկած սննդամբերքների հիմնական վերահսկողը:

Լաբորատորիայի իրավասությունները և պարտականությունները հետևյալներն են՝

1. Արտադրություն ընդունվող հումքի, կիսապատրաստուկների, օժանդակ նյութերի վերահսկողություն:
2. Պահեստներում պահպող հումքի և կիսապատրաստուկների պարբերաբար ստուգում:
3. Պատրաստի արտադրանք ստանալու բոլոր գործընթացների, ռեժիմների, հաստատված մասնաբաժինների, տեխնոլոգիական հրահանգների հսկողություն:
4. Պատրաստի արտադրանքի որակի հսկողություն և գնահատում ԳՈՒՏ-ով սահմանված նորմաներով և տեխնոլոգիական պայմաններով:
5. Արտադրություն գնացող ջրի և գոլորշու որակի ստուգում:
6. Խոտանի առաջացման պատճառների վերհանում և միջոցառումների մշակում դրանք վերացնելու, խոտանված սննդամբերքը ռացիոնալ կերպով վերամշակելու համար:
7. Խոփոնների քանակի կրճատում և դրանց օգտագործման հնարավորության բացահայտում:
8. Հումքի, տեխնոլոգիական գործընթացների, կիսապատրաստուկների և պատրաստի արտադրանքի բակտերիոլոգիական հսկողության անցկացում:
9. Արտադրամասային լաբորատորիաների աշխատանքի դեկավարում, արտադրամասային մատյանների ստուգում:
10. Ստերիլիզացիոն բաժանմունքի հսկողություն:
11. Նոր տիպի սննդամբերքների արտադրության բաղադրատոմսերի մշակում:
12. Արտադրական զանազան փորձարկումներ, կորուստների նորմայի ստուգում, տեխնոլոգիական ռեժիմների ստուգում:
13. Տարաների որակի ստուգում:

14. Ինժեներատեխնիկական անձնակազմի և քանվորների անձնական հիգիենայի ստուգում, արտադրության սանիտարական վիճակի ստուգում:
15. Քիմիկա-տեխնիկական հաշվարկի անցկացում և գրանցում մատյան-ներում:

Լաբորատոր և արտադրամասային հետազոտությունները գրանցվում են հատուկ մատյաններում, որոնք հաստատվում են լաբորատորիայի վարիչի և գլխավոր ինժեների կողմից:

Անալիտիկ հետազոտությունների մակարդակը (ճշտության աստիճանը), տվյալների արագ ստուգումը մեծ չափով կախված է լաբորատորիայի տեխնիկական հագեցվածության աստիճանից, ժամանակակից սարքավորումների առկայությունից:

Լաբորատորիայում անհրաժեշտ է ունենալ հետևյալ սարքավորումները.

1. Զրմուղ:
2. Կոյուղի:
3. Ուժային էլեկտրական ցանց:
4. Տաք ջուր և գազ:
5. Ջրի թորման տեղակայանը:
6. Կելղալի եղանակով ազոտի որոշման տեղակայանը:
7. Հեղտ ցնդող նյութեր (խիտ ալարքու, ազոտական թրու, հեղուկ թրու և այն) պահելու համար քարշիչ պահարան:
8. Քարշիչ պահարան թրուների, հիմքերի, թունավոր և վատ հոտ ունեցող նյութերի հետ աշխատելու համար:
9. Անալիտիկ աշխատանքների սեղան:
10. Տիտրացիայի սեղան:
11. Բարձր արողություն:
12. Գրառումների և անալիտիկ հաշվարկների սեղան:
13. Ուսակտիվների պահարան:
14. Գրապահարան:
15. Կշռասենյակ:
16. Անրացված սեղաններ (անշարժ) անալիտիկ կշռոքների համար:
17. Անալիզների անցկացման համար անհրաժեշտ փորձանոթներ և սարքեր:

Լուծույթների պատրաստում

Տարբեր նյութերի լուծելիությունը նույն ծավալի ջրում կախված է նյութի հատկություններից և այն պայմաններից, որոնցում կատարվում է լուծումը:

Պինդ նյութի քանակը, որը կարելի է լուծել որոշակի քանակի ջրի մեջ, ունի իր սահմանը, որին հասնելուց հետո ստացվում է հագեցած լուծույթ:

Հագեցած լուծույթի խտորդյունը կոչվում է լուծելիություն:

Նյութերի մեծ մասի լուծելիությունը մեծանում է ջերմաստիճանի բարձրացումից, սակայն որոշ աղեր չեն ենթարկվում այս օրենքին և դրանց լուծելիությունը ջերմաստիճանի բարձրացման հետ միասին ընկնում է կամ բարձրանում մինչև որոշակի ջերմաստիճաններ, որից հետո ավելի բարձր ջերմաստիճաններում լուծելիությունն ընկնում է:

Այն նյութերի հագեցած լուծույթներում, որոնց լուծելիությունը ջերմաստիճանի բարձրացման հետ միասին մեծանում է, ջերմաստիճանն իջեցնելիս լուծված նյութերի որոշ մասը նստվածք է տալիս, իսկ լուծույթը մնում է հագեցած տվյալ ջերմաստիճանի համար:

Որոշ դեպքերում, եթե հագեցած լուծույթի ջերմաստիճանը շատ դանդաղ է իջեցվում, լուծված նյութը նստվածք չի տալիս (գերհագեցած լուծույթ), սակայն այդ վիճակը շատ անկայուն է և բավական է լուծույթի մեջ գցել լուծված աղի մի բյուրեղ, որպեսզի լուծույթն անմիջապես նստվածք տա:

Լուծույթի խտորդյունը միշտ ավելի բարձր է լինում լուծիչից, ինչպես նաև եռաման ջերմաստիճանը, իսկ սառցագոյացման ջերմաստիճանը՝ լուծույթների համար ավելի ցածր է լինում, քան լուծիչներինը:

Պինդ մարմինների լուծումը լուծիչներում մեծ չափով կախված է դրանց կտորների չափերից և որքան մեծ են լինում այդ չափերը, այնքան դանդաղ է գնում լուծումը և ընդհակառակը: Դրա համար, պինդ մարմիններից լուծույթ պատրաստելիս, դրանք մանրացնում են հավանգի մեջ: Նշվածը չի վերաբերվում հիդրոսկոպիկ նյութերին, որոնք ունեն ջուր կլանելու ընդունակություն և մանրացնելիս կլանում են մքնոլորտի օդի խոնավությունը, այդ նյութերը լուծում են մեծ կտորներու:

Հեղուկները իրար մեջ լուծելիս տարրերվում են հետևյալ դեպքերը՝

1. Հեղուկներ, որոնք իրար մեջ չեն լուծվում, օրինակ՝ ջուրը և յուղը:
2. Հեղուկներ, որոնք մասամբ են լուծվում միմյանց մեջ, օրինակ՝ ջուրը և եթերը:

Ջուրը և եթերը միմյանց հետ լավ խառնելուց հետո, եթե թողնում ենք որոշ ժամանակ, լուծույթը բաժանվում է երկու շերտի: Վերևի շերտը ջրի լուծույթն է եթերում, իսկ ներքևինը եթերի լուծույթն է ջուրում և որոշակի ջերմաստիճանում երկու հագեցած լուծույթների խտորդյուններն էլ ունենում են որոշակի արժեքներ:

Այսպես օրինակ՝ 20°C -ում 100 բաժին ջուրում լուծվում է 8, 11 բաժին եթեր, իսկ 100 ծավալ եթերում լուծվում է 2,93 բաժին ջուր:

3. Եթե հեղուկները միմյանց մեջ լուծվում են անսահման քանակությամբ, օրինակ ջուրը և սպիրտը, ինչպես և ջուրը և շատ թթուներ:

Լուծիչից կախված՝ տարրերվում են ջրային և ոչ ջրային լուծույթներ:

Աղերի, հիմքերի, թթուների մեծ մասի լուծույթների համար որպես լուծիչ հանդիսանում է ջուրը:

Ոչ ջրային լուծույթները օրգանական լուծիչների լուծույթներ են: Կրանք են սպիրտները, ացետոնը, բենզոլը, հեքսանը, քլորոֆորմը և այլն:

Անկախ նրանից, թե ինչ ճշության (մոտավոր, միշտ կամ էմպիրիկ) լուծույթներ են պատրաստվում անհրաժեշտ է կիրառել միայն մաքուր լուծիչներ:

Եթե լուծիչը ջուրն է, ապա պետք է օգտագործել միայն թորած ջուր, իսկ երբեմն նաև կրկնակի թորած ջուր:

Լուծույթը պատրաստելուց առաջ պետք է պատրաստել երկու միանման անորոշներ, մեկը լուծույթը պատրաստելու, իսկ մյուսն այն պահպանելու համար:

Լուծելու համար պետք է վերցնել մաքուր նյութ:

Պատրաստի լուծույթը անպայման պետք է ստուգել, թե արդյոք պարունակում է պահանջվող քանակի նյութ և եթե կա տարբերություն, ապա պետք է ավելացնել կամ լուծվող նյութ, կամ լուծիչ:

Լուծույթները պետք է պահել փակ անորոշներում:

Ռեակտիվներ և դրանց օգտագործումը

Լաբորատորիաները անալիտիկ աշխատանքներ կատարելու համար պետք է ունենան անհրաժեշտ ռեակտիվներ:

Հստ իրենց նշանակության ռեակտիվները լինում են ընդհանուր օգտագործման և հատուկ:

Ընդհանուր օգտագործման ռեակտիվներ են՝ քթուներից - աղաթքուն, ազոտական և ծծմբական քթուները, հիմքերից - ամոնիակի լուծույթը, կծունատիումը և կալիումը, օքսիդներից – կալցիումի, բարիումի օքսիդները, միշտ անօրգանական աղեր, ինդիկատորներ (ֆենոլֆտալեին, մերիլ օրանժ, մերիլ կարմիր և այլն):

Հատուկ ռեակտիվներն օգտագործվում են միայն որոշակի որոշումների համար:

Հստ մաքրության աստիճանի ռեակտիվները լինում են՝ ա) քիմիապես մաքուր, բ) մաքուր անալիզի համար, գ) մաքուր, դ) տեխնիկական, ե) մաքրած, զ) հատուկ մաքրության, ե) բարձր մաքրության և ը) սպեկտրալ մաքուր:

Ռեակտիվների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար հաստատված է օտար խառնուրդների պարունակության որոշակի սահման:

Հստ կիրառվող ռեակտիվները պահպում են մեծ տարրողությունների մեջ, իսկ քիչ օգտագործվող և հազվագյուտ ռեակտիվները փոքր տարրողություններում՝ $10 \div 1$ գ, իսկ երբեմն նաև ավելի փոքր:

Թանկարժեք և հազվագյուտ, ինչպես նաև թունավոր ռեակտիվները պահպում են առանձին:

Լաբորատորիայի աշխատակիցները պարտավոր են իմանալ ռեակտիվների հիմնական հատկությունները, հատկապես թունավոր լինելու աս-

տիճանը և այլ նյութերի հետ միանալուց պայթելու ու հրդեհվելու ունակությունը:

Աշխատանքի համար անհրաժեշտ ռեակտիվներից պետք է լուծույթ պատրաստել միայն անհրաժեշտ քանակի, այլապես լուծույթը երկար մնալով՝ փշանում է:

Մինչ տարրողությունից ռեակտիվ վերցնելը պետք է ուշադիր լինել, որպեսզի տարրողության բերանին չլինեն օտար նյութեր, որոնք հետագայում կթափանցեն ռեակտիվի մեջ:

Ունակությունները տուփերից հանվում են հախճապակյա գդալների օգնությամբ, եթե տուփի մեջ մնացել է քիչ քանակությամբ ռեակտիվ, ապա պետք է այն տեղափոխել ավելի փոքր ծավալի տարայի մեջ:

Բոլոր ռեակտիվների տուփերի վրա պետք է անպայման պիտակ լինի, եթե քացակայում է այստակը, ապա այդպիսի ռեակտիվի օգտագործումն արգելվում է:

Այն ռեակտիվները, որոնք ողից խոնավություն են կլանում, պետք է պահել լավ փակվող տուփերում, իսկ այն ռեակտիվները, որոնք փոփոխության են ենթարկվում լույսից՝ պահպում են մուր տեղում:

Լուծույթների խտությունը

Ըստ լուծույթների խտության ճշտության լուծույթները լինում են՝ մոտավոր, ճիշտ և էմպիրիկ:

Լուծույթների խտությունը սովորաբար արտահայտվում է կշռային և ծավալային (հեղուկների համար) տոկոսներով, ինչպես նաև մոլերով և գրամ-էկվիվալենտներով:

Մոտավոր ճշտության լուծույթների խտությունն ամենից հաճախ արտահայտվում է կշռային տոկոսներով, ճիշտ լուծույթներինը՝ մոլերով, գրամ-էկվիվալենտներով, որը պարունակվում է 1 լ լուծույթում կամ տիտրով:

Խտության արտահայտությունը կշռային տոկոսներով ցույց է տալիս լուծված նյութի քանակը գրամներով 100 գ լուծույթում: Օրինակ՝ եթե հայտնի է, որ ունենք 10 %-ոց կերակրի աղի լուծույթ, ապա դա նշանակում է, որ 100 գ լուծույթում պարունակվում է 10 գ աղ և 90 գ ջուր:

Եթե արված է լուծույթի խտությունը կշռային տոկոսներով (ենթարկենք հավասար 25 %-ի) և ցանկանում ենք վերցնել այնքան լուծույթ, որի մեջ պարունակվի որոշակի քանակությամբ լուծված նյութ (ենթարկենք 5 գ), ապա պետք է վերցնել լուծույթ ըստ կշռի՝ այսինքն 20 գ:

Ծավալային տոկոսներով խտությունն արտահայտվում է միայն միմյանց մեջ փոխադարձաբար լուծվող հեղուկների խառնուրդի դեպքում:

Մոլյարային համարվում է լուծույթների այն խտությունը, եթե լուծված նյութը, մոլերով արտահայտված, պարունակվում է 1 լիտր լուծույթում:

Այն լուծույթը, որի 1լիտրը պարունակում է 1 մոլ լուծված նյութ, կոչվում է մեկ մոլյարանոց կամ մոլյարանոց լուծույթ:

Գրամ-մոլեկուլ կոչվում է որևէ նյութի մոլեկուլային կշիռ՝ արտահայտված գրամներով (0,001 մոլեկուլը կոչվում է միլիմոլ):

Օրինակ՝ ծծմբական թթվի մոլեկուլյար կշիռը $H_2SO_4 = 2+32+64=98$ գ, նշանակում է H_2SO_4 -ի մոլյարանոց 1 լ լուծույթում պարունակում է 98 գ թթու:

Նորմալ լուծույթները այն խտություններն են, երբ լուծույթի մեկ լիտրում պարունակուղ նյութն արտահայտվում է գրամ-էկվիվալենտներով:

Եթե 1 լիտր լուծույթում պարունակում է 1 գրամ-էկվիվալենտ նյութ, ապա լուծույթը կոչվում է մեկ նորմալանոց կամ նորմալանոց լուծույթ:

Նյութի գրամ-էկվիվալենտ է համարվում նրա այն քանակությունը (արտահայտված գրամներով), որը տվյալ ռեակցիայի մեջ միանում է, դուրս է մղում կամ էկվիվալենտ է 1,008 գ ջրածնին՝ այսինքն 1 գրամ ատոմին:

Միևնույն նյութի գրամ էկվիվալենտը կարող է ունենալ ամենատարբեր արժեքները՝ կախված այն ռեակցիայից, որտեղ այդ նյութը մասնակցում է:

$$E = \frac{M}{H} \text{ (տեղակալման ռեակցիաների համար)}$$

որտեղ E – գրամ - էկվիվալենտը, M – մոլեկուլյար կշիռ, H - թթվության հիմնավորումը:

$$E = \frac{M}{n} \text{ -ը (թթվա-վերականգնան ռեակցիաների համար)}$$

n – էլեկտրոնների թիվը:

$$\text{Օրինակ՝ } H_2SO_4 \text{ -ի գրամ-էկվիվալենտը հավասար է } \frac{98,08}{2} = 49,04 \text{ գ,}$$

$$HCl \text{ -ինը, } \frac{36,6}{1} = 36,6 \text{ գ:}$$

Անալիտիկ նպատակների համար մեծ մասամբ անհրաժեշտ են լինում ավելի թույլ լուծույթներ՝ դեցինորմալանոց 0,1 ն կամ 0,5 ն՝ կիսանորմալ:

Գրելիս՝ նորմալ լուծույթները նշանակում են լատինական մեծատառ N տառով, իսկ առջևում նշանակում են, թե քանի գրամ էկվիվալենտ է վերցվել 1 լ լուծույթ պատրաստելու համար՝ 0,5 ն, 0,1 ն և այլն:

Տիտր է անվանվում նյութի այն քանակությունը (արտահայտված գրամներով), որը պարունակվում է 1 մլ լուծույթում:

Լուծույթի խտությունը տիտրով արտահայտելու համար ցույց է տրվում գրամների այն քանակը, որը պարունակվում է 1 մլ լուծույթում:

Օրինակ՝ 1 լիտր լուծույթում պարունակվում է 5, 843 գ աղաքքու, այդ դեպքում լուծույթի տիտրը հավասար կլինի՝ $T = \frac{5,843}{1000} = 0,005843$ գ/մլ:

Սոլյալանց լուծույթ է կոչվում մոլերի այն քանակից կազմված լուծույթը, որը լուծված է 1 կգ լուծիչում:

Օրինակ՝ 1 մոլյալանց NaCl -ի լուծույթ պատրաստելու համար 58,457 գ աղը պետք է լուծել 1 կգ ջրի մեջ:

Զրային լուծույթների պատրաստման հաշվարկներ

Մոտավոր լուծույթների պատրաստման համար նյութերի այն քանակը, որը պետք է վերցնել լուծույթի համար, հաշվարկվում է ոչ մեծ ճշտույամբ:

Թույլ է տրվում նյութերի աստոմային զանգվածը կլորացնել մինչև 1 միավորի չափով:

Օրինակ՝ երկարի աստոմային կշիռը թույլատրվում է 55,847-ի փոխարեն վերցնել հավասար 56 -ի, ծծմբինը՝ 32,064-ի փոխարեն հավասար 32-ի և այն:

Կշռումները կատարվում են տեխնիկական կամ տեխնաքիմիական կշեռքներով:

Աղերի լուծույթներ պատրաստելիս՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել բյուրեղացող ջրի քանակը:

Օրինակ՝ անհրաժեշտ է պատրաստել 2 կգ 10 %-ոց Na_2SO_4 -ի լուծույթ՝ ելնելով $\text{Na}_2\text{SO}_4 \times 10 \text{H}_2\text{O}$ -ից:

Na_2SO_4 -ի մոլեկուլար զանգվածը հավասար է 142,041, $\text{Na}_2\text{SO}_4 \times 10 \text{H}_2\text{O} = 322,195$ կամ մոտավոր 322,20:

Ակզրից կատարվում է հաշվարկ չոր աղի համար.

$$100 \quad --- \quad 10 \\ 2000 \quad --- \quad X \qquad X = \frac{10 \cdot 2000}{100} = 200 \text{ գ:}$$

Նշանակում է Na_2SO_4 -ի 2000 գր 10 %-ոց լուծույթ պատրաստելու համար անհրաժեշտ է վերցնել 200 գր չոր աղ:


Անհրաժեշտ $\text{Na}_2\text{SO}_4 \times 10 \text{H}_2\text{O}$ քանակը հավասար կլինի.

$$142,04 \quad --- \quad 322,2 \\ 200 \quad --- \quad X \qquad X = \frac{200 \cdot 322,2}{142,04} = 453,7 \text{ գ:}$$

Այս դեպքում անհրաժեշտ ջրի քանակը հավասար կլինի 2000 – 453,7 = 1546,3 գ:


Սոտավոր լուծույթների խառնում

Եթե պահանջվում է խառնել 2 տարբեր խտության լուծույթներ մի նոր խտության լուծույթ ստանալու համար, օգտվում ենք հետևյալ մեթոդից՝ ենթադրենք ունենք 20 % - անոց աղի լուծույթ և պետք է ջրով նոսրացնել մինչև հավասարվի 5 % -ի.



Որտեղ 20 – վերցված լուծույթի խտությունը, 0 – ջուրը, 5 – պահանջվող խտությունը,


հետո 20-ից հանվում է 5 և ստացված թիվը գրվում է ներքեւի աջ անկյունում, իսկ 5-ից հանվում է 0 և գրվում է վերևի աջ անկյունում և սխեման ստանում է հետևյալ տեսքը.



որը նշանակում է, որ 5 % - անոց լուծույթ ստանալու համար անհրաժեշտ է վերցնել 5 ծավալ 20 % - անոց լուծույթ և 15 ծավալ ջուր:

Եթե խառնվում են միևնույն նյութի 2 տարբեր խտությունների լուծույթներ, ապա հաշվարկման սխեման նորից կունենա միևնույն տեսքը:

Օրինակ՝ ունենք 35 %-անց և 15 %-անց լուծույթներ և անհրաժեշտ է պատրաստել 20 %-անց լուծույթ:



Ծագրիտ լուծույթներ

Ծագրիտ լուծույթներ պատրաստելիս՝ նյութերի ատոմական կշիռները վերցվում են աղյուսակներից և պահանջվող նյութի քանակը հաշվարկվում է մեծ ճշտությամբ:

Հաշվարկված նյութի քանակը ժամացույցի ապակով կամ բյուրսայով կշռվում է անալիտիկ կշեռքներով:

Կշռված նյութի քանակը չոր ձագարի օգնությամբ լցվում է չափիչ կոլքայի մեջ, որը պետք է լինի մաքուր և չոր: Այնուհետև բյուրսան կամ ժամացույցի ապակին մի քանի անգամ ձագարի օգնությամբ լվացվում է բորած ջրով և լցվում է կոլքայի մեջ, լվացվում է նաև ձագարը, ջրի ծագալը հասցվում է մինչև կոլքայի կեսը, կոլքան ծածկվում է խցանով, բարիահարվում է այնքան, մինչև նյութը լրիվ լուծվի, որից հետո կոլքան հասցվում է նիշի և խառնվում:

Շշգրիտ լուծույթի խառնում

Եթե ա -քանակի լուծույթը ունի մ % խտություն և պետք է նոսրացնել մինչև ո % խտության, ապա նոսրացված լուծույթի քանակը կկազմի՝

$$X = \frac{am}{n}$$

Զրի ծավալը, որն անհրաժեշտ է ավելացնել լուծույթին՝ նոսրացնելու համար, կկազմի՝

$$V = a \cdot \left(\frac{m}{n} - 1 \right);$$

Օրինակ՝ լուծույթի քանակն է 0,1 լ, խտությունը 30 %-անց է և պետք է նոսրացնել մինչև 5 %-ի.

$$X = \frac{0,1 \cdot 30}{5} = 0,6, \quad \alpha = \frac{0,1 \times 30}{5} = 0,6 \text{ լ}, \quad V = 0,1 \cdot \left(\frac{30}{5} - 1 \right) = 0,5 \text{ լ};$$

Այսպիսով, որպեսզի 0,1 լ 30 % -անց լուծույթից պատրաստվի 0,1 լ 5 % -անց լուծույթ՝ լուծույթին պետք է ավելացնել 0,5 լիտր ջուր:

Սոլյարանոց լուծույթներ

1 լիտր 1 մոլյարանոց լուծույթներ պատրաստելու համար կշռվում է նյութի մեկ մոլը, ինչպես նշված է վերևում և պատրաստվում է լուծույթ:

Օրինակ՝ 1 լիտր 1 մոլ ազոտաթթվային արծաթի լուծույթ պատրաստելու համար հաշվում ենք AgNO_3 -ի մոլեկուլյար կշիռը, որը հավասար է 169,875, այդ քանակը կշռվում է անալիտիկ կշեռով և լուծվում ջրի մեջ՝ ծավալը հասցնելով 1 լիտրի:

Եթե անհրաժեշտ է պատրաստել ավելի նոսր լուծույթներ՝ 0,1 մոլ կամ 0,01 մոլ, ապա նյութը վերցվում է համապատասխանաբար քիչ քանակությամբ:

Եթե անհրաժեշտ է պատրաստել 1 լիտրից ավելի քիչ քանակությամբ լուծույթ, համապատասխանաբար վերցվում է ավելի քիչ քանակի նյութ:

Աղերի լուծույթներ

Աղը լուծելուց հետո թողնվում է որոշ ժամանակ հանգիստ, այնուհետև զգուշությամբ սիփոնի օգնությամբ պարզ լուծույթը հեռացվում է և ստուգվում նրա խտությունը: Դրա համար արեոմետրով չափվում է լուծույթի խտությունը և ստացված մեծությունը համեմատվում է աղյուսակային տվյալների հետ:

Եթե լուծույթը չի համապատասխանում պահանջվող խտությանը, ապա այն ուղղվում է ավելացնելով աղ կամ ջուր:

Ծշգրիտ լուծույթներ: Աղերի ծշգրիտ լուծույթներ պատրաստվում են անալիտիկ նպատակների համար: Այդ լուծույթները հիմնականում պատրաստվում են նորմալ խտորքյամ:

Որոշ ծշգրիտ լուծույթներ անկայուն են պահպանման ժամանակ և կարող են փոփոխվել լույսի, օդի թթվածնի և օդում պարունակվող տարբեր օրգանական թրուների ազդեցությունից:

Ծշգրիտ լուծույթները պարբերաբար ենթարկվում են ստուգման:

Օրինակ՝ մանգանաթթվային կախումի լուծույթը փոփոխվում է լույսի, փոշու և օրգանական խառնուրդների ազդեցությունից: Ազոտաթթվային արծարի լուծույթը քայլայվում է լույսի ազդեցությունից: Այդ պատճառով ոչ կայուն աղերի ջրային լուծույթները մեծ քանակությամբ պատրաստել և պահպանել խորհուրդ չի տրվում:

Լույսի ազդեցությամբ փոփոխվում են հետևյալ աղերի լուծույթները.
AgNO₃, KSCN, NH₄CNS, KJ, J₂, HgJ₂, KMnO₄, K₂Cr₂O₇, K₃[Fe(CN)₆] և այլն:

Նորմալանոց լուծույթներ

Նորմալանոց լուծույթները պատրաստվում են ճիշտ այնպես, ինչպես մոլյարանոց լուծույթները, միայն այս դեպքում 1 մոլի փոխարեն կշռվում է 1 գրամ-էկվիվալենտ նյութ:

Եթե անհրաժեշտ է 0,5 նորմալանոց կամ դեցինորմալանոց լուծույթ, համապատասխանաբար վերցվում է 0,5 կամ 0,1 գրամ - էկվիվալենտ:

Եթե պատրաստվում է ոչ թե 1 լիտր այլ ավելի քիչ, օրինակ՝ 100 կամ 250 մլ, ապա վերցվում է պահանջվող նյութի քանակի $\frac{1}{10}$ կամ $\frac{1}{4}$ մասը, որն անհրաժեշտ է 1 լիտր լուծույթ պատրաստելու համար:

ԳԼՈՒԽ 19. ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՎԵՐԱՍՉԱԿԱՆ ԱՐԳԱՍԻՔՆԵՐԻ ԱՆԱԼԻԶԻ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

ՄԻՋԻՆ ՆՍՈՒՇԻ ՎԵՐՑՆԵԼՆ ՈՒ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆ ԱՆԱԼԻԶԻ

Տեխնոլոգիական, քիմիական և բակտերիոլոգիական անալիզների համար մթերքից առանձնացվում է փոքր քանակություն, անալիզներ կատարվում և արդյունքները տարածվում ողջ խմբաքանակի վրա: Պահածոների համասեռ խմբաքանակը կազմված է միևնույն տեսակի մթերքից, գտնվում է միևնույն չափի տարաների մեջ, արտադրված նույն գործարանի կողմից և ունի արտադրման նույն ժամկետը: Պահածոների արտադրության մեջ օգտագործվող նյութերը, ըստ միջին նմուշ վերցնելու եղանակի, բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝

1. Հեղուկ - համասեռ նյութեր (քացախաբբու):
2. Հեղուկ - տարասեռ նյութեր (բուսական յուղեր, հեղուկ վառելիք):

3. Քավող կազմություն ունեցող նյութեր (ջեմ, պովիլլո, ժելե):

4. Սորուն նյութեր (աղ, շաքար, ալյուր, ընդեղեն):

5. Պտուղներ և բանջարեղեն:

6. Պահածոներ:

Հեղուկ - համասեռ, հեղուկ - տարասեռ նյութերը, քավող կազմություն ունեցող նյութերը, եթե տարայափորված են, միջին նմուշ վերցվում է տարաներից դատարկնան սկզբում, ընթացքում և վերջում: Վերցվող միջին նմուշի քանակը կախված է տվյալ մթերքի խմբաքանակի համասեռությունից, չափից, տարայի տեսակից և որոշումների թվից:

Սորուն նյութերից միջին նմուշ վերցվում է զննաձողերի օգնությամբ տարբեր տեղերից, տարբեր պարկերից:

Պտուղներից և բանջարեղենից միջին նմուշ վերցվում է այլ կերպ, օրինակ՝ կարտոֆիլի վագոնի ուր տարբեր տեղերից, առանց ջոկելու վերցվում է 200 արմատապտուղ, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր տեղից՝ 25 - ական արմատապտուղ, իսկ ավտոմեքենայի չորս տարբեր տեղից՝ 50 - ական արմատապտուղ:

Պատրաստի պահածոների համասեռ խմբաքանակից. մինչև 1 լ տարրողությամբ տուփերի դեպքում՝ վերցվում է 10 նմուշ, 1 լ-ից բարձրի դեպքում՝ 3-5 նմուշ: Եթե խմբաքանակում հայտնաբերվում են վնասված տարաներ, ապա վերցվող նմուշների թիվը կրկնապատկվում է: Չորացրած մրգերից և բանջարեղենից, եթե վնասատուներ չեն հայտնաբերվում, լայն թերան ունեցող, լավ փակվող տուփի մեջ վերցվում է 1200 գ նմուշ, իսկ եթե հայտնաբերվում են վնասատուներ, ապա առանձին տուփի մեջ վերցվում է լրացուցիչ 500 գ մրեր՝ վարակման տոկոսը ստուգելու համար:

Թթու դրած բանջարեղենի տակառներից միջին նմուշ վերցվում է տարբեր տեղերից՝

1. Տոնատի համար՝ 1 կգ պտուղ և 0,5 լ լուծույթ:

2. Վարունգի համար՝ 1 կգ պտուղ և 0,5 լ լուծույթ:

3. Կաղամբի համար՝ 1 կգ պտուղ և լուծույթ:

Նմուշի նախապատրաստումը քիմիական անալիզի համար

Անալիզի համար առանձնացված միջին նմուշի բոլոր տուփերի պարունակությունը՝ բաղկացուցիչ մասերի հարաբերությունը որոշելուց հետո, միացնել իրար և կազմել մեկ ընդհանուր նմուշ:

Նմուշը քիմիական անալիզի նախապատրաստելու եղանակը կախված է մրերի բնույթից: Եթե պահածոները նախօրոք չեն ուսումնասիրվել բաղկացուցիչ մասերի որոշման համար, ապա տուփերը բացել և հյութը լցնել հախճապակե թասի մեջ այնպես, որ նրա հետ պինդ մասնիկներ չանցնեն: Պահածոյի պինդ մասը 2 անգամ մանրացնել մսադացով, խառնել հեղուկ մասի հետ և տրորել հախճապակե հավանգի մեջ՝ մինչև միատարր

գանգված դառնալը, ապա տեղափոխել լավ փակվող ապակյա խցան ունեցող տուփի մեջ: Այն պահածոները, որոնց հեղուկ մասը դժվար է անջատել պինդ մասից, ամբողջովին աղաղ մսաղացով:

Բանջարեղենի ճաշատեսակային պահածոները, նախքան աղալը, տաքացնել: Միաը, ձուկը, բանջարեղենը, պտուղներն ու հատապտուղները կարելի է աղաղ մսաղացով, արորել հավանգի մեջ և ստանալ միատարր զանգված: Պյուրենաննան մթերքները (բանջարեղենի խավիար, տոմատի պյուրե, տոմատի մածուկ, պովիդլ և այլն) և մուրաքաները լավ խառնել, տրորել հավանգի մեջ և լցնել լավ փակվող տուփերի մեջ: Մուրաքա եփելիս՝ պսուլթերից կորիզը հեռացնել: Չորացրած մրգերից ևս հեռացնել կորիզը, մկրատով մանր մասերի բաժանել և լցնել լավ փակվող տուփերի մեջ:

Միջին փորձանմուշի կազմում

Միջին փորձանմուշը միջին նմուշից առանձնացվում է հետևյալ կերպ՝

1. Մինչև 1 լ տարողությամբ թիթեղյա կամ ապակյա տուփերով պահածոներից առանձնացվում է 6 միավոր, որոնցից 2-ը՝ ֆիզիկաքիմիական անալիզի, 2-ը՝ բակտերիոլոգիական անալիզի, 2-ը՝ զգայորոշման համար:
2. Մինչև 3 լ տարողությամբ տուփերով պահածոներից առանձնացվում է 3 միավոր:
3. 3 լ-ից բարձր տարողությամբ տարաների դեպքում առանձնացվում է 1 միավոր: Յուրաքանչյուր բացված միավորի տարբեր շերտերից վերցվում է 200 գ նմուշ և խառնվում իրար:
4. Տակառների և արկղերի մեջ գտնվող մթերքներից, լավ խառնելուց հետո, վերցվում է 500 գ միջին նմուշ:
5. Էքստրակտներից վերցվում է 300 մլ, իսկ մնացած հեղուկ մթերքներից՝ 600 մլ:

ՉՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ

Չոր նյութեր են անվանում այն ամենը, ինչ մնում է մթերքից խոնավությունը հեռացնելուց հետո: Չոր նյութեր են համարվում ճարպերը, սպիտակուուները, ածխաջրերը և այլն: Մթերքներում պարունակվող ջրի հեռացումը, որը կատարվում է չոր նյութերի որոշման նպատակով, բավականին դժվար է: Կոլիխ բնույթ ունեցող շատ նյութեր ամուր կապում են ջուրը, որի հետևանքով այս ավելի դժվար է հեռացվում, քան ազատ ջուրը: Ջրի հեռացման շափը կախված է մի շարք գործուներից, այն է՝ ջերմաստիճանից, ճնշումից, չորացման տևողությունից, մթերքի աղսորբցիոն հատկություններից և այլն:

Գոյություն ունեն չոր նյութերի որոշման մի շարք եղանակներ՝ չոր նյութերի որոշումը արքիտրաժային եղանակով ու արագացված եղանակներով, բեկումաչափով (ռեֆրակտումետրով) և այլն:

Չոր նյութերի որոշման արքիտրաժային եղանակ

1. Անհրաժեշտ սարքերի և նյութերի նախապատրաստումը: Չորացնող պահարանները պետք է ունենան ջերմակարգավորիչներ: Դրանք անհրաժեշտ է ստուգել առավելագույն ջերմաչափերի օգնությամբ՝ տարածման հավասարաչափությունը որոշելու համար (ամիսը մեկ անգամ): Առավելագույն ջերմաչափերը (4-5 հատ) տեղադրում են այն դարակների վրա, որտեղ չորացվում են թափիկները: Առանձին ջերմաչափերի ցուցանիշների տարրերությունը պետք է լինի 12-ից ոչ ավելի, հակառակ դեպքում այդպիսի պահարաննից օգտվել չի կարելի: Առավելագույն ջերմաչափերի բացակայության դեպքում ստուգումը կարելի է կատարել 4-6 զուգահեռ որոշումների օգնությամբ: Չորահեռ որոշումների տարրերությունը չպետք է գերազանցի 0,3 %-ը:

2. Ավազի մաքրումը: Ավազը մաղվում է 4-5 մմ անցքերի տրամագիծ ունեցող մաղով և բրչվում ջրով: Ավելացվում է աղաթքու (1 : 1) խառնվում և թողնում աճրող զիշեր: Ավազը լվացվում է նախ՝ սովորական ջրով՝ մինչև թրու ունակցիայի անհետանալը (ստուգում լակմուսի թրուվ), ապա՝ թորած ջրով և չորացվում, որից հետո դարձյալ մաղվում է 1-1,5 մմ անցքերով տրամագիծ ունեցող մաղով ու շիկացվում օրգանական նյութերը հեռացնելու նպատակով: Մաքրած ավազը պահվում է փակ ամանում:

3. Էքսիկատորների ներքին մասը պետք է լցված լինի չոր կալցիում թլորով կամ խիտ ծծմբական թթվով (1,84 տես. կշռով): Էքսիկատորի եզրերը պատվում են վագելինով:

4. Որոշման նկարագրությունը: Մաքրու և չոր բյուրսայի մեջ լցնում են մաքրած ավազ, տեղադրում են ապակյա ծող, բոլորը միասին չորացնում են, հովացնում էքսիկատորում և կշռում անալիտիկ կշեռքով մինչև 0,001 գ-ի ճշտությամբ: Բյուրսայի մեջ լցնում են անալիզի համար նախապատրաստված նմուշից 5-6 գ, ծածկում են կափարիչով և դարձյալ կշռում անալիտիկ կշեռքով նույն ճշտությամբ: Դրանից հետո բաց են անում կափարիչը, զգուշությամբ փորձանմուշը խառնում ավազի հետ՝ հավասարաչափ բաշխելով պարունակությունը բյուրսայի հատակին: Բյուրսան բաց վիճակում տեղադրում են չորացնող պահարաննի մեջ և չորացնում են 4 ժամ 98-100 °C-ում՝ բանջարեղենի, մրգային պահածոների համար: Չորացնելուց հետո բյուրսաները հովացնում են էքսիկատորում (մետաղական բյուրսաները՝ 15-20 րոպե, ապակյա բյուրսաները՝ 25-30 րոպե) և կշռում:

Չոր նյութերի պարունակությունը տոկոսներով հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$X = \frac{(G_2 - G) \cdot 100}{G_1 - G},$$

որտեղ G – բյուքսի կշիռը ապակե ծողով և ավազով, q , G_1 – բյուքսի կշիռն ապակե ծողով, ավազով և նմուշով՝ մինչև չորացնելու, q , G_2 – բյուքսի կշիռն ապակե ծողով և նմուշով՝ չորացնելուց հետո, q :

ՉՈՐՆՅՈՒԹԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԱԳԱՑՎԱԾ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

Սովորական չորացման եղանակը բավականաշափ ժամանակ է պահանջում, այդ պատճառով քիմիկատեխնիկական հսկողության ժամանակ (եթե կարելի է բույլ տալ մինչև 1 % սիսալ), օգտագործվում են բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում չորացման արագ եղանակները:

Կրիմի պահածոների գործարանի կողմից ներկայացվել է չոր նյութերի որոշման հետևյալ եղանակը՝ 6 րուն ունեցող յուղային բաղնիքի վրա (տրամագիծը՝ 220 մմ, բարձրությունը՝ 105 մմ, թասերի տրամագիծը՝ 35 մմ, բարձրությունը՝ 60 մմ) տեղադրվում են բյուքսերը, որոնց մեջ լցված է լինում 20 - 30 գ ավազ, 10 գ մթերք և դրված է լինում ապակե ծող: Բյուքսի պարունակությունը լավ խառնելուց հետո այն չորացնում են 30 րոպեի ընթացքում: Բաղադրամասերի և շատ շաքար պարունակող պահածոների համար բաղնիքի ջերմաստիճանը պետք է հասնի 150°C -ի, իսկ բանջարեղենային պահածոների համար՝ 180°C -ի:

Մարիմի և Կոտլայի կողմից մշակվել է բրնձուկի ու սպանախի ալյուրների չոր նյութերի որոշելու եղանակը մի քանի րոպեում, որն օգտագործվում է արտադրամասային հսկողության համար:

Ազբեստյա ցանցի վրա դրվում է հախճապակե եռանկյունի, դրա վրա՝ ցանց, իսկ վերջինիս վրա՝ հախճապակե թաս՝ լցված 5-10 գ ալյուրով: Ցանցի տակ այրվում է գազայրոցը: Կրակը կարգավորվում է այնպես, որ հեղուկը չեռա և մթերքը չայրվի: Չորացման ավարտը որոշվում է ժամացույցի ապակու օգնությամբ, որը ժամանակ առ ժամանակ դրվում է թասի վրա: Եթե ապակու վրա ջրի կարիներ են հավաքվում, ուրեմն ամրող ջուրը դեռ չի գոլորշիացնել: Փորձանմուշը չորացվում է 5-6 րոպեում: Կշռումը կատարվում է տեխնիկական կշեռքներով:

Վալովերի և Մոյժեսի կողմից առաջարկվել է մի սարք, որի օգնությամբ միաժամանակ կարելի է որոշել 5-6 նմուշ բանջարեղենային պահածոների կամ կիսապատրաստուկների չոր նյութերի պարունակությունը:

Սարքը տեղադրված է էլեկտրասալիկի վրա և ունի հարմարանքներ՝ թասերի համար: 5 սմ տրամագծով հախճապակե թասերի մեջ լցվում է 5 գ նմուշ: Չորացումը կատարվում է $200-250^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանի տակ, տևում է 15-20 րոպե: Չորացման վերջը ստուգվում է ժամացույցի ապակու օգնությամբ:

ՉՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ ՈԵՖՐԱԿԱՏՈՄԵՏՐՈՎ

Առավել կիրառական է չոր նյութերի որոշումը ռեֆրակտոմետրով:

Ռեֆրակտոմետրերը լինում են լաբորատոր և դաշտային: Այս մեթոդը լայնորեն օգտագործվում է նոր տեսակի պտուղների, հատապտուղների, բանջարեղենների սելեկցիոն աշխատանքներում եզրակացություններ կազմելիս, ինչպես նաև հումքի և պատրաստի արտադրանքի որակի գնահատման ժամանակ՝ պահպանումից առաջ և հետո:

Այս մեթոդի էությունն այն է, որ որքան շատ են ջրում լուծված տարրեր նյութերը (քրուներ, շաքարներ, դարադանյութեր), այնքան ուժեղ է լույսի բեկումը: Լույսի բեկման ցուցիչը չափվում է ռեֆրակտոմետրով:

Ռեֆրակտոմետրում ցուցմունքի սանդղակն աստիճանանշված է ըստ լուծված չոր նյութերի պարունակության (տողոսներով): Որքան միասեռ է լուծույթը, այնքան ճշգրիտ է որոշումը:

Ռեֆրակտոմետրով բարձր ճշգրտությամբ որոշվում են հատկապես շաքարները:

Փորձի ընթացքը: Բացել պրիզմայի շարժվող մասը: Անշարժ մասի վրա կարեցնել 1-2 կարի 20 °C ջերմաստիճանի բռած ջուր: Փակել պրիզմայի շարժվող մասը, և, նայելով օբյեկտիվով, գտնել մուր և լուսավոր դաշտերի սահմանը, որը պետք է լինի 0-ական գծի վրա: Պրիզման սրբել չոր թանգիփով: Այնուհետև չշարժվող պրիզմայի վրա ապակյա ծողով կաթեցնել հետազոտվող նմուշից 1-2 կարի: Աշխատել այնպես, որ ապակյա ծողը չկպչի պրիզմային՝ քերծվածք չառաջացնելու համար: Եթե հետազոտվող նմուշը հեղող չէ, ապա այն պետք է քամել երկտակ թանգիփով, ընդ որում 1-2 կարիլ դեմ նետել, հետո 3-4 կարիլ կաթեցնել պրիզմայի վրա: Պրիզման փակել շարժվող մասով և նայել օբյեկտիվով՝ անընդհատ տեղաշարժելով լծակն այնքան ժամանակ, մինչև երեք ընդհատվող գծիկները համընկնեն մուր և լոյս դաշտերի սահմանի հետ: Օբյեկտիվից երևացող դաշտը կազմված է երկու սանդղակներից, որոնցից ձախը ցույց է տալիս բեկման ցուցիչի չափը, իսկ աջը՝ չոր նյութերի ցուցմունքը (տողոսներով): Այդ սանդղակի վրա աստիճանանշված է 0 - 95 % բաժանմունքներ, ընդ որում 0-50 % -ին համապատասխանում է 0,2 % բաժանմունքներ, իսկ 50-95 %-ին՝ 0,1 % բաժանմունքներ: Չոր նյութերի որոշման ժամանակ ջերմաչափը անպայման պետք է ցույց տա 20°C: Իսկ եթե որոշումը կատարվել է ոչ 20 °C-ի պայմաններում, ուրեմն համապատասխան աղյուսակով կատարվում է ուղղում:

Դաշտային պայմաններում չոր նյութերի որոշման համար օգտագործվում է դաշտային ռեֆրակտոմետրը: Դաշտում չոր նյութերի որոշման համար ռեֆրակտոմետրից բացի պետք է ունենալ նաև դանակ՝ նմուշ վերցնելու համար, ձեռքի հյութանջատիչ և խոզանակ՝ հյութանջատիչը մաքրելու համար: Դաշտային ռեֆրակտոմետրի սանդղակն աստիճանանշված է 0 – 30 %՝ 1 % բաժանմունքներով: Այս ռեֆրակտոմետրով որոշումը կատար-

վում է հետևյալ կերպ. բացվում է կափարիչը, անշարժ ոսպնյակի վրա կաթեցվում հետազոտվող նմուշից 1-2 կարի, փակվում կափարիչը և ոսպնյակը բերվում դեպի լույսը, կատարվում հաշվարկ:

ՅՈՒՂԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴԸ ՈԵՖՐԱԿՏՈՒԹԵՏՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՍՄ

Յուղերի քանակի որոշումը ռեֆրակտումետրով կատարվում է նմուշից յուղի անջատման մեթոդով՝ մոնոբրոմնաֆթալին լուծիչի օգնությամբ:

Վերցվում է 4 գր փորձանուշ՝ ժամացույցի ապակու վրա կամ հախճապակյա թափիկի մեջ: Կշռումը կատարվում է տեխնաքիմիական կշեռքի վրա 0,01 գ ճշտությամբ և տեղափոխվում է հավանգի մեջ, ավելացվում է 4 գ անջուր ծծմբաթթվային նատրիում և 3 գ ավազ, այդ ամենը լավ խառնվում է 1 րոպե և ավելացվում է 5 մլ մոնոբրոմնաֆթալին:

Սկզբից լցվում է մոնոբրոմնաֆթալինի 3 մլ-ը, լավ խառնվում է 1 րոպե, ապա ավելացվում է մնացած 2 մլ-ը և լավ խառնվում 3 րոպե տևողությամբ: Խառնուրդը ֆիլտրվում է և լուծույթի 1-2 կարի կաթեցվում է ռեֆրակտումետրի պլիզմայի վրա և հաստատուն ջերմաստիճանում որոշվում է լույսի շեղման անկյունը:

Հաստատուն ջերմաստիճանի ապահովման համար ռեֆրակտումետրին միացվում է ջուր՝ ռետինն խողովակների օգնությամբ:

Ստացված արդյունքները վերահաշվարկվում են 20°C -ի համար:

Յուղի քանակը հաշվվում է հետևյալ քանածնով՝

$$X = \frac{V_l \cdot d_{lu}}{A} \cdot \frac{K_3 - K_3 \dot{\gamma}_1}{K_3 \dot{\gamma}_1 - K_l} \cdot 100\%,$$

որտեղ V_l – լուծիչի ծավալը, (մլ-ով), d_{lu} – յուղի խտությունը 20°C -ում,

A – մթերքի կշիռը, q , K_w – լուծիչի լույսի անդրադարձման գործակիցը 20°C -ում, $K_w = 1,6582$, $K_{w\eta}$ – լուծույթի լույսի անդրադարձման գործակիցը, որը ստուգվում է ռեֆրակտումետրով, K_l – հետազոտվող յուղի լույսի անդրադարձման գործակիցը:

Երկու գուգահեռ որոշումների միջև եղած տարրերությունը չպետք է անցնի 0,5 %-ից:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՄ ՏԻՏՐՎՈՂ ԹԹՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

Պտուղների համը և դիետիկությունը պայմանավորված է նաև դրանց թթվությամբ: Թթվության որոշումը շատ կարևոր է պտուղների որակի գնահատման, պահպանման և վերամշակման համար:

Պտուղներն իրենց մեջ պարունակվող թթուները ծախսում են շնչառության ընթացքում: Դրա համար թթուների քանակության փոփոխությամբ

որոշվում է պահպանման ռեժիմը: Պտղահատապտղային կոմպուտների եփման ժամանակ թթվային ցուցանիշները բերվում են նորմայի՝ ավելացնելով շաքար: Բարձր որակի ջեմ, պովիդլու ստանալու համար հումքը պետք է պարունակի 0,9 – 1 % օրգանական թթուներ: Կաղամբը թթվեցնելու, վարունագն աղ դնելու, խնձորը բրծելու ժամանակ թթվության փոփոխությամբ որոշվում է խմորման ընթացքը: Պտուղներում և հատապտուղներում տարրերվում են տիտրվող և ակտիվ թթվություններ: Տիտրվող թթվությունը է կոչվում մթերքում պարունակվող բոլոր օրգանական թթուները և դրանց թրու աղերը:

Տիտրվող թթվության որոշումը կատարվում է հիմնային լուծույթով նմուշում պարունակվող թթուների չեզոքացմամբ (ինդիկատորի ներկայությամբ):

Փորձի ընթացքը: Խնձորի ընտրված միջին նմուշն անցկացնել քերիչով, լցնել հախճապակե թասի մեջ և խառնել՝ մինչև ստացվի համասեռ զանգված: Հախճապակե թասի մեջ 0,01 գ ճշտությամբ կշռել (տեխնիկական կշռով) 15 գ միջին նմուշ: Կշռվածքը, առանց կորուստների, տեղափոխել 250 մլ տարրողությամբ չափիչ կոլբայի մեջ: Հախճապակե թասը թորած ջրով ողողել և լցնել նույն չափիչ կոլբայի մեջ, որից հետո ավելացնել 100 մլ թորած ջուր:

Լրիվ լուծանացատման համար կոլբան 30 ր տևողությամբ տաքացնել ջրային բաղնիքի վրա (80°C): Ձերմաստիճանի չափը ստուգել ջերմաչափով՝ այն իջեցնելով տաքացվող կոլբայի մեջ: Տաքացնելուց հետո կոլբան հոսող ջրի տակ հովացնել մինչև սենյակային ջերմաստիճանը: Մինչև նիշն ավելացնել թորած ջուր և թափահարել: Կոլբայի պարունակությունը թղթե ֆիլտրով ֆիլտրել մաքուր կոնաձև կոլբայի մեջ (250-300 մլ):

Ստացված ֆիլտրատն օգտագործվում է հետազոտվող մթերքի տիտրվող թթվության որոշման համար: Կոնաձև կոլբայի մեջ չափիչ կարոցիկով լցնել 25 մլ ֆիլտրատ, ավելացնել 2-3 կարիլ ֆենոլֆտալեին: Տիտրել՝ բյուրետից, կաթիլներով ավելացնելով 0,1 ն հիմքի լուծույթ՝ մինչև հաստատուն բույլ վարդագույն գունավորումը:

Գրանցել ծախսված հիմքի քանակությունը և տիտրվող թթվության քանակությունը հաշվել հետևյալ բանաձևով՝

$$X = \frac{k \cdot a \cdot v \cdot 100}{g \cdot v_1} \%,$$

որտեղ X – տիտրվող թթվության քանակությունը, k - թթվի համապատասխան վերահաշվարկման գործակիցը, v - այն ծավալը, որին հասցվում է նմուշը տաքացնելուց հետո, 250 մլ, a -0,1 ն հիմքի ծախսը, մլ, g - նմուշի քաշը, գ, v_1 - տիտրման համար վերցված ֆիլտրատի ծավալը, 25 մլ, 100 - հաշվարկման համար տոկոսային քազմապատկիշը:

Վերահաշվարկման գործակիցը տարբեր թքուների համար տարբեր է.

խնձորաքրու՝	0,0067
քացախաքրու՝	0,0060
կիտրոնաքրու՝	0,0064
կաթնաքրու՝	0,0090
զինեքրու՝	0,0075:

ՑՆԴՈՂ ԹԹՈՒՄԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ

Ցնդող թքուներն այն օրգանական թքուներն են (քացախաքրու, մըրջնաքրու, պրոպեհինաքրու, յուղաքրու), որոնք մթերքում առաջանում են հիմնականում խմորման հետևանքով: Ըստ ցնդող թքուների քանակի՝ կարելի է դատել մթերքի որակի մասին:

Փորձի ընթացք: Հետազոտվող մթերքից տեխնիկական կշեռով 0,01 գ-ի ճշտորչամբ կշռել 10 գ և առանց կորուստների, տեղափոխել կլորահատակ կոլբայի մեջ (800 մլ տարողությամբ): Ավելացնել 10 մլ թորած ջուր և 1 մլ 10 %-ոց ֆոսֆորական թքու՝ ցնդող թքուներն իրենց աղերից անջատելու համար:

Եթե հետազոտվում են զինի կամ պյուղային հյութեր, ապա կոլբա է լցվում 50 մլ հետազոտվող լուծույթ: Կոլբան նախ՝ կարիւրսիչի միջոցով միացնել Լիքիսի սառնարանին, ապա ռեստին խողովակով՝ գոլորշագոյացուցիչին: Թորվածքը հավաքել ընդունարանում՝ 600 մլ նշագծով կոլբայի մեջ:

Ամբողջ հեղուկի կեսը թորելուց հետո գոլորշագոյացուցիչից բաց թողնել գոլորշին և թորումը շարունակել այնքան՝ մինչև հավաքվի 600 մլ թորվածք:

Թորվածքի վրա ավելացնել 4-5 կաթիլ ֆենոլֆտալեին և տիտրել 0,1 ն հիմքի լուծույթով՝ մինչև վարդագույն գունավորումը:

Ցնդող թքուների քանակը (տոկոսներով), վերահաշվարկած ըստ քացախաքրվի որոշել հետևյալ բանաձևով՝

$$X = \frac{(I - 0,25) \cdot K \cdot 0,0060 \cdot 100}{a},$$

որտեղ X – ցնդող թքուների քանակը, %, I – 0,1 ն հիմքի լուծույթի քանակը, որը ծախսվել է տիտրման ժամանակ, մլ, 0,25 – փորձով հաստատված որոշման գործակից, որը հաշվի է առնում օդից լուծույթ անցած և 0,1 ն հիմքի լուծույթով տիտրված CO_2 -ի քանակը, մլ, K – 0,1 ն հիմքի լուծույթի վերահաշվարկման գործակից, a – հետազոտվող նյութի զանազանը:

ԴԱԲԱՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ

Դարադանյութերը և ներկանյութերը քարմ պտուղ-քանչարեղենների ու մի շաք պահածոների որակի գնահատման կարևոր ցուցանիշներ են:

Դրանցից են կախված մթերքի տտիա համը, պայծառ տեսքն ու հաճելի գունավորումն:

Դարադանյութերի և ներկանյութերի որակական կազմը հայտնաբերելու համար օգտագործվում է երկարի աղերի հետ դրանց սևակապտավուն և սևականաշավուն գունավորում տալու հատկությունը: Սովորաբար օգտագործվում է երկարի քլորիդի 3-5 %-անոց լուծույթը: Այդ լուծույթի 5-10 մլ-ի վրա փորձանորում ավելացվում է մի քանի կարի հյութ: Առաջանում է գունավորում, որի ինտենսիվույթունից ելնելով, որոշվում է դարադանյութերի և ներկանյութերի առկայությունը:

Քանակական որոշման եղանակը հիմնված է թքու միջավայրում կալիումի պերմանգանատի ազդեցությամբ դարադանյութերի և ներկանյութերի օքսիդացման հատկության վրա: Սակայն կալիումի պերմանգանատի միջավայրում օքսիդանում են բոլոր այն նյութերը, որոնք փոխագրում են կալիումի պերմանգանատի հետ: Դրա համար դարադանյութերը և ներկանյութերը նախ՝ օքսիդացվում են $KMnO_4$ -ով, ապա՝ առանձնացվում ակտիվացված ածուխով, որից հետո նորից օքսիդացվում: Կալիումի պերմանգանատի ծախսի տարբերության շնորհիվ հաշվվում է դարադանյութերի և ներկանյութերի քանակը:

Փորձի ընթացքը: Տրորված միջին նմուշից 15 գ կշռվում է քիմիական բաժակով և, առանց կորուստների տեղափոխվում 250 մլ-ոց կոլբայի մեջ: Բաժակը մի քանի անգամ լավ լվացվում է, պարունակությունը լցվում կոլբայի մեջ և բորած ջրով հասցվում կեսի կամ քիչ ավելի: Կոլբայի մեջ իջեցվում է ջերմաչափ, կոլբան դրվում ջրային բաղնիքի վրա՝ 30 րոպե տարացվելով մինչև $80^{\circ}C$: Այնուհետև այն հովացվում է մինչև սեմյակային ջերմաստիճանը, բորած ջրով հասցվում մինչև նիշը, թափահարվում և բողնվում 5 րոպե: Ստացված զանգվածը ֆիլտրի թղթով ֆիլտրվում է 250 մլ-ոց կոնած կոլբայի մեջ:

Տիտրումը կատարվում է մոտ 2 լ տարրությամբ հախճապակե թասի կամ էմալապատ ամանի մեջ, որտեղ լցվում է 20 մլ ֆիլտրատ, 20 մլ ինդիգոկարմին, 10 մլ ծծմբական թքու ($1 : 4$) և 950 մլ ջուր: Այդ պարունակությունը ապակյա ձողով խառնելով, անընդհատ թափահարելով, տիտրվում է 0,1 ն կալիումի պերմանգանատով: Կապույտ գունավորումը նախ փոխվում է կանաչի, ապա՝ դեղինի: Տիտրումը համարվում է ավարտված, եթե կալիումի պերմանգանատի անգամ մեկ կարիլը տալիս է վարդագույն գունավորում, իսկ ամբողջ հեղուկի դեղնավուն գույնը չի փոխվում: Այս տիտրման ժամանակ կալիումի պերմանգանատը ծախսվում է թղթոր նյութերի, այդ թվում նաև դարադանյութերի և ներկանյութերի օքսիդացման վրա:

Սկզբնական ֆիլտրատից վերցվում է 40 մլ, տեղափոխվում 100 մլ-ոց չափից կոլբայի մեջ, ավելացվում 5 գ ակտիվացված ածուխ և կոլբան 10-15 րոպե դրվում եռացող ջրային բաղնիքում: Այսուհետև կոլբան հանվում է ջրային բաղնիքից, հովացվում հոսող ջրի տակ, հասցվում մինչև նիշը (250 մլ) և ֆիլտրվում ծալքավոր ֆիլտրով: Հախճապակե թափ մեջ վերցվում է 50 մլ երկրորդային ֆիլտրատ, ավելացվում 20 մլ ինդիգոկարմին, 10 մլ ծծմբական քրու (1 : 4) և 950 մլ ջուր: Տիտրումը կատարվում է այնպես, ինչպես առաջին անգամ: Այս դեպքում կալիումի պերմանգանատը ծախսվում է քուրու օքսիդացող նյութերի վրա, բացի դաբաղանյութերից և ներկանյութերից, որոնք մնացել են ակտիվացված ածուխի վրա:

Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$X = \frac{(a - \delta) \cdot T \cdot 0,00416 \cdot c \cdot 100}{H \cdot I} \%,$$

որտեղ X – դաբաղանյութերի և ներկող նյութերի քանակը, %, a – $KMnO_4$ -ի քանակը, որը ծախսվել է առաջին տիտրացիայի ժամանակ, մլ, δ – $KMnO_4$ -ի քանակը, որը ծախսվել է երկրորդ տիտրացիայի ժամանակ, մլ, T – 0,1 և $KMnO_4$ -ի լուծույթի ուղղման տիտրը, c – ամբողջ ծավալը, H – կշռված նմուշի քանակը, գ, 1 – տիտրման համար վերցրած լուծույթի քանակը, մլ, 0,00416 – $KMnO_4$ -ի վերահաշվարկման գործակիցը (1 մլ 0,1 և $KMnO_4$ -ը օքսիդացնում է 0,00416 գ դաբաղանյութ և ներկանյութ):

Դաբաղանյութերի պարունակությունը (%) մի քանի պտուղ-հատապտութերում

Խնձոր	0,025 - 0,27
Տանձ	0,015 - 0,17
Բալ	0,13 - 0,34
Կեռաս	0,025 - 0,21
Սալոր	0,05 - 0,11
Դեղձ	0,018 - 0,29
Ծիրան	0,02 - 0,10
Սև հաղարջ	0,33 - 0,42
Կարմիր հաղարջ	0,08 - 0,12
Ելակ	0,12 - 0,41
Մորի	0,13 - 0,30:

ԱՍԿՈՐԲԻՆԱԹԹՎԻ ՊԱՐՈՒՍԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

Ասկորբինաթթուն մարդու և կենդանիների օրգանիզմի համար ամենաանհրաժեշտ նյութերից մեկն է: Բույսերի մեջ նրա քանակությունն այդքան էլ շատ չէ: Այն համեմատաբար ավելի շատ է լինում բույսերի կանաչ

մասերում, քան արմատապուղներում, պալարներում կամ պտուղներում: Սննդի մեջ ասկորբինաթթվի բացակայությունն առաջացնում է հիվանդություն՝ ցինգա: Ասկորբինաթթուն հակացինգային գործոն է:

Մարդու օրգանիզմում վիտամին C-ի օրական նորման կազմում է 50-60 մգ: Այն լուծելի է ջրում, շատ զգայուն է ողի թթվածնի և տաքացման նկատմամբ: Ունի վերականգնող հատկություն, այդ պատճառով էլ դրա որոշման մերողը հիմնվում է արագ նվազելու հատկության վրա:

Վիտամին C-ի որոշման արագացված մեթոդներից հաճախ օգտագործվում է յոդաշափական եղանակը, որի սկզբունքն ասկորբինաթթվի օքսիդացումն է յոդով: Ասկորբինաթթվի օքսիդացումն պես ավելացվող յոդի չափարաժինը ինդիկատորի օսլայի լուծույթի հետ տախս է կապույտ գունավորում, որն էլ վկայում է ռեակցիայի ավարտը:

Փորձի ընթացքը: Վիտամին C-ի որոշման համար հետազոտվող նմուշն արագ մանրացնել շժանգոտող դանակով: Նմուշից 10 գ կշռել քիմիական բաժակով և անմնացորդ տեղափոխել հավանգի մեջ: Ֆերմենտների ինակտիվացման համար քիմիական բաժակը ողողել 20-30 մլ 2,5 %-անոց աղաքրպի լուծույթով: Հավանգում գտնվող կշռվածքը պետք է ծածկված լինի աղաքրպով: Կշռվածքը տրորել հավանգակորով և տեղափոխել 100 մլ-անոց չափի կոլբայի մեջ: Հավանգը ողողել բորած ջրով: Կոլբան բորած ջրով հասցնել նիշին, բափահարել և 10 րոպե դնել մուր տեղ՝ ասկորբինաթթում լրիվ լուծազատելու համար: Այնուհետև կոլբայի պարունակությունը ֆիլտրել, դրանից 10 մլ լցնել 100 մլ-անոց կոնածել կոլբայի մեջ՝ ավելացնելով 1-2 մլ 1 %-անոց օսլայի լուծույթ: Տիտրել 0,001 ն յոդի լուծույթով՝ մինչև թույլ կապտավուն գունավորումը:

Ասկորբինաթթվի պարունակությունը հաշվվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$X = \frac{a \cdot T \cdot c \cdot 0,088 \cdot 100 \cdot 100}{H \cdot l} \text{ մգ / %},$$

որտեղ a – տիտրացիայի ժամանակ ծախսված 0,001 ն յոդի լուծույթի քանակությունը, T – 0,001 ն յոդի ուղղման տիտրը, c – ջրի քանակը, l – տիտրման համար վեցրած լուծույթի քանակը, m , H – նմուշի կշռ, q , 0,0088 – վիտամին C-ի քանակությունը գ-ով, որը համապատասխանում է 1 մլ 0,001 ն յոդի լուծույթին:

ԷԹԻԼ ՍՊԻՐՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄ ԲԻՋՐՈՍՏԱՏԻԿ ԵՂԱՆԱԿՈՎ

Պտուղների և բանջարեղենների կենսագործունեության, ինչպես նաև պահպանման ընթացքում դրանց հյուսվածքներում հավաքվում են ցնդող օրգանական նյութեր՝ ացետալեհիդ, սալիւտ, էթիլեն, տարրեր թթուների եթերներ, եթերայուղեր, ցնդող թթուներ, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն նյութափոխանակության համար: Դրանց քանակությունն ազդում է

բերքահավաքից հետո պտուղների և բանջարեղենների հասունացման պրոցեսի արագության և համային ու արոնատիկ հատկանիշների վրա: Անձ քանակությամբ ացետալդեհիդս ու էթիլ սալիւտը բունավոր են բուսական հյուսվածքների համար, վատացնում են պտուղների համային և մյուս հատկանիշներն ու կտրուկ իջեցնում դրանց դիմադրողականությունը վարակների նկատմամբ: Պտուղների և բանջարեղենների ծերացման ժամանակ ոչ լիիվ օքսիդացող մթերքների կուտակումն առաջ է բերում ֆիզիոլոգիական և մանրէարանական հիվանդություններ՝ նպաստելով դրանց շնչառության պրոցեսի խանգարմանը և փչացմանը: Պտուղ-բանջարեղենների պահպանման ժամանակ որոշվում է էթիլ սալիւտի պարունակությունը: Վերջինս որոշվում է նաև պտուղ-բանջարեղենների վերամշակումից ստացված մթերքների մոտ: Օրինակ, թրջված խնձորի մեջ էթիլ սալիւտի պարունակությունը չպետք է գերազանցի 2,5 %-ը, հյութերում՝ 0,3-0,5 %-ը: Էթիլ սալիւտի նշանակալի քանակությունների կուտակումը մի շարք վերամշակված մթերքներում առաջացնում է անցանկալի խնդրումներ, որակի անկում և փշացում:

Սալիւտի փոքր քանակությունների պարունակության որոշման համար օգտագործվում է թիգրոմատիկ մեթոդը, որը հիմնված է քացախաթթվի, կալիումի թիգրոմատիկ օգնությամբ սալիւտի քանակական օքսիդացման վրա (ծծմբաթթվի առկայությամբ):

Կալիումի թիգրոմատոր տրվում է ավելցուկով: Դրա այն մասը, որը չի փոխագրել սալիւտի հետ, կալիումի յոդիտն օքսիդացնում է յոդի: Առանձնացված յոդի քանակն էկվիվալենտ (համարժեք) է չփոխագրած կալիումի թիգրոմատին և որոշվում է հիպոսուլֆիտով տիտրման միջոցով:

Ժործի թիգրացք: Մանրացված մթերքից 10 գ կամ հյութի նմուշից 10 մլ առանց կորուստների տեղափոխել 300 մլ-անոց թորման կլոր կոլբայի մեջ: Կոլբայի պարունակությունը հասցնել 150 մլ-ի: Թորման կոլբան խցանով և ապակյա խողովակով միացնել Լիրիխի սառնարանին: Թորվածքը հավաքել 100 մլ-անոց չափիչ կոլբայի մեջ: Նախ՝ թորումն անցկացնել ոչ մեծ եռուսով, ապա՝ կրակն ուժեղացնել: Թորումն ավարտվում է, երբ կոլբայում հավաքվում է 100 մլ թորվածքը: 250 մլ-անոց կոնաձև կոլբայի մեջ լցնել 10 մլ 0,2 ն $KCrO_4$ -ի լուծույթ, 5 մլ խտացրած H_2SO_4 , լավ խառնել և կաթի-կարիլ ավելացնել (անընդհատ խառնելով) 10 մլ թորվածքը: Կոլբայի թերանը փակել ժամացույցի ապակիով և, առանց եռացնելու, տարացնել 10 րոպե: Այնուհետև լուծույթը 300 մլ ջրով տեղափոխել 500 մլ-անոց կոլբայի մեջ: Կոլբան և ժամացույցի ապակին ողողելուց հետո ջուրը 1 գ կալիումի յոդիտի հետ լցնել մեծ կոլբայի մեջ: Կոլբայի թերանը փակել և թողնել 2 րոպե: Արդյունքում սալիւտի հետ ռեակցիայի մեջ չնտած թիգրոմատի մնացորդները կալիումի յոդիտն օքսիդացնում են յոդի: Առաջացած յոդը տիտրել 0,1 ն հիպոսուլֆիտի լուծույթով: Երբ լուծույթը ձեռք բերի դեղին գույն, որպես ին-

դիկատոր ավելացնել 5-6 կարիլ օպայի 1 %-անց լուծույթ: Տիտրել՝ մինչև ստանա կապտականաշավուն գունավորում:

Եթիլ սալիրտի հաշվարկը կատարել հետևյալ բանաձևով՝

$$X = 0,0011 \cdot S \cdot (a \cdot T_1 - b \cdot T_2) \cdot 100 \%,$$

որտեղ $a = 0,2$ և K_2CrO_7 -ի լուծույթի քանակությունը, վերցված օրսիդացման համար, մլ, $T_1 = 0,2$ K_2CrO_4 -ի ուղղման գործակիցը՝ քազմապատկած 2-ով, $b = 0,1$ և հիպոսուլֆատի լուծույթի քանակությունը՝ ծախսված տիտրացիայի ժամանակ, մլ, $T_2 = 0,1$ և հիպոսուլֆատի ուղղման տիտրը, $0,00115 - 0,1$ և K_2CrO_7 լուծույթի վերահաշվարկման գործակիցն է մլ-ով՝ 1 գ սալիրտի համար (1 մլ լուծույթը օրսիդացնում է $0,00115$ գ սալիրտ):


ԿԵՐԱԿՐԻ ԱՌԱ ՈՐՈՇՈՒՄ ՄՈՐԻ ԵՂԱՆԱԿՈՎ

Պահածոների արտադրության մեջ աղն օգտագործվում է որպես պահածոյն նյութ կամ պահածոների բաղկացուցիչ մաս: Բարձրորակ մթերք ստանալու համար աղի նորմավորումը պարտադիր չէ: Օրինակ, ըստ ստանդարտի, առաջին տեսակի կաղամբի թթվում աղի պարունակությունը պետք է լինի 1,2-2 %, երկրորդ տեսակի թթվում՝ 2,0-2,5 %, առաջին տեսակի աղ դրած վարունգում՝ 2,5-3,5 %, առաջին տեսակի աղ դրած տոմմատում՝ 3-5 %:

Նատրիումի քլորիդի պարունակության որոշումը հիմնվում է քլորի իոններն արծաթի իոններով նաև պրոպանու վրա (արծաթի քլորի իոնականությունը պարունակությունը պետք է լինի 1,2-2 %, երկրորդ տեսակի թթվում՝ 2,0-2,5 %, առաջին տեսակի աղ դրած վարունգում՝ 2,5-3,5 %, առաջին տեսակի աղ դրած տոմմատում՝ 3-5 %):

Փորձի ընթացքը: Լավ մանրացրած և խառնած միջին նմուշից հախճապակե թափի մեջ 0,01 գ ջշտությամբ կշռել 10 գ փորձանմուշ քլոր չպարունակող ավազով (5 գ) և 2-3 մլ թորած ջրով տրորել հախճապակե հավանագի մեջ՝ մինչև միատարր զանգվածի ստացվելը: Տրորված զանգվածը տաք թորած ջրի օգնությամբ հավանագից տեղափոխել 200-250 մլ-անց չափիչ կոլբայի մեջ: Կոլբայի ծավալի 2/3 մասը լցնել ջրով, լավ թափահարել, թողնել 30 րոպե (ընթացքում երբեմն թափահարել), այնուհետև կոլբան սառեցնել ջրի տակ, ավելացնել (մինչև նիշը) թորած ջուր, լավ խառնել, ֆիլտրել չոր ֆիլտրի թղթով (չոր թաժակի մեջ): Կարողիկի օգնությամբ ֆիլտրատից վերցնել 20-50 մլ, տեղափոխել կոլբայի մեջ, ավելացնել մի քանի կարիլ ֆենոլֆտալեին և լուծույթը չեղոքացնել հիմքի օգնությամբ: Նույն կոլբայի մեջ ավելացնել 1մլ 10 %-անց K_2CrO_4 -ի լուծույթը և տիտրել $AgNO_3$ -ի դեցինորմալանոց լուծույթով՝ մինչև լուծույթի աղյուսի գույն ստանալը:

Ուսակցիան ընթանում է հետևյալ կերպ:





Հաշվարկը կատարել հետևյալ քանածնով՝

$$X = \frac{a \cdot T \cdot 0,0058 \cdot c \cdot 100}{H \cdot 1} ,$$

որտեղ $a = 0,1$ ն ազոտաթթվային արծաթի ($AgNO_3$) քանակը, $T = 0,1$ ն $AgNO_3$ -ի ուղղման գործակիցը, c – ամբողջ ծավալը, 200-250 մլ, H – նմուշի քաշը, q, l – տիտրացիայի համար վերցված ֆիլտրատի քանակը, $0,0058 = 0,1$ ն $AgNO_3$ -ի վերահաշվարկման գործակիցը, q :

$$Այս ստացվում է այսպիս՝ \frac{NaCl}{58,5} = 1 \text{ ն}, \frac{NaCl}{5,85} = 0,1 \text{ ն} :$$

0,1 ն $NaCl$ -ի լուծույթի 1 լ-ում գտնվում է $5,85$ գ $NaCl$: 0,1 ն $AgNO_3$ -ի լուծույթ պատրաստելու համար մոլեկուլային կշիռը $(107,88 + 14 + 48 = 169,88 = 170)$ քաժանել 10-ի: 17 գ-ը լուծել 1 լ քորած ջրի մեջ: 0,1 ն $AgNO_3$ -ի ուղղման գործակիցը որոշել $NaCl$ -ի 0,1 ն լուծույթով: Այդ լուծույթից վերցնել 10 մլ, որպես հիմնակատոր, ավելացնել K_2CrO_4 և տիտրել $AgNO_3$ -ի լուծույթով մինչև աղյուսի գույն ստանալը:

$$KV = K_1 V_1, K = \frac{K_1 V_1}{V} = \frac{10 \cdot 1}{10,4} = 0,96 :$$

Կաղամճ

1-ին տեսակ 0,7 – 1,5 % տիտրվող թթվուրյուն,
 1,2 – 2,0 % կերակրի աղ:

2-րդ տեսակ 1,5 – 2,0 % տիտրվող թթվուրյուն,
 2,0 – 2,5 % կերակրի աղ:

Վարունակություն

1-ին տեսակ 0,6 – 1,2 % տիտրվող թթվուրյուն,
 2,5 – 3,5 % կերակրի աղ:

2-րդ տեսակ 1,2 – 1,4 % տիտրվող թթվուրյուն,
 3,5 – 5,0 % կերակրի աղ:

ԾԾՄԱՅԻՆ ԱՆՀԻԴՐԻԴԻ ՊԱՐՈՒՍԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

Պահածոների արտադրության մեջ ծծմբային անհիդրիդը, որպես հականեխիչ, ունի լայն տարածում: Տարացման ժամանակ այն հեշտությամբ անջատվում է և թունավոր չէ: SO_2 -ը գինեգործության մեջ օգտագործվում է ոչ միայն որպես հականեխիչ, այլ նաև որպես հակաթթվեցուցիչ: Ծծմբային թթուն նապաստում է վիտամին C-ի պահպանմանը, ինականացնելով ֆերմենտային համակարգը, որն օրսիդացնում է այդ վիտամինը: Այն ազդրում է նաև ներկող նյութերի վրա և, գունազրկելով մթերքը, կանխում մզացման ռեակցիան: Նշված հատկություններն օգտագործվում են պտուղ-բանջա-

բեղենի վերամշակման ժամանակ: Անտիսեպտիկը սննդամբերքից հեռացնելուց հետո վերականգնվում է նրա սկզբնական գույնը: Ծծմբային անհիդրիդի պահածոյացման բաժնեշափող պահածոյացվող զանգվածի նկատմամբ կազմում է 0,10-0,15 %: Աննդամբերքը ծծմբային անհիդրիդով մշակելու պրոցեսը կոչվում է սուլֆիտացում:

Սուլֆիտացված մթերքներում SO_2 -ի որոշման մեթոդը հիմնված է յոդի լուծույթում ծծմբային թթվի օքսիդացման վրա: Կապված SO_2 -ը հիմքի ազդեցությամբ նախապես ազատվում է: Զուգահեռ անց է կացվում ստուգողական տիտրում ֆորմալինի լուծույթով, որը կապում է ծծմբական թթուն: Այս դեպքում յոդի լուծույթն օքսիդացնում է միայն այլ միացություններ: Յոդի ծախսի տարրերությամբ էլ որոշվում է ծծմբային անհիդրիդի պարունակությունը: Տիտրումը կատարվում է թթվային միջավայրում:

Փորձի ընթացքը: Տեխնիկական կշեռքի վրա կշռել 20 գ խնձորի կամ տանձի պյուրե: Կոլրայի պարունակությունը բափահարել, բողնել 30 րոպե (պարբերաբար բափահարելով), NaCl -ով կամ թորած ջրով բերել նիշի և թանգիիփով ֆիլտրել 250 մլ-անոց կոնածն կոլրայի մեջ: Երկու կոնածն կոլրաների (250 մլ-անոց) մեջ կարողիկով լցնել 50-ական մլ ֆիլտրատ: Յուրաքանչյուր կոլրային ավելացնել 2 մլ 1 ն NaOH -ի լուծույթ, փակել կոլրան խցանով և բողնել 5 րոպե: Այնուհետև 1 : 3 հարաբերությամբ ավելացնել 10 մլ H_2SO_4 , որը նապաստում է SO_2 -ի օքսիդացմանը: Կոլրայի մեջ ավելացնել 1 մլ 40 %-անոց ֆորմալինի լուծույթ, որը կապում է SO_2 -ը, բողնել 10 րոպե: Այնուհետև տիտրել 0,02 ն յոդի լուծույթով՝ օսլայի լուծույթի ներկայությամբ՝ մինչև կապույտ գունափորումը:

SO_2 -ի պարունակությունը հաշվել հետևյալ բանաձևով՝

$$X = \frac{a \cdot T \cdot 0,00064 \cdot c \cdot 100}{H \cdot 1},$$

որտեղ a – ծախսված յոդի լուծույթների տարրերությունը 1-ին և 2-րդ տիտրումների ժամանակ, T – 0,02 ն J_2 -ի ուղղման գործակիցը (տիտրը), c – ամբողջ պարունակության ծավալը, մլ, H – մթերքի քաշը, 1-տիտրման համար ֆիլտրատի ծավալը, մլ:

ԱԾԽԱԶԲԱՏՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ

Ցիանիդային մեթոդ

Ածխազրատները բուսական ծագում ունեցող նյութեր են, որոնց քանակական որոշումը կարևոր նշանակություն ունի մթերքի որակի գնահատման համար: Անթողք հիմնված է հիմնային միջավայրում կարմիր և դեղին արյան աղերի վերականգնման վրա:

Փորձի ընթացքը: Հետազոտվող մթերքի միջին նմուշը տրորել հախճապակե թափ մեջ կամ անցկացնել մսաղացով և լցնել նախօրոք կշռված թափ մեջ: Կշռումը կատարել տեխնիկական կշեռքով: 25 գ կշռվածքը, ա-

ռանց կորուստի, լցնել 200 մլ-անոց չափից կոլբայի մեջ, մնացորդը մի քանի անգամ լվանալ թորած ջրով, ընդ որում՝ կոլբան 2/3-ից ավելի չպետք է լցվի: Եղած քրոները չեղոքացնելու համար կոլբան լավ թափահարել և ավելացնել մի քանի կարիլ 10 %-անոց հիմք:

Չեղոքացված զանգվածը տաքացնել ջրային բաղնիքում (80°C)՝ 30 րոպե անընդհատ խառնելով: Կոլբան հանել բաղնիքից, հեռացնել ջերմաշափը, ողողել թորած ջրով, ողողվածքը լցնել կոլբայի մեջ և հովացնել հոսող ջրի տակ՝ մինչև սենյակային ջերմաստիճանի հասնելը:

Կոլբայի մեջ ավելացնել 5 մլ քացախաթթվային կապար, թափահարել և բռնիել, որ նատվածքն անշատվի: Եթե պղտորություն է նկատվում, նորից թափահարել, անընդհատ ավելացնել 1 մլ քացախաթթվային կապար՝ մինչև լուծույթը լրիվ պարզվի: Այնուհետև կոլբան լավ թափահարել, թողնել 15 րոպե: Զգուշությամբ՝ կարիլ առ կարիլ ավելացնել 5 մլ $\text{Na}-\text{ի}$ սոլֆատ կամ $\text{Na}-\text{ի}$ ֆոսֆատ, խառնել, ավելացնել և 1 կարիլ (նատվածքը լրիվ անշատելու համար): Կոլբայի պարունակությունը հասցնել մինչև նիշը, փակել կափարիչով, թափահարել, թողնել նատվածքը լրիվ անշատվի և ֆիլտրել: Այս ֆիլտրատը նշանակել Ա տառով: Դրանում որոշել մոնոշաբարները, այնուհետև այն ենթարկվում է ինվերսիայի, որից հետո որոշել սախարոզը:


Ֆիլտրատից լցնել բյուրետի մեջ: 100 մլ-անոց կոլնածել կոլբայի մեջ լցնել 20 մլ 1 %-անոց կարմիր արյան աղ $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ (ցիանաերկաթական կալիում), ավելացնել 2,5 և 5 մլ KOH , հասցնել եռման և եռացող խառնություն ավելացնել 1 կարիլ մերիթեն կապույտ: Եռման վիճակում կատարել տիտրում՝ մինչև անհետանա կապույտ գույնը: Շաքարների պարունակությունը հաշվարկել հետևյալ քանածեով.

$$X = \frac{K \cdot (20,12 + 0,035 \cdot A) \cdot a}{B \cdot A \cdot 10},$$

որտեղ X – շաքարի քանակը, K – 1 %-անոց $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ -ի ուղղման գործակիցը տիտրի մոտ, $20,12$ – և $0,035$ – էմայիրիկ գործակիցներ, A – ֆիլտրատի քանակը, որը ծախսվել է տիտրման համար, a – նորացված ֆիլտրատի ծավալը, B – կշռված նմուշի չափը, $20,12 + 0,035A$ – ինվերտ շաքարի քանակը ֆիլտրատի յուրաքանչյուր 1 մլ-ում, որը ծախսվել է տիտրման ժամանակ, մզ:

Սախարոզի որոշումը: Սախարոզը որոշելու համար Ա ֆիլտրատը ենթարկել ինվերսիայի: 100 մլ-անոց չափից կոլբայի մեջ վերցնել 50 մլ ֆիլտրատ, ավելացնել 5 մլ 1,19 տես. կրով աղաթքու և, հաճախակի խառնելով, 8 րոպե տաքացնել ջրային բաղնիքում ($68\text{-}70^{\circ}\text{C}$): Ջերմաշափը հանել կոլբայից, ողողել, հոսող ջրի տակ հովացնել մինչև սենյակային ջերմաստիճանը և չեղոքացման նպատակով ավելացնել չորս (Na_2CO_3)՝ մինչև լազմուսի թուղթը կապտի: Սողան ավելացնել շատ քիչ քանակով, որպեսզի լուծույթը չփրփրի և չթափվի: Չեղոքացումը կատարել այնքան ժամանակ՝ մինչև դադարի CO_2 -ի անշատումը:

Չափիչ կոլրայի պարունակությունը քորած ջրով հասցնել մինչև նիշը:
Եթե նստվածք է առաջանում, նշանակում է՝ այն ֆիլտրվում է: Այս լուծույթը
պայմանականորեն նշանակել Բ-ով: Շաքարի որոշման հետագա ընթացքը
նույնն է, ինչ որ լուծույթինը: Միայն հաշվարկման ժամանակ արդյունքը
պետք է կրկնապատկել՝



ՄԹԵՐՁՆԵՐԻ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉԻ ՍԱՍԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶՏԱՔԱԾԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Պահածոների բաղկացուցիչ մասերի հարաբերության որոշումը կատարել՝

ա) ձկան պահածոներում՝ պատրաստելուց հետո 70 օրից ոչ շուտ:

բ) մարինադներում, կոմպուտներում՝ 15 օրից ոչ շուտ:

գ) մնացած տեսակի պահածոներում՝ 10 օրից ոչ շուտ:

Բաղկացուցիչ մասերի հարաբերության և զտաքաշի որոշումը միջին նմուշում առանձնացված յուրաքանչյուր տուփի համար կատարել առանձին: Որոշման արդյունքները ևս հաշվարկել առանձին:

Կոմպուտների, բանջարեղենի պահածոների և մարինադների մեջ վերը նշված ցուցանիշները որոշել հետևյալ կերպ:

Դրսից լավ մաքրած փակ տուփը կշռել մինչև 0,5 գ-ի ճշտությամբ (1 կգ-ից ավելի կշիռ ունեցողները՝ 1 գ-ի ճշտությամբ), տուփը բացել և ամբողջ պարունակությունը տեղափոխել հախճապալյա թափի վրա դրված մատի մեջ: Այդպես բողնել 10 րոպե: Մաղր պետք է ունենա 20-30 սմ տրամագիծ, 10-15 սմ բարձրություն: Ցանցը պետք է պատրաստված լինի 2,5-3 մմ հաստություն ունեցող լարից և 1 սմ² մակերեսի վրա ունենա 4 անցք: 10 րոպե հետո թաքը հեղուկի հետ կշռել և որոշել հեղուկ մասի կշիռը (դրս համար պետք է ունենալ դատարկ թափի կշիռը): Ապա կշռել դատարկ, լվացած և չորացրած տուփը և որոշել մթերքի զտաքաշը: Պահածոյի զտաքաշից հանելով նրա հեղուկ մասի թաքը՝ կարելի է որոշել պտուղների և բանջարեղենի թաքը և տոկոսային պարունակությունը:

Սուրարաների, ջեմի և պովիլովի մեջ վերոհիշյալ ցուցանիշները որոշել հետևյալ կերպ:

Միջին նմուշից վերցնել 200 գ մուրաքա, կշռել մինչև 0,5 գ-ի ճշտությամբ: Կշռված մուրաքան տաքացնել ջրային բաղնիքի վրա մինչև 60 °C, ապա տեղափոխել 20 սմ տրամագիծ ունեցող մատի մեջ, որը պատրաստված է 2,5-3 մմ տրամագիծ ունեցող լարից և 1 սմ² մակերեսի վրա ունի 4 անցք: Մատի վրա բողնելով 5 րոպե՝ թույլ տալ, որ օշարակը հոսի նախօրոք կշռված թափի մեջ: Կշռել հախճապալյա թաքը օշարակով և որոշել պտուղների և օշարակի կշիռների հարաբերությունը:

Եթե մուրաբան լցված է փոքր թիթեղյա կամ փոքր ապակյա տուփերի մեջ, ապա նրա բաղկացուցիչ մասերի անալիզը կատարել ամբողջ պարունակության համար: Տակադի մեջ լցված մուրաբայի, ջեմի կամ պովիդլոյի անալիզի համար առանձնացնել 2-3 տակառ և լրիվ քաշը որոշելուց հետո դատարկել այլ ափսեի կամ տակադի մեջ, յուրաքանչյուր տակադի պատերը թերել փայտե թիթկով, լվանալ տաք ջրով, չորացնել և կշռել: Չտաքաշը որոշել լրիվ քաշի և տակադի քաշի համեմատությամբ:

Պողահատապտղային և բանջարեղենի հյութերի, կծու տոմատ-սոուսի համար, որոնք լցված են մինչև 1 լ տարողությամբ տարայի մեջ, որոշել ոչ թե մթերքի քաշը, այլ ծավալը: Այդ նպատակով տուփի կամ շշի պարունակության ջերմաստիճանը հասցնել 20°C -ի և լցնել չափի գլանի մեջ: Տարան կափարիչի հետ լվանալ 2-3 անգամ՝ 25 մլ քորած ջրով, լվացնան ջրերը լցնել նոյն չափի գլանի մեջ, 3 րոպե հետո նշել գլանի պարունակության ծավալը: Ընդհանուր ծավալից հանելով քորած ջրի ծավալը՝ մլ-ով հաշվել մթերքի ծավալը:

Անջատված փորձանմուշները կարելի է օգտագործել ստանդարտով նախատեսված բոլոր անալիզների համար: Կոշտ կամ չոր մթերքները (չորացրած բանջարեղեն, չոր ընդեղեններ, ձավար, չոր ոլոռ, կոշտ աղ և այլն) մանրացնել լարորատոր աղացի օգնությամբ:

Արմատապտուղները և բանջարեղենը (կարտոֆիլ, գազար, դդմիկ և այլն) կեղևից մաքրելուց հետո քերել քերիչով, լցնել հախճապակե բասի մեջ և լավ խառնել: Պողուղները և հատապտուղները ծցակել նոյն ձևով, հեռացնելով պտղակորք, կորիզը, խսկ ցիտրուսայինների՝ նաև կեղևը:

Յուրաքանչյուր փորձանմուշ վերցնելուց առաջ ամբողջ զանգվածը լավ խառնել:

ՏԱՐԱՅԻ ԱՐՏԱՋԲՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐՄԱՆ ՀԵՐՄԱՆ ԵՎ ԹԻԹԵՂՅԱ ՏՈՒՓԵՐԻ ԱՎԿԵՐԵՄԻ ՎԻՃԱԿԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Տարայի արտաքին տեսքի ստուգումը

- Տարայի արտաքին տեսքի ստուգման ժամանակ նշել՝
ա) պիտակի առկայությունը և վիճակը, դրա վրա եղած մակագրության բովանդակությունը:
բ) տարայի (թիթեղյա և ապակյա տուփերի, տակառների, բալոնների) արտաքին տեսքը, անգեմ աշքով տեսամելի արատների առկայությունը, որոնք են՝ հերմետիկության խախտում, ուռած կափարիչներ, հոսք և այլն:

Թիթեղյա տուփերի համար հատկապես նշել իրանի հատակի դեֆորմացիան, կոռոզիայի հետքերը և տարածվածությունը, կափարիչի և հատակի կարերի արատները, խսկ տակառների համար՝ դողերի դրությունը, հոսքի առկայությունը:

Տուփերի հերմետիկության ստուգումը

Թիթեյյա տուփերի հերմետիկության ստուգումը օդի դատարկման միջոցով (արքիտրաժայիմ մեթոդ)

Տուփերը տեղավորել 70-80 °C տաքություն ունեցող ջրի մեջ, 3 րոպե հետո հանել, մաքրու պրել չոր լարով: Կարերը մաքրել բենզինի մեջ թրջած բամբակով, որից հետո տուփը փարաթել փափուկ, սպիտակ թղթով և երկու ծայրերին հացցնել ռետինե օղակներ:

Այդ ձևով նախապատրաստված տուփը տեղավորել հերմետիկ փակվող անորի մեջ, որտեղ վակուում պոմպի միջոցով ճնշումը հասցնել 745-750 մմ սնդիկի սյան: Տուփերը անորի մեջ պահել 2-3 րոպե: Եթե տուփը հերմետիկ չէ, ապա թղթի վրա մնում են տուփից դուրս եկած ճարպի, հյութի կամ աղաջրի հետքեր:

Թիթեյյա և ապակյա տուփերի հերմետիկության ստուգումը Բոմբագոյի ապարատի օգնությամբ

Բոմբագոյի ապարատը բաղկացած է երկու մասից՝ հերմետիկ փակվող ռեզիտուարից և միտցային պոմպից:

Սարքի ապակյա անորի մեջ լցնել 15 րոպե բարմ եռացրած և մինչև 40-50 °C սառեցրած ջուր՝ մինչև տուփերը ամրողովվիմ խորասուզվեն ջրի մեջ: Անորի մեջ տեղավորել բենզինի մեջ թրջած լարով նախապես լավ մաքրված տուփերը (երեքից ոչ ավել): Անորը հերմետիկ փակել կափարիչով և պոմպի օգնությամբ անորի ներսում ստեղծել վակուում՝ մինչև 500 մմ սնդիկի սյուն: Տուփերի հերմետիկությունը հաստատվում է, եթե դրանցից օդի պղպջակների դուրս չեն գալիս: Ոչ հերմետիկ է այն տուփը, որից օդի շիթ կամ օդի պղպջակներ են դուրս գալիս:

Տուփերի հերմետիկության ստուգումը տաք ջրի մեջ ընկդմելու եղանակով

Թիթեյյա տուփերը ազատել պիտակներից և դնել եռացրած ջրի մեջ, որի կշիռը 4 անգամ ավելի պետք է լինի տուփերի կշռից, որպեսզի 20-30 մմ շերտով ծածկի տուփերը: Ջրի ջերմաստիճանը՝ տուփերը ընկդմելուց հետո, պետք է լինի ոչ պակաս 85 °C-ից: Տուփերը 5-7 րոպե պահել ջրի մեջ: Օդի պղպջակների երևալը ապացույց է այն բանի, որ տուփերը հերմետիկ չեն:

Մինակի պոլիստեխնիկական ինստիտուտում տարաների հերմետիկության որոշման համար օգտագործում են էքսիկատոր, որը կափարիչի վրա ոնի ծորակ: Ծորակը ռետինե խողովակով միացվում է Կոմովսկու պոմպին:

Ջրով լցված էքսիկատորի մեջ ընկդմել տուփը, հերմետիկ փակել և օդը պոմպով դուրս հանել: Եթե տուփը հերմետիկ չէ, օդը պղպջակների ձևով դուրս է գալիս:

Թիրելյա տուփերի ներքին մակերեսի վիճակի ստուգումը

Թիրելյա տուփերի ներքին մակերեսի վիճակի ստուգումը կատարել տուփերը դատարկելուց, լվանալուց և անմիջապես չորացնելուց հետո: Նշել մուր բծերի առկայությունը և տարածման աստիճանը, որը ծծմբային կամ այլ միացությունների առաջացման հետևանք է: Նշել նաև կոռողիայի հետքերի առկայությունը և տարածումը, տուփի ներսը հոսած զողող նյութի առկայությունը, լարի կամ էմալի պահպանման վիճակը լաքապատված տուփերի ներսում, տուփերի հատակի և կափարիչի մոտ սետինյա մածուկի վիճակը:

ԲԶՋԻ ՕՍՄՈՏԻԿ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ուսումնասիրման ենթակա հարցեր

1. Օսմոսի երևույթը:
2. Օսմոտիկ ճնշման կախվածությունը լուծույթների խտությունից և ջերմաստիճանից:
3. Պլազմոլիզ և տորոզոր:
4. Օսմոսի երևույթի նշանակությունը պահածոների արտադրության մեջ:

Օսմոս

Օսմոսի երևույթը բջջի կիսաքափանց թաղանթի (մեմբրանի) միջով լուծիչի մոլեկուլների քափանցումն է փոքր խտության լուծույթից դեպի մեծ խտության լուծույթ: Եթե խտությունների տարրերություն չկա, ապա օսմոսը քացակայում է և այդպիսի լուծույթները կոչվում են իզոսմոտիկ:

Պահածոների արտադրությունում օսմոսի երևույթը նկատվում է մուրաքանության եփման, կոմպուտների պատրաստման ժամանակ, երբ պտուղներից հեղուկի մի մասն անցնում է շաքարի լուծույթ: Լուծույթների մեջ լուծված նյութի առաջացրած ճնշումը կոչվում է օսմոտիկ ճնշում: Որքան մեծ է լուծված նյութի խտությունը, այնքան մեծ է լինում օսմոտիկ ճնշումը:

Պատրաստի մուրաքանությունում օշարակի բարձր խտության շնորհիվ, բուսական և բակտերիալ բջջները ենթարկվում են 350-550 մթն. օսմոտիկ ճնշման:

Օսմոտիկ ճնշման մեծությունը կախված է նաև ջերմաստիճանից: Որքան բարձր է լուծույթի ջերմաստիճանը, այնքան մեծ է օսմոտիկ ճնշումը: Հասուն պտուղբանջարեղենների կենդանի բուսական բջջներում օսմոտիկ ճնշումը տատանվում է 5-10 մթն.-ի սահմաններում:

Փորձի մասառակը: Ուսումնասիրել թափանցելիության ազդեցությունը բջջի օսմոտիկ հատկությունների վրա:

Օզուազործվող հումքը և սարքերը: Շակնդեղ, քիմիական բաժակներ՝ 4 հատ 100 մլ ծավալով, կոլբա՝ բորած ջրով, 20 % աղի կամ շաքարի լու-

ծույթ, տեխնա-քիմիական կշեռք, կշռաքարեր, ռեֆրակտումետր, կաբոցիչ և դանակներ:

Աշխատանքի կատարման հեղթակամուրյունը: Մաքրված ճակնդեղը կտրատել խորանարդած 1×1×1սմ չափերով և լավ լվանալ սառը ջրով:

Երկու մաքուր չոր քիմիական բաժակների մեջ կշռել 10-ական գրամ ճակնդեղ, իսկ մնացած մասը լցնել ցանցի վրա և իջեցնել եռացող ջրի մեջ, ենթարկել ջրախաշման 5 ր տևողությամբ:

Ջրախաշումից հետո ճակնդեղը հովացնել և մնացած 2 քիմիական բաժակների մեջ կշռել 10 գրամ քանակությամբ: Բաժակները միաժամանակ լցնել 10 մլ ջուր և 10 մլ կերակրի աղի 20 %-անոց լուծույթ՝ հետևյալ հերթականությամբ՝

1. 1-ին բաժակ՝ ջրախաշման չենթարկված ճակնդեղ և ջուր:
2. 2-րդ բաժակ՝ ջրախաշված ճակնդեղ և ջուր:
3. 3-րդ բաժակ՝ ջրախաշման չենթարկված ճակնդեղ և 20 %-անոց կերակրի աղի լուծույթ:
4. 4-րդ բաժակ՝ ջրախաշված ճակնդեղ և կերակրի աղի 20 %-անոց լուծույթ:

Լցնելուց հետո բաժակները բռնել 30 րոպե, այնուհետև բաժակների պարունակությունը բափահարել և ռեֆրակտումետրով որոշել առանձին յուրաքանչյուր բաժակի մեջ եղած լուծույթի և առանձին ճակնդեղի չոր նյութերի սոլոկուր:

Ստացված տվյալները ենթարկել անալիզի և անել հետևողություններ:

ԳԼՈՒԽ 20. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՏԵՐԻ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ԵՎ ԵՊԱՆԱԿՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ՀՈՒՄՔԻ ԿԵՂԵՎԻ ՍԱԶՐՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ուսումնասիրման ենթակա հարցեր

1. Հումքի կեղևի մաքրման նպատակները:
2. Կեղևի մաքրման նեխանիկական (ընդհատ) եղանակները:
3. Կեղևի մաքրման մեխանիկական (անընդհատ) եղանակները:
4. Ձերմային մաքրման տեսակները:
5. Ձերմային մաքրման եղանակի էությունը:
6. Կեղևի մաքրման քիմիական եղանակը:
7. Քիմիական մաքրման տևողության կախվածությունը զերմաստիճանից և լուծույթի խտությունից:
8. Կեղևի մաքրումը արագ սառեցնելով և տաքացնելով:
9. Կեղևի մաքրման ժամանակ տեղի ունեցող կորուստների չափը և դրանց որոշումը:

Հումքի կեղևը մաքրվում է այն արտադրատեսակների համար, որոնցում պտղակեղևի առկայությունը ցանկալի չէ: Կեղևի մաքրումն արագացնում է դիֆուզիոն պրոցեսները, օգնում է պահածոյի տուփում հումքը առավել կիայ դասավորելուն և այլն:

Պտուղ-բանջարեղենների կեղևը մաքրվում է տարբեր եղանակներով, այն է՝ մեխանիկական, ջերմային և քիմիական:

Մեխանիկական մաքրում: Որոշ պտուղ-բանջարեղեններից կեղևի մաքրումն իրականացվում է ընդհատ և անընդհատ գործողության տարբեր մեխանիկական մեքենաների օգնությամբ:

Ընդհատ գործողության մեքենաներից է կարբորունդային լվացող մեքենան, որն օգտագործվում է արմատապուղների (գազար, սպիտակ արմատիք, ճակնդեղ, կարտոֆիլ) մաշկը մաքրելու համար: Մեքենայի աշխատանքը հիմնված է շփման վրա, որն իրականանում է մետաղական գլանածն իրանի ներքելում տեղադրված պտտվող սկավառակի միջոցով: Պտտվող սկավառակը և գլանի պատերը պատված են քերող նյութով: Արմատապտուղների մաքրման միջին տևողությունը կազմում է 1-1,5 րոպե, մեքենայի արտադրողականությունը՝ 50-600 կգ/ժամ:

Կարտոֆիլի մաքրման համար օգտագործում են անընդհատ գործող Է՛ Ա-600 մեքենան: Կարտոֆիլը մաքրվում է քերող մակերևույթ ունեցող գլանիկներով, որոնք հազցված են պտտվող ստեղների վրա: Արմատապտուղները գլանիկների վրա շարժվում են զիգզազածն, շարժման ընթացքում մաշկը լրիվ մաքրվում է արմատապտղի և քերող նյութի շփման շնորհիվ, մաքրված կեղևը հեռացվում է ցնցուղներով, ջրի շիրի օգնությամբ: Պտղամսի կորուստ համարյա չի լինում, մեքենայի արտադրողականությունն է 600 կգ/ժամ: Է՛Բ-1 և Է՛ Յ-2 մեքենաները նախատեսված են խնձորի կեղևի մաքրման համար, սարբերի առանձնահատկությունն այն է, որ կեղևի մաքրման հետ միասին պտուղը բաժանվում է մասերի, միաժամանակ հեռացվում է սերմնաբունքը: Սոխի մաքրման համար օգտագործվում է պնևմատիկ սոխ մաքրող մեքենա, որն իրենից ներկայացնում է գլանածն մետաղական իրան, որի ներքելում պտտվում է քերող նյութով պատված սկավառակը: Սկավառակից վեր տեղադրված է սեղմված օղի խողովակը, որի միջով կոմպրենտով մեծ արագությամբ ող է մղվում, ողը օգնում է պոլված կեղևի հեռացմանը: Տեղակայանքը ընդհատ գործողության է, սոխը մեքենա է տրվում հավաքարանից շափարկիչի օգնությամբ՝ 6-ական կզ: Տեղակայանքի արտադրողականությունն է 500 կգ/ ժամ:

Զերմային մաքրում: Զերմային մաքրման էությունը կայանում է նրանում, որ հումքը ենթարկվում է կարճատև բարձր ջերմաստիճանային ազդեցության և անմիջապես մշակվում սառը ջրով: Զերմության ազդեցությունից պտուղ-բանջարեղենների մաշկի տակ գտնվող պրոտոպեկտինը վերածվում է լուծելի պեկտինի, որի շնորհիվ ենթամաշկային շերտը փափկում է և կեղևը

համեմատաբար հեշտությամբ հեռացվում: Այս եղանակով առավել հաճախ հեռացվում է տոնատի, կարսոնֆիլի, գազարի և այլն կեղև:

Հումքի ջերմային մշակումը տաք ջրով կատարվում է ջրախաշիներում, իսկ սուր գոլորշիով՝ շոգեհարիչներում:

Տոմատի պտուղների ջրախաշումը՝ $95-98^{\circ}\text{C}$ տաք ջրով տևում է 1-2 րոպե, սուր գոլորշիով՝ 10-20 վրկ:

Ըոգեհարումը նպաստում է էքստրակտիվ նյութերի կորուստների պահանջմանը:

Դժվար հեռացվող կեղևով պտուղ-բանջարեղենները հատուկ ապահատներում ենթարկվում են շոգեհարման բարձր ճնշման $115-120^{\circ}\text{C}$ -ի գոլորշիով:

Զերմային մշակման եղանակներից է նաև մաշկի էլեկտրաայրումը և գազայրումը 1000°C -ի պայմաններում:

Այրման նպատակով օգտագործվում են բարձր ջերմաստիճան ունեցող ծխագագերը: Նման բարձր ջերմաստիճանի կարծատև ազդեցությամբ պտուղ-բանջարեղենների մաշկը շատ արագ այրվում է, իսկ պտղամիսը չի վնասվում, այրված կեղևը պտղից հեռացվում է լվանալով, կիրառելով այնպիսի մեքենաներ, որոնք ստեղծում են բույլ շփում:

Քիմիական մաքրում: Որպես կանոն՝ քիմիական մաքրումը համընկնում է զերմային մշակման հետ: Քիմիական մաքրման եղանակներից է պտուղների մշակումը կառաստիկ սողայի 15%-անց տաք լուծույթի շիթով՝ մինչև 30 վրկ տևողությամբ կամ պտուղ-բանջարեղենների ընկղմումը 3-5 % -անց կառաստիկ սողայի եռացող լուծույթի մեջ 0,5-1 րոպե տևողությամբ:

Քիմիական մաքրման եղանակ է նաև պտուղների ընկղմումը կալցիոմի քլորիդի 60 %-անց լուծույթի մեջ 127°C -ի պայմաններում 15-16 վրկ տևողությամբ:

Պտուղ-բանջարեղենները կառաստիկ սողայի կամ կալցիումի քլորիդի լուծույթով մշակելուց հետո լավ լվացվում են:

Տոմատի պտուղներից մաշկի հեռացման համար կիրառելի է արագ սառեցման և անմիջապես տաքացման եղանակը: Այդ նպատակով տոնատի պտուղները ընկղմում են -10 - -15°C ջերմություն ունեցող աղաջրի մեջ, այնուհետև $30-65^{\circ}\text{C}$ -ի ջրի մեջ: Արյունքում՝ լվանալով կարելի է հեշտությամբ հեռացնել այդ պտուղների մաշկը:

Փորձի նպատակը: Փորձի նպատակը հետևյալ հարցերի պրակտիկ մշակումն է՝

- ա) Հումքի ստացումը և նախապատրաստումը մաքրելուց առաջ:
- բ) Մեխանիկական մաքրում:
- գ) Քիմիական մաքրում:
- դ) Մաքրումը գազայրոցի վրա:
- ե) Մաքրման տարրեր եղանակների ժամանակ տեղի ունեցող մնացորդների և քափոնների տոկոսի որոշումը:

Աշխատանքի կառարման հերքականությունը:

1. Հումքի նախապատրաստում. ոչ պիտանի հումքի ջոկում, ճակնդեղի պոշերի կտրատում և լվացում ջրում, սոխի վերջավորությունների կտրատում, կարտոֆիլի տեսակավորում ըստ չափերի՝ մանր և մեծ:
2. Մեխանիկական մաքրման ուսումնասիրություն. տեսակավորված կարտոֆիլը՝ սկզբից մանր, ապա խոշոր, մաքրվում է կարբորունդային մաքրող մեքենայով 2 րոպե տևողությամբ: Որոշվում է կորուստների տոկուսը:
3. Քիմիական մաքրման ուսումնասիրություն. նախապատրաստած ճակնդեղը մշակվում է 0,5 և 5 %-անոց NaOH-ի եռացող լուծույթներում, 4 րոպե տևողությամբ և որոշվում է կորուստների տոկոսը:
4. Գազայրոցով մաքրման ուսումնասիրություն. նախապատրաստված սոխը դրվում է գազայրոցի վրա մինչև արտաքին ծածկույթի լրիվ այրումը: Որոշվում է կորուստների տոկոսը:
5. Ստացված տվյալների համեմատություն և անալիզ:

Աշխատանքի առաջին փուլի անցկացումը: Թասիկավոր կշեռքով կշռել 2 կգ մանր և 2 կգ խոշոր կարտոֆիլ, ջոկել ոչ պիտանի պտուղները և նորից կշռել, որոշել կորուստի տոկոսը:

Կշռել 2 կգ ճակնդեղ, ջոկել ոչ պիտանի պտուղները, հեռացնել պոշերը և նորից կշռել, որոշել կորուստի տոկոսը, լվանալ հոսող ջրով, նորից կշռել և որոշել կորուստի տոկոսը լվացման ժամանակ:

Կշռել 1 կգ սոխ, ջոկել ոչ պիտանի պտուղները և կշռել, որոշել կորուստի տոկոսը ջոկման ժամանակ, կտրել ծայրամասերը, կշռել և որոշել կորուստի տոկոսը ծայրամասերը հեռացնելուց հետո:

Աշխատանքի երկրորդ փուլի անցկացումը: Նախ՝ խոշոր, ապա՝ նաև մանր կարտոֆիլը լցնել կարբորունդային մաքրող մեքենայի մեջ (մեքենայի աշխատելու պահին) և 2 րոպե տևողությամբ մշակել մեքենայով, որից հետո դատարկել, կշռել և որոշել կորուստի տոկոսը: Այնուհետև մաքրել ճեռքով (լավ չմաքրված մասերը) և կշռել, որոշել կորուստի տոկոսը:

Աշխատանքի երրորդ փուլի անցկացումը: Նախապատրաստված ճակնդեղը տեղափոխել զամբյուղի մեջ և ընկղմել 5 %-անոց NaOH-ի եռացող լուծույթի մեջ 4 րոպե տևողությամբ, որից հետո ծեռքով լավ լվանալ հոսող ջրի տակ մինչև կեղևի լրիվ հեռացումը: Մաքրված ճակնդեղը կշռել և որոշել կորուստի տոկոսը: Նույնպիսի աշխատանք կատարել նաև 0,5%-անոց NaOH - ի լուծույթում:

Աշխատանքի չորրորդ փուլի անցկացումը: Նախապատրաստված սոխը դնել մետաղյա թերթի վրա և տեղափորել գազայրոցի կենտրոնում, պահել այնքան՝ մինչև մաշկը լրիվ այրվի, այնուհետև լվանալ, մաքրել, կշռել և որոշել կորուստի տոկոսը:

Աշխատանքի հինգերրորդ փուլի անցկացումը: Աշխատանքի ժամանակ ստացված բոլոր տվյալները տեղադրել աղյուսակի մեջ և ենթարկել անալիզի:

Փորձի արդյունքում ստացված տվյալները

№	Հումքի անվանումը	Մաքրը մասնակիք	Հումքի կշիռը մինչև նախնական մշակումը	Հումքի կշիռը նախնական մշակումից հետո	Կորուստ-ների տոկոսը	Կշիռը մաքրումից հետո	Կորուստ-ների տոկոսը	Կորուստ-ների ընդհանուր տոկոսը

Աշխատանքի հաշվետվությունը:

Աշխատանքի հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի՝

1. Աշխատանքի կրճատ նկարագրությունը;
2. Աղյուսակում անցկացրած թվային տվյալները;
3. Հետևողություններ:

**ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻ ԲԶՋԻ ՊՐՈՏՈՊԼԱԶՄԱՅԻ
ԹԱՓԱՍՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ**

Ուսումնասիրման ենթակա հարցեր

1. Բուժական բջջի վրա կոնսերվանտների ազդեցությունը;
2. Ձերմաստիճանի ազդեցությունը բջջի պրոտոպլազմայի վրա;
3. Կոնսերվանտների և ջերմաստիճանի ազդեցությունը բուժական բջջի վրա՝ ըստ ազդեցության տևողության:

Բուժական հումքի կենսարանական առանձնահատկությունները

Բուժական հյուսվածքն ունի բջջային կառուցվածք: Բջիջները կարող են լինել իրար կիպ հպված կամ դրանց միջև կարող է լինել տարածություն՝ լցված միջրջիյուրով: Սիջրջահյուրը, որը ամրացնում է բուժական հյուսվածքը, կազմված է պրոտոպլազմից:

Յուրաքանչյուր բջջի ունի բաղանք, որը բավականաչափ ամուր է, սահմանափակ ձգված և համարվում է բջջի կմախըրը, բջջին տալով որոշակի ձև: Բջջաբաղանքը հիմնականում կազմված է բաղանքանյութից, մասսամբ պրոտոպլազմից: Բջջաբաղանքի վրա կան մանրագույն անցքեր, այն բափանցելի է ջրի և ջրում լուծված նյութերի համար:

Հասուն բջջաբաղանքը ներսից պատված է շատ բարակ լորձաթաղանքային հյուսվածքով՝ ցիտոպլազմային բաղանքով, որը բջջահյուրի

առաջացրած ճնշմամբ կիա հպված է բջջաթաղանքին: Բջջի խոռոչը լցված է բջջահյուրով:

Բջջի կյանքի կրողը համարվում է ցիտոպլազմային քողանքը, որը հիմնականում կազմված է սպիտակուցային նյութերից: Ցիտոպլազմային թաղանքը կիսաթափանցելի է, այն թափանցելի է ջրի և անթափանց ջրում լուծված նյութերի համար:

Փորձի նպատակը: Ուսումնասիրել զերմության և թույների ազդեցությունը բուսական բջջի պրոտոպլազմայի թափանցելիության վրա:

Օգտագործվող հումքը և սարքերը: Կարմիր ճակնդեղ, քացախաթթու 30 %-ոց, էթիլ սալիւտ 50 %-ոց, խցանի գայլիկոն 1,3-1,5 մմ տրամագծով, փորձանորթներ 5 հատ, մենզուրկա 10-25 մլ, դանակ, երկսայր ածելի, մանրադիտակ, առարկայական ապակիներ, ապակյա ձող:

Աշխատանքի կատարման հերթականությունը: Մաքրված կարմիր ճակնդեղի պտղամիսը կտրատել խորանարդների ձևով, յուրաքանչյուր կողմը հավասար 1 սմ-ի: Դրա համար խցանի գայլիկոնի օգնությամբ հանել ճակնդեղի պտղամսից և անլյունները ուղղել դանակի օգնությամբ: Շակնդեղի փոքր խորանարդիկները լավ լվանալ ջրով և մեկական քանակությամբ դնել 4 փորձանորթներից յուրաքանչյուրի մեջ.

1-ին փորձանորթում լցնել 2 մլ ջուր (սովորական),

2-րդ փորձանորթում՝ 2 մլ ջուր,

3-րդ փորձանորթում՝ 2 մլ 30 %-անոց քացախաթթու,

4-րդ փորձանորթում՝ 2 մլ 50 %-ոց էթիլ սալիւտ:

2-րդ փորձանորթը (ջրով և ճակնդեղով) տաքացնել մինչև ջրի եռալը և այդպիս պահել 1 րոպե: Այնուհետև տար ջուրը թափել, ճակնդեղի կտորը լվանալ սառը ջրով և փորձանորթի մեջ լցնել սառը ջուր:

Մեկ ժամից հետո դիտել և նշել յուրաքանչյուր փորձանորթի գունավորումը: Այնուհետև ճակնդեղի կտորները հանել, բարակ կտրատել և դիտել մանրադիտակով և անել համապատասխան հետևություններ:

ԾԱԳԱՐԻ ԵՎ ԿԵՐԱԿՐԻ ԱՊՀ ՀԻԳՐՈՍԿՈՊԻԿ ՀԱՏԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ԾԱԳԱՐ

Ծագարը կազմված է սախարոզի բյուրեղներից, որոնք ստացվում են շաքարի ճակնդեղի կամ շաքարեղեղի մշակումից:

Սախարոզն հալվում է 160-180 °C-ում, լավ լուծվում է ջրում, լուծվելիս լուծույթի ծավալը փոքրանում է, որի առավելագույն արժեքը կազմում է 13,7 սմ³, 1 լիտր լուծույթի համար՝ 62,6 %-անոց խտության դեպքում:

Ըստ ԳՈՒՏ 21-57-ի շաքարավազի զգայաքանական ցուցանիշներին ներկայացվող պահանջները հետևյալն են՝

Բյուրեղներ – համասնո, համաչափ պարզ արտահայտված եզրերով:

Համ և հոտ – համը քաղցր, առանց կողմնակի համի և հոտի, որոնք չպետք է զգացվեն ինչպես չոր շաքարում, այնպես էլ շաքարաջրում:

Սորոնորությունը – սորուն, շոշափելիս՝ չոր:

Չոյնը - փայլուն սպիտակ:

Մաքրությունը – չպետք է պարունակի քարի կտորներ, չսպիտակեցված շաքար և այլ խառնորդներ:

Լուծելիությունը – անմնացորդ լուծվի ջրում և տա թափանցիկ լուծույթ:

Շաքարավազի ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշներին ներկայացվող պահանջները հետևյալն են՝

Չոր նյութեր – ոչ պակաս 99,83 %, այդ թվում սախարոզա - 99,75 %:

Չոր նյութերի 100 % չինելը բացատրվում է բնական օրգանական նյութերի պարունակությամբ:

Կրտադրության համար քաց է քողնվում ոչ պակաս 99,55 % սախարոզայի պարունակությամբ շաքարավազ:

Շաքարավազը լցվում է հիմնականում նոր ջուրից պատրաստված պարկերի մեջ, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա չպետք է լինի սպիտակ կտորից կարված պիտակ:

Պահպանման ընթացքում շաքարավազի փշացման հիմնական պատճառը համարվում է նրա խոնավացումը: Խոնավացումից շաքարը դեղնում է, կորցնում սորունությունը, քարանում է: Խոնավանալուց հետո չորացած շաքարը ճեղք է բերում ավել ցայտուն արտահայտված հիգրոսկոպիկ հատկություն:

Շաքարի խոնավացումը տեղի է ունենում բարձր հարաբերական խոնավության պայմաններում, որը մեծ չափերի է հասնում ջերմաստիճանի կտրուկ տատանումների դեպքում:

Շաքարի պահպանման պահեստներում հարաբերական խոնավության արժեքը չպետք է գերազանցի 70 %-ի սահմանները:

Շաքարավազից խոշոր մեխանիկական խառնուրդները հեռացնելու համար այն ենթարկվում է մաղման և մակերեսային մշակման:

Շաքարաջոր պատրաստելիս՝ 100 կգ շաքարին ավելացնել՝ 4 զ սննդային ալբումին կամ 4 ձվի սպիտակուց՝ շաքարաջրի պարզեցման համար:

Այդ նպատակով 4 զ ալբումինը կամ 4 ձվի սպիտակուցը լուծում են 1 լիտր սառը ջրի մեջ և, խառնելով, ավելացնում շաքարաջրին՝ մինչ տարացնելը:

Ալբումինի և ձվի բացակայության դեպքում շաքարաջորը քողնում են հանգիստ՝ 5ր տևողությամբ, այնուհետև ֆիլտրում՝ կտորի օգնությամբ:

ԿԵՐԱԿՐԻ ԱՂ

Կերակրի աղն իրենից ներկայացնում է բնական հանքերից հանված և մշակված նատրիումի քլորիդ:

Ըստ վերամշակման տարբերվում են կերակրի աղի հետևյալ տեսակները՝

1. Մանր բյուրեղային:
2. Աղացած – տարբեր մանրության:
3. Չաղացած – քարաղ, ջարդված կտորներով և հատիկներով:
4. Յողացված:

Ըստ որակի կերակրի աղը լինում է՝

1. Էքստրա:
2. Բարձր տեսակի:
3. Առաջին տեսակի:
4. Երկրորդ տեսակի:

Աղի տարբեր տեսակների համար հաստատված են հատիկների տարբեր մեծություններ, որոնք ստացվում են մաղելու օգնությամբ:

Բոլոր տեսակների կերակրի աղի լուծույթների ռեակցիան (որը ստուգվում է լակմուսի բրոռով) պետք է լինի չեզոք կամ չեզոքին մոտ:

Ըստ ԳՈՍՏ 153-57-ի կերակրի աղի օրգանոլեպտիկ ցուցանիշներին ներկայացվող պահանջները հետևյալն են՝

Համը – Կերակրի աղի 5 %-ոց լուծույթը պետք է ունենա մաքուր աղի համ, առանց կողմնակի համի:

Հոտը – Կերակրի աղը հոտ չպետք է ունենա:

Գոյացը – Էքստրա տեսակը պետք է լինի սպիտակ, մյուս տեսակները նույնպես, սակայն թույլատրվում են դեղնավուն, վարդագույն և գորշագույն երանգավորումներ:

Մաքրությունը - Աղը չպետք է պարունակի աչքի համար տեսանելի խառնուրդներ:

Կերակրի աղի ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշներին ներկայացվող պահանջները հետևյալն են՝

Զոր նյութեր՝ կախված տեսակից – 96,5-99,2 %

Զրում չուծվող նյութեր – 0,05-0,9 %

Այլ նյութերի պարունակությունը ոչ ավելի քան – Ca – 0,6-0,8%, Mg – 0,03-0,25 %, Fe₂O₃ - 0,005 %:

Այս օտար խառնուրդները հեռացնելու համար այն մաղվում է և անցկացվում մազնիսական տեղակայանքով:

Կերակրի աղի լուծույթի խտությունն արտահայտվում է՝

1. Նատրիումի քլորիդի գրամների քանակը 100 գ լուծույթում (P):

2. Նատրիումի քլորիդի գրամների քանակը 100 գ ջրում (q):

P-ի և q-ի միջև գոյություն ունի հետևյալ կախվածությունը՝

$$P = \frac{q \cdot 100}{100 + q} \quad \text{և} \quad q = \frac{P \cdot 100}{100 - P} :$$

Աղի լուծելիությունը 100 քամին ջրում (ըստ կշռի) կախված է ջերմաստիճանից և հաշվում է հետևյալ քանածեով՝

$$Q = 35,7 + 0,024 \cdot T + 0,00027,$$

որտեղ $35,7$ -հազեցած լուծույթում աղի քանակը, %, T – ջերմաստիճանը, $^{\circ}\text{C}$:

Կերակրի աղը հիգրոսկոպիկ է, ուստի այն անհրաժեշտ է պահել չոր և մաքուր պահեստներում: Կերակրի աղը քայլքայում է կտորն պարկերը, այդ պատճառով այն պահեստներում հիմնականում պահպում է բաց վիճակով, երբեմն էլ՝ թղթյա պարկերով:

Հարաբերական խոնավություն: Խոնավությամբ գազերի հազեցված լինելու աստիճանի մասին գաղափար է տալիս հարաբերական խոնավությունը (φ):

Հարաբերական խոնավությունը հավասար է տվյալ ծավալի օդում եղած ջրային գոլորշիների քանակի հարաբերությանը նրա հնարավոր առավելագույն պարունակությանը կոնկրետ ճնշման և ջերմաստիճանային պայմաններում:

Հարաբերական խոնավությունը որոշվում է երկու ճանապարհով՝

- 1 մ³ խոնավ օդում պարունակվող ջրային գոլորշիների (ρ_n) և միևնույն ծավալի ընդհանուր ճնշման և ջերմաստիճանային պայմանների հազեցված ջրային գոլորշիների (ρ_H) զանգվածների հարաբերակցությունը.

$$\varphi = \frac{\rho_n}{\rho_H} :$$

2. Ջրային գոլորշիների պարցիալ ճնշման (h) հարաբերությունը հազեցած վիճակի պարցիալ ճնշմանը (h_H)՝ ընդհանուր ճնշման և ջերմաստիճանային պայմանների դեպքում.

$$\varphi = \frac{h}{h_H} :$$

Հազեցած վիճակում պարցիալ ճնշման կապը ջերմաստիճանի հետ՝ t_H -ը՝ $0 - 10 - 20 - 40 - 60 - 80 - 90 - 100$ $^{\circ}\text{C}$,

h_H -ը՝ $0,61 - 1,225 - 2,334 - 7,37 - 19,93 - 47,3 - 70,5 - 100,32$ կմ/մ²:

Զրի եռման ջերմաստիճանից բարձր գազերը տաքացնելիս՝ հարաբերական խոնավության արժեքը չի փոփոխվում, մնում է հաստատուն ($\varphi = \text{const}$): Քանի որ մթնոլորտում գազերի ճնշումը հավասար է 760 մմ սնդ. սյան, իսկ ջրային գոլորշիները մտնում են ողի կազմի մեջ, նշանակում է նրա պարցիալ ճնշումը չի կարող մեծ լինել ընդհանուր ճնշումից:

Հարաբերական խոնավությունը չափվում է տոկոսներով՝ $0 - 100$:

Հարաբերական խոնավության որոշումը փսիխոմետրիկ եղանակով

Օղի հարաբերական խոնավությունը որոշվում է դեֆորմացիոն, կոնդենսացիոն խանավաչափերով, կշռային, ուսդացիոն և փսիխոմետրիկ եղանակներով:

Առավել տարածված, պարզ և մեծ ճշտության հասնող եղանակը օդի հարաբերական խոնավության որոշման փսիխոմետրիկ եղանակն է:

Եղանակը հիմնված է երկու տարբեր ջերմաչափերի կիրառման վրա, որոնցից մեկը չոր է, իսկ մյուսը՝ թրջած:

Թրջողով ջերմաչափի գնդիկը փաթաթված է բամբակյա լաթով, որի ծայրը ընկղղման է բորած ջրով լցված վերին ծայրը փակ անորի մեջ:

Լարի միջոցով ջերմաչափի գնդիկին անընդիատ ջուր է մատուցվում, որի գոլորշացման համար ջերմություն է ծախսվում և թաց ջերմաչափը միշտ ավելի ցածր ջերմաստիճանային ցուցմունք է գրանցում, քան չորը:

Որքան ցածր լինի միջավայրի հարաբերական խոնավությունը, այսից ան ինտենսիվ կլինի ջրի գոլորշացումը: Միջավայրի հարաբերական խոնավության և ջերմաչափերի ցուցմունքների տարրերությունը համապատասխանաբար մեծ կստացվի: Ջերմաչափերի ցուցմունքների տարրերությամբ, հատուկ աղյուսակներից օգտվելով, որոշվում է հարաբերական խոնավությունը:

Փորձի նպատակը: Որոշել շաքարի և աղի հիգրոսկոպիկ հատկությունները տարրեր հարաբերական խոնավության պայմաններում, սկսած շաքարի և աղի սկզբնական տարրեր չոր նյութերի պարունակությունից:

Օգտագործվող հումքը և սարքերը: 1 կգ շաքար, 1 կգ աղ, հատուկ սարքավորված անթեր շաքարով, աղով և ջրով լցնելու համար, ապակյա խողովակներ, ռեսինեն խցաններ, շափիչ բաժակ, ռեսինեն տանձ, էքսիկատորներ, անալիտիկ կշեռք, կարողիչներ:

Աշխատանքի կատարման եերականությունը: Ռեսինեն տանձի օգնությամբ 5 բարքուրության խողովակի միջով օդը մղվելով շաքարով կամ աղով լցված 1 անորի միջով՝ 6 խողովակով անցնում է դեպի ջրով լցված 2 անորը, որտեղ ճնշում է գործադրում ջրի շերտի վրա և իր ծավալին համապատասխան շափով անորից 4 խողովակի միջով ջուր է դուրս մղում դեպի 3 շափիչ բաժակը:

Փորձը դադարեցնել՝ երբ շափիչ բաժակում հավաքվում է 500 մլ ջուր:

Շաքարով կամ աղով լցված անորի սկզբնական և վերջնական կշիռների տարրերությամբ որոշել կլանված խոնավության քանակը՝

$$\Delta g = g_e - g_i \gg 0$$

Փորձը կատարել շաքարի կամ աղի սկզբնական տարրեր չոր նյութերի պարունակության պայմաններում, որին կարելի է հասնել հետևյալ կերպ՝

1. Շաքարը կամ աղը վերցնել սկզբնական վիճակով:
2. Շաքարը կամ աղը չորացնել 95°C -ի պայմաններում, չորացնող պահարանում՝ 1 ժամ տևողությամբ:
3. Շաքարը կամ աղը պահել ներքևում, չոր լցված էքսիկատորում՝ 1 ժամ տևողությամբ:

Նախապատրաստված (100 գ) շաքարը կամ աղը լցնել նախօրոք լավ չորացրած, մաքուր անորի մեջ, փակել խցանով և կշռել:

Սեկ այլ անորոք լցնել 1 ժամ եռացրած, հովացրած ջուր:

Փորձը կարելի է կատարել՝ փոփոխելով միջավայրի հարաբերական խոնավությունը (տեղադրելով ջրով լցված եռացող անոր):

Ստացված տվյալները տեղադրել աղյուսակում և անել հետևողություններ:

Աղյուսակ 113

№	Շրջապատի հարաբերական խոնավությունը, %	Շաքարի և աղի սկզբնական չոր նյութերի պարունակությունը, %	Նմուշի սկզբնական կշիռը անորով, գ	Նմուշի վերջնական կշիռը անորով, գ	Նմուշի կշիռների տարբերությունը, գ

Ստացված տվյալների հիման վրա կառուցել սկզբնական չոր նյութերի պարունակության, նմուշի կշռային տարբերության, ինչպես և հարաբերական խոնավության, կշռային տարբերության կորեր:

Շաքարի կամ աղի սկզբնական չոր նյութերի պարունակությունը որոշել 5-10 %-անոց լուծույթներ պատրաստելու միջոցով:

ՏԱՊԱԿՄԱՆ ՏԵՍԱՆԵԼԻ ՏՈԿՈՍԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Ուսումնասիրման ենթակա հարցեր

1. Տապակման համար օգտագործվող բուսական յուղերը և դրանց ֆիզիկական պարամետրերը:
2. Տապակման տեսանելի տոկոսի հաշվումը:
3. Տապակման իրական տոկոսը:
4. Յուղի փոխման գործակիցը:
5. Հումքի նախապատրաստումը տապակման:
6. Ըոգեյուղային վառարանների կառուցվածքը և աշխատանքը:
7. Տապակման պրոցեսի կախվածությունը ջերմաստիճանից և ժամանակից:

Տապակում: Տապակումը մթերքների նախնական ջերմային մշակման եղանակներից մեկն է: Այն միաժամանակ հումքին տալիս է նոր որակ, որը հասուն է տապակված մթերքներին:

Այս եղանակով ջերմային մշակման ժամանակ բանջարեղենը կամ ձուկը որոշակի տևողությամբ 5-15 րոպե ընկղմում են $130-140^{\circ}\text{C}$ ջերմություն ունեցող բուսական յուղի մեջ:

Պահածոների արտադրությունում հիմնականում օգտագործում են արևածաղկի, բամբակի, ռաֆինացված, չուփինացված և հիդրատացված

յուղեր, որոնց ըստ զգայաբանական ցուցանիշների, ներկայացվում են հետևյալ պահանջները՝

1. Թափանցիկությունը. 20°C -ում $24\ \sigma$ համգիստ քողմելուց հետո՝ լրիվ թափանցիկ նստվածքով կամ առանց նստվածքի:
2. Համը և հոտը. առանց համի և հոտի կամ արևածաղկի յուղին հատուկ համով և հոտով:

Արևածաղկի տեսակարար ջերմունակությունն է $0,50$ կկալ/կգ $^{\circ}\text{C}$ կամ $2,063$ կջոռվ/կգ $^{\circ}\text{C}$, եռման ջերմաստիճանը 234°C , խտությունը $15-20\ ^{\circ}\text{C}$ -ում $0,920 - 0,930$ գր/սմ 3 , բյուրեղահիդրատային կետը՝ $16 - 18^{\circ}\text{C}$:

Տապակման ժամանակ հումքը բավականաշահ ջուր է կորցնում և որոշ քանակությամբ յուղ ներծծում, որի շնորհիվ մեծանում է հումքի չոր նյութերի պարունակությունը և կալորիականությունը:

Տապակման ժամանակ հումքի արտաքին շերտին ուշեգույն կեղևի առաջանալը համարվում է տապակվող հումքի պատրաստի լինելու օրգանոլեպտիկ ցուցանիշը: Սակայն գոյություն ունի որակի առավել օրյեկտիվ ցուցանիշ՝ այն է տապակվող հումքի քաշի կորուստը, այսպես կոչված տապակման տեսանելի տոկոսը:

Տապակելիս՝ հումքում ընթանում են երկու հակադարձ պրոցեսներ, առաջինը հումքից ջրի գոլորշացումն է, երկրորդը՝ հումքի կողմից յուղի ներծծումը: Գոլորշացած ջրի քանակը միշտ գերազանցում է ներծծված յուղի քանակին, այդ պատճառով՝ տապակելիս հումքի զանգվածը փոքրանում է:

Եթե հումքի զանգվածը մինչ տապակելլ նշանակենք A, իսկ տապակելուց հետո B, ապա զանգվածի համեմատական կորուստը տոկոսներով, որն ընդունված է նշանակել X-ով և կոչվում է տապակման տեսանելի (թվացող) տոկոս՝ որոշվում է հետևյալ քանածուով՝

$$X = \frac{A - B}{A} \cdot 100 :$$

Տարբեր հումքատեսակների համար փորձնական ճանապարհով հաստատված են տապակման տեսանելի տոկոսի այնպիսի արժեքներ, որոնց դեպքում տապակված մթերքն ունենում է լավագույն որակ: Այսպես՝ զագարի համար այն հավասար է $45-50\ %$, սիսի համար՝ $50\ %$, քաղցրիչանի համար՝ $32-35\ %$, ձկան համար՝ մոտ $32,0\ %$: Տապակման տեսանելի տոկոսի ցուցանիշն օգտագործվում է զանազան տեխնոլոգիական հաշվարկներում:

Տապակման իրական տոկոսը, որը ցույց է տալիս տապակվող հումքի կշռային իրական կորուստը, այսինքն հաշվի է առնում ներծծված յուղի քանակությունը (Y), հաշվում է հետևյալ քանածուով.

$$X_1 = \frac{A - B}{A} \cdot 100 - \frac{B \cdot Y}{A} :$$

Տապակման իրական տոկոսի որոշումը հետաքրքրություն է ներկայացնում շոգեյուղային վառարանի ջերմային հաշվարկներ կատարելիս:

Տապակման տեխնոլոգիական գործընթացում բարձր ջերմաստիճանների ազդեցությունից յուղը սկսում է քայլայվել և անհրաժեշտություն է առաջանում այն փոխել:

Յուղի փոխման գործակիցը յուղի օրական ծախսի հարաբերությունն է շոգեյուղային վառարանում պարունակվող յուղի քանակին:

$$K = \frac{g}{G},$$

որտեղ g – յուղի օրական ծախսը, կգ, G – շոգեյուղային վառարանում պարունակվող յուղի քանակը, կգ:

Յուղի փոխման գործակիցից է կախված տապակվող մթերքի, հետևապես և պահածոյի որակը: Ինչքան մեծ է յուղի փոխման գործակիցը, այնքան շոգեյուղային վառարանում բարձր է յուղի որակը, որի վրա ազդում է ինչպես բարձր ջերմաստիճանը, այնպես էլ խոնավությունը: Յուղի փոխման գործակիցը կախված է շոգեյուղային վառարանի արտադրողականությունից և նրանում միաժամանակ պարունակվող յուղի քանակից:

Շոգեյուղային վառարանների ճիշտ շահագործումը պահանջում է, որ յուղի փոխման (K) գործակիցը փոքր չինի 1-ից:

Պահածոների արտադրությունում տապակման համար օգտագործվում են տապակման վառարաններ, որոնք աշխատում են կրակե, էլեկտրական կամ շոգետաքացմամբ: Առավել տարածված են շոգետաքացմամբ աշխատող տապակման վառարանները, շոգեյուղային վառարանները:

Շոգեյուղային վառարաններում օգտագործվում է գուրքի 8-10 մթնոլորտ ճնշմամբ: Ըստ տաքացման մակերեսների տեղադրման՝ շոգեյուղային վառարանները բաժանվում են 3 խմբի՝ ընկղղմված, դուրս հանված և արտաքին, որոնցից առավել տարածված են ընկղղմված տաքացման մակերեսով վառարանները:

Գոյություն ունեն շոգեյուղային վառարաններ ջրային բարձով, որի նպատակն է տապակվող մթերքի մասն մասնիկների որսումը և ապարատից հեռացումը:

Ջրային բարձով շոգեյուղային վառարաններից առավել կատարյալ է ԱՊՄՊ-1 ապարատը: Այս շոգեյուղային վառարանը սպասարկված է տապակման տևողության ավտոմատ կարգավորիչով: Յուղի ավելացումը վառարան կատարվում է լոգանային կարգավորիչի օգնությամբ, իսկ յուրաքանչյուր բաժանմունքում տեղադրված է յուղի և ջրի մակարդակների ավտոմատ չափող համակարգ: Յուղի քանակը ապարատում կազմում է 900 կգ, հայելու մակերեսը 5,9 մ², տաքացման ընդհանուր մակերեսը 45,6 մ², օդակաձև կտրատած դրմիկի համար արտադրողականություն՝ 2000 կգ/ժ, հովացող ջրի ծախսը 2 մ³/ժ, տապակման միջին տևողությունը՝ 4-16 րոպե:

Փորձի նպատակը: Ուսումնասիրել տարբեր տիպի բուսական հումքի տապակման տեսանելի տոկոսը:

Աշխատանքի կատարման հերթականությունը:

1. Հումքի նախապատրաստումը տապակման համար:
2. Հումքի տապակումը բուսական յուղում՝ տարբեր ջերմային ռեժիմներով և տապակման տեսանելի տոկոսի որոշումը:
3. Գրաֆիկների կազմումը:
4. Ստացված տվյալների ուսումնասիրություն:

Հումքի նախապատրաստումը աճաշխղզ: Հումքը (գազար, սպիտակ-արմատ կամ սոխ) ձեռքով մաքրել կեղկից, կտրատել 4-5 մմ լայնությամբ, կշռել տեխնիկական կշեռքով (15 գ) և լցնել մետաղյա զամբյուղի մեջ:

Բուսական յուղը, որը պետք է օգտագործվի տապակման համար, լցնել անորի մեջ և տարացնել էլ. սալիկի վրա մինչև 110, 120, 130 և 140 °C:

Տապակումը իրականացնել որևէ ջերմաստիճանում կամ բոլոր ջերմաստիճաններում:

Հումքի տապակումը

Զամբյուղը հումքով իջեցնել տաքացված յուղի մեջ և բողնել 5 րոպե: Այնուհետև զամբյուղը հանել, բողնել, որ յուղը քամվի և կշռել տեխնիկական կշեռքով, որից հետո նորից իջեցնել յուղի մեջ և պահել նույն ջերմաստիճանում, նորից 5 րոպե և այդպես մի քանի անգամ: Այն կշռելուց հետո որոշել տապակման տեսանելի տոկոսը՝ հետևյալ բանաձևով.

$$X = \frac{A - B}{A} \cdot 100 ,$$

որտեղ A – հումքի կշիռը մինչև տապակումը, B – հումքի կշիռը տապակումից հետո:

Տապակման լրիվ տևողությունը պետք է լինի 25-30 րոպե:

Ստացված տվյալների ուսումնասիրությունը և գրաֆիկների կառուցումը: Ստացված տվյալների հիման վրա կառուցել կորեր:

Կորեր կառուցելիս՝ արցիսների առանցքի վրա տեղադրել ժամանակը՝ րոպեներով, օրդինատների առանցքի վրա տեղադրել տապակման տեսանելի տոկոսը: Ստացված կետերը միացնել:

Կորերը ցույց են տալիս տարբեր ջերմաստիճաններում տապակման տեսանելի տոկոսի փոփոխությունը, կախված ժամանակից, կառուցելով կորերը նույն գրաֆիկի վրա, կատարել ստացված տվյալների ուսումնասիրություն և անել հետևողուններ՝ տարբեր ջերմաստիճաններում տապակման տեսանելի տոկոսի մեծության և նրա ժամանակից կախվածության վերաբերյալ:

ՃՆՇՈՒՄԸ ՊԱՀԱԾՈՅԻ ՏՈՒՓՈՒՄ ՍՏԵՐԻԼԻՉԱՑԻԱՅԻ ԺԱՍՏԱԿ

Ուսումնասիրման ենթակա հարցեր

1. Ճնշումը մակերևույթների վրա:
2. Ճնշման չափման եղանակները:
3. Ճնշման միավորները:
4. Մընոլորտային ճնշում:
5. Բացարձակ և մանումետրական ճնշումներ:
6. Հակածնչում:
7. Սկզբնական ջերմաստիճանից կախված՝ առաջացող ճնշման չափը պահածոների տուփերում:

Թնագում: Մեկ մարմնի կողմից մյուսի մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժերի ինտենսիվությունը բնութագրող ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է ճնշում: Մակերևույթի վրա ուժերի հավասարաշափ բախչման դեպքում ճնշումը մակերևույթի ցանկացած մասում հավասար է՝

$$P = \frac{F}{S},$$

որտեղ P – ճնշումը, N/m^2 կամ Պա , S – մակերևույթի մակերեսը, m^2 :

Ուժերի անհավասարաշափ բախչման դեպքում վերոհիշյալ հավասարումը որոշում է տվյալ հարթակի վրա (մակերևույթին) ազդող միջին ճնշումը, իսկ սահմանն անցնելիս, եթե S -ը ձգտում է զրոյի՝ ճնշումը տվյալ կետում:

$$\text{Զանի որ՝ } F = m \cdot a, \text{ ապա՝ } P = \frac{m \cdot a}{S}, \text{ իսկ եթե } a = g, \text{ ապա՝ } P = \frac{m \cdot g}{S}:$$

Անընդիատ միջավայրի համար նույնապես սահմանվում է ճնշում միջավայրի յուրաքանչյուր կետում: Դադարի վիճակում գտնվող հեղուկի ցանկացած կետում ճնշումը միևնույնն է բոլոր ուղղություններով: Այս պնդումը ճշմարիտ է նաև շարժվող իդեալական հեղուկների և գազերի համար: Որպես մածուցիկ հեղուկի ճնշում տվյալ կետում ընդունվում է ճնշման միջին արժեքը երեք փոխուղղահայաց ուղղություններով: Գազերում ճնշումը համեմատական է ջերմաստիճանին (մասնիկի կիսնետիկ էներգիային):

Ճնշման դերը մեծ է ֆիզիկական, քիմիական, մեխանիկական, կենսաբանական և այլ երևույթներում: Ճնշումը չափվում է մանումետրերով, բարոմետրերով, վակուումաչափերով և ճնշման տվիչներով:

Սիավորների միջազգային համակարգում ճնշման միավորը N/m^2 -ն է (պասկա), միավորների MKGS համակարգում՝ $\text{կգ}/\text{սմ}^2$ -ն:

Կան նաև ճնշման չափման արտահամակարգային միավորներ՝ մըրնոլորտ (մըն), բար, մմ ջրի սյուն և մմ սնդիկի սյուն:

Օրինակ 99: 2×3 մ չափեր ունեցող ուղղանկյուն բաքք լցված է 18000 կգ զանգված ունեցող ջրով: Որոշել գրավիտացիոն ուժի և ճնշման ազդեցությունը բաքքի հատակին:

$F = 18000 \text{ կգ} \times 9,807 \text{ գրավիտացիոն } \text{Ն/կգ} = 176526:$

Բարի հատակի մակերեսը հավասար է 6 մ^2 . $P = 176526 \text{ Ն: } 6 \text{ մ}^2 = 29421 \text{ պասկալ կամ } \text{Ն/մ}^2$:

Ծնչումը հավասար է 1 պասկալ (Պա), եթե 1 մ^2 մակերեսի վրա հավասարաչափ ազդում է 1 Ն ուժ:

Ծնչումը հեղուկների սյան միջոցով չափելիս՝ եթե օգտագործվում է սնդիկ, կկոչվի մմ սնդիկի սյուն, եթե ջուր՝ մմ ջրի սյուն:

Մթնոլորտային ճնշում

Երկրագունդը շրջապակված է 80 կմ հաստոքյամբ մթնոլորտային շերտով, և քանի որ օդն ունի զանգված ու ենթակա է գրավիտացիոն նեղորդության, այն առաջացնում է ճնշում, որը կոչվում է մթնոլորտային:

Պատկերացնենք կտրվածքի 1 մ^2 մակերես ունեցող օդային գլան, սկսած երկրագնդի մակերեսից մինչև մթնոլորտի վերին կետը, այդ դեպքում գրավիտացիոն ուժը ունենում է 101325 Ն արժեք և քանի որ այդ ուժը ազդում է 1 մ^2 մակերեսի վրա, ապա մթնոլորտային ճնշումը կունենա 101325 Ն/մ^2 կամ Պա արժեք:

Այդ մեծությունը համապատասխանում է նորմալ բարոմետրիկ (մթնոլորտային) ճնշման ծովի մակերեսույթին, որը երբեմն անվանվում է 1 մբն. մոտավորապես հավասար է $0,1 \text{ UՊա}$:

Մթնոլորտային ճնշումը կայուն մեծություն չէ, այն, կախված շրջապատի ջերմությունից, խոնավությունից և այլ պարամետրերից, ենթարկվում է փոփոխության: Ծնչումը կախված է նաև բարձրությունից, ընդ որում բարձրության մեծանալուն զուգընթաց ճնշումը փոքրանում է:

Մթնոլորտային ճնշումը չափելու համար օգտվում են բարոմետրերից: Հասարակ բարոմետրը սնդիկային միավորներով չափելու համար պատրաստվում է մի ծայրը փակ ապակյա խողովակից: Այդ խողովակը 1 մ բարձրությար լցվում է սնդիկով, փակվում է խողովակի բաց ծայրը և այդ ծայրը մատով ներքև ուղղելով իջեցվում է սնդիկով լցված բաց անորի մեջ, որից հետո, եթե փակող մատը բաց է բողնվում խողովակում սնդիկի մակարդակը իջնում է, վերևում բողնելով ազատ տարածություն, որտեղ լինում է համարյա բացարձակ վակուում:

Մթնոլորտային ճնշման չնորիկվ ամբողջ սնդիկը խողովակից իջնել չի կարող, քանի որ անորի սնդիկի վրա ազդում է մբն. ճնշում, որը ձգուում է խողովակով վեր բարձրանալ, հետևաբար խողովակում սնդիկի սյան բարձրությունը (մմ սնդիկի սյուն) համապատասխանում է մբն. ճնշմանը:

Մթնոլորտային նորմալ ճնշումը 101325 Պա ծովի մակերեսույթում, աղելով բաց անորի վրա, բարձրացնում է սնդիկը խողովակում 760 մմ: Հետևաբար, 101325 Պա-ը համարժեք է $760 \text{ մմ սնդիկի սյանը}$: Այստեղից՝ ընդունելով սնդիկի ջերմաստիճանը հավասար 0°C -ի՝

1 սմ սնդիկի սյունը $= 1333,2 \text{ Պա}$,

1 մմ սնդիկի սյունը = 1133,32 Պա,

1 Պա = $7,5 \times 10^{-4}$ սմ սնդիկի սյուն,

1 Պա = $7,5 \times 10^{-3}$ մմ սնդիկի սյուն:

Մքնարկութային նորմալ ճնշման պայմաններում 101325 Պա-ի հավասար ճնշումը 40°C ջերմաստիճան ունեցող ջուրն ուղղահայաց խողովակով բարձրացնում է 10,332 մ: Հետևաբար կարելի է բերել հետևյալ կախվածությունները.

1 մ ջրի սյունը = 9806,65 Պա,

1 մմ ջրի սյունը = 9,807 Պա,

1 Պա = 1×10^{-4} մ ջրիկի սյուն,

1 Պա = 1×10^{-1} մմ ջրի սյուն:

Օրինակ 100: Սնդիկային բարումետրը ցույց է տալիս 764 մմ սնդիկի սյուն ճնշում, որոշել մքնարկութային ճնշումը Պա-ներով:

$764 \text{ մմ սնդիկի սյուն} \times 133,32 = 101856 \text{ Պա} = 101,856 \text{ ԿՊա:}$

Օրինակ 101: Հաշվել ջրի սյան բարձրությունը մետրերով, որը համարժեք է 15 ԿՊա-ի:

Գտնում ենք՝ $15 \text{ ԿՊա} = 15000 \text{ Պա} : 9806,65 = 1,53$ մ:

Մանոմետրերը սարքեր են, որոնք չափում են փակ անորում հեղուկ-ների կամ գազերի ճնշումները:

Սահմանային տեխնիկայում սովորաբար օգտագործվում են մանոմետրերի 2 տիպ՝ հիդրավլիկական և զավանակային: Հիդրավլիկ մանոմետրերում օգտագործվում է հեղուկ, որի սյան բարձրությունը ցույց է տալիս ճնշման մեծությունը: Սովորաբար այդ մանոմետրերում օգտագործվում է ջուր կամ սնդիկ:

Հասարակ սնդիկային մանոմետրը կազմված է Ս-աձև խողովակից, որի երկու ծայրն ել բաց է և մասամբ լցված է սնդիկով: Եթե խողովակի երկու ծայրն ել բաց է, ճնշումը 2 թույն էլ հավասար է: Հետևաբար, այն ունենում է հավասար մակարդակ: Այդ դեպքում սնդիկի մակարդակը նշվում է որպես 0-ական (զրոական) կետ, այնուհետև ցուցանակը (սանդղակը) չափարկվում է 1 մմ-անոց բաժանմունքներով, որպեսզի որոշեն մակարդակի շեղման չափերը 2 կողմերում:

Ծննդան չափման համար խողովակի մի թեր միացվում է անորի հետ, որում պետք է չափել ճնշումը: Անորում եղած ճնշումն ազդում է խողովակի մի ծայրի վրա, որը բաց է և որի վրա ազդում է մքնարկութային ճնշումը: Եթե անորում ճնշումը մեծ է մքնարկութայինց, ապա սնդիկը անորի կողմի թույն իշխում է, մյուս կողմում բարձրանում և հակառակը: Եթե դեպքում էլ թերի ցուցմունքների տարրերությունը ցույց է տալիս անորի ճնշման և մքնարկութային ճնշման տարրերությունը: Զրային մանոմետրերը օգտագործվում են ցածր ճնշումները չափելու համար, քանի որ 760 մմ սնդիկի սյունը հավասար է 10,33 մ ջրի սյան, մթն. ճնշմանը մոտ ճնշումները չափելիս, ջրի Ս-աձև խողովակը պետք է ունենա 10,33 և ավելի մետր բարձրություն:

Եթե պահանջվում են մեծ ճշտուրյան տվյալներ, ապա մանումետրերի ցուցմունքներում պետք է լուսաբան ուղղումներ, օգտվելով ջերմաստիճանա-յին հատուկ աղյուսակներից:

Առավել պրակտիկ են զապահակային մանումետրերը, որոնք սպասարկված են Բուրդոնի տրուրկայով: Բուրդոնի տրուրկան իրենից ներկայացնում է էլիպսաձև մետաղական տրուրկա, որը ճնշման բարձրացմանը զուգահեռ ծգուում է ուղղվել և հակառակը: Տրուրկայի երկարության փոփոխությունները ատամնանիվների օգնությամբ տրվում է շարժական պաքին, որը շարժվում է ճնշման սանդղակի վրա՝ ցույց տալով ճնշման չափը: Զապահակային մանումետրերով չափվում են 1 մթնոլորտից ինչպես բարձր, այնպես էլ ցածր ճնշումները: 1 մթն. ցածր ճնշումները չափողները կոչվում են վակուումումետրեր: Գոյություն ունեն նաև մանովակուումումետրեր և բարձր, և ցածր ճնշումներ չափելու համար:

Բացարձակ և մանումետրական ճնշումներ

Բացարձակ ճնշումը միջավայրի ընդհանուր կամ իրական ճնշումն է, իսկ մանումետրական ճնշումը ճնշում է, որն անդրադասում է մանումետրի ցուցմունքի վրա: Մանումետրերը մթնոլորտային ճնշման պայմաններում ունեն զրոյական կետ: Հետևաբար, թե իիդրավլիկ, և թե զապահակային մանումետրերը ցույց չեն տալիս տարրության իրական ճնշումը: Եթե միջավայրի ճնշումը բարձր է մթնոլորտայինից, ապա իրական ճնշումը գտնելու համար մանումետրի ցուցմունքին գումարվում է մթնոլորտային ճնշումը, եթե միջավայրի ճնշումը ցածր է մթնոլորտայինից, միջավայրի իրական (բացարձակ) ճնշումը գտնելու համար մթնոլորտային ճնշումից հանվում է մանումետրիկ (վակուումումետրիկ) ճնշումը:

Օրինակ 102: Մեքենայի կոնդենսատորի վրա տեղադրված մանումետրը ցույց է տալիս 850 ԿՊա ճնշում, գոնել, թե որքան է ազենտի ճնշումը կոնդենսատորում:

Չափի որ հայտնի չէ բարոմետրի ցուցմունքը, ընդունում ենք, որ միջավայրի մթնոլորտային ճնշումը նորմալ է (ծովի մակերևույթ), այսինքն հավասար է 101,325 ԿՊա և քանի որ ազենտի ճնշումը բարձր է մթնոլորտայինից, ապա մանումետրի ցուցմունքին գումարում ենք մթնոլորտային նորմալ ճնշման արժեքը՝

$$850 + 101,325 = 951,325 \text{ ԿՊա:}$$

Օրինակ 103: Մեքենայի կոմպրեսորի մերձմաս խողովակի վրա տեղադրված մանովակուումումետրերի ցուցմունքը շրջակա միջավայրում հավասար է (-1,5 ԿՊա), իսկ բարոմետրի ցուցմունքը շրջակա միջավայրում հավասար է 758 մմ սնդիկի սյան (101ԿՊա): Որոշել կոմպրեսոր մտնող ազենտի բացարձակ ճնշումը:

$$101 - 1,5 = 99,5 \text{ ԿՊա:}$$

Օրինակ 104: Կոմպրեսորում ագենտը սեղմկելուց հետո մեծացնում է իր ճնշումը - 50 ԿՊա-ից մինչև 630 ԿՊա, որոշել թե որքանով է բարձրանում ճնշումը, կիլոպասկալմերով:

Եթե ագենտի գոլորշիների սկզբնական ճնշումը ցածր է մթնոլորտայինից, ապա գոլորշու ճնշման բարձրացումը որոշում ենք երկու ճնշումները գումարելով՝

$$50 + 630 = 680 \text{ ԿՊա:}$$

Գրականության մեջ, եթե հատուկ չի նշված ճնշումը ԿՊա-ներով, ապա՝ մանումետրիկ ճնշում է, իսկ եթե նշված է ՄՊա-ներով, ապա՝ բացարձակ ճնշում է:

Զանի որ պահածոների տուփերը մինչ ստերիլիզացիան ենթարկվում են մակաֆակման, ստերիլիզացնելիս՝ դրանցում առաջանում է ճնշում: Առաջացած ճնշման չափը կախված է պահածոյի տեսակից, տուփի տարողությունից, սկզբանական ջերմաստիճանից և մակաֆակող մեքենայից (վակուում մակաֆակող մեքենա):

Փորձի նպատակը: Պարզել թե ստերիլիզացնելիս տարբեր պահածոներ, տարբեր չափերի տուփերում, սկզբանական տարբեր ջերմաստիճաններում ինչպիսի ճնշում կառաջացնեն պահածոյի տուփում:

Օգտագործվող հումքը և սարքերը: Զրային բարնիք, 3 շիշ՝ 0,5 լ տարրողությամբ, պոլիէթիլենային խցաններ, ջերմաչափեր և հատուկ սարքավորված մանումետր (մանումետր՝ ծայրին ամրացված բժշկական ասեղ):

Աշխատանքի կատարման հերթականությունը: Ծերք հավասարաշափ լցնել ջրով՝ 350-450 մլ և տեղադրել ջրային բաղնիքում: Ծերից երկու սր փակել խցանով, իսկ մեկը բռնել բաց և նրա մեջ տեղադրել ջերմաչափ:

Ջերմաստիճանը 90 °C-ի հասնելուց հետո, շշերը դուրս բերել ջրային բաղնիքից և չափել նրանցում առաջացած ճնշումը: Ճնշումը չափել հետևյալ կերպ՝ մանումետրի ասեղով ծակել պոլիէթիլենային խցանը և գրանցել մանումետրի ցուցմունքը: Փորձը կատարել ջրի սկզբանական տարբեր (20, 30, 40 °C) ջերմաստիճաններում:

Փորձը կարելի է կատարել նաև տարբեր տեսակի հյութերով:

Ստացված տվյալները գրանցել աղյուսակում, համեմատել միմյանց հետ և անել հետևողաբար ներում:

ՏԱԶԱՑՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՀԱԾՈՅԻ ՏՈՒՓՈՒՄ ՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Զերմություն: Զերմությունը էներգիայի ծև է, որն ակնհայտ է նրա այլ էներգիաների փոխակերպման և այլ էներգիաները ջերմայինի փոխակերպման երևույթներում:

Խերմողինամիկական ջերմությունը, որպես էներգիա, բնութագրվում է մի մարմնից մեկ այլ մարմնին անցնելու պրոցեսով, շնորհիվ այդ մարմնների ջերմային տարբերության:

Էներգիայի անցման այլ եղանակներն ընթանում են աշխատանքի ձևով:

Մարմինների ներքին էներգիան: Մարմինների ներքին էներգիայի առկայությունը պայմանավորված է շարժմամբ, մոլեկուլների դասավորությամբ և դիրքով: Ցանկացած մարմնի մոլեկուլներ տիրապետում են կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների:

Նյութի (մարմնի) ներքին ընդհանուր էներգիան ներքին կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների գումարն է, որը բնորոշվում է հետևյալ հավասարությունվ՝

$$U = K + P,$$

որտեղ U – ընդհանուր ներքին էներգիան, K – ներքին կինետիկ էներգիան, P – ներքին պոտենցիալ էներգիան:

Ներքին կինետիկ էներգիան մոլեկուլների շարժման էներգիան է: Եթե մարմնին (այութին) էներգիան է հաղորդվում (տրվում), դրա շնորհիվ նրանում մեծանում է մոլեկուլների շարժումը՝ կինետիկ էներգիան, մեծանում է նաև նրա ջերմաստիճանը և, ընդհակառակը, եթե մարմնի ներքին կինետիկ էներգիան փոքրանում է, մոլեկուլների շարժման արագությունը նույնակա փոքրանում է, համապատասխան չափով իշնում է մարմնի ջերմաստիճանը: Ակնհայտ է, որ մարմնի ջերմաստիճանը համարվում է նրանում մոլեկուլների շարժման միջին արագության ցուցանիշ:

Մոլեկուլյար կինետիկ տեսությունից հայտնի է, որ եթե մարմնի ներքին կինետիկ էներգիան փոքրանում է մինչև 0°C -ի հավասարվելը, ապա մարմնի ջերմաստիճանն իշնում է մինչև բացարձակ զրո ($-273,15^{\circ}\text{C}$) և դադարում է մոլեկուլների շարժումը:

Ջերմության ազդեցությունը նյութի ֆազային վիճակի վրա

Որոշակի ճնշման և ջերմաստիճանային պայմաններում շատ նյութեր կարող են գտնվել ցանկացած ազդեգատային վիճակում:

Նյութերի մոլեկուլների էներգիան որոշում է ոչ միայն նրա ջերմաստիճանը, այլև ֆազային վիճակը: Այլ խոսքով, նյութին էներգիա հաղորդելով կամ խելով, կարելի է ոչ միայն փոփոխել նրա ջերմաստիճանը, այլ նաև ֆազային վիճակը:

Նյութերի ֆազային փոփոխության օրինակ են՝ հալված մետաղները, եթե դրանց բավարար չափով ջերմություն է հաղորդվում, ջրի անցումը պնդից - հեղուկ, հեղուկից գազային վիճակների (թեյնիկի օրինակը):

Նյութերի անցումը մի ֆազային վիճակից այլ ֆազային վիճակի առաջանում է նյութի ներքին էներգիայի փոփոխությունից:

Նյութերի ներքին պոտենցիալ էներգիան կախված է մոլեկուլների փոխադարձ դիրքից և դրանց կապի ուժից: Որքան մեծ է մոլեկուլների միջև եղած հեռավորությունը, այնքան շատ է նյութի ներքին պոտենցիալ էներգիան:

Նյութերին էներգիա հաղորդելիս՝ երբ նյութն ընդարձակվում է կամ փոփոխվում է նրա ֆազային վիճակը, մեծանում է մոլեկուլների միջև եղած տարածությունը և համապատասխանաբար փոքրանում մոլեկուլների միմյանց ձգողականության ուժը: Տվյալ դեպքում մարմնին (նյութին) հաղորդված էներգիան չի ազդում մոլեկուլների շարժման արագության վրա (ներքին կինետիկ էներգիայի վրա), այլ ազդում է մոլեկուլների բաժանման աստիճանի վրա (ներքին պոտենցիալ էներգիայի վրա):

Պինդ ֆազ

Պինդ ֆազում գտնվող նյութերը տիրապետում են համեմատաբար ոչ մեծ պոտենցիալ էներգիայի: Մոլեկուլները կապված են փոխադարձ ձգող առավել խիտ ուժերով և ծանրության ուժով: Պինդ վիճակում նյութերն ունեն առավել կոշտ մոլեկուլյար ստրուկտորը (կառուցվածք), որտեղ յուրաքանչյուր մոլեկուլի դիրքը առավել կամ պակաս չափով որոշակի է, իսկ դրանց շարժումը սահմանափակվում է վիբրացիայով, որի անպիշտուդայի չափը կախված է նյութի կինետիկ էներգիայից:

Պինդ մարմինը պահպանում է իր չափերը և ձեր՝ շնորհիվ մոլեկուլյար կոշտ կապերի: Պինդ մարմինները պրակտիկորեն անսեղմելի են և իրենց ձեր փոխելու ցանկացած փորձին ցույց են տալիս նշանակալի դիմադրություն:

Հեղուկ ֆազ

Հեղուկ նյութի մոլեկուլները պինդ ֆազի համեմատ տիրապետում են մեծ էներգիայի և միմյանց նկատմամբ այնքան էլ խիտ չեն դասավորված, որը բույլ է տալիս դրանց որոշ չափով հաղորդականության ուժերը և շարժվելու բավականին ազատ: Դրանք կարող են շարժվել այնպես, որ նյութը հոսի:

Հեղուկները պրակտիկորեն անսեղմելի են, պահպանում են իրենց ծավալը և ընդունում այն անորի (տարողության) ձեր, որի մեջ լցված են լինում:

Գոլորշային կամ գազային ֆազ

Գազային ֆազում գտնվող նյութի մոլեկուլները տիրապետում են ավելի մեծ էներգիայի, քան հեղուկ ֆազում գտնվող նյութի մոլեկուլները: Դրանք միմյանց հետ կապված չեն ձգողության ուժերով և դրանց վրա ծանրության ուժը չի ազդում:

Հետևաբար, գազի մոլեկուլները շարժվում են մեծ արագությամբ, անընդհատ հարվածելով մեկը մյուսին և անորի պատերին: Այդ պատճառով գազերը սեղմելի են և լրիվ լցնում են այն անորի ամբողջ ծավալը, որում գտնվում են:

Բացի այդ, եթե գազը չի գտնվում հերմետիկ փակ անորում, ապա այն հոսում է դեպի շրջակա միջավայր:

Չերմաստիճան

Չերմաստիճանը նյութի հատկություն է և մարմնի վրա ջերմային էներգիայի ազդման չափ: Բարձր ջերմաստիճանը ցույց է տալիս, որ մարմնի վրա ջերմային ազդեցությունը մեծ է և այն տաք է: Ցածր ջերմաստիճանը ցույց է տալիս փոքր ջերմային ազդեցություն մարմնի վրա և այն սառն է:

Առաջներում ասվում էր, թե ջերմաստիճանը ֆունկցիա է ներքին կինետիկ էներգիայից և այդպիսով բնորոշում է մոլեկուլների շարժման միջն արագությունը:

Չերմաստիճանը ամենից հաճախ չափվում է ջերմաչափերի օգնությամբ: Չերմաչափերի մեծ մասի աշխատանքի հիմքում ընկած է հեղուկների ընդարձակման (ջերմաստիճանի բարձրացումից) և սեղման հատկությունը:

Չերմաչափերում առավել հաճախ օգտագործվում է սնդիկ կամ սպիրտ, որոնք ունեն սաղցագոյացման ցածր ջերմաստիճաններ և ընդարձակման հաստատում գործակիցներ: Սնդիկային ջերմաչափերը ավելի ճշգրիտ են, քանի որ ունեն ավելի կայուն ընդարձակման գործակիցներ, բավականին լայն ջերմաստիճանային սահմաններում, քան սպիրտն է: Սակայն այդ ջերմաչափերը ավելի թանկ են և դրանց ցուցմունքը դժվար է նկատել:

Սպիրտը ավելի էժան է, և ցուցմունքը լավ ընթերցելու համար այն կարելի է ներկել:

Այժմ մեծ կիրառություն ունի Յելսիուսի ջերմաստիճանային սանդղակը: Յելսիուսի սանդրակի գրոյական կետն ընդունված է բարոմետրիկ ճնշման նորմալ պայմաններում ջրի՝ սառույցի վերածվելու սահմանը, իսկ նորմալ բարոմետրիկ ճնշման պայմաններում ջրի եռման սահմանը նշվում է 100-ով: Այդ երկու կետերի միջև եղած տարածությունը նշվում է, բաժանվում 100 միաչափ բաժանմունքներով, որոնք կոչվում են աստիճաններ: Հետևաբար ջրի սաղցագոյացման և եռման միջև եղած տարբերությունն ըստ Յելսիուսի ջենմաստիճանի հավասար է 100 աստիճանի: Այսպիսվ, ջուրը սառչում է 0°C -ում և եռում 100°C -ում:

Յելսիուսի սանդղակի 0 աստիճանը պայմանական է և ծառայում է մարմինների համեմատական ջերմաստիճանը որոշելու համար, սակայն այն կիրառելի է շատ պրոցեսներում համեմատական արդյունքներ ստանալու համար:

Որոշ **ֆունդամենտալ** օրենքներում ջերմաստիճանի կիրառման անհրաժեշտության դեպքում անհրաժեշտ է լինում այսպիսի սանդղակ, որը սկսվում է գրոյական կետից:

Փորձնական ճանապարհով ապացուցված է, որ այդ կետը գտնվում է մոտավորապես (-273°C)-ի սահմաններում:

Յելսիուսի սանդղակից կարելի է անցնել Կելվինի սանդղակին (բացարձակ ջերմաստիճանին՝ եթե Յելսիուսի սանդղակի ցուցմունքին գումարվի 213: Կելվինի սանդղակի 1 բաժանմունքի արժեքը հավասար է Յելսիուսի 1 աստիճանին:

Յելսիուսի սանդղակից Կելվինի (բացարձակ ջերմաստիճան) և ընդհակառակն անցնելու համար օգտագործվում է հետևյալ հարաբերությունը:

$$K = ^0 C + 273, \quad ^0 C = K - 273 :$$

Օրինակ 105: Եթե զազի ջերմաստիճանը հավասար է $100^{\circ}C$, որքան կլիմա ջերմաստիճանը (K):

$$K = 100^{\circ}C + 273 = 373K :$$

Օրինակ 106: Սառնարանային կոմպրեսոր ներծծվող գոլորշու ջերմաստիճանը հավասար է $-30^{\circ}C$ -ի, որոշել բացարձակ ջերմաստիճանը՝ Կելվինով:

$$K = -30^{\circ}C + 273 = 243K :$$

Ջերմահաղորդման ինտենսիվությունը և ուղղությունը

Ջերմությունը տրվում է մի մարմնից մեկ այլ մարմնի՝ եթե դրանց միջև գոյորդյուն ունի ջերմաստիճանային տարբերություն:

Եթե մարմինն ունի այն նույն ջերմաստիճանը ինչ շրջակա միջավայրը, ապա միջավայրի և մարմնի միջև էներգիայի փոխանցում ջերմության ձևով չի իրականանում:

Ջերմահաղորդումը մշտապես ունի մի ուղղություն, այն է՝ առավել տաք մարմնից կամ միջավայրից դեպի ավելի սառը մարմինը կամ միջավայրը և երբեք՝ հակառակ ուղղությամբ: Ջերմությունը էներգիա է, որը չի ոչնչանում և չի անհայտանում որևէ պրոցեսում:

Ջերմահաղորդման ինտենսիվությունը մշտապես կախված է երևոյթն առաջացնող ջերմաստիճանային տարբերությունից:

Ջերմափոխանցում

Ջերմափոխանցման երևոյթը նկատվում է, եթե էներգիա հաղորդելիս, մի մարմնի մոլեկուլները անմիջական շփման մեջ են գտնվում կամ շփման մեջ են գտնվում 2 կամ ավելի մարմինների մոլեկուլներ: Բոլոր դեպքերում որոշ մոլեկուլներ իրենց էներգիան հաղորդում են իրենց մուտ գտնվող այլ մոլեկուլների: Մոլեկուլից մոլեկուլ տրվող էներգիան կարելի է համեմատել բիլիարդի գնդերի կողմից մեկը մյուսին հաղորդվող ամբողջական կամ մասնակի էներգիայի հետ՝ գունդը գնդին հարվածելու պահին: Մետաղարի մի ծայրը տաքացնելիս՝ ջերմությունը, մոլեկուլների ջերմափոխանցման շնորհիվ, անցնում է լարի սառը ծայրը: Եթե ձողի տաքացած ծայրի մոլեկուլները էներգիա են կլանում, սկսում են արագ շարժվել մեծ

տարածության վրա և իրենց ճանապարհին հարվածում են այլ մոլեկուլների: Արագ շարժվող մոլեկուլները, այլ մոլեկուլների հարվածելիս, իրենց էներգիայի մի մասը տալիս են այդ մոլեկուլներին, որոնք սկսում են ավելի արագ շարժվել և այդպիսով ձողի տաք ծայրից էներգիան աստիճանաբար փոխանցվում է սառը ծայրին: Բնական է, որ այն մոլեկուլները, որոնք հեռու են գտնվում ջերմային աղբյուրից տիրապետում են ավելի քիչ էներգիայի, քան տաքացած ծայրի մոլեկուլները: Սետաղական ձողով ջերմության տեղափոխման ժամանակ ձողի շրջապատի օղը, ջերմափոխման հաշվին նոյնպես տաքանում է:

Տաքացած ձողի արագ վիրքացիա անող մոլեկուլները հարվածում են օդի այն մոլեկուլներին, որոնք շփման մեջ են գտնվում ձողի հետ: Այսպիսով, օդի մոլեկուլներին հաղորդվում է էներգիա, որը ստիպում է դրանց շարժվել մեծ արագությամբ և դրա մի մասը տրվում է օդի այլ մոլեկուլների: Այսպիսով, ձողին հաղորդված ջերմության մի մասը տրվում և տեղափոխվում է շրջապատի օդի կողմից: Եթե ձողին ջերմություն չհաղորդվի, ապա շրջակա օդը կշարունակի ձողից էներգիա կլանել մինչև ձողի ջերմաստիճանը հավասարվի շրջապատի ջերմաստիճանին, որից հետո համակարգը կանցնի հավասարակշռված վիճակի և ջերմափոխման պրոցես չի ընթանա:

Ջերմափոխման միջոցով ջերմության հաղորդման ինտենսիվությունն ուղղվում է բարձր և ցածր ջերմաստիճաններ ունեցող երկու ճարմինների ջերմաստիճանային տարրերությանը: Սակայն տարրեր նյութերի ջերմության հաղորդման ինտենսիվությունը տարրեր է: Որոշ նյութեր, ինչպես օրինակ մետաղները, ջերմություն շատ արագ են հաղորդում, իսկ այլ նյութեր ինչպիսիք են ապակին, փայտը շատ վատ ջերմականիչներ են: Հետևաբար, միևնույն ջերմաստիճանային տարրերության պայմաններում, միևնույն հեռավորության վրա, կտրվածքի միևնույն չափերի դեպքում, կախված նյութի տեսակից, ջերմափոխման ինտենսիվությունը տարրեր կլինի:

Նյութերի ջերմության տեղափոխման համեմատական ունակությունը անվանվում է ջերմափոխմանցում:

Այս նյութերը, որոնք ջերմությունը լավ են տեղափոխում տիրապետում են բարձր ջերմափոխման ունակության, իսկ այն նյութերը, որոնք ջերմությունը վատ են տեղափոխում ունեն ջերմափոխման փոքր ունակություն և օգտագործվում են որպես ջերմամեկուսիչներ:

Պինդ մարմինները, հեղուկների համեմատ, ունեն ջերմափոխմանան ավելի մեծ ունակություն, քան զագերը, որը բացատրվում է մոլեկուլյար կառուցվածքային տարրերությամբ: Գագերում մոլեկուլները գտնվում են միջյանցից մեծ հեռավորության վրա, դրանից կախված մոլեկուլների շփումը միմյանց հետ դժվարանում է, որի պատճառով էլ փոքր է ջերմափոխման ունակությունը:

Կոնվեկցիա

Չերմության հաղորդումը կոնվեկցիայով տեղի է ունենում, եթե ջերմությունը մի տեղից մեկ այլ տեղ է տեղափոխվում որևէ միջավայրում հոսքի շնորհիվ: Այդ հոսքերը անվանվում են կոնվեկցիոն և հանդիսանում են միջավայրի խտության փոփոխման արդյունք՝ կախված տաքացումից ընդարձակվելոց:

Եթե միջավայրի ցանկացած մաս տաքանում է, այն ընդարձակվում է և նրա ծավալը, ըստ միավոր զանգվածի մեծանում: Տաքացած մասը դառնում է թերճ, այն բարձրանում է վերև և միջավայրի տաք և սառը մասերը սկսում են խառնվել:

Օրինակ՝ բարի մեջ լցված ջուրը տաքացվում է ներքեւ բարի կենտրոնով կրակով հաղորդվող ջերմությամբ: Բոցի ջերմությունը մետաղական հատակի միջով հաղորդվում է ջրին, ջրի ջերմաստիճանը բարձրանում է և ջուրը ընդարձակվում: Տաք ջուրը, որը թերճ է շրջակա ջրից, բարձրանում է վերև և խառնվում ավելի սառը և ավելի խիստ ջրին: Գործընթացը շարունակելիս՝ ջերմությունը տաքանում է ջրի ամբողջ զանգվածում կոնվեկցիոն հոսանքների շնորհիվ:

Չերմության քանակական (ջերմաքանակի) հաշվարկ

Տեսակարար ջերմունակության որոշումից ակնհայտ է, որ մարմնի ջերմության փոփոխման համար ցանկացած զանգվածի մի այլ մարմնից ստացված կամ տրված ջերմաքանակը կարելի է հաշվել հետևյալ բանաձևով՝

$$Q = m \cdot c \cdot (T_2 - T_1),$$

որտեղ Q – ջերմության քանակը, կջոուլ , m – զանգվածը, կգ , c – տեսակարար ջերմունակությունը, $\text{կՋոուլ}/\text{կգ}$, K , T_1 և T_2 – սկզբանական և վերջնական ջերմաստիճանները, 0C կամ K :

Հավասարման մեջ զանգվածը կարելի է փոխարինել զանգվածային ծախսով: Այդ դեպքում Q -ն կլինի ջերմաքանակի հոսքի ինտենսիվությունը:

Օրինակ 107: 20 կգ զանգված ունեցող ջուրը տաքացվում է $25-ից$ մինչև $80 {}^0C$: Հաշվել ծախսական ջերմաքանակը:

Օգտագործելով վերոհիշյալ հավասարումը՝

$$Q = 20 \text{ կգ} \times 4,19 \text{ կՋոուլ}/\text{կգ} \cdot [(80 {}^0C - 25 {}^0C)] = 4609 \text{ կՋոուլ}:$$

Օրինակ 108: Հնդումները, որ 0,2 մ²/վրկ ջուրը հովացվում է $39 {}^0C$ -ից մինչև $2 {}^0C$: Հաշվել իլված ջերմաքանակը կջոուլ/վրկ-մերով և կվտ-մերով:

Ջրի զանգվածային ծախսը $0,2 \times 1000 = 200 \text{ կգ}/\text{վրկ}$:

$$Q=200 \text{ կգ}/\text{վրկ} \times 4,19 \text{ կՋոուլ}/\text{կգ} \cdot [(2 {}^0C - 39 {}^0C)] = -31006 \text{ կՋոուլ}/\text{վրկ} \text{ կամ}$$

կՎտ:

Օրինակում ստացված արդյունքը ստացվում է բացասական, եթե $T_2 < T_1$, դա նշանակում է, որ նշված մարմնից ջերմությունը խլվում է:

Սովորաբար մինուս նշանը չի դրվում, բացառությամբ այն դեպքերի, եթե հաշվարկվում է էներգետիկ բալանս:

Փորձի նպատակը: Ներկայումս պահածոները արտադրվում են հիմնականում ապակյա և թիթեղյա տուփերով:

Չերմաստիճանի բարձրացման տևողությունը ստերիլիզացիայի ժամանակ կախված է տուփի կառուցվածքային նյութից, տուփի պատերի հաստությունից, ինչպես նաև տուփի պարունակությունից:

Փորձի նպատակն է պարզել, թե տարբեր տարողությամբ և տարբեր նյութերից պատրաստված տուփերում ինչ արագությամբ է մքերքը տաքանում մինչև ստերիլիզացիայի ջերմաստիճանը:

Օգտագործվող հումքը և սարքերը: Զրային բաղնիք, պահածոներ, ջերմաչափեր, վայրկյանաչափեր:

Աշխատանքի կատարման հերթականությունը: Զրային բաղնիքի մեջ ջուր լցնել և տաքացնել մինչև 40°C : Բաղնիքի մեջ տեղադրել պահածոյի տուփ և տաքացնել մինչև 80°C (ջերմաստիճանի ստուգումը կատարել տուփի կենտրոնում տեղադրված ջերմաչափի միջոցով): Չերմաստիճանի յուրաքանչյուր 10°C բարձրացման տևողությունը չափել վայրկյանաչափով և գրանցել աղյուսակում:

Փորձի ընթացքում պետք է հետևել, որ ջրի ջերմաստիճանը բաղնիքում չգերազանցի 85°C -ի սահմանները:

Փորձը կատարել ինչպես տարբեր տեսակի պահածոների, այնպես էլ տարբեր տարողության պահածոների համար՝ սկսած 20 , 30 և 40°C -ի սահմաններից:

Աղյուսակ 114

Փորձի արդյունքում ստացված տվյալները

№	Պահածոն	Տուփի №	Պահածոյի սկզբն-ն ջերմաստիճանը, ${}^{\circ}\text{C}$	10 $^{\circ}\text{C}$ -ով ջերմ-նի բարձր-ն տևողություն, ր	20 $^{\circ}\text{C}$ -ով ջերմ-նի բարձր-ն տևողություն, ր	30 $^{\circ}\text{C}$ -ով ջերմ-նի բարձր-ն տևողություն, ր	40 $^{\circ}\text{C}$ -ով ջերմ-նի բարձր-ն տևողություն, ր	50 $^{\circ}\text{C}$ -ով ջերմ-նի բարձր-ն տևողություն, ր	60 $^{\circ}\text{C}$ -ով ջերմ-նի բարձր-ն տևողություն, ր

Աղյուսակի տվյալների հիման վրա կառուցել ջերմաստիճանի (${}^{\circ}\text{C}$), ժամանակի (րոպե) կորեր, համեմատել միմյանց հետ և կատարել հետևող յուններ:

Փորձը կարելի է կատարել նաև տարբեր տարողություններում լցված ջրով:

**ՀՈՒՄՔԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՍԱՍԼՍԱՆ ԳՈՐԾԵՆԹԱՅԻ ՎՐԱ**

Ուսումնասիրնան ենթակա հարցեր

1. Զարդում:
2. Զարդման եղանակները:
3. Զարդման նշանակությունը՝ մանելիս:
4. Հումքի ջերմային մշակման եղանակները և ռեժիմները:
5. Ջերմային մշակում՝ ջարդելով և առանց ջարդելու:
6. Ջերմային մշակման եղանակների կախվածությունը մշակման նպատակից:
7. Ջերմային մշակման նշանակությունը՝ մանելիս:
8. Էլեկտրամշակում:
9. Էլեկտրամշակման անցկացման առանձնահատկությունը և ազդեցությունը մամլման գործընթացի վրա:
10. Էլեկտրապլազմոլիզատորի կառուցվածքը և աշխատանքը:
11. Մամլման պրոցեսում անջատված հյութի քանակի կախվածությունը գործընթացի դինամիկայից:

Փորձի նպատակը: Ուսումնասիրել նախնական մշակման ազդեցությունը պատուղներից հյութի անջատման (մամլման գործընթացում) վրա և մամլման դինամիկան:

Աշխատանքի կատարման հերթականությունը

1. Հումքի նախապատրաստումն աշխատանքի համար:
2. Հումքի մեխանիկական մշակումը:
3. Հումքի ջերմային մշակումը:
4. Հումքի էլեկտրական մշակումը:
5. Հումքի մամլումը նախնական մշակումից հետո և մամլման դինամիկան:
6. Ստացված տվյալների համեմատություն և անալիզ: Ստացված նյութերից կատարվող հետևողություններ և հաշվետվության ձևակերպում:

Աշխատանքի առաջին փուլի անցկացումը:

Թասիկավոր կշեռքով կշռել 4-5 կգ հումք (խնձոր կամ գազար): Կշռված հումքը լվանալ և տեսակավորել, հեռացնել ոչ պիտանի պատուղները:

Գազարի օգտագործման դեպքում հեռացնել ծայրամասերը:

Աշխատանքի երկրորդ փուլի անցկացումը:

Սինչև աշխատանքը սկսելով պետք է ստուգել՝

- ա) Սեքենայի մաքրությունը:
- բ) Սեքենայում օտար մարմինների առկայությունը:
- գ) Սեքենայի սարքին լինելը (փորձարկում մանրացման միջոցով):

Այնուհետև մեքենայի մեջ լցնել հումքը, իսկ մանրացված հումքի համար ներքենում դնել թաս: Սեքենայի աշխատանքի ընթացքում չի բույլա-

տրվում ձեռք տալ պտտվող մասերին, ինչպես նաև դուրս թափվող հումքին:
Հումքը մանրացնելուց հետո անջատել շարժիչը:

Ստացված զանգվածը թասում լավ խառնել՝ միատարր զանգված
ստանալու համար:

Խառնված մասը բաժանել 4 հավասար մասերի՝ յուրաքանչյուր մասը
1 կգ կշռով:

Առաջին բաժինը քողմնել մամլելու համար:

Երկրորդ բաժինը նորից մանրել՝ ավելի մանր մասեր ստանալու հա-
մար:

Երրորդ բաժինը եմբարկել էլեկտրա մշակման:

Աշխատանքի երրորդ փուլի անցկացումը:

Մանրացված զանգվածի ջերմային մշակումն իրականացնել գոլորշու
միջոցով: Որպես գոլորշու ստացման աղբյուր օգտագործել ավտոկլավը,
որի համար, մինչև աշխատանքը սկսելը, ավտոկլավը՝ ծավալի 1/4 մասով
լցնել ջրով և տաքացնել մինչև եռման ջերմաստիճանը:

Մանրացված զանգվածի երրորդ բաժինը լցնել մետաղյա զամբյուղի
մեջ և կախել ավտոկլավում:

Ավտոկլավի կափարիչը փակել և բացել կափարիչի վրայի փականը,
որտեղից պետք է ինտենսիվ կերպով գոլորշի դուրս գա: Խնձորի զանգվածի
դեպքում պահել 5 րոպե, գազարի զանգվածի դեպքում՝ 10 րոպե:

Գոլորշահարելուց հետո անջատել ավտոկլավի տաքացնող սարքը,
բացել կափարիչը, հանել զամբյուղը, պարունակությունը դատարկել թասի
մեջ և ուղարկել մամլման:

Աշխատանքի չորրորդ փուլի անցկացումը:

Մինչև աշխատանքը սկսելը անհրաժեշտ է մանրակրկիտ ծանոթա-
նալ սարքի և նրա աշխատանքի հետ:

Պետք է ստուգել սարքի գործուն լինելը և դրանում օտար մարմինների
բացակայությունը:

Այնուհետև անհրաժեշտ է միացնել շարժիչը և էլեկտրապլազմոլիզա-
տորը, որոշ ժամանակ ազատ աշխատեցնել առանց հումք մատուցելու,
որից հետո միացնել էլ. լարվածությունը սարքի գլանիկներին և դիտել վոլտ-
մետրի ցուցմունքը, հետո սկսել հումքի մատուցումը:

Հումքն անհրաժեշտ է մատուցել հավասարաչափ՝ միանգամից շմա-
տուցելով մեծ քանակի հումք:

Էլեկտրապլազմոլիզատորի աշխատանքի ժամանակ անհրաժեշտ է
ցուցաբերել մեծ զգուշություն, ձեռքով կամ որևէ այլ իրով չփառել սարքի մե-
տաղական մասերին:

Պլազմոլիզատորի աշխատանքի ժամանակ անհրաժեշտ է
ցուցաբերել մեծ զգուշություն, ձեռքով կամ որևէ այլ իրով չփառել սարքի մե-
տաղական մասերին:

Աշխատանքի հիմգերորդ փուլի անցկացումը:

Մինչև աշխատանքը սկսելը պետք է ծանոթանալ մերենայի հետ, ստուգել ամեն ինչ կարգին է, թե ոչ:

Նախնական մշակման ենթարկված հումքը ենթարկել մամլման հետևյալ հերթականությամբ:

1. Մեկ անգամ մանրացված հումքը:
2. Կրկնակի մանրացված հումքը:
3. Զերմային մշակման ենթարկված հումքը:
4. Էլեկտրամշակման ենթարկված հումքը:

Տարբեր եղանակներով նախնական մշակման ենթարկված հումքը բաժանել երկու հավասար բաժինների, այնպես որ յուրաքանչյուր բաժնում լինի ոչ պակաս 400 գ հումք:

Յուրաքանչյուր բաժին առանձին լցնել կտորի անձեռոցիկների մեջ և ծալել ծրարաձև, այնուհետև մամլիչի մեջ դնել առաջին ծրարը, որի վրա մետաղական ցանց, ապա երկրորդ ծրարը, նորից ցանց և իջեցնել մամլիչի սկավառակը, մամլումը կատարել այնպես, որպեսզի ծրարները թեքված չլինեն և նի կողմը լավ մամլվի, իսկ մյուսը՝ ոչ: Մամլման պրոցեսը պետք է տանել դանաղաղ, քանի որ արագ մամլելիս՝ անձեռոցիկները կարող են պատռվել:

Մամլումը համարվում է ավարտված, եթե անջատվող հյութը սկսում է գալ կաթիլների ձևով, բավականին երկար ընդմիջումներով:

Մամլումը ավարտելուց հետո անձեռոցիկները լավ մաքրել հյութից և հավաքել:

Մամլման ժամանակ անհրաժեշտ է հետևել գործընթացի դինամիկային: Այսպես, մինչև մամլման սկսվելը կշեռքի վրա կշռել ապակյա տուփը և կշեռով փոխարդել մամլիչի թասի տակ և հավաքել հյութը, որն անջատվել է մինչև մամլումը, այնուհետև, եթե սկսում է հյութը անջատվել մամլման հետևանքով, անմիջապես փոխել տուփը և գրանցել ժամանակը: Երկրորդ տուփը հեռացնել 2-3 րոպե հետո և դնել երրորդ տուփը և այսպես յուրաքանչյուր 2-3 րոպեն մեկ անգամ փոխել տուփը մինչև գործընթացի ավարտվելը:

Յուրաքանչյուր փուլում անջատված հյութը առանձին կշռել և հավաքել հավաքարանում:

Պրոցեսը վերջացնելուց հետո ամբողջ հյութը հավաքել, կշռել և որոշել նրա տուկոսը՝ մամլիչ լցնելուց առաջ ունեցած կշռի համեմատությամբ:

Փորձը նույնությամբ կատարել բոլոր 4 տարբեր ձևերով նախապատրաստված նմուշների համար:

Ստացված տվյալների վերլուծումը և գրանցման կարգը: Ստացված բվական տվյալները գրանցել հետևյալ աղյուսակներ 115-ում և 116-ում:

Հյութի անջատման դինամիկան

№		Տևողությունը, րոպե	Ստացված հյութի քանակը			
			1	2	3	4
1	1-ին հավաք.					
2	2-րդ հավաք.					
3	3-րդ հավաք.					
4	4-րդ հավաք.					

Հյութի ելքը

№	Նախնական մշակման ձևը	Հումքի կշիռը մինչ մամլումը	Ստացված հյութի ընդհա- նուր քանակը	Հյութի ելքը սովորություն	Ծանոթություն
1					
2					
3					
4					

Աղ. 115-ում 1, 2, 3, 4 թվերը ցույց են տալիս նախնական մշակման ձևերը, ըստ վերը նշված հերթականության: Աղյուսակ 115-ի տվյալների համաձայն անհրաժեշտ է կառուցել գրաֆիկ:

Արցիսների առանցքի վրա տեղադրելով ժամանակը րոպեներով, օրինատների առանցքի վրա հյութի ելքը գրանցներով՝ կառուցել կորը:

Կառուցելով բոլոր 4 կորերը՝ պետք է համեմատել ընդհանուր հյութի ելքերը, հյութի ելքերի քանակությունն ըստ ժամանակի, որից հետո պետք է հետևություն անել թե որ ձևով նախնական մշակումն է տալիս հյութի մեծ ելք, մամլման պրոցեսի հեշտացում և ժամանակի կրճատում:

Փորձը կատարելուց հետո պետք է գրանցել հետևյալ նյութերը՝
ա) Աշխատանքի կրծատ նկարագիրը:

բ) Էլեկտրապաղպաղովատորի կառուցվածքը և աշխատանքը:

1. Տվյալներ՝ բոլոր ձևերով նախնական մշակման ենթարկված հումքի մասին:

Մանրացման դեպքում՝ մանրացման աստիճանը:

Զերմային մշակման դեպքում՝ զերմաստիճանը և ժամանակը:

Էլեկտրամշակման դեպքում՝ վոլտմետրի և ամպերմետրի ցուցմունքները, բացվածքի մեծությունը և շարժիչի պտույտների թիվը:

2. Հյութի ելքի թվական տվյալների ստացում և գրանցում աղյուսակներում:

Հյութի ելքի դինամիկայի թվական տվյալների գրանցում:

Հյութի ելքի արագության գրաֆիկի կառուցում:

Ստացված տվյալներից կատարվող հետևություններ:

ՊՏՂԱՀԱՏՈՎԱՎՈՐԻՆ ՀՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐՁԵՑՈՒՄԸ ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐՈՎ

Պտղահատովավորին պարզեցրած հյութերն իրենցից ներկայացնում են շաքարների, օրգանական բրուների, պեկտինային նյութերի, հանքային աղերի, սպիտակուցների, դարաղային, գունավորող և հումքի կազմի մեջ մտնող այլ նյութերի ջրային լուծույթներ: Պտղահատովավորին պարզեցրած հյութերն ունեն բարձ հումքին բնորոշ համ և արոմատ:

Պարզեցրած հյութերը ստացվում են հյութը անզեն աչքով տեսանելի, կախված և որոշ չափով կոլորիդ մասնիկներից ազատելով:

Արտադրում են բալի, խաղողի, նոռն, տանձի, կարմիր հաղարջի, կեռասի, խնձորի և այլ պարզեցրած հյութեր:

Մամլումից ստացված չպարզեցված (պղտոր) հյութն իր մեջ պարունակում է պտղամսի տարրեր չափերի մասնիկներ և 10-5 ամ չափեր ունեցող կոլորիդ մասնիկներ:

Հյութերի պարզեցման համար կիրառվում են ֆիզիկական, ֆերմենտային, կոլորիդա-քիմիական և քիմիական եղանակներ:

Պարզեցման ֆերմենտային եղանակը հիմնված է հյութում գտնվող բնական կամ դրսից ներմուծված ֆերմենտների գործունեությամբ ընթացող կենսաքիմիական գործընթացների վրա, արդյունքում իրականանում է կոչտ մասնիկների նստեցում: Այսպես, տեղի է ունենում հյութի ինքնապարզեցում և պարզեցում ֆերմենտային պրեպարատներով:

Ֆերմենտներ

Ֆերմենտները (էնզիմ, էլիկուրի - արարական «ալիկսիր» բառից, որը նշանակում է իմաստության քար կամ կյանքի հյութ) մարդկության կողմից օգտագործվում են անհիշելի ժամանակներից: Այսպես՝ աստվածաշնչում գրված է՝ «Նոյ նահապետը սկսեց մշակել հողը և տնկեց խաղողի որթեր: Եվ նա զինի խմեց ու հարթեց»: Դեռ հնուց պանրի պատրաստման համար օգտագործվել է հորթերի ստամոքսից ստացված ֆերմենտային շիճուկ: Սեծ մտածող Արիստոտելը (384-322 թթ. մ.թ.ա.) գրել է, որ հորթերի ստամոքսում սպարունակվող շիճուկը կաթ է, որը իր մեջ կրակ է պարունակում, իսկ այն առաջանում է կենդանու օրգանիզմում մարմնի շերմության հաշվին: Եթե մենք այսօր «կրակ» խոսքի փոխարեն օգտագործենք «ֆերմենտ», ապա Արիստոտելի նկարագրությունը կհնչի շատ արդիական: Ֆերմենտների ուսումնասիրությանը սկսել են գրաղվել 18-րդ դարի վերջերից, սովորաբար «ֆերմենտացիա» անվանվել է այն գործընթացը, երբ մի նյութի ազդեցությամբ տեղի է ունեցել մեկ այլ նյութի քայլայում:

Ֆերմենտացիոն գործընթացների ուսումնասիրման բնագավառում մեծ աշխատանքներ են կատարել Ռենե Անտուան Ռենյուրը (1683-1757), Լազար Սպալանցանին (1729-1799), Անտուան Լորան Լավուազիեն

(1743-1794), Կոնստանտին Գուտլիք Սիգիզմունդ Կիրդինֆը (1764-1833), Էդվարդ Բուխները (1860-1917), Թեոդոր Սվենթերզը (1884-1971) և ուրիշներ:

Ժամանակակից գիտությունն ուսումնասիրում և գտնում է այդ իրոք «կյանքի էլիկոսիր» ֆերմենտների գործունեության շարժիչ ուժը, առանց այդ կենսաբանական կատալիզատորների անհնար է պատկերացնել կյանքը: Դրանք ուղղում և կարգավիրում են բոլոր կենդանի օրգանիզմներում ընթացող միջնավայր քիմիական պրոցեսներ: Միայն ֆերմենտների ներգործությամբ է, որ վիտամինները, հորմոնները և միկրոտարրերը ձեռք են բերում ակտիվություն:

Ֆերմենտներն օգնում են բժիշկներին ճշտելու հիվանդության պատճառը, դրանք օգտագործվում են մարսողական գործընթացի խանգարման, թրոմբոզների, վերքերի և այլ հիվանդությունների բուժման ժամանակ:

Աննդարդյունաբերությունում ֆերմենտներն օգտագործվում են զարեցի, պանիրների, մսի հաստնացման, մրգային հյութերի պարզեցման, գինեգործության և այլ արտադրատեսակների տեխնոլոգիական պրոցեսներում: Այսօր արդեն ֆերմենտների օգնությամբ արտադրվում է միջնավայր տոննաներ ցածր կալորիական «շաքար», որը առանձնանում է իր խիստ արտահայտված քաղցր համով: Մինթեզվում են նոր տեսակի դեղամիջոցներ, արտադրվում տարբեր դիետիկ սննդամբերներ և անասնակեր:

Գենային ինժեներիայի ակնհայտ հաջողությունները հնարավոր դարձան միայն ֆերմենտները որպես մոլեկուլյար գործիքներ օգտագործելու շնորհիվ:

Ֆերմենտների ապագան կանխատեսվում է շատ պայծառ, այն կարող է վերաբերվել էներգիայի վերականգնման աղբյուրներին, հումքի առավել ռացիոնալ օգտագործմանը, հիվանդությունների բուժման նոր ուղղություններին, ինչպես նաև մարդկությանը սննդամբերով ապահովմանը:

Այժմ հսկ կարելի է խոսել կենսատեխնոլոգիայի (ապագայի սառը քիմիայի) մասին, որը բույլ կտա նվազագույն էներգածախսումներով իրականացնել բոլորովին նոր, նպատակառությամբ սինթեզներ:

Հյութերը ֆերմենտներով պարզեցնելու տեխնիկան

Պտղահատապտղային հյութերի պարզեցման համար օգտագործվում են մաքրված պեկտոլիտիկ ֆերմենտային պրեպարատներ, որոնք հյութերում պարունակվող պեկտինային նյութերը քայլայում են մինչև ջրալուծ պարզ քիմիական միացություններ:

Ֆերմենտային պրեպարատները սովորաբար կիրառվում են կայուն կոլիխիդական կամակարգ ունեցող պտուղներից (խնձոր, սալոր, հաղարջ և այլն) բնական հյութեր ստանալու համար: Ֆերմենտներով պարզեցման տեխնոլոգիայի հիմնական բերությունը ընդհատ լինելն է:

Հստ իրենց գործունեության ֆերմենտները խիստ առանձնահատուկ են, այսպես՝ սախարոզայի քայլայումը արագացնող ֆերմենտները չեն նպաստում մալթոզայի քայլայմանը և ընդհակառակը:

Բնական կատալիզատորների ակտիվությունը կախված է ջերմաստիճանից: Շատ ֆերմենտների համար լավագույն ջերմաստիճան է համարվում 40°C -ին մոտ ջերմաստիճանները: Ավելի ցածր և բարձր, ասենք $50-60^{\circ}\text{C}$ -ի սահմաններում նկատվում է ֆերմենտային ակտիվության անկում: 80°C -ից բարձր ջերմաստիճաններում ֆերմենտների մեծ մասը ենթարկվում է ինակտիվացիայի, իսկ 100°C -ում տեղի է ունենում բոլոր տեսակի ֆերմենտների արագ և լրիվ ինակտիվացիա (քայլայում):

Ֆերմենտների այդ հատկությունից օգտվում են պսուղբանջարեղենի պահածոյացման ժամանակ, երբ պահանջվում է հումքի ոչ ցանկալի ֆերմենտային փոփոխության կանխում: Օրինակ, մաքրված կամ կտրատված պտուղբանջարեղենների գույնի մգացումը կանխելու համար հումքը ենթարկվում է ջրախաշման:

0 $^{\circ}\text{C}$ -ում ֆերմենտները ակտիվ չեն և նյութափոխանակային պրոցեսներ համարյա չեն ընթանում: Սրամից օգտվում են պտուղների տևական պահպանման ընթացքում, երբ ստեղծվում են 0 $^{\circ}\text{C}$ -ին մոտ ջերմաստիճաններ:

Ֆերմենտների ակտիվությունը կախված է նաև միջավայրի pH-ից, որը տարբեր ֆերմենտների համար տատանվում է բավականին լայն սահմաններում (1,5-9,0):

Մեկ տոննա հյութի պարզեցման համար ծախսվում է մոտավորապես 0,2-0,3 կգ ֆերմենտային պրեպարատ՝ կախված վերջինիս ակտիվությունից:

Ֆերմենտացիայի տևողությունը կազմում է 3-6 ժամ՝ $40-45^{\circ}\text{C}$ -ի պայմաններում, որից հետո հյութը ենթարկվում է դեկանտացիայի և տրվում ֆիլտրման:

Փորձի նպատակը: Որոշել պարզեցման լավագույն ջերմաստիճանը, պարզեցման համար անհրաժեշտ ֆերմենտի քանակը և պարզեցման տևողությունը:

Օգտագործվող հումքը և սարքերը: Խնձորի կամ խաղողի չպարզեցրած հյութ, պեպտոֆուտիդին ֆերմենտային պրեպարատ, ջրային բաղնիք, չափիչ գլաններ, կաթոցիչներ:

Աշխատանքի կառավարման հերթականությունը: Փորձի համար կարելի է օգտագործել խնձորի պտղամսով հյութ, ինչպես նաև բարձ խնձորի կամ խաղողի ջարդած զանգվածից մամլմամբ ստացված հյութ:

Փորձի համար նախօրոք պատրաստել 100 մլ պեպտաֆուտիդին ֆերմենտի 1 %-անոց ջրային լուծույթ:

10 չափիչ գլանների մեջ ըստ համարների՝ 1-10 լցնել 2-3 մլ ֆերմենտային լուծույթ, այսպես՝ 1-ում՝ 2 մլ, 2-ում՝ 2,1 մլ, 3-ում՝ 2,2 մլ և 10-ում՝ 3 մլ, այնուհետև գլանները լցնել պտղամսով կամ չափագրած հյութով՝ մինչև 100 մլ-ի նիշին հասնելու: Գլանների պարունակությունը լավ խառնել և դնել 40°C -ի ջրային բաղնիքի մեջ, բողնել հանգիստ 2 ժամ տևողությամբ:

Փորձը նույնությամբ կատարել ջրային բաղնիքի 30°C -ի և 50°C -ի պայմաններում: Նշված բոլոր ջերմաստիճաններում փորձը կրկնել՝ ֆերմենտացիան տամելով 3 և 4 ժամ: Պարզեցման լավագույն ջերմաստիճանը, տևողությունը և պեպտաֆուտիդին ֆերմենտի տոկոսային պարունակության չափը որոշել գլաններում պարզեցրած հյութերի գունային համեմատությամբ և գլանի ներքևում նստած նստվածքի չափով:

Ֆերմենտացիայի տևողության ավարտից հետո կարելի է նաև հյութը ցենտրիֆուգել և մամլել:

ՄՐԳԱՅԻՆ ՀՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐՁԵՑՈՒՄ ՍՈՄՆՁԱՆՅՈՒԹԵՐՈՎ

Մրգային հյութն իրենից ներկայացնում է շաքարների, քրուների, աղերի, սպիտակուցների, դարադանյութերի, գունավորող նյութերի և հումքի կազմի մեջ մտնող այլ նյութերի ջրային լուծույթ:

Պտղից անջատված հյութը պարունակում է պտղի պտղամսի կոչտ մասեր:

Պարզեցրած հյութեր ստանալու համար անհրաժեշտ է ազատվել սովորական աչքի համար տեսանելի կախված մասնիկներից:

Թարմ ստացված հյութի մեջ այդ մասնիկները դժվար են նստում, նույնիսկ ավելի խոշոր մասնիկների նստեցման համար բավականին ժամանակ է անհրաժեշտ լինում, իսկ միայն ցենտրիֆուգելով և ֆիլտրացիայով պարզ հյութ ստանալ հնարավոր չէ, քանի որ առանց նստեցման ֆիլտրնան պրոցեսը շատ դանդաղ է ընթանում, և ֆիլտրատը ստանում է մուգ պղտոր գունավորում, քանի որ պտղամսի մասնիկները փակում են ֆիլտրող նյութի անցքերը: Մասնիկների հեռացումը դժվարություններ է ներկայացնում այն պատճառով, որ նրերը իրենից ներկայացնում է կոլորի լուծույթ:

Պտղայիութերի պարզեցումը կատարվում է հետևյալ եղանակներով՝

1. Ֆիլիկական եղանակ, որը կապված չէ հեղուկ ֆազայի կոլորի բնույթի քիմիական փոփոխության հետ: Այս եղանակին են վերաբերվում կոչտ ֆիլտրացիան, նստեցումը, ցենտրիֆուգումը, էլեկտրասեպարացիան և բենտոնիտով մշակումը:
2. Ֆերմենտատիվ եղանակ, որը բնական կամ արհեստական ֆերմենտների ներգործությամբ տեղի ունեցող հյութի կենսաքիմիական և ֆիզիկաքիմիական փոփոխությունն է:

Ֆերմենտները և ֆերմենտացիան պատրաստուկները ստացվում են բորբոսամներից և բնական ճամապարհով հյութը ինքնապարզեցնում:

3. Կոլորիդաքիմիական եղանակ, որի հիմքում ընկած է կոլորի համակարգի քայլացումը, այսինքն՝ տարրեր եղանակներով ստունձումը, կուպաժի օգնությամբ պարզեցումը, ջերմային եղանակով վերամշակումը (արագ տաքացում, սառեցում, հալում) և կուագույանտով (սպիրտ) մշակումը:

4. Քիմիական եղանակ, որը հիմնվում է բնական նյութերի վրա, որոնց փոխներգործությունից հյութը պարզվում է, ավելացվում է նաև քիմիական ռեակտն և այլն:

Պարզեցման մի քանի եղանակներ կրում են համակցված բնույթ:

Պարզեցումը սոսնձանյութերով

Սոտղայութերի պարզեցումը հիմնականում կատարվում է ժելատինով, բենտոնիտով և տանինով:

Ժելատինը ստացվում է կենդանիների ոսկորներից, կրծիկային մասերից, կաշվից՝ տաք ջրով քաշվածք վերցնելու միջոցով՝ նախօրոք դրանք ենթարկելով բրվածնային մշակության:

Քաշվածքը ֆիլտրվում է, գունաթափվում, ապա խտացվում վակուումի տակ մինչև 10 % խտորդյան և հովացվում: Ստացվում է դոնդողանման զանգված, որը չորացվում է 15-20 °C-ի պայմաններում:

Գոյություն ունի 2 տեսակի ժելատին՝ թանկարժեք – լենի և էժանագին – օստեոկլո:

Ժելատինը լինում է թիթեղներով (7-16 սմ) և մանր կտորներով: Գոյնը՝ անգույն քափանցիկից՝ մինչև սարազույն: Ժելատինը սառը ջրում չի լուծվում, այլ միայն ուռչում է, լավ լուծվում է տաք ջրում:

Ժելատինը ամենատարածված սոսնձանյութն է, որ լավ արդյունք է տալիս, ինչպես հյութերի, այնպես էլ սեղանի սպիտակ և կարմիր, դեսերտային, քնդեցրած գինիների պարզեցման համար:

Ժելատինը հիանալի արդյունք է տալիս տանինի, դեղին արյան աղի կամ բենտոնիտի հետ:

Սոսնձան համար անհրաժեշտ ժելատինի քանակը որոշվում է փորձնական եղանակով:

Փորձի նպատակը: Ուսումնասիրել տարբեր սոսնձանյութերի սոսնձելու ունակությունը պատղայութերի վրա՝ առանձին և համատեղ օգտագործելիս: Որոշել դրանց հարաբերակցությունը և անհրաժեշտ քանակը:

Օգտագործվող հումքը և սարքերը: Փորձանոթ՝ 30 հատ, 10 մլ-անոց կարոցիչ՝ հյութի համար, 1 մլ-անոց կարոցիչ 0,1 մլ բաժանմունքներով, ժելատինի 1 %-անոց լուծույթ, տանինի 1 %-անոց լուծույթ, խնձորի չպարզեցրած հյութ:

Աշխատանքի կատարման հերթականությունը: Փորձանոթները դնել 3 շարքով, յուրաքանչյուրում 10 հատ և համարակալել, ապա լցնել 100 մլ հյութով:

Առաջին շարքի փորձանոթների հյութը պարզեցնել առանց տանինի ավելացման:

Երկրորդ շարքի բոլոր փորձանոթների մեջ լցնել 0,1 մլ տանին:

Երրորդ շարքի մեջ՝ 0,2 մլ տանին: Տանին ավելացնելուց հետո, այն լավ խառնել հյութի հետ: Այնուհետև, ըստ համարների՝ 1-ից մինչև 10-ը, յու-

բարանչյուր շարքին ավելացնել 0,1 մլ-1 մլ ժելատին: Թողնել հանգիստ 20-30 րոպե:

Սոսմձող նյութի դոզան հաշվել, ելնելով այն փորձանորդից, որի տակ ամենից շատ է նատել բամբականման նստվածքը:

Արդյունաբերության մեջ սոսմձումը կատարվում է 10-12 °C-ի տակ, որը տևում է 6-10 ժամ:

Մեկ տոննա հյութին ծախավում է մոտավորապես 100 գ տանին և 200 գ ժելատին:

Չնայած երկարատևությանը՝ այս եղանակը լավագույններից է:

Երբեմն գործընթացի արագացման համար տանինը փոխարինվում է խաղողի չորացրած կորիզով:

Այս դեպքում խաղողի հյութը պարզվում է 5-10 րոպեում, արագ է պարզվում նաև խնձորի հյութը:

ԼՈԲԱԶԳԻՆԵՐԻ ՈՒՌԱՑՈՒՄԸ

Ուսումնասիրման ենթակա հարցեր

1. Լորազգիների ուռճեցման ունակությունը:
2. Մսա-բանջարեղենային պահածոների արտադրության տեխնոլոգիան:
3. Լորազգիների ուռճեցման որոշման նշանակությունը պահածոների արտադրության մեջ:
4. Ուռճեցման արագության կախվածությունը ժամանակից:

Փորձի նպատակը: Ուսումնասիրել լորազգիների ուռճեցումը՝ տարբեր պայմաններում բրոց դնելով:

Աշխատանքի կատարման ենթականությունը: 10 գ լորին տեղավորել չափիչ գլանի մեջ, որը մինչև այդ ծավալի կեսի չափով լցված է լինում ջրով, գլանում սկզբնական և վերջնական ծավալների տարբերությամբ որոշել լորու ծավալը:

Այնուհետև լորին լցնել ցանցի վրա և իջեցնել սառը ջրի մեջ որևէ անորում և այդպես պահել 70 րոպե:

Յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ անգամ որոշել կշռի և ծավալի ավելացումը: Դրա համար ցանցը հանել ջրից, բափահարել, որպեսզի հեռանան ջրի կաթիլները, չորացնել ֆիլտրի բրոռվ և կշռել, որոշել կշռի մեծացման տոկոսը, այնուհետև չափիչ գլանը ծավալի կես մասով լցնել ջրով և որոշել ծավալը վերը նշված եղանակով, հաշվել ծավալի մեծացման տոկոսը:

Փորձը նույն ձևով կատարել 15, 45 և 90 °C-ի պայմաններում:

Փորձի տվյալները գրանցել հետևյալ աղյուսակում:

Լորու ծավալի մեծացումը 15, 45 և 90 °C-ի պայմաններում՝ կախված ժամանակից:

Զերմաստիճան	Թրցոց դժեւու ժամանակը, րոպե			
	10	20	30	40
15 °C				
45 °C				
90 °C				

Նմանատիպ աղյուսակ կազմել նաև կշռի ավելացման համար:

Պրոցեսի դիմամիկան ուսումնասիրելու նպատակով կառուցել կշռի և ծավալի մեծացման կորեք, կախված ժամանակից, և համեմատել միմյանց հետ: Հետևություն անել ուռճեցման արագության վերաբերյալ՝ կախված ջրի տարրեր չերմաստիճաններից:

ԳԼՈՒԽ 21. ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՍՏԵՍ

Պահածոների որակը գնահատվում է զգայառոշման, քիմիկա-տեխնիկան և մանրէաբանական հետազոտություններով:

Պահածոներ արտադրող ձեռնարկությունը կարող է բողարկել միայն այնպիսի պատրաստի մթերքներ, որոնց որակը կհամապատասխանի գործող ստանդարտներին կամ տեխնիկական պայմաններին:

Ցանկացած պահածոյի կազմային բաժինների և նշանակության բնորշումից զատ, պահածոների ստանդարտներում նշվում է պահածոյի տեսակը և անվանումը, հումքին և օժանդակ նյութերին ներկայացվող պահանջները, տրվում զգայառոշման, ֆիզիկա-քիմիական, քիմիական և մանրէաբանական ցուցանիշների բնորբագրերը, որոնք ապահովում են պահածոյի սննդարժեքը, հավաստում մթերքի անվնաս լինելը: Ստանդարտներում պարունակվում են նաև նշումներ հումքի, օժանդակ նյութերի, պատրաստի պահածոների, տարաների, փաթեթավորման, պիտակավորման, տեղափոխման և պահպանման վերաբերյալ, ըստ համապատասխան ԳՈՒՏ-երի:

Ընտրված միավոր պահածոների տարաները ենթարկվում են զննման, նշելով պիտակի բովանդակությունը և վիճակը, տարայի արտաքին տեսքը, տեսանելի առկա կամ բացակա թերությունները, այն է կափարիչի և իրանի դեֆորմացիան, կոռոզիայի առկայությունը և տարածվածությունը, մակափակման արատները, անզեն աշքով տեսանելի հերմետիկության խախտումները և այլն: Համապատասխան ԳՈՒՏ-ով որոշվում է տուփերի հերմետիկությունը, իսկ թիթեղյա տուփերի համար պատերի ներքին մակերեսի վիճակը:

Մթերքի ստերիլության մանրէաբանական հետազոտություններն իրականացվում են դեկավարվելով համապատասխան ԳՈՒՏ-երով և գործող հրահանգներով:

Զգայառողջման ցուցանիշների հետազոտման նպատակով ընտրված տուփերից առանձնացվում է մեկը, բաց է արվում և եթե դա մսի պահածո է, ապա նշվում է մսի և լցայուրի արտաքին տեսքը, մսի կազմությունը, հոտը և համը, թե սառը վիճակում և թե տաքացնելուց հետո: Ձկնային պահածոյի դեպքում նշվում է արտաքին տեսքը, ձկան մսի կազմությունը, հոտը և համը սառը վիճակում: Նման ցուցանիշների անհրաժեշտ է որոշել նաև բանջարեղենային ու մրգային պահածոների որակը գնահատելու: Պահածոների համը գնահատվում է միայն նորմալ հոտի և պարզեցն մանրէների բացակայության հավաստի լինելուց հետո:

Պահածոյի մաքուր քաշի որոշման նպատակով լավ լվացված և չորացված տուփը կշռվում է տեխնիկական կշռով 0,5 գ ճշտությամբ, ապա բաց է արվում, դատարկվում պարունակությունը և կշռվում լվացված չորացված տուփը: Չքացված և դատարկ տուփերի կշիռների տարրերությամբ որոշվում է մթերքի մաքուր քաշը:

Պահածոների կազմային բաժինները որոշվում են ըստ Գ-ՈՒՏ 8756.1-70-ի, այսպես՝ մրգային կոմպոսիտներում, բանջարեղենային բնական պահածոներում, մարինադմերում կազմային բաժինների որոշման համար արտաքինից լավ մաքրված տուփը կշռվում է, բաց է արվում և ամբողջ պարունակությունը լցվում նախօրոք կշռված մաքուր և չոր հախճապակյա թասի վրա դրված մաղի մեջ: Մաղի տրամագիծը պետք է լինի 20-30 սմ, բարձրությունը՝ 10-15 սմ և 1 սմ² մակերեսում պետք է ունենա 2,5-3 մմ տրամագծով 4 անցք: Պահածոն մաղի վրա պետք է բողնվի 10 ր, որպեսզի հեղուկն ամբողջապես հոսի հախճապակյա թասի մեջ, որից հետո կշռվում է հախճապակյա թասը, դատարկ տուփը, որոշվում մաքուր քաշը և բաղադրիչների հարաբերությունը:

Մուրաքաներ հետազոտելիս՝ վերցվում է 200 գ նմուշ, ջրային բաղնիքում տաքացվում մինչև 60 °C, տեղափոխվում մաղի մեջ և որոշվում բաղադրիչների հարաբերությունն ու մաքուր քաշը:

Չորացրած մրգերից և բանջարեղեններից վերցվում է 200 գ նմուշ, դրվում սպիտակ բղբի վրա տեղադրված ապակու վրա, նշտարով կտրատվում մասերի, որոշվում կողմնակի խառնությունների և վնասված պտուղների բանակը:

Սննդամբերքների համար կարևոր նշանակություն ունեն զգայառողջման ցուցանիշները: Զգայառողջման սուբյեկտիվությունը բացառելու համար այն պետք է անցելացնեն կամ հմուտ մասնագետներ (դեղուստատորներ) կամ մարդկանց հնարավորինս մեծ խումբ (զանգվածային համտես): Երկրորդ դեպքում ստացվում են առավել հավաստի արդյունքներ:

Սննդամբերքների դեգուստացիոն գնահատման ընդհանուր ցուցանիշներում ամենակարևոր նշանակությունը հատկացվում է համային զգայառողջմանը: Համի զգացումը գրգռվում է միայն թքի մեջ լուծվող նյութերի միջոցով, որոնք և այդ ընթացքում առաջացնում են քաղցր, կծու, դառը, թքու,

այրող և աղի համային զգացողություններ: Համի սրությունը կախված է այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են ջերմաստիճանը և կազմությունը: Կազմությունը պայմանավորում է պնդության, փափկության, համասեռության զգացումները: Ծաշակելիս՝ համային զգացումը միաձուլվում է շոշափելիքի զգացման հետ, այդպիսով ձևավորելով տպավորություն համի նկատմամբ:

Դեգուստացիան անհրաժեշտ է իրականացնել հատուկ մշակված կարգով՝ հաշվի առնելով մթերքի կազմի յուրահատկությունը և ֆիզիկաքիմիական վիճակը: Դեգուստացիայի կարգը պետք է բացահանգանքանը խանգարող և շերող ցանկացած գործոն, որոնցից են՝ հոգեկան ներգործությունը, կողմնակի հոտերը, խառնված համերը և այլն: Ներշնչման գործոնների բացառման համար նպատակահարմար է դեգուստացիան անցկացնել անտեղյակ կարգով, այսինքն դեգուստատորին նախօրոք չպետք է հայտնի լինի մթերքի արտադրման վայրը, ժամանակը, արտադրման եղանակը, բաղադրատոմսը: Այդ նպատակով դեգուստացիայի են ենթարկվում նմուշներ, որոնք միմյանցից տարբերվում են միայն պայմանական համարներով:

Արդեն փորձարկման ենթարկված մթերքի հոտի և համի ազդեցությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր նմուշի փորձարկումից հետո բերանը ողողել ջրով, երկու տարբեր մթերքների փորձարկումների միջև պահպանել փոքր դադար: Դեգուստատորին չի կարելի ծանրաբեռնել մեծ քանակի նմուշների փորձարկումներով: Համեմատելի արդյունքներ ստանալու համար գնահատումը արտահայտվում է պայմանական ցուցանիշներով (բալեր): Ցուրաքանչյուր առանձին ցուցանիշի կարևորության աստիճանից կախված, մթերքը գնահատելիս, տրվում են տարբեր բալեր:

Գոյություն ունի բալային գնահատման երկու համակարգ: Մեկն ընդգրկում է միայն զգայառոշման, մյուսն առավել ընդգրկում է և ենթադրում է նաև տեխնիկական և քիմիական կազմի ցուցանիշներ:

Զգայառոշմամբ գնահատումը կատարվում է ըստ հետևյալ սխեմայի՝

<i>Ցուցանիշ</i>	<i>Բայլ</i>
Համ և հոտ	40
Արտաքին տեսք	20
Գույն	25
Կազմություն	15

Մրգաբանջարեղենային պահածոների լավագույն նմուշները ստանում են 86 և ավելի բալեր, 70 բալից ցածր ցուցանիշով պահածոները համարվում են անբավարար որակի:

Պահածոների սննդարժեքի վերջնական գնահատման համար անհրաժեշտ է լուսաբանել նաև դրանց յուրացման աստիճանը, այն է սպիտա-

կուցների լիարժեքությունը, հանքային կազմը, վիտամինների պարունակության չափը, կալորիականությունը:

Սննդամբերքներում էներգիայի հիմնական աղբյուր են համարվում յուրացվող ճարպերը, սպիտակուցները և ածխաջրատները: Դրանց այրման շերմաքանակը կախված է քիմիական կազմից և օրգանիզմում օրսիդացման աստիճանից: Յուրացվող ածխաջրատները և ճարպերը օրգանիզմում օրսիդացման են ամբողջությամբ մինչև ածխարքու գազի և ջրի: Սպիտակուցները, որոնց քայլայման հիմնական արգասիքը միզանյութն է, տիրապետում են շերմատվության որոշակի ունակության, որը ծախսվում է օրգանիզմի կենսական գործընթացներում, միջինը 1 գրամ սպիտակուցից կորուստները կազմում են 1,5 կկալ: Այդ պատճառով սպիտակուցների ֆիզիոլոգիական կալորիականությունը ստացվում է հավասար 4,1 (5,6-1,5) կկալ:

Սովորաբար միջին ֆիզիոլոգիական կալորիականությունը արտահայտվում է՝ սպիտակուցներ - 4,1, ճարպեր - 9,3, ածխաջրատներ - 4,1 կկալ, որոնց շնորհիվ հնարավոր է հաշվարկել ցանկացած սննդամբերքի կալորիականությունը:

Ենթադրենք համաձայն քիմիական տարրալուծման՝ ձկան պահածոյում չոր նյութերի պարունակության հաշվով սպիտակուցների քանակը հավասար է՝ 12, ճարպերինը՝ 15 և ածխաջրատներինը՝ 2,5 %-ի: Այդ պահածոյի 100 գ-ի սեռ

սպիտակուցներ	-	4,1 . 12 = 49,2
ճարպեր	-	9,3 . 15 = 139,5
ածխաջրատներ	-	4,1 . 2,5 = 10,25

$$\text{ընդամենը} \quad -- \quad 198,95 \text{ կկալ} = 835,6 \text{ կԶոուլ}$$

Հաճախ ստանդարտներում կալորիականությունը չի նշկում, քանի որ այն քիմիական շատ մեծություններ չի ընդգրկում:

ՀԱՍՏԵՍԻ ԹԵՐԹԻԿԻ ՆՄՈՒԾՆԵՐ

ՀԱՍՏԵՍԻ ԹԵՐԹԻԿԻ Նո _____

Համտեսողի ազգանունը _____
«_____» 200 թ, քաղաք _____

Այլուստ 118
ՀԱՏԵՍԻ 100 ԲԱԼԱՆՈՅ ՀԱՍՏԿԱՐԳ

№	Արտադրանքի անվանումը, տարին (ծածկագիրը)	Ցուցանիշները և գնահատականը բարով				
		Համ, հոտ 40	Արտաքին տեսք 20	Գույն 25	Կազմություն 15	Ընդհանուր բալը 100
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Եզրակացություն առանձին ցուցանիշների և ընդհանուր գնահատականի վերաբերյալ _____

Համտեսողի ստորագրությունը _____

ՀԱՍՏԵՄԻ 10 ԲԱԼԱՆՈՑ ՀԱՍՏԱԿՐՈ

№	Համտեսվող արտադրա- տեսակի անվանումը	Խելքուղու ռեզո	Գնահատման տարրերը					Եամբաւություն	
			0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Մթերքների օրգանոլեպտիկ գնահատումը (արտաքին տեսքը, համը, հոտը, գույնը, կազմությունը, բաղադրիչների քանակը և այլն) կատարել պահածոների սառը և տաք վիճակում՝ կախված տվյալ մթերքի սննդի մեջ օգտագործվելու ձևից:

Տարացվում են բանջարեղենի 1-ին և 2-րդ, խոզի ճարպով, ընդեղենային, ձավարաբանջարային ճաշատեսակները։ Սառը վիճակում համտես արվող պահածոների որակի վերաբերյալ կասկած առաջանալու դեպքում անհրաժեշտ է դրանք գնահատել նաև տաքացրած վիճակում։ Բանջարեղենի ճաշատեսակային պահածոները (1-ին ճաշատեսակները) համտեսից առաջ նորացվում են եռացող ջրով և մի քանի րոպե եփվում, ինչպես նշված է այսուակի վրա։

Օրգանոլեպտիկ գննման գնահատականի ներկայացվում է տուփի ամրող պարունակությունը, դրա համար այն նախապես տեղափոխվում է որևէ ափսեի մեջ։

Պահածոյի հեղուկ մասի թափանցիկությունը որոշելու համար տուփը բացելուց հետո այն լցվում է 6-8 սմ տրամագիծ ունեցող քիմիական բաժակի մեջ և դիտվում լույսի դիմաց։

Ձկան պահածոյի յուղը տուփից դատարկվում է ապակյա գլանի մեջ և 24 ժամ 20°C -ի պայմաններում հանգիստ թողնելուց հետո, դիտվում լույսի դիմաց՝ սպիտակ ֆոնի վրա։ Յուղը համարվում է թափանցիկ, եթե չունի պղտորություն կամ կախված մասնիկներ։

Բոլոր մթերքների գնահատումը ըստ օրգանոլեպտիկ ցուցանիշների՝ միջին նմուշի գննման և համտեսի միջոցով, կատարվում է համաձայն այն

օրգանուեպտիկ ցուցանիշների, որոնք նշված են տվյալ մթերքին վերաբերող ստանդարտի մեջ:

Օրինակ 109: Տոմասի հյութի որակի զմահատումը:

Համաձայն ՄՌ-ՏԾՈՒ 18/20-65-ի, տոմատի հյութը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին՝

Զգայաբանական ցուցանիշներ

Արտաքին տեսքը – միատարր հեղուկ, մանր, կախված պտղամսի մասնիկներով:

Թույլատրվում են հատ ու կենտ ջարդված տոմատի սերմեր և հյութի շերտավորում:

Համը և հոտը - դուրեկան, բնական, հասուն տոմատի պտուղներին հասուկ, առանց օտար համի և հոտի:

Գույնը - կարմիր կամ նարնջակարմրավուն, բնորոշ հասուն տոմատի պտուղներին:

Օտար խառնուրդների առկայություն չի թույլատրվում:

Զիմիական ցուցանիշներ

Չոր նյութերի պարունակությունը,
ըստ ռեֆրակտումետրի, %, ոչ պակաս - 4,5

Ծանր մետաղների աղերի պարունակությունը,

մգ 1լ հյութին, ոչ ավելի

պղինձ (հաշվարկած ըստ պղինձի) - 5

անագ (հաշվարկած ըստ անագի) - 100

կապար (հաշվարկած ըստ կապարի) - չի թույլատրվում:

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Աղյուսակ 120

Չոր հազեցած գոլորշի (ըստ ճնշման)

Շնչում, ρ մն/ս ²	Կգ/սմ ²	Ջերմաս- տիճան, °C	Խտություն, ρ , կգ/մ ³	Էնթհալպիա, կկալ/կգ		Ըոգեգոյացման ջերմաքանակ, r , կկալ/կգ
				կոնդեն- սատի յ'	գոլորշու րի"	
1	2	3	4	5	6	7
0,001	0,010	6,698	0,007595	6,73	600,1	593,4
0,0015	0,015	12,737	0,01116	12,78	602,8	590,0
0,002	0,020	17,204	0,01465	17,24	604,8	587,6
0,0025	0,025	20,776	0,01809	20,80	606,4	585,6
0,003	0,030	23,772	0,02149	23,79	607,7	583,9
0,004	0,040	28,641	0,02820	28,65	609,8	581,1
0,005	0,050	32,55	0,03481	32,55	611,5	578,9
0,006	0,060	35,82	0,04134	35,81	612,9	577,1
0,008	0,080	41,16	0,05421	41,14	615,2	574,1
0,010	0,10	45,45	0,06688	45,41	617,0	571,6
0,012	0,12	49,06	0,07938	49,01	618,5	569,5
0,015	0,15	53,06	0,09791	53,54	620,5	567,0
0,020	0,20	59,67	0,1283	59,61	623,1	563,5
0,025	0,25	64,56	0,1582	64,49	625,1	560,6
0,030	0,30	68,68	0,1877	68,61	626,8	558,2
0,036	0,36	72,91	0,2227	72,85	628,5	555,6
0,040	0,40	75,42	0,2458	75,36	629,5	554,1
0,050	0,50	80,86	0,3029	80,81	631,6	550,8
0,060	0,60	85,45	0,3594	85,41	633,4	548,0
0,070	0,70	89,45	0,4152	89,43	634,9	545,5
0,080	0,80	92,99	0,4705	92,99	636,2	543,2
0,090	0,90	96,18	0,5253	96,19	637,4	541,2
0,098	1,0	99,09	0,5797	99,12	638,5	539,4
0,108	1,1	101,76	0,6337	101,81	639,4	537,6
0,118	1,2	104,25	0,6875	104,32	640,3	536,0
0,127	1,3	106,56	0,7410	106,66	641,2	534,5
0,137	1,4	108,74	0,7942	108,85	642,0	533,1
0,147	1,5	110,79	0,8472	110,92	642,8	531,9
0,157	1,6	112,73	0,8999	112,89	643,5	530,6
0,166	1,7	114,57	0,9524	114,76	644,1	529,3
0,176	1,8	116,33	1,005	116,54	644,7	528,2
0,186	1,9	118,01	1,057	118,24	645,3	527,1
0,196	2,0	119,62	1,109	119,87	645,8	525,9
0,206	2,1	121,160	1,161	121,4	646,3	524,9
0,216	2,2	122,65	1,213	122,9	646,8	523,9
0,226	2,3	124,08	1,264	124,4	647,3	522,9
0,235	2,4	125,46	1,316	125,8	647,8	522,0
0,245	2,5	126,79	1,367	127,2	648,3	521,1
0,255	2,6	128,08	1,418	128,5	648,7	520,2

Աղյուսակ 120-ի շարունակություն

1	2	3	4	5	6	7
0,265	2,7	129,34	1,469	129,8	649,1	519,3
0,274	2,8	130,55	1,520	131,0	649,5	518,5
0,284	2,9	131,73	1,571	132,2	649,9	517,7
0,294	3,0	132,88	1,622	133,4	650,3	516,9
0,304	3,1	134,00	1,673	134,5	650,6	516,1
0,314	3,2	135,08	1,723	135,6	650,9	515,3
0,324	3,3	136,14	1,773	136,7	651,2	514,5
0,334	3,4	137,18	1,824	137,8	651,6	513,8
0,344	3,5	138,19	1,874	138,8	651,9	513,1
0,353	3,6	139,18	1,925	139,8	652,2	512,4
0,363	3,7	140,15	1,975	140,8	652,5	511,7
0,372	3,8	141,09	2,025	141,8	652,8	511,0
0,382	3,9	142,02	2,075	142,7	653,1	510,4
0,392	4,0	142,92	2,125	143,6	653,4	509,8
0,402	4,1	143,81	2,175	144,5	653,7	509,2
0,412	4,2	144,68	2,225	145,4	653,9	508,5
0,421	4,3	145,54	2,274	146,3	654,2	507,9
0,431	4,4	146,38	2,324	147,2	654,4	507,2
0,441	4,5	147,20	2,374	148,0	654,7	506,7
0,450	4,6	148,01	2,423	148,9	654,9	506,0
0,460	4,7	148,81	2,472	149,7	655,2	505,5
0,470	4,8	149,59	2,522	150,5	655,4	504,9
0,480	4,9	150,36	2,571	151,3	655,6	504,3
0,490	5,0	151,11	2,621	152,1	655,8	503,7
0,510	5,2	152,59	2,720	153,6	656,3	502,7
0,530	5,4	154,02	2,818	155,1	656,7	501,6
0,550	5,6	155,41	2,916	156,5	657,1	500,6
0,570	5,8	156,76	3,014	157,9	657,5	499,6
0,588	6,0	158,08	3,112	159,3	657,8	498,5
0,607	6,2	159,36	3,210	160,6	658,1	497,5
0,626	6,4	160,61	3,308	161,9	658,5	496,6
0,646	6,6	161,82	3,405	163,2	658,8	495,6
0,666	6,8	163,01	3,503	164,4	659,1	494,7
0,685	7,0	164,17	3,600	165,6	659,4	493,8
0,705	7,2	165,31	3,697	166,8	659,7	492,9
0,725	7,4	166,42	3,794	167,9	660,0	492,1
0,745	7,6	167,51	3,891	169,1	660,3	491,2
0,765	7,8	168,57	3,988	170,2	660,5	490,3
0,785	8,0	169,61	4,085	171,3	660,8	489,5
0,805	8,2	170,63	4,182	172,3	661,0	488,7
0,825	8,4	171,63	4,278	173,4	661,3	487,9
0,840	8,6	172,61	4,375	174,4	661,5	487,1
0,860	8,8	173,58	4,471	175,4	661,7	486,3
0,880	9,0	174,53	4,568	176,4	662,0	485,6

Աղյուսակ 120-ի շարունակություն

1	2	3	4	5	6	7
0,900	9,2	175,46	4,664	177,4	662,2	484,8
0,920	9,4	176,38	4,761	178,4	662,4	484,0
0,940	9,6	177,28	4,857	179,3	662,6	483,3
0,960	9,8	178,16	4,953	180,3	662,8	482,5
0,980	10,0	179,04	5,049	181,2	663,0	481,8
1,030	10,5	181,16	5,290	183,4	663,5	480,1
1,080	11,0	183,20	5,530	185,6	663,9	478,3
1,130	11,5	185,17	5,770	187,7	664,3	476,6
1,175	12,0	187,08	6,010	189,7	664,7	475,0
1,225	12,5	188,92	6,249	191,6	665,1	473,5
1,270	13,0	190,71	6,488	193,5	665,4	471,9
1,320	13,5	192,45	6,728	195,3	665,7	470,4
1,370	14,0	194,13	6,967	197,1	666,0	468,9
1,420	14,5	195,77	7,207	198,9	666,3	467,4
1,470	15,0	197,36	7,446	200,6	666,6	466,0
1,520	15,5	198,91	7,685	202,3	666,8	464,5

Ծանոթություն: Կկալ/կգ-ից կԶ/կգ-ի անցնելու համար նշված մեծությունները պետք է բազմապատկել 4,1868-ով:

Աղյուսակ 121

Զրի եռման ջերմաստիճանը մթնոլորտայինից ցածր ճնշումներում

Ճնշում, մմ սնդ. սյուն	Վակուում, մմ սնդ. սյուն	Ջերմաստի- ճան, °C	Ճնշում, մմ սնդ. սյուն	Վակուում, մմ սնդ. սյուն	Ջերմաստի- ճան, °C
1	2	3	4	5	6
10	750	11,3	310	450	76,7
20	740	22,1	320	440	77,4
30	730	29,0	330	430	78,2
40	720	34,0	340	420	78,9
50	710	38,1	350	410	79,6
60	700	41,6	360	400	80,3
70	690	44,5	370	390	81,0
80	680	47,1	380	380	81,7
90	670	49,4	390	370	82,3
100	660	51,6	400	360	83,0
110	650	53,5	410	350	83,6
120	640	55,3	420	340	84,2
130	630	57,0	430	330	84,8
140	620	58,6	440	320	85,4
150	610	60,1	450	310	85,9
160	600	61,5	460	300	86,5
170	590	62,8	470	290	87,1
180	580	64,1	480	280	87,6

Աղյուսակ 121-ի շարունակություն

1	2	3	4	5	6
190	570	65,3	490	270	88,2
200	560	66,4	500	260	88,7
210	550	67,5	510	250	89,2
220	540	68,6	520	240	89,7
230	530	69,6	530	230	90,2
240	520	70,6	540	220	90,7
250	510	71,6	550	210	91,2
260	500	72,5	560	200	91,7
270	490	73,4	570	190	92,1
280	480	74,2	580	180	92,6
290	470	75,1	590	170	93,1
300	460	75,9	600	160	93,5
610	150	94,0	690	70	97,3
620	140	94,4	700	60	97,7
630	130	94,8	710	50	98,1
640	120	95,3	720	40	98,5
650	110	95,7	730	30	98,9
660	100	96,1	740	20	99,3
670	90	96,5	750	10	99,6
680	80	96,9	760	0	100,0

Ծանոթություն: նմ սնդ. սյուն-ից σ/σ^2 -ու անցնելու համար նշված մեծությունները պետք է բազմապատկել 133, 32-ով:

Աղյուսակ 122
Զերմահաղորդականության գործակիցներ

□	Նյութերի անվանումը	λ	
		Վտ/(մ \times աստ.)	Կկայ/(մ \times ժ \times աստ.)
1	2	3	4
1.	Ալյումինիում	209	180
2.	Թրոնզ	64	55
3.	Օդ	0,029	0,025
4.	Վլոյոլ	0,035	0,030
5.	Տախտակ	0,174—0,35	0,15—0,30
6.	Ալյուս	0,465	0,40
7.	Լատոն	64—87	55—75
8.	Սառույց	2,1—2,3	1,8—2,0
9.	Պղինձ	350—465	300—340
10.	Կարսայատան նստվածք	1,16—3,5	1,0—3,0
11.	Անագ	64	55
12.	Խցան	0,035	0,030
13.	Ռետին	0,175	0,150
14.	Կապար	35	30
15.	Պողպատ	46,5—52,5	40—45

Աղյուսակ 122-ի շարունակություն

1	2	3	4
16.	Ապակի	0,58—0,93	0,50—0,80
17.	Ծղոտ	0,08	0,07
18.	Հախճապակի	1,05	0,90
19.	Ֆինկ	110	95
20.	Չուզուն	46,5	40
21.	Ջրային գոլորշի	0,0186	0,0160
22.	Ջուր 20 °C-ում	0,598	0,515
23.	Արևածաղկի յուղ 20 °C-ում	0,166	0,143
24.	Շաքար 15 °C-ում	0,153	0,132
25.	Կարտոֆիլ	0,61—0,66	0,52—0,57
26.	Գազար	0,62	0,53
27.	Շակնդեղ	0,60	0,515
28.	Մարզարին 15 °C-ում	0,205	0,176
29.	Տավարի միս 0 °C-ում 10 °C-ում	0,477 1,35	0,410 1,16
30.	Սուրակ	0,433	0,372
31.	Տրեսկա	0,460	0,396
32.	Կաթ, 15 °C	0,493	0,424
Խնձորի հյութ			
չոր նյութերի պարունակություն, %		ջերմաստիճան, °C	
13	25	0,52	0,45
13	65	0,60	0,52
30	25	0,45	0,39
30	25	0,52	0,45
Խաղողի հյութ			
չոր նյութերի պարունակություն, %		ջերմաստիճան, °C	
20	25	0,49	0,42
20	65	0,58	0,50
30	25	0,46	0,40
30	65	0,54	0,46

Աղյուսակ 123

Բուսական յուղերի մածուցիկության կախվածությունը ջերմաստիճանից

Ջերմաստիճան, °C	Արևածաղկի յուղ			Բանբակի յուղ		
	Խսություն, կգ/մ³	Մածուցիկություն $\mu \cdot 10^2$		Խսություն, կգ/մ³	Մածուցիկություն $\mu \cdot 10^2$	
		կգ վրկ/մ²	ն վրկ/մ²		կգ վրկ/մ²	ն վրկ/մ²
30	919	0,387	3,8	915	0,455	4,46
40	913	0,272	2,67	908	0,366	3,59
50	904	0,212	2,08	900	0,218	2,14
60	898	0,156	1,53	894	0,162	1,59
70	891	0,116	1,14	887	0,123	1,21
80	884	0,187	0,854	881	0,095	0,932
90	878	0,074	0,726	874	0,077	0,756
100	871	0,060	0,589	867	0,0609	0,598
110	864	0,052	0,511	860	0,051	0,501
120	857	0,042	0,412	853	0,044	0,432
130	850	0,036	0,354	847	0,0375	0,363
140	845	0,031	0,304	840	0,032	0,314

Աղյուսակ 124

Տապակելիս բանջարելենից խոնավության հեռացման արագության
գործակիցներ

Տապակվող մթերք և գործնրացի անցկացման եղանակ	Խոնավապարունակություն կրիտիկական կետերում				Խոնավության հեռացման արագության գործակիցներ			
	W _{սկզբ}	W _{k1}	W _{k2}	W _{k3}	k ₁ ,%/p	k ₂ ,1/p	k ₃ , 1/p	k ₄ ,1/p
Դաշտային (բերթեր), $t_{սկզբ} = 140^\circ\text{C} = \text{const}$								
Խորը շերտում	800	700	500	300	333	0,267	0,255	0,125
Յուղի ցնցուղի տակ	782	650	500	80	188	0,198	0,206	0,564
ԻԿ ճառագայթմերի տակ,	580	460	200	-	150	0,378	0,161	-
Խորը շերտում, $t_{սկզբ} = 120^\circ\text{C}$	1150	870	300	-	400	0,315	0,163	-
Բարդիչան $t_{սկզբ} = 140^\circ\text{C} = \text{const}$								
Խորը շերտում, $t_{սկզբ} = 140^\circ\text{C}$	1068	970	-	-	39	0,039	-	-
Յուղի ցնցուղի տակ	1186	960	-	-	113	0,0667	-	-
Յուղի բարակ շերտում	1090	960	900	660	86	0,129	0,061	0,015
ԻԿ ճառագայթմերի տակ, յուղով	1160	1075	960	-	133	0,085	0,0725	-
ԻԿ ճառագայթմերի տակ + տապակում յուղում	1068	880	770	600	188	0,133	0,083	0,049
Դեմիկ								
Խորը շերտում	1750	1600	1150	-	150	0,083	0,026	-
Յուղի ցնցուղի տակ	1438	1230	875	-	104	0,082	0,014	-
Յուղի բարակ շերտում	1960	1800	1340	-	106	0,065	0,032	-
ԻԿ ճառագայթմերի տակ + տապակում յուղում	2000	1600	1200	860	570	0,218	0,178	0,028

Շնչման միավորներ

Միավոր	Ֆիզիկ-ն մթն-տ	1 մմ սնդ. սյ.	Տեխնիկ-ն մթն-տ, մթ	Ն/մ ²	Բար	Կգ/մ ²
1 տեխն.մթ. = 1կգ/մ ²	0,9678	735,56	1	98066,5	0,980665	10 ⁴
1 ֆիզ. մթ. = 760 մմ սնդ. սյ.	1	760	1,0332	101325	1,013250	1,0332·10 ⁴
1 մմ սնդ. սյ. 0°C -ում	1,3156·10 ⁻³	1	1,3595·10 ⁻³	133,322	1,33322·10 ⁻³	13,595
1 ն/մ ²	0,9869·10 ⁻¹	0,7501·10 ⁻²	1,0197·10 ⁻⁵	1	10 ⁻⁵	1,0197·10 ⁻¹
1 կգ/մ ² ≈1 մմ ջո. շիք 4 0°C -ում	0,9678·10 ⁻⁴	0,7356·10 ⁻¹	10 ⁻⁴	9,80665	0,980665·10 ⁻⁴	1

Աշխատանքի, էներգիայի, ջերմության քանակի միավորներ

Միավոր	Էրգ	Ջոռլ	Կվտ . Ժ	Կգ . մ	Կալ
1 էրգ	1	1 - 10 ⁻⁷	2,777·10 ⁻¹⁴	1,0197·10 ⁻⁸	2,3893·10 ⁻⁸
1 ջոռլ	10 ⁷	1	2,777·10 ⁻⁷	1,0197·10 ⁻¹	2,3893·10 ⁻¹
1 կվտ . Ժ	3600·10 ¹³	3600·10 ⁶	1	3,6710·10 ⁵	8,601·10 ⁵
1 կգ . մ	9,80665 · 10 ⁷	9.80665	2,7223·10 ⁻⁶	1	2,3431
1 կալ	4,1868 · 10 ⁷	4,1868	1,1622 · 10 ⁻⁴	4,268·10 ⁻¹	1

Հզորության և ջերմային հոսքի միավորներ

Միավոր	Կգ. մ/վրկ	Ճիառուժ	Վտ	Կվտ	Կկալ/վրկ
1 կգ . մ/վրկ	1	13,3·10 ⁻³	9,8067	9,81·10-3	2,34·10-3
1 ճիառուժ	75	1	735,5	0,736	0,176
1 վատ	0,102	0,00136	1	1000	0,000239
1 կիլովատ	102	1,36	1000	1	0,239
1 կկալ/վրկ	427	5,69	4186,8	4,187	1

Զրի եռման ջերմաստիճանը մթնոլորտայինից ցածր ճնշումների դեպքում

Ճնշում ¹ , մմ սնդ. սլ.	Վակուում ¹ , մմ սնդ. սլ.	Ջերմաստի- ճան, °C	Ճնշում ¹ , մմ սնդ. սլ.	Վակուում ¹ , մմ սնդ. սլ.	Ջերմաստի- ճան, °C
10	750	11,3	390	370	82,3
20	740	22,1	400	360	83,0
30	730	29,0	410	350	83,6
40	720	34,0	420	340	84,2
50	710	38,1	430	330	84,8
60	700	41,6	440	320	85,4
70	690	44,5	450	310	85,9
.80	680	47,1	460	300	86,5
90	670	49,4	470	290	87,1
100	660	51,6	480	280	87,6
110	650	53,5	490	270	88,2
120	640	55,3	500	260	88,7
130	630	57,0	510	250	89,2
140	620	58,6	520	240	89,7
150	610	60,1	530	230	90,2
160	600	61,5	540	220	90,7
170	590	62,8	550	210	91,2
180	580	64,1	560	200	91,7
190	570	65,3	570	190	92,1
200	560	66,4	580	180	92,6
210	550	67,5	590	170	93,1
220	540	68,6	600	160	93,5
230	530	69,6	610	150	94,0
240	520	70,6	620	140	94,4
250	510	71,6	630	130	94,8
260	500	72,5	640	120	95,3
270	490	73,4	650	110	95,7
280	480	74,2	660	100	96,1
290	470	75,1	670	90	96,5
300	460	75,9	680	80	96,9
310	450	76,7	690	70	97,3
320	440	77,4	700	60	97,7
330	430	78,2	710	50	98,1
340	420	78,9	720	40	98,5
350	410	79,6	730	30	98,9
360	400	80,3	740	20	99,3
370	390	81,0	750	10	99,6
380	380	81,7	760	0	100,0

Ծանոթություն:¹ 1 մմ սնդ. սլուն = 133,3 ն/մ²

Զրի եռման ջերմաստիճանը մթնոլորտայինից բարձր ճնշումների դեպքում

Ջերմաստիճան, °C	Շնչում, մթ. *	Ջերմաստիճան, °C	Շնչում, մթ. *	Ջերմաստիճան, °C	Շնչում, մթ. *
100	1,0332	117	1,8394	134	3,101
101	1,0707	118	1,8995	135	3,192
102	1,1092	119	1,9612	136	3,286
103	1,1489	120	2,0245	137	3,382
104	1,1898	121	2,0895	138	3,481
105	1,2318	122	2,1561	139	3,582
106	1,2751	123	2,2245	140	3,685
107	1,3196	124	2,2947	141	3,790
108	1,3654	125	2,3666	142	3,898
109	1,4125	126	2,4404	143	4,009
110	1,4609	127	2,5160	144	4,121
111	1,5106	128	2,5935	145	4,237
112	1,5618	129	2,6730	146	4,355
113	1,6144	130	2,7544	147	4,476
114	1,6684	131	2,8378	148	4,599
115	1,7239	132	2,9233	149	4,725
116	1,7809	133	3,0110	150	4,854

Ծանոթություն: * 1 մթ. = 98100 Ա/մ²:

Քացախաթթվի ջրային լուծույթների եռման ջերմաստիճանը
760 մմ սնդ. այ. ճնշման տակ*

CH ₃ COOH-ի խտությունը, կշռ. %	Եռման ջերմաստիճան, °C	CH ₃ COOH-ի խտությունը, կշռ. %	Եռման ջերմաստիճան, °C
5	100,1	25	100,6
15	100,4	30	100,8
20	100,5	35	100,9
45	101,3	75	104,0
50	101,5	80	105,0
55	101,9	85	106,0
60	102,3	90	108,5
62,5	102,5	95	112,0
65	102,8	100	118,1
70	103,4		

Ծանոթություն: * 1 մմ սնդ. այ. = 133,3 Ա/մ²:

Կերակրի աղի ջրային լուծույթների եռման ջերմաստիճանը
760 մմ սնդ. սյ. ճնշման տակ*

Լուծույթի խտությունը, կշո.	6,6	12,4	17,2	21,5	25,5	33,5	37,5	40,7
Եռման ջերմաստիճան, °C	101	102	103	104	105	107	108	108,8

Ծանոթություն:* 1 մմ սնդ. սյ. = 133,3 ն/մ²:

Սախարոզի, մալթոզի, գլյուկոզի, ֆրուկտոզի տարբեր խտության ջրային
լուծույթների եռման ջերմաստիճանը 760 մմ սնդ. սյ. ճնշման տակ*

Խտություն, %	Լուծույթի եռման ջերմաստիճան, °C			
	սախարոզի	մալթոզի	գլյուկոզի	ֆրուկտոզի
10	100,12	100,25	100,40	100,45
20	100,30	100,45	100,80	100,85
30	100,60	100,60	101,45	101,45
40	101,05	100,85	102,15	102,20
50	101,80	101,25	103,35	103,35
60	103,05	102,20	105,10	105,00
70	105,05	103,25	108,10	107,60
80	109,40	—	—	113,10
90	119,00	—	—	—

* 1 մմ սնդ. սյ. = 133,3 ն/մ²:

Հազեցած ջրային գոլորշիների ճնշումը ջրի հետ հավասարակշռության մեջ

⁰ C	P, մթ.*										
0	0,00623	25	0,03229	50	0,12578	75	0,3931	100	1,0332	125	2,2666
1	0,00669	26	0,03426	51	0,13216	76	0,4098	101	1,0707	126	2,4404
2	0,00720	27	0,03634	52	0,13881	77	0,4247	102	1,1092	127	2,5160
3	0,00772	28	0,03853	53	0,14575	78	0,4451	103	1,1489	128	2,5935
4	0,00829	29	0,04083	54	0,15298	79	0,4637	104	1,1898	129	2,6730
5	0,00889	30	0,04325	55	0,16051	80	0,4829	105	1,2318	130	2,7544
6	0,00953	31	0,04580	56	0,16835	81	0,5028	106	1,2751	131	2,8378
7	0,01021	32	0,04847	57	0,17653	82	0,5234	107	1,3196	132	2,9233
8	0,01093	33	0,05128	58	0,18504	83	0,5447	108	1,3654	133	3,011
9	0,01170	34	0,05423	59	0,19390	84	0,5667	109	1,4225	134	3,111
10	0,01251	35	0,05733	60	0,20310	85	0,5894	110	1,4609	135	3,192
11	0,01338	36	0,06057	61	0,21270	86	0,6129	111	1,5106	136	3,286
12	0,01429	37	0,06398	62	0,2227	87	0,6372	112	1,5618	137	3,382
13	0,01526	38	0,06755	63	0,2330	88	0,6623	113	1,6144	138	3,481
14	0,01629	39	0,07129	64	0,2438	89	0,6882	114	1,6684	139	3,582
15	0,01738	40	0,07520	65	0,2550	90	0,7149	115	1,7239	140	3,685
16	0,01853	41	0,07930	66	0,2666	91	0,7425	116	1,7809	141	3,790
17	0,01974	42	0,08360	67	0,2787	92	0,7710	117	1,8394	142	3,898
18	0,02103	43	0,08809	68	0,2912	93	0,8004	118	1,8995	143	4,009
19	0,02239	44	0,09279	69	0,3042	94	0,8307	119	1,9612	144	4,122
20	0,02383	45	0,09771	70	0,3177	95	0,8619	120	2,0245	145	4,237
21	0,02534	46	0,10284	71	0,3317	96	0,8942	121	2,0895	146	4,355
22	0,02694	47	0,10821	72	0,3463	97	0,9274	122	2,1561	147	4,476
23	0,02863	48	0,11382	73	0,3613	98	0,9616	123	2,2245	148	4,599
24	0,03041	49	0,11967	74	0,3769	99	0,9969	124	2,2947	149	4,725
										150	4,854

* 1 մթ. = 98,1 կն/մ:

Աղյուսակ 134

Գոլորշիների ճնշումը կերակրի աղի ջրային լուծույթների վրա տարբեր ջերմաստիճաններում

Ջերմաստիճան, °C	Գոլորշու ճնշումը (մմ սնդ. այ.) NaCl-ի խտության դեպքում, զանգվ. %						
	0	5	10	15	20	25	հազեց. լուծ-ք
0	4,6	4,4	4,3	4,1	3,8	3,5	-
10	9	9	9	8	8	7	7
20	18	17	16	16	15	14	14
30	32	31	30	28	27	25	25
40	55	54	52	50	47	43	42
50	93	90	86	83	78	72	71
60	150	145	140	134	126	117	113
70	234	226	218	209	198	183	175
80	355	344	332	318	301	279	266
90	526	509	491	470	445	414	392
100	760	736	710	680	643	599	566
110	1075	1040	1003	961	911	849	-

* 1 մմ սնդ. այ. = 133,3 ն/մ²:

Աղյուսակ 135

Գոլորշիների ճնշումը սախարողի ջրային լուծույթների վրա տարբեր ջերմաստիճաններում, մմ սնդ. այ.

Սախարողի խտություն, %	Ջերմաստիճան, °C						
	40	50	60	70	80	90	100
0	55,32	92,51	149,40	233,7	355,1	525,8	760,0
10	54,98	91,95	148,50	232,3	353,0	522,6	755,4
20	54,60	91,31	147,46	230,7	350,5	519,0	750,1
30	54,10	90,47	146,11	228,6	347,3	514,2	743,3
40	53,22	88,99	143,72	224,8	341,6	505,8	731,1
50	51,83	86,69	140,00	219,0	332,7	492,7	712,1
60	49,68	83,07	134,16	209,0	318,9	472,2	682,5
70	46,30	77,43	125,05	195,6	297,2	440,1	636,1
80	-	-	-	168,0	255,3	378,1	546,4

* 1 մմ սնդ. այ. = 133,3 ն/մ²:

Սախարողի ջրային լուծույթների խտության կախվածությունը տոկոսային պարունակությունից
և ջերմաստիճանից

Սախարո- ղի պար-ն, զանգ. %	Ջերմաստիճան, °C																		
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
1	-	1,004	1,003	1,002	1,001	1,000	-	0,996	-	0,992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1,008	1,007	1,006	1,005	1,003	-	1,000	-	0,996	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1,012	1,011	1,010	1,009	1,007	-	1,004	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	1,016	1,015	1,014	1,013	1,011	-	1,008	-	1,003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1,020	1,019	1,019	1,018	1,017	1,015	1,013	1,012	1,010	1,007	1,005	1,003	1,000	1,998	1,995	1,992	1,989	1,985	1,982
6	-	1,024	1,023	1,022	1,021	1,019	-	1,016	-	1,011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	1,028	1,027	1,026	1,025	1,023	-	1,020	-	1,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	1,032	1,031	1,030	1,029	1,027	-	1,024	-	1,019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	1,036	1,035	1,034	1,033	1,031	-	1,028	-	1,023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1,040	1,040	1,039	1,038	1,037	1,035	1,034	1,032	1,030	1,028	1,025	1,023	1,020	1,018	1,015	1,012	1,009	1,005	1,002
11	-	1,044	1,043	1,042	1,041	1,040	-	1,038	-	1,031	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	1,049	1,048	1,046	1,045	1,044	-	1,040	-	1,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	1,053	1,052	1,051	1,049	1,048	-	1,044	-	1,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	1,057	1,056	1,055	1,053	1,052	-	1,048	-	1,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,062	1,061	1,060	1,059	1,058	1,056	1,055	1,052	1,050	1,048	1,046	1,043	1,041	1,038	1,035	1,032	1,029	1,026	1,022
16	-	1,066	1,065	1,063	1,062	1,060	-	1,057	-	1,052	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	1,070	1,070	1,068	1,066	1,065	-	1,061	-	1,056	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	1,075	1,073	1,072	1,070	1,069	-	1,065	-	1,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	1,079	1,078	1,077	1,075	1,073	-	1,069	-	1,065	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1,084	1,083	1,082	1,081	1,079	1,078	1,076	1,074	1,072	1,069	1,067	1,065	1,062	1,059	1,056	1,053	1,050	1,047	1,043
22	-	1,093	1,091	1,090	1,088	1,087	-	1,082	-	1,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	1,102	1,100	1,099	1,097	1,096	-	1,091	-	1,087	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1,107	1,106	1,105	1,104	1,102	1,100	1,098	1,096	1,094	1,092	1,089	1,087	1,084	1,081	1,078	1,075	1,072	1,069	1,065
26	-	1,111	1,110	1,108	1,106	1,105	-	1,100	-	1,096	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	1,121	1,119	1,118	1,116	1,114	-	1,110	-	1,105	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Արյուսակ 136-ի շարունակություն

Սախարողի պար-ն, զանգվ. %	Ջերմաստիճան, °C																			
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
30	1,131	1,130	1,129	1,127	1,125	1,123	1,122	1,119	1,117	1,114	1,112	1,110	1,107	1,104	1,101	1,098	1,095	1,092	1,088	1,085
32	-	1,140	1,138	1,137	1,135	1,133	-	1,128	-	1,123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	1,150	1,148	1,146	1,144	1,142	-	1,138	-	1,133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1,156	1,155	1,154	1,152	1,150	1,148	1,146	1,144	1,141	1,139	1,136	1,134	1,131	1,128	1,125	1,122	1,119	1,115	1,112	1,103
36	-	1,160	1,158	1,156	1,154	1,152	-	1,148	-	1,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	1,170	1,168	1,166	1,164	1,162	-	1,158	-	1,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1,182	1,180	1,178	1,176	1,174	1,172	1,171	1,168	1,166	1,164	1,161	1,158	1,155	1,152	1,149	1,146	1,143	1,140	1,137	1,133
42	-	1,190	1,189	1,187	1,185	1,182	-	1,178	-	1,172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	1,201	1,199	1,197	1,195	1,193	-	1,188	-	1,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1,208	1,207	1,205	1,203	1,201	1,199	1,197	1,194	1,192	1,189	1,186	1,184	1,181	1,178	1,175	1,171	1,168	1,165	1,162	1,153
46	-	1,212	1,210	1,208	1,206	1,203	-	1,199	-	1,193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	-	1,223	1,221	1,219	1,216	1,214	-	1,209	-	1,204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1,236	1,234	1,232	1,230	1,227	1,225	1,224	1,221	1,219	1,216	1,213	1,210	1,208	1,205	1,202	1,199	1,195	1,192	1,188	1,185
55	1,264	1,262	1,260	1,258	1,256	1,254	1,252	1,249	1,247	1,244	1,241	1,238	1,235	1,232	1,229	1,226	1,223	1,220	1,216	1,213
60	1,294	1,292	1,290	1,287	1,285	1,283	1,281	1,278	1,275	1,273	1,270	1,267	1,264	1,261	1,258	1,255	1,251	1,248	1,245	1,241
65	1,324	1,322	1,320	1,317	1,315	1,313	1,310	1,308	1,305	1,302	1,300	1,297	1,294	1,291	1,288	1,285	1,281	1,278	1,275	1,272
70	1,355	1,353	1,351	1,349	1,346	1,344	1,341	1,339	1,337	1,334	1,331	1,328	1,325	1,322	1,319	1,315	1,312	1,309	1,305	1,302
75	1,388	1,385	1,383	1,381	1,378	1,376	1,373	1,371	1,368	1,365	1,362	1,360	1,357	1,354	1,351	1,347	1,344	1,341	1,338	1,334
80	-	-	-	-	-	1,413	-	1,411	-	1,409	-	1,408	-	1,407	-	1,406	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	1,454	-	1,452	-	1,450	-	1,449	-	1,448	-	1,447	-	-	-	-

Գլյուկոզի ջրային լուծույթների խտությունը 20°C ջերմաստիճանում

Գլյուկոզի պարուն-ն, զանգվ., %	Լուծույթի խտություն, գ/սմ ³	Գլյուկոզի պարուն-ն, զանգվ. %	Լուծույթի խտություն, գ/սմ ³	Գլյուկոզի պարուն-ն, զանգվ. %	Լուծույթի խտություն, գ/սմ ³	Գլյուկոզի պարուն-ն, զանգվ. %	Լուծույթի խտություն, գ/սմ ³
1	1,00204	15	1,05795	29	1,11915	43	1,18661
2	1,00587	16	1,06214	30	1,12375	44	1,19170
3	1,00973	17	1,06634	31	1,12839	45	1,19683
4	1,01362	18	1,07057	32	1,13306	46	1,20199
5	1,01752	19	1,07483	33	1,13777	47	1,20718
6	1,02146	20	1,07913	34	1,14250	48	1,21240
7	1,02540	21	1,08345	35	1,14726	49	1,21766
8	1,02937	22	1,08780	36	1,15206	50	1,22295
9	1,03337	23	1,09219	37	1,15689	51	1,22829
10	1,03740	24	1,09660	38	1,16175	52	1,23367
11	1,04145	25	1,10105	39	1,16665	53	1,23908
12	1,04554	26	1,10553	40	1,17159	54	1,24453
13	1,04965	27	1,11003	41	1,17655	55	1,25002
14	1,05379	28	1,11458	42	1,18156	-	-

Ֆրոկտոզի ջրային լուծույթների խտությունը 20°C ջերմաստիճանում

Ֆրոկտոզի պարուն-ն, զանգվ., %	Լուծույթի խտություն, գ/սմ ³	Ֆրոկտոզի պարուն-ն, զանգվ. %	Լուծույթի խտություն, գ/սմ ³	Ֆրոկտոզի պարուն-ն, զանգվ. %	Լուծույթի խտություն, գ/սմ ³	Ֆրոկտոզի պարուն-ն, զանգվ. %	Լուծույթի խտություն, գ/սմ ³
0	0,99823	14	1,05514	28	1,11776	42	1,18793
1	1,00212	15	1,05943	29	1,12251	43	1,19327
2	1,00604	16	1,06376	30	1,12729	44	1,19865
3	1,00998	17	1,06810	31	1,13212	45	1,20407
4	1,01394	18	1,07247	32	1,13696	46	1,20955
5	1,01792	19	1,07685	33	1,14187	47	1,21507
6	1,02195	20	1,08126	34	1,14681	48	1,22062
7	1,02600	21	1,08569	35	1,15178	49	1,22627
8	1,03008	22	1,09017	36	1,15682	50	1,23197
9	1,03417	23	1,09468	37	1,16190	51	1,23771
10	1,03830	24	1,09923	38	1,16702	52	1,24351
11	1,04247	25	1,10381	39	1,17218	53	1,24934
12	1,04666	26	1,10842	40	1,17738	54	1,25521
13	1,05088	27	1,11305	41	1,18263	55	1,26114

Նատրիումի քլորիդի ջրային լուծույթների խտությունը

NaCl-ի քանակ 100 գ լուծույթում	Ջերմաստիճան		NaCl-ի քանակ 100 գ լուծույթում	Ջերմաստիճան	
	15 °C	20 °C		15 °C	20 °C
0	0,999	0,998	13,5	1,099	1,100
0,5	1,003	1,002	14,0	1,103	1,101
1,0	1,006	1,005	14,5	1,107	1,105
1,5	1,010	1,009	15,0	1,111	1,108
2,0	1,014	1,013	15,5	1,114	1,112
2,5	1,017	1,016	16,0	1,118	1,116
3,0	1,021	1,020	16,5	1,122	1,120
3,5	1,025	1,023	17,0	1,126	1,124
4,0	1,028	1,027	17,5	1,130	1,128
4,5	1,032	1,031	18,0	1,134	1,132
5,0	1,036	1,034	18,5	1,138	1,136
5,5	1,039	1,038	19,0	1,142	1,139
6,0	1,043	1,041	19,5	1,146	1,143
6,5	1,047	1,045	20,0	1,150	1,148
7,0	1,050	1,049	20,5	1,154	1,151
7,5	1,054	1,052	21,0	1,158	1,156
8,0	1,058	1,056	21,5	1,162	1,159
8,5	1,061	1,060	22,0	1,167	1,164
9,0	1,065	1,063	22,5	1,170	1,167
9,5	1,069	1,067	23,0	1,174	1,172
10,0	1,073	1,071	23,5	1,178	1,176
10,5	1,076	1,074	24,0	1,182	1,180
11,0	1,080	1,078	25,0	1,190	1,189
11,5	1,084	1,082	26,0	1,199	1,197
12,0	1,080	1,086	26,4	1,202	1,200
12,5	1,091	1,089	26,8	1,206	1,203
13,0	1,095	1,093			

Ծծմբային անհիդրիդի ջրային լուծույթի խտության կախվածությունը
դրանում SO_2 -ի պարունակությունից

SO_2 -ի պարուն-ն, զանգվ., %	Խտություն, գ/սմ ³	SO_2 -ի պարուն-ն, զանգվ., %	Խտություն, գ/սմ ³
0,5	1,0028	4,5	1,6248
1,0	1,0056	5,0	1,0275
1,5	1,0085	5,5	1,0302
2,0	1,0113	6,0	1,0328
2,5	1,0141	6,5	1,0353
3,0	1,0168	7,0	1,0377
3,5	1,0194	7,5	1,0401
4,0	1,0221		

Քացախսարքվի ջրային լուծույթների խտությունը կախված տարբեր ջերմաստիճաններից, գ/սմ³

Տոկոսային պարուն-ն, զանգվ. %	Ջերմաստիճան, °C							Տոկոսային պարուն-ն, զանգվ. %	Ջերմաստիճան, °C						
	0	10	15	20	25	30	40		0	10	15	20	25	30	40
0	0,9999	0,9997	0,9991	0,9982	0,9971	0,9957	0,9922	26	1,0434	1,0388	1,0362	1,0338	1,0307	1,0278	1,0215
1	1,0016	1,0013	1,0006	0,9996	0,9987	0,9971	0,9934	27	1,0449	1,0401	1,0374	1,0349	1,0318	1,0289	1,0225
2	1,0033	1,0029	1,0021	1,0012	1,0000	0,9984	0,9946	28	1,0463	1,0414	1,0386	1,0361	1,0329	1,0299	1,0234
3	1,0051	1,0044	1,0036	1,0025	1,0013	0,9997	0,9958	29	1,0477	1,0427	1,0399	1,0372	1,0340	1,0310	1,0244
4	1,0070	1,0060	1,0051	1,0040	1,0027	1,0011	0,9970	30	1,0491	1,0440	1,0411	1,0384	1,0350	1,0320	1,0253
5	1,0088	1,0076	1,0066	1,0055	1,0041	1,0024	0,9982	31	1,0505	1,0453	1,0423	1,0395	1,0361	1,0330	1,0262
6	1,0106	1,0092	1,0081	1,0069	1,0055	1,0037	0,9994	32	1,0519	1,0465	1,0435	1,0406	1,0372	1,0341	1,0272
7	1,0124	1,0108	1,0096	1,0083	1,0068	1,0050	1,0006	33	1,0532	1,0477	1,0446	1,0417	1,0382	1,0351	1,0281
8	1,0142	1,0124	1,0111	1,0097	1,0081	1,0063	1,0018	34	1,0545	1,0489	1,0458	1,0428	1,0392	1,0361	1,0289
9	1,0159	1,0140	1,0126	1,0111	1,0094	1,0076	1,0030	35	1,0558	1,0501	1,0469	1,0438	1,0402	1,0371	1,0298
10	1,0177	1,0156	1,0141	1,0125	1,0107	1,0089	1,0042	36	1,0571	1,0513	1,0480	1,0449	1,0412	1,0380	1,0306
11	1,0194	1,0171	1,0155	1,0139	1,0120	1,0102	1,0054	37	1,0584	1,0524	1,0491	1,0459	1,0422	1,0390	1,0314
12	1,0211	1,0187	1,0170	1,0154	1,0133	1,0115	1,0065	38	1,0596	1,0535	1,0501	1,0469	1,0432	1,0399	1,0322
13	1,0228	1,0202	1,0184	1,0168	1,0146	1,0127	1,0077	39	1,0608	1,0546	1,0512	1,0479	1,0441	1,0408	1,0330
14	1,0245	1,0217	1,0199	1,0182	1,0159	1,0139	1,0088	40	1,0621	1,0557	1,0522	1,0488	1,0450	1,0416	1,0338
15	1,0262	1,0232	1,0213	1,0195	1,0172	1,0151	1,0099	41	1,0633	1,0568	1,0532	1,0498	1,0460	1,0425	1,0346
16	1,0278	1,0247	1,0227	1,0209	1,0185	1,0163	1,0110	42	1,0644	1,0578	1,0542	1,0507	1,0469	1,0433	1,0353
17	1,0295	1,0262	1,0241	1,0223	1,0198	1,0175	1,0121	43	1,0656	1,0588	1,0551	1,0516	1,0477	1,0441	1,0361
18	1,0311	1,0276	1,0255	1,0236	1,0210	1,0187	1,0132	44	1,0667	1,0598	1,0561	1,0525	1,0486	1,0449	1,0368
19	1,0327	1,0291	1,0269	1,0250	1,0223	1,0198	1,0142	45	1,0679	1,0608	1,0570	1,0534	1,0495	1,0456	1,0375
20	1,0343	1,0305	1,0283	1,0263	1,0235	1,0210	1,0153	46	1,0689	1,0618	1,0579	1,0542	1,0503	1,0464	1,0382
21	1,0358	1,0319	1,0297	1,0276	1,0248	1,0222	1,0164	47	1,0699	1,0627	1,0588	1,0551	1,0511	1,0471	1,0389
22	1,0374	1,0333	1,0310	1,0288	1,0260	1,0233	1,0174	48	1,0709	1,0636	1,0597	1,0559	1,0518	1,0479	1,0395
23	1,0389	1,0347	1,0323	1,0301	1,0272	1,0244	1,0185	49	1,0720	1,0645	1,0605	1,0567	1,0526	1,0486	1,0402
24	1,0404	1,0361	1,0336	1,0313	1,0283	1,0256	1,0195	50	1,0729	1,0654	1,0613	1,0575	1,0534	1,0492	1,0408
25	1,0419	1,0375	1,0349	1,0326	1,0295	1,0267	1,0205	51	1,0738	1,0663	1,0622	1,0582	1,0542	1,0499	1,0414

Արյուսակ 141-ի շարունակություն

Տոկոսային պարուն-ն, զանգվ. %	Ջերմաստիճան, °C							Տոկոսային պարուն-ն, զանգվ. %	Ջերմաստիճան, °C						
	0	10	15	20	25	30	40		0	10	15	20	25	30	40
52	1,0748	1,0671	1,0629	1,0590	1,0549	1,0506	1,10421	77	0891	1,0797	1,0747	1,0699	1,0648	1,0598	1,0499
53	1,0757	1,0679	1,0637	1,0597	1,0555	1,0512	1,0427	78	0893	1,0798	1,0747	1,0700	1,0648	1,0598	1,0498
54	1,0765	1,0687	1,0644	1,0604	1,0562	1,0518	1,0432	79	0894	1,0798	1,0747	1,0700	1,0648	1,0597	1,0497
55	1,0774	1,0694	1,0651	1,0611	1,0568	1,0525	1,0438	80	0895	1,0798	1,0747	1,0700	1,0647	1,0596	1,0495
56	1,0782	1,0701	1,0658	1,0618	1,0574	1,0531	1,0443	81	0895	1,0797	1,0745	1,0699	1,0646	1,0594	1,0493
57	1,0790	1,0708	1,0665	1,0624	1,0580	1,0536	1,0448	82	0895	1,0796	1,0743	1,0698	1,0644	1,0592	1,0490
58	1,0798	1,0715	1,0672	1,0631	1,0586	1,0542	1,0453	83	0895	1,0795	1,0741	1,0696	1,0642	1,0589	1,0487
59	1,0805	1,0722	1,0678	1,0637	1,0592	1,0547	1,0458	84	0893	1,0793	1,0738	1,0693	1,0638	1,0585	1,0483
60	1,0813	1,0728	1,0684	1,0642	1,0597	1,0552	1,0462	85	0891	1,0790	1,0735	1,0689	1,0635	1,0582	1,0479
61	1,0820	1,0734	1,0690	1,0648	1,0602	1,0557	1,0466	86	0887	1,0787	1,0731	1,0685	1,0630	1,0576	1,0473
62	1,0826	1,0740	1,0696	1,0653	1,0607	1,0562	1,0470	87	1,0883	1,0783	1,0726	1,0680	1,0626	1,0571	1,0467
63	1,0833	1,0746	1,0701	1,0658	1,0612	1,0566	1,0473	88	1,0877	1,0778	1,0721	1,0675	1,0620	1,0564	1,0460
64	1,0838	1,0752	1,0706	1,0662	1,0616	1,0571	1,0477	89	1,0872	1,0773	1,0715	1,0668	1,0613	1,0557	1,0453
65	1,0844	1,0757	1,0711	1,0668	1,0621	1,0575	1,0480	90	1,0865	1,0766	1,0708	1,0661	1,0605	1,0549	1,0445
66	1,0850	1,0762	1,0716	1,0671	1,0624	1,0578	1,0483	91	1,0857	1,0758	1,0700	1,0652	1,0597	1,0541	1,0436
67	1,0856	1,0767	1,0720	1,0675	1,0628	1,0582	1,0486	92	1,0848	1,0749	1,0690	1,0643	1,0587	1,0530	1,0426
68	1,0860	1,0771	1,0725	1,0678	1,0631	1,0585	1,0489	93	1,0838	1,0739	1,0680	1,0632	1,0577	1,0518	1,0414
69	1,0865	1,0775	1 , '0 7 29	1,0682	1,0634	1,0588	1,0491	94	1,0826	1,0727	1,0667	1,0619	1,0564	1,0506	1,0401
70	1,0869	1,0779	1,0732	1,0685	1 , 0637	1,0590	1,0493	95	1,0813	1,0714	1,0652	1,0605	1,0551	1,0491	1,0386
71	1,0874	1,0783	1,0736	1,0687	1,0640	1,0592	1,0495	96	1,0798	-	1,0632	1,0588	1,0535	1,0473	1,0368
72	1,0877	1,0786	1,0738	1,0690	1,0642	1,0594	1,0496	97	1,0780	-	1,0611	1,0570	1,0516	1,0454	1,0348
73	1,0881	1,0789	1,0741	1,0693	1,0644	1,0595	1,0497	98	1,0759	-	1,0590	1,0549	1,0495	1,0431	1,0325
74	1,0884	1,0792	1,0743	1,0694	1,0645	1,0596	1,0498	99	1,0730	-	1,0567	1,0524	1,0468	1,0407	1,0299
75	1,0887	1,0794	1,0745	1,0696	1,0647	1,0597	1,0499	100	1,0697	-	1,0545	1,0498	1,0440	1,0380	1,0271
76	1,0889	1,0796	1,0746	1,0698	1,0648	1,0598	1,0499								

Աղյուսակ 142

Կերակրի աղի լուծելիությունը ջրում կախված ջերմաստիճանից

Ջերմաստիճան, °C	Կերակրի աղի պարունակությունը հագեցած լուծույթում, %	Լուծելիությունը 100 բաժնում (ըստ ցրի զանգվածի)
-21,2	22,41	28,88
-14,0	24,41	32,50
-6,0	25,48	34,18
0	26,28	35,64
10	26,32	35,72
20	26,39	35,85
30	26,51	36,07
40	26,68	36,39
50	26,86	36,76
60	27,07	37,12
70	27,30	37,55
80	27,55	38,03
90	27,81	38,52
100	28,15	39,18
107,7	28,32	39,51

Աղյուսակ 143

Սախարոզի լուծելիությունը ջրում կախված ջերմաստիճանից

Ջերմաստիճան, °C	Լուծելիությունը զանգվածով, %						
1	64,31	26	68,05	51	72,44	76	77,48
2	64,45	27	68,21	52	72,63	77	77,70
3	64,59	28	68,37	53	72,82	78	77,92
4	64,73	29	68,53	54	73,01	79	78,14
5	64,87	30	68,70	55	73,20	80	78,36
6	65,01	31	68,87	56	73,39	81	78,58
7	65,15	32	69,04	57	73,58	82	78,80
8	65,29	33	69,21	58	73,78	83	79,02
9	65,43	34	69,38	59	73,98	84	79,24
10	65,58	35	69,55	60	74,18	85	79,46
11	65,73	36	69,72	61	74,38	86	79,69
12	65,88	37	69,89	62	74,58	87	79,92
13	66,03	38	70,06	63	74,78	88	80,15
14	66,18	39	70,24	64	74,98	89	80,38
15	66,33	40	70,42	65	75,18	90	80,61
16	66,48	41	70,60	66	75,38	91	80,84
17	66,63	42	70,78	67	75,59	92	81,07
18	66,78	43	70,96	68	75,80	93	81,30
19	66,93	44	71,14	69	76,01	94	81,53
20	67,09	45	71,32	70	76,22	95	81,77
21	67,25	46	71,50	71	76,43	96	82,01
22	67,41	47	71,68	72	76,64	97	82,25
23	67,57	48	71,87	73	76,85	98	82,49
24	67,73	49	72,06	74	77,06	99	82,73
25	67,89	50	72,25	75	77,27	100	82,97

Օդի և որոշ գազերի լուծելիությունը¹ ջրում տարբեր ջերմաստիճաններում

Գազ	Քիմ. բանաձև	Լուծելիութ լուրջ վիճակում	Ջերմաստիճան, °C											
			0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
			Լուծելիությունը (միավորներով α կամ ℓ)											
Օդ	—	α	0,0288	—	0,0226	—	0,0187	—	0,0161	0,0142	0,0130	0,0122	—	—
Ազոտ	N ₂	α	0,0235	0,0209	0,0186	0,0168	0,0154	0,0143	0,0134	0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0095
Ջրածին	H ₂	α	0,0215	0,0204	0,0195	0,0188	0,0182	0,0175	0,0170	0,0164	0,0161	0,0160	0,0160	0,0160
Ածխածնի երկօքսիդ	CO ₂	α	1,7130	1,424	1,194	0,019	0,878	0,759	0,665	0,530	0,436	0,359	—	—
Թթվածին	O ₂	α	0,0489	0,0429	0,0380	0,0341	0,0310	0,0283	0,0261	0,0231	0,0209	0,0195	0,0176	0,0172
Ծծբաջրածին	H ₂ S	α	4,670	3,977	3,399	2,945	2,582	2,282	2,037	1,660	1,392	1,190	0,917	0,810
Ծծբային անհիդրիդ	SO ₂	ℓ	79,79	67,48	56,65	47,28	39,37	32,79	27,16	18,77	—	—	—	—

Ծանոթություն: ¹ Լուծելիությունը արտահայտված է հետևյալ միավորներով.

α - արտաքիայի գործակից առանց գազի ծավալի (թերված 0°C-ի և 760 մմ սնդ. սյան պայմաններում),

կլանված հեղուկի միավոր ծավալում գազի 760 մմ սնդ. սյուն պարցիալ ճնշաման դեպքում:

ℓ - նույն ճշանակությունը ինչ որ α -ն, 760 մմ սնդ. սյուն լինդիանուր ճնշման պայմաններում:

Լակտոզի լուծելիությունը ջրում կախված ջերմաստիճանից

Ջերմաստիճան, °C	Լուծելիությունը, %								
0	10,6	30	19,9	60	37,0	88,2	56,0	100,0	60,5
10	13,1	38	23,5	63	39,1	107,0	63,9	121,5	69,4
15	14,4	39	24,0	64	39,7	133,6	73,2	138,8	75,2
20	16,1	40	24,6	73	45,8	158,8	81,1		
21,5	16,7	49	29,7	74	46,2				
25	17,8	50	30,4	79	49,6				
28	19,4	57,1	34,9	87	55,1				

Գլյուկոզի լուծելիությունը ջրում կախված ջերմաստիճանից

Ջերմաստիճան, °C	Լուծելիությունը, %								
0	35,0	20	47,20	35	58,02	60	74,7		
10	40,8	25	50,80	40	61,87	70	78,0		
15	44,0	30	54,64	45	65,71	80	81,3		

Ֆրուկտոզի լուծելիությունը ջրում կախված ջերմաստիճանից

Ջերմաստիճան, °C	20	25	30	35	40	45	50	55
Լուծելիությունը, %	78,94	80,29	81,64	82,98	84,34	85,64	68,90	88,10

Սախարոզի, գլյուկոզի և ֆրուկտոզի լուծելիությունը ջրում՝ միմյանց
առկայությամբ

*Պինդ ֆազ - սախարոզ
Զերմաստիճան՝ 23,15 °C*

Ինվերտ շաքարի պարունակություն, %	0,00	11,90	25,39	36,90
Սախարոզի պարունակություն, %	67,59	57,84	47,31	38,66

Զերմաստիճան՝ 30 °C

Ինվերտ շաքարի պարունակու- թյուն, %	Սախարոզի պարունակո- ւություն, %	Ինվերտ շաքարի պարունակու- թյուն, %	Սախարոզի պարունակու- թյուն, %	Ինվերտ շաքարի պարունակու- թյուն %	Սախարոզի պարունա- կություն, %
0,00	68,11	24,52	48,93	47,62	31,85
14,94	56,32	28,01	46,36	56,37	26,03
21,86	50,97	37,48	39,23	63,68	21,18
23,21	49,91	47,02	32,06	64,47	20,59
24,46	48,95				

Զերմաստիճան՝ 50 °C

Ինվերտ շաքարի պարունակություն, %	0,00	11,42	22,65	32,32	46,05	57,06
Սախարոզի պարունակություն, %	72,25	62,81	53,80	46,20	35,75	28,18

*Պինդ ֆազ՝ սախարոզ-ինվերտ շաքար
Տարբեր զերմաստիճաններում*

Զերմաստիճան, °C	0,00	10,0	15,0	23,15	30,0	40,0	50,0
Ինվերտ շաքարի պարունակություն, %	43,7	40,9	39,1	36,3	33,6	31,1	27,7
Սախարոզի պարունակություն, %	27,2	31,8	34,8	39,9	45,4	50,7	58,0

Սախարովի լուծելիությունը ինվերտ շաքարի ներկայությամբ տարբեր
ջերմաստիճաններում
Դիմու ֆազ - սախարով

Սախարով, %	Ինվերտ շաքար, %	Սախարով 100 գ ջրին, գ	Ինվերտ շաքար 100 գ ջրում, գ	Չոր նյութերի ընդ- հանուր պարուն-ն 100 գ ջրին, գ
Ջերմաստիճան՝ 23,15 °C				
67,59	0,00	208,55	0,00	208,55
57,84	11,90	191,14	39,32	230,46
47,31	25,39	173,30	93,00	266,30
38,66	36,90	158,18	150,98	309,16
Ջերմաստիճան՝ 30 °C				
68,11	-	213,58	-	213,58
56,32	14,04	195,96	51,98	247,94
50,97	21,86	187,60	80,46	268,06
48,95	24,46	184,09	91,99	276,08
46,36	28,01	180,88	109,29	290,17
39,23	37,48	168,43	160,93	329,36
32,06	47,02	153,25	224,76	378,01
26,03	56,37	147,90	320,28	468,18
20,59	64,47	137,82	431,52	569,44
Ջերմաստիճան՝ 50 °C				
72,25	0,00	260,36	0,00	260,36
62,81	11,42	243,73	44,31	288,04
53,80	22,65	228,45	96,17	324,62
46,20	32,32	215,08	150,46	365,54
35,75	46,05	196,43	253,02	449,45

Սախարովի լուծելիությունը գլյուկոզի առկայությամբ 25 °C

ջերմաստիճանում

Դիմու ֆազ - սախարով

Սախարով, %	Գլյուկոզ, %	Սախարով 100 գ ջրին, գ	Գլյուկոզ 100 գ ջրում, գ	Չոր նյութերի ընդ- հանուր պարուն-ն 100 գ ջրին, գ
67,78	-	210,4	-	210,4
63,62	5,21	204,1	16,7	220,8
59,20-	10,34	199,13	34,88	234,01
53,87	19,50	202,29	73,23	275,52

Աղյուսակ 151

Սախարոզի լուծելիությունը ջրում մաքի առկայությամբ՝ կախված
ջերմաստիճանից
(մաք՝ չոր նյութեր՝ 82,0 %, ռենուցվող նյութեր՝ 36,2 %, մոխիր՝ 0,22 %)

Պարունակվում է լուծույթում, %		Չոր նյութերի քանակ 100 մաս ջրին		
սախարոզ	մաք	սախարոզ	մաք	ընդամենը
Ջերմաստիճան՝ 20 °C				
67,09	-	203,0	-	203,00
57,54	10,56	180,20	33,10	213,30
51,23	17,74	165,09	57,17	222,26
48,51	21,76	163,16	73,19	236,35
43,26	28,80	154,82	103,07	257,89
Ջերմաստիճան՝ 50 °C				
72,25	-	260,36	-	260,36
62,97	10,05	233,39	37,25	270,64
55,65	18,26	208,16	69,01	277,17
51,03	24,00	204,37	96,12	300,49
46,81	28,86	193,19	119,52	312,71
44,47	32,02	189,15	136,20	325,35
37,96	40,54	176,56	188,56	365,12
Ջերմաստիճան՝ 70 °C				
76,22	-	322,83	-	322,83
67,43	9,92	207,70	47,30	341,49
60,60	17,55	277,35	80,32	357,67
55,14	24,95	276,95	125,31	402,26
52,70	28,10	274,48	146,35	420,83
49,69	32,16	273,77	177,19	450,96

Աղյուսակ 152

Սախարոզի լուծույթի գերհագեցման աստիճանի ազդեցությունը դրա
բյուրեղացման արագության վրա 25 °C-ում

Գերհագեցման աստիճանը	Բյուրեղացման սկիզբը, րոպե	
	խառնելիս	հանգիստ վիճակում
1,26	150	-
1,31	115	340
1,36	8	125
1,48	13	Պատրաստման պահին

Աղյուսակ 153

Գլյուկոզի ազդեցությունը գերհագեցած լուծույթներից սախարոզի
բյուրեղացման արագության վրա 25 °C-ում

Ավելացվող գլյուկոզի քանակը, %	Գերհագեցման աստիճանը	Բյուրեղացման սկիզբը, րոպե անց		Մածուցիկությունը, պուազ
		Խառնելիս	հանգիստ վիճակում	
10	1,59	300	2160	14,55
10	1,61	215	-	22,92
10	1,64	125	1260	26,15
10	1,74	125	640	31,10
20	1,71	25	1440	14,75
20	1,77	-	2760	17,62
20	1,87	45	500	22,58

Աղյուսակ 154

Ֆրուկտոզի ազդեցությունը գերհագեցած լուծույթներից սախարոզի
բյուրեղացման արագության վրա 25 °C-ում

Ավելացվող ֆրուկտոզի քանակը, %	Գերհագեցման աստիճանը	Բյուրեղացման սկիզբը, րոպե անց		Մածուցիկություն, պուազ
		Խառնելիս	հանգիստ վիճակում	
10	1,30	1440	4320	9,50
10	1,41	404	—	14,90
10	1,45	185	—	18,97
20	1,34	1375	—	13,59
20	1,35	1200	2880	17,15
20	1,39	765	—	20,86

Աղյուսակ 155

Ինվերտ շաքարի ազդեցությունը գերհագեցած լուծույթներից սախարոզի
բյուրեղացման արագության վրա 25 °C-ում

Ավելացվող ինվերտ շա- քարի քանակը, %	Գերհագեցման աստիճանը	Բյուրեղացման սկիզբը, րոպե անց		Մածուցիկություն, պուազ
		Խառնելիս	հանգիստ վիճակում	
10	1,36	230	595	18,50
10	1,40	90	345	21,04
10	1,44	45	233	25,00
20	1,36	255	-	24,43
20	1,52	200	-	28,24
20	1,65	115	520	29,19

Աղյուսակ 156

Մարի ազդեցությունը գերհագեցած լուծույթներից սախսարողի
բյուրեղացման արագության վրա 25 °C-ում

Ավելացվող մարի քանակը, %	Գերհագեցման աստիճանը	Բյուրեղացման սկիզբը, րոպե		Մածուցիչներում, պուազ
		անց	հանգիստ վիճակում	
15	1,38	720	5760	11,20
15	1,48	290	-	21,93
15	1,72	170	2880	54,76
33	1,48	195	2880	16,78
33	1,63	720	4320	39,36
33	1,68	-	7200	57,43

Աղյուսակ 157

Կոլորիդների ազդեցությունը գերհագեցած լուծույթներից սախսարողի
բյուրեղացման արագության վրա 25 °C-ում

Ավելացվող նյութի քանակը, %	Գերհագեցման աստիճանը	Բյուրեղացման սկիզբը, րոպե		Մածուցիչներում, պուազ
		անց	հանգիստ վիճակում	
Դերստրին 1	1,38	140	2880	11,23
	1,50	190	-	21,14
	1,54	125	510	40,48
	1,56	105	-	-
Պեկտին 0,2	1,37	95	280	24,82
	1,40	80	-	50,06
	1,47	22	155	62,40
Պեկտին 0,5	1,38	275	-	36,74
	1,44	175	1620	92,60
	1,52	82	-	98,34
Ազար 0,2	1,39	150	2880	23,53
	1,44	40	360	28,51
	1,49	Խառնելու սկզբում	140	45,22

Աղյուսակ 158

Գլյուկոզի լուծելիությունը ֆրուկտոզի առկայությամբ՝ 25°C

ջերմաստիճանում

Պինդ ֆազ - գլյուկոզ

Գլյուկոզ, %	Ֆրուկտոզ, %	Գլյուկոզ 00 գ ջրին, գ	Ֆրուկտոզ 100 գ ջրում, գ	Չոր նյութերի լնդիանոր պարուն-ն 100 գ ջրին, գ
51,65	-	106,82	-	106,82
43,59	9,96	106,56	22,85	129,41
41,04	20,50	106,71	53,30	160,01
34,94	32,20	106,33	97,99	204,32

Աղյուսակ 159

Սախարոզ - գլյուկոզ - ջուր համակարգի լուծելիությունը 30°C

ջերմաստիճանում

Պինդ ֆազ	Սախարոզի պարունակություն, %	Դեքստրոզի պարունակություն, %
$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$	68,11	0,00
	64,22	4,89
	60,40	9,70
	53,19	18,58
	48,60	24,61
$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} + \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \times \text{H}_2\text{O}$	47,10	26,59
	33,79	33,88
$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$	19,66	41,97
	7,35	50,00
	0,00	54,64

Աղյուսակ 160

Սախարոզի և գլյուկոզի հագեցած ջրային լուծույթների մածուցիկությունը
կախված ջերմաստիճանից

Ջերմաստիճան, $^{\circ}\text{C}$	Մածուցիկություն, սամտիապուազ	
	սախարոզ	գլյուկոզ
20	224	18,3
30	168	18,70
40	126	22,45
50	102	50,90
60	90	66,25
70	82	78,45
80	85	108,80
90	90	-

Աղյուսակ 161

Ինվերտ շաքարի մածուցիկությունը կախված խտությունից
և ջերմաստիճանից

Չոր նյութերի պարունակություն, %	Ինվերտ շաքար, %	Մածուցիկություն, պուազ				
		$\frac{t^0C}{\eta}$	$\frac{30,0}{6,63}$	$\frac{40,2}{3,04}$	$\frac{50,0}{1,40}$	$\frac{70,5}{0,599}$
74	73,65	$\frac{t^0C}{\eta}$	$\frac{30,0}{6,63}$	$\frac{40,2}{3,04}$	$\frac{50,0}{1,40}$	$\frac{70,5}{0,599}$
79,84	79,35	$\frac{t^0C}{\eta}$	$\frac{10,1}{53,44}$	$\frac{30,7}{20,76}$	$\frac{45,1}{4,31}$	$\frac{60,0}{1,45}$
81,75	78,97	$\frac{t^0C}{\eta}$	$\frac{20,3}{237,14}$	$\frac{30,2}{77,52}$	$\frac{45,0}{16,48}$	$\frac{70,0}{1,57}$

Աղյուսակ 162

Պտուղբանջարեղենի տեսակարար ջերմունակությունը

Պտուղբանջարեղեն	Ջերմունակություն, կկալ/(կգ × աստ.)	Պտուղբանջարեղեն	Ջերմունակություն, կկալ/(կգ × աստ.)
Թարմ աստողմեր			
Խնձոր	0,90	Սայիտակագլուխ կաղամբ	0,93
Տանձ	0,91	Ծաղկակաղամբ	0,90
Սերկսիլ	0,90	Կոյրաքի	0,90
Արոս	0,91	Կարտոֆիլ	0,85
Ծիրան	0,92	Բատատ	0,80
Դեղճ	0,92	Շակմեղեղ	0,86
Սալոր	0,91	Գազար	0,86
Վայրի սալոր	0,90	Նեխուր	0,91
Բալ	0,92	Մաղաղանոս (արմատներ)	0,86
Խաղող	0,92	Մաղաղանոս (տերևներ)	0,91
Կոկոչ	0,91	Եղիգրամ	0,90
Աև հաղաք	0,91	Վարունգ	0,93
Հապալաս	0,90	Լոբի	0,88
Լոռամբջի	0,91	Կանաչ ոլոռ	0,84
Մոց	0,90	Տոմատ	0,99
Ազնվանորի	0,91	Թրթնջուկ	0,92
Եղակ	0,92	Մխսող	0,91
Դդոմ	0,88	Սոխ վաղահաս	0,90
Զմերուկ	0,92	Ծներեկ	0,91
Սեխ	0,91	Հազար	0,91
Նուռ	0,87		
Կիտրոն	0,90		
Մանդարին	0,90		
Նարինջ	0,90		
Արքայախնձոր	0,90		
Խոնքնա	0,90		

* 1 կկալ/(կգ × աստ.) = 4186 ջ/(կգ × աստ.)

Մնացած տեսակարար ջերմունակությունը

Մթերք	Խոնավություն, %	Ջերմունակություն, կկալ/(կգ × աստ.) [*]
Սիս ճարպոտ	51	0,69
Սիս	72	0,82
Խոզի միս ճարպոտ	39	0,62
Խոզի միս	57	0,73
Տավարի ճարպ	0,5	0,48
Խոզի ճարպ	0,5	0,48
Թարմ ձուկ	80	0,86
Տապակած ձուկ	60	0,72
Արգանակ	—	0,98
Բուսական յուղ	—	0,50
Ցորենի ճավար	—	0,32—0,45
Հնդկաճավար	36	0,58—0,60
Վարսակաճավար	7	0,40
Սախտակաճավար	15	0,44—0,45
Գարեթաճավար	14	0,44
Ցորեն	15	0,44
Բրինձ	12	0,42—0,44
Լափչա	13	0,44
Մակարոն	13	0,44—0,45
Վերմիջել	—	0,44—0,45
Ոլոռ շոր	14	0,44
Կոմպոսիտներ	—	0,95
Պովիդոն, ցեմ	—	0,70
Շաքար	—	0,30
Չոր աղ	—	0,27
Թարմ սունկ	90	0,94

* 1 կկալ/(կգ × աստ.) = 4186 ջ/(կգ × աստ.):

Աղյուսակ 164

Կերակրի աղի լուծույթների սառեցման ջերմաստիճանը

Խտությունը 15 °C-ում, գ/սմ ³	Աղի պարունակություն, %		Լուծույթի սառեցման ջերմաստիճան, °C
	լուծույթին	100 մաս ջրին	
0,999	0	0	0
1,013	1,9	1,9	-1
1,028	3,9	4,1	-2
1,042	5,8	6,3	-3
1,058	8,0	8,7	-5
1,074	10,2	11,3	-7
1,090	12,3	14,1	-9
1,106	14,5	17,0	-11
1,124	16,7	20,1	-13
1,142	19,0	23,0	-16
1,160	21,2	26,9	-23
1,170	22,4	28,9	Բյուրեղակիդրատային կետ

Աղյուսակ 165

Որոշ յուղերի և ճարպերի ֆիզիկական ցուցանիշներ

Յուղերի և ճարպերի անվանում	Խտությունը 15-20 °C-ում, գ/սմ ³	Հալման ջերմաստի- ճան, °C	Հովացման ջերմաստի- ճան, °C	Ջերմունակություն, կկալ/(կգ × աստ.) [*]
Քուայուղեր				
գետնանուշի	0,911 – 0,026	-	-3; +3	-
մամանեխի				
սև մանանեխի	0,914 – 0,923	-	-15	-
սպիտակ մանանեխի	0,912 – 0,916	-	-8; -17	-
եղիպտացորենի	0,924 – 0,926	-	-10; -20	-
վուշի	0,928 – 0,936	-	-18; -27	0,441
ձիթապողի	0,914 – 0,918	-	-6	0,475
արևածաղկի	0,920 – 0,930	-	-16; -18	0,43 – 0,49
ռապսի	0,908 – 0,915	-	-10	-
սոյայի	0,921 – 0,931	-7; -8	-18	-
բամբակի	0,918 – 0,932	-	2 – 4	0,44 – 0,48
Կենդանական յուղեր				
ոչխարի	0,937 – 0,961	44-55	32 – 45	-
տավարի	0,925 – 0,953	40-50	30 – 38	-
խոզի	0,915 – 0,938	28-40	28 – 32	-

* 1 կկալ/(կգ × աստ.) = 4186 ջ/(կգ × աստ.):

Սախարովի հիգրոսկոպիկությունը այլ շաքարների հետ խառնություն՝ օդի տարբեր հարաբերական խոնավության պայմաններում

Շաքարների անվանում	Օդի հարաբերական խոնավություն, % 25 °C-ում														
	81,8						62,7					43,0			
	Կլանված խոնավության քանակը, % բատ ժամանակի														
	1 ժ	24 ժ	3օր	5օր	10օր	1 ժ	24 ժ	3օր	5օր	10օր	1 ժ	24 ժ	3օր	5օր	10օր
Սախարով	Հիգրոսկոպիկ չէ														
Սախարով + 10 % գյուլով	-	0,90	2,57	3,49	9,88	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	Հիգրոսկոպիկ չէ				
Սախարով + 10 % ֆրուկտով	0,44	6,03	9,71	11,06	13,87	-	1,73	3,46	3,42	3,38	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04
Սախարով + 10 % ինվերտ շաքար	0,66	5,36	8,91	11,11	14,19	-	1,57	2,23	2,33	2,27	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

ՄՆԱԴԱՍԹԵՐՔՆԵՐԻ ԽՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱՆԱԳԵՎԵՐ

Հումքի և վերամշակված արգասիքների խտորդյունները 20°C -ում որոշվում է փորձնական ճանապարհով ստացված բանաձևերով:

1. Յուղ չպարունակող մթերքներ.

$$\rho = \frac{267}{267 - n_{\text{g.o.}}}, \text{ q/m}^3,$$

որտեղ $n_{\text{g.o.}}$ - մթերքի չոր նյութերի պարունակությունը, %:

2. Յուղ պարունակող մթերքներ.

$$\rho = \frac{267}{267 - 1,23 \cdot n_{\text{j.}} - n_{\text{g.o.}}}, \text{ q/m}^3,$$

որտեղ $n_{\text{j.}}$ - մթերքում յուղի պարունակությունը, %:

3. Մինչև 12 % չոր նյութերի պարունակությամբ տոմատի տրորած զանգված.

$$\rho = \frac{n_{\text{g.o.}} - 0,19}{235,3} + 1,0, \text{ q/m}^3:$$

4. 12-ից 20 % չոր նյութերի պարունակությամբ տոմատի տրորած զանգված.

$$\rho = \frac{n_{\text{g.o.}} - 0,65}{226,1} + 1,0, \text{ q/m}^3:$$

ՄՆԱԴԱՍԹԵՐՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԶԵՐՄՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԲԱՆԱԳԵՎԵՐ

Աննդամթերքների տեսակարար ջերմունակությունները հաշվարկվում են Վ.Զ. Ժաղանի կողմից առաջարկված բանաձևերով:

1. Ածխաջրատներով հարուստ մթերքներ.

$$C = \frac{100 - 0,66 \cdot n_{\text{g.o.}}}{100} \approx 1 - 0,007 \cdot n_{\text{g.o.}}, \text{ կկալ/կգ } {}^{\circ}\text{C},$$

որտեղ $n_{\text{g.o.}}$ - մթերքի չոր նյութերի պարունակությունը, %:

2. Յուղ չպարունակող մթերքներ.

$$C = \frac{100 + 0,03 \cdot n_{\text{u.}} - 0,66 \cdot n_{\text{g.o.}}}{100}, \text{ կկալ/կգ } {}^{\circ}\text{C},$$

որտեղ $n_{\text{u.}}$ - մթերքում սպիտակուցների պարունակությունը, %:

3. Յուղի չնշին պարունակությամբ կենդանական ծագման սպիտակուցային մթերքներ.

$$C = \frac{100 + 0,08 \cdot n_j - 0,66 \cdot n_{\Sigma\bar{n}}}{100}, \text{կկալ/կգ } {}^0\text{C},$$

որտեղ n_j - մթերքում յուղի պարունակությունը, %:

4. Յուղ պարունակող մթերքներ

$$C = \frac{100 + 0,08 \cdot n_j + 0,03 \cdot n_{սպ.} - 0,66 \cdot n_{\Sigma\bar{n}}}{100}, \text{կկալ/կգ } {}^0\text{C}:$$

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ժդանով Լ. Ս., Ժդանով Գ. Լ. Ֆիզիկա.- Հատոր 1 և 2.- Երևան. Լույս, 1983.- 350 էջ
2. Балашов В. Е. и др. Техника и технология производства пива и безалкогольных напитков.- М.: Пищевая промышленность, 1984.-
3. Барбаянов К. А., Лемаринье К. П. Производство рыбных консервов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Пищевая промышленность, 1967.-339с.
4. Воскресенский П. И. Техника лабораторных работ.- М.: Химия, 1964.- 552 с.
5. Гореньков Э. С., Горенькова А. Н., Усачева Г. Г. Технология консервирования.- М.: ВО Агропромиздат, 1987.- 351 с.
6. Грысс З. Использование отходов плодовоощной консервной промышленности.- М.: Пищевая промышленность, 1974.- 280 с.
7. Дикис М. Я., Мальский А. Н. Технологическое оборудование консервных заводов.- 4-е изд., перераб. и доп.-М.: Пищевая промышленность, 1973.- 424 с.
8. Ильченко С. Г., Марх А. Т., Фан-Юнг А. Ф. Технология и технохимический контроль консервирования. - 3 -е изд., перераб. и доп.- М.: Пищевая промышленность, 1974.- 423 с.
9. Кишковский З. Н. и др. Технология вина. – М.: Пищевая промышленность, 1984 г.-430 с.
10. Крищенко В. П., Агеева В. С. Практикум по технике лабораторных работ.- М.: Агропромиздат, 1987.- 288 с.
11. Крюс В. В. Промышленная переработка плодов и овощей. – М.: Пищевая промышленность, 1963 г.- 400 с.
12. Лунин О. Г., Вельтищев В. Н. Теплообменные аппараты пищевых производств.- М.: Агропромиздат, 1987.- 239 с.
13. Мальский А. Н. Процесс обжаривания овощей и автоматизация обжарочных печей.-М.: Пищевая промышленность, 1976.-160 с.
14. Мальский А. Н., А. К. Изотов Овощные закусочные консервы. – М.: Пищевая промышленность, 1978.- 229 с.

15. Мальцев П. М., Зазирная А. К. Технология безалкогольных и слабоалкогольных напитков. – М.: Пищевая промышленность, 1970 г.- 340 с.
16. Назарова А.. И., Фан-Юнг А. Ф. Технология плодовоощных консервов.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.- 240 с.
17. Наместников А. Ф. Химия в консервной промышленности.- М.: Пищевая промышленность, 1965.-260 с.
18. Плодовоощное сырье для консервной промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1991 г., 355 с.
19. Притыко В. П., Лунгрен В. Г. Машины и аппараты молочной промышленности.- М.: Пищевая промышленность, 1968.- 416 с.
20. Производство молочных продуктов. Под ред. А. А. Соколова, М. Теплы и А. Майера.- М.: Пищевая промышленность, 1979. – 288 с.
21. Процессы и аппараты пищевых производств./[В. Н. Стабников, В. Д. Попов, В. М. Лысьянский, Ф. А. Редько].- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Пищевая промышленность, 1976.-664 с.
22. Самсонова А. Н., Ушева В. Б. Фруктовые и овощные соки.- М.: Пищевая промышленность, 1976.- 276 с.
23. Самсонова А. Н. Справочник технолога плодовоощного консервного производства. – М.: Пищевая промышленность, 1983 г.-350 с.
24. Сандуляк А. В. Магнитно-фильтрационная очистка жидкостей и газов.- М.: Химия, 1988.- 136 с.
25. Сборник технологических инструкций по производству консервов. - М.: Пищевая промышленность, 1977.
Т. 1. Консервы овощные и обеденные. 1977.- 480 с.
Т. 2. Консервы для детского и диетического питания. Консервы фруктовые. Быстрозамороженные продукты. 1977.- 432 с.
26. Снегирева И. А., Жванко Ю. Н., Родина Т. Г. и др. Современные методы исследования качества пищевых продуктов.- М.: Экономика, 1976.- 222 с.
27. Справочник товароведа продовольственных товаров. Т. 2.- М.: Экономика, 1968.- 455 с.
28. Справочник по производству консервов. Под ред. В. И. Рогачева.-М.: Пищевая промышленность, 1965 - 1974.
Т. 1. Общие вопросы консервирования. Оборудование, механизация и автоматизация консервного производства. 1965.-770 с.
Т.2. Тара для сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 1966.-640 с.
Т.3. Консервы из мяса, рыбы и молока. 1971.-656 с.
Т.4. Консервы из растительного сырья. 1974. – 656 с.
29. Теплофизические характеристики пищевых продуктов и материалов. Под ред. А. С. Гинзбурга.- М.: Пищевая промышленность, 1975.– 224 с.

30. Технология и оборудование пищевых производств. Под ред. Н. И. Назарова.- М.: Пищевая промышленность, 1977.- 252 с.
31. Товбин И. М., Файнберг Е. Е. Технологическое проектирование жиро-перерабатывающих предприятий.- М.: Пищепромиздат, 1959.- 399 с.
32. Фан-Юнг А. Ф. Проектирование консервных заводов.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Пищевая промышленность, 1976. – 307 с.
33. Фан-Юнг А. Ф., Флауменбаум Б. Л., Изотов А. К. и др. Технология консервированных плодов, овощей, мяса и рыбы.- М.: Пищевая промышленность, 1980. - 336 с.
34. Фан-Юнг А. Ф., Флауменбаум Б. Л., Изотов А. К. Технология консервированных плодов и овощей. – М.: Пищевая промышленность, 1961 г.-450 с.
35. Фан-Юнг А. Ф., Флауменбаум Б. Л. Технология консервированных плодов, овощей, мяса и рыбы. .- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1980 г.-470 с.
36. Флауменбаум Б. Л., Танчев С. С., Гришин М. А. Основы консервирования пищевых продуктов. – М.: Агропромиздат, 1986.- 494 с.
37. Флауменбаум Б. Л. Основы консервирования пищевых продуктов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 272 с.
38. Химический состав пищевых продуктов/[Н. И. Назаров, А. П. Нечаев, В. Г. Щербаков и др.]; под ред. А. А. Покровского.- М.: Пищевая промышленность, 1976.- 227 с.
39. Херсум А. С., Халланд Е. Д. Консервированные пищевые продукты. Перевод с английского. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.-318 с.
40. Чупахин В. М. Оборудование рыбоперерабатывающих предприятий.- М.: Пищевая промышленность, 1968.- 347 с.
41. Шопингер У. Плодово-ягодные соки: Пер. с нем. Легкая и пищевая промышленность, 1982.- 472 с.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Նախարան 5

ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ	
ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐ, ԲԱՂԱԴՐԱՑՈՍՄԵՐ, ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՑՈՒՅԱՆԻՉՆԵՐ	
Գլուխ 1. ՏՈՆԱՄԱՍԹԵՐՔՆԵՐ	
Տոմատի պյուրե և տոմատի մածովկ	7
Տոմատի բնական հյութ	7
Տոմատի սոուսներ	8
Գլուխ 2. ԲԱՆՁԱՐԵՂԵՆՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐ	
Կանաչ ոլոռ բնական	12
Կանաչ լոբի բնական	13
Ծաղկակաղամբ բնական	14
Տոմատ բնական ամբողջական	15
Քաղցր տաքդեղ բնական	18
Ճակնդեղ և գազար խավարտային	19
Վարունգ պահածոյած	21
Պատիստն պահածոյած	23
Դդմիկ պահածոյած	25
Սպանախի և բրբնջուկի պյուրե	26
Գլուխ 3. ԲԱՆՁԱՐԵՂԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՏԻԿԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐ	
Արտադրատեսակներ	27
Հիմնական և օժանդակ հոմքատեսակների նախապատրաստում (տեխնոլոգիական սխեմաներ)	28
Լցոնի պատրաստում, լցոնում	30
Տոմատի սոուսի պատրաստում	31
Խավիարի պատրաստումը տապակած բանջարեղնեններից	32
Լցոնած բանջարեղնենային պահածոների պատրաստումը	33
Կորատած քաղցր տաքդեղ պահածոների պատրաստումը	34
Բանջարեղնենների խորտիկային պահածոներ արտադրենիս հոմքից և օժանդակ նյութերից տեղի ունեցող կորուստներ	35
Բանջարեղնենների խորտիկային պահածոների որակին ներկայացվող հիմնական պահաճններ	42
Գլուխ 4. ՄՐԳԱՀԱՏՄԱՎԼԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐ	
Մրգային և հատապտղային կոմպուտներ	44
Մուրաքա, ջեմ, պովիդլո, ցուկատ, կոնֆիտյուր	50
Մուրաքա	50
Ջեմ	58
Պովիդլո	61

Յուկաս	63
Կոնֆիտյոր	64
Գլուխ 5. ՄՐԳԱ-ՀԱՏԱՊՏՎԱՅԻՆ ՀՅՈՒԹԵՐ	
Պահածոյացված հյութերի դասակարգումը	67
Հումքին ներկայացվող պահանջները	68
Առանց պտղանմի հյութեր	69
Պտուղների մշակումը հյութի ելքի մեծացման համար.....	70
Հյութազատում.....	73
Պարզեցում	76
Ֆիլտրացիա	80
Դեաէրացիա, լցնում	81
Հյութերի պահածոյում	81
Խտացված հյութեր.....	83
Պտղանսով պտղահյութեր.....	84
Երկրորդ բաժին	
ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ	
Գլուխ 6. ՊԱՀԱԾՈՅԱՅՐԱՅ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՍԱՆ	
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՆ ԸՍ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՏՈՒՓԵՐԻ	91
Ընդհանուր հասկացություն պահածների արտադրությունում բաղադրատոմսերի հումքի, օժանդակ նյութերի ծախսի, մնացորդների և քափոնների մասին.....	92
Տարրեր հումքատեսակների համար պատրաստի մթերքի ելքի հաշվարկ	92
Մթերքի ելքի հաշվարկ ըստ խոնավորյան պարունակության	98
Գլուխ 7. ՀՈՒՏՁԲԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀՈՍՔԱԳԾԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿՆԵՐ,	
ԱՐՏԱԴՐԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿՆԵՐ	99
Գլուխ 8. ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ	
Բանջարեղենների բնական պահածոներ.....	102
Բանջարեղենների խորտիկային պահածոներ.....	108
Պահածոյում յուղի քանակի հաշվարկ.....	111
Խտացրած տոմատամթերքներ.....	115
Կոմպուտ	117
Բանջարեղենային մարինադ.....	120
Չեմ, պովիդլո, մուրաբա.....	122
Պտուղների ծավալի պահպանման գործակից.....	130
Զրաշաքարային գործակից.....	132
Մուրաբաների արտադրումը պահածոյած հումքից.....	133

Յուկատ.....	135
Խտացրած մրգահատապտղային հյութեր.....	136
Տոմատի սոսս	137
Աղ դրած և բբվեցրած մթերքներ.....	139
Գլուխ 9. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ	
Հումքի ծախսի հաշվարկ մեկից ավելի արտադրատեսակների համար	141
Չոր նյութերի պարունակության հաշվարկ կիսապատրաստուկներում և պատրաստի մթերքներում	
Կոմպուններ.....	142
Բանջարեղենների խորտիկային պահածոներ.....	145
Հումքի տապակման հաշվարկներ.....	148
Շոգեյուղային վառարանների յուղի փոխման գործակցի հաշվարկ.....	152
Բուսական յուղի որակական փոփոխության հաշվարկ.....	155
Բուսական յուղի հաշվեկշիռը բանջարեղենների խորտիկային պահածոնների արտադրությունում.....	156
Գլուխ 10. ՄՐԳԱԲԱՆՁԱՐԵՎՃԵՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԶՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ	
Բանջարեղենների խորտիկային պահածոնների արտադրության չոր նյութերի հաշվեկշիռ	157
Տոմատամթերքների արտադրության չոր նյութերի հաշվեկշիռ	159
Մրգային պահածոնների չոր նյութերի հաշվեկշիռ	165
Չոր նյութերի հաշվեկշիռ մրգեր և բանջարեղեններ չորացնելիս	167
Լուծույթների խորտիրյան հաշվարկում.....	168
Գլուխ 11. ԿԱԹՆԱՅԻՆ, ԶԿՆԱՅԻՆ, ՍՍԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐ	
Կաթնային պահածոններ.....	169
Շաքարով խտացրած կաթ.....	170
Զկնային պահածոններ.....	177
Մսային պահածոններ.....	178
Գլուխ 12. ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՕԺՄՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ	
Շաքարի պահանջվող քանակի հաշվարկ.....	180
Կերակրի աղի քանակի հաշվարկ.....	183
Քացախաթթվի քանակի հաշվարկ.....	186
Համեմունքների պահանջվող քանակների հաշվարկներ.....	188
Ծծմբային անհիդրիդի և ծծմբային թթվի քանակական հաշվարկ.....	189
Էթիլ սպիրտի քանակի հաշվարկ.....	192
Ընդեղենների ուռեցման հաշվարկ.....	193
Չորացրած սոխի քանակի հաշվարկ.....	195
Արգանակ պատրաստելու համար ոսկորների	

պահանջվող քանակի հաշվարկ	196
Պարզեցնող նյութերի քանակի հաշվարկ.....	196
Կալցիումի լակտատի քանակի հաշվարկ.....	199
Մրգահատապտղային հյութերի քաղցրացման համար պահանջվող շաքարի քանակի հաշվարկ	201
Երրորդ բաժին	
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ	
Գլուխ 13. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀՈՍՔԱԳԾԵՐԻ ԿԱԶՍՍԱՆ	
ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ	
Տեխնոլոգիական գործընթացների գրաֆիկ.....	203
Տեխնոլոգիական սարքավորումների ընտրում և հաշվարկման ընդհանուր դրույթներ	206
Մեքենաների և ապարատների քանակական հաշվարկ	207
Գլուխ 14. ԸԱՊԻԿԱՎՈՐ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ	
Երկշապկանի կարսայի հաշվարկ	210
Միակորպուս վակուում շոգենշակման ապարատ ջեմի եփման համար... 213	
Միակորպուս վակուում շոգենշակման ապարատ պովիդլոյի եփման համար	220
Միակորպուս վակուում շոգենշակման ապարատ մուրաբայի եփման համար.....	228
Գլուխ 15. ՏԱՊԱԿՍԱՆ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ	
Շոգեյուղային վառարանի հաշվարկ.....	243
Գլուխ 16. ԲԱԶՈՒԱԿՈՐՊՈՒՄ ՎԱԿՈՒՈՒՄ ՇՈԳԵԽԵՇԱԿՍԱՆ	
ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ	
Եռակորպուս վակուում շոգենշակման ապարատների հաշվարկ.....	245
Տոմատ մածուկի արտադրման երկկորպուսանի ապարատի և ջերմափոխանակիչների հաշվարկ.....	249
Գլուխ 17. ԱՏԵՐԻԼԻՉԱՏՈՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ	
Անընդհատ գործողության ստերիլիզատորի ջերմային հաշվարկ	260
Ընդհատ գործողության ստերիլիզատորի (ավտոկլավ) հաշվարկ	262
Չորրորդ բաժին	
ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ	
Գլուխ 18. ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ	
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ԿԱԶՍԱԿԵՐՊՈՒՄ	
Լուծույթների պատրաստում	270
Ուսակտիվներ և դրանց օգտագործումը	271
Ուսակտիվների խոռոչունը	273
Լուծույթների խոռոչունը	274
Ջրային լուծույթների պատրաստման հաշվարկներ	276
Մոտավոր լուծույթների խառնում	277
ճշգրիտ լուծույթներ, ճշգրիտ լուծույթի խառնում	278

Մոլյարանոց լուծույթներ	278
Աղերի լուծույթներ	278
Նորմալանոց լուծույթներ	279
Գլուխ 19. ՀՈՒՍՔԻ ԵՎ ՎԵՐԱՍՇԱԿՄԱՆ	
ԱՐԳԱՍԻՔՆԵՐԻ ԱՆԱԼԻԶԻ ԵՂԱՄԱԿՆԵՐ	
Միջին նմուշի վերցնելն ու նախապատրաստումն անալիզի	279
Նմուշի նախապատրաստումը քիմիական	
անալիզի համար	280
Միջին փորձանմուշի կազմում	281
Չոր և յութերի որոշում	281
Յուղերի որոշման մեթոդը ռեֆրակտումետրի օգնությամբ	286
Ընդհանուր կամ տիտրվող թթվության որոշում	286
Ցնդող թթուների որոշում	287
Դարադանյութերի և ներկանյութերի որոշում	288
Ասկորբինաթթվի պարունակության որոշում	289
Էթիլ սպիրոտի որոշում թիքրոմատիկ եղանակով	290
Կերակրի աղի որոշում Մորի եղանակով	292
Ծծմբային անհիդրիդի պարունակության որոշում	293
Ածխաջրատների որոշում	294
Սրերքների բաղկացուցիչ մասերի հարաբերության և գտաքաշի որոշում	296
Տարայի արտաքին տեսքի, հերմետիկության և թիթեղյա տուփերի մակերեսի վիճակի որոշում	297
Բջջի օսմոտիկ հատկությունների ուսումնասիրությունը	299
Գլուխ 20. ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ	
ՈԵԺԻՄՆԵՐԻ ԵՎ ԵՂԱՄԱԿՆԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ	
Հումքի կեղևի մաքրման ուսումնասիրությունը	300
Բուսական հումքի բջջի պրոտոպլազմայի թափանցելիությունը	304
Շաքարի և կերակրի աղի հիգրոսկոպիկ հատկության որոշում	305
Տապակման տեսանելի տոկոսի որոշումը	310
Ցնշումը պահածոյի տուփում ստերիլիզացիայի ժամանակ	314
Տաքացման արագությունը պահածոյի տուփում	
ստերիլիզացիայի ժամանակ	318
Հումքի նախնական մշակումը և դրա ազդեցությունը	
պտուղների մամլման գործընթացի վրա	326
Պոտղահատապտղային հյութերի պարզեցումը ֆերմենտներով	330
Մրգային հյութերի պարզեցումը սոսնձանյութերով	333
Լորազզիների ուռծեցումը	335
Գլուխ 21. ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՄՏԵՍ	336
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ	343
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	377